



ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อ โครงการ



ภาพที่ 2 ภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ



ภาพที่ 3 แสดง Hood เหนือเตาประกอบอาหาร



ภาพที่ 4 แสดงสถานที่จัดเก็บก๊าซหุงต้มพร้อมวิธีปฏิบัติ



ภาพที่ 5 แสดงป้ายรณรงค์ “ช่วยกันประหยัดพลังงาน”




ภาพที่ 6 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน “กรุณาปิดน้ำ-ไฟ หลังเลิกใช้”

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการ โรงแรม อันดามัน ซีวี



ภาพที่ 7 แสดงระบบป้องกันอัคคีภัย (Smoke Detector) และพัดลมภายในห้องพักแขก



ภาพที่ 8 แสดงแผนผังทางหนีไฟภายในห้องพักแขก



ภาพที่ 9 แสดงป้าย “จำกัดความเร็วที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”



ภาพที่ 10 แสดงป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



ภาพที่ 11 แสดงถังดับเพลิงชนิดเคมีผงแห้งและวิธีการใช้



ภาพที่ 12 แสดงสัญญาณเตือนภัยด้วยมือ



ภาพที่ 13 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 14 แสดงกระบะพักขยะเปียก/แห้ง และการขนย้ายนำไปทิ้ง



ภาพที่ 15 แสดงคู่มือระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ



ภาพที่ 16 แสดงหลอดไฟ LED ภายในห้องพัก



ภาพที่ 17 แสดงบ่อหน้าฝน




ภาพที่ 18 แสดงทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 19 แสดงถังขยะภายในห้องพัก



ภาพที่ 20 แสดงจุดรวมพล



ภาพที่ 21 แสดงระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์



ภาพที่ 22 แสดงจุดเก็บคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด



ภาพที่ 23 แสดงการรัดถังก๊าซ ภายในห้องเก็บก๊าซหุงต้ม



ภาพที่ 24 แสดงการปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วรอบโครงการ



ภาพที่ 25 แสดงป้ายทางเข้า-ออก



ภาพที่ 26 แสดงป้ายทางเข้า-ออก



ภาพที่ 27 แสดงพัดลมดูดอากาศ