

PM REPORT SMOKE DETECTOR		PERIOD : Y
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 28/10/2565
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77100		BUILDING : 3
MEASUREMENT USED :		BRAND : BERNER
		MODEL : BERNER
		CAPACITY : 1

TASK (ระบุชื่ออาคาร/พื้นที่)						□ YEARLY (1-3)	
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Cleaning
26	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-026	N	N
27	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-027	N	N
28	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-028	N	N
29	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-029	N	N
30	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-030	N	N
31	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-031	N	N
32	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-032	N	N
33	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-033	N	N
34	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-034	N	N
35	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-035	N	N
36	ZONE FLOOR 4	HOSPITAL BUILDING	4	A	BERN-A-4-SD-036	N	N
37	ZONE FLOOR 4	HOSPITAL BUILDING	4	A	BERN-A-4-SD-037	N	N
38	ZONE FLOOR 4	HOSPITAL BUILDING	4	A	BERN-A-4-SD-038	N	N
39	ZONE FLOOR 4	HOSPITAL BUILDING	4	A	BERN-A-4-SD-039	N	N
40	ZONE FLOOR 4	HOSPITAL BUILDING	4	A	BERN-A-4-SD-040	N	N
41	ZONE FLOOR 5	HOSPITAL BUILDING	5	A	BERN-A-5-SD-041	N	N
42	ZONE FLOOR 5	HOSPITAL BUILDING	5	A	BERN-A-5-SD-042	N	N
43	ZONE FLOOR 5	HOSPITAL BUILDING	5	A	BERN-A-5-SD-043	N	N
44	ZONE FLOOR 5	HOSPITAL BUILDING	5	A	BERN-A-5-SD-044	N	N
45	ZONE FLOOR 5	HOSPITAL BUILDING	5	A	BERN-A-5-SD-045	N	N
46	ZONE G-6	SERVICE BUILDING	1	B	BERN-B-1-SD-046	N	N
47	ZONE G-6	SERVICE BUILDING	1	B	BERN-B-1-SD-047	N	N
48	ZONE G-6	SERVICE BUILDING	1	B	BERN-B-1-SD-048	N	N
49	ZONE G-7	SERVICE BUILDING	2	B	BERN-B-2-SD-049	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)
SERVICE BY : สจ. 3575	CHECKED/VERIFIED BY : สจ. 3575
DATE : 29/10/65	DATE : 29/10/65
FINISH DATE : 29/10/2565	FINISH DATE : 29/10/2565
ENGINEER (SUPERVISOR)	ENGINEER (SUPERVISOR)
ACCEPTANCE	ACCEPTANCE

รหัสอาคาร CO-SD-3385-55	รหัสพื้นที่ 0	รหัสใบแจ้ง 1 (ระบุใบ 2564)
-------------------------	---------------	----------------------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR		PERIOD : Y
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 19/11/2565
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77100		BUILDING : 3
MEASUREMENT USED :		BRAND : BERNER
		MODEL : BERNER
		CAPACITY : 1

TASK (ระบุชื่ออาคาร/พื้นที่)						□ YEARLY (1-3)	
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Cleaning
1	ZONE ห้องตรวจรับ	HOSPITAL BUILDING	3	A	BERN-A-3-SD-032	N	N
2	ZONE G-6	SERVICE BUILDING	1	B	BERN-B-1-SD-047	N	N
3	ZONE G-6	SERVICE BUILDING	1	B	BERN-B-1-SD-048	N	N
4	ZONE G-7	SERVICE BUILDING	2	B	BERN-B-2-SD-049	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)
SERVICE BY : สจ. 3575	CHECKED/VERIFIED BY : สจ. 3575
DATE : 29/11/65	DATE : 29/11/65
FINISH DATE : 29/11/2565	FINISH DATE : 29/11/2565
ENGINEER (SUPERVISOR)	ENGINEER (SUPERVISOR)
ACCEPTANCE	ACCEPTANCE

รหัสอาคาร CO-SD-3385-55	รหัสพื้นที่ 0	รหัสใบแจ้ง 1 (ระบุใบ 2564)
-------------------------	---------------	----------------------------

PM REPORT SMOKE DETECTOR		PERIOD : Y
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 22/12/2565
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : 77110
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (ระบุชนิดการตรวจ)							□ YEARLY (1-3)		
Detail / รายละเอียด							Visual	Signal	Cleaning
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code		N	N	N
1	ZONE ห้องให้แพทย์	HOSPITAL BUILDING	1	A	BEN-A-1-SD-009		N	N	N
2	ZONE ห้องให้แพทย์	HOSPITAL BUILDING	1	A	BEN-A-1-SD-010		N	N	N
3	ZONE ห้องตรวจ	HOSPITAL BUILDING	3	A	BEN-A-3-SD-033		N	N	N
4	ZONE ห้องตรวจ	HOSPITAL BUILDING	3	A	BEN-A-3-SD-034		N	N	N
5	ZONE ห้องตรวจ	HOSPITAL BUILDING	3	A	BEN-A-3-SD-035		N	N	N
	</								

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)
SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY
1. 6115	1. 5705
2. 6588	2. 501
3. 6588	3. 501
4. 6588	4. 501
FINISH DATE : 22 / 12 / 65	DATE : 22 / 12 / 65
(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER)

รหัสเอกสาร CO-SD-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่แก้ไข 1 สิงหาคม 2564
--------------------------	-----------------	----------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน		START PM DATE : 22/12/65
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110		BUILDING : 77110
MEASUREMENT USED :		BRAND :
		MODEL :
		CAPACITY :

TASK (ระบุชนิดการตรวจ)							MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)	
Item	สถานที่ Location	แผนก Department	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนัก / Weight (kg)	3. น้ำหนัก / Gross Weight (kg)	4. ท่อ / Hose
1	ห้องเครื่องจักร	B	A	BEN-A-B-FE-001	CO2	4.4	13.6	N
2	ห้องเครื่องจักร	B	A	BEN-A-B-FE-002	CO2	4.3	13.3	N
3	ห้องเครื่องจักร	B	A	BEN-A-B-FE-105	MN-C-FC	-	-	N
4	ห้องเครื่องจักร	B	A	BEN-A-B-FE-106	MN-C-FC	-	-	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install	
Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)
1. น้ำหนัก / 5.7	
SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY
1. 6115	1. 5705
2. 6588	2. 501
3. 6588	3. 501
4. 6588	4. 501
FINISH DATE : 22 / 12 / 65	DATE : 22 / 12 / 65
(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER)

รหัสเอกสาร CO-SD-5385-56	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่แก้ไข 1 สิงหาคม 2564
--------------------------	-----------------	----------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
BUILDING : 01N A
BRAND :
MODEL :
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :

START PM DATE : 27/7/66
PERIOD : (M)

TASK (รายละเอียดการตรวจ)													MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Detail / รายละเอียด																		
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg.)	2. น้ำหนักถัง / Weight of agent (kg.)	3. น้ำหนัก / Gross Weight (kg.)	4. ท่อฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (นิ้ว)	6. การรับ / Handle	7. การวัด / Tank						
1	พลาสมา ICU 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-023	CO2	4.03	11.49	N	N	N	N						
2	พลาสมา ICU 15 แผนก ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2FE-024	CO2	4.5	11.96	N	N	N	N						
3	พลาสมา ICU 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2FE-025	CO2	4.19	11.65	N	N	N	N						
4	พลาสมา ICU 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2FE-026	CO2	4.22	11.64	N	N	N	N						
5	พลาสมา ICU 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2FE-027	NON-CFC	4.5	11.96	N	N	N	N						
6	พลาสมา ICU 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2FE-028	CO2	4.5	11.96	N	N	N	N						
7	พลาสมา ICU 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2FE-029	CO2	4.54	12.0	N	N	N	N						
8	พลาสมา ICU 3	CSSD	2	A	BHN-A-2FE-030	CO2	4.54	12.0	N	N	N	N						
9	พลาสมา ICU 3	CSSD	2	A	BHN-A-2FE-031	CO2	4.54	12.0	N	N	N	N						
10	พลาสมา ICU 3	Corridor	2	A	BHN-A-2FE-032	CO2	4.54	12.0	N	N	N	N						
11	พลาสมา ICU 3	HEMO	2	A	BHN-A-2FE-033	CO2	4.54	12.0	N	N	N	N						
12	พลาสมา ICU 3	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2FE-034	NON-CFC	4.5	11.96	N	N	N	N						
13	พลาสมา ICU 3	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2FE-035	NON-CFC	4.5	11.96	N	N	N	N						
14	พลาสมา ICU 3	Corridor	2	A	BHN-A-2FE-112	NON-CFC	4.46	11.92	N	N	N	N						
15	พลาสมา ICU 3	Corridor	2	A	BHN-A-2FE-113	NON-CFC	4.46	11.92	N	N	N	N						
16	พลาสมา ICU 3	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2FE-114	NON-CFC	4.46	11.92	N	N	N	N						
17	พลาสมา ICU 3	HEMO	2	A	BHN-A-2FE-115	NON-CFC	4.46	11.92	N	N	N	N						

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ) : 1. น้ำหนักถังลดลง

Cause (สาเหตุ) : 1. น้ำหนักถังลดลง

Corrective (การแก้ไข) : 1. น้ำหนักถังลดลง

SERVICE BY : 1. วิศวกร

CHECKED/VERIFIED BY : 1. วิศวกร

DATE : 28/7/66

FINISH DATE : 28/7/66

ACCEPTANCE : 1. วิศวกร

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนพหลโยธิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
MEASUREMENT USED :
CAPACITY :

START PM DATE : 28/7/66
PERIOD : (M)

TASK (รายละเอียดการตรวจ)													MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
Detail / รายละเอียด																		
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ชนิด)	2. น้ำหนักถัง / Weight of agent (กก.)	3. น้ำหนักถัง / Gross Weight (กก.)	4. ท่อฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (นิ้ว)	6. การรับ / Handle	7. การวัด / Tank						
1	ห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1FE-003	CO2	4.3	13.3	N	N	N	N						
2	ห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1FE-004	CO2	3.9	12.9	N	N	N	N						
3	ตรวจ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1FE-005	CO2	4.7	13.7	N	N	N	N						
4	ห้องตรวจ	แผนก Regis	1	A	BHN-A-1FE-006	CO2	4.46	13.46	N	N	N	N						
5	ห้องตรวจ	แผนก Regis	1	A	BHN-A-1FE-007	CO2	4.9	13.9	N	N	N	N						
6	Pharmacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1FE-008	CO2	4.94	13.94	N	N	N	N						
7	ห้องตรวจ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1FE-009	CO2	3.9	12.9	N	N	N	N						
8	ห้องตรวจ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1FE-010	CO2	4.5	13.5	N	N	N	N						
9	ห้องตรวจ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1FE-011	CO2	3.48	12.87	N	N	N	N						
10	ห้องตรวจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1FE-012	NON-CFC	-	9.5	N	N	N	N						
11	ห้องตรวจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1FE-013	NON-CFC	-	12.95	N	N	N	N						
12	ห้องตรวจ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1FE-014	CO2	4.24	13.24	N	N	N	N						
13	ห้องตรวจ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1FE-015	CO2	4.25	13.25	N	N	N	N						
14	ห้องตรวจ	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1FE-016	CO2	4.24	11.2	N	N	N	N						
15	ห้องตรวจ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1FE-017	NON-CFC	1.55	3.5	N	N	N	N						
16	ห้องตรวจ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1FE-018	NON-CFC	1.60	3.6	N	N	N	N						
17	ห้องตรวจ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1FE-019	NON-CFC	2.35	7.35	N	N	N	N						
18	ห้องตรวจ	แผนก ER	1	A	BHN A 1 FE 020	NON-CFC	2.35	4.05	N	N	N	N						
19	ห้องตรวจ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1FE-021	NON-CFC	2.65	7.65	N	N	N	N						
20	ห้องตรวจ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1FE-022	NON-CFC	2.89	7.9	N	N	N	N						
21	ห้องตรวจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1FE-107	NON-CFC	4.24	11.2	N	N	N	N						
22	ห้องตรวจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1FE-108	NON-CFC	4.24	11.2	N	N	N	N						
23	ห้องตรวจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1FE-109	NON-CFC	4.24	11.2	N	N	N	N						
24	ห้องตรวจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1FE-110	NON-CFC	4.24	11.2	N	N	N	N						
25	ห้องตรวจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1FE-111	NON-CFC	4.24	11.2	N	N	N	N						

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ) : 1. น้ำหนักถังลดลง

Cause (สาเหตุ) : 1. น้ำหนักถังลดลง

Corrective (การแก้ไข) : 1. น้ำหนักถังลดลง

SERVICE BY : 1. วิศวกร

CHECKED/VERIFIED BY : 1. วิศวกร

DATE : 28/7/66

FINISH DATE : 28/7/66

ACCEPTANCE : 1. วิศวกร

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : ๗
PROJECT TITLE : ADDRESS :	START PM DATE : ๒๒/๙/๖๘ BUILDING : ๐๗๖ A BRAND : MODEL : CAPACITY :	
MEASUREMENT USED :		

[illegible]

	N	N - normal	AB = Abnormal	= Non Install
...
...

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , + = Non Insult		Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข)
1	OK	ไม่พบปัญหา		
2	OK			
3				
4				
SERVICE BY			CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1. OK 2. OK 3. 4.			5001 DATE: 24/2/51	5001 DATE: 24/2/51

๐๖-๑๑๓๗๔	๐๐-SM-588-36	๕	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
----------	--------------	---	-----------------	-------------------------------

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	TRANSCHEMUNG TAPIN	START PM DATE : 8/2/8/66
ADDRESS :	888 CHUNTHONGH ALOTHIN O. THIN A. PHICHUNTHONG 7110	BUILDING : 0709A
		BRAND :
		MODEL :
MEANS/TREATMENT USED :		CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)							MONTHLY MAINTENANCE (No.1-6)								
Detail / รายละเอียด				สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสตัวชี้วัด Equipment Code	1. รหัส / Type (Rac)	2. ปริมาณ / Weight of agent (Rac)	3. ปริมาณ / Gross Weight (Rac)	4. รหัส / Hose	5. รหัส / Gauge (R/hy)	6. รหัส / Handle	7. รหัส / Tank
Item รหัส															
1	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1	Office	3	A	BEN-A-3-FE-036	C02	4.42	1.4	N	N	N	N	N	N	N
2	พื้นที่เก็บของ 1	Corridor	3	A	BEN-A-3-FE-037	C02	4.09	1.5	N	N	N	N	N	N	N
3	พื้นที่เก็บของ 2	Corridor	3	A	BEN-A-3-FE-038	C02	4.5	1.6	N	N	N	N	N	N	N
4	แผนกเก็บของบนอาคาร 1	IT	3	A	BEN-A-3-FE-039	N02N-CFC			N	N	N	N	N	N	N
5	SERVER ROOM	IT	3	A	BEN-A-3-FE-040	N02N-CFC			N	N	N	N	N	N	N
6	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 Lab	Lab	3	A	BEN-A-3-FE-041	C02	4.24	1.7	N	N	N	N	N	N	N
7	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 Lab	Lab	3	A	BEN-A-3-FE-042	C02	4.35	1.8	N	N	N	N	N	N	N
8	พื้นที่เก็บของ 1	Corridor	3	A	BEN-A-3-FE-043	C02	3.49	1.2	N	N	N	N	N	N	N
9	Docu's Lounge	Office	3	A	BEN-A-3-FE-044	C02	4.27	1.7	N	N	N	N	N	N	N
10	ทางขึ้นบนอาคาร 1	Corridor	3	A	BEN-A-3-FE-045	C02	4.22	1.6	N	N	N	N	N	N	N
11	พื้นที่เก็บของบนอาคาร SKIN	SKIN	3	A	BEN-A-3-FE-046	C02	4.26	1.7	N	N	N	N	N	N	N
12	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 REHAB	REHAB	3	A	BEN-A-3-FE-047	C02	4.32	1.8	N	N	N	N	N	N	N
13	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 3 REHAB	REHAB	3	A	BEN-A-3-FE-048	C02	4.25	1.7	N	N	N	N	N	N	N
14	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 REHAB	REHAB	3	A	BEN-A-3-FE-049	C02	4.39	1.8	N	N	N	N	N	N	N
15	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1	Corridor	3	A	BEN-A-3-FE-050	C02	4.3	1.7	N	N	N	N	N	N	N
16	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1	Corridor	3	A	BEN-A-3-FE-051	C02	4.24	1.7	N	N	N	N	N	N	N
17	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 1 Regat	Regat	3	A	BEN-A-3-FE-052	C02	4.25	1.7	N	N	N	N	N	N	N
18	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 2 Regat	Regat	3	A	BEN-A-3-FE-053	C02	4.32	1.7	N	N	N	N	N	N	N
19	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 3 Regat	Office	3	A	BEN-A-3-FE-054	C02	4.35	1.8	N	N	N	N	N	N	N
20	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 4 Regat	Regat	3	A	BEN-A-3-FE-055	C02	4.34	1.4	N	N	N	N	N	N	N
21	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 5 Regat	Corridor	3	A	BEN-A-3-FE-056	C02	4.24	1.7	N	N	N	N	N	N	N
22	พื้นที่เก็บของบนอาคาร SKIN	SKIN	3	A	BEN-A-3-FE-057	C02	4.24	1.7	N	N	N	N	N	N	N
23	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 6 Regat	Corridor	3	A	BEN-A-3-FE-058	C02	4.24	1.7	N	N	N	N	N	N	N
24	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 7 Regat	IT	3	A	BEN-A-3-FE-059	C02	4.24	1.7	N	N	N	N	N	N	N
25	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 8 Regat	IT	3	A	BEN-A-3-FE-060	C02	4.24	1.7	N	N	N	N	N	N	N
26	พื้นที่เก็บของบนอาคาร 1 ชั้น 9 Regat	IT	3	A	BEN-A-3-FE-061	C02	4.24	1.7	N	N	N	N	N	N	N

* SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : (= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Not Install

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM · X = Don't PM · N = Normal · AB = Abnormal · - = Non Install

	Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
	อุปกรณ์ชำรุด		
SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE	
1 นาย ก.			
2 นางสาว ข.	ผู้ตรวจ VCC		(Signature) DATE: 26/7/16
3			
4			
			RECEIVED DATE : 27/7/16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ADDRESS : 888 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10710
MEASUREMENT USED :

START PM DATE : 27/7/65
BUILDING : 010 B
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

PERIOD : M

TASK (ระบุชื่ออาคาร/พื้นที่)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
		Detail / รายละเอียด														
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่อง Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. น้ำหนักรวม Weight of agent (kg)	3. น้ำหนักรวม (kg)	4. รั่วซึม / Loose	5. น้ำหนัก / Gauge (kg)	6. รั่วซึม / Handle	7. รั่วซึม / Tank				
1	จุดรับลิฟต์	Corridor	1	B	BEN-B-1-FE-068	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
2	หน้าลิฟต์ชั้น 1	Corridor	1	B	BEN-B-1-FE-069	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
3	หน้าลิฟต์ชั้น 2	Corridor	1	B	BEN-B-1-FE-070	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
4	หน้าลิฟต์ชั้น 3	Corridor	1	B	BEN-B-1-FE-071	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
5	หน้าลิฟต์ชั้น 4	Corridor	1	B	BEN-B-1-FE-072	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
6	หน้าลิฟต์ชั้น 5	Corridor	1	B	BEN-B-1-FE-073	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
7	หน้าลิฟต์ชั้น 6	Corridor	1	B	BEN-B-1-FE-074	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
8	ลิฟต์ชั้น 7	N-Health	1	B	BEN-B-1-FE-075	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
9	ลิฟต์ชั้น 8	GHCC	1	B	BEN-B-1-FE-076	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
10	ลิฟต์ชั้น 9	GHCC	1	B	BEN-B-1-FE-077	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
11	ลิฟต์ชั้น 10	Service Building	1	B	BEN-B-1-FE-078	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
12	ลิฟต์ชั้น 11	Service Building	1	B	BEN-B-1-FE-079	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
13	ลิฟต์ชั้น 12	BME	1	B	BEN-B-1-FE-123	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
14	ลิฟต์ชั้น 13	BME	1	B	BEN-B-1-FE-124	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				
15	ลิฟต์ชั้น 14	BME	1	B	BEN-B-1-FE-125	CO2	4.24	11.7	N	N	N	N				

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , * = Non Install

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED/VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : 27/7/65

DATE : 28/7/65

DATE : 28/7/65

วันที่รับใช้ : 2564

วันที่รับใช้ : 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ADDRESS : 888 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10710
MEASUREMENT USED :

START PM DATE : 25/7/65
BUILDING : 010 A
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

PERIOD : M

TASK (ระบุชื่ออาคาร/พื้นที่)												
Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ ชิ้น	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่อง Equipment Code	1. ชนิด / Type (kg)	2. น้ำหนัก Weight of agent (kg)	3. น้ำหนักรวม Gross Weight (kg)	4. รั่วซึม / Loose	5. น้ำหนัก / Gauge (kg)	6. รั่วซึม / Handle	7. รั่วซึม / Tank
1	ทางเดินชั้น 508 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-061	CO2	4.44	11.90	N	N	N	N
2	ทางเดินชั้น 515 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-062	CO2	4.44	11.90	N	N	N	N
3	ทางเดินชั้น 519 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-063	CO2	4.29	11.90	N	N	N	N
4	ทางเดินชั้น 524 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-064	CO2	4.20	11.90	N	N	N	N
5	ทางเดินชั้น 528 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-065	CO2	4.44	11.90	N	N	N	N
6	ทางเดินชั้น 531 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-066	CO2	4.44	11.90	N	N	N	N
7	ทางเดินชั้น 534 IPD Wards	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-067	CO2	4.34	11.65	N	N	N	N
8	ลิฟต์ชั้น 5	Corridor	5	A	BHN-B-1-FE-123 (122)	NON-CFC	4.34	11.65	N	N	N	N
				</								

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM, X = Don't PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)

Cause (สาเหตุ)

Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY

CHECKED/VERIFIED BY

ACCEPTANCE

FINISH DATE : 25/7/65

DATE : 24/7/65

DATE : 24/7/65

วันที่รับใช้ : 2564

วันที่รับใช้ : 2564

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)		PERIOD : M
PROJECT TITLE :	โครงการก่อสร้างอาคาร	START PM DATE : 22/9/65
ADDRESS :	888 ซอยวิภาวดีรังสิต 11 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10110	BUILDING :
		BRAND :
		MODEL :
MEANS/REUMENT USED :		CAPACITY :

TASK (ตามชนิดการบำรุงรักษา)										MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)																				
Detail / รายละเอียด					สถานที่ Location	อาคาร Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสอุปกรณ์ Equipment Code	1. ชนิด / Type			2. น้ำหนัก / Weight of agent			3. ปริมาตร / (cc)			4. ปริมาณ / (kg)			5. อัตรา / (range) (m/yr)			6. วิธีการ / Handle			7. เครื่องมือ / Tool		
Item ลำดับ	ชื่อ	สถานที่ Location	อาคาร Department	ชั้น Floor						ชนิด	น้ำหนัก	ปริมาตร	ปริมาณ	อัตรา	วิธี	เครื่องมือ														
1	CHILLER ROOM		Service Building	2	B	BHN-B-2FE-080	C.O.2	4.1	1.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	MDB ROOM 6	1	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-081	M/N-C-FC	-	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	MDB ROOM 6	2	Service Building	2	B	BHN-B-2FE-082	M/N-C-FC	-	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	ตู้ปรับอากาศ MDB		Corridor	2	B	BHN-B-2FE-083	C.O.2	4.3	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5	Motor&Blower N-Heath		N-Heath	2	B	BHN-B-2FE-084	M/N-C-FC	-	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6	Generator		Corridor	2	B	BHN-B-2FE-085	C.O.2	4.24	1.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7	MDB ROOM 1		MDB	2	B	BHN-B-2FE-086	M/N-C-FC	4.24	1.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8	MDB ROOM 2		MDB	2	B	BHN-B-2FE-087	M/N-C-FC	4.24	1.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	MDB ROOM 3		MDB	2	B	BHN-B-2FE-088	M/N-C-FC	4.24	1.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
10	MDB ROOM 4		MDB	2	B	BHN-B-2FE-089	M/N-C-FC	4.4	1.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
11	MDB ROOM 5		MDB	2	B	BHN-B-2FE-090	M/N-C-FC	4.4	1.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	MDB ROOM 6		MDB	2	B	BHN-B-2FE-091	M/N-C-FC	4.7	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
13	MDB ROOM 7		MDB	2	B	BHN-B-2FE-092	M/N-C-FC	4.7	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
14	MDB ROOM 8		MDB	2	B	BHN-B-2FE-093	M/N-C-FC	4.7	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	MDB ROOM 9	10/17/40	MDB	2	B	BHN-B-2FE-094	M/N-C-FC	4.7	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
16	MDB ROOM 10	10/17/40	MDB	2	B	BHN-B-2FE-095	M/N-C-FC	4.7	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17	MDB ROOM 11	10/17/40	MDB	2	B	BHN-B-2FE-096	M/N-C-FC	4.7	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
18	MDB ROOM 12	10/17/40	MDB	2	B	BHN-B-2FE-097	M/N-C-FC	4.7	1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
19	MDB ROOM 13	10/17/40	MDB	2	B	BHN-B-2FE-098	M/N-C-FC	7.9	1.9	12.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
20	MDB GENERATOR 1		MDB	2	B	BHN-B-2FE-126	M/N-C-FC	7.9	1.9	12.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
21	MDB GENERATOR 2		MDB	2	B	BHN-B-2FE-127	M/N-C-FC	7.9	1.9	12.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : +/- Do PM X = Doet PM N = Normal AB = Abnormal - = Non Install

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไข)
✓ ไม้กระดาน ค้ำยัน		
SERVICE BY	CHECKED / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ไม้กระดาน		
2 ไม้กระดาน	DATE 28/8/65	() DATE 29/8/65
3		
4		
FINISH DATE 24/7/65		

รหัสเอกสาร CO-STD-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564
---------------------------	-----------------	-------------------------------