

กรกฎาคม 2565

สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	92	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	35	ห้องชุด
- ผู้เช่า	57	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	1	ห้องชุด
• ห้องว่าง	64	ห้องชุด





2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย




กรกฎาคม 2565

2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี




กรกฎาคม 2565

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์รินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ,ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น7 และสวนชั้นดาดฟ้า




2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม



บริหารงานโดย บริษัท โนวел พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม 2565


2.5 บ.มิตชูบิชิ เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน กรกฎาคม



2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน



2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน



กรกฎาคม 2565

2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี, ปั๊มน้ำแรงดันตามแผนงาน



2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง




2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของระบบ Booster Pump



กรกฎาคม 2565





2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ




2.13 ช่างอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ




กรกฎาคม 2565

2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลางและในส่วน Facilities



2.15 ช่างอาคารแก้ไขงานภายในห้องชุด




บริหารงานโดย บริษัท โนวел พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด


2.16 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



2.17 ช่างอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง



2.18 ฝ่ายบริหารอาคารฯ ช่างอาคาร พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และ พนักงานดูแลสวน ตรวจสอบหาเชื้อ Covid-19 (ATK)



เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักอีกครั้ง ฝ่ายบริหารอาคารฯ จึงมีมาตรการให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ภายในคอนโด ตรวจสอบหาเชื้อ Covid-19 โดยชุดตรวจ ATK ประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตรวจสอบหาเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้พักอาศัย

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอแนะนำให้บริการในห้องชุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ยกเว้นเหตุฉุกเฉิน น้ำประปาไม่ไหล ไฟดับ สายน้ำดีชำรุดทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือกรณีที่มีผลต่อการพักอาศัยเท่านั้น ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูล ผ่านช่องทาง Line ; thediplomat39 หรือติดต่อที่หมายเลข 088-9738289 , 02-0539960 ในเวลาทำการ 8.00 น. – 20.00 น.

ในกรณีฉุกเฉิน นอกเวลาทำการ สามารถติดต่อช่างอาคารหรือรปภ.ได้ตามหมายเลขดังนี้

02-0539960 ต่อ 206 ติดต่อ บัอมรปภ.

02-0539960 ต่อ 224 ติดต่อ ห้องช่าง

088-9738289 ติดต่อช่างได้ 24 ชั่วโมง

กันยายน 2565

สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน


ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน กันยายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	96	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	35	ห้องชุด
- ผู้เช่า	61	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	1	ห้องชุด
• ห้องว่าง	60	ห้องชุด


2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย




กันยายน 2565

2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี




กันยายน 2565

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์รินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ,ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น7 และสวนชั้นดาดฟ้า




2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน สิงหาคม




บริหารงานโดย บริษัท โนเวล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2565


2.5 บ.มิตชูบิชิ เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน สิงหาคม



2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน




2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน




กันยายน 2565


2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี, ปั๊มน้ำแรงดันตามแผนงาน



2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง





2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump




กันยายน 2565





2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ




2.13 ช่างอาคารตัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ




กันยายน 2565

2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลางและในส่วน Facilities




2.15 ช่างอาคารแก้ไขงานภายในห้องชุด




กันยายน 2565

2.16 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



2.17 ช่างอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39

บริหารงานโดย บริษัท โนเวล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน


ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน ตุลาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	96	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	35	ห้องชุด
- ผู้เช่า	61	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	1	ห้องชุด
• ห้องว่าง	60	ห้องชุด


2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย




ตุลาคม 2565

2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี




ตุลาคม 2565

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์รินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ, ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น7 และสวนชั้นดาดฟ้า




2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน ตุลาคม




บริหารงานโดย บริษัท โนเวล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตุลาคม 2565

2.5 บ.มิตซูบิชิ เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน ตุลาคม



2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน




2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน



ตุลาคม 2565


2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี, ปั๊มน้ำแรงดันตามแผนงาน



2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง





2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงาน ระบบ Booster Pump





ตุลาคม 2565





2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ




2.13 ช่างอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ




ตุลาคม 2565

2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง และในส่วน Facilities




2.15 ช่างอาคารแก้ไขงานภายในห้องชุด




ตุลาคม 2565

2.16 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



2.17 ช่างอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง



สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน


ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	106	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	33	ห้องชุด
- ผู้เช่า	73	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	1	ห้องชุด
• ห้องว่าง	50	ห้องชุด


2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย




พฤศจิกายน 2565

2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี




พฤศจิกายน 2565


2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพงษ์ธนรินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ, ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น7 และสวนชั้นดาดฟ้า




2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน



2.5 บริษัทชูบิชิ เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน พฤศจิกายน



2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน




2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน




พฤศจิกายน 2565

2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี, ปั๊มส่งแรงดันตามแผนงาน



2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง



2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump



พฤศจิกายน 2565



2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ




2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ




2.13 ช่างอาคารขัดและดูดตะกอนสระว่ายน้ำ



2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง และในส่วน Facilities



2.15 ซ่อมอาคารแก้ไขงานภายในห้องชุด




พฤศจิกายน 2565

2.16 บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



2.17 ช่างอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง



พฤศจิกายน 2565

ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลomat 39

สวัสดิ์ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน


ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ มาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกัน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของงานต่างๆ ภายในอาคาร ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สถานะการเข้าพักอาศัยภายในอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร	156	ห้องชุด
จำนวนห้องที่โอนกรรมสิทธิ์แล้ว	156	ห้องชุด
• จำนวนห้องที่เข้าพักอาศัย	103	ห้องชุด
- เจ้าของห้องพักอาศัย	33	ห้องชุด
- ผู้เช่า	70	ห้องชุด
• อยู่ระหว่างการตกแต่ง	-	ห้องชุด
• ห้องว่าง	53	ห้องชุด

2. การดำเนินงานต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

2.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้บริการ, อำนวยความสะดวกให้เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย



ธันวาคม 2565

2.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ตามแผนงานประจำสัปดาห์, ประจำเดือน และประจำปี



ธันวาคม 2565

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนบริษัทพวงษ์รินทร์ การ์เด็นท์ จำกัด ทำการรดน้ำ, ตัดแต่งต้นไม้, ใส่ปุ๋ย สวนโดยรอบอาคาร, ชั้น 7 และสวนชั้นดาดฟ้า




2.4 เจ้าหน้าที่บริษัทกำจัดแมลง ทำการพ่นยาฆ่าแมลงภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ประจำเดือน ธันวาคม



ธันวาคม 2565


2.5 บริษัทมติฐบิติ เอเลเวลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและขนของ ประจำเดือน ธันวาคม



2.6 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปั้มน้ำดับเพลิงตามแผนงาน




2.7 ช่างอาคารตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตามแผนงาน



กันยายน 2565


2.8 ช่างอาคารตรวจสอบ ระบบน้ำดี, ปั๊มน้ำดี, ปั๊มน้ำแรงดันตามแผนงาน



2.9 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของลิฟต์และพัดลมระบายอากาศทางเดินส่วนกลาง




2.10 ช่างอาคารตรวจสอบระบบการทำงานของ ระบบ Booster Pump




กันยายน 2565


2.11 ช่างอาคารบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ



2.12 ช่างอาคารล้างกรองสระว่ายน้ำ




2.13 ช่างอาคารขัดและดูแลดูตะกอนสระว่ายน้ำ




ธันวาคม 2565

2.14 เปลี่ยนไฟตามทางเดินส่วนกลาง และในส่วน Facilities




2.15 บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เข้าเก็บตัวอย่างน้ำประจำเดือน



ธันวาคม 2565

2.16 ช่างอาคารฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง



ฝ่ายบริหารอาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิพลอแมท 39