

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ	1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1
1.2.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ	1
1.2.2 ขนาดพื้นที่โครงการ	2
1.2.3 กิจกรรมในโครงการ	4
- ระบบน้ำใช้ของโครงการฯ	4
- การบำบัดน้ำเสีย	4
- การระบายน้ำ	5
- การจัดการขยะมูลฝอย	6
- ระบบไฟฟ้า	7
- ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	8
- สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา	10
- ระบบระบายอากาศ	11
- ระบบการรักษาความปลอดภัย	11
- การจัดการส้วมและร้านอาหาร	12
- การจัดภูมิสถาปัตยกรรมและพื้นที่สีเขียวของโครงการฯ	12
- การคมนาคม	12
1.3 แผนดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	14
<b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>16</b>
<b>บทที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>40</b>
3.1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งของโครงการ	42
3.2 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำทั้งของโครงการ	43
3.2.1 ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง	43
3.2.2 ผลการวิเคราะห์น้ำส้วม	44
3.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งของโครงการฯ ที่ผ่านมา	44
<b>บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>50</b>
4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	50
4.1.1 คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565	50
4.1.2 คุณภาพน้ำส้วม ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565	50
4.2 การติดตามตรวจสอบการคมนาคม	50
4.3 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ	50
4.4 การติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย	51
4.5 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย	51

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

### ภาคผนวก

#### ภาคผนวก ก ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง และน้ำสระว่ายน้

- ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ก-1
- ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ของโครงการฯ ก-3

#### ภาคผนวก ข มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

- มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ข-1

#### ภาคผนวก ค สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ค-1

#### ภาคผนวก ง เอกสารสำคัญของโครงการ THE CAPE HOTEL

- หนังสือผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ โรงแรมเดอะ เคป โฮเทล ง-1
- หนังสืออนุญาตให้เชื่อมท่อระบายน้ำโครงการ โรงแรมเดอะ เคป โฮเทล ง-3
- หนังสือการเชื่อมทางเข้า-ออกโครงการฯ กับถนนสาธารณะ ง-4
- แผนผังบ่อน้ำภายในโครงการฯ ง-5
- แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการฯ ง-6
- เอกสารตรวจสอบการทำงานของ เจเนอเรเตอร์ ง-7
- เอกสารตรวจสอบการทำงานของ MDB ง-9
- เอกสารตรวจสอบการทำงานของ Air Condition ในห้องขยะภายในโครงการ ง-11
- เอกสารตรวจสอบการทำงานของปั้มน้ำดี ภายในโครงการ ง-12
- เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ ง-14
- เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ง-16
- ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง ภายในโครงการ ง-21
- ผลการตรวจสอบระบบ Smoke/ Heat Detector ภายในโครงการ ง-22
- ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บมูลฝอย ง-23
- ใบเสร็จรับเงินค่าบริการดูดสิ่งปฏิกูล ง-26
- เอกสารการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ง-28
- รูปภาพการซ้อมสัญญาณเตือนภัยสึนามิ ง-30
- ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบระบบ Smoke Detector & Heat Detector ในโครงการ ง-31
- คู่มือการใช้อุปกรณ์ทดสอบ Smoke Detector ภายในโครงการ ง-32
- คู่มือการใช้อุปกรณ์ทดสอบ Heat Detector ภายในโครงการ ง-33
- รูปภาพประกอบการฝึกอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ง-34
- เอกสารแจ้งผลการพิจารณารายงานผลรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ง-36

โครงการ The Cape Hotel ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

## สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1	2
ภาพที่ 1-2	3
ภาพที่ 1-3	4
ภาพที่ 1-4	5
ภาพที่ 1-5	5
ภาพที่ 1-6	6
ภาพที่ 1-7	6
ภาพที่ 1-8	7
ภาพที่ 1-9	7
ภาพที่ 1-10	8
ภาพที่ 1-11	8
ภาพที่ 1-12	9
ภาพที่ 1-13	9
ภาพที่ 1-14	9
ภาพที่ 1-15	9
ภาพที่ 1-16	9
ภาพที่ 1-17	9
ภาพที่ 1-18	10
ภาพที่ 1-19	10
ภาพที่ 1-20	11
ภาพที่ 1-21	11
ภาพที่ 1-22	12
ภาพที่ 1-23	13
ภาพที่ 1-24	13
ภาพที่ 2-1	38
ภาพที่ 2-2	38
ภาพที่ 2-3	38
ภาพที่ 2-4	38
ภาพที่ 2-5	38
ภาพที่ 2-6	38
ภาพที่ 2-7	39
ภาพที่ 2-8	39
ภาพที่ 2-9	39
ภาพที่ 3-1	42

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1-1 แผนการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	14
ตารางที่ 1-2 สรุปแผนการดำเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ	15
ตารางที่ 2-1 แสดงผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	16
ตารางที่ 3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	40
ตารางที่ 3-2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ	43
ตารางที่ 3-3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำระเหยน้ำของโครงการฯ	44

## สารบัญกราฟ

	หน้า
กราฟที่ 3-1 แสดงค่า pH ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	44
กราฟที่ 3-2 แสดงค่า BOD ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	45
กราฟที่ 3-3 แสดงค่า SS ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	45
กราฟที่ 3-4 แสดงค่า Settleable Solids ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	46
กราฟที่ 3-5 แสดงค่า TDS ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	46
กราฟที่ 3-6 แสดงค่า TKN ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	47
กราฟที่ 3-7 แสดงค่า Ammonia-Nitrogen ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	47
กราฟที่ 3-8 แสดงค่า Organic-Nitrogen ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	48
กราฟที่ 3-9 แสดงค่า Sulphide ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	48
กราฟที่ 3-10 แสดงค่า Oil & Grease ของน้ำทิ้งหลังจากผ่านระบบบำบัด ช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2565	49