

ค-13

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 22 Month / เดือน 11 Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หิ้ว	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อย	ถังดับเพลิง ทวน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ
37 D2	ศาลา	N/A			N/A	N/A		
36 D2	หน้าลิฟต์ชั้น 36				N/A	N/A		156
36 D2	ห้องคอมมิวนิตี้ 1				N/A	N/A		157
36 D2	ห้องคอมมิวนิตี้ 2				N/A	N/A		158
35 D2	ทางเดิน				N/A	N/A		159
34 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			160
33 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			161
32 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			162
31 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			163
30 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			164
29 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			165
28 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			166
27 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			167
26 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			168
25 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			169
24 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			170
23 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			171
22 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			172
21 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			173
20 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			174
19 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			175
18 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			176
17 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			177
16 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			178
15 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			179

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง) (Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง) (Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 22 Month / เดือน 11 Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หิ้ว	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อย	ถังดับเพลิง ทวน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ
14 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			180
13 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			181
12 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			182
11 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			183
10 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			184
9 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			185
8 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			186
7 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			187
6 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			188
PD D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			189
PD D2	ข้างอาคาร D2				N/A	N/A		190
P5 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			191
P5 D2	แนวช่องจอด 5g				N/A	N/A		192
P5 D2	แนวช่องจอด 5i				N/A	N/A		193
P4 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			194
P4 D2	แนวช่องจอด 4g				N/A	N/A		195
P4 D2	แนวช่องจอด 4i				N/A	N/A		196
P3 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			197
P3 D2	แนวช่องจอด 3h				N/A	N/A		198
P3 D2	แนวช่องจอด 3k				N/A	N/A		199
P2 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			200
P2 D2	แนวช่องจอด 2h				N/A	N/A		201
P2 D2	แนวช่องจอด 2k				N/A	N/A		202
G D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			203
G D2	ประตูทางเข้า				N/A	N/A		204
G D2	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 D2	บันไดหนีไฟอาคาร				N/A	N/A		208
1 D2	ข้างบันไดหนีไฟ				N/A			ไม่มี

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง) (Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง) (Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 22 Month / เดือน 11 Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หิ้ว	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อย	ถังดับเพลิง ทวน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ
B1 D2	แนวช่องจอด B1e				N/A	N/A		209
B2 D2	แนวช่องจอด B2g				N/A	N/A		206
B2 D2	ห้องยิม				N/A	N/A		207

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง) (Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง) (Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 22 Month / เดือน 11 Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หิ้ว	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อย	ถังดับเพลิง ทวน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ
46 D1	ศาลา	N/A			N/A	N/A		96
45 D1	หน้าลิฟต์ชั้น 45				N/A	N/A		98
45 D1	ห้องคอมมิวนิตี้ 1				N/A	N/A		100
45 D1	ห้องคอมมิวนิตี้ 2				N/A	N/A		101
44 D1	ทางเดิน				N/A	N/A		102
43 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			103
42 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			104
41 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			105
40 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			106
39 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			107
38 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			108
37 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			109
36 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			110
35 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			111
34 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			112
33 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			113
32 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			114
31 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			115
30 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			116
29 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			117
28 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			118
27 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			119
26 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			120
25 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			121

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง) (Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง) (Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 12 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้วหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ตามแผน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระงะกุญแจ
23 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	122
22 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	123
21 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	124
20 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	125
19 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	126
18 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	127
17 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	128
16 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	129
15 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	130
14 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	131
13 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	132
12 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	133
11 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	134
10 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	135
9 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	136
8 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	137
7 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	138
6 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	139
PD D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	140

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable. Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) (หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 12 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้วหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ตามแผน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระงะกุญแจ
39 C1	ศาลา	N/A	/	/	N/A	/	/	1
38 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	2
38 C1	ห้องพัสดุชั้นที่ 1	/	/	/	N/A	/	/	3
38 C1	ห้องพัสดุชั้นที่ 2	/	/	/	N/A	/	/	4
37 C1	ทางเดิน	/	/	/	N/A	/	/	5
36 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	6
35 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	7
34 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	8
33 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	9
32 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	10
31 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	11
30 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	12
29 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	13
28 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	14
27 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	15
26 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	16
25 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	17
24 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	18
23 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	19
22 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	20
21 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	21
20 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	22
19 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	23
18 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	24

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable. Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) (หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 12 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้วหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ตามแผน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระงะกุญแจ
16 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	25
15 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	26
14 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	27
13 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	28
12 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	29
11 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	30
10 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	31
9 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	32
8 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	33
7 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	34
6 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	35
PD C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	36
P5 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	37
P5 C1	แนวช่องจอด 5d	/	/	/	N/A	/	/	38
P4 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	39
P4 C1	แนวช่องจอด 4d	/	/	/	N/A	/	/	40
P3 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	41
P3 C1	แนวช่องจอด 3d	/	/	/	N/A	/	/	42
P2 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	43
P2 C1	แนวช่องจอด 2d	/	/	/	N/A	/	/	44
P2 C	ห้องจอด MOB C-1	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A
P2 C	ห้องจอด MOB C-2	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A
P2 C	ห้องจอด GEN C-1	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A
P2 C	ห้องจอด GEN C-2	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A

Remark / หมายเหตุ P2 G ทางจอด MOB - C-2 90 ชิ้นใหม่

Note : Please Mark N/A if not applicable. Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) (หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 12 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ ห้วหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ตามแผน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระงะกุญแจ
G C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	45
G C1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A
G C1	ประตูทางเข้า	/	/	/	N/A	/	/	46
B1 C1	แนวช่องจอด B1b	/	/	/	N/A	/	/	47
B2 C1	แนวช่องจอด B2b	/	/	/	N/A	/	/	48
1 C1	บันไดหนีไฟอาคาร	/	/	/	N/A	/	/	49
B2 C1	ห้องเก็บของ	/	/	/	N/A	/	/	50

Remark / หมายเหตุ G บันไดหนีไฟอาคาร

Note : Please Mark N/A if not applicable. Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง) (หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 27 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฉีบน้ำ	ถังดับเพลิง สารเคมี	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	กุญแจ
P5 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	ไม่พบ	✓	✓	141
P5 D1	แนวร่องจอด 5g	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	142
P4 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	143
P4 D1	แนวร่องจอด 4g	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	144
P3 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	145
P3 D1	แนวร่องจอด 3h	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	146
P2 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	147
P2 D1	แนวร่องจอด 2h	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	148
P2 D1	ถังสำรอง MCB D-1	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ถังสำรอง MCB D-2	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ถังสำรอง GEN D-1	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ถังสำรอง GEN D-2	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
G D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	149
G D1	ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	150
G D1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B1 D1	แนวร่องจอด B1a	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	151
B2 D1	แนวร่องจอด B2g	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	152
B2 D1	ถังสำรอง	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	153
1 D1	บันไดหนีไฟอาคาร	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	154
G	หน้าลิฟต์ดับเพลิง 21	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	155

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ยืนยันการตรวจสอบโดย

Signature / ใส

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 28 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฉีบน้ำ	ถังดับเพลิง สารเคมี	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	กุญแจ
37 D2	อาคาร	N/A	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	156
36 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	157
36 D2	ถังสำรองดับเพลิง 1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	158
36 D2	ถังสำรองดับเพลิง 2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	159
35 D2	ทางเดิน	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	160
34 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	161
33 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	162
32 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	163
31 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	164
30 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	165
29 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	166
28 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	167
27 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	168
26 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	169
25 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	170
24 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	171
23 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	172
22 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	173
21 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	174
20 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	175
19 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	176
18 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	177
17 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	178
16 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	179

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ยืนยันการตรวจสอบโดย

Signature / ใส

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 28 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฉีบน้ำ	ถังดับเพลิง สารเคมี	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	กุญแจ
14 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	180
13 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	181
12 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	182
11 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	183
10 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	184
9 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	185
8 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	186
7 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	187
6 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	188
PD D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	189
PD D2	ถังสำรองอาคาร D2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	190
P5 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	191
P5 D2	แนวร่องจอด 5g	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	192
P5 D2	แนวร่องจอด 5i	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	193
P4 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	194
P4 D2	แนวร่องจอด 4g	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	195
P4 D2	แนวร่องจอด 4i	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	196
P3 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	197
P3 D2	แนวร่องจอด 3h	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	198
P3 D2	แนวร่องจอด 3k	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	199
P2 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	200
P2 D2	แนวร่องจอด 2h	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	201
P2 D2	แนวร่องจอด 2k	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	202
G D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	203
G D2	ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	204
G D2	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 D2	บันไดหนีไฟอาคาร	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	205

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ยืนยันการตรวจสอบโดย

Signature / ใส

Signature / ใส

Signature / ใส

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 28 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฉีบน้ำ	ถังดับเพลิง สารเคมี	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	กุญแจ
B1 D2	แนวร่องจอด B1a	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	205
B2 D2	แนวร่องจอด B2g	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	206
B2 D2	ถังสำรอง	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	207

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ยืนยันการตรวจสอบโดย

Signature / ใส

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 25 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ
39 C1	ลาดฟ้า	N/A				N/A		
38 C1	หน้าห้องเครื่อง					N/A		1
38 C1	ห้องเครื่องตัวที่ 1					N/A		2
38 C1	ห้องเครื่องตัวที่ 2					N/A		3
37 C1	ทางเดิน					N/A		4
36 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		5
35 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		6
34 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		7
33 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		8
32 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		9
31 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		10
30 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		11
29 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		12
28 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		13
27 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		14
26 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		15
25 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		16
24 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		17
23 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		18
22 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		19
21 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		20
20 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		21
19 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		22
18 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		23
17 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		24

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 25 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ
16 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		25
15 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		26
14 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		27
13 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		28
12 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		29
11 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		30
10 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		31
9 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		32
8 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		33
7 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		34
6 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		35
PD C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		36
P5 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		37
P5 C1	แนวระวาง 5d					N/A	N/A	38
P4 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		39
P4 C1	แนวระวาง 4d					N/A	N/A	40
P3 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		41
P3 C1	แนวระวาง 3c					N/A	N/A	42
P2 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		43
P2 C1	แนวระวาง 2b					N/A	N/A	44
P2 C	ถังสำรอง MDR C-1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C	ถังสำรอง MDR C-2	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C	ถังสำรอง GEN C-1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C	ถังสำรอง GEN C-2	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 23 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ
G C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		45
G C1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
G C1	ประตูทางเข้า					N/A		46
B1 C1	แนวระวาง B1b					N/A	N/A	47
B2 C1	แนวระวาง B2b					N/A	N/A	48
1 C1	บันไดหนีไฟอาคาร					N/A	N/A	49
B2 C1	ห้องเก็บของ					N/A		50

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 19 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ
30 C2	ลาดฟ้า	N/A				N/A		
29 C2	หน้าห้องเครื่อง					N/A		51
29 C2	ห้องเครื่องตัวที่ 1					N/A		52
29 C2	ห้องเครื่องตัวที่ 2					N/A		53
28 C2	ทางเดิน					N/A		54
27 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		55
26 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		56
25 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		57
24 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		58
23 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		59
22 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		60
21 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		61
20 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		62
19 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		63
18 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		64
17 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		65
16 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		66
15 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		67
14 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		68
13 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		69
12 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		70
11 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		71
10 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		72
9 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		73
8 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A		74

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / ระบุไว้ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ก.ย. Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อไม้ใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระดาษ กุญแจ	กุญแจ
23 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	122
22 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	123
21 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	124
20 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	125
19 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	126
18 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	127
17 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	128
16 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	129
15 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	130
14 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	131
13 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	132
12 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	133
11 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	134
10 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	135
9 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	136
8 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	137
7 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	138
6 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	139
PD D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	140
Remark / หมายเหตุ ชั้น 10 D1 หน้าลิฟต์ดับเพลิง ฝาทองเหลืองขาด									

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal / Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ / ไม่ปกติ
 Recorded By / ลงบันทึกโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย
 Signature /ลายเซ็น (Tech. /ช่าง) Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. /หัวหน้าช่าง) Signature /ลายเซ็น (Off. /ผู้จัดการอาคาร)

Date /
Time /

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ก.ย. Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อไม้ใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระดาษ กุญแจ	กุญแจ
37 D2	ทางเดิน	N/A	/	/	N/A	/	/	/	156
36 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	157
35 D2	ถังเก็บสายฉีดดับเพลิง 1	/	/	/	N/A	N/A	/	/	158
34 D2	ถังเก็บสายฉีดดับเพลิง 2	/	/	/	N/A	N/A	/	/	159
33 D2	ทางเดิน	/	/	/	N/A	N/A	/	/	160
32 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	161
31 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	162
30 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	163
29 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	164
28 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	165
27 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	166
26 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	167
25 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	168
24 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	169
23 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	170
22 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	171
21 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	172
20 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	173
19 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	174
18 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	175
17 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	176
16 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	177
15 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	178
14 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	179
Remark / หมายเหตุ 35 D2 ทางเดิน ไม่มีใบขึ้น 16 D2 ไม่มีใบขึ้น									
26 D2 หน้าลิฟต์ดับเพลิง ฝาทองเหลืองขาด									
24 D2 หน้าลิฟต์ดับเพลิง ฝาทองเหลืองขาด									

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal / Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ / ไม่ปกติ
 Recorded By / ลงบันทึกโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย
 Signature /ลายเซ็น (Tech. /ช่าง) Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. /หัวหน้าช่าง) Signature /ลายเซ็น (Off. /ผู้จัดการอาคาร)

Date /
Time /

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ก.ย. Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อไม้ใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระดาษ กุญแจ	กุญแจ
P5 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	141
P5 D1	แนวช่องจอด 5g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	142
P4 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	143
P4 D1	แนวช่องจอด 4g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	144
P3 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	145
P3 D1	แนวช่องจอด 3h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	146
P2 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	147
P2 D1	แนวช่องจอด 2h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	148
P2 D1	ถังเก็บสายฉีดดับเพลิง MGB D-1	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ถังเก็บสายฉีดดับเพลิง MGB D-2	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ถังเก็บสายฉีดดับเพลิง GEN D-1	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ถังเก็บสายฉีดดับเพลิง GEN D-2	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A	N/A
G D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	149
G D1	ประตูทางเข้า	/	/	/	N/A	N/A	/	/	150
G D1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A	N/A
B1 D1	แนวช่องจอด B1a	/	/	/	N/A	N/A	/	/	151
B2 D1	แนวช่องจอด B2g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	152
B2 D1	ถังเก็บสายฉีดดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	153
1 D1	บันไดหนีไฟหน้าลิฟต์	/	/	/	N/A	N/A	/	/	154
G	หน้าลิฟต์ดับเพลิง 21	X	/	/	N/A	N/A	/	X	155
Remark / หมายเหตุ 15 D1 หน้าลิฟต์ดับเพลิง ฝาทองเหลืองขาด									
6 หน้าลิฟต์ดับเพลิง 11 ไม่มีสายฉีดดับเพลิง									

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal / Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ / ไม่ปกติ
 Recorded By / ลงบันทึกโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย
 Signature /ลายเซ็น (Tech. /ช่าง) Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. /หัวหน้าช่าง) Signature /ลายเซ็น (Off. /ผู้จัดการอาคาร)

Date /
Time /

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ก.ย. Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อไม้ใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระดาษ กุญแจ	กุญแจ
14 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	180
13 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	181
12 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	182
11 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	183
10 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	184
9 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	185
8 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	186
7 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	187
6 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	188
PD D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	189
PD D2	ถังเก็บสายฉีดดับเพลิง D2	/	/	/	N/A	N/A	/	/	190
P5 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	191
P5 D2	แนวช่องจอด 5g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	192
P5 D2	แนวช่องจอด 5	/	/	/	N/A	N/A	/	/	193
P4 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	194
P4 D2	แนวช่องจอด 4g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	195
P4 D2	แนวช่องจอด 4h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	196
P3 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	197
P3 D2	แนวช่องจอด 3h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	198
P3 D2	แนวช่องจอด 3k	/	/	/	N/A	N/A	/	/	199
P2 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	/	/	/	200
P2 D2	แนวช่องจอด 2h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	201
P2 D2	แนวช่องจอด 2k	/	/	/	N/A	N/A	/	/	202
G D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	X	/	/	N/A	/	/	/	203
G D2	ประตูทางเข้า	/	/	/	N/A	N/A	/	/	204
G D2	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A
1 D2	บันไดหนีไฟหน้าลิฟต์	/	/	/	N/A	N/A	/	/	205

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal / Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ / ไม่ปกติ
 Recorded By / ลงบันทึกโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย
 Signature /ลายเซ็น (Tech. /ช่าง) Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. /หัวหน้าช่าง) Signature /ลายเซ็น (Off. /ผู้จัดการอาคาร)

Date /
Time /

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018



ใบรายงานการตรวจสอบต้นเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ก.ย Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย	Checked By / ตรวจโดย	Verified By / ทบทวน/ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนามเซ็น (Tech. / ช่าง)	Signature / ลงนามเซ็น (Technician / ช่างเทคนิค)	Signature / ลงนามเซ็น (Sup. / ผู้จัดการภาค)
.....
Date		
Time		

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018



ใบรายงานการตรวจสอบต้นเก็บสาขาคัดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 15 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Hose Rack	ถังดับเพลิง	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key		
ชั้น	สถานที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	ทวนเดิน			
ชั้น	อาคาร	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	ท่อฉีน้ำ	ท่อฉีน้ำ	ทวนเดิน	รอยรั่วและซีด		
								ตู้	กระจก	กุญแจ
39	C1	อาคาร	N/A	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	
38	C1	หน้าตึกรอบตัวที่ 1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	
38	C1	ห้องเครื่องตัวที่ 1	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	
38	C1	ห้องเครื่องตัวที่ 2	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	
37	C1	ทางเดิน	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	
36	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	
35	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	
34	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	
33	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	
32	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	
31	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
30	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
29	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
28	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
27	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
26	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
25	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
24	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
23	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
22	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	1
21	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	2
20	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	2
19	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	2
18	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	2
17	C1	หน้าตึกใต้ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	2

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark NA if not applicable. ☒ Normal ☒ abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย NA ถ้าไม่พบปัญหา ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย	Checked By / ตรวจหาข้อบกพร่อง	Verified By / ยืนยันการตรวจพบข้อบกพร่อง
Signature / ลงลายเซ็น (Tach / ช่าง)	Signature / ลงลายเซ็น (Tach-56 / หัวหน้าช่าง)	Signature / ลงลายเซ็น (BV / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่		

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG018/2018



ใบรายงานการตรวจสอบต้นเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 15 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อดำไป	ถังดับเพลิง ส่วนกลาง	Leakage / Seal	Cabinet / Glass / Key	
ชั้น	สถานที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ				ตรวจสอบและปิด	ตู้	กระจกกุญแจ
16 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
15 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	มีขาดก	✓	✓	N/A	✓	[ขาดก]	✓	✓
14 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
13 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
12 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
11 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
10 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
9 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
8 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
7 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
6 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
P0 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
P5 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	ไม่มีถัง		✓	✓
P5 C1	แนวรถไฟฟ้าชด 5d	✓	✓	✓	N/A	N/A		✓	✓
P4 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
P4 C1	แนวรถไฟฟ้าชด 4d	✓	✓	✓	N/A	N/A		✓	✓
P3 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
P3 C1	แนวรถไฟฟ้าชด 3e	✓	✓	✓	N/A	N/A		✓	✓
P3 C1	หน้าลิฟต์ตึกเพอริส	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓
P2 C1	แนวรถไฟฟ้าชด 2e	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓
P2 C	ถังน้ำดับ MCB C-1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
P2 C	ถังน้ำดับ MCB C-2	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
P2 C	ถังน้ำดับ GEN C-1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
P2 C	ถังน้ำดับ GEN C-2	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

Remark / หมายเหตุ:

Name: Please Mark N/A if not applicable. / ชื่อ: * Approved / อนุมัติ N/A ถ้าไม่มีเหตุผล. / อนุมัติ * ไม่อนุมัติ
 Recorded By: จิตต์นัยภัตจิกร / Checked By: ศุภมาส งามนวลเลิศฤทธิ์ / Verified By: วิทยาการสารสนเทศ
 Signature: ศุภมาส งามนวลเลิศฤทธิ์ (Tech. #118) / Signature: ศุภมาส งามนวลเลิศฤทธิ์ (Tech. #105) / จิตต์นัยภัตจิกร
 Date / วันที่: [Redacted] / Time / เวลา: [Redacted]

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG018/2018



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ ... 15 ... Month / เดือน ... กันยายน ... Year / ปี 2563 ...

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor	Location	Fire Extinguisher	Water Valves	Hose Reel	Hose Rack	ถังดับเพลิง	Leakage /	Cabinet / Glass /	
ชั้น	สถานที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	พาดเดิน	Seal	Key	
ชั้น	สถานที่	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	พาดเดิน	รอยร้าวและซีล	ตู้	กุญแจ
G C1	หน่วยผลิตไฟฟ้า	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
G C1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
G C1	ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	N/A	N/A		✓	✓
B1 C1	แนวรถไฟฟ้า B1b	✓	✓	✓	N/A	N/A		✓	✓
B2 C1	แนวรถไฟฟ้า B2b	✓	✓	✓	N/A	N/A		✓	✓
1 C1	บันไดหนีไฟกลาง	✓	✓	✓	N/A	N/A		✓	✓
B2 C1	ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	N/A	N/A		✓	✓
Remark / หมายเหตุ									

Note : Please Mark N/A if not applicable.
 Recorded By : จอห์นสัน ก้อย Checked By : อรรถพร ก้อย Verified By : วิทยา นามนัย
 Signature : จอห์นสัน (Tech : ช่าง) Signature : อรรถพร (Tech. Sup. หัวหน้าช่าง) Signature : วิทยา (BM / นักจัดการงาน)
 Date : วันที่ Time : เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 20 Month / เดือน 9 ปี 2556 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อถักใบ	ถังดับเพลิง ทวนเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ	
P5 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	141
P5 D1	แนวช่องจอด 5g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	142
P4 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	143
P4 D1	แนวช่องจอด 4g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	144
P3 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	145
P3 D1	แนวช่องจอด 3g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	146
P2 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	147
P2 D1	แนวช่องจอด 2g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	148
P2 D1	ห้องเครื่อง MCB D-1	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ห้องเครื่อง MCB D-2	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ห้องเครื่อง GEN D-1	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ห้องเครื่อง GEN D-2	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
G D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	149
G D1	ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	150
G D1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
B1 D1	แนวช่องจอด B1g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	151
B2 D1	แนวช่องจอด B2g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	152
B2 D1	ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	153
1 D1	บันไดหนีไฟอาคาร	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	154
G	หน้าลิฟต์ดับเพลิง 21	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	155

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จอห์นนี่โกส

Checked By / ตรวจสมบูรณ์

Verified By / ทนทนต์ตรวจ

Signature /ลายเซ็น (Tech /ช่าง)

Signature /ลายเซ็น (Tech, Super /หัวหน้าช่าง)

Signature /ลายเซ็น (BM /ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 23 Month / เดือน 9 ปี 2556 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อถักใบ	ถังดับเพลิง ทวนเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ	
37 D2	ลาดฟ้า	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	156
36 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	157
36 D2	ห้องพัสดุระดับที่ 1	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	158
36 D2	ห้องพัสดุระดับที่ 2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	159
35 D2	ทางเดิน	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	160
34 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	161
33 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	162
32 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	163
31 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	164
30 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	165
29 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	166
28 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	167
27 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	168
26 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	169
25 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	170
24 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	171
23 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	172
22 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	173
21 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	174
20 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	175
19 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	176
18 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	177
17 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	178
16 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	179
15 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	180

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จอห์นนี่โกส

Checked By / ตรวจสมบูรณ์

Verified By / ทนทนต์ตรวจ

Signature /ลายเซ็น (Tech /ช่าง)

Signature /ลายเซ็น (Tech, Super /หัวหน้าช่าง)

Signature /ลายเซ็น (BM /ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 20 Month / เดือน 9 ปี 2556 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อถักใบ	ถังดับเพลิง ทวนเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ	
14 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	181
13 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	182
12 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	183
11 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	184
10 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	185
9 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	186
8 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	187
7 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	188
6 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	189
PD D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	190
PD D2	ห้องอาคาร D2	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	191
P5 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	192
P5 D2	แนวช่องจอด 5g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	193
P5 D2	แนวช่องจอด 5g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	194
P4 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	195
P4 D2	แนวช่องจอด 4g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	196
P4 D2	แนวช่องจอด 4g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	197
P3 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	198
P3 D2	แนวช่องจอด 3g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	199
P3 D2	แนวช่องจอด 3g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	200
P2 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	201
P2 D2	แนวช่องจอด 2g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	202
P2 D2	แนวช่องจอด 2g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	203
G D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	204
G D2	ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	205
G D2	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
1 D2	บันไดหนีไฟอาคาร	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	206

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จอห์นนี่โกส

Checked By / ตรวจสมบูรณ์

Verified By / ทนทนต์ตรวจ

Signature /ลายเซ็น (Tech /ช่าง)

Signature /ลายเซ็น (Tech, Super /หัวหน้าช่าง)

Signature /ลายเซ็น (BM /ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 20 Month / เดือน 9 ปี 2556 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อถักใบ	ถังดับเพลิง ทวนเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กะชาก กุญแจ	
B1 D2	แนวช่องจอด B1g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	207
B2 D2	แนวช่องจอด B2g	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	208
B2 D2	ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	209

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จอห์นนี่โกส

Checked By / ตรวจสมบูรณ์

Verified By / ทนทนต์ตรวจ

Signature /ลายเซ็น (Tech /ช่าง)

Signature /ลายเซ็น (Tech, Super /หัวหน้าช่าง)

Signature /ลายเซ็น (BM /ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ตามชั้น ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระชาก กุญแจ
39 C1	ศาลา	N/A		N/A		N/A		
38 C1	หน้าห้องเครื่อง				N/A	N/A		
38 C1	ถังเคมีดับเพลิง 1				N/A	N/A		
38 C1	ถังเคมีดับเพลิง 2				N/A	N/A		
37 C1	ทางเดิน				N/A	N/A		
36 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
35 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
34 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
33 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
32 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
31 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
30 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
29 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
28 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
27 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
26 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
25 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
24 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
23 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
22 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
21 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
20 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
19 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
18 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
17 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ตามชั้น ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระชาก กุญแจ
16 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
15 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
14 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
13 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
12 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
11 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
10 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
9 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
8 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
7 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
6 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
P0 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
P5 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
P5 C1	แนวช่องจอด 53				N/A			
P4 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
P4 C1	แนวช่องจอด 4d				N/A			
P3 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
P3 C1	แนวช่องจอด 3e				N/A			
P2 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
P2 C1	แนวช่องจอด 2e				N/A			
P2 C	ถังดับเพลิง MOB C-1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C	ถังดับเพลิง MOB C-2	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C	ถังดับเพลิง GEN C-1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C	ถังดับเพลิง GEN C-2	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A

Remark / หมายเหตุ 15 C1 ไม่เกี่ยวข้อง, P6 C1 หน้าลิฟต์ดับเพลิง

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 21 Month / เดือน 11 Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ตามชั้น ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระชาก กุญแจ
G C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
G C1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A			N/A			
G C1	ประตูทางเข้า				N/A			
B1 C1	แนวช่องจอด B1b				N/A			
B2 C1	แนวช่องจอด B2b				N/A			
1 C1	ถังดับเพลิง				N/A			
B2 C1	ถังดับเพลิง				N/A			

Remark / หมายเหตุ 3 C1 ไม่เกี่ยวข้อง, B1 C1 ไม่เกี่ยวข้อง, B2 C1 ไม่เกี่ยวข้อง

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 17 Month / เดือน 11 Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ตามชั้น ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ กระชาก กุญแจ
30 C2	ศาลา	N/A			N/A			
29 C2	หน้าห้องเครื่อง				N/A			
29 C2	ถังเคมีดับเพลิง 1				N/A			
29 C2	ถังเคมีดับเพลิง 2				N/A			
28 C2	ทางเดิน				N/A			
27 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
26 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
25 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
24 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
23 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
22 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
21 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
20 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
19 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
18 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
17 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
16 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
15 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
14 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
13 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
12 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
11 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
10 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
9 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			
8 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 17 Month / เดือน ตุลาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อถักใบ	ถังดับเพลิง สารเคมี	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
7 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	76
6 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	76
PD C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	77
PD C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	78
PD C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	79
P5 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	80
P5 C2	แนวร่องจอด 5d	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	81
P5 C2	แนวร่องจอด 5c	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	82
P4 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	83
P4 C2	แนวร่องจอด 4d	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	84
P4 C2	แนวร่องจอด 4b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	85
P3 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	86
P3 C2	แนวร่องจอด 3b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	87
P3 C2	แนวร่องจอด 3a	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	88
P2 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	89
P2 C2	แนวร่องจอด 2b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	90
P2 C2	แนวร่องจอด 2a	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	91
G C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	92
G C2	ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	93
G C2	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	
B1 C2	แนวร่องจอด B1b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	94
B2 C2	แนวร่องจอด B2b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	95
1 C2	บันไดหนีไฟอาคาร	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	96
B2 C2	ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	97

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง) / หัวหน้าช่าง

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน พ.ย Year / ปี 65

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อถักใบ	ถังดับเพลิง สารเคมี	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
35 C1	ศาลา	N/A	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	1
38 C1	หน้าห้องเครื่อง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	2
38 C1	ห้องเครื่องตัวที่ 1	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	3
38 C1	ห้องเครื่องตัวที่ 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	4
37 C1	ทางเดิน	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	5
36 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	6
35 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	7
34 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	8
33 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	9
32 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	10
31 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	11
30 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	12
29 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	13
28 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	14
27 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	15
26 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	16
25 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	17
24 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	18
23 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	19
22 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	20
21 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	21
20 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	22
19 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	23
18 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	24

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 29 Month / เดือน พ.ย Year / ปี 65

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อถักใบ	ถังดับเพลิง สารเคมี	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
16 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	25
15 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	26
14 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	27
13 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	28
12 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	29
11 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	30
10 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	31
9 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	32
8 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	33
7 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	34
6 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	35
PD C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	36
P5 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	37
P5 C1	แนวร่องจอด 5d	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	38
P4 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	39
P4 C1	แนวร่องจอด 4d	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	40
P3 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	41
P3 C1	แนวร่องจอด 3b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	42
P2 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	43
P2 C1	แนวร่องจอด 2b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	44
P2 C1	ห้องเครื่อง MDB C-1	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	
P2 C1	ห้องเครื่อง MDB C-2	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	
P2 C1	ห้องเครื่อง CEN C-1	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	
P2 C1	ห้องเครื่อง CEN C-2	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง) / หัวหน้าช่าง

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 29 Month / เดือน พ.ย Year / ปี 65

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อถักใบ	ถังดับเพลิง สารเคมี	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
G C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	45
G C1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	
G C1	ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	46
B1 C1	แนวร่องจอด B1b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	47
B2 C1	แนวร่องจอด B2b	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	48
1 C1	บันไดหนีไฟอาคาร	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	49
B2 C1	ห้องเก็บของ	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓	✓	50

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง) / หัวหน้าช่าง

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 29 Month / เดือน พ.ย Year / ปี 65

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
30 C2	ศาลาฟ้า	N/A		N/A		N/A					51
29 C2	หน้าห้องเครื่อง					N/A					52
29 C2	ห้องเครื่องตัวที่ 1					N/A					53
29 C2	ห้องเครื่องตัวที่ 2					N/A					54
28 C2	ทางเดิน					N/A					55
27 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					56
26 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					57
25 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					58
24 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					59
23 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					60
22 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					61
21 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					62
20 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					63
19 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					64
18 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					65
17 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					66
16 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					67
15 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					68
14 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					69
13 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					70
12 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					71
11 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					72
10 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					73
9 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					74
8 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					75

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 21 Month / เดือน พ.ย Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
7 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					76
6 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					77
PD C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					78
PD C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					79
PD C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					80
P5 C2	แนวรองจอด 50					N/A					81
P5 C2	แนวรองจอด 50					N/A					82
P4 C2	แนวรองจอด 40					N/A					83
P4 C2	แนวรองจอด 40					N/A					84
P3 C2	แนวรองจอด 30					N/A					85
P3 C2	แนวรองจอด 30					N/A					86
P2 C2	แนวรองจอด 20					N/A					87
P2 C2	แนวรองจอด 20					N/A					88
G C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					89
G C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					90
G C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					91
B1 C2	แนวรองจอด B1b					N/A					92
B2 C2	แนวรองจอด B2b					N/A					93
1 C2	ชั้นโถงลิฟต์					N/A					94
B2 C2	ชั้นโถงลิฟต์					N/A					95

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup.)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup.)

Signature / ลงนาม (DM / วิศวกรอาคาร)

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 26 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
46 D1	ศาลาฟ้า	N/A		N/A		N/A					98
45 D1	หน้าห้องเครื่อง					N/A					99
45 D1	ห้องเครื่องตัวที่ 1					N/A					100
45 D1	ห้องเครื่องตัวที่ 2					N/A					101
44 D1	ทางเดิน					N/A					102
43 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					103
42 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					104
41 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					105
40 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					106
39 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					107
38 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					108
37 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					109
36 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					110
35 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					111
34 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					112
33 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					113
32 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					114
31 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					115
30 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					116
29 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					117
28 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					118
27 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					119
26 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					120
25 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					121
24 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					122

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	ถังดับเพลิง ทางเดิน	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
23 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					123
22 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					124
21 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					125
20 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					126
19 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					127
18 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					128
17 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					129
16 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					130
15 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					131
14 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					132
13 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					133
12 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					134
11 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					135
10 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					136
9 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					137
8 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					138
7 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					139
6 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					140
PD D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					N/A					141

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup.)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup.)

Signature / ลงนาม (DM / วิศวกรอาคาร)

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 25 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D1

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบท่อไม้ใบ	ถังดับเพลิงทางเดิน	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
P5 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	141
P5 D1	แนวห้องจอด 5g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	142
P4 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	143
P4 D1	แนวห้องจอด 4g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	144
P3 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	145
P3 D1	แนวห้องจอด 3h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	146
P2 D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	147
P2 D1	แนวห้องจอด 2h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	148
P2 D1	ข้างห้อง MOB D-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ข้างห้อง MOB D-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ข้างห้อง GEN D-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P2 D1	ข้างห้อง GEN D-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
G D1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	149
G D1	ประตูทางเข้า	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	150
G D1	ทางเดินสวนทาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B1 D1	แนวห้องจอด B1e	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	151
B2 D1	แนวห้องจอด B2g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	152
B2 D1	ห้องเก็บของ	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	153
1 D1	บันไดหนีไฟอาคาร	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	154
G	หน้าลิฟต์ดับเพลิง 21	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	155

Remark / หมายเหตุ P2 รอยร้าว MOB ฝั่งขวา / B1, B2 รั่วซึม

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 25 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบท่อไม้ใบ	ถังดับเพลิงทางเดิน	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
37 D2	สวนทาง	N/A	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	156
36 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	157
36 D2	ห้องพัสดุระดับที่ 1	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	158
36 D2	ห้องพัสดุระดับที่ 2	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	159
35 D2	ทางเดิน	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	160
34 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	161
33 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	162
32 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	163
31 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	164
30 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	165
29 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	166
28 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	167
27 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	168
26 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	169
25 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	170
24 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	171
23 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	172
22 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	173
21 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	174
20 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	175
19 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	176
18 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	177
17 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	178
16 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	179

Remark / หมายเหตุ 26, 27 ไม่พบการ

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 25 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบท่อไม้ใบ	ถังดับเพลิงทางเดิน	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
14 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	180
13 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	181
12 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	182
11 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	183
10 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	184
9 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	185
8 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	186
7 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	187
6 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	188
PD D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	189
PD D2	ข้างอาคาร D2	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	190
P5 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	191
P5 D2	แนวห้องจอด 5g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	192
P5 D2	แนวห้องจอด 5i	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	193
P4 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	194
P4 D2	แนวห้องจอด 4g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	195
P4 D2	แนวห้องจอด 4i	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	196
P3 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	197
P3 D2	แนวห้องจอด 3h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	198
P3 D2	แนวห้องจอด 3k	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	199
P2 D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	200
P2 D2	แนวห้องจอด 2h	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	201
P2 D2	แนวห้องจอด 2k	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	202
G D2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	203
G D2	ประตูทางเข้า	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	204
G D2	ทางเดินสวนทาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 D2	บันไดหนีไฟอาคาร	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	205

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร D



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 25 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร D2

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบท่อไม้ใบ	ถังดับเพลิงทางเดิน	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	ตู้	กระจก	กุญแจ
B1 D2	แนวห้องจอด B1e	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	206
B2 D2	แนวห้องจอด B2g	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	208
B2 D2	ห้องเก็บของ	/	/	/	N/A	N/A	/	/	/	/	207

Remark / หมายเหตุ B1, B2 ไม่พบการ

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 26 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฉีโน	ถังดับเพลิง ทางเดิน ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษกุญแจ
39 C1	คาเฟ่	N/A		N/A		N/A		
38 C1	หน้าห้องครัว				N/A	N/A		1
38 C1	ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 1				N/A	N/A		2
38 C1	ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 2				N/A	N/A		3
37 C1	ทางเดิน				N/A	N/A		4
36 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			5
35 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			6
34 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			7
33 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			8
32 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			9
31 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			10
30 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			11
29 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			12
28 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			13
27 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			14
26 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			15
25 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			16
24 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			17
23 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			18
22 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			19
21 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			20
20 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			21
19 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			22
18 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			23
17 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			24

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / 复核ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 24 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฉีโน	ถังดับเพลิง ทางเดิน ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษกุญแจ
16 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			25
15 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			26
14 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			27
13 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			28
12 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			29
11 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			30
10 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			31
9 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			32
8 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			33
7 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			34
6 C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			35
PD C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			36
PS C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			37
PS C1	แนวร่องจอด 5d				N/A	N/A		38
PS C1	แนวร่องจอด 5d				N/A	N/A		39
PS C1	แนวร่องจอด 4d				N/A	N/A		40
PS C1	แนวร่องจอด 3c				N/A	N/A		41
PS C1	แนวร่องจอด 3c				N/A	N/A		42
PS C1	แนวร่องจอด 2a				N/A	N/A		43
PS C1	แนวร่องจอด 2a				N/A	N/A		44
P2 C1	ห้องเครื่อง MCB C-1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C1	ห้องเครื่อง MCB C-2	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C1	ห้องเครื่อง GEN C-1	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A
P2 C1	ห้องเครื่อง GEN C-2	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / 复核ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 26 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C1

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฉีโน	ถังดับเพลิง ทางเดิน ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษกุญแจ
G C1	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			45
G C1	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		46
G C1	ประตูทางเข้า				N/A	N/A		47
B1 C1	แนวร่องจอด B1D				N/A	N/A		48
B2 C1	แนวร่องจอด B2D				N/A	N/A		49
1 C1	บันไดหนีไฟทางเข้า				N/A	N/A		50
B2 C1	ห้องเก็บของ				N/A	N/A		51

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / 复核ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

อาคาร C



ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 26 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565 Building / อาคาร Belle Avenue 1 อาคาร C2

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อฉีโน	ถังดับเพลิง ทางเดิน ส่วนกลาง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษกุญแจ
30 C2	คาเฟ่	N/A		N/A		N/A		
29 C2	หน้าห้องครัว				N/A	N/A		51
29 C2	ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 1				N/A	N/A		52
29 C2	ห้องคอมพิวเตอร์ที่ 2				N/A	N/A		53
28 C2	ทางเดิน				N/A	N/A		54
27 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			55
26 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			56
25 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			57
24 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			58
23 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			59
22 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			60
21 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			61
20 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			62
19 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			63
18 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			64
17 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			65
16 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			66
15 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			67
14 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			68
13 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			69
12 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			70
11 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			71
10 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			72
9 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			73
8 C2	หน้าลิฟต์ดับเพลิง				N/A			74

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / 复核ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018

ใบรายงานการตรวจสอบต้นเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 16 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Salle Avenue 1 อาคาร C2

Floor	Location	Fire	Water	Hose Reel	Hose Rack	ถังดับเพลิง	Leakage /	Cabinet / Glass /		
ชั้น	สถานที่	Extinguisher	Valves	สายฉีดแบบ	สายฉีดแบบ	ทาสี	Seal	Key		
ชั้น	อาคาร	ถังดับเพลิง	วาล์ว	หัวหมุน	ท่อเข้า	ส่วนกลาง	รอยรั่วและข้อ	ตู้	กระจก	บาน
7	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบนเพ็ชร์	/	/	/	N/A	/	/	/	75
6	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบนเพ็ชร์	/	/	/	N/A	/	/	/	71
P0	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบนเพ็ชร์	/	/	/	N/A	/	/	/	71
P0	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบน	/	/	/	N/A	/	/	/	76
P5	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบน	/	/	/	N/A	/	/	/	71
P5	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบนเพ็ชร์	/	/	/	N/A	/	/	/	80
P5	C2	แนวช่องจราจร 5D	/	/	/	N/A	/	/	/	81
P5	C2	แนวช่องจราจร 5b	/	/	/	N/A	/	/	/	81
P4	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบนเพ็ชร์	/	/	/	N/A	/	/	/	80
P4	C2	แนวช่องจราจร 4D	/	/	/	N/A	/	/	/	84
P4	C2	แนวช่องจราจร 4b	/	/	/	N/A	/	/	/	85
P3	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบนเพ็ชร์	/	/	/	N/A	/	/	/	81
P3	C2	แนวช่องจราจร 3a	/	/	/	N/A	/	/	/	81
P3	C2	แนวช่องจราจร 3b	/	/	/	N/A	/	/	/	81
P2	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบนเพ็ชร์	/	/	/	N/A	/	/	/	81
P2	C2	แนวช่องจราจร 2a	/	/	/	N/A	/	/	/	91
P2	C2	แนวช่องจราจร 2b	/	/	/	N/A	/	/	/	91
G	C2	หน้าลิฟต์ชั้นบนเพ็ชร์	/	/	/	N/A	/	/	/	91
G	C2	ประตูทางเข้า	/	/	/	N/A	/	/	/	91
G	C2	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	/	N/A	N/A	N/A	
B1	C2	แนวช่องจราจร B1a	/	/	/	N/A	/	/	/	91
B2	C2	แนวช่องจราจร B2a	/	/	/	N/A	/	/	/	91
1	C2	บันไดหนีไฟทางเข้า	/	/	/	N/A	/	/	/	91
B2	C2	ห้องเก็บของ	/	/	/	N/A	/	/	/	91

Remark / Wahrnehmung

Note : Please Mark NA if not applicable. ☒ Normal ☒ Abnormal / require NA to be disclosed ☒ NA ☒ NA

Time / Year 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 28

Time / 12:07

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/018/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร D2

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 13 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2563

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal /မှန်ကန်မှုမရှိပါက N/A ဝင်ရောက်ရေး, ✓ ပုံမှန် ✗ မပုံမှန်

10/10/2001

181027 6 0001

ENG020/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร D2

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 18 Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☐ Normal ☒ Abnormal (กรณี N/A ให้ไม่ติ๊ก) ☐ ไม่รู้ ☒ ไม่ปกติ

Journal of Management Inquiry 23(1) 3-17

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

ENG020/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างจากเงินประจำเดือน อาคาร D2

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 13 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร 1 Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A If not applicable. * Normal. X Abnormal / irregular N/A Not applicable. ✓ In It. ✗ Out It.

Recorded By / จิตวันจิติน โสภ

Checked By / ครุฑน้อยน้อย

Verified by : หน่วยงานตรวจสอบโดย

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

ENG/020/2018

ENG1020/2018

ENG020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร D1

Sheet No. / แผ่นที่ 6

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแบตเตอรี่ (BAT)		ทดสอบการแจ้งเตือน (ALARM)		ทดสอบการแจ้งเตือน (ALARM)		หมายเหตุ
		EEL (EEL)		BAT (BAT)		ALARM (ALARM)		ALARM (ALARM)		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
G	ห้องประชุม D1	X		X		X		X		11/10/2017
G	ห้องประชุม D1	X		X		X		X		11/10/2017
G	โถงลิฟต์ชั้น G	X		X		X		X		11/10/2017
G	ห้องสำนักงาน G	X		X		X		X		
G	ห้อง Mail Box	X		X		X		X		
G	ทางเดิน Lobby D1-1	X		X		X		X		11/10/2017
G	ทางเดิน Lobby D1-2	X		X		X		X		11/10/2017
P5	ห้องประชุม D1	X		X		X		X		11/10/2017
P5	ลานจอดรถ 5F	X		X		X		X		11/10/2017
P5	ห้องประชุม 5G	X		X		X		X		11/10/2017
P5	ห้องประชุม 5G	X		X		X		X		11/10/2017
P5	ลานจอดรถ 5H	X		X		X		X		11/10/2017
P5	ลานจอดรถ 5H	X		X		X		X		11/10/2017
P4	ห้องประชุม D1	X		X		X		X		11/10/2017
P4	ลานจอดรถ 4F	X		X		X		X		11/10/2017
P4	ห้องประชุม 4G	X		X		X		X		11/10/2017
P4	ห้องประชุม 4G	X		X		X		X		11/10/2017
P4	ลานจอดรถ 4H	X		X		X		X		11/10/2017
P4	ลานจอดรถ 4H	X		X		X		X		11/10/2017
P3	ห้องประชุม D1	X		X		X		X		11/10/2017
P3	ลานจอดรถ 3F	X		X		X		X		11/10/2017
P3	ห้องประชุม 3H	X		X		X		X		11/10/2017
P3	ห้องประชุม 3H	X		X		X		X		11/10/2017
P3	ลานจอดรถ 3K	X		X		X		X		11/10/2017

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่มีปัญหา. ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C2

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	รายการตัว	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแบตเตอรี่ (BAT)		ทดสอบการแจ้งเตือน (ALARM)		หมายเหตุ
		EEL (EEL)		BAT (BAT)		ALARM (ALARM)		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
28	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
27	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
26	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
25	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
24	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
23	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
22	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
21	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
20	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
19	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
18	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
17	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
16	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
15	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
14	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
13	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
12	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
11	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
10	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
9	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
8	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
7	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
6	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
PD	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017
PD	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		2017

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่มีปัญหา. ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร D1

Sheet No. / แผ่นที่ 7

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแบตเตอรี่ (BAT)		ทดสอบการแจ้งเตือน (ALARM)		หมายเหตุ
		EEL (EEL)		BAT (BAT)		ALARM (ALARM)		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
P3	ลานจอดรถ 3K							11/10/2017
P2	ห้องประชุม D1	X		X		X		11/10/2017
P2	ลานจอดรถ 2G	X		X		X		11/10/2017
P2	ห้องประชุม 2H	X		X		X		11/10/2017
P2	ห้องประชุม 2H	X		X		X		11/10/2017
P2	ลานจอดรถ 2K	X		X		X		11/10/2017
P2	ลานจอดรถ 2K	X		X		X		11/10/2017
P2	ห้อง MDB 1/1	/	/	/	/	/	/	
P2	ห้อง MDB 1/2	/	/	/	/	/	/	
P2	ห้อง MDB 1/3	/	/	/	/	/	/	
P2	ห้อง Generator 1/1	/	/	/	/	/	/	
P2	ห้อง Generator 1/2	/	/	/	/	/	/	
B1	ทางเข้าบันไดเลื่อน	/	/	/	/	/	/	2017
B1	ลานจอดรถ B1E	/	/	/	/	/	/	2017
B1	บันไดหนีไฟอาคาร D	X	X	X	X	X	X	
B1	ห้องรวมรถจักรยานยนต์	/	/	/	/	/	/	
B2	ทางเข้าบันไดเลื่อน	/	/	/	/	/	/	2017
B2	ทางเข้าบันไดเลื่อน	/	/	/	/	/	/	2017
B2	ห้องบันไดหนีไฟ B2	X	X	X	X	X	X	2017
B2	ลานจอดรถ B2G	/	/	/	/	/	/	2017
B2	ลานจอดรถ B2K	/	/	/	/	/	/	2017
B2	ห้องรวมรถจักรยานยนต์	X	X	X	X	X	X	
B2	ห้อง Fire Pump	/	/	/	/	/	/	
B2	ห้องบันไดของ SQ D1	/	/	/	/	/	/	

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่มีปัญหา. ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C2

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ระบบสัญญาณแจ้ง (JIS)		ระบบเตือนภัย (JIS)		ระบบเตือนภัย (JIS)		ระบบเตือนภัย (JIS)				หมายเหตุ
		JIS Emergency Light (JIS Emergency Light)		JIS Emergency Alarm (JIS Emergency Alarm)		JIS Emergency Alarm (JIS Emergency Alarm)		JIS		JIS		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
P5	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓				✗	✓	2018
P4	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✗	✓	2018
P3	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓				✓	✓	2018
P2	บันไดหนีไฟ ST-1	✓		✓		✓		✓		✗	✓	2018
1	บันไดหนีไฟ ST-1/1	✓		✓		✓		✓		✗	✓	2018
1	บันไดหนีไฟ ST-1/2	✓		✓		✓		✓		✗	✓	2018
	</											

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่มีปัญหา. ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

ENG/020/2018

ENGA020/2018

ENG020201A

ENG/020/2018

ENG/020/201

ENG/020/2018

ENG020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 28 Month / เดือน มกรคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / report N/A if not seen, ✓ Mild, ✗ Moderate

ENG/020/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 28 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. * Normal, X Abnormal. * ☐ ☒ ☐

ENG/020/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 28 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / 33319 Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่พบ, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

ENG/020/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. 7 จาก 4

Date / วันที่ 28 Month / เดือน กรกฎาคม 2565 Year / ปี 2565

Building / 80815 Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal ✗ Abnormal / require NIA Investigation ✓ No ✗ Yes

ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ 28 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / Incomplete data / Incomplete ✓ 0.00 ✗ 1.00

Recorded By : จอห์นนี่

Checked By (ตรวจสอบโดย)

Verified by: ทนายความ

ENG/020/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 6

Date / วันที่ 28 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

รหัสนักเรียน	ชื่อ-นามสกุล	สอบวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๕		สอบวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๕		สอบวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๕		สอบวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๕						หมายเหตุ
		วิชาคณิตศาสตร์ (๒๕%)		วิชาวิทยาศาสตร์ (๒๕%)		วิชาภาษาอังกฤษ (๒๕%)		วิชาสังคมศึกษา (๒๕%)		วิชาศิลปะ (๒๕%)		วิชาพลศึกษา (๒๕%)		
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
P5	หน้าปัดดูเช้า B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P5	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P5	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P5	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P5	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P4	หน้าปัดดูเช้า B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P4	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P4	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P4	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P4	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P3	หน้าปัดดูเช้า B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P3	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P3	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P3	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P3	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P2	หน้าปัดดูเช้า B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P2	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P2	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P2	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
P2	ด้านจอหลัง B1	✓		✓		✓				✗		✓		2017
B1	ด้านจอหลัง B1B	✓		✓		✓				✗		✓		2017
B1	ด้านจอหลัง B1B	✓		✓		✓				✗		✓		2017
B2	ด้านจอหลัง B1B	✓		✓		✓				✗		✓		2017
B2	ด้านจอหลัง B1B	✓		✓		✓				✗		✓		2017

Note : Please Mark Nil if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / irregular HA ဝိပဿနာ, ✓ ပုံမှန်, ✗ မပုံမှန်

Recorded By / สอนบันทึก

Checked By / ตรวจโดย : _____

Verified by / ยืนยันโดย

ENG/020/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร D1

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By : จตุรภัฏทิพย์ โสภ

Revised By: (ศาสตราจารย์)

Verified by / [winwin123456789](#)

ENG/020/2018



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร D1

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / 11111 Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☐ Normal, ☒ Abnormal / 100% 100% N/A 0% 0% Please ☐ ☒ ☐

Recorded By : Sanjivini

Checked by / ตรวจสอบโดย

verified by www.chemed.kit.edu

Time / 1287

ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร D1

Sheet No. / แผ่นที่ 7

Date / วันที่ 31 Month / เดือน 8.0. Year / ปี 65

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
P3	ลานจอดรถ S3A 3K											
P2	บันไดหนีไฟ D1											
P2	ลานจอดรถ S3A 2G											
P2	บันไดหนีไฟ 2H											
P2	บันไดหนีไฟ 2H											
P2	ลานจอดรถ S3A 2K											
P2	ลานจอดรถ S3A 2K											
P2	ห้อง MDB 1/1											
P2	ห้อง MDB 1/2											
P2	ห้อง MDB 1/3											
P2	ห้อง Generator 1/1											
P2	ห้อง Generator 1/2											
B1	ทางเข้าบันไดเลื่อน											
B1	ลานจอดรถ S3A B1E											
B1	บันไดหนีไฟ 1/1											
B1	ห้องควบคุมอาคาร D											
B2	ทางเข้าบันไดเลื่อน											
B2	ทางเข้าบันไดเลื่อน											
B2	บันไดหนีไฟ 1/1											
B2	ลานจอดรถ S3A B2G											
B2	ลานจอดรถ S3A B2K											
B2	ห้องควบคุมอาคาร D											
B2	ห้อง Fire Pump											
B2	ห้องเก็บน้ำ S2 D1											

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 24 Month / เดือน 11.11.2556 Year / ปี 2556

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
37	บันไดหนีไฟ ST-1											
36	บันไดหนีไฟ ST-1											
35	บันไดหนีไฟ ST-1											
34	บันไดหนีไฟ ST-1											
33	บันไดหนีไฟ ST-1											
32	บันไดหนีไฟ ST-1											
31	บันไดหนีไฟ ST-1											
30	บันไดหนีไฟ ST-1											
29	บันไดหนีไฟ ST-1											
28	บันไดหนีไฟ ST-1											
27	บันไดหนีไฟ ST-1											
26	บันไดหนีไฟ ST-1											
25	บันไดหนีไฟ ST-1											
24	บันไดหนีไฟ ST-1											
23	บันไดหนีไฟ ST-1											
22	บันไดหนีไฟ ST-1											
21	บันไดหนีไฟ ST-1											
20	บันไดหนีไฟ ST-1											
19	บันไดหนีไฟ ST-1											
18	บันไดหนีไฟ ST-1											
17	บันไดหนีไฟ ST-1											
16	บันไดหนีไฟ ST-1											
15	บันไดหนีไฟ ST-1											
14	บันไดหนีไฟ ST-1											
13	บันไดหนีไฟ ST-1											

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

ENG/020/2018

ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 24 Month / เดือน 11.11.2556 Year / ปี 2556

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
12	บันไดหนีไฟ ST-1											
11	บันไดหนีไฟ ST-1											
10	บันไดหนีไฟ ST-1											
9	บันไดหนีไฟ ST-1											
8	บันไดหนีไฟ ST-1											
7	บันไดหนีไฟ ST-1											
6	บันไดหนีไฟ ST-1											
P0	บันไดหนีไฟ ST-1											
P0	บันไดหนีไฟ ST-2											
P5	บันไดหนีไฟ ST-1											
P4	บันไดหนีไฟ ST-2											
P3	บันไดหนีไฟ ST-1											
P2	บันไดหนีไฟ ST-1											
1	บันไดหนีไฟ ST-1/1											
1	บันไดหนีไฟ ST-1/2											
1	บันไดหนีไฟ ST-1/3											
G	บันไดหนีไฟ ST-1											
G	ห้องสำนักงาน											
G	ตู้ Mail Box											
G	ทางเดิน Lobby B1-1											
G	ทางเดิน Lobby B1-2											
G	ห้องเช่าไฟฟ้า											
G	ห้องเช่าปรับอากาศ											
G	ห้องลิฟต์บริการ											

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 25 Month / เดือน 11.11.2556 Year / ปี 2556

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EAC)		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
36	บันไดหนีไฟ ST-2											
35	บันไดหนีไฟ ST-2											
34	บันไดหนีไฟ ST-2											
33	บันไดหนีไฟ ST-2											
32	บันไดหนีไฟ ST-2											
31	บันไดหนีไฟ ST-2											
30	บันไดหนีไฟ ST-2											
29	บันไดหนีไฟ ST-2											
28	บันไดหนีไฟ ST-2											
27	บันไดหนีไฟ ST-2											
26	บันไดหนีไฟ ST-2											
25	บันไดหนีไฟ ST-2											
24	บันไดหนีไฟ ST-2											
23	บันไดหนีไฟ ST-2											
22	บันไดหนีไฟ ST-2											
21	บันไดหนีไฟ ST-2											
20	บันไดหนีไฟ ST-2											
19	บันไดหนีไฟ ST-2											
18	บันไดหนีไฟ ST-2											
17	บันไดหนีไฟ ST-2											
16	บันไดหนีไฟ ST-2											
15	บันไดหนีไฟ ST-2											
14	บันไดหนีไฟ ST-2											
13	บันไดหนีไฟ ST-2											

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

ENG/020/2018

ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 25 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)				หมายเหตุ	
		บันไดหนีไฟ (ST-2)		บันไดหนีไฟ (ST-2)		บันไดหนีไฟ (ST-2)		บันไดหนีไฟ (ST-2)		บันไดหนีไฟ (ST-2)			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
12	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✗	✓		✓		
11	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗						
10	บันไดหนีไฟ ST-2				✗		✗	✓			✓		
9	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
8	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
7	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
6	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
PD	บันไดหนีไฟ ST-2			✓		✓		✓			✓		
PD	บันไดหนีไฟ ST-2	✓		✓		✓		✓			✓		
P5	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
P4	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
P3	บันไดหนีไฟ ST-2				✗		✗	✓			✓		
P2	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
1	บันไดหนีไฟ ST-2				✗		✗	✓			✓		
1	บันไดหนีไฟ ST-2				✗		✗	✓			✓		
1	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
G	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		
B1	บันไดหนีไฟ ST-2			✓		✓		✓			✓		
B2	บันไดหนีไฟ ST-2	✓			✗		✗	✓			✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ



Date / วันที่ 10/10/2018

Date / วันที่ 10/10/2018

ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ 25 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) - Emergency Light (EEL 200 lux)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) - Emergency Light (EEL 200 lux)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) - Emergency Light (EEL 200 lux)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) - Emergency Light (EEL 200 lux)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) - Emergency Light (EEL 200 lux)		หมายเหตุ
		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
P5	ห้องเช่า 1/1	✓		✓		✓		✓		✓		
P5	ห้องเช่า 1/2	✓		✓		✓		✓		✓		
P5	ห้องเช่า 1/3	✓		✓		✓		✓		✓		
P5	ห้องเช่า 1/4	✓		✓		✓		✓		✓		
P4	ห้องเช่า 1/1	✓		✓		✓		✓		✓		
P4	ห้องเช่า 1/2	✓		✓		✓		✓		✓		
P4	ห้องเช่า 1/3	✓		✓		✓		✓		✓		
P4	ห้องเช่า 1/4	✓		✓		✓		✓		✓		
P3	ห้องเช่า 1/1	✓		✓		✓		✓		✓		
P3	ห้องเช่า 1/2	✓		✓		✓		✓		✓		
P3	ห้องเช่า 1/3	✓		✓		✓		✓		✓		
P3	ห้องเช่า 1/4	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/1	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/2	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/3	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/4	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/5	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/6	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/7	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/8	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/9	✓		✓		✓		✓		✓		
P2	ห้องเช่า 1/10	✓		✓		✓		✓		✓		
1	ห้องเช่า 1/1	✓		✓		✓		✓		✓		
1	ห้องเช่า 1/2	✓		✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ



ENG/020/2018

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน อาคาร C1

Sheet No. / แผ่นที่ 6

Date / วันที่ 12 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) 01-03-05		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) 03-03-05		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) 05-03-05		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL) 05-03-05				หมายเหตุ
		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
P5	บันไดหนีไฟ B1	✓		✗		✗		✓		✓		
P5	ลานจอดรถ B1	✓		✗		✗		✓		✓		
P5	ลานจอดรถ B2	✓		✗		✗		✓		✓		
P5	ลานจอดรถ B3	✓		✗		✗		✓		✓		
P5	ลานจอดรถ B4	✓		✗		✗		✓		✓		
P4	บันไดหนีไฟ B1	✓		✗		✗		✓		✓		
P4	ลานจอดรถ B1	✓		✗		✗		✓		✓		
P4	ลานจอดรถ B2	✓		✗		✗		✓		✓		
P4	ลานจอดรถ B3	✓		✗		✗		✓		✓		
P3	บันไดหนีไฟ B1	✓		✗		✗		✓		✓		
P3	ลานจอดรถ B1	✓		✗		✗		✓		✓		
P3	ลานจอดรถ B2	✓		✗		✗		✓		✓		
P3	ลานจอดรถ B3	✓		✗		✗		✓		✓		
P2	บันไดหนีไฟ B1	✓		✗		✗		✓		✓		
P2	ลานจอดรถ B1	✓		✗		✗		✓		✓		
P2	ลานจอดรถ B2	✓		✗		✗		✓		✓		
P2	ลานจอดรถ B3	✓		✗		✗		✓		✓		
P2	ลานจอดรถ B4	✓		✗		✗		✓		✓		
B1	ลานจอดรถ B1B	✓		✗		✗		✓		✓		
B1	ลานจอดรถ B1C	✓		✗		✗		✓		✓		
B2	ลานจอดรถ B2D	✓		✗		✗		✓		✓		
B2	บันไดหนีไฟ B2B	✓		✗		✗		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ



ENG/020/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...1

Date / วันที่ 17 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ชั้น	สถานที่	ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน (EEL)		หมายเหตุ
		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
44	บันไดหนีไฟ ST1									
44	บันไดหนีไฟ ST2	✓								
43	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
43	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		
42	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
42	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
41	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
41	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
40	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
40	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		
39	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
39	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
39	บันไดหนีไฟ ST3	✓		✓		✓		✓		
38	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
37	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
37	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
36	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
36	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
35	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
35	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
34	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
34	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		
33	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
33	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ พก.03
32	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ



Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

ฮาดาร D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 17 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Befe Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☒ Normal, ☒ Abnormal / require N/A in this case, ☒ OK, ☒ Need

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ศษ.ดร.นพ.นันทเดช

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

อาจารย์ D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ... 4

Date / วันที่ .. 17 .. Month / เดือน .. ธันวาคม .. Year / ปี .. 2563 ..

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ☐ Normal, ☒ Abnormal / irregular / not recommended, ☐ Unk, ☒ Tox

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 17 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / ନORMAL / ନିର୍ମାଳ, ✗ Abnormal, ✗ Abnormal

Recorded By / จันทน์ทิพย์ โส

Checked By / ศสชคสโธ

Verified by / หม่อมหลวงศรุตชนิโย

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

ชวาท D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ 17 Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 2565

Building / 61815 Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล. ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



สถาพร D2

Sheet No. 7 แผ่นที่ 2

Building / 街市: Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable ✓ Marks ✗ Abnormal / Invalid N/A Notified ✓ No ✗ Yes

Checked by / ernestullee

Verified by / [YUNUSABEESUL](#)

ENG021/2018



อาคาร D1

Sheet No. / แผ่นที่ ... 1

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note - Please Mark N/A if not applicable

ENG/021/2018

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☒ Normal ☒ Abnormal / Injury ☒ N/A ☒ Indeterminate ☒ Unk ☒ Unk

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☒ Normal ☒ Abnormal; provide a brief description of the abnormality ☒ N/A

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018

[illegible]

Note: - Please Mark Nil if not applicable

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal ✗ Abnormal / Impaired N/A Inadequate ✓/✗

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Sheet No. / แผ่นที่ 5

Building / อาคาร Belle Avenue 1

Building / อาคาร Belle Avenue 1

อาคาร D1

Sheet No. / แผ่นที่ ... 1

Building / อาคาร Belle Avenue 1

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☐ Normal, ☒ Abnormal / ☐ Normal / ☐ N/A ☐ Yes, ☒ No, ☐ N/A

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☒ Normal ☒ Abnormal / report N/A to the Physician ☒ N/A

ENG/021/2018

ENG021/2018



Sheet No. / แผ่นที่ ... 2

Sheet No. / แผ่นที่ ... 2

Building / ๑๓๓๗ Belle Avenue 1

உதாரணம் 21

Sheet No. / ๒๕๖๓ 3

Building / อาคาร Belle Avenue 1

Note: Please Mark N/A if not applicable. * Normal, * Abnormal / ក្រហាត់ N/A បើ វា មិន អ្វី ទេ, * ធម្មតា, * ប្រសិន

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☐ Normal, ☒ Abnormal / ☐ Normal / ☒ Abnormal / ☐ Normal

ENG/021/2018

ENG/021/2018

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ... 4

Date / วันที่ 15 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / 87875 Belle Avenue 1

ชั้น	สถานี	สถานีปลายทาง (ข.)		สถานีปลายทาง (ค.)		สถานีปลายทาง (ค.)		สถานีปลายทาง (ค.)				หมายเหตุ
		สถานีปลายทาง (ข.)		สถานีปลายทาง (ค.)		สถานีปลายทาง (ค.)		สถานีปลายทาง (ค.)		สถานีปลายทาง (ค.)		
		วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	วันที่	เวลา	
7	สถานีปลายทาง ST2	/		/		/		/		/		สถานีปลายทาง ST2
6	สถานีปลายทาง ST1	/		/		/		/		/		
6	สถานีปลายทาง ST2	/		/		/		/		/		
PD	สถานีปลายทาง ST1	/		/		/		/		/		
PD	สถานีปลายทาง ST2	/		/		/		/		/		
P5	สถานีปลายทาง ST1	/		/		/		/		/		
P5	สถานีปลายทาง ST2	/		/		/		/		/		
P5	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		
P5	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		
P5	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		
P4	สถานีปลายทาง ST1	/		/		/		/		/		สถานีปลายทาง ST1
P4	สถานีปลายทาง ST2	/		/		/		/		/		
P4	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		
P4	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		
P4	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		
P4	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		
P3	สถานีปลายทาง ST1	/		/		/		/		/		
P3	สถานีปลายทาง ST2	/		/		/		/		/		
P3	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		
P3	สถานีปลายทาง	/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / หมายเหตุ : ถ้าไม่มีให้ใส่ N/A ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D2

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 15 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☐ Normal ☒ Abnormal / report via InLabPhone ☐ UnA ☒ InLab

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ 45 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / หมายเหตุ : N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

ผลการ D2

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 15 Month / เดือน ก.ย Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark Nil if not applicable. ☒ Normal ☒ abnormal / report was not done ☒ Nil ☒ failed

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D2

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 45 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / report N/A if not applicable. ✓ 0/1 ✗ 1/1

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

8087 D2

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. 7 จาก 5

Date / วันที่ 45 Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. * Normal, X Abnormal / Input N/A in parentheses. * Unl X Unlabeled

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd

ENG021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

97875 D2

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ ... 15 ... Month / เดือน ... กันยายน ... Year / ปี ... 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☒ Normal ☒ Abnormal / result N/A ☒ In Progress ☒ Done

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

อาจารย์ C1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ... 1

Date / วันที่ ... 18 ... Month / เดือน ... กันยายน ... Year / ปี 2516

Building / 91411 Belle Avenue 1 .

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / หมายเหตุ: WA ถ้าไม่ผิดปกติ, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2016

ชั้น	สถานที่	ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน (EVL) (EVL Test)		ทดสอบแบตเตอรี่ (BAT) (BAT Test)		ทดสอบสัญญาณ (SIG) (SIG Test)		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
28	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		เปลี่ยนไฟ เปลี่ยนไฟ
28	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
27	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
27	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
26	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
26	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
25	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
25	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
24	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
24	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
23	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
23	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
22	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
22	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
21	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
21	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
20	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
20	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
19	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
19	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
18	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
18	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
17	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
17	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
16	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



ชั้น	สถานที่	ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน (EVL) (EVL Test)		ทดสอบแบตเตอรี่ (BAT) (BAT Test)		ทดสอบสัญญาณ (SIG) (SIG Test)		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
16	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		เปลี่ยนไฟ พ. 83
15	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
15	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
14	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
14	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		เปลี่ยนไฟ พ. 83
13	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
13	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		เปลี่ยนไฟ พ. 83
12	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
12	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		เปลี่ยนไฟ พ. 83
11	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
11	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
10	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
10	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
9	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		เปลี่ยนไฟ พ. 83
9	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		เปลี่ยนไฟ พ. 83
8	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
8	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
7	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
7	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
6	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
6	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
PD	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		เปลี่ยนไฟ พ. 83
PD	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
P5	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
P5	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		เปลี่ยนไฟ พ. 83

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



ชั้น	สถานที่	ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน (EVL) (EVL Test)		ทดสอบแบตเตอรี่ (BAT) (BAT Test)		ทดสอบสัญญาณ (SIG) (SIG Test)		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
P5	ด้านจอตรง	/		/		/		
P5	ด้านจอตรง	/		/		/		
P5	ด้านจอตรง	/		/		/		
P5	ด้านจอตรง	/		/		/		
P4	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
P4	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
P4	ด้านจอตรง	/		/		/		
P4	ด้านจอตรง	/		/		/		
P4	ด้านจอตรง	/		/		/		
P4	ด้านจอตรง	/		/		/		
P3	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
P3	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
P3	ด้านจอตรง	/		/		/		
P3	ด้านจอตรง	/		/		/		
P3	ด้านจอตรง	/		/		/		
P2	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
P2	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
P2	ด้านจอตรง	/		/		/		
P2	ด้านจอตรง	/		/		/		
P2	ด้านจอตรง	/		/		/		
1	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
G	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		
G	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		
G	ทางเข้าลิฟต์ Lobby	/		/		/		
G	ลิฟต์ฟิตเนส	/		/		/		
G	ทางหนีไฟ Lobby B2-1	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



ชั้น	สถานที่	ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน (EVL) (EVL Test)		ทดสอบแบตเตอรี่ (BAT) (BAT Test)		ทดสอบสัญญาณ (SIG) (SIG Test)		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
G	ทางหนีไฟ Lobby B2-2	/		/		/		
G	ทางหนีไฟ Lobby B2-3	/		/		/		
G1	ด้านจอตรง	/		/		/		
G1	ด้านจอตรง	/		/		/		
G2	ด้านจอตรง	/		/		/		
G2	ด้านจอตรง	/		/		/		
G2	ด้านจอตรง	/		/		/		
G2	ด้านจอตรง	/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ... 1

Date / วันที่ 20 Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 65

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ร.น.	รายวิชา	รายวิชาแบบปกติ (30 ชม.)		รายวิชาแบบพิเศษ (30 ชม.)		รายวิชาแบบพิเศษ (30 ชม.)		รายวิชาแบบพิเศษ (30 ชม.)		รวม
		วิชาบังคับ (15 ชม.)		วิชาเลือก (15 ชม.)		วิชาบังคับ (15 ชม.)		วิชาเลือก (15 ชม.)		
		ภาค 1	ภาค 2	ภาค 1	ภาค 2	ภาค 1	ภาค 2	ภาค 1	ภาค 2	
44	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		รวม
44	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
43	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
43	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
42	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
42	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
41	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
41	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
40	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
40	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
39	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
39	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
38	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
38	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
37	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
37	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
36	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
36	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
35	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
35	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
34	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
34	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
33	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		
33	วิชาบังคับรายวิชา ST2	✓		✓		✓		✓		
32	วิชาบังคับรายวิชา ST1	✓		✓		✓		✓		

Note: Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / or/and N/A if Inappropriate, ✓ Good, ✗ Inappropriate

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd

ENG/021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

ฉากร D1

ใบรายงานการตรวจสอบป่าชุมชนทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่3

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ต.ค. 65 Year / ปี 65

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ส.ป.	รายการสินค้า	แบบบรรจุภัณฑ์เดิม		แบบบรรจุภัณฑ์ใหม่		แบบบรรจุภัณฑ์ใหม่		แบบบรรจุภัณฑ์ใหม่		รวม/รวม
		250 กรัม (100 กรัม x 2.50 กรัม)		500 กรัม (250 กรัม x 2.00 กรัม)		1 กิโลกรัม (500 กรัม x 2.00 กรัม)		2 กิโลกรัม (1 กิโลกรัม x 2.00 กรัม)		
		แบบ A	แบบ B	แบบ A	แบบ B	แบบ A	แบบ B	แบบ A	แบบ B	
19	นมข้นหวานชนิด ST1	✓				✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
19	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
18	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
18	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
17	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
17	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
16	นมข้นหวานชนิด ST1	✓				✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
16	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
15	นมข้นหวานชนิด ST1	✓				✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
15	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
14	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
14	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
13	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
13	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
12	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
12	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
11	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
11	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
10	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
10	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
9	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
9	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
8	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
8	นมข้นหวานชนิด ST2			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00
7	นมข้นหวานชนิด ST1			✓		✓		✓		เฉลี่ยแล้ว 100.00

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal Input: N/A Info: Erys ✓ / 01/11/2018 ✗ 12/11/2018

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

อัตรา D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...2.....

Date / วันที่ 20 Month / เดือน JUL Year / ปี 65

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / များသောအားဖြင့် N/A အဖြစ်မှတ်ချက်, ✓ ပုံမှန်, ✗ မပုံမှန်

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd

ENG021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...4

Date / วันที่ 20... Month / เดือน 09... Year / ปี 69

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018

ใบรายงานการตรวจสอบป่าสบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ๕, ๒๕๖๕ Year / ปี ๖๕

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / If normal N/A, then N/A. ✓ OK, ✗ Not OK

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

กระดาษ D2

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ๑๐ Year / ปี ๖๕

Building / 81879 Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark Nil if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / Impaired / NA / Inadequate, ✓ / Nil ✗ / Nil

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018

Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D2

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ๓ ๒๐๒๒ Year / ปี ๖๕

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark NA if not applicable. ✓ Normal ✗ Abnormal / မမှန် / မမှန်ပါ

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

อาคาร D2

ใบรายงานการตรวจสอบป่าอบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ .. 20 .. Month / เดือน .. ต.ค. 2562 .. Year / ปี .. 65 ..

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal ✗ Abnormal/Impaired N/A Not Applicable ✓ Slight ✗ Severe

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018

ร.ร.	สถานที่ตั้ง	อาคารเดิม (เดิม)		อาคารเดิม (ใหม่)		อาคารเดิม (ใหม่)		อาคารเดิม (ใหม่)		รวม
		พื้นที่ (ตร.ม.)	มูลค่า (ล้านบาท)	พื้นที่ (ตร.ม.)	มูลค่า (ล้านบาท)	พื้นที่ (ตร.ม.)	มูลค่า (ล้านบาท)	พื้นที่ (ตร.ม.)	มูลค่า (ล้านบาท)	
P3	พื้นที่บริเวณใต้ ST2	✓		✓		✓		✓		
P3	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
P3	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
P3	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
P3	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
P2	พื้นที่บริเวณใต้ ST1	✓		✓		✓		✓		
P2	พื้นที่บริเวณใต้ ST2	✓		✓		✓		✓		
P2	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
P2	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
P2	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
P2	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
1	พื้นที่บริเวณใต้ ST1	✓		✓		✓		✓		
G	พื้นที่บริเวณใต้ ST1	✓		✓		✓		✓		
G	พื้นที่บริเวณใต้ ST2	✓		✓		✓		✓		
G	พื้นที่บริเวณใต้ Lobby	✓		✓		✓		✓		
G	พื้นที่บริเวณใต้ Lobby	✓		✓		✓		✓		
G	พื้นที่บริเวณใต้ Lobby A2-1	✓		✓		✓		✓		
G	พื้นที่บริเวณใต้ Lobby A2-2	✓		✓		✓		✓		
G	พื้นที่บริเวณใต้ Lobby A2-3	✓		✓		✓		✓		
B1	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
B1	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
B1	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
B2	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
B2	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		
B2	อาคารจอดรถ	✓		✓		✓		✓		

Note: Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / Report N/A if not applicable, ✓ single, ✗ Multiple

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

No.	Description	Material Cost		Labor Cost		Overhead Cost		Total Cost		Remarks
		Material Cost		Labor Cost		Overhead Cost		Total Cost		
		Unit	Rate	Unit	Rate	Unit	Rate	Unit	Rate	
B2	Material Cost	✓		✓		✓		✓		
B2	Labor Cost	✓		✓		✓		✓		
B2	Overhead Cost	✓		✓		✓		✓		

Note: Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / မမှန်ကန်ပါ။ ✓ ဖြစ်ပါသည်, ✗ မဖြစ်ပါ။

[illegible]

Normal X Acronyms / Symbols / N/A / Incomplete X Unlabeled

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

อาจารย์ C1

*ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่3

Date / วันที่ 20 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2564

Building / ๑๓๓๗ Belle Avenue 1

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / ngarai N/A ဒါလိမ့်နဲ့။ ✓ နှစ်၊ ✗ မှား

Recorded By / จันทนัทธ์ โส Checked By / พชรพล โส Verified by / ชนพรพร จุลนโธ

Signature _____

Date / /

Time /

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

ฉัตร C1

*ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / ۱۵۹۷۱ ۲

Date / วันที่ 20 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. Normal X Abnormal (regardless of how often it occurs) Slight X Little

Recorded By / จอห์นนี่ โท
Checked By / อรุณรัตน์ โท
Verified by / อรุณรัตน์ โท

Signature _____
 Date / /
 Time /

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

อาจารย์ C1

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ...4

Date / วันที่ 20 Month / เดือน May ปี Year / ปี 2568

Building / อาคาร Belle Avenue 1

ร.ร.	สถานที่ตั้ง	สถานที่ตั้ง (km) (km)		สถานที่ตั้ง (km) (km)		สถานที่ตั้ง (km) (km)		สถานที่ตั้ง (km) (km)		หมายเหตุ
		สถานที่ตั้ง (km) (km)		สถานที่ตั้ง (km) (km)		สถานที่ตั้ง (km) (km)		สถานที่ตั้ง (km) (km)		
		km	km	km	km	km	km	km	km	
P4	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P4	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P4	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P4	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P3	สถานีตำรวจ (km) ST1	✓		✓		✓		✓		
P3	สถานีตำรวจ (km) ST2	✓		✓		✓		✓		
P3	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P3	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P3	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P3	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P3	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P2	สถานีตำรวจ (km) ST1	✓		✓		✓		✓		
P2	สถานีตำรวจ (km) ST2	✓		✓		✓		✓		
P2	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P2	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P2	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P2	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
P2	สถานีตำรวจ	✓		✓		✓		✓		
1	สถานีตำรวจ (km) ST1	✓		✓		✓		✓		
G	สถานีตำรวจ (km) ST2	✓		✓		✓		✓		
G	สถานีตำรวจ (km) ST1	✓		✓		✓		✓		
G	สถานีตำรวจ (km) ST2	✓		✓		✓		✓		
G	สถานีตำรวจ (km) lobby	✓		✓		✓		✓		
G	สถานีตำรวจ (km) lobby	✓		✓		✓		✓		
G	สถานีตำรวจ (km) lobby	✓		✓		✓		✓		
G	สถานีตำรวจ (km) lobby	✓		✓		✓		✓		

Note: Please Mark N/A if not applicable. ☒ Normal, ☒ Abnormal / ☒ Not Applicable. ☒ ☒ ☒

Recorded By : จอห์น พิกโกโล Checked By : อรรถกฤษณโณ Modified By : aaron@seamless.com

Signal: _____

Date: _____

Time: _____

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018



ใบรายงานการตรวจสอบจ่ายนอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ... 4

Date / วันที่ 21 Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]Note: Please Mark N/A if not applicable. ☒ Normal ☒ Abnormal / ☐ Not Marked / ☐ Not Marked

Recreated by / sctivynlen

Checked By : จิตราพร โสภะ

Verified by [1 user](#) on [10/10/2017](#)

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร Belle Avenue 1

សំណួរ	សំណួរ	ការបំពេញការងារ		ការបំពេញការងារ		ការបំពេញការងារ		ការបំពេញការងារ		សរុប
		ការបំពេញការងារ		ការបំពេញការងារ		ការបំពេញការងារ		ការបំពេញការងារ		
		លេខ	សំណួរ	លេខ	សំណួរ	លេខ	សំណួរ	លេខ	សំណួរ	
34	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
34	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
33	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
33	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
32	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
32	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
31	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
31	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
30	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
30	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
29	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
29	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
28	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
28	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
27	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
27	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
26	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
26	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
25	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
25	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
24	អំណាចស្តារឡើង	ST1								
24	អំណាចស្តារឡើង	ST2								
23	អំណាចស្តារឡើង	ST1								

Note: - Please Mark N/A if not applicable. * Normal. X Abnormal (Order of N/A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 8

Illustrated by: ទាន់បង្អែក

Charles B. / ฌ็อง-บ็องวาซ

Verified by / [WhatsApp](#) [Telegram](#) [Facebook](#) [Twitter](#)

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

ตาราง D1

ใบรายงานการตรวจสอบจ่ายนอกทางหนีไฟประจำเดือน

Building / อาคาร Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal ✗ Abnormal /ผิดปกติ N/A ยังไม่ทราบ ✓ ใช่ ✗ ไม่ใช่

Reprinted by / 重新印刷

Checked By : นางสาวชนันท์ โส

Verified by / นพ.ดร.วชิระนุกูล

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd

ENG/021/2018



Fire Exit Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Date / วันที่ 21 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2565

Building / ๓๓๓๓ Belle Avenue 1

[illegible]

Note: Please Mark N/A if not applicable. ✓ correct ✗ incorrect. Immune N/A 5-10%² ✓ correct ✗ incorrect

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Checked By: J. 20190901


Verified by:  J. K. Srinivasan

Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.

ENG021/2018

ชั้น	สถานที่	ตรวจสอบสายไฟ (DC Voltage Test)		ตรวจสอบแบตเตอรี่ (Battery Charge)		การปล่อยแสง (Emission)		การปล่อยความร้อน (Heat)				หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
10	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
10	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
9	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
9	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
8	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
8	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
7	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
7	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
6	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
6	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P0	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P0	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P5	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P5	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P5	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P5	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P5	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P4	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P4	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P4	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P4	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3
P3	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		เปลี่ยนไฟ ๒๕.๕3

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



ชั้น	สถานที่	ตรวจสอบสายไฟ (DC Voltage Test)		ตรวจสอบแบตเตอรี่ (Battery Charge)		การปล่อยแสง (Emission)		การปล่อยความร้อน (Heat)				หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
B2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
B2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกชื่อโดย Checked By / ตรวจสอบชื่อ Verified By / ตรวจสอบชื่อ



ชั้น	สถานที่	ตรวจสอบสายไฟ (DC Voltage Test)		ตรวจสอบแบตเตอรี่ (Battery Charge)		การปล่อยแสง (Emission)		การปล่อยความร้อน (Heat)				หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
P3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		
P3	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
P3	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
P3	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
P3	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
P2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		
P2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		
P2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
P2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
P2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
P2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
P2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
1	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		
G	หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/		/		/		
G	หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/		/		
G	ทางเข้าลิฟต์ Lobby	/		/		/		/		/		
G	ลิฟต์โดยสาย	/		/		/		/		/		
G	ทางหนีไฟ Lobby A2-1	/		/		/		/		/		
G	ทางหนีไฟ Lobby A2-2	/		/		/		/		/		
G	ทางหนีไฟ Lobby A2-3	/		/		/		/		/		
B1	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
B1	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
B1	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
B2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
B2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		
B2	ลานจอดรถ	/		/		/		/		/		

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

