

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอส-รามคำแหง (S-Ramkhamhaeng) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติโดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ (ระยะก่อสร้าง)

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	◐	●	✕	○	◐	●
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 65	3	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มี ประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
1.6 ทรัพยากรน้ำ	3. ประสานให้รถสูบน้ำของสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาจัดเก็บกากไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ตามความจุของส่วนดักไขมัน	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>ปฏิบัติไม่ได้ : ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้การสูบน้ำไปกำจัดแต่อย่างใด ด้วยเพราะภายในพื้นที่โครงการไม่ปรากฏการพักอาศัยภายในพื้นที่ ทำให้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดไขมันยังคงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- กำหนดหน้าที่ให้พนักงานของโครงการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจสอบปริมาณกากตะกอน สิ่งปฏิกูล และไขมัน เป็นระยะ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวอาจกระทำในรูปแบบเช็คลิส และอาจควบคุมด้วยเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบ และพบว่าปริมาณของเสียต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการสูบน้ำกำจัด ให้เร่งประสานไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการโดยทันที</p>
	4. ประสานงานให้รถสูบน้ำสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตบางกะปิเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>ปฏิบัติไม่ได้ : เนื่องจากโครงการไม่ได้กำหนดให้พนักงาน/แรงงาน ทำการพักอาศัยภายในพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำเสียลดน้อยลง ประกอบกับจำนวนแรงงานที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ทำให้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 โครงการยังไม่ได้การสูบน้ำตะกอนระบบบำบัดไปกำจัดแต่อย่างใด ทั้งนี้สถานะปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายใน และภายนอก ซึ่งเป็นช่วงปลายของการก่อสร้าง ทำให้การรื้อถอนระบบบำบัดจะถูกนำมาปฏิบัติในระยะเวลาอันใกล้ และจะมีการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียถาวรของโครงการทดแทน</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- กำหนดหน้าที่ให้พนักงานของโครงการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจสอบปริมาณกากตะกอน สิ่งปฏิกูล และไขมัน เป็นระยะ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวอาจกระทำในรูปแบบเช็คลิส และอาจควบคุมด้วยเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบ และพบว่าปริมาณของเสียต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการสูบน้ำกำจัด ให้เร่งประสานไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการโดยทันที</p>
	5. ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกิน โครงการจะประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
4.3 การสาธารณสุข	7) ให้มีฝั่อกคอ ฝั่อกแขนขา แผ่นรองหลัง ถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก และแปลสนาม ประจำห้องปฐมพยาบาล เพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ	<p>การดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้ปฏิบัติ : ไม่ปรากฏข้อมูลการมี “ฝั่อกคอ ฝั่อกแขนขา แผ่นรองหลัง ถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก และแปลสนาม” ในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>- ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยพยาบาล และหน่วยฉุกเฉิน ให้โครงการจัดให้มี “ฝั่อกคอ ฝั่อกแขนขา แผ่นรองหลัง ถังออกซิเจนพร้อมหน้ากาก และแปลสนาม” ประจำห้องพยาบาลเป็นอย่างต่ำ และควรติดเบอร์ฉุกเฉิน และขั้นตอนปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในห้อง/หน่วยพยาบาลด้วย</p>