

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ลุ่มพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

	
<p>รูปที่ 1 รั้วถาวรของโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ 2 พื้นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>	<p>รูปที่ 3 สโตร์ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>
	
<p>รูปที่ 4 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ไม่มีการก่อสร้างแล้ว</p>	<p>รูปที่ 5 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ</p>


	
<p>รูปที่ 6 กล่องรับเรื่องร้องเรียนและเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>	
	
<p>รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียงโครงการ</p>	<p>รูปที่ 8 สเปรย์น้ำตลอดแนวรั้วโครงการ ณ เดือนตุลาคม 2565 ปัจจุบันได้รื้อออกแล้ว</p>
	
<p>รูปที่ 9 การทำความสะอาดพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ 10 ถนนโดยรอบภายในพื้นที่โครงการ</p>



รูปที่ 11 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงจิต



รูปที่ 12 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและค่าความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงจิต



รูปที่ 13 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งบริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 14 ป้ายควบคุมความเร็ว 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ลุมพินี วิลลส์ แจ้งวัฒนะ 10
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	
<p>รูปที่ 15 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ 16 สภาพโครงการ ณ เดือน พฤษภาคม 2565</p>
	
<p>รูปที่ 17 พื้นที่เก็บผงซีเมนต์และเคมีภัณฑ์ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>	<p>รูปที่ 18 ถุงใส่เศษวัสดุที่ลำเลียงลงมาจากอาคาร</p>
 <p>เครือข่าย: 6 พ.ค. 2565 10 นาฬิกา 53 นาที 18 วินาที GMT ท้องถิ่น: 6 พ.ค. 2565 10 นาฬิกา 53 นาที 18 วินาที GMT</p>	
<p>รูปที่ 19 ปิดคลุมเศษวัสดุเหลือใช้ที่รอกการขนย้าย</p>	<p>รูปที่ 20 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>

	
รูปที่ 21 รังระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ 22 ป้ายกำหนดระยะเวลาทำงาน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว	รูปที่ 23 การติดตั้งผนังคอนกรีตและกระเบื้องรอบตัวอาคาร
	
รูปที่ 24 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว	รูปที่ 25 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างรถขนส่ง วัสดุก่อสร้าง

	
<p>รูปที่ 26 การทำความสะอาดห้องน้ำ, ห้องส้วมของพนักงาน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>	<p>รูปที่ 27 พื้นที่สำหรับขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์</p>
	
<p>รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)</p>	<p>รูปที่ 29 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 30 สัญญาณไฟเตือนเซตก่อสร้าง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>	<p>รูปที่ 31 ถังสำรองน้ำใช้</p>





รูปที่ 32 จัดน้ำดื่มสะอาดให้กับคนงาน
ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว



รูปที่ 33 ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน

รูปที่ 34 ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 35 ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

รูปที่ 36 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 37 ภาชนะรองรับมูลฝอย




รูปที่ 38 การเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 39 ถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 40 กิจกรรม Safety Talk
ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว



รูปที่ 41 เบอร์โทรหน่วยงานต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

	
<p>รูปที่ 42 สถานที่เก็บเชื้อเพลิง/วัตถุไวไฟ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>	<p>รูปที่ 43 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่</p>
	
<p>รูปที่ 44 ห้องน้ำ, ห้องส้วมของคณงาน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>	
	
<p>รูปที่ 45 เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก พื้นที่โครงการ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>	<p>รูปที่ 46 กฎระเบียบบ้านพักคณงาน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว</p>



รูปที่ 47 ถังดับเพลิงภายในบ้านพักคนงาน
ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว



รูปที่ 48 ไฟฟ้าส่องสว่าง
ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว

รูปที่ 49 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 50 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

รูปที่ 51 ป้ายเตือน “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า”
ซึ่งในเดือนตุลาคม 2565 ดำเนินการรื้อถอนออกแล้ว



รูปที่ 52 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 53 การตรวจสอบสารเสพติดของพนักงาน



รูปที่ 54 โม่ขายเครนสำหรับขนย้ายเศษวัสดุ ณ เดือน
ตุลาคม 2565 ปัจจุบันได้รื้อออกแล้ว



รูปที่ 55 บ้านพักพนักงานอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 56 ห้องน้ำห้องส้วมภายในบ้านพักพนักงาน

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ลุ่มพินี วิลล์ แจ่งวัฒนะ 10
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รูปที่ 60 คนงานรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19และฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19