


ภาคผนวก 6

- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด (ทส.1)
- รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลชี้งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย^๑
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม
แขวง/ตำบล บางหว้า เขต/อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024577148
โทรสาร - มี นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประเภท นิติบุคคล อาคารชุด ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 265/2561
ออกให้โดย สำนักงานห้องถิน เขตภาษีเจริญ หมุดอยู่

ชื่อผู้แทนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

សេវាទិន្នន័យតែបង្ហាញអនុញ្ញាតណែនាំ

រូបរាង	បច្ចុប្បន្ន	បច្ចុប្បន្ន	បច្ចុប្បន្ន	ការ	បច្ចុប្បន្ន	បច្ចុប្បន្ន	ការកំណត់និងការបង្កើតនិងដំឡើង				បច្ចុប្បន្ន	បច្ចុប្បន្ន	បច្ចុប្បន្ន	
							សំគាល់	គីឡូនីតិយភក	គីឡូនីតិយភក	គីឡូនីតិយភក				
៩/២/៦៥	៩២	៣៨	៣០.៤	៩៧១៦៥	-	៣៨	៣៨	៣៨	៣៨	៣៨	-	-	-	៩៧១៦៥
៩/២/៦៥	៩៤	៣៨	៣០.៤	៩៧១៦៥	-	៣៨	៣៨	៣៨	៣៨	៣៨	-	-	-	៩៧១៦៥
៩/២/៦៥	៩១	៣៧	៣៩.៦	៩៧១៦៥	-	៣៧	៣៧	៣៧	៣៧	៣៧	-	-	-	៩៧១៦៥
៩/២/៦៥	៩៣	៦៥	៥៩	៩៧១៦៥	-	៦៥	៦៥	៦៥	៦៥	៦៥	-	-	-	៩៧១៦៥
៩/២/៦៥	៩៣	៤៣	៣៤.៤	៩៧១៦៥	-	៤៣	៤៣	៤៣	៤៣	៤៣	-	-	-	៩៧១៦៥
៩/២/៦៥	៩២	៣៦	២៩.៨	៩៧១៦៥	-	៣៦	៣៦	៣៦	៣៦	៣៦	-	-	-	៩៧១៦៥
៩/២/៦៥	៩២	៣៥	២៦.០	៩៧១៦៥	-	៣៥	៣៥	៣៥	៣៥	៣៥	-	-	-	៩៧១៦៥
៩/២/៦៥	៩៤	៣៨	២៥.៤	៩៧១៦៥	-	៣៨	៣៨	៣៨	៣៨	៣៨	-	-	-	៩៧១៦៥

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโด The Key MRT Phetkasem 48

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บางหว้า

เขต/ตำบล : เขตภาษีเจริญ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 024577148

โทรศัพท์ :

มี : นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem 48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด

ประเภทอยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 639

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย กริชศักดิ์ ชูศักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวeteclated Sludge Process)

346.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบตะกอน

[] อื่นๆ


[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม
แขวง/ตำบล บางหว้า เขต/อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024577148
โทรสาร - มี นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประปา นิติบุคคล อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 265/2561
ออกให้โดย สำนักงานท้องถิ่น เขตภาษีเจริญ หมู่อยู่

ชื่อผู้แทนผู้แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำตามตาราง ดังนี้

ຕະຫຼາມແຂວງບໍລິສັດທີ່ເກົ່າງຈາກແຄກກໍານຳດົມຄົມ

ວັນ ເດືອນ ປີ	ປົກມານ ກາງໄຟຟ້າ ອອກຮັບປະ ນຳເນື້ອ ໃນກົດຕົກ ບໍລິສັດ	ປົກມານ ນຳເສີຍ ໃນກົດຕົກ ບໍລິສັດ	ກາງຮະບາຍ ນຳເສີຍ ໃນກົດຕົກ ບໍລິສັດ	ປົກມານ ລາງເສີມເພື່ອ ນຳເສີຍ ໃນກົດຕົກ ບໍລິສັດ	ກາທຳນານອອກຮະບາຍບໍ່ບໍ່ມີເສີຍ				ປົກມານ ດະບອນ ທີ່ກົດຕົກ ບໍລິສັດ (ລັບມ.)	ປົກມານ ດະບອນ ທີ່ກົດຕົກ ບໍລິສັດ (ລັບມ.)
					ຮະບັບກັດ ນຳເສີຍ (ປົກມານ) (ເສີມ/ເປົມ)	ເຫຼືອຮັບປະ ນຳເສີຍ (ປົກມານ) (ເສີມ/ເປົມ)	ເຫຼືອຮັບປະ ນຳເສີຍ (ປົກມານ) (ເສີມ/ເປົມ)	ເຫຼືອຮັບປະ ນຳເສີຍ (ປົກມານ) (ເສີມ/ເປົມ)		
1/10/65	၅၃	၃၆	၂၇.၈	၂၇.၈	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
2/10/65	၉၃	၃၆	၂၈.၈	၂၈.၈	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
3/10/65	၁၀၃	၃၈	၃၀.၄	၃၀.၄	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
4/10/65	၁၀၃	၆၃	၅၃.၆	၅၃.၆	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
5/10/65	၉၀	၄၃	၃၄.၄	၃၄.၄	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
6/10/65	၉၇	၃၆	၃၄.၈	၃၄.၈	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
7/10/65	၉၃	၅၅	၄၄	၄၄	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
8/10/65	၉၃	၅၄	၄၃.၂	၄၃.၂	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
9/10/65	၉၁	၄၇	၄၉.၆	၄၉.၆	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
10/10/65	၉၇	၄၆	၄၉.၆	၄၉.၆	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
11/10/65	၉၃	၇၅	၆၀	၆၀	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
12/10/65	၉၁	၃၇	၂၉.၄	၂၉.၄	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
13/10/65	၉၁	၃၄	၂၉.၄	၂၉.၄	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
14/10/65	၉၃	၃၄	၃၅	၃၅	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
15/10/65	၉၂	၃၅	၃၅	၃၅	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-
16/10/65	၉၁	၅၇	၄၇.၃	၄၇.၃	-	၁၇.၆	၁၇.၆	၁၇.၆	-	-

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโด The Key MRT Phetkasem 48

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บางหว้า

เขต/ตำบล : เขตภาษีเจริญ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 024577148

โทรศัพท์ :

มี : นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem 48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด

ประเภทอยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 639

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย กริชศักดิ์ ชูศักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย²
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิเวเต็คส์ตัจ (Activated Sludge Process)

346.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบตะกอน

[] อื่นๆ


[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย¹
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม
แขวง/ตำบล บางหว้า เขต/อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024577148
โทรศัพท์ - มี นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประปา นิติบุคคล อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 265/2561
อายุให้โดย สำนักงานท้องถิ่น เขตภาษีเจริญ หมอดอย

ชื่อผู้แทนผู้แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามตาราง ดังนี้

ຕະຫຼາມແລະ ຂອງຫຼາຍໃນບັນດາແຫວັດ

ວັນ ເຕືອນ	ປິດມານ ກາງໄຟ່ເຫົາ ຂອງຮັບ ບັນດາ	ປິດມານ ນ້ຳເສີຍ ໃນທຸກຈຳນວນ ຂອງ ພະນັກງານ	ປິດມານ ນ້ຳເສີຍ ທີ່ເຫົາ ຮັບບັນດາ	ກາຣຽບບໍາຍ ສາງເຄື່ອງ ສາງເຄື່ອງ	ປິດມານ ນ້ຳເສີຍ ຮັບບັນດາ	ການກໍານົາຂອງຮັບບັນດາເຫັນ			ປິດມານ ຮັບບັນດາ ນ້ຳເສີຍ ທີ່ເຫົາ	ປິດມານ ຮັບບັນດາ ນ້ຳເສີຍ ທີ່ເຫົາ
						ກາຣຽບ ສາງເຄື່ອງ	ຫຼັງຈາກ ນ້ຳເສີຍ	ຫຼັງຈາກ ນ້ຳເສີຍ	ຫຼັງຈາກ ນ້ຳເສີຍ	
1/09/65	190	36	37.5	2.500	-	37.5	37.5	37.5	37.5	ປິດມານ
2/09/65	138	96	38.5	2.500	-	38.5	38.5	38.5	38.5	ປິດມານ
3/09/65	156	46	60.5	2.500	-	60.5	60.5	60.5	60.5	ປິດມານ
4/09/65	136	56	99.4	2.500	-	99.4	99.4	99.4	99.4	ປິດມານ
5/09/65	137	37	29.6	2.500	-	29.6	29.6	29.6	29.6	ປິດມານ
6/09/65	195	67	53.6	2.500	-	53.6	53.6	53.6	53.6	ປິດມານ
7/09/65	135	38	31.2	2.500	-	31.2	31.2	31.2	31.2	ປິດມານ
8/09/65	152	38	30.4	2.500	-	30.4	30.4	30.4	30.4	ປິດມານ
9/09/65	133	36	28.8	2.500	-	28.8	28.8	28.8	28.8	ປິດມານ
10/09/65	131	37	29.6	2.500	-	29.6	29.6	29.6	29.6	ປິດມານ
11/09/65	137	73	53.4	2.500	-	53.4	53.4	53.4	53.4	ປິດມານ
12/09/65	138	37	29.6	2.500	-	29.6	29.6	29.6	29.6	ປິດມານ
13/09/65	131	38	30.4	2.500	-	30.4	30.4	30.4	30.4	ປິດມານ
14/09/65	132	65	81.25	2.500	-	81.25	81.25	81.25	81.25	ປິດມານ
15/09/65	133	37	29.6	2.500	-	29.6	29.6	29.6	29.6	ປິດມານ
16/09/65	131	37	29.6	2.500	-	29.6	29.6	29.6	29.6	ປິດມານ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโด The Key MRT Phetkasem 48

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : _____ ซอย : _____
 ถนน : _____ แขวง/ตำบล : บางหว้า เขต/ตำบล : เขตภาษีเจริญ
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 024577148 โทรศัพท์ : _____
 มี : นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem 48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด ประเภทที่อยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 639
 สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : _____ ออกให้โดย : _____ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ภิรัชศักดิ์ ชูศักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ภิรัชศักดิ์ ชูศักดิ์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย


ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- | | |
|--|--|
| (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน |
| | [] แบบปิดต่อเนื่อง (ระยะ) |
| (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ |
| | [X] เครื่องกรอง/ผลมน้ำเสีย [] เครื่องกรอง/ผลสารเคมี |
| | [X] เครื่องสูบตอกอน [] อื่นๆ |
| | [] อื่นๆ |
| | [] อื่นๆ |

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม
แขวง/ตำบล บางหว้า เขต/อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024577148
โทรสาร - มี นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคล อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 265/2561
ออกให้โดย สำนักงานท้องถิ่น เขตภาษีเจริญ หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ຕະຫຼາດແຕະຫຼາມຫຼັງຈາກແລ້ວກໍານົດມາພິເສດ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโด The Key MRT Phetkasem 48

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : บางหว้า

เขต/ตำบล : เขตภาษีเจริญ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 024577148

โทรศัพท์ :

มี : นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem 48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 639

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย กฤษศักดิ์ ชูสักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ ระบบเติมอากาศ

เครื่องกรอง/ผสานน้ำเสีย เครื่องกรอง/ผสานสารเคมี

เครื่องสูบตะกอน

อื่นๆ

เครื่องสูบตะกอน


อื่นๆ

อื่นๆ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม
แขวง/ตำบล บางหว้า เขต/อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024577148
โทรศัพท์ - มี นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประปา นิติบุคคล อาคารชุด ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 265/2561
ออกให้โดย สำนักงานท้องถิ่น เขตภาษีเจริญ หมุดอยู่

ชื่นมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำตามตาราง ดังนี้

การตีเสียงและซึ่งกันที่เก็บจารกรรมอย่างกำเนิดมหัศจรรย์

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลทางการดำเนินการพิเศษ : คอนโด The Key MRT Phetkasem 48

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : _____ ซอย : _____
 ถนน : _____ แขวง/ตำบล : บางหว้า เขต/ตำบล : เขตภาษีเจริญ
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 024577148 โทรศัพท์ : _____
 มี : นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem 48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด¹
 ประเภทอยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 639
 สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : _____ ออกให้โดย : _____ หมายเหตุ : วว/ดด/ปปปป
 ในกรณี ของการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย กริชศักดิ์ ชูศักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย²
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย³
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง


- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกกิ่วเต็ตสแลดจ์ (Activated Sludge Process) | 346.00 ลบ.ม./วัน |

- | | |
|--|---|
| (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน |
| | [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) |
| (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] เครื่องซูบบัน [X] ระบบเติมอากาศ |
| | [X] เครื่องกวาน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวาน/ผสมสารเคมี |
| | [X] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ |
| | [] อื่นๆ |
| | [] อื่นๆ |

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย¹
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม
แขวง/ตำบล บางหว้า เขต/อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 024577148
โทรศัพท์ - มี นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท นิติบุคคล อาคารชุด ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 265/2561
ออกให้โดย สำนักงานท้องถิ่น เขตภาษีเจริญ หมู่อายุ

ชื่อผู้มีอำนาจผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน ดังนี้

ຕະຫຼາດນິຍາມຂອງລົງທະບຽນທີ່ກີບຈາກແຫ່ງຕົວກຳໄນ້ຕົມຕົ້ມພິເສດ

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕																			
วัน	เดือน	ปี	บริการน้ำใช้				บริการน้ำเสีย				การซ่อมแซมทางน้ำ				การซ่อมแซมน้ำทิ้งท้าย				
			บริการน้ำใช้	น้ำใช้	บริการน้ำเสีย	น้ำเสีย	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง	ซ่อมบำรุง		
๗/๕/๒๕๖๕	๑๖๓	๗๗	๖๑.๖	๖๑.๖	๓๙.๖	๓๙.๖	-	-	-	-	๔๑๐.๐	๔๑๐.๐	๔๑๐.๐	๔๑๐.๐	๔๑๐.๐	๔๑๐.๐	๔๑๐.๐	๔๑๐.๐	
๑๘/๕/๒๕๖๕	๑๓๒	๓๗	๒๙.๖	๕.๓๔	-	-	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	-	-	-	-	
๑๙/๕/๒๕๖๕	๑๔๐	๗๔	๕๙.๒	๕๙.๒	๗๗.๐	๗๗.๐	-	-	-	-	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	-	-	-	-
๘/๕/๒๕๖๕	๑๓๓	๓๘	๓๒.๔	๕.๗๖	-	-	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	-	-	-	-	
๖/๑๒/๕/๒๕๖๕	๑๓๕	๓๗	๒๗.๖	๒๙.๖	-	-	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	-	-	-	-	
๒๒/๕/๒๕๖๕	๑๓๒	๗๗	๖๑.๖	๕.๒๖	-	-	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	-	-	-	-	
๐๓/๕/๒๕๖๕	๑๓๘	๓๖	๒๘.๘	๕.๗๖	-	-	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	-	-	-	-	
๒๔/๕/๒๕๖๕	๑๓๐	๓๙	๓๑.๒	๐.๗๔	-	-	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	๗๗.๐	-	-	-	-	
๒๕/๕/๒๕๖๕	๑๕๒	๗๕	๖๐	๕.๒๔	-	-	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	-	-	-	-	
๒๖/๕/๒๕๖๕	๑๓๕	๓๙	๓๑.๒	๕.๓๔	-	-	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	-	-	-	-	
๒๗/๕/๒๕๖๕	๑๓๓	๗๖	๖๐.๘	๕.๗๖	-	-	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	-	-	-	-	
๒๘/๕/๒๕๖๕	๑๓๒	๔๐	๓๒	๕.๗๖	-	-	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	๗๗.๗	-	-	-	-	
๒๙/๕/๒๕๖๕	๑๓๕	๗๔	๕๙.๒	๕.๗๖	-	-	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	-	-	-	-	
๓๐/๕/๒๕๖๕	๑๓๒	๗๗	๒๙.๖	๕.๗๖	-	-	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	-	-	-	-	
๓๑/๕/๒๕๖๕	๑๓๓	๙๖	๓๐.๔	๕.๗๖	-	-	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	๗๗.๘	-	-	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโด The Key MRT Phetkasem 48

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 222 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : บางนา/ท่าบก เขต/ตำบล : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 024577148 โทรศัพท์ :

มี : นิติบุคคล The Key MRT Phetkasem 48 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด ประเภทอยู่ : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 639

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกรให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย กริชศักดิ์ ชูศักดิ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย^{รูป}
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกรให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย^{รูป}
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกรให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกน้ำเต็ตสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

346.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกรอง/ผสานน้ำเสีย [] เครื่องกรอง/ผสานสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

ภาคผนวก7

แผนอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

CENTURY 21
REAL ESTATE

แผนกรือพยพหนีไฟ




นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิว์ อิมาร์ที้ เพชรเกษม 48

FIRE ALARM


เงื่อนไขการใช้แผนระบบ Fire Alarm

- ทุกกรณีที่ได้รับสัญญาณแจ้งเหตุจากตู้ FCP



CENTURY 21
CENTURY 21

จุดรวมพลและเส้นทางหนีไฟ



"Construction details are subject to change without prior notice."

N 1st FLOOR PLAN

CENTURY 21

การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency)

คือ การวางแผนงานการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานเหตุฉุกเฉินต่อผู้บังคับบัญชาได้ทันท่วงที่ ซึ่ง แผนงานต่าง ๆ สามารถเขียนในรูปของ Flow Chart เมื่ออุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ เกิดขัดข้องหรือเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถปฏิบัติ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วและเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมสมตาม Flow Chart ของแต่ละระบบ

ใน Flow Chart จะมีการใช้คำย่อเพื่ออ้างถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ดังนี้

BM	=	ผู้จัดการอาคาร
ADM	=	เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
ACC	=	เจ้าหน้าที่บัญชี
Tech. Sup	=	หัวหน้าช่างอาคาร
Tech	=	ช่างอาคาร
OP	=	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

แผนผังชั้นเรียน เนตรนศ. วิชาพืชศาสตร์ ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

การเตรียมการเพื่อฝึกซ้อมการอพยพผู้พักอาศัยและบุคลากรประจำอาคาร

โครงการ เดอะคิว เอ็มอาร์ที เพชรเกษม 48

ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

- ควรจัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์เบื้องต้น เช่น ยาภัย ยาอัม뷸นซ์ อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ เช่น ถังดับเพลิงไว้ในบ้านและทุกคนทราบว่าอยู่哪裏ได้
- ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ควรทราบตำแหน่งของ瓦斯 น้ำ วาล์ว ปิดแก๊สและ水管 ไฟสำหรับตัดกระแสไฟฟ้า
- อย่าวางของหนักบนชั้นหือห้องสูง เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้
- ผูกเครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้นผนังบ้าน
- ควรมีการวางแผนเรื่องจุดหนีภัย ในกรณีที่ต้องหลบพากจากกัน

ขณะเกิดแผ่นดินไหว

- ตั้งสติให้มั่นคง อย่าตกลใจให้มากจนเกินเหตุ อย่าวิ่งเข้า-ออกจากบ้าน
- ถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือนอนบนห้องน้ำในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากและอยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง และระเบียง
- หากอยู่ในอาคารสูงควรตั้งสติให้มั่นคง และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว
- ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้ครุฑ์ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนต่างๆ
- อย่าใช้โทรศัพท์ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ ประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น
- หากกำลังขับรถอยู่ให้หยุดรถและอยู่ภายนอกถนนจนกว่าจะหยุด
- ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

หลังเกิดแผ่นดินไหว

- ควรตรวจสอบคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หากมีผู้บาดเจ็บให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดอาคารพังทลายได้
- สำรวจเท้าหัวมีสันและเส้นเอว เพราะอาจมีเศษแก้วห้องส้วมหลงคุกอื่นๆ

ภาคผนวก 8

ผลวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.

67/35-36 ถนน Phetkasem 7/1 Rd., Wat Thaphra, Bangkok 10600, THAILAND Tel: (66) 02 868 1246 Fax: (66) 02 868 0860
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดก่าวพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

3 สิงหาคม 2565

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ของบริษัท แอลเอ็นด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานดังนี้

นายธวัชชัย	จงวนิชัย
นายนววิช	ເອົ້ວພິພັນນາກຸລ
นางสาวแพรวพรรณ	กองกลาง
นายปริญญา	กลั่นอย
นายธนทัต	เวชกิจ
นางสาวนิจนาท	มะติยาภักดี
นางสาวจุลฑา	สมบุญ
นางสาวเบญจพร	อินแก้ว
นางสาวธิดารัตน์	กลัดตลาด
นางสาววันวิสา	หวังแวงกลาง
นางสาวรัตตชา	ศรีปราสาท

(นายธวัชชัย จงวนิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

4. วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำทิ้ง		
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	- Grab Sampling	- Imhoff Cone / Volumetric Method
- ของแข็งละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- Grab Sampling	- Dried at 180 °C
- บีโอดี (BOD)	- Grab Sampling	- 5-Day BOD Test / Azide Modification Method
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- Grab Sampling	- Partition Gravimetric Method / Soxhlet Extraction Method
- ซัลฟิด (Sulfide)	- Grab Sampling	- Iodometric Method
- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)	- Grab Sampling	- Macro Kjeldahl Method
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	- Grab Sampling	- Electrometric Method
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	- Grab Sampling	- Dried at 103-105 °C
2. คุณภาพน้ำ生涯น้ำ		
- Total Coliform Bacteria	- Grab Sampling	- MPN Test
- Fecal Coliform Bacteria	- Grab Sampling	- MPN Test
- Combine Chlorine	- Grab Sampling	- MPN Test
- Calcium Hardness	- Grab Sampling	- MPN Test
- Cyanuric acid	- Grab Sampling	- MPN Test
- Chloride	- Grab Sampling	- MPN Test
- Ammonia	- Grab Sampling	- MPN Test
- Nitrate	- Grab Sampling	- MPN Test
- Escherichia Coli	- Grab Sampling	- MPN Test
- Staphylococcus aureus	- Grab Sampling	- MPN Test
- Pseudomonas aeruginosa	- Grab Sampling	- MPN Test

5.2 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่ บริเวณสระว่ายน้ำ บริเวณตื้น จำนวน 1 จุด และสระว่ายน้ำบริเวณลึก จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 2 สำหรับผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 5-2

เมื่อนำผลการตรวจมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานกำหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 5-2 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48

(ระยะเวลาในการ) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจ	พารามิเตอร์	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณตื้น	5/7/65	<1.8	ตรวจไม่พบ
บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณลึก	5/7/65	<1.8	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน		≤10	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ภาคผนวก 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เพชรเกษม 48	REPORT NO.	: RN220710454
SAMPLING LOCATION	: บ่อค่อนปล่อยสู่สาธารณะ	SAMPLING SOURCE	: Wastewater
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นายชนนท์ วงศิริ (ว-219-จ-9665)
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE	: Jul 5, 2022	ANALYTICAL DATE	: Jul 5-15, 2022
RECEIVED DATE	: Jul 5, 2022		
REPORT DATE	: Jul 18, 2022		

PARAMETER	UNIT	ANALYSIS	RESULT	STANDARD *
		METHODS		
pH	=	4500-H ⁺ B	6.6	5-9
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	10.3	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	2540 C	416.0	≤ 500
Suspended Solids	mg/l	2540 D	13.0	≤ 40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.2	≤ 0.5
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric	<1.0	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	11.0	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Partition Gravimetric	N.D.	≤ 20

REFERENCE : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)

(Nijinart Matiyapak)

ว-219-จ-9424

Analyst

(Tawatchai Chongvutichai)

ว-219-ค-5124

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)

5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกชาน บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เมฆรักษณ์ 48	REPORT NO.	: RN220710456
SAMPLING LOCATION	: สรรวิทยา (ส่วนด้าน)	SAMPLING SOURCE	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นาซีนพัสด์ เวชกิจ (ว-219-ช-9665)
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: ใส ไม่มีตะกรอน
SAMPLING DATE	: Jul 5, 2022	ANALYTICAL DATE	: Jul 5-15, 2022
RECEIVED DATE	: Jul 5, 2022		
REPORT DATE	: Jul 18, 2022		

PARAMETER	UNIT	ANALYSIS METHODS	RESULT	STANDARD *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	N.D.	N.D.

REFERENCE : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED. 2017 (AWWA, APHA, WEF)

(Nijinart Matiyapak)

ว-219-ช-9424

Analyst

(Tawatchai Chongvutichai)

ว-219-ค-5124

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise

5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key MRT Phetkasem 48

1. บทนำ

โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จัดเป็นโครงการประเภทอาคารชุดอยู่อาศัยรวม สูง 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารห้องไฟฟ้า สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ 36,233.56 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งหมด 639 ห้อง ดำเนินการโดยบริษัท แลนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างทางเลือกที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น

โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิจารณาเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้นำเสนอไว้ในรายงาน

ทั้งนี้ในมาตรการติดตามตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ โดยบริษัท แลนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท โอลกา เทสติ้ง แลนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด ทำการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณสระว่ายน้ำ และคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

3. ขอบเขตการตรวจวัด

- 3.1 ตรวจวัดน้ำทึบก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยparameter ที่ต้องการตรวจสอบ คือ ค่า pH, BOD, Total Dissolved Solids, Suspended Solid, Settleable Solids, Oil & Grease, TKN และ Sulfide บริเวณป้อนน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง
- 3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ได้แก่ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria บริเวณส่วนลึกและตื้น เดือนละ 1 ครั้ง
- 3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ได้แก่ Chlorine, Calcium Hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa บริเวณส่วนลึกและตื้น ปีละ 1 ครั้ง

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

5.1 คุณภาพน้ำทึ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณป่าพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายน้ำระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 1 สำหรับผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 5-1

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบร่วมกับผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

ตารางที่ 5-1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48

(ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการตรวจวัด						
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)
จุดพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	2/8/65	7.0	9.6	6.0	<1.0	26.0	ตรวจไม่พบ	<0.1
ค่ามาตรฐาน		5-9	≤30	≤40	≤1.0	≤35	≤20	≤0.5

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)



จุดพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

รูปที่ 1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึ้ง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565



บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณดื่มน้ำ



บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณลีก

รูปที่ 2 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

6. สรุปผลการตรวจวัด

จากการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ พบร่วมกับผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เพชรเกษม 48	REPORT NO.	: RN220810524
SAMPLING LOCATION	: บ่อก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	SAMPLING SOURCE	: Wastewater
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นายชนพัค เวชกิจ (J-219-จ-9665)
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE	: Aug 2, 2022	ANALYTICAL DATE	: Aug 2-15, 2022
RECEIVED DATE	: Aug 2, 2022		
REPORT DATE	: Aug 16, 2022		

PARAMETER	UNIT	ANALYSIS	RESULT	STANDARD *
		METHODS		
pH	-	4500-H ⁺ B	7.0	5-9
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	9.6	≤30
Total Dissolved Solids	mg/l	2540 C	396.0	≤500
Suspended Solids	mg/l	2540 D	6.0	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1	≤0.5
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	26.0	≤35
Oil & Grease	mg/l	Partition Gravimetric	N.D.	≤20

REFERENCE : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)

(Nijinart Matiyapak)

J-219-จ-9424

Analyst

(Tawatchai Chongyutichai)

J-219-ค-5124

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)

5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกน้ำ บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เฟชรเกย์ม 48	REPORT NO.	: RN220810525
SAMPLING LOCATION	: ระว่างน้ำ (ส่วนลึก)	SAMPLING SOURCE	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นายธนพัฒ์ เวชกิจ (ว-219-ค-9665)
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: ใส่ไม่มีตะกอน
SAMPLING DATE	: Aug 2, 2022	ANALYTICAL DATE	: Aug 2-15, 2022
RECEIVED DATE	: Aug 2, 2022		
REPORT DATE	: Aug 16, 2022		

PARAMETER	UNIT	ANALYSIS	RESULT	STANDARD *
		METHODS		
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	N.D.	N.D.

REFERENCE : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)

(Nijinart Matiyapak)

ว-219-ค-9424

Analyst

(Tawatchai Chongvutichai)

ว-219-ค-5124

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise

5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.

67/35-36 ชั้น 3rd, Phetkasem 7/1 Rd., Wat Thaphra, Bangkok 10600, THAILAND Tel: (66) 02 868 1246 Fax: (66) 02 868 0860
67/35-36 ถนนเพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

22 กันยายน 2565

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานดังนี้

นายรวัชชัย	จงวนิชัย
นายนววิช	ເອົ້ວພິພັນນາກູດ
นางสาวแพรวพรรณ	กองกะแซງ
นายปริญญา	ກລຳນ້ອຍ
นายธนทัต	ເວັບກີຈ
นางสาวนิจนาท	ມະຕິຍາກັກດີ
นางสาวจุลฑา	ສມບຸບຸ
นางสาวเบญจพร	ອິນແກ້ວ
นางสาวธิดารัตน์	ກລັດຕລາດ
นางสาววันวิสา	ຫວັງແວກລາງ
นางสาวรัตตชา	ศรีປราສາທ

(นายรวัชชัย จงวนิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด

4. วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำทิ้ง - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ของแข็งละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - บีโอดี (BOD) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - ซัลฟิด (Sulfide) - ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	- Grab Sampling - Grab Sampling	- Imhoff Cone / Volumetric Method - Dried at 180 °C - 5-Day BOD Test / Azide Modification Method - Partition Gravimetric Method / Soxhlet Extraction Method - Iodometric Method - Macro Kjeldahl Method - Electrometric Method - Dried at 103-105 °C
2. คุณภาพน้ำสะอาดว่ายน้ำ - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria - Combine Chlorine - Calcium Hardness - Cyanuric acid - Chloride - Ammonia - Nitrate - Escherichia Coli - Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa	- Grab Sampling - Grab Sampling	- MPN Test - MPN Test

5.2 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่ บริเวณสระว่ายน้ำ บริเวณตื้น จำนวน 1 จุด และสระว่ายน้ำบริเวณลึก จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 2 สำหรับผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 5-2

เมื่อนำผลการตรวจมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานกำหนด พบร้า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 5-2 แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48

(ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจ	พารามิเตอร์	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)
บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณตื้น	6/9/65	<1.8	ตรวจไม่พบ
บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณลึก	6/9/65	<1.8	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน		≤10	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ภาคผนวก 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ生涯น้ำ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกชน บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เพชรเกษม 48	REPORT NO.	: RN220910593
SAMPLING LOCATION	: ระวีyan (ส่วนสีเขียว)	SAMPLING SOURCE	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นางชนทัต เวชกิจ (ว-219-ค-9665)
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: ใส/ไม่มีตะกอน
SAMPLING DATE	: Sep 6, 2022	SAMPLING TIME	: -
RECEIVED DATE	: Sep 6, 2022	ANALYTICAL DATE	: Sep 6-16, 2022
REPORT DATE	: Sep 19, 2022		

PARAMETER	UNIT	ANALYSIS	RESULT	STANDARD *
		METHODS		
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	N.D.	N.D.

REFERENCE : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)

(Nijinart Matiyapak)

ว-219-ค-9424

Analyst

(Tawatchai Chongvutichai)

ว-219-ค-5124

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise

5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Key MRT Phetkasem 48

1. บทนำ

โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จัดเป็นโครงการประเภทอาคารชุดดอยู่อาศัยรวม สูง 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารห้องไฟฟ้า สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ 36,233.56 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งหมด 639 ห้อง ดำเนินการโดยบริษัท แอนด์ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างทางเลือกที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น

โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิจารณาเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้นำเสนอไว้ในรายงาน

ทั้งนี้ในมาตรการติดตามตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ โดยบริษัท แอนด์ เอ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณสระบัวยน้ำ และคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

3. ขอบเขตการตรวจวัด

- 3.1 ตรวจวัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยพารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบ คือ ค่า pH, BOD, Total Dissolved Solids, Suspended Solid, Settleable Solids, Oil & Grease, TKN และ Sulfide บริเวณบ่อพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง
- 3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระบัวยน้ำ ได้แก่ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria บริเวณส่วนลึกและตื้น เดือนละ 1 ครั้ง
- 3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระบัวยน้ำ ได้แก่ Chlorine, Calcium Hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa บริเวณส่วนลึกและตื้น ปีละ 1 ครั้ง

.5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

5.1 คุณภาพน้ำทึบ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายน้ำระบบบำบัดน้ำทิ้ง จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 1 สำหรับผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 5-1

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบจากการระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ผลการตรวจมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานเที่ยบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากการบำบัดน้ำเสียและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

ตารางที่ 5-1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึบของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48

(ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการตรวจวัด							
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	TDS (mg/l)
จุดพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	19/10/65	5.4	28.1	37.0	<1.0	8.7	ตรวจไม่พบ	<0.1	380.0
ค่ามาตรฐาน	5-9	≤ 30	≤ 40	≤ 1.0	≤ 35	≤ 20	≤ 0.5	≤ 500	

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบจากการบำบัดน้ำเสียและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)



จุดพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

รูปที่ 1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทึบ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565



บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณตื้น



บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณลึก

รูปที่ 2 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

6. สรุปผลการตรวจวัด

จากการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 2 แหล่งคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำพบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกชน บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท้าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เพชรเกษม 48	REPORT NO.	: RN221010672
SAMPLING LOCATION	: บ่อก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	SAMPLING SOURCE	: Wastewater
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นายชนพันธ์ เวชกิจ (ว-219-๑-9665)
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: เหลืองใส ไม่มีตะกรอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE	: Oct 19, 2022	SAMPLING TIME	: -
RECEIVED DATE	: Oct 19, 2022	ANALYTICAL DATE	: Oct 19-28, 2022
REPORT DATE	: Oct 31, 2022		

PARAMETER	UNIT	ANALYSIS	RESULT	STANDARD *
		METHODS		
pH	-	4500-H ⁺ B	5.4	5-9
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	28.1	≤30
Total Dissolved Solids	mg/l	2540 C	380.0	≤500
Suspended Solids	mg/l	2540 D	37.0	≤40
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1	≤0.5
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric	<1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	8.7	≤35
Oil & Grease	mg/l	Partition Gravimetric	N.D.	≤20

REFERENCE : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)


(Nijinart Matiyapak)

ว-219-๑-9424

Analyst


(Tawatchai Chongvutichai)

ว-219-๑-5124

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)

5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เพชรเกษม 48	REPORT NO.	: RN221010673
SAMPLING LOCATION	: ระว่างน้ำ (ส่วนลึก)	SAMPLING SOURCE	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นาขันหัต เวชคิจ (ว-219-ก-9665)
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: ใส ไม่มีตะกอน
SAMPLING DATE	: Oct 19, 2022	SAMPLING TIME	: -
RECEIVED DATE	: Oct 19, 2022	ANALYTICAL DATE	: Oct 19-28, 2022
REPORT DATE	: Oct 31, 2022		

PARAMETER	UNIT	ANALYSIS METHODS	RESULT	STANDARD *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	N.D.	N.D.

REFERENCE : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)

(Nijinart Matiyapak)

ว-219-ก-9424

Analyst

(Tawatchai Chongvutichai)

ว-219-ก-5124

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise

5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.

67/35-36 3rd Fl., Phetkasem 7/1 Rd., Wat Thaphra, Bangkok 10600, THAILAND Tel: (66) 02 868 1246 Fax: (66) 02 868 0860
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดก้าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 Website: www.okla-testing.com J-NAC Group

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

12 ธันวาคม 2565

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ของบริษัท แอลด์ แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานดังนี้

นายรวัชชัย	จงวนิชัย
นายนวัช	ເອົ້ວພິພັນນາງຸລ
นายปริญญา	ກລໍານອຍ
นายธนทัต	ເວັບກີຈ
นางสาวนิจนาท	ມະຕິຍາກັດ
นางสาวจุลฑา	ສມບູນ
นางสาวเบญจพร	ອິນແກ້ວ
นางสาวอิตารัตน์	ກລັດຕລາດ
นางสาววันวิสา	ຫວັງແວກລາງ
นางสาวรัตตชา	គົດປະກາດ

ร.ว.ช. จ.ว.
(นายรวัชชัย จงวนิชัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอลกา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

4. วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำทิ้ง		
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	- Grab Sampling	- Imhoff Cone / Volumetric Method
- ของแข็งละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- Grab Sampling	- Dried at 180 °C
- บีโอดี (BOD)	- Grab Sampling	- 5-Day BOD Test / Azide Modification Method
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- Grab Sampling	- Partition Gravimetric Method / Soxhlet Extraction Method
- ซัลไฟฟ์ (Sulfide)	- Grab Sampling	- Iodometric Method
- ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)	- Grab Sampling	- Macro Kjeldahl Method
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	- Grab Sampling	- Electrometric Method
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	- Grab Sampling	- Dried at 103-105 °C
2. คุณภาพน้ำสำหรับดื่มน้ำ		
- Total Coliform Bacteria	- Grab Sampling	- MPN Test
- Fecal Coliform Bacteria	- Grab Sampling	- MPN Test
- Combine Chlorine	- Grab Sampling	- MPN Test
- Calcium Hardness	- Grab Sampling	- MPN Test
- Cyanuric acid	- Grab Sampling	- MPN Test
- Chloride	- Grab Sampling	- MPN Test
- Ammonia	- Grab Sampling	- MPN Test
- Nitrate	- Grab Sampling	- MPN Test
- Escherichia Coli	- Grab Sampling	- MPN Test
- Staphylococcus aureus	- Grab Sampling	- MPN Test
- Pseudomonas aeruginosa	- Grab Sampling	- MPN Test

5.2 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 2 จุด ได้แก่ บริเวณสระว่ายน้ำ บริเวณตื้น จำนวน 1 จุด และสระว่ายน้ำบริเวณลึก จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 2 สำหรับผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 5-2

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานกำหนด พบร่วม มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำงเดียวกัน

ตารางที่ 5-2 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48
(ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2565

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์	
		Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml)	Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml)
บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณตื้น	14/11/65	<1.8	ตรวจไม่พบ
บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณลึก	14/11/65	<1.8	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน		≤10	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำงเดียวกัน

ภาคผนวก 1

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก 2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

OKLA

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกน้ำ บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เมือง 48	REPORT NO.	: RN221110749
SAMPLING LOCATION	: ระวีาชนา (ส่วนสีก)	SAMPLING SOURCE	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นายปริญญา กิตาน้อย (ว-219-จ-9666)
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: ใส/ไม่มีตะกอน
SAMPLING DATE	: Nov 14, 2022	SAMPLING TIME	: -
RECEIVED DATE	: Nov 14, 2022	ANALYTICAL DATE	: Nov 14-24, 2022
REPORT DATE	: Nov 25, 2022		

PARAMETER	UNIT	ANALYSIS METHODS	RESULT	STANDARD *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	N.D.	N.D.

REFERENCE : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED., 2017 (AWWA, APHA, WEF)

(Nijinart Matiyapak)

ว-219-จ-9424

Analyst

(Tawatchai Chongvutichai)

ว-219-ค-5124

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.
3. - Not available .
4. * Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise
5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Key MRT Phetkasem 48

1. บทนำ

โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จัดเป็นโครงการประเภทอาคารชุดอยู่อาศัยรวม สูง 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารห้องไฟฟ้า สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งโครงการ 36,233.56 ตารางเมตร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งหมด 639 ห้อง ดำเนินการโดยบริษัท แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างทางเลือกที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น

โครงการ The Key MRT Phetkasem 48 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานโยธาฯและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิจารณาเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้นำเสนอไว้ในรายงาน

ทั้งนี้ในมาตรการติดตามตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ โดยบริษัท แอนด์ เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท โอลก้า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด ทำการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณระหว่างน้ำ และคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

3. ขอบเขตการตรวจวัด

- 3.1 ตรวจวัดน้ำทึ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยพารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจสอบ คือ ค่า pH, BOD, Total Dissolved Solids, Suspended Solid, Settleable Solids, Oil & Grease, TKN และ Sulfide บริเวณป้อนพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง
- 3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสารวายน้ำ ได้แก่ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria บริเวณส่วนลึกและตื้น เดือนละ 1 ครั้ง
- 3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสารวายน้ำ ได้แก่ Chlorine, Calcium Hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa บริเวณส่วนลึกและตื้น ปีละ 1 ครั้ง

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

5.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบก่อนระบายน้ำระบบระบายน้ำบนถนนสาธารณะ จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 1 สำหรับผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 5-1

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากการระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานเทียบไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)

ตารางที่ 5-1 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48

(ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่เก็บตัวอย่าง	รายการตรวจวัด						
		pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TKN (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)
จุดพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	14/12/65	6.6	18.8	33.0	<1.0	14.0	ตรวจไม่พบ	<0.1
ค่ามาตรฐาน		5-9	≤30	≤40	≤1.0	≤35	≤20	≤0.5

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข)



จุดพักน้ำก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

รูปที่ 1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565



บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณตื้น



บริเวณสระว่ายน้ำบริเวณลึก

รูปที่ 2 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

6. สรุปผลการตรวจวัด

จากการดำเนินการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Key MRT Phetkasem 48 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เว้นแต่ Chloride บริเวณสระว่ายน้ำตื้นและลึกที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังนั้นทางโครงการควรปรับเปลี่ยนปริมาณการเติมคลอรีนในสระน้ำ เพื่อควบคุมให้ค่า Chloride อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และทำความสะอาดสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ

OKLA

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ออกน บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท้าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เพชรเกษม 48	REPORT NO.	: RN221210827
SAMPLING LOCATION	: บ่อก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	SAMPLING SOURCE	: Wastewater
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นางสาวเบญจพร อินแก้ว
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: เหลืองใสติดกลิ่นน้ำตาล
SAMPLING DATE	: Dec 14, 2022	SAMPLING TIME	: -
RECEIVED DATE	: Dec 14, 2022	ANALYTICAL DATE	: Dec 14-23, 2022
REPORT DATE	: Dec 26, 2022		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.6	-	5-9
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification	18.8	-	≤30
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	324.0	-	≤500
Suspended Solids	mg/l	Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	33.0	-	≤40
Settleable Solids	mg/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	≤0.5
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	14.0	-	≤35
Grease & Oil	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	N.D.	1.4	≤20

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED.,2017 (AWWA,APHA, WEF)

(Nijinart Matiyapak)

Scientist

(Tawatchai Chongvutichai)

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated November 7, B.E. 2548 (2005), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 122, Part 125D dated December 19, B.E. 2548 (2005) . (Category B)

5. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร บริษัท โอล่า เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

63/13 ซอย เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

OKLA

โทรศัพท์ : (66) 02-868-1246 โทรสาร : (66) 02-686-1247 Website : www.okla-testing.com J-NAC Group

WATER AND WASTEWATER ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME	: The Key เพชรเกษม 48	REPORT NO.	: RN221210828
SAMPLING LOCATION	: สร้างว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	SAMPLING SOURCE	: Swimming Pool
SAMPLING METHOD	: Grab	SAMPLING BY	: นางสาวเบญจพร อินแก้ว
SAMPLE CONDITION	: Normal	SAMPLE CHARACTERISTICS	: ใส่ไม่มีตะกอน
SAMPLING DATE	: Dec 14, 2022	SAMPLING TIME	: -
RECEIVED DATE	: Dec 14, 2022	ANALYTICAL DATE	: Dec 14-23, 2022
REPORT DATE	: Dec 26, 2022		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD ^{**}
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	<1.8	-	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	N.D.	-	N.D.
Escherichia Coli	MPN/100 mL	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	N.D.	-	N.D.
*Combine Chlorine	ppm	APHA, AWWA, WEF 23 nd ed. 2017, 4500-Cl F	0.6	-	0.5-1.0
*Chloride	ppm	APHA, AWWA, WEF 23 nd ed. 2017, 4500-Cl B	1740.0	-	≤600
*Calcium Hardness	ppm	APHA, AWWA, WEF 23 nd ed. 2017, 3500-Ca B	51.8	-	250-600
*Cyanuric acid	ppm	APHA, AWWA, WEF 23 nd ed. 2017, 4500-CN C,E	31.4	-	30-60
*Ammonia	ppm	APHA, AWWA, WEF 23 nd ed. 2017, 4500-NH ₃ C	1.2	-	≤20
*Nitrate	ppm	APHA, AWWA, WEF 23 nd ed. 2017, 4500-NO ₃ E	0.82	-	≤50
*Staphylococcus aureus	per 100mL	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23 nd ed. 2017, 9213 B	N.D.	-	N.D.
*Pseudomonas aeruginosa	per 100mL	APHA, AWWA, WEF 23 nd ed. 2017, 9213 E	N.D.	-	N.D.

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd ED.,2017 (AWWA,APHA,WEF)

(Nijinart Matiyapak)

Scientist

(Tawatchai Chongvutichai)

Environmental Laboratory Section Manager

Remark : 1. Reported analysis refers to submitted sampling only.

2. This report shall not be reproduced, except in full, without official approval.

3. - Not available .

4. * mean analysis were performed by HVE Co.,Ltd .

5. ** Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

6. N.D. (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ภาคผนวก ๙

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



ที่ อก ๐๓๑๐/(๑) ดิ ๓ ๖ ๔ ๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด ขอต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร เลขทะเบียน ว-๒๑๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓
ซอยเพชรเกษม ๗ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เอเชอร์วิส จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- (๑) นายชัย จันทร์ชัย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๕๑๖๔
- (๒) นายประพุทธิ์ วงศิริยัญญา ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๖๔๕๒
- (๓) นางสาวปนัดดา พันธ์กุจัน ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-ค-๖๖๙๙

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- (๑) นางสาวจามจุรี คำปุย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๖๔๕๖
- (๒) นายธีระยุทธ แซ่บครุฑ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๑๙-จ-๖๔๕๗

ค. สารบบพิทีที่เห็นชอบให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๓ รายการ และอาการเสีย

จำนวน ๕ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสืออนุญาตฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากประสงค์จะต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกสาร ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภกอบ วิวิธัจินดา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกุฎามในส่วนราชการ

กองวิจัยและเดือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๔๖-๗ ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๕ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๕ ๓๔๑๕



GIIC Calibration Laboratory

700/20-21 Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai,
Bangkok 10400 Thailand

Tel : +66 (02) 615 4999

Fax : +66 (02) 615 4644

E-mail : cal@giic.co.th



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0256

CERTIFICATE No.CAL00639-22..... PAGE1..... OF3.....

Certificate of Calibration

Equipment : DIGITAL THERMO-HYGROMETER

Manufacturer : DIGICON

Model / Type : TH-03

Serial No. : 115092766

ID No. : -

Customer : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3rd Floor, Phetkasem 7/1, Watthapra,
Bangkok, Bangkok 10600 Thailand.

C.S.R. No. : H0000639-22

Received Date : 04 May 2022

Calibration Date : 05 May 2022

Calibrated By : TONTRAKARN SRIKACHA

Approved By : WIWAT CHAMNANDEE

Issue Date : 05 May 2022

The uncertainties are for a level of confidence of approximately 95%.

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

CERTIFICATE No.CAL00639-22..... PAGE 3..... OF 3.....

CALIBRATION REPORT

The temperature scale used was based on ITS-90.

All data shown below were as-received values without adjustment.

Calibration result :

Function : Temperature Measurement.

Standard Temperature (°C)	¹ U.U.C. Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of Measurement (± °C)
9.986	10	0.014	0.88
24.989	25	0.011	0.88
40.028	40	-0.028	0.88

Function : Humidity Measurement. : (25.01 °C)

Standard Humidity (% rh)	¹ U.U.C. Reading (% rh)	Error (% rh)	Uncertainty of Measurement (± % rh)
24.99	23	-1.99	1.8
49.94	44	-5.94	1.8
85.94	81	-4.94	2.9

¹U.U.C. = Unit Under Calibration


This result of calibration was found accurate as show on data and place of calibration only.

- END -



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : DO METER
MANUFACTURER : HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : HI5421/HI76483
SERIAL NO. : 04240005101/KC1A11T8H
DATE OF CALIBRATION : 27 April 2022

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : (25 ± 2.5) °C Relative Humidity : (50 ± 15) %RH

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPCH-06. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

REFERENCE STANDARD USED :

Dissolved Oxygen, Sigma-Alorich Product ID QC3077-500ML .

TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Merck Co., Ltd.

Lot LRAD0713.01 , Due Date September 2023.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2,00 which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2021)"

Certificate No. Q22042326

F3-011-04/01-12

page 2 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : pH METER
MANUFACTURER : HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : HI5521/HI1131
SERIAL NO. : 04160019101/061334CN
CLID. NO. : 272101219
JOB CONTROL NO. : 220426042324

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 26 April 2022

DATE OF ISSUED : 29 April 2022

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Prapaporn Khanchalee

Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn

Authorized Signatory

29 April 2022

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to
the International System of Units (SI)

Certificate No. Q22042324

F3-011-04/01-12

page 1 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

CALIBRATION DATA

pH METER RESULT @ 25 °C

Standard pH Buffer Solution (pH)	pH Meter Reading (pH)	pH Meter Reading (mV)	Correction (pH)	Uncertainty of pH Measurement (\pm pH)	k Factor
4.000	4.01	121.0	-0.010	0.023	2,87
6.996	7.01	-47.4	-0.014	0.015	2,06
10.007	10.04	-203.7	-0.033	0.100	2,25

Note. The Scope of Accredited TISI Certificate No. 19C087/0655 Issue 1 Page 79 of 111

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q22042324

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE : DIGITAL THERMOMETER
MANUFACTURER : HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : HI5521/HI7662-W
SERIAL NO. : 04160019101/0615024N
DATE OF CALIBRATION : 28 April 2022

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : (23 ± 2) °C Relative Humidity : (55 ± 10) % RH

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-187 based on ASTM E 644-04 as calibration guidelines.
The calibration was performed by using Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT
which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Calibration Bath, Kambic Model OB-22/2 ULT S/N. 17115653.
2. Precision Thermometer, ASL Model F200-A-8 S/N. 014433/03.
3. IPRT, ASL Model T100-250-1D S/N. L0193A-1-1.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q22007520, Due Date 22 January 2023.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Thailand Institute of Scientific
and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 0717/64, Due Date 14 June 2022.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).
Certificate No. TT-0121-21, Due Date 24 November 2022.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied
by the coverage factor k = 2,00 which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2021)"

Certificate No. Q22042327

F3-011-04/01-12

page 2 of 3





CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : CONDUCTIVITY METER
MANUFACTURER : HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : HI5521/HI76312
SERIAL NO. : 04160019101/0614117M
CLID. NO. : 272201302
JOB CONTROL NO. : 220426042325

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 26 April 2022

DATE OF ISSUED : 29 April 2022

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Prapaporn Khanchalee
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory

29 April 2022

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to
the International System of Units (SI)

Certificate No. Q22042325

F3-011-04/01-12

page 1 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of Conductivity Meter.

CALIBRATION DATA

Conductivity Solution Test @ 25°C

Standard Conductivity Solution	DUC Reading	Uncertainty of Measurement
146.00 µS/cm	146.0 µS/cm [Cell Constant 1.1165]	± 2.10 µS/cm
1.412 mS/cm	1.412 mS/cm [Cell Constant 1.1200]	± 0.021 mS/cm
12.85 mS/cm	12.85 mS/cm [Cell Constant 1.1550]	± 0.19 mS/cm

Note. The Scope of Accredited TISI Certificate No. 19C087/0655 Issue 1 Page 79 of 111

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q22042325

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE : DIGITAL THERMOMETER
MANUFACTURER : HANNA INSTRUMENTS
MODEL / TYPE : HI5521/HI7662-W
SERIAL NO. : 04160019101/0615024N
DATE OF CALIBRATION : 28 April 2022

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : (23 ± 2) °C Relative Humidity : (55 ± 10) % RH

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-187 based on ASTM E 644-04 as calibration guidelines.

The calibration was performed by using Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Calibration Bath, Kambic Model OB-22/2 ULT S/N. 17115653.
2. Precision Thermometer, ASL Model F200-A-8 S/N. 014433/03.
3. IPRT, ASL Model T100-250-1D S/N. L0193A-1-1.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22007520, Due Date 22 January 2023.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 0717/64, Due Date 14 June 2022.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand). Certificate No. TT-0121-21, Due Date 24 November 2022.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2,00$ which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2021)"

Certificate No. Q22042327

F3-011-04/01-12

page 2 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Sol Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : MEASURING PIPETTE
MANUFACTURER : GLASSCO
MODEL / TYPE : 1 ml
SERIAL NO. : N/A[EM-MER01001/19]
CLID. NO. : 272201297
JOB CONTROL NO. : 220426042207

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 26 April 2022

DATE OF ISSUED : 03 May 2022

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Prapaporn Khanchalee

Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn

Authorized Signatory

03 May 2022

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q22042207

F3-011-04/01-12

page 1 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The calibration was performed by applied volume to the Device Under Calibration (DUC) . The actual volume readings from STD were reported in average of seven times measurements.

CALIBRATION DATA

CORRECTION OF VOLUME

DUC Test point (ml)	Actual volume (ml)	Correction (ml)	Uncertainty \pm (ml)	Coverage factor k
*0.1	0.1006	+0.0006	0.0024	2,00
*0.5	0.4964	-0.0036	0.0024	2,00
1	1.0045	+0.0045	0.0024	2,00

Type of glassware : to Contain to Deliver

Note. * means Calibrations marked " Not TISI Accredited " in this Certificate have been included for completeness.

The Scope of Accredited TISI Certificate No. 19C087/0655 Issue 1 Page 79 of 111

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q22042207

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230

Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	MEASURING PIPETTE
MANUFACTURER	:	GLASSCO
MODEL / TYPE	:	5 ml
SERIAL NO.	:	N/A[EM-MER01001/18]
DATE OF CALIBRATION	:	28 April 2022

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(20 \pm 2.5)^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 10)\% \text{ RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-89 based on ASTM E542-01 as calibration guidelines. The calibration was performed by using Electronic Balance, Thermo-hygrograph, Barometer and Thermometer which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Barometer, Barigo S/N.001.
2. Electronic Balance, Sartorius Model CPA224S S/N.23908487.
3. Thermo-hygrograph, Isuzu Model 3-3126 S/N.30760420.
4. Thermometer, Brannan S/N. 1.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22011065, Due Date 03 February 2023.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22020944, Due Date 03 March 2023.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22007505, Due Date 26 January 2023.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22017270, Due Date 21 February 2023.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2021)"

Certificate No. Q22042206

F3-011-04/01-12

page 2 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : MEASURING PIPETTE
MANUFACTURER : GLASSCO
MODEL / TYPE : 10 ml
SERIAL NO. : N/A[EM-MER01001/17]
CLID. NO. : 272000237
JOB CONTROL NO. : 220426042205

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 26 April 2022

DATE OF ISSUED : 03 May 2022

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Prapaporn Khanchalee
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory

03 May 2022

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the
International System of Units (SI)

Certificate No. Q22042205

F3-011-04/01-12

page 1 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The calibration was performed by applied volume to the Device Under Calibration (DUC) . The actual volume readings from STD were reported in average of seven times measurements.

CALIBRATION DATA

CORRECTION OF VOLUME

DUC Test point (ml)	Actual volume (ml)	Correction (ml)	Uncertainty ± (ml)	Coverage factor k
1	0.9936	-0.0064	0.0024	2,00
5	4.9781	-0.0219	0.0029	2,00
10	9.9693	-0.0307	0.0039	2,00

Type of glassware : to Contain to Deliver

Note. The Scope of Accredited TISI Certificate No. 19C087/0655 Issue 1 Page 79 of 111

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q22042205

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	VOLUMETRIC PIPETTE
MANUFACTURER	:	GLASSCO
MODEL / TYPE	:	5 ml
SERIAL NO.	:	N/A[EM-Mbro1051/17]
DATE OF CALIBRATION	:	27 April 2022

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(20 \pm 2.5)^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 10)\% \text{ RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-89 based on ASTM E542-01 as calibration guidelines.
The calibration was performed by using Electronic Balance, Thermo-hygrograph, Barometer and Thermometer which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Barometer, Barigo S/N.001.
2. Electronic Balance, Sartorius Model CPA224S S/N.23908487.
3. Thermo-hygrograph, Isuzu Model 3-3126 S/N.30760420.
4. Thermometer, Brannan S/N. 1.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22011065, Due Date 03 February 2023.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22020944, Due Date 03 March 2023.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22007505, Due Date 26 January 2023.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22017270, Due Date 21 February 2023.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2021)"

Certificate No. Q22042204

F3-011-04/01-12

page 2 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VOLUMETRIC PIPETTE
MANUFACTURER : GLASSCO
MODEL / TYPE : 10 ml
SERIAL NO. : N/A[EM-Mbro1001/17]
CLID. NO. : 272101209
JOB CONTROL NO. : 220426042203

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 26 April 2022

DATE OF ISSUED : 03 May 2022

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Prapaporn Khanchalee
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory
03 May 2022

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to
the International System of Units (SI)

Certificate No. Q22042203

F3-011-04/01-12

page 1 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sala@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The calibration was performed by applied volume to the Device Under Calibration (DUC) . The actual volume readings from STD were reported in average of seven times measurements.

CALIBRATION DATA

CORRECTION OF VOLUME

DUC Test point (ml)	Actual volume (ml)	Correction (ml)	Uncertainty ± (ml)	Coverage factor k
10	10.0007	+0.0007	0.0043	2,00

Type of glassware : to Contain to Deliver

Note. The Scope of Accredited TISI Certificate No. 19C087/0655 Issue 1 Page 78 of 111

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q22042203

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION FOR

NOMENCLATURE	:	VOLUMETRIC PIPETTE
MANUFACTURER	:	GLASSCO
MODEL / TYPE	:	20 ml
SERIAL NO.	:	N/A[EM-VPP20201/17]
DATE OF CALIBRATION	:	27 April 2022

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(20 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ Relative Humidity : $(50 \pm 10)\% \text{ RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-89 based on ASTM E542-01 as calibration guidelines. The calibration was performed by using Electronic Balance, Thermo-hygrograph, Barometer and Thermometer which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Barometer, Barigo S/N.001.
2. Electronic Balance, Sartorius Model CPA224S S/N.23908487.
3. Thermo-hygrograph, Isuzu Model 3-3126 S/N.30760420.
4. Thermometer, Brannan S/N. 1.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22011065, Due Date 03 February 2023.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22020944, Due Date 03 March 2023.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22007505, Due Date 26 January 2023.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd. Certificate No. Q22017270, Due Date 21 February 2023.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2021)"

Certificate No. Q22042202

F3-011-04/01-12

page 2 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VOLUMETRIC PIPETTE
MANUFACTURER : HBG
MODEL / TYPE : 25 ml
SERIAL NO. : N/A[EM-VPP02501/17]
CLID. NO. : 272000238
JOB CONTROL NO. : 220426042201

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 26 April 2022

DATE OF ISSUED : 03 May 2022

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Prapaporn Khanchalee

Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory

03 May 2022

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q22042201

F3-01 1-04/01-12

page 1 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The calibration was performed by applied volume to the Device Under Calibration (DUC) . The actual volume readings from STD were reported in average of seven times measurements.

CALIBRATION DATA

CORRECTION OF VOLUME

DUC Test point (ml)	Actual volume (ml)	Correction (ml)	Uncertainty \pm (ml)	Coverage factor k
25	24.9629	-0.0371	0.0076	2,00

Type of glassware : to Contain to Deliver

Note. The Scope of Accredited TISI Certificate No. 19C087/0655 Issue 1 Page 78 of 111

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q22042201

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



REPORT OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE	:	VOLUMETRIC FLASK
MANUFACTURER	:	SCI
MODEL / TYPE	:	100 ml
SERIAL NO.	:	N/A[EM-VPP02501/17]
DATE OF CALIBRATION	:	30 April 2022

ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : $(20 \pm 2.5)^\circ\text{C}$

Relative Humidity : $(50 \pm 10)\% \text{RH}$

PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. WI-305-88 based on ASTM E542-01 as calibration guidelines.
The calibration was performed by using Electronic Balance, Thermo-hygrograph, Barometer and Thermometer
which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

REFERENCE STANDARD USED :

1. Barometer, Barigo S/N.001.
2. Electronic Balance, Sartorius Model CPA224S S/N.23908487.
3. Thermo-hygrograph, Isuzu Model 3-3126 S/N.30760420.
4. Thermometer, Brannan S/N. 1.

TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q22011065, Due Date 03 February 2023.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q22020944, Due Date 03 March 2023.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q22007505, Due Date 26 January 2023.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Calibration Laboratory Co., Ltd.
Certificate No. Q22017270, Due Date 21 February 2023.

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2021)"

Certificate No. Q22042200

F3-011-04/01-12

page 2 of 3





CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

FOR

NOMENCLATURE : VOLUMETRIC FLASK
MANUFACTURER : BOROSIL
MODEL / TYPE : 500 ml
SERIAL NO. : N/A [EM-VPP02501/18]
CLID. NO. : 272201295
JOB CONTROL NO. : 220426042199

CUSTOMER : OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.
67/35-36, 3RD FLOOR, PHETKASEM 7/1 RD., WATTHAPRA,
BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND

DATE OF RECEIVED : 26 April 2022

DATE OF ISSUED : 04 May 2022

Report of calibration screening must not be taken in part. Except complete. Without the approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Prapaporn Khanchalee
Calibration Engineer



Approved By : Mongkol Yotsoontorn
Authorized Signatory

04 May 2022

This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the
International System of Units (SI)

Certificate No. Q22042199

F3-011-04/01-12

page 1 of 3



@clccalibration



CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



CONDITION OF CALIBRATION ITEM : GOOD

MEASUREMENT RESULTS : (X) without adjustment () adjustment

The calibration was performed by applied volume to the Device Under Calibration (DUC) . The actual volume readings from STD were reported in average of seven times measurements.

CALIBRATION DATA

CORRECTION OF VOLUME

DUC Test point (ml)	Actual volume (ml)	Correction (ml)	Uncertainty \pm (ml)	Coverage factor k
500	499.96	-0.04	0.08	2,00

Type of glassware : to Contain to Deliver

Note. The Scope of Accredited TISI Certificate No. 19C087/0655 Issue 1 Page 78 of 111

This report is valid for the above stated instrument/s only.

End of Certificate

Certificate No. Q22042199

F3-011-04/01-12

page 3 of 3



@clccalibration

ภาคผนวก 10

แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่า pH และ คลอรีโนิสระ

CENTURY 21

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.ค. / ๖๕

Building / อาคาร

TKP

Date วันที่	Status Record บันทึกประจำวัน		Adding / การเพิ่ม				Condition of Equipment / สถานะของอุปกรณ์				Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ		
	Chlorine คลอรีน (1-5)	Salt เกลือ (7.2-7.6)	SodaAsh โซดาอะช์ (kg.)	Diatomite ดิอาโนไรต์ (kg.)	Chlorine คลอรีน		Pressure Tank ถังดูดซับด้วยแรงดัน(PSI)		Filter Set กรองด้วยหินทราย					
					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2				
1	1.0	7.6	0.5	2	-	-	/	/	/	-	/	-		
2	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
3	1.0	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
4	1.0	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
5	1.0	7.8	-	3	-	-	/	/	/	-	/	-		
6	1.5	7.8	0.5	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
7	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
8	1.5	7.8	-	2	-	-	/	/	/	-	/	-		
9	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
10	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
11	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
12	1.5	7.8	-	3	-	-	/	/	/	-	/	-		
13	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
14	1.5	7.8	0.5	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
15	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
16	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
17	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
18	1.5	7.8	-	2	-	-	/	/	/	-	/	-		
19	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
20	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
21	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
22	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
23	1.5	7.8	0.5	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
24	1.5	7.8	-	2	-	-	/	/	/	-	/	-		
25	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
26	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
27	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
28	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
29	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
30	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		
31	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	-	/	-		

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้บริโภคในรอบเดือน / คงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 29.94 Kg. Salt (เกลือ) 1 / 175 Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ดิอาโนไรต์) - / - Kg.
Soda Ash (โซดาอะช์) 50 Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมบิคาร์บอเนต) - / 28 Kg.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / ผู้อำนวยการ)

Date / วันที่ 01/07/65

Time / เวลา 10.30 AM

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM / ผู้อำนวยการ)

Date / วันที่

Time / เวลา

CENTURY 21

Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

๗.๔ / ๖๖

Building / อาคาร

TKP

Date วันที่	Status Record บันทึกก่อ		Adding / การเพิ่ม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ		
			Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./L.)	SodaAsh โซดา-อะช (kg.)	Diatomite ดิอะโนไมต์ (kg.)	Pump Set ปั๊มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของน้ำ(PSI)		Filter Set หุคตั้งกรองพลาสติก					
	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2				
1	1.5	7.6	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
2	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
3	1.0	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
4	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
5	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
6	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
7	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
8	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
9	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
10	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
11	1.5	7.8	-	2 กะราก	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
12	1.5	7.8	1 kg	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
13	1.5	7.8	1 kg	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
14	1.5	7.8	-	1 กะราก	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
15	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
16	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
17	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
18	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
19	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
20	1.5	7.8	0.50kg	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
21	1.0	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
22	1.5	2.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
23	0.6	2.6	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
24	1.5	7.8	0.50 kg	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
25	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
26	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
27	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
28	1.0	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
29	1.0	7.8	1 kg	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
30	1.5	7.8	-	-	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	-	-	ปั๊ม	ปั๊ม	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล		
31																

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) 9 กก., 64 Kg. Salt (เกลือ) 99 ลิตร/Kg., 725 Kg. / Litre Diatomite Filter Aid (ดิอะโนไมต์) ~ ~ Kg.

Soda Ash (โซดา-อะช) ~ ~ / 1.5 Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) ~ ~ / ~ ~ Kg.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / ผู้อำนวยการ)

Date / วันที่ ๑๕/๐๔

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

CENTURY 21

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

H.T. / 2565

Building / อาคาร

TKP

Date วันที่	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / อุปกรณ์ของอุปกรณ์						Record By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ		
	CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./L)	SodaAsh โซดา-แอช (kg.)	Diatomite แมกนีเซียม (kg.)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของน้ำ(PSI)		Filler Set ชุดถังกรองทราย					
			No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2				
1	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
2	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
3	1.5	7.8	-	-	1kg.	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
4	1.5	7.8	500g.	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
5	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
6	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
7	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
8	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
9	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
10	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
11	1.0	7.6	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น	ลดลง 50%		
12	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
13	1.5	7.6	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น	ลดลง 3 kg.		
14	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
15	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
16	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น	ลดลง 2 kg.		
17	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
18	1.5	7.8	1 kg.	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น	เข้มข้นมาก		
19	1.5	7.8	500g.	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
20	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
21	1.0	7.8	-	-	-	-	✓	✓	2.0 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
22	1.0	7.8	-	-	-	-	✓	✓	2.0 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
23	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	2.0 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
24	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	2.0 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
25	1.5	7.8	1 kg.	-	-	-	✓	✓	2.0 psi	-	✓	-	เข้มข้น	เข้มข้น		
26	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.8 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
27	1.0	7.8	-	2kg. 500g.	-	-	✓	✓	1.8 psi	-	✓	-	เข้มข้น	ลดลง 1 kg.		
28	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
29	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
30	1.5	7.8	-	-	-	-	✓	✓	1.4 psi	-	✓	-	เข้มข้น			
31																
Used within month / Remain (บริการที่ใช้ในเดือนเดือน / ยอดคงเหลือ)		Chlorine (คลอรีน) <u>2.93</u> / <u>62</u> Kg.		Salt (เกลือ) <u>14</u> กก. / <u>67</u> Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมบิคาร์บอเนต) <u>350</u> Kg. / Libra		Diatomite Filter Aid (แมกนีเซียม) <u>10.5</u> Kg. / <u>15.5</u> Kg.								

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 11/12/65

Time / 12:00

Verified By / ทราบตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM/ผู้ดูแลการดูแล)

Date / วันที่

Time / 12:00

ภาคผนวก 11

แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ Incident

CENTURY 21

แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ อุบัติเหตุ และความสูญเสีย (Incident Report)		
วันที่ตรวจสอบเหตุการณ์	15/7/2022	เหตุการณ์เกิดกับ
อาคาร / สถานที่	The Key MRT เพชรเกษม 18	<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องจักร / อุปกรณ์ขัดข้อง
เรื่อง / ปัญหาที่พบ	ไฟฟ้าดับชั่ว時	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุ
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ
รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ :		
เมื่อเวลาประมาณ 05.58 น. ได้เกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นเวลา 30 วินาที ทำให้ไฟฟ้าดับชั่วขณะ เนื่องต้นระบบไฟฟ้าสำรองGenerator สามารถใช้งานได้ปกติ Cooldown 10 วินาทีตามกำหนด		
สาเหตุ :		
เกิดไฟฟ้าดับบริเวณนอกโครงสร้าง สอบถามมาจากการไฟฟ้า		
วิธีดำเนินการแก้ไข / แก้ไขเบื้องต้น :		
ช่างอาคารได้ทำการ On เบรกเกอร์ MDB1,2 เพื่อให้ไฟฟ้า Normal Line กลับมาใช้ได้ปกติ		
กำหนดเดือน : 15/7/2022	รับผิดชอบโดย : ช่างอาคาร	
การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ :		
กำหนดเดือน : 15/7/2022	รับผิดชอบโดย : ช่างอาคาร	
ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :	
<input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ		
<input checked="" type="checkbox"/> เกิดผลกระทบ :		
ถูกบ้านไฟฟ้าไม่ได้ชั่วคราว		
จัดทำโดย : ช่าง อุปกรณ์ ก่อสร้าง (.....)	ตรวจสอบโดย : กรรมการอาคาร ชั่วคราว (.....)	อนุมัติโดย : ผู้จัดการอาคาร / หัวหน้าฝ่าย (.....)
ช่างอุปกรณ์ / หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร / วิศวกรชั่วคราว	ผู้จัดการอาคาร / หัวหน้าฝ่าย

CENTURY 21

แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ อุบัติเหตุ และความสูญเสีย
(Incident Report)

วันที่ตรวจสอบเหตุการณ์	14/9/2022	เหตุการณ์เกิดกับ
อาคาร / สถานที่	The Key MRT เพชรเกษม48	<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องจักร / อุปกรณ์ขัดข้อง
เรื่อง / ปัญหาที่พบ	ไฟฟ้าขัดข้อง	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุ
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ
รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ :		
เมื่อเวลาประมาณ 22.55น. ได้เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องเป็นเวลา 1นาที ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องชั่วขณะ เมื่อถัดจากนั้นไฟฟ้าส่อง Generator สามารถใช้งานได้ปกติ Cooldown 10 วินาทีตามขั้นตอน		
สาเหตุ :		
เกิดไฟฟ้าขัดข้องสายป้อนบริเวณนอกโครงสร้างบริเวณช่วงเพชรเกษม46-48 ถนนรามคำแหงทางไฟฟ้า		
วิธีดำเนินการแก้ไข / แก้ไขเบื้องต้น :		
ซ่างขาครัวได้ทำการ On เบรกเกอร์ MDB1,2 เพื่อให้ไฟฟ้า Normal Line กลับมาใช้ได้ปกติ		
กำหนดเสร็จ :		
14/9/2022 รับผิดชอบโดย : ช่างขาครัว		
การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ :		
กำหนดเสร็จ :		
14/9/2022 รับผิดชอบโดย : ช่างขาครัว		
ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :	
<input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ		
<input checked="" type="checkbox"/> เกิดผลกระทบ :		
ถูกบ้านไฟฟ้าไม่ได้ชั่วคราว		
จัดทำโดย :	ตรวจสอบโดย :	อนุมัติโดย :
(ช่างขาครัว / ผู้ดูแลรักษา)	(ผู้ดูแลรักษา)	(ผู้ดูแลรักษา)
ช่างขาครัว / ผู้ดูแลรักษา	ผู้ดูแลรักษา / วิศวกรรับผิดชอบ	ผู้ดูแลรักษา / ผู้ดูแลรักษา




**แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ อุบัติเหตุ และความสูญเสีย
(Incident Report)**

วันที่ตรวจสอบเหตุการณ์	6/9/2022	เหตุการณ์เกิดกับ
อาคาร / สถานที่	The Key MRT เพชรเกษม48	<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องจักร / อุปกรณ์ชั้นขั้ง
เรื่อง / ปัญหาที่พบ	ไฟฟ้าดับชั่ว時	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุ
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ
รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ :		
<p>เมื่อเวลาประมาณ 02.28 น. ได้ติดเนื้อไฟพ้าตกเป็นเวลา 30 วินาที ทำให้ไฟฟ้าดับชั่วขณะ เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าสำรองGenerator มีอาการชุบชื้น ฉะนั้นต้องทำการสักขาดตามManual ระบบไฟฟ้ารองจึงทำงานได้ปกติ</p>		
สาเหตุ :		
<p>ยังไม่พบปัญหาไฟฟ้าตกเนื่องจากรอบข้างบริเวณโครงการไม่มีไฟดับ MDB ไม่มีการ斷ดงCodeการทำงานผิดปกติแต่อย่างใด</p>		
วิธีดำเนินการแก้ไข / แก้ไขเมื่อต้น :		
<p>ช่างอาคารได้ทำการ On เบรกเกอร์ MDB1,2 เพื่อให้ไฟฟ้า Normal Line กตันมาใช้ได้ปกติ</p>		
กำหนดเดือน : 6/9/2022 รับผิดชอบโดย : ช่างอาคาร		
การบังคับโน้มให้เกิดช้า :		
กำหนดเดือน : 6/9/2022 รับผิดชอบโดย : ช่างอาคาร		
ผลผลกระทบที่เกิดขึ้น		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
<input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input checked="" type="checkbox"/> เกิดผลกระทบ :		<p>ถูกบ้านใช้ไฟฟ้าไม่ได้ชั่วคราว</p>
จัดทำโดย : ช่างอาคาร / หัวหน้าช่าง	ตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร / วิศวกรช่างกล่อง	อนุมัติโดย : ผู้จัดการอาคาร / หัวหน้าฝ่าย

**แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ อุบัติเหตุ และความสูญเสีย
(Incident Report)**

วันที่ตรวจสอบเหตุการณ์	30/8/2022	เหตุการณ์เกิดกับ
อาคาร / สถานที่	The Key MRT เพชรเกษม 48	<input type="checkbox"/> เครื่องจักร / อุปกรณ์ขัดข้อง
เรื่อง / ปัญหาที่พบ	กระเจกหน้าโถลีฟลิฟท์ชั้น 6 ชั้น	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุ
		<input checked="" type="checkbox"/> อื่น ๆ
รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ : เมื่อเวลา 10.50 น. ได้มีเมมเบรนแจ้งเหตุมีกระเจกร้าวบริเวณหน้าโถลีฟลิฟท์ชั้น 6 ซึ่งประจำอยู่ที่ทำการดูก้อง CCTV ย้อนหลัง กลับไปพบต้นต่อสายเหตุ ที่ทำให้กระเจกร้าว ซึ่งอาคารจึงรับเรื่องและประสานงานหน้าแนวทางแก้ไข		
สาเหตุ : ไม่ทราบสาเหตุ		
วิธีดำเนินการแก้ไข / แก้ไขเบื้องต้น : แจ้งฝ่ายก่อสร้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เร้ามาตรวจสอบเชือกสายเหตุและหาแนวทางแก้ไขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น		
กำหนดเสร็จ : 30/8/2022 รับผิดชอบโดย : ฝ่ายก่อสร้าง		
การป้องกันไม่เกิดข้ำ :		
กำหนดเสร็จ : 30/8/2022 รับผิดชอบโดย : ฝ่ายก่อสร้าง		
ผลกระทบที่เกิดขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ <input type="checkbox"/> เกิดผลกระทบ :		
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :		
จัดทำโดย : <u>พญานิษฐ์ ศรีวงศ์</u> (<u>พญานิษฐ์</u>) ตรวจสอบโดย : <u>พญานิษฐ์</u> (<u>พญานิษฐ์</u>) อนุมัติโดย : <u>พญานิษฐ์</u> (<u>พญานิษฐ์</u>)		
ผู้จัดการอาคาร / หัวหน้าช่าง <u>พญานิษฐ์</u> (<u>พญานิษฐ์</u>) ผู้จัดการอาคาร / วิศวกรช่างกล่าง <u>พญานิษฐ์</u> (<u>พญานิษฐ์</u>) ผู้จัดการอาคาร / หัวหน้าฝ่าย <u>พญานิษฐ์</u> (<u>พญานิษฐ์</u>)		

CENTURY 21

แบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ อุบัติเหตุ และความสูญเสีย (Incident Report)		
วันที่ตรวจสอบเหตุการณ์	23/10/2022	เหตุการณ์เกิดกับ
อาคาร / สถานที่	The Key MRT เพชรเกษม48	<input checked="" type="checkbox"/> เครื่องจักร / อุปกรณ์ขั้นต้อง
เรื่อง / ปัญหาที่พบ	ไฟฟ้าดับซึ่ง	<input type="checkbox"/> อุบัติเหตุ
		<input type="checkbox"/> อื่น ๆ
รายละเอียดของเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ : เมื่อเวลา 15.08 ได้เกิดเหตุไฟฟ้าดับซึ่งเป็นเวลา 1 นาที ทำให้ไฟฟ้าดับซึ่งใช้งานไม่ได้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เป็นต้นระบบไฟฟ้าสำรอง Generator ทำงานได้ตามปกติ Cool Down 10 นาทีก็สามารถต่อน		
สาเหตุ : เกิดไฟฟ้าดับสายป้อนเบินบนอกโครงการ (ข้อมูลถ่ายทอดจากไฟฟ้า)		
วิธีดำเนินการแก้ไข / แก้ไขเบื้องต้น :		
ช่างอาคารได้ทำการ On เบรกเกอร์ MDB1,2 เพื่อให้ไฟฟ้า Normal Line กลับมาใช้งานได้ปกติ		
กำหนดเดือน : 23/10/2022 รับผิดชอบโดย : ช่างอาคาร		
การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ :		
กำหนดเดือน : 23/10/2022 รับผิดชอบโดย : ช่างอาคาร		
ผลผลกระทบพิเศษ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :	
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ		
<input type="checkbox"/> เกิดผลกระทบ :		
จัดทำโดย :  ช่างอาคาร / หัวหน้าช่าง	ตรวจสอบโดย : 	อนุมัติโดย :  ผู้จัดการอาคาร / วิศวกรชั้นกลาง

ภาคผนวก 12

ตรวจสอบระบบสัญญาณป้องกันเหตุอัคคีภัย

Fire Alarm System Monthly Checklist

ไม้ร้ายงานการตรวจสอบระบบสัญญาณป้องกันเหตุอัคคีภัย (ทุก 3 เดือน)

ลำดับ	สถานที่	วิธีทดสอบ					Day/วันที่					Building / อาคาร					TKP	
		Heat	Smoke	Pull	Key	บานดิ	ไม่ปกติ	A	B	C	D	Alarm	No Alarm	PF	LIFT	ห้องน้ำ	ห้องเช่า	
1	ห้องน้ำ ชั้น 1											✓				๑๕	๑๔	๑๕
2	ห้องน้ำ ชั้น 2															๑๕	๑๔	๑๕
3	ห้องน้ำ ชั้น 3															๑๕	๑๔	๑๕
4	ห้องน้ำ ชั้น 4															๑๕	๑๔	๑๕
5	ห้องน้ำ ชั้น 5															๑๕	๑๔	๑๕
6	ห้องน้ำ ชั้น 6															๑๕	๑๔	๑๕
7	ห้องน้ำ ชั้น 7															๑๕	๑๔	๑๕
8	ห้องน้ำ ชั้น 8															๑๕	๑๔	๑๕
9	Fire Bell ชั้น 1															๑๕	๑๔	๑๕
10	Fire Bell ชั้น 2															๑๕	๑๔	๑๕
11	Fire Bell ชั้น 3															๑๕	๑๔	๑๕
12	Fire Bell ชั้น 4															๑๕	๑๔	๑๕
13	Fire Bell ชั้น 5															๑๕	๑๔	๑๕
14	Fire Bell ชั้น 6															๑๕	๑๔	๑๕
15	Fire Bell ชั้น 7															๑๕	๑๔	๑๕
16	Fire Bell ชั้น 8															๑๕	๑๔	๑๕
17	ห้องน้ำ ชั้น 9															๑๕	๑๔	๑๕
18	ห้องน้ำ ชั้น 10															๑๕	๑๔	๑๕

Reported By / ผู้รายงานผล

Signature / ลายเซ็น (Tech / ผู้เชี่ยวชาญ)

พงษ์รัตน์ วงศ์

Date / วันที่ 15/10/๒๕๖๕

Time / เวลา ๐๘.๓๐

Checked By / ผู้ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / พัฒนาชีวภาพ)

พงษ์รัตน์ วงศ์

Date / วันที่ 15/10/๒๕๖๕

Time / เวลา ๐๙.๐๐

Verified By / ผู้ตรวจสอบและยืนยันโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้ดูแลอาคาร)

พงษ์รัตน์ วงศ์

Date / วันที่ 15/10/๒๕๖๕

Time / เวลา ๐๙.๐๐

Remark A - ทดสอบแบบ Show ลูกศรเมือง Control และพื้นที่ Reset
B - ทดสอบเบลล์ Bell เร็นเดิลส์เพอร์ฟาร์ม

C - ทดสอบเบลล์ Bell เร็นเดิลส์เพอร์ฟาร์มส่งจังหวะเพื่อเก็บน้ำทึบทำงาน(Send Silence)
D - ทดสอบแบบให้ระบบทั้งหมดทำงาน(General Alarm)

Fire Alarm System Monthly Checklist

ไฟฟ้ารายงานการตรวจสอบระบบสัญญาณป้องกันเหตุฉุกเฉียบ (ทุก 3 เดือน)

Month / เดือน	Date / วันที่	Building / อาคาร										TKP			
		Day/Night				Night				Day/Night					
System Test		Functionality Check				Control Panel Status				Alarm Response					
ลำดับ	สถานที่	Heat	Smoke	Pull	Key	кнопк	ไม้ไผ่	A	B	C	D	Alarm	No Alarm	PF	LIFT
1	ห้องดูแลรักษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ชั้น 18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Recorded By / ผู้จัดทำรายเดือน

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ที.ว.)

Date / วันที่ ๑๓/๑๑/๒๕๖๕

Time / เวลา ๑๓.๔๔

Verified By / ผู้ตรวจสอบรายเดือน

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / พนักงานดูแลฯ)

Date / วันที่ ๑๓/๑๑/๒๕๖๕

Time / เวลา ๑๓.๔๔

Checked By / ผู้ตรวจสอบรายเดือน

Signature / ลายเซ็น (EM. / ผู้ดูแลอาคารฯ)

Date / วันที่ ๑๓/๑๑/๒๕๖๕

Time / เวลา ๑๓.๔๔

Remark A - ทดสอบตามแบบ Show สถาปัตย์ Control และทำreset Reset

B - ทดสอบเมฆไฟ Bell รีเซ็ตเกตเวย์ Reset

C - ทดสอบไฟ Bell รีเซ็ตเกตเวย์และล้างช่องเพื่อเตือนเหตุการณ์ Sand Witch

D - ทดสอบเมฆไฟเพื่อตั้งค่าที่กำหนด (General Alarm)

๒๕๖๗/๘๘๒

Fire Alarm System Monthly Checklist

โครงการงานการตรวจสอบระบบสัญญาณป้องกันเพลิงครั้งที่ ๓ เดือน

Month / เดือน	Station / สถานที่	Day/วันที่										Building / อาคาร			TKP	
		ชั้นผู้ดูแลระบบ	Telephone Jack	Function ภาคตะวันออก				สถานะตู้ Control		อุปกรณ์ติดตั้งภายนอก		ห้องแม่บท				
ลำดับ		Heat	Smoke	Pull	Key	ปกติ	ไม่ปกติ	A	B	C	D	Alarm	No Alarm	RF	LIFT	
37	สำนักงานใหญ่ ชั้น 2	✓	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	
38	N ชั้น 3	✓	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	
39	ชั้น 3	✓	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	
40	ชั้น 4A	✓	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	
41	ชั้น 4	✓	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	
42	ชั้น 5	✓	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	
43	Pump Room ชั้น 5					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
44	Swimming Pool Room					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
45	Electric building					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
46	Booster Pump Room					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
47	Eletric machine Room					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
48	Pressurized Fan 1,200					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
49	ห้องแม่บท ชั้น 6					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
50	Fitness Room					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
51	Concerting Space STAGE Room					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
52	Meeting Room ชั้น 6					✓		✓				✓	✓	✓	✓	
54						✓		✓				✓	✓	✓	✓	

Recorded by / จัดทำโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ ๑๕/๖/๖๕

Time / เวลา ๑๕.๐๐

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ ๑๕/๖/๖๕

Time / เวลา ๑๕.๐๐

Verified By / หัวหน้าผบ.ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่ ๑๕/๖/๖๕

Time / เวลา ๑๕.๐๐

Remark A - ทดสอบแบบ Show ลดลงมาที่ Control และถูกทาง Reset

B - ทดสอบแบบ Bell ซึ่งมีเสียงกระซิบเมื่อเจ้าของห้องได้เดินทางเข้ามา

C - ทดสอบไฟ Bell ซึ่งมีเสียงกระซิบเมื่อเจ้าของห้องเดินทางเข้ามา

D - ทดสอบแบบไฟกระพริบเมื่อห้องเกิดภัยคุกคาม (General Alarm)

ภาคผนวก 13

คำขอใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (ขร.1)

ภาคผนวก 14

แผนการบำรุงเชิงป้องกัน ประจำปี 2565

Preventive Maintenance Master Plan for Year
THE KEY MRT PHEUKASEM 48

2566

โครงการ

แผนการบำรุงรักษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Item	Description	Code	Location	QUARTER 1			QUARTER 2			QUARTER 3			QUARTER 4		
				JANUARY	FEBRUARY	MARCH	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER		
1.1	Ring Main Unit	RJM	Fl.1												
1.2	Transformer	TR	Fl.1												
1.3	Switch gear	SIS	Fl.1												
1.4	Main Distribution Board	MDB	Fl.1	O	D	D	D	O	D	O	D	O	D	O	D
1.5	Lighting System 2Y	2Y	Canteen/Room	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
2.1	Generator	GEN	Fl.1	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
2.2	Emergency Light	EML	Fl.G-30	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
2.3	Lamp	EXL	Fl.G-30												
3.1	Transfer pump	CWP	Fire Pump Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
3.2	Booster pump	BP	Booster Pump Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
3.3	Pressure reducing valve / Strainer	PRV	231915.1/1.7.3	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
3.4	Under ground tank	UT	Fire Pump Room												
3.5	Roof Tank	RT	Fl.R												
4.1	Air Supply Pipe (FCU)	FCU	Mating Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
4.2	Air duct type (Duct type)	DT	Hanging Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
5.1	Exhaust Fan	EF	Car Parking	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
6.1	Drain pump	ED	Fl.1	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
6.2	Sump pump	SP	Fl.1	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
6.3	Sewage pump	ST	Fl.1	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
7.1	Fire Alarm Control Panel	FCP	Control Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
7.2	Smoke Detector	SD	Fl.G-30												
7.3	Heat and Smoke Detector	HD	Fl.G-30												
7.4	Manual Pull Station	MS	Fl.G-30												
8.1	Main Distribution Board	MDB	Control Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
8.2	Private Automatic Branch Pumping	PABK	Emergency Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
9.1	CCTV	NM16	Control Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
9.2	Monitor	No.1-5	Control Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
9.3	Camera	No.1-17	Control Room	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W