

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ CCP TOWER เฟส 2
หมู่ที่ 7 ถนนบางนาการ์เด้นท์ 8/1 ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ช.ชัยพงษ์ จำกัด
(ระยะดำเนินการ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565



จัดทำรายงานการตรวจวัดโดย
บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด
เลขที่ 80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250