

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ GRAND SOLAIRE



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




รูปที่ 5 พื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ



 <p>2 พ.ย. 2022 13:29:18 47P 702956 1428175 36 ซอย ทิวชมรม 145 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี</p> <p>รูปที่ 6 ห้องน้ำ-ห้องส้วม</p>	 <p>เครื่องฉาย 2 พ.ย. 2566 13 นาฬิกา 30 นาที 56 วินาที GMT+7 47P 702940 1428182 จ.ชลบุรี</p> <p>รูปที่ 7 ถังดับเพลิง</p>
 <p>เครื่องฉาย 2 พ.ย. 2566 14 นาฬิกา 00 นาที 47 วินาที GMT+7 47P 702933 1428224 จ.ชลบุรี</p> <p>รูปที่ 8 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	 <p>2 พ.ย. 2022 13:17:23 47P 702964 1428207 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี</p> <p>รูปที่ 8 GRAND SOLAIRE</p>
 <p>รูปที่ 9 ถังเก็บน้ำสำรอง</p>	 <p>รูปที่ 10 ป้ายห้ามเร่งเครื่อง</p>
 <p>รูปที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</p>	 <p>รูปที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.</p>









รูปที่ 17 แผ่นเหล็ก



รูปที่ 18 เจาะเสาเข็ม



รูปที่ 19 ป้ายความปลอดภัย



รูปที่ 20 รถผสมปูนสำเร็จรูป



รูปที่ 21 ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ ระดับเสียง เสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน







รูปที่ 22 ป้ายแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ



รูปที่ 23 คนงานล้างทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 24 SAFETY



รูปที่ 25 สภาพโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565





รูปที่ 26 กล่องรับความคิดเห็น





รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนนด้านหน้าและด้านข้างโครงการ



รูปที่ 28 ห้องปฐมพยาบาล



รูปที่ 29 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง