

ภาคผนวก ข-3

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๔

แบบปร.๑



ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร.....โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์สปา ทาดในยาง.....

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒, ๙๒/๑ ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่ ๓.....

ตำบล/แขวง.....สาคร.....อำเภอ/เขต.....กลาง.....จังหวัด.....ภูเก็ต.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ.....บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด.....
แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งานได้

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุเมธ สุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร