

ภาคผนวกที่ 2  
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1  
แผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์

หน่วยงาน : โนเบิลเพลทินัฒิตร

Q : ทุก 3 เดือน

၆ : ဖုတ်ဝါး

A: ปะจกั

Starlink(Thailand) Co.,ltd.

Page 2 of 3



Page 1 of 3

Q : શુક અભિષેક

8 : អ្នកតាំងឡើង

A. ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି ।

Starlink(Thailand) Co.,ltd.

[illegible]

## หมายเหตุ

S = 6 เดือน / ครั้ง

$Q = 3$  เดือน / ครั้ง

ภาคผนวกที่ 2-2

เอกสารบันทึกการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ



174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
E-mail : [starlink@starlinkthai.com](mailto:starlink@starlinkthai.com)

## SERVICE REPORT

No. 034876

ประเภทงาน Job Type	งาน ติดไฟ	หมายเลขอ้างอิง Job No.	
หมายเลข Project Project No.	T2012/07544	เลขที่ใบเสนอ Quotation No.	
บริการครั้งที่ PM. No.	3/4	รหัสลูกค้า Customer ID.	C2893
ชื่อลูกค้า Customer Name			
ชื่อผู้ติดต่อ Contract Name			

วันที่ Service Date	5/5/2565	เวลาเดินทาง Travelling Time	12:30	เวลาเริ่มงาน Start at	13:45	เวลาแล้วเสร็จ Finished at	15:30
------------------------	----------	--------------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------------------	-------

เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative			
เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N				
7:30	13:45			✓		รหัส Tech. ID.			
						ชื่อ Name			

[illegible][illegible]

➡ **รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม :**  
**Recommended Additional Work :**

Recommended Additional Work :

พิจารณาความถี่ในการใช้ระบบ Low 20 ใช้ทั้งในกรณี  
เมื่อใช้ระบบ Low 60 Bi ส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่  
หรือของใช้ใหม่

◆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น ◆  
For Customer Only

เวลาเข้าบริการ Start at	เวลาแล้วเสร็จ Finish at
----------------------------	----------------------------

( )



174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
 174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
 Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
 E-mail : starlink@starlinkthai.com

# SERVICE REPORT

No. 034897

ประเภทงาน  
Job Type

101. ทั่วไป

หมายเลขอ้างอิง  
Job No.หมายเลข Project  
Project No.

T002/01547

เลขที่ใบเสนอ  
Quotation No.บริการครั้งที่  
PM. No.

3/0

รหัสลูกค้า  
Cutomer ID.

C2393

ชื่อลูกค้า  
Customer Nameชื่อผู้ติดต่อ  
Contract Name

Tel.

วันที่

Service Date

20/4/2555

เวลาเดินทาง

Travelling Time

10:20

เวลาเริ่มงาน

Start at

11:00

เวลาแล้วเสร็จ

Finished at

14:00

เวลางานปกติ  
Regular Timeเวลางาน O.T.  
Over Timeงานแล้วเสร็จ?  
Service Complete?ช่างที่ปฏิบัติงาน  
StarLink Service Representativeเวลาเดินทาง  
Travelling Hoursเวลาทำงาน  
Working Hoursเวลาเดินทาง  
Travelling Hoursเวลาทำงาน  
Working Hours

Y

N

รหัส  
Tech. ID.ชื่อ  
Nameยี่ห้อ  
Brandรุ่น  
Modelขนาด / BTU  
Capacityหมายเลขเครื่อง  
Equipment ID.รายละเอียดการซ่อม  
Description of Work

Yok

FCX 40-AP

40000

FCX-76

Yok

FCX 40-AP

40000

FCX-77

➡ รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม :  
 Recommended Additional Work :

◆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น ◆  
 For Customer Only

เวลาเข้าบริการ  
Start atเวลาแล้วเสร็จ  
Finish at

( )



## SERVICE REPORT

No. 034898

ประเภทงาน Job Type	Pm ทั่วไป	หมายเลขอ้างอิง Job No.	
หมายเลข Project Project No.	T022 / 07547	เลขที่ใบเสนอ Quotation No.	
บริการครั้งที่ PM. No.	4/4 ทั่วไป	รหัสลูกค้า Customer ID.	C2543
ชื่อลูกค้า Customer Name	[REDACTED]		
ชื่อผู้ติดต่อ Contract Name	[REDACTED]		

[illegible]

No. 034900

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* and *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus*.

### ตายมือซ่อลูกค้า

\_\_\_\_\_



174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
E-mail : [starlink@starlinkthai.com](mailto:starlink@starlinkthai.com)

## SERVICE REPORT


No. 034877

ประเภทงาน Job Type	ซ่อม ติด B	หมายเลขอ้างอิง Job No.	
หมายเลข Project Project No.	T2022/01944	เลขที่ใบเสนอ Quotation No.	
บริการครั้งที่ PM. No.	3/4	รหัสลูกค้า Customer ID.	C2593
ชื่อลูกค้า Customer Name			
ชื่อผู้ติดต่อ Contract Name			

วันที่ Service Date	11/9/2565	เวลาดินทาง Travelling Time	04:10	เวลาเริ่มงาน Start at	06:35	เวลาสิ้นสุด Finished at	10:00
------------------------	-----------	-------------------------------	-------	--------------------------	-------	----------------------------	-------

เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative				
เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N					
0810	0835			✓		รหัส Tech. ID.				
						ชื่อ Name				

[illegible][illegible]

➡ รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม : Recommended Additional Work : 1. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 2. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 3. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 4. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 5. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 6. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 7. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 8. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 9. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง 10. เปลี่ยนระบบปรับอากาศในห้องประชุม 1 ห้อง		♦ สำหรับลูกค้าเท่านั้น ♦ For Customer Only	
เวลาเข้าบริการ Start at		เวลาแล้วเสร็จ Finish at	
ลายมือชื่อลูกค้า			
			





174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
 174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
 Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
 E-mail : starlink@starlinkthai.com

# SERVICE REPORT

No. 031068

ประเภทงาน  
Job Type

Provisioning

หมายเลขอ้างอิง  
Job No.

หมายเลข Project  
Project No.

12022/10754

เลขที่ใบเสนอ  
Quotation No.

บริการครั้งที่  
PM. No.

4/4

รหัสลูกค้า  
Customer ID.

C2393

ชื่อลูกค้า  
Customer Name

ชื่อผู้ติดต่อ  
Contract Name

[Redacted Customer Information]

วันที่

Service Date

27/10/2565

เวลาเดินทาง  
Travelling Time

1630

เวลาเริ่มงาน  
Start at

1800

เวลาแล้วเสร็จ  
Finished at

07/11

เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative	
เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N		
1630	1800			✓		รหัส Tech. ID.	[Redacted]
						ชื่อ Name	[Redacted]

ยี่ห้อ Brand	รุ่น Model	ขนาด / BTU Capacity	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	รายละเอียดการซ่อม Description of Work
Yokk	FCX14AB	14000	PWC13	เช็คแอร์ห้อง / 10754 และ R/C ยี่ห้อ C ดึงรั้วใหม่
Yokk	FCX14AB	14000	PWC14	แอร์ห้อง 2-10754 ใหม่
Yokk	FCX14AB	14000	PWC15	
Yokk	FCX14AB	14000	PWC16	- เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่
Yokk	FCX14AB	14000	PWC17	แอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่
Yokk	FCX14AB	14000	PWC18	- เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่
Yokk	FCX14AB	14000	PWC22	แอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่
				- เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่
				แอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่

## รายการใช้อะไหล่ Parts

ลำดับ No.	ชื่ออะไหล่ Part Name	จำนวน Q'ty	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	นอกสัญญา? Extra Work?
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

## รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม : Recommended Additional Work :

PWC 13 - เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่  
 PWC 14 - เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่  
 PWC 15 - เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่  
 PWC 16 - เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่  
 PWC 17 - เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่  
 PWC 18 - เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่  
 PWC 22 - เช็คแอร์ห้อง 10754 ใหม่ และ ท่อแอร์ใหม่

## สำหรับลูกค้าเท่านั้น For Customer Only

เวลาเข้าบริการ Start at		เวลาแล้วเสร็จ Finish at	
ลายมือชื่อลูกค้า			
[Redacted Signature]			



174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
 174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
 Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
 E-mail : starlink@starlinkthai.com

# SERVICE REPORT

No. 031069

ประเภทงาน  
Job Type

การซ่อม, ติดตั้ง

หมายเลขอ้างอิง  
Job No.หมายเลข Project  
Project No.

19092 101944

เลขที่ใบเสนอ  
Quotation No.บริการครั้งที่  
PM. No.

4/4

รหัสลูกค้า  
Cutermer ID.

C2543

ชื่อลูกค้า

Customer Name

ชื่อผู้ติดต่อ

Contract Name

Tel.

วันที่

Service Date

30/10/2565

เวลาเดินทาง  
Travelling Time

1530

เวลาเริ่มงาน  
Start at

1645

เวลาสิ้นสุด  
Finished at

เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative			
เวลาเดินทาง Travelling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Travelling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N				
1530	1645			✓		รหัส Tech. ID.			
						ชื่อ Name			

ยี่ห้อ Brand	รุ่น Model	ขนาด / BTU Capacity	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	รายละเอียดการซ่อม Description of Work
York	FCX 44 AB	44000	PWC 01	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บิรณพันธ์ PWC ดงหัว
York	FCX 44 AB	44000	PWC 02	4/4 รั่วสาร R22 15 ลิตร
York	FCX 44 AB	44000	PWC 03	
York	FCX 44 AB	44000	PWC 04	- ทำการถอดเครื่องปรับอากาศ 11 ลิตร 12 ลิตร 13 ลิตร 14 ลิตร 15 ลิตร
York	FCX 44 AB	44000	PWC 05	ปิดตัวทำงาน R22 15 ลิตร 16 ลิตร 17 ลิตร 18 ลิตร 19 ลิตร
York	FCX 44 AB	44000	PWC 14	- ทำการถอดเครื่องปรับอากาศ 11 ลิตร 12 ลิตร 13 ลิตร 14 ลิตร 15 ลิตร
York	FCX 44 AB	44000	PWC 20	ถอดตัวทำงาน R22 15 ลิตร 16 ลิตร 17 ลิตร 18 ลิตร 19 ลิตร
				- ทำการถอดเครื่องปรับอากาศ 11 ลิตร 12 ลิตร 13 ลิตร 14 ลิตร 15 ลิตร
				พร้อมถอดตัวทำงาน R22 15 ลิตร 16 ลิตร 17 ลิตร 18 ลิตร 19 ลิตร
				พร้อมถอดตัวทำงาน R22 15 ลิตร 16 ลิตร 17 ลิตร 18 ลิตร 19 ลิตร

รายการที่ใช้ไฟ

Parts

ลำดับ No.	ชื่ออะไหล่ Part Name	จำนวน Q'ty	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	นอกสัญญา? Extra Work?
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

➡ รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม :  
 Recommended Additional Work :

PWC-03 20 ลิตร 15 ลิตร 16 ลิตร 17 ลิตร 18 ลิตร 19 ลิตร  
 PWC-04 20 ลิตร 15 ลิตร 16 ลิตร 17 ลิตร 18 ลิตร 19 ลิตร  
 PWC-14 20 ลิตร 15 ลิตร 16 ลิตร 17 ลิตร 18 ลิตร 19 ลิตร  
 PWC-01 20 ลิตร 15 ลิตร 16 ลิตร 17 ลิตร 18 ลิตร 19 ลิตร

◆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น  
 For Customer Only

เวลาเข้าบริการ  
Start atเวลาแล้วเสร็จ  
Finish at

ลงมือซ่อม





174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
E-mail : [starlink@starlinkthai.com](mailto:starlink@starlinkthai.com)

## SERVICE REPORT

No. 031062

ประเภทงาน Job Type	อสังหาริมทรัพย์	หมายเลขอ้างอิง Job No.	
หมายเลข Project Project No.	T2001/015001	เลขที่ใบเสนอ Quotation No.	
บริการครั้งที่ PM. No.	4/4	รหัสลูกค้า Cutermer ID.	C2557
ชื่อลูกค้า Customer Name			
ชื่อผู้ติดต่อ Contract Name			

วันที่ Service Date	20/10/2565	เวลาเดินทาง Travelling Time	15:40	เวลาเริ่มงาน Start at	16:50	เวลาแล้วเสร็จ Finished at	00:00
เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative	
เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N		
15:40	16:50			✓		รหัส Tech. ID.	
						ชื่อ Name	

[illegible][illegible]

➡ **รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม :**  
**Recommended Additional Work :**

Recommended Additional Work :

PUC 32 (အထက်တန်း အင်္ဂလိပ်စာ ဝင်ခွင့်)  
(အထက်တန်း ၁၂၀)

<div> <div>◆</div> <div>สำหรับลูกค้าเท่านั้น</div> <div>◆</div> </div> <div>For Customer Only</div>			
เวลาเข้าบริการ		เวลาแล้วเสร็จ	
Start at		Finish at	
ลายมือชื่อลูกค้า			



## SERVICE REPORT

No. 031052

ประเภทงาน Job Type	Pr. ๑๑ B	หมายเลขอ้างอิง Job No.	
หมายเลข Project Project No.	Tecor / ๑๑๑	เลขที่ใบเสนอ Quotation No.	
บริการครั้งที่ PM. No.	4/4	รหัสลูกค้า Customer ID.	CES43
ชื่อลูกค้า Customer Name	[REDACTED]		
ชื่อผู้ติดต่อ Contract Name	[REDACTED]		

วันที่ Service Date	10/10/2565	เวลาเดินทาง Travelling Time	9.00	เวลาเริ่มงาน Start at	10.30	เวลาแล้วเสร็จ Finished at	12.00
เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative	
เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N		
09.00	10.30			✓			
				รหัส Tech. ID.			
				ชื่อ Name			
ยี่ห้อ Brand	รุ่น Model	ขนาด / BTU Capacity	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	รายละเอียดการซ่อม Description of Work			
York	FHDH14-E	19400	Puc-31	เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ StarLink รุ่น B ใน Box ปรับอุณหภูมิ ใหม่ - เปลี่ยนท่อเชื่อมคอมเพรสเซอร์ และ ท่อแก๊สในเครื่อง ออกที่ห้องครัว และ เชื่อมใหม่ - ทำระบบปรับอากาศ จอร์เจีย เซ็นทรัลแอร์ทิว ในห้องครัว และ เชื่อมใหม่ - เปลี่ยนแอร์จากเดิม 12,000 BTU เป็น 14,000 BTU และ เชื่อมใหม่ และ ปรับ - ทำระบบปรับอากาศในครัว และ เชื่อมท่อระบบปรับอากาศ ใหม่ทั้งหมด พร้อมปรับอุณหภูมิ			
รายการที่ใช้อะไหล่ Parts							
ลำดับ No.	ชื่ออะไหล่ Part Name	จำนวน Q'ty	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	นอกสัญญา? Extra Work?			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
➡ รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม : Recommended Additional Work :				♦ สำหรับลูกค้าเท่านั้น ♦ For Customer Only			
เวลาเข้าบริการ Start at		เวลาแล้วเสร็จ Finish at		ลายมือชื่อลูกค้า			

## SERVICE REPORT

No. 031055



174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
 174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
 Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
 E-mail : starlink@starlinkthai.com

ประเภทงาน  
Job Type

Job Type

หมายเลขอ้างอิง  
Job No.หมายเลข Project  
Project No.

Project No.

เลขที่ใบเสนอ  
Quotation No.บริการครั้งที่  
PM. No.

PM. No.

รหัสลูกค้า  
Customer ID.

Customer ID.

ชื่อลูกค้า

Customer Name

ชื่อผู้ติดต่อ

Contract Name

Contract Name

วันที่

Service Date

10/10/2565

เวลาเดินทาง  
Travelling Time

00

เวลาเริ่มงาน  
Start at

10.20

เวลาสิ้นสุด  
Finished at

16.00

เวลางานปกติ  
Regular Timeเวลางาน O.T.  
Over Timeงานแล้วเสร็จ?  
Service Complete?เวลาเดินทาง  
Traveling Hoursเวลาทำงาน  
Working Hoursเวลาเดินทาง  
Traveling Hoursเวลาทำงาน  
Working Hours

Y

N

ช่างที่ปฏิบัติงาน  
StarLink Service Representative

04.00

10.20

✓

รหัส  
Tech. ID.ชื่อ  
Nameยี่ห้อ  
Brandรุ่น  
Modelขนาด / BTU  
Capacityหมายเลขเครื่อง  
Equipment ID.รายละเอียดการซ่อม  
Description of Work

York

YCL30-E

30025

RIC-28

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รุ่น B2/B3 วันที่ 4/4/25

York

YCL174-E

18000

RIC-25

- ระบายน้ำทิ้งแอร์

York

YCL174-E

18000

RIC-24

- 1. ทดสอบระบบปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

York

YCLT30-E

30025

RIC-25

- 2. ทดสอบระบบปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

- ทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศในห้องนอน / ห้องครัว

รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม :  
Recommended Additional Work :◆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น ◆  
For Customer Onlyเวลาเข้าบริการ  
Start atเวลาสิ้นสุด  
Finish at

ลายมือชื่อลูกค้า

ลายมือชื่อลูกค้า





174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
 174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
 Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
 E-mail : starlink@starlinkthai.com

# SERVICE REPORT

No. 031060

ประเภทงาน  
Job Type

ติดตั้ง/ซ่อม

หมายเลขอ้างอิง  
Job No.

หมายเลข Project  
Project No.

T2024/07544

เลขที่ใบเสนอ  
Quotation No.

บริการครั้งที่  
PM. No.

4/4

รหัสลูกค้า  
Cutermer ID.

C85943

ชื่อลูกค้า

Customer Name

ชื่อผู้ติดต่อ

Contract Name

[Redacted Customer Information]

วันที่ Service Date: 19/10/2565 เวลาเดินทาง Travelling Time: 15:00 เวลาเริ่มงาน Start at: 16:20 เวลาแล้วเสร็จ Finished at: 23:00

เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative			
เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N				
75:00	16:20			✓		รหัส Tech. ID.	[Redacted]		
						ชื่อ Name			

ยี่ห้อ Brand	รุ่น Model	ขนาด / BTU Capacity	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	รายละเอียดการซ่อม Description of Work
YORK	FCX 25 AB	25000	PIC 22	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ York 25 AB 25000 BTU
YORK	FCX 25 AB	25000	PIC 20	อะไหล่คอมเพรสเซอร์
YORK	FCX 30 AD	30025	PIC 18	- เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ และ มอเตอร์ไคร้
YORK	FCX 40 AB	30000	PIC 17	ตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ พร้อม เปลี่ยน/เติมน้ำมัน
YORK	FCX 16 AB	16025	PIC 19	- เปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์ และ ถาดน้ำทิ้งแอร์
				ตรวจเช็คสภาพระบบแอร์ และ ทดสอบแอร์
				- ทำ MS ประเมินความปลอดภัย และ 5S บริเวณ
				พร้อม ตรวจเช็ค ค่าใช้จ่าย ของแอร์ และ เติมน้ำมัน
				พร้อม ตรวจเช็ค ค่าใช้จ่าย

รายการที่ใช้ของใช้ Parts				
ลำดับ No.	ชื่ออะไหล่ Part Name	จำนวน Q'ty	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	นอกสัญญา? Extra Work?
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

➡ รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม :  
Recommended Additional Work :

PIC 14 ตรวจเช็คมอเตอร์แอร์ (อะไหล่)

◆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น  
For Customer Only

เวลาเข้าบริการ Start at		เวลาแล้วเสร็จ Finish at	
ลายมือชื่อลูกค้า			
[Redacted Signature]			





174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
 174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
 Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
 E-mail : starlink@starlinkthai.com

# SERVICE REPORT

No. 031061

ประเภทงาน  
Job Type

จัดตั้ง ติดตั้ง

หมายเลขอ้างอิง  
Job No.

หมายเลข Project  
Project No.

T2011 16134

เลขที่ใบเสนอ  
Quotation No.

บริการครั้งที่  
PM. No.

4/4

รหัสลูกค้า  
Cutermer ID.

C2547

ชื่อลูกค้า

Customer Name

ชื่อผู้ติดต่อ

Contract Name

[Redacted Customer Information]

วันที่ Service Date: 19/10/2561 เวลาเดินทาง Travelling Time: 16:00 เวลาเริ่มงาน Start at: 17:30 เวลาแล้วเสร็จ Finished at: 00:30

เวลาทำงานปกติ Regular Time		เวลาทำงาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative			
เวลาเดินทาง Travelling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Travelling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N				
16:00	17:30			✓		รหัส Tech. ID.	[Redacted]		
						ชื่อ Name			

ยี่ห้อ Brand	รุ่น Model	ขนาด / BTU Capacity	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	รายละเอียดการซ่อม Description of Work
YORK	FCX 40AB	40800	PIC 19	แก้ไขท่อลมแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ
YORK	FCX 40AB	40800	PIC 16	เปลี่ยนท่อลม
YORK	FCX 40AB	40800	PIC 15	- แก้ไขท่อลมแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ
YORK	FCX 40AB	40800	PIC 14	เปลี่ยนท่อลมแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ
YORK	FCX 40AB	40800	PIC 13	- แก้ไขท่อลมแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ
				ดูค่าลมแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ
				- แก้ไขท่อลมแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ
				พร้อมตรวจสอบแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ
				และตรวจสอบแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ

รายการที่ใช้อะไหล่ Parts				
ลำดับ No.	ชื่ออะไหล่ Part Name	จำนวน Q'ty	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	นอกสัญญา? Extra Work?
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

► รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม :  
Recommended Additional Work :

PRC 19 ตรวจสอบแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ  
พร้อมตรวจสอบแอร์ PRC ติดตั้ง 4/4 สลับ

◆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น ◆  
For Customer Only

เวลาเข้าบริการ Start at: เวลาแล้วเสร็จ Finish at:

ลายมือชื่อลูกค้า

[Redacted Customer Signature]



174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
 174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
 Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
 E-mail : starlink@starlinkthai.com

# SERVICE REPORT

No. 031059

ประเภทงาน  
Job Type

Pm 17/10/2565

หมายเลขอ้างอิง  
Job No.หมายเลข Project  
Project No.

T2022/07547

เลขที่ใบเสนอ  
Quotation No.บริการครั้งที่  
PM. No.

4/4

รหัสลูกค้า  
Cutermer ID.

C 2593

ชื่อลูกค้า

Customer Name

ชื่อผู้ติดต่อ

Contract Name

Tel.

วันที่

Service Date

17/10/2565

เวลาเดินทาง  
Travelling Time

1420

เวลาเริ่มงาน  
Start at

1530

เวลาแล้วเสร็จ  
Finished at

0040

เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative	
เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N		
1420	1530			✓		รหัส Tech. ID.	
						ชื่อ Name	

ยี่ห้อ Brand	รุ่น Model	ขนาด / BTU Capacity	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	รายละเอียดการซ่อม Description of Work
YORK	FCX14AB	18000	PWC-06	เช็คท่อน้ำ Pm 17/10/2565 (ครั้งที่ 4/4) รั่วซึม
YORK	FCX14AB	18000	PWC-07	เช็คท่อตัน
YORK	FCX30AB	30025	PWC-08	
YORK	FCX25-AB	30025	PWC-09	- เช็คท่อน้ำ 18000 และ 30000 และ เช็คท่อน้ำ 30000
YORK	FCX16-AB	18000	PWC-11	เช็คท่อน้ำ 18000 และ 16000
YORK	FCX16-AB	18000	PWC-11	- เช็คท่อน้ำ 18000 และ 16000 และ เช็คท่อน้ำ 16000
				เช็คท่อน้ำ 18000 และ 16000
				- เช็คท่อน้ำ 16000 และ 18000 และ เช็คท่อน้ำ 18000
				เช็คท่อน้ำ 18000 และ 16000 และ เช็คท่อน้ำ 16000

## รายการที่ใช้ไฟ

ลำดับ No.	ชื่ออะไหล่ Part Name	จำนวน Q'ty	หมายเลขเครื่อง Equipment ID.	นอกสัญญา? Extra Work?
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

➡ รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม : PWC 08 (ท่อน้ำ/น้ำ) ลาก  
 08/10/2565 รั่วซึม และ ฉาบ ล็อก B

◆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น  
For Customer Only

เวลาเข้าบริการ  
Start atเวลาแล้วเสร็จ  
Finish at

ลายมือชื่อลูกค้า



## SERVICE REPORT

No. 031058



174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250  
 174 Soi Rama 9 41 (Seree 9 Rd.), Kwaeng Suanluang, Khet suanluang, Bangkok 10250  
 Tel. 0-2719-1166, 0-2319-3511 Fax. 0-2319-3519  
 E-mail : starlink@starlinkthai.com

ประเภทงาน  
Job Type

151

หมายเลขอ้างอิง  
Job No.หมายเลข Project  
Project No.

T-098 101504

เลขที่ใบเสนอ  
Quotation No.บริการครั้งที่  
PM. No.

4/4

รหัสลูกค้า  
Customer ID.

C2393

ชื่อลูกค้า

Customer Name

ชื่อผู้ติดต่อ

Contract Name

Tel.

วันที่

Service Date

12/10/2558

เวลาเดินทาง  
Travelling Time

09:30

เวลาเริ่มงาน  
Start at

10:30

เวลาแล้วเสร็จ  
Finished at

11:30

เวลาปกติ  
Regular Timeเวลา O.T.  
Over Timeงานแล้วเสร็จ?  
Service Complete?

Y

N

ช่างที่ปฏิบัติงาน  
StarLink Service Representativeเวลาเดินทาง  
Travelling Hoursเวลาทำงาน  
Working Hoursเวลาเดินทาง  
Travelling Hoursเวลาทำงาน  
Working Hours

09:30

10:30

✓

รหัส  
Tech. ID.ชื่อ  
Nameยี่ห้อ  
Brandรุ่น  
Modelขนาด / BTU  
Capacityหมายเลขเครื่อง  
Equipment ID.รายละเอียดการซ่อม  
Description of Work

York

FC-14-AB

14000

PIC06

เพื่อทำการซ่อมแอร์แอร์น้ำเย็นจาก B ทนเย็นตามแอร์

York

FC-14-AB

14000

PIC07

เพื่อทำการซ่อมแอร์แอร์น้ำเย็นจาก B ทนเย็นตามแอร์

➡ รายการงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม :  
 Recommended Additional Work :

◆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น ◆  
 For Customer Only

เวลาเข้าบริการ  
Start atเวลาแล้วเสร็จ  
Finish atลายมือชื่อลูกค้า  
Customer Signature



No. 034899

\_\_\_\_\_

เวลางานปกติ Regular Time		เวลางาน O.T. Over Time		งานแล้วเสร็จ? Service Complete?		ช่างที่ปฏิบัติงาน StarLink Service Representative				
เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	เวลาเดินทาง Traveling Hours	เวลาทำงาน Working Hours	Y	N					
05.00	10.00			✓		รหัส Tech. ID.				
						ชื่อ Name				

[illegible][illegible]

เวลาแล้วเสร็จ  
Finish at

### ลายมือชื่อลูกค้า