

ภาคผนวก ค-17

สำเนาเอกสารรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับรายงานการขนส่ง



OM TECNOS CO., LTD.

Factory : 1/91 Moo 5 Rojana Industrial Park (A8), Kanham, Uthai, Ayutthaya 13210

สรุปรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการขนส่ง ปี 2565							
ลำดับที่	ประกอบกิจการรับกำจัดของเสีย	จังหวัด	วันที่เกิดเหตุ	จำนวนผู้บาดเจ็บ	จำนวนผู้เสียชีวิต	สาเหตุของอุบัติเหตุ	ค่าเสียหาย (บาท)
1	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

5	พฤษภาคม	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6	มิถุนายน	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	กรกฎาคม	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา						
8	สิงหาคม	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา						
9	กันยายน	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา						
10	ตุลาคม	83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา						

11	พณศักราช 83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา					
12	ธันวาคม 83-7208 รถบรรทุก 10 ล้อ 83-1674 รถบรรทุก 6 ล้อ บม-9128 รถ pick up	พระนครศรีอยุธยา					

	ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้จัดทำ