

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

ชื่อโครงการ : โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน
บก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

สถานที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3246600

ฉบับเดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2565



จัดทำโดย : บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

570 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ของ ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565
 (✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
 () อื่นๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวกฤษณา	ศุภจิตรานนท์		ผู้จัดการแผนก GA ES1
2. นางสาวนิตยา	สายเส็ง		หัวหน้าแผนก GA ES1
3. นางสาวสุคนธรรส	กระสังข์		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
4. นางสาวเกสดา	คัตทะจันทร์		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
5. นายวิศรุต	วงศ์จิตรรัตน์		วิศวกรซ่อมบำรุง
6. นางสาวชนากานต์	รากแก้ว		เจ้าหน้าที่ธุรการ
7. นายประวิทย์	อนันต์พินิจกุล		พนักงานไอที

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส (ผู้รับมอบอำนาจ)

(ประทับตราหน่วยงาน)



หนังสือมอบอำนาจ



เขียนที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด โดยมี [REDACTED] ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 570 หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง แพร่งฟ้า อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.019846 ลงวันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอมอบอำนาจให้ [REDACTED] ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [REDACTED] อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97/125 หมู่ 2 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 065-986-1826 เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ เป็นผู้รับรองรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบล เขาคันทรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบอำนาจข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันเสมือนข้าพเจ้ากระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทได้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

(ลงชื่อ)...




..... ผู้มอบอำนาจ

(ลงชื่อ)....



.....ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....



.....พยาน

(ลงชื่อ).....



.....พยาน

ติดต่อ แผนก General Affair สาขา ระยอง

โทร 0-3365-8800 ต่อ 8904,8322

โทรสาร 0-3365-8883

THAI PARKERIZING CO., LTD.

570 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate Soi 12, Sukhumvit Rd., Prakasa Muang, Samutprakarn 10280 Tel : 0-2324-6600, Fax : 0-2324-6637

ที่ สป. 019846



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง




ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์




เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2522 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105522013515

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทย พาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. 
3. 
5. 

2. 
4. 
6. 

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายทะทสียะ อะราดิ หรือ

นายยูจิ โนะนะกะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท//

4.ทุนจดทะเบียน 28,000,000.00 บาท / ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 397 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 188 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 619 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 500/19 หมู่ที่ 3 ตำบลตาสีห์ อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Transformation



ที่ สป. 019846



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวชนิดา จันทร์เกิด)

นายทะเบียน

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สป. 019846

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้เป็นเอกสารประกอบ
การมอบอำนาจให้ลงนาม
ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ EIA เท่านั้น

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

15/10/2565



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ขีดจำกัด

Leading Business
Transforms Limit
Transformation



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

- (1) ประกอบกิจการค้า ผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์ เทมิกซ์ เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเคลือบ และปรับปรุงสภาพพื้นผิวของวัตถุ ด้วยกระบวนการอบชุบด้วยความร้อน การชุบเคลือบผิว การทาสี การพ่นสี รวมถึงกระบวนการอื่นใดในทำนองเดียวกัน รวมถึงการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ เทมิกซ์ เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ ดังกล่าว
- (2) ประกอบกิจการค้า ผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวกับการขัด การตัดพื้นผิว หรือการปรับเปลี่ยนรูปร่าง และรูปทรงของผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงกรรมวิธีในการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- (3) นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป เครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การผลิต การใช้ และการปรับปรุงกรรมวิธีในการผลิตของบริษัท
- (4) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (5) ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบถาวร เช่าช่วง ให้เช่าช่วง ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ให้ใช้ และจัดการ โดยประการอื่นใดซึ่งทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (6) ขาย ขายฝาก โอน รับโอน จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินและ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งโอนและรับโอนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (7) ยืมขอ จดทะเบียน ขอใช้ ชื่อ เป็นเจ้าของ ยึดถือ ใช้ โอน รับโอน ได้มา แลกเปลี่ยน ขาย หรือจำหน่ายไม่ว่าด้วย ประการใดซึ่ง สิทธิ กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ (Goodwill) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า สูตร สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร กรรมวิธี ข้อมูล และตัวแทนอื่นใดอันจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (8) คิดค้ำกับรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือทบวงการเมืองของรัฐ เทศบาล หรือกับบุคคลใด ๆ ในตำแหน่ง นิติบุคคล เช่นเดียวกับที่บุคคลอื่นอาจหรือสามารถกระทำได้ เพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (9) เป็นตัวแทนและนายหน้าในการค้าและธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (10) ค้ำประกันชาวต่างประเทศที่บริษัทจ้างมาทำงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กล่าวนำธุรกิจ
สู่สังคมดิจิทัล

Leading Business
Innovative
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

- (11) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- (12) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (13) ประกอบกิจการให้บริการตรวจ วิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่างน้ำดี น้ำเสีย น้ำทิ้ง และกากอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งวิเคราะห์ทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษารูปแบบและสร้างระบบ ด้านสิ่งแวดล้อม
- (14) ประกอบกิจการให้บริการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบวัสดุทุกประเภท รวมทั้งซ่อมเทียบ เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ทุกประเภท
- (15) ประกอบกิจการซื้อและขาย วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ถาก หรือของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดและทุกประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต ทางอุตสาหกรรม
- (16) ประกอบกิจการให้บริการจัดหา จัดเก็บ กำจัด บำบัด ขนถ่าย และขนส่งกาก ของเสีย หรือสารพิษ จากโรงงาน อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานและองค์กรของรัฐต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการนำกาก หรือของเสีย กลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต ทางอุตสาหกรรม
- (17) จัดหา ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง รวมตลอดถึงการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ ทางด้านกระบวนการผลิต ความรู้ทางการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการอบรมต่างๆ
- (18) ประกอบกิจการให้บริการรับฝากข้อมูลบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้า ให้เข้าระบบหรือพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล หรือประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

13/10/2565



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Innovate, Upgrade,
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

- (19) เข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (20) ประกอบกิจการค้า จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ยา ยารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เวชภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวและวัสดุ เวชสำอางค์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
รวมทั้งนำเข้า จัดหา และจำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ที่ได้กล่าวมา
- (21) ประกอบกิจการค้า จำหน่าย นำเข้า ส่งออก การผลิต และการรับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับ
พื้นผิวและวัสดุ รวมทั้งนำเข้า จัดหา และจำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้กล่าวมา
- (22) ประกอบกิจการค้า การผลิต การรับจ้างผลิตเครื่องจักร เครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือเครื่องใช้ในการวัดคำนวณ
และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับสำนักงาน โรงงาน และยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนอะไหล่
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ดังกล่าว
- (23) ประกอบกิจการค้า จำหน่าย นำเข้า ส่งออก การผลิต การรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องสำอางค์
- (24) ประกอบกิจการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงอาคารและสำนักงาน รวมถึงให้บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้สำหรับประกอบธุรกิจการค้า
- (25) ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการทั่วไป
- (26) ประกอบธุรกิจให้บริการสร้างและบริหารห้างสรรพสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
- (27) ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) (ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง)
- (28) ประกอบกิจการสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์เพื่อให้เช่า
- (29) จัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

13/10/2565

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business
Leading Digital
Transformation

ตำแนบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนา PASSPORT ผู้มอบอำนาจ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

สารบัญ

	หน้า
1. บทนำ	1
2. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	7
3. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	27
4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	38
5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	81
6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ	101
7. ภาคผนวก	
7.1 สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ พร้อมมาตรการ	
7.2 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1)	
7.3 สำเนาใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6)	
7.4 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
7.5 รูปภาพประกอบ	
7.6 เอกสารแนบ และข้อมูลประกอบ	

สารบัญเอกสารแนบ

ลำดับที่	รายละเอียด
1	การตรวจสอบ ประจำเดือนของโครงการฯ
2	คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
3	แผนผังบุคลากร ของโครงการฯ
4	ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร /แผนการบำรุงรักษา/ผลการปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา
5	บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลประจำวัน และผลการวิเคราะห์เชื้อ E-Coli
6	บันทึกการตัดไข่มุน จากบ่อดักไข่มุน ของโครงการฯ และการรณรงค์การแยกไข่มุนในห้องพักรักษาพยาบาล
7	เอกสารบริจาคถังขยะ /ใบสนอราคถังขยะ
8	บันทึกการเข้ามาเก็บขยะของ อบต.เขาคันทรง
9	ผลการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยประจำเดือน (ตัวอย่าง) และผลการตรวจสอบประจำปี
10	คู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน
11	บัญชีรายชื่อผู้พักรักษาในโครงการ
12	สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1)
13	สำเนาใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
14	ระเบียบการเข้าพักรักษาอาคารสวัสดิการที่พักรักษา บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
15	ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
16	แผนผังบุคลากรด้านไอที ของโครงการ /แผนผังติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด/ผลการตรวจเช็คกล้องวงจรปิด รายเดือน
17	แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1)
18	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)
19	ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งของโครงการ จากห้องปฏิบัติการ
20	ผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการ (ถังน้ำสำรองใต้ดิน) จากห้องปฏิบัติการ

สารบัญเอกสารแนบ (ต่อ)

ลำดับที่	รายละเอียด
21	เอกสารการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ การระบายนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วม หัวข้อ “บ่อหน่วงนํ้า” และหนังสือ รับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการในหัวข้อดังกล่าว ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
22	การตรวจสอบการจัดการมูลฝอยประจำวันของโครงการ
23	แผนผังหนีไฟและโครงสร้างหน้าที่ยอมรับ
24	รายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2565
25	สรุปรายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
26	โครงการ CSR ของอาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล ด้านทำนุบำรุงศาสนสถาน
27	จดหมายนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รอบ มกราคม- มิถุนายน 2565
28	รายงานผลการล้างถังเก็บนํ้าสำรองใต้ดิน ปี 2565 ของอาคาร A และ B
29	ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป จากห้องปฏิบัติการตรวจวัด
30	ผลตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป
31	ผลตรวจวัดความสั่นสะเทือน
32	โครงการ CSR ของอาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล ด้านการศึกษา
33	การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
34	เอกสารการดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ และกำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายนํ้า
35	เอกสารการตรวจตราดูแลทำความสะอาดคูคลองสาธารณะ
36	การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายนํ้าสาธารณะ
37	CSR บริจาคเงินด้านสาธารณสุข ให้กับ อบต.เขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา

สารบัญรูป

รูปที่	รายละเอียด
1	การทำความสะดวกพื้นที่โครงการและการจัดผังถนน
2	สภาพต้นไม้โดยรอบอาคารและบริเวณสวนหย่อม
3	สภาพอาคารตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม
4	การปลูกพืชคลุมดิน
5	ป้ายจำกัดความเร็วและป้ายจราจรในพื้นที่โครงการ
6	การทำความสะดวกเครื่องปรับอากาศในโครงการ
7	ป้ายให้ดับเครื่องยนต์และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์
8	ระบบบำบัดน้ำเสียและบริเวณเขตระบบบำบัดน้ำเสีย 3 ชุด
9	ระบบบำบัด ดี เอส เอส (Down flow Hangings Sponge System)
10	การสูบกากตะกอนจากบ่อบำบัด
11	การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
12	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง
13	ถังเก็บใต้ดินจำนวน 2 ถัง อาคาร A จำนวน 1 ถัง อาคาร B จำนวน 1 ถัง
14	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A เป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร
15	ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B เป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร
16	ป้ายเตือน บริเวณถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน
17	การเก็บตัวอย่างน้ำใช้
18	บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ
19	สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ และใช้ก๊อกน้ำประหยัดน้ำ
20	ฝาเก็บถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝา/ถัง
21	การดักไขมันจากบ่อดักไขมัน
22	การอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
23	ตะแกรงดักมูลฝอย
24	ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น
25	การรวบรวมมูลฝอย
26	ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ
27	การทำความสะดวกห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ
28	การเก็บขนมูลฝอย ของ อบต. เขาคันทรง
29	การขายขยะรีไซเคิล
30	เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก
31	โคมไฟ LED ที่ป้อมยาม
32	ระบบ Photo cell ควบคุมการเปิดปิดไฟ
33	สวิทช์ไฟแยกพื้นที่
34	การรณรงค์ประหยัดพลังงาน บอร์ด การรณรงค์การเดิน ขึ้นลง แทนการใช้ลิฟท์ การรณรงค์การตั้งอุณหภูมิ 25 องศา
35	ลิฟท์ของโครงการ
36	ป้ายแสดงหมายเลขชั้น


สารบัญรูป

รูปที่	รายละเอียด
37	ระบบป้องกันภัย เตือนภัยและระงับอัคคีภัย ของโครงการ
38	การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
39	ป้ายห้ามจอดรถขวางทางเข้าออกโครงการ
40	ช่องที่จอดรถในโครงการ
41	ป้ายอนุญาตให้จอดรถภายในโครงการ
42	รถบัสและรถตู้รับส่งพนักงาน
43	แสงสว่างบริเวณทางเข้าออกและถนนภายในโครงการ
44	การดูแล ตัดหญ้า บริเวณทางเข้าออก โครงการ
45	กล่องรับความคิดเห็นพนักงานและที่ป้อมยาม
46	ตัดแต่งกิ่งไม้และกวาดใบไม้
47	ลักษณะสีอาคารของโครงการ
48	ที่ว่างด้านข้างระหว่างอาคาร
49	การออกแบบอาคารให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตก
50	กล่องวงจรปิดภายในโครงการ
51	ระบบ Face Scan เข้า-ออก ภายในโครงการ
52	ประชาสัมพันธ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร และด้านสุขอนามัย
53	การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย
54	รั้วบริเวณโครงการ
55	การออกแบบอาคารให้มีช่องโล่ง
56	การทำความสะอาดภายในอาคาร
57	ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ตรวจจับและเตือนภัยด้านอัคคีภัย
58	แผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล
59	การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
60	การตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน
61	การตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน
62	การล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน อาคาร A และ B
63	การล้างถังเก็บน้ำสำรองบนดาดฟ้า อาคาร A และ B
64	การนำน้ำจากการล้างถังรดพื้นที่สีเขียว
65	การล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ
66	การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
67	การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
68	การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
69	สภาพถนนหน้าโครงการฯ
70	การซ่อมแซมถนนหน้าโครงการ
71	แนวกันพื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า
72	การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการฯ
73	การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

1. บทนำ

บทนำ

1. รายละเอียดที่ตั้งโครงการ



รูปภาพ แสดงที่ตั้งโครงการ

- 1.1 ชื่อโครงการ : โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
- 1.2 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 101/146 หมู่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- 1.3 ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
- 1.4 สถานที่ติดต่อ : สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3246600
- 1.5 จัดทำโดย : บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
- 1.6 โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

1.7 โครงการได้นำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หัวข้อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และได้รับความเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรับหนังสือรับทราบการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1.8 โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

1.9 รายละเอียดโครงการ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ เป็นอาคารอยู่อาศัย รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอย ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร มีขนาดเนื้อที่ดิน 6-3-64.75 ไร่ หรือ 10,699 ตารางเมตร

โครงการ ฯ มี 2 อาคาร ประกอบด้วย

1. อาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีจำนวนห้องพักอาศัย 144 ห้อง
2. อาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง ระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีจำนวนห้องพักอาศัย 137 ห้อง

รวมห้องพักทั้งสิ้น เท่ากับ 281 ห้อง มีจำนวนที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 114 คัน และมีที่จอดรถบัส 1 คัน สำหรับ บริการรับส่งพนักงานอีกด้วย



รูปภาพ 1.8.1 อาคาร A



รูปภาพ 1.8.2 อาคาร B

สถานภาพโครงการปัจจุบัน ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ในระยะดำเนินการ โดย

- อาคาร A ได้รับหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) เลขที่ 01/2559 จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ปัจจุบันมีผู้พักอาศัย จำนวน 69 ห้อง
- อาคาร B ได้รับหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) เลขที่ 02/2559 จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ปัจจุบันมีผู้พักอาศัย จำนวน 114 ห้อง

1.10 กิจกรรมในโครงการ

- การบำบัดน้ำเสีย

โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศผ่านผิวดังกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถรองรับ บีโอดีเข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 300 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัด BOD ร้อยละ 90 ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่าบีโอดี 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้แล้ว โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ดีเอสเอส (Down-Flow Hangings Sponge System) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ ที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนิะกะโอกะ (Nagaoka University) มหาวิทยาลัยโทโฮะคุ (Tohoku University) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวข้างต้นมีผลดีหลายด้าน ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการควบคุมดูแล ใช้พลังงานในการเนระบบต่ำและมีประสิทธิภาพในการกำจัด BOD และสารแขวนลอยสูง ระบบนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 และเริ่มเปิดใช้งานในเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัด ดีเอสเอส นี้ มีค่าไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/ลิตร

- การระบายน้ำ

เป็นระบบระบายน้ำของโครงการถูกออกแบบให้เป็นท่อแยก (Separate system) โดยมีท่อระบายน้ำแยกกันระหว่างน้ำฝนและน้ำเสีย มีรายละเอียดดังนี้

1) ระบบท่อระบายน้ำเสีย

การระบายน้ำเสียในแนวตั้งน้ำเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วมและจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมดภายในอาคาร จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดและถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร เมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะระบายสู่ท่อระบายน้ำเสียของโครงการ และเข้าสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ

2) ระบบท่อระบายน้ำฝน

ระบบระบายน้ำฝนในแนวตั้ง มีหน้าที่ระบายน้ำฝนที่ตกบนอาคารบริเวณดาดฟ้าและระเบียงของห้องพักต่างๆ โดยการออกแบบให้มีท่อเมนแนวตั้งที่กระจายไปตามช่องท่อต่างๆ เพื่อรับน้ำฝนจาก Floor/roof Drain ที่วางบริเวณดาดฟ้าและระเบียงห้องพัก ทั้งนี้ น้ำฝนจากท่อเมนแนวตั้งจะถูกระบายลงบ่อพักน้ำฝนหรือ Man hole ที่อยู่ชั้นล่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อแวนนอนก่อนถูกระบายผ่านท่อแวนนอนลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าโครงการ ระบบท่อแวนนอน มีหน้าที่ระบายน้ำฝนที่ตกบริเวณชั้นล่างที่อยู่นอกอาคาร และมีหน้าที่รับน้ำฝนจากระบบท่อแนวตั้งจากอาคารเพื่อระบายน้ำฝนทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าของโครงการ

3) ระบบหนองน้ำ

เดิมโครงการฯได้มีมาตรการในการจัดทำระบบหนองน้ำไว้ในพื้นที่โครงการซึ่งมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 121.32 ลูกบาศก์เมตร และหนองในเส้นท่อได้ 181.70 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางโครงการฯได้จัดทำแผนการก่อสร้างบ่อหนองน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ และขนาด 182 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ รวมปริมาตรบ่อหนองน้ำ 1,208 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ ตั้งแต่เมื่อโครงการเริ่มเข้าสู่ระยะดำเนินการ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2563 ทางโครงการมีดำริเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อนี้ จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมด และดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จากเดิม ที่จัดให้มีบ่อหนองน้ำ เป็น ไม่มีบ่อหนองน้ำโดย โดยมีการปฏิบัติดังนี้

1. วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้จัดทำเอกสารและได้นำเสนอพร้อมชี้แจงข้อมูลให้กับ อบต.เขาคันทรง พิจารณา ซึ่งมีมติที่ประชุมฯ มีความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ นี้
2. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อบต.เขาคันทรง ได้ส่งหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต่อ เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
3. สำนักนโยบายและแผนฯ มีหนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ของโครงการฯ ถึง นายก อบต.เขาคันทรง (หนังสือเลขที่ ทส ๑๐๑๐.๕๖๑๖๒๓๙ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563)
4. อบต.เขาคันทรง มีหนังสือถึงกรรมการ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง แจ้งผลการรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการของ สผ. (หนังสือเลขที่ ขบ ๗๑๒๐๔๖๑๑๓๙ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) ของ โครงการฯ

ทั้งนี้ มาตรการที่ทางโครงการฯ ได้จัดทำเพิ่มเติม เริ่มดำเนินการในปี 2564 เป็นต้นไป

- การจัดการขยะมูลฝอย

ทางโครงการมีวิธีการจัดการมูลฝอยโดย โดยจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล(สีเหลือง) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีแดง) จำนวน 1 ถัง วางไว้ ภายในห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น มีพนักงานเข้ามารวบรวมมูลฝอย และเก็บขนใส่ถุงดำโดยรถเก็บขน มูลฝอยของ อบต.เขาคันทรง จะเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล จากห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการไปกำจัดทุกวัน สำหรับมูลฝอยอันตราย ใส่ถุงสีแดงแล้วรัดปาก ถูให้แน่น นำไปไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ และทางโครงการจะติดต่อบริษัทเอกชนที่สามารถเก็บขนมูลฝอยอันตรายให้กับโครงการได้มารับไปกำจัดต่อไป

2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานของโครงการ

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 570 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 ดำเนินกิจการด้านการรักษาป้องกันสนิมและธุรกิจป้องกันความร้อนให้กับโลหะชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริษัทได้รับ ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 และ IATF 16949 : 2016 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีสาขาอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 แห่ง ทางบริษัทมีความประสงค์จะช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยให้กับพนักงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ให้กับพนักงานอีกด้วย

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามหนังสือเลขที่ ขบ. 0013/2/9316 ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการฯ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ โครงการฯ ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาต่อไป

2. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								แผนงานตามมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ																		
	1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. ปลูกต้นไม้โดยรอบ ได้แก่ ต้นปืบ ต้นแคนสด ต้นอินทนิลน้ำ หญ้ามาเลเซีย ต้นเข็ม ต้นดาตตะกั่ว ต้นชาฮกเกี้ยน 2. ควบคุมดูแลสภาพให้ภายในโครงการให้คงอยู่	1. ปลูกต้นไม้โดยรอบ ได้แก่ ต้นปืบ ต้นแคนสด ต้นอินทนิลน้ำ หญ้ามาเลเซีย ต้นเข็ม ต้นดาตตะกั่ว ต้นชาฮกเกี้ยน ปลูกต้นไม้ทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดิน เพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากรถยนต์ได้	ปลูกทดแทนเมื่อต้นไม้ตาย		10,000.00	ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อม	3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่าง	4. ปลูกพืชคลุมดิน ในบริเวณที่ว่าง ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	เดือนละ 1 ครั้ง				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	จัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้เป็นพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่า	1. ตรวจสอบพบว่าเจริญเติบโตและมี ความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1.3 การเกิดแผ่นดินไหว	โครงสร้างอาคารต้องดำเนินการออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	1. จัดให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือเรื่องแผ่นดินไหวทุกหน่วย	1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ			SAFETY								*				
	1.4 คุณภาพทางอากาศ	1. ควบคุมความเร็วรถภายในโครงการ เช่น บ้ายจำกัดความเร็ว	1. จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วให้มีสภาพดี/เนิ่นชะลอความเร็ว และตรวจสอบป้ายจำกัดความเร็วให้มีสภาพดี/เนิ่นชะลอความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง		10,000.00	Admin	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	2. จัดให้มีการทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		3. ให้มี জনท.ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รปภ.ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ปลูกพืชคลุมดิน	4. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมี ความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. รักษาความสะอาดถนน โดยฉีดล้างเป็นประจำสม่ำเสมอ	5. ทำความสะอาดถนน โดยการฉีดล้างเป็นประจำ	4 เดือน/ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ	2,000.00	8,000.00	ADMIN				*				*				*
		6. ปลูกไม้ยืนต้นและพืชสีเขียวเพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	6. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมี ความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		7. ติดตามคุณภาพอากาศในโครงการ	7. ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO,HC,NOx,Sox,TSP และ PM10 : 24 ชั่วโมง) และรายงานผลให้ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง	1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะดำเนินการ	106,800 /ปี	106,800.00	ENV											*	
		8. เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ	8. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ (รวมเติก A+B)	130,800.00	130,800.00	ADMIN										*	*	
		9. ดูแลระบบอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก	9. แม่บ้านทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		1.4 คุณภาพทางอากาศ(ต่อ)	10. ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษทางรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มี জনท.ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	10..ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมี ความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ		ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	1.5 เสียง	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้าออก ไม่เกิน 30 กม./ชม	1. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม.	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ร่วมกับหมวด 1.4.1		ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ที่เมื่อจอดรถยนต์	2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ที่เมื่อจอดรถยนต์	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ร่วมกับหมวด 1.4.1		ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถให้เห็นชัดเจน	3. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน หมั่นตรวจสอบสภาพป้ายเสมอเดือนละ 1 ครั้ง		ร่วมกับหมวด 1.4.2		ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดียอยู่เสมอเพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียง	4. ตรวจสอบพรรณไม่ว่าเจริญเติบโตและมี ความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เสมอ	5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดียอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN/Facility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. การเฝ้าติดตามตรวจสอบระดับเสียงในโครงการ	6. ตรวจวัดเสียงและรายงานผลต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต. เขาคันทรง (Lmax,Leq 24 hr,Ldn)	1 ปี/ครั้ง	10,000 บาท/ปี	10,000.00	SAFETY										*		
	1.6 ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียเบบเดิมอากาศ และระบบบำบัด DHS (Down Flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - ความเป็นกรดด่าง (pH) - BOD - สารแขวนลอย(Suspended solid) - ซัลไฟด์(Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน,TKN	เดือนละ 1 ครั้ง (จำนวน 3 บ่อ บ่อละ 2 จุด in-out)	20,000 บาท/ครั้ง	240,000.00	ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		2. จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 3-6 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะตัน	2. สูบน้ำจากตะกอนออกจากบ่อเกรอะ เมื่อ บ่อเกรอะเต็ม	กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เดิม 6 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 บ่อหรือเมื่อ บ่อตัน)	20,000 /ปี	20,000.00	ADMIN									*			
		3. จัดให้มี জনท.ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-																
		4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (จำนวน 3 จุด) ดำเนินการแล้ว เมื่อ มีนาคม 2560 (ภาพถ่าย)	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ			Utility			*									
		5. จัดให้มี জনท.ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและถังตกตะกอนของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	5. ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ ตามแบบ ทส.1	ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ ตามแบบ ทส.1 และเก็บสถิติ ข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียไว้ใน โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการ เก็บสถิติและข้อมูล			ENV/ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			6. ตรวจสอบตามแบบ ทส.2	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป			ENV/ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

**** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ จึงไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข																	
	2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก																		
	2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ																		
3	คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์																		
	3.1 การใช้น้ำ (จากการประเมิน EIA พบว่า มีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น ประมาณ 170.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้โครงการมีปริมาณการสำรองน้ำใช้ในโครงการรวมทั้งสิ้น 494 ลูกบาศก์เมตร (247+247) ซึ่งเพียงพอต่อการสำรองน้ำภายในโครงการได้ 2.89 วัน)	1. มีถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ถัง และมีถังเก็บน้ำชั้นบาดน้ำเป็นถังสำรองขนาด 5 ลบ.ม.จำนวน 12 ถัง/อาคาร	1.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถึง ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นบาดน้ำ โดยการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli หากพบว่ามี การปนเปื้อนต้องล้างทำความสะอาดทันที สี (Colour),PT-Co unit รส(taste) กลิ่น(Odour) ความขุ่น(Turbidity,NTU) ความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) E-Coli	ปีละ 1 ครั้ง	20,000 บาท/ปี	20,000.00	ENV											*	
			1.2 ตรวจสอบรั่วซึมของระบบท่อน้ำ และระบบจ่ายน้ำใช้ หากพบให้แก้ไขทันที	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			1.3 ล้าง ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	ปีละ 1 ครั้ง	100,000 บาท/ปี	100,000.00	ADMIN										*		
			1.4 ทำการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองบนบาดน้ำ โดยการล้างทิ้งลงถัง จนกว่าจะครบ จะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้	ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN										*		
			1.5 ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นบาดน้ำ ให้แข็งแรงไม่มีรอยร้าว รอยร้าว	ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN										*		

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		2. กรณีมีการใช้สารเคมี เช่น น้ำยากำจัดปลวก มด ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง	2. ควบคุมพื้นที่บริเวณถังเก็บน้ำ กรณีที่ต้องมีการใช้สารเคมีเช่น ชีดกำจัดปลวก มด แมลงสาบ เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีร่วงหล่นลงไปในถังเก็บน้ำ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำบาดาลเป็นประจำ เช่น กลิ่น สี และเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli เดือนละ 1 ครั้ง	3. เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์ เดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	600 บาท	7,200	ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง ให้ล้างทำความสะอาด โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	-				ADMIN												
		5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและ จมท.โครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	-																
		6. ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	6. จัดให้มีฝาเก็บน้ำถังน้ำสำรอง จำนวน 2ฝาถึงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			Admin	*											
		7. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างถังถึง ตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวน ไม่ล้างพร้อมกันเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ	-				Admin										*		
		8. น้ำที่เกิดจากการล้างถัง ใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	-																
		9. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากพบรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที	9. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากพบรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที	เดือนละ 1 ครั้ง			Utility	*											

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ ให้มีค่า BOD < 20 mg./l และระบบบำบัด DHS (Down Flow Hangings Sponge System) ให้มีค่า BOD 2-3 mg/l เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ความเป็นกรดต่าง (pH) BOD สารแขวนลอย (Suspended solid) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	เดือนละ 1 ครั้ง (จำนวน 3 บ่อ บ่อละ 2 จุด in-out)	ซ้ำข้อ 1.6		ENV		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดให้มีการสูบน้ำกากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะตัน	2. สูบน้ำกากตะกอนออกจากบ่อเกรอะ เมื่อบ่อเกรอะเต็ม	กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เดิม 6 เดือน/ครั้ง จำนวน 3 บ่อหรือเมื่อบ่อตัน)	ซ้ำข้อ 1.6		ADMIN									*			
		3. จัดให้มี จนท.ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3. ตรวจสอบเศษมูลฝอยในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ (บ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ)	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (จำนวน 3 จุด) ดำเนินการแล้ว เมื่อ มีนาคม 2560	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ซ้ำข้อ 1.6		Utility			*									

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		6. จนท.โครงการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดเพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	5. ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ ตามแบบ ทส.1 และถังไขมันไขมัน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			6. ตรวจสอบตามแบบ ทส.2	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส.2 เสนอต่ออบต.เขาคันทรงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป			ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			7. ตรวจสอบและถังไขมันออกจากถังถังไขมัน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			8. ติดเส้นสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซน บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย"	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ		5,000.00	ADMIN						*						
			9. จัดอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้ดูแลระบบ	9. เจ้าหน้าที่โครงการได้รับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยได้รับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ระบบตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ENV		*										

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		10. มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์รายเดือน	10. มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์รายเดือน				Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		11. จัดให้มีจนท.ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด	11. จัดให้มีจนท.ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด				Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		12. จัดการอบรม เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบได้อย่างถูกต้องและน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน					ENV		*										
3.3	การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (อ้างอิงตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไข หัวข้อการระบายน้ำ	(แก้ไขเพิ่มเติม) 1. ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ ตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบการตื้นเขิน ของคูคลองสาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	ปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	40,000.00	ADMIN				*							*	
			2. ตรวจสอบการอุดตัน การแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำ หากพบการชำรุดให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบและร่วมกันดำเนินการแก้ไข	เดือนละ 1 ครั้ง	-	-	ADMIN							*	*	*	*	*	*
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ	3. รายการอุปกรณ์แก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ เพื่อช่วยเหลือการระบายน้ำ และ ผลการตรวจสอบประจำเดือน	1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน	20,000.00	20,000.00						*							
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 3. การเตรียมแผนฉุกเฉิน และการช่วยเหลือชุมชนกรณีน้ำท่วม	4. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย	เดือนละ 1 ครั้ง	-	-	ADMIN					*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		4. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี	2. ตรวจสอบการอุดตัน และคืนเงิน ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมต่อท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำของถนนสาธารณะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน (ก่อนและหลังฤดูฝน)	ทุก 6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลังฤดูฝน	10,000 บาท/ปี	10,000.00	ADMIN					*						*	
		5. จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายลงสู่สาธารณะ	3. มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายลงสู่สาธารณะ		5,000.00	5,000.00	ADMIN					*							
			4. ตรวจสอบการแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำของโครงการ	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ			ADMIN					*						*	
	3.4 การจัดการมูลฝอย	1. จัดให้มีที่พิกมูลฝอยประจำชั้น ให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้(สีเขียว) มูลฝอยรีไซเคิล(สีเหลือง) มูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) มูลฝอยอันตราย (สีส้ม)	1. จัดให้มีที่พิกมูลฝอยประจำชั้น ให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้(สีเขียว) มูลฝอยรีไซเคิล(สีเหลือง) มูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) มูลฝอยอันตราย (สีส้ม)	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดให้มีพนักงานรวบรวมมูลฝอย ทุกวัน	2. แม่บ้าน ตรวจสอบถังมูลฝอยและที่พิทขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่ภายนอกอาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่ง 4 ส่วน มีประตูเปิดปิดมิดชิด	3.1 ตรวจสอบให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			3.2. ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้าง ต้องแจ้ง อบต.เขาคันทรง เข้ามาจัดเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. ติดตามประสานงาน อบต.เขาคันทรงให้เข้ามาเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ และให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการเก็บขน	4. ประสานงานกับรถเก็บขยะขนมูลฝอยโครงการให้เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินให้ชัดเจนสว่างรอบด้านตลอดช่วงเวลากการเก็บขน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้าออก	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ
** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

Rev.00-20/01/2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		5. ประสานงานร้านขายของเก่าให้มารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล	5. ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยให้เข้าใจการลดขยะ เช่น หลัก 4 R Repair Reduce Reuse Recycle	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในการลดขยะ เช่น หลัก 4 R	6. ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้าง ต้องแจ้ง อบต.เขาคันทรง เข้ามาจัดเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8. จัดทำป้าย "เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" ติดหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้น	8. จัดทำป้าย "เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" ติดหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้น				ADMIN				*								
	3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต	1. ตรวจสอบตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง/ ตรวจสอบหม้อแปลงปีละ 1 ครั้ง ประจำปีโดย Out source	80,000.00		Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับทราบอบรมใหม่ความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่ออยู่ประจำในการดูแลรักษาระบบ	2. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวังโดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา เพื่อเข้ามาแก้ไขทันที	เดือนละ 1 ครั้ง			Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ	3. จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประกาศไปตามอาคารในโครงการ				ENV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. เดินสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	4. เดินสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน				Utility	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน	5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. เลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ	6. เลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		7. จัดให้มีสวิทช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิดปิด ได้เฉพาะจุด	7. จัดให้มีสวิทช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด ปิด ได้เฉพาะจุด				ADMIN			*									
		8. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง	8. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคาสวัสดิการที่หักภาษีพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคนทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		9. จัดทำโปรแกรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ	9. จัดทำโปรแกรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ				ENV				*								
		10. จัดทำคู่มือประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษแจกแก่ผู้พักอาศัยโดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน	10. จัดทำคู่มือประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษแจกแก่ผู้พักอาศัยโดยอ้างอิง จากคู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน จากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน				ENV					*							
		ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า 1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุป กรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 2. ทำรั้วหรือแผงกั้นเขตความปลอดภัยของหม้อแปลง ไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวป้องกันอันตรายต่อผู้พักอาศัยและ อาคารข้างเคียง 3. จัดให้จนท.โครงการเข้าอบรมให้มีความรู้เข้าใจ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาตลอด ระยะเวลาดำเนินการ					Utility											*	
		รายละเอียดอ่านในเล่ม มีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการ																	
	3.6 การรักษาความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยของโครงการให้ เป็นไปตามกฎหมาย	1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่าเสียหายใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการ แก้ไข	ปีละ 1 ครั้ง โดย out source (safety ตรวจ เดือนละ 1 ครั้ง)	50,000 บาท/ อาคาร/ปี	100,000.00	SAFETY										*		
			2. ชื้อมหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็น วิทยากร	ปีละ 1 ครั้ง	10,000 บาท/ปี	10,000.00	SAFETY											*	

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคาสวัสดิการที่หักอาคัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	3.7 การจราจร	1. จัด รปภ.คอยจัดระเบียบการจราจร และดูแลให้ความสะดวก	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยห้ามจอดรถขวางทางเข้าออกและบริเวณริมถนน	2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	3.ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้คือ 114 คัน ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้บริการรถยนต์สาธารณะเพื่อลดการใช้รถยนต์ (ใช้รถรับส่งบริษัท)	4. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ พร้อมตรวจสอบจำนวนรถที่จอดรถจริง	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			5. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.8 การระบายอากาศ	ไม่มีผลกระทบ																	
	3.9 การสื่อสาร (สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์)		1. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัยข้างเคียง และเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไม่มีผลกระทบ																	
4	4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต																		
	4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1. พิจารณารับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น เจ้าหน้าที่ คนสวน แม่บ้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน เช่น แยกแผ่นพับ ติดโปสเตอร์					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคาสสวัสดิการที่หักอาคาสพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคนทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		3. ให้กำหนดกฎระเบียบ ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยเลี้ยงสัตว์ทะเลาวัวท และห้ามทิ้งหรือปล่อยสิ่งของออกจากระเบียงหรือหน้าต่างเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีการลงโทษตักเตือนและเสียค่าปรับ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. โครงการจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ อบต.เขาคนทรง เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บมูลฝอย กิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		5.จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,078.80 ตารางเมตร ปลูกภายในบริเวณโครงการ บริเวณเปิดโล่ง					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		6. ควบคุมดูแลระบบ ภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		7. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8. โครงการจัดให้มีรถบัส รับส่งพนักงานในวันทำงาน เพื่อคอยให้บริการแก่พนักงานที่พักอาศัยภายในโครงการ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4.2 การศึกษา	ไม่มีผลกระทบ																	
	4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	ไม่มีผลกระทบ																	
	4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย																		
	4.4.1 อาชีวอนามัย	1. จัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ	1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอย	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ
** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		2. ให้อนุญาตให้นำสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและภายในบริเวณโครงการ	2. สุ่มตรวจสอบห้องพักพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการหอพัก	ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN											*	
		3. ทำความสะอาดห้องพักรวมผลอยเป็นประจำ	3. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาด ห้องพักรวมผลอย โดยใช้ถุงมือและผ้าปิดจมูก ทุกครั้ง	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. รณรงค์ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน	4. จัดช่างทำความสะอาดประจำปี	ทุก 6 เดือน			Utility												*
		5. ทำความสะอาดถังน้ำสำรองอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง		ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN											*	
	4.4.2 ความปลอดภัย	1. จัดให้มี รมป. ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	1. ตรวจสอบให้มีรมป. ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมาย																	
		3. จัดให้มีกล้อง CCTV บริเวณทางเข้าออก โครงการ และบริเวณจุดอื่นในทุกๆ ชั้น	2. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้อยู่สภาพที่ดีอยู่เสมอ	ทุกวัน โดยรมป./ทุกเดือน โดย IT			IT	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีระบบเคย์การ์ด ผ่านเข้าออก อาคารพักอาศัยทั้ง 2 อาคาร					IT	*											
5	5. สาธารณสุขและสุขภาพ																		
	5.1 โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอยและน้ำเสีย		1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักรวมผลอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			2. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาด ห้องพักรวมผลอย	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.2 โรคระบบทางเดินอาหาร	1. ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม	-																
		2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้รับประทาน อาหารสะอาด ปรงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อน รับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	2. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหาร	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	5.3 โรคฉี่หนู																		
	5.3 โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหนะโรค																		
	5.3.1 โรคใช้เลือดออก	1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง 2. จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง	1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอย รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค 2. จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง --> อบต. เน่น้ำ 3 เดือน /ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง 3 เดือน /ครั้ง		3,000.00 12,000.00	ENV ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.3.2 โรคพิษสุนัขบ้า	1. จัดทำรั้วรอบโครงการให้มีติดป้องกันสุนัขแมว เข้ามา	1. ตรวจสอบสภาพแนวรั้วของโครงการ	ทุกวัน			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยนำสุนัข และ แมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ	2. ตรวจสอบบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย	ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					ADMIN					*							
	5.3.3 โรคอุจจาระร่วง	1. จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่รอบรวมขยะ เพื่อป้องกันพาหนะโรค เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวัน					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหาร น้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนเป็นป้ายคำขวัญ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.4 โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง	1. จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ		ซ้ำข้อ 1.4.5			ADMIN					*						*	
		2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง					ADMIN					*							
		3. ตรวจสอบช่องระบายอากาศในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
5.4	โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า ออก จากพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม/ชม					ADMIN	*											
		2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ที่เมื่อจอดรถ					ADMIN					*							
		3. กำหนดให้มีป้ายจำกัดความเร็วและเนินชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากรถแล่น					ADMIN	*							*				
		4. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน					ADMIN					*							
		5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.5	โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหนะนำโรค		ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้ผู้พักอาศัยควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัยเพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.6	อุบัติเหตุการจราจร	1. ผู้อาศัยสามารถจอดรถได้ตามจำนวนที่มีอยู่ มีมาตรการห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจร และดูแลความสะอาด					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการ เพียงพอต่อความต้องการ ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์เพื่อทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารถัสวัดการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	5.7 อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ		1. ตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุภายในโครงการ	ปีละ 1 ครั้ง			ADMIN												*
	5.7 อุบัติเหตุจากอัคคีภัย		1. ตรวจสอบให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร	ปีละ 1 ครั้ง	ซ้ำ ข้อ 3.6		Safety								*				
			2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบชำรุดให้รีบแก้ไขทันที				Safety	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	6. สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว																		
	6.1 ทัศนียภาพ																		
		1. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	-				ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		2. ทำการตกแต่งกิ่งไม้อยู่เสมอ เพื่อมิให้ร่วงหล่นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง					ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในโครงการให้สวยงาม สมบูรณ์	3. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ ไม่ให้เหี่ยวเฉาตาย	เดือนละ 1 ครั้ง	ซ้ำ ข้อ 1		ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		4. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียน	4. ตรวจสอบกล่องแสดงความคิดเห็นเดือนละครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง			ADMIN	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	6.2 ทัศนียภาพจากแสงแดด																		
	6.3 ทัศนียภาพ																		
	6.4 แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์																		
	7.การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก																		

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

**** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง**

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
8	8. การขุดเขตสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	1. ขุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ โดยประสานงานความร่วมมือกับ หมวดทางหลวงเขาคันทรง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	บันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ	6 เดือน/ครั้ง		20,000.00	ADMIN						*						*
		2. ปลุกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานงานกับ อบต.เขาคันทรง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	บันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ	เมื่อมีการประสานข้อมูลจาก อบต.เขาคันทรง		20,000.00	ADMIN								*				
		3. กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง หากมีการชำรุดต้องรีบแก้ไข เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	บันทึกผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานเป็นรูปภาพ	เมื่อมีการชำรุดของถนน		30,000.00	ADMIN								*	*	*		
9	9. การขุดเขตผู้สังคม (ได้ดำเนินการครบจำนวนที่ระบุในรายงานแล้ว 4 ปี (พ.ศ.2560-2561) เพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวกับการจัดให้มีบ่อน้ำ เป็นไม่มีบ่อน้ำ ทางโครงการจึงได้ขยายมาตรการการขุดเขตผู้สังคม ออกไปอีก 4 ปี ปีที่ 1พ.ศ.2564 ปีที่ 2 พ.ศ.2565 ปีที่ 3 พ.ศ. 2566 ปีที่ 4 พ.ศ 2567	(แก้ไขเพิ่มเติม) 1. มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ อบต.เขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี ปีละ 50,000 บาท	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	ADMIN							*					
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 2. โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานของ อบต.เขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปีละ 50,000 บาท	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	ADMIN									*			
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 3. บริจาคเงินสาธารณสุข อบต เขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางและคนชรา ระยะเวลา 4 ปี ปีละ 50,000 บาท	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	ADMIN			*									
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 4. สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงามแข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (ดำเนินการเมื่อ อบต.เขาคันทรง มีโครงการปรับปรุงถนน โดยบริษัทจะร่วมโครงการภายใต้งบประมาณที่จัดสรรไว้)	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการขอโครงการ	3,000,000.00	3,000,000.00	ADMIN												*

ตารางที่ 1 (ต่อ) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

ระยะดำเนินการ

Rev.00-20/01/2565

** เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับได้แต่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม								สิ่งแวดล้อม											
ที่	องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข	มาตรการติดตามและตรวจสอบ	ความถี่	ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ค่าใช้จ่ายทั้งปี	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
		(แก้ไขเพิ่มเติม) 5. การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อหนองน้ำ โดย -จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมาติดตั้ง -จัดทำสวนหย่อม - จัดแบ่งพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว ที่สามารถให้พนักงานได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด	บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ	เดือนละ 1 ครั้ง	50,000.00	50,000.00	ADMIN								*	*	*	*	*
10	10. การมีส่วนร่วมของประชาชน																		
11	11. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. ส่งรายงานฯ ให้กับ 3 หน่วยงาน (กรกฎาคม/มกราคม) จัดทำ 3 เล่ม นำส่งที่ อบต.เขาคันทรง - สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) - สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี - องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง 3. ส่งรายงานฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ สน. - สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.)	จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด	6 เดือน/ครั้ง มกราคมถึงมิถุนายน และกรกฎาคมถึงธันวาคม	-	-	ADMIN&ENV	*						*					มกราคม ปีถัดไป
							ADMIN&ENV			*						*			
รวมค่าใช้จ่าย						4,214,800.00													

3. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ตารางที่ 2 แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ												เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1. สภาพภูมิประเทศ	รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ	ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2. ดินและการชะล้างพังทลาย	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3. ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	ห้องพักอาศัย	คู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือเรื่อง แผ่นดินไหว	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ									*				
4. คุณภาพอากาศ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	เครื่องปรับอากาศประจำห้องพัก	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	6 เดือน/ครั้ง									*	*			
	พื้นที่โครงการ	ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO,HC,Nox,Sox,TSP และ PM10 : 24 ชั่วโมง) และรายงานผลให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ										*			

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ												เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
4. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	พื้นที่โครงการ	ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO,HC,Nox,Sox,TSP และ PM10 : 24 ชั่วโมง) และรายงานผลให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*		
5. เสียง	พื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		ตรวจวัดเสียงและรายงานผลต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต เขาคันทรง (Lmax,Leq 24 hr,Ldn)	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*		
6. ทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ	บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	ความเป็นกรดด่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอ้ายพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ														
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด	ตรวจสอบทุกวัน และจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล (ทส.1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด	ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ทส.2)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7. การใช้น้ำ	ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า การปนเปื้อนของมลพิษจากภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัย	สี (Colour),Pt-Co unit รส(taste) กลิ่น(Odour) ความขุ่น(Turbidity,NTU) ความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) E-Coli	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*	
	ระบบท่อจ่ายน้ำ	ความสามารถด้านวิศวกรรม (การรั่วซึมหรือแตก)	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ														
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	ถึงเก็บน้ำได้ดินและชั้นดาดฟ้า	ล้างทำความสะอาด (จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์)	1 ปี /ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ											*	
8. การบำบัดน้ำเสีย	บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ความเป็นกรดด่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด	ตรวจสอบทุกวัน และจัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		ตรวจสอบสภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ชำรุด	ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	บ่อกักและท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ	เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำเสีย	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
	บ่อไขมัน	ตรวจสอบและดักไขมัน	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บ่อเกรอะ	สูบน้ำกากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะตัน	6 เดือน/ครั้ง			*						*				
9. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ท่อระบายน้ำของโครงการ	-การอุดตัน หรือตันขึ้น -การแตกรั่วหรือชำรุด หากพบว่ามี การแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลัง ฤดูฝน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ					*						*		
	(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) 1.ตรวจสอบการตันขึ้น ของคูคลอง สาธารณะ ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	การอุดตันหรือตันขึ้น ของท่อระบายน้ำ ด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลัง ฤดูฝน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ				*							*		
	(เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม) 2.ตรวจสอบการอุดตัน การแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำ	การชำรุด/แตก อุดตันของท่อระบายน้ำ สาธารณะ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ							*	*	*	*	*	*	
	(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) 3.จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ	ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ	1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน							*	*					
	(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม) 4.แผนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อยู่บริเวณรอบโครงการฯ	ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน					*		*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
10. การจัดการมูลฝอย	บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักรวมมูลฝอย	ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		สภาพทั่วไป(การชำรุด)	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
11. การใช้ไฟฟ้า	โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
12. การป้องกันอัคคีภัย	ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร	ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ									*				
	พื้นที่โครงการ	การซ้อมอพยพหนีไฟ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ								*					
13. การจราจร	บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออก	ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออก	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	สัญญาณจราจร เช่น ลูกศร แสดงทิศทางการเดินรถ บ้ายแสดงทางเข้าออก	สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ														
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	ที่จอดรถยนต์เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน เดือนละ 1 ครั้ง	จำนวนที่จอดรถยนต์ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	พื้นที่โครงการ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14. การสื่อสารและโทรคมนาคม	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15.สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร	สภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย															
16.1 อาชีวอนามัย	ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ห้องพักรวมมูลฝอย	ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ												เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
16.2 ความปลอดภัย	พื้นที่โครงการ	ระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร	สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	พื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												*	
17 สาธารณสุขและสุขภาพ -->ผลกระทบด้านสุขภาพหลัก (Major Impact) 1) มลพิษและน้ำเสีย (1)ผลกระทบต่อสุขภาพ	บริเวณที่ตั้งมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักรวมมูลฝอย	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2) โรคระบบทางเดินอาหาร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3) โรคผิวหนัง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
4) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย หนู แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และแมว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	รั้วรอบพื้นที่โครงการ	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	พื้นที่โครงการ	- สถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย - การอบรม - การให้ความรู้	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												*	
-->ผลกระทบด้านสุขภาพรอง (Minor Impact)																
1.)โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2.)โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร	สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ														
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ											เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
3.) โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	จุดวางถังรองรับมูลฝอย	ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4.)โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	- ความสะอาดและสุขอนามัย สถิติการประชาสัมพันธ์	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.)อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้าออกโครงการ	สัญญาณจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการ	สัญญาณจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ที่จอดรถยนต์ที่จัดเตรียมไว้	สัญญาณจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	พื้นที่โครงการ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												*
6.)อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบร่วมกับด้านจราจรและการป้องกันอัคคีภัย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ												*
7). อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	การซ้อมอพยพหนีไฟ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ								*				
	พื้นที่โครงการ	อุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ									*			

ตารางที่ 2 (ต่อ) แผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปี 2565

Rev.00-20/01/2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ															
	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจสอบ	แผนกำหนดการติดตามตรวจสอบ												เอกสารอ้างอิง
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
18. สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
19. ทิศทางของแสงแดดและทิศทางลม	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
20. การขดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	พื้นที่โครงการ	กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ วันแม่ เป็นต้น	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ						*						*	
	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือในชุมชนที่ตั้งโครงการ	(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) กิจกรรม CSR ต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน3 โครงการ ปี 2464,2565,2566,2567	โครงการละ 1 ครั้ง/ปี	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ผู้พักอาศัยในโครงการ	การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อน้ำ แต่มีการเปลี่ยนแปลง เป็น ไม่มีบ่อน้ำ	ดำเนินการจัดทำเริ่มปี 2564								*	*	*	*	*	
21. การมีส่วนร่วมของประชาชน	พื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม ทุกด้าน	6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ						*						*	

4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ				
1.1.1 เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย	ปฏิบัติได้	- เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่ และทำการล้างอย่างสม่ำเสมอแสดงดังรูปภาพที่ 1 -การปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงดังรูปภาพที่ 2 และควบคุมดูแลรักษาต้นไม้อย่างสม่ำเสมอหลังจากที่ปลูกไปแล้ว	-	
2.ควบคุมดูแลสภาพให้ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้	ปฏิบัติได้	ดำเนินการควบคุมสภาพให้เป็นไปตามแบบ แสดงดังรูปภาพที่ 3	-	-
3.จัดให้มีการดูแลต้นไม้ รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ปฏิบัติได้	มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อม แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	-
4.จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดเหนี่ยวดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	ปฏิบัติได้	ปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน ซึ่งในพื้นที่แนวรั้ว จะเป็นพื้นที่ให้พนักงานปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถเก็บรับประทานได้ แสดงดังรูปภาพที่ 4	-	-
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว รอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการมีคนสวน ทำหน้าที่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว รอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย				
1.2.1 จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้เป็นพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	ปฏิบัติได้	จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้เป็นพืชคลุมดิน ปลูกพืชผักสวนครัว ในพื้นที่ที่ว่างเปล่า แสดงดังรูปภาพที่ 4	-	-
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว				
1.3.1 โครงสร้างอาคารต้องดำเนินการออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎหมายกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	ปฏิบัติได้	ดำเนินการออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎหมายกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550	-	-
1.3.2 จัดให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่อง แผ่นดินไหว ทุกหน่วย	ปฏิบัติได้	โครงการมีการจัดทำคู่มือ แผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหว	-	เอกสารแนบที่ 2 คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
1.4 คุณภาพอากาศ				
1.4.1 ฝุ่นละออง				
1.4.1.1 ควบคุมความเร็ว ของรถภายในโครงการ เช่น บ้ายจำกัดความเร็ว	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายจำกัดความเร็วติดตั้งในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 5 และตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
1.4.1.2 ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ปฏิบัติได้	โครงการมีแม่บ้านทำความสะอาดภายในโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
1.4.1.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการจราจร	ปฏิบัติได้	จัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจราจร ทั้งหมด 4 นาย แบ่งการทำงานออกเป็น 2 กะ กะละ 2 นาย	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
1.4.1.4 จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมาย กำหนด โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	ปฏิบัติได้	-ดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียว จัดสวน ปลูกต้นไม้ให้เป็นพืชคลุมดินภายในโครงการตามเกณฑ์กฎหมาย แสดงดังรูปภาพที่ 2 และ 4 -ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้และพืชคลุมดิน เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
1.4.1.5 หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	- ดำเนินการฉีดล้างถนนเดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 1	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4.1.6 จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติได้	- การปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	
1.4.1.7 เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง	ปฏิบัติได้	โครงการได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคาร B ซึ่งมีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง	-	
1.4.1.8 ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย	ปฏิบัติได้	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ปีละ 2 ครั้ง แต่เนื่องด้วยในรอบมกราคมถึงมิถุนายน มีการระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งทางโครงการฯ มีมาตรการไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานให้ห้องพักพนักงาน จึงต้องเลื่อนการปฏิบัติการล้างแอร์ ออกไม่เป็นครึ่งปีหลังของปี 2565 จึงส่งผลให้ปีนี้ ทางโครงการฯ มีล้างแอร์ในห้องพักได้เพียง 1 ครั้ง โดยทำการล้างแอร์ทั้ง 2 อาคาร ในช่วงเดือน ตุลาคม 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 6	-	
1.4.1.9 ดูแลระบบอากาศภายในอาคารอยู่เสมอเปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ปฏิบัติได้	มีพนักงานแม่บ้านประจำโครงการ คอยตรวจสอบ และเปิดประตูอาคารบางจุดในการระบายอากาศ ยกเว้นในกรณีฝนตก	-	-
1.4.1.10 ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	- การปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	
1.4.2มลพิษทางอากาศ				
1.4.2.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO,HC,Nox,Sox,TSP และ PM10 : 24 ชั่วโมง) และรายงานผลให้ สำนักรับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง	ปฏิบัติได้	โครงการดำเนินการตรวจวัด คุณภาพอากาศภายในโครงการ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 59	-	เอกสารแนบที่ 29 ผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปจากห้องปฏิบัติการตรวจวัด

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรอผู้ปฏิบัติงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียง				
1.5.1 จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ ให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 5 และตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง	-	ตารางที่ 2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการฯ
1.5.2 ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ ติดตั้งในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 7	-	-
1.5.3 ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 7	-	-
1.5.4 รักษาสภาพธรรมชาติและดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้	ปฏิบัติได้	-ดำเนินการจัดพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพธรรมชาติ -ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต้นไม้และพืชคลุมดิน เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
1.5.5 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดทำเป็นรายชื่อเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผนรักษา	-	เอกสารแนบที่ 4 ทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร แผนและตัวอย่างผลการบำรุงรักษา ช่วง กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
1.5.6 ตรวจวัดเสียงและรายงานผล ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง (Lmax,Leq 24 hr,Ldn)	ปฏิบัติได้	โครงการดำเนินการตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน ภายในโครงการ ใน 17-18 พฤศจิกายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 60	-	เอกสารแนบที่ 30 ผลตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ และเอกสารแนบที่ 31 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 ทรัพยากรน้ำ				
1.6.1 จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวดิวกลางแบบยัดติดกับที่ (contact Aeration Activated Sludge) และระบบบำบัดดีเอสเอส (Down -flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	ปฏิบัติได้	- โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศผ่านผิวดิวกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารพักอาศัย)ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด แสดงดังรูปภาพที่ 8 - โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดดีเอสเอส (Down -flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ แสดงดังรูปภาพที่ 9 และ เริ่มเปิดใช้งานในเดือน สิงหาคม 2560	-	
1.6.2 จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อ ทุกๆ 3-6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม	ปฏิบัติได้	การสูบกากตะกอน 6 เดือน/ครั้ง โดยดำเนินการสูบกากตะกอนในวันที่ 17 กันยายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 10	-	ตารางที่ 2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการฯ
1.6.3 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังแผนผังบุคลากร ตามเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
1.6.4 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ ผลการปฏิบัติแสดงดังรูปภาพที่ 11	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ดังแผนผังดังแผนผังบุคลากร ตามเอกสารแนบ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
1.6.6 ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ความเป็นกรดด่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	ปฏิบัติได้	ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งผ่านมาตรฐานทุกเดือน	-	เอกสารแนบที่ 19 ผลวิเคราะห์น้ำทิ้งของโครงการจากห้องปฏิบัติการ
2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก		-		
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ		-		
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ				
3.1.1 จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง เพื่อสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ โดยถังน้ำใต้ดินจะใช้วัสดุแบบกันซึม "Cementitious waterproofing membrane" ทาผิวภายนอก และสำหรับผิวภายในทาด้วย Liquid epoxy หรือ Acrylic non toxic" ซึ่งจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน โดยถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ สามารถสำรองน้ำใช้ได้ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน นอกจากนี้ กำหนดให้มีฝาริการถังละ 2 ฝาร (ขนาด 0.80x0.80 เมตร)	ปฏิบัติได้	โครงการมีการติดตั้งถังเก็บใต้ดินจำนวน 2 ถัง อาคาร A จำนวน 1 ถัง อาคาร B จำนวน 1 ตัว ตามที่ระบุ ดังรูปภาพที่ 13	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1.2 จัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร ปริมาตรรวมน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 120 ลูกบาศก์เมตร	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร ปริมาตรรวมน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 120 ลูกบาศก์เมตร (อาคาร A และ อาคาร B) แสดงดังรูปภาพที่ 14 และ15	-	-
3.1.3 ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่รื้อยั่วและรื้อยั่ว ที่จะทำให้ไม่มีการปนเปื้อนของน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้	ปฏิบัติได้	โครงการตรวจสอบโครงสร้าง ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้าในเดือน พฤศจิกายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 61	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
3.1.4 กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลลงไปในถังเก็บน้ำ โดยจำกัดบริเวณมิให้ดำเนินการ	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายเตือน บริเวณถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน เพื่อป้องกันไม่สารเคมีรั่วไหลลงไปในถังเก็บน้ำ แสดงดังรูปภาพที่ 16	-	-
3.1.5 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำบาดาล เป็นประจำ เช่น กลิ่น สี และเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถึงหรือไม่	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้เริ่มมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำบาดาล ครั้งแรก หลังจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และโครงการดำเนินการตรวจหาเชื้อ E-Coli ทุกเดือน แสดงดังรูปภาพที่ 17 ทุกเดือนผ่านเกณฑ์มาตรการ	-	เอกสารแนบหมายเลข 5 บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลประจำวันและผลการวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1.6ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถัง ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ปีละ 1 ครั้ง ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ ได้แก่ สี (Colour),Pt-Co unit รส(taste) กลิ่น(Odour) ความขุ่น(Turbidity,NTU) ความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) E-Coli ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง ให้ล้างทำความสะอาด โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	โครงการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ของถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้ง2 อาคาร เดือนละ 1 ครั้ง **จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน เก็บตัวอย่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พบค่า Coliform Bacteria แห่งเก็บดาดฟ้าตึก A เท่ากับ 13 MPN/100 mL ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน (Coliform Bacteria มาตรฐาน <2.2) ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน ทางโครงการจึงได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 92	-	เอกสารแนบที่ 20 ผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการ (ถังน้ำสำรองใต้ดิน)จากห้องปฏิบัติการ
3.1.7 รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและ จนท.โครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	ปฏิบัติได้	จัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ และจัดบอร์ด แสดงดังภาพที่ 18	-	-
3.1.8. ใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก ประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น	ปฏิบัติได้	โครงการมีการใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ และใช้ก๊อกน้ำประหยัดน้ำ ในห้องพักพนักงาน แสดงดังรูปภาพที่ 19	-	-
3.1.9 ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างที่ละถังตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวน ไม่ล้างพร้อมกันเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ	ปฏิบัติได้	โครงการดำเนินการล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 62 และล้างถังค้ำน้ำสำรองบนดาดฟ้า ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 63		เอกสารแนบที่ 28 รายงานการล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินของอาคาร A และ B
3.1.10 น้ำที่เกิดจากการล้างถัง ใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการดำเนินการล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 62 และได้้นำน้ำจากการล้างไปใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 64	-	เอกสารแนบที่ 28 รายงานการล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินของอาคาร A และ B
3.1.11 จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน หากพบรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีทีมช่างซ่อมบำรุง ทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วอย่างสม่ำเสมอแสดงดังแผนผังบุคลากร	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1.12 จัดให้มีฝักเก็บน้ำถัง สำรอง จำนวน 2 ฝัก/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	ปฏิบัติได้	โครงการได้จัดให้มีฝักเก็บน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝัก/ถัง แสดงดังรูปภาพที่ 20	-	-
3.2 การบำบัดน้ำเสีย				
3.2.1 ติดตั้งระบบน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ ผ่านผิวดักกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้ง	ปฏิบัติได้	- โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศผ่านผิวดักกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ประกอบด้วย อาคาร A (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด - โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดดีเอสเอส (Down - flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 และเริ่มเปิดระบบใช้งานในเดือนสิงหาคม 2560 แสดงดังรูปภาพที่ 8	-	
3.2.2 จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อบ่อเอ่อระตัน	ปฏิบัติได้	การสูบกากตะกอน 6 เดือน/ครั้ง โดยดำเนินการสูบกากตะกอนในวันที่ 17 กันยายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 10	-	ตารางที่ 2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการฯ
3.2.3 จัดให้มี จนท.ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	โครงการมีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังแผนผังบุคลากร	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.2.4.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แสดงดังรูปภาพที่ 11	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2.5 จัดให้มี জনท.ตรวจสอบและดักไขมันออกจากถังดักไขมันทุกวัน	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดให้มีการดักไขมันทุกวัน แสดงดังรูปภาพที่ 21	-	เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการ ดักไขมันของโครงการ
3.2.6 জনท.โครงการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัด เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ปฏิบัติได้	จนท.โครงการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัด แล้วแสดงดังรูปภาพที่ 22	-	
3.2.7.ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพมิดชิดตลอดเวลา	ปฏิบัติได้	ดำเนินการตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล ทุกวัน	-	-
3.2.8 ติดเส้นสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวร แจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดเส้นสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวร แจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 บ่อ แสดงดังรูปภาพที่ 8	-	-
3.2.9 จัดอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบและดูแลระบบได้อย่างถูกต้องและน้ำทั้งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง	ปฏิบัติได้	โครงการได้จัดการอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ แสดงดังรูปภาพที่ 22	-	-
3.2.10 มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบจะสามารถป้องกันอุปกรณ์เสียหายหรือซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดทำทะเบียนอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผนรักษา ประจำเดือน	-	เอกสารแนบที่ 4 ทะเบียน รายชื่อเครื่องจักร แผนและ ตัวอย่างผลการบำรุงรักษา
3.2.11จัดให้มี জনท.ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มี জনท.ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด ตามแผนผังบุคลากร	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผัง บุคลากรประจำโครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2.12 ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย ความเป็นกรดต่าง (pH) BOD สารแขวนลอย(Suspended solid) ซัลไฟด์(Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน ตะกอนหนัก (Settleable solids) น้ำมันและไขมัน,TKN	ปฏิบัติได้	ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง (จำนวน 3 บ่อ บ่อละ 2 จุด in-out) แสดงดังรูปภาพที่ 10 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของหอพักดบินไปตามมาตรฐานประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ข)		เอกสารแนบที่ 19 ผล วิเคราะห์น้ำทิ้งของโครงการ จากห้องปฏิบัติการ
3.2.13 ตรวจสอบและบันทึกแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อย่าง สม่ำเสมอตามแบบ ทส.1	ปฏิบัติได้	โครงการมีการตรวจสอบและบันทึกแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสีย อย่างสม่ำเสมอตามแบบ ทส.1	-	เอกสารแนบที่ 17 แบบ ทส.1
3.2.14 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตามแบบ ทส.2	ปฏิบัติได้	โครงการได้จัดทำสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และนำส่งรายงานนี้ให้กับ อบต.เขาคันทรง ทุกเดือน		เอกสารแนบที่ 18 แบบ ทส.2

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม				
3.3.1 จัดให้มีบ่อหนองน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน และจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหนองไปสู่อู่ระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	เปลี่ยนแปลงมาตรการ	ในปี 2563 นี้ ทางโครงการได้มีดำริเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้ จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมด และดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จากเดิม ที่จัดให้มีบ่อหนองน้ำ เป็น ไม่มีบ่อหนองน้ำโดยได้มีการปฏิบัติดังนี้ 1.วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้จัดเอกสารและได้นำเสนอและชี้แจงข้อมูลให้กับ อบต.เขาคันทรง พิจารณา ซึ่งมีมติที่ประชุมมีความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้ 2.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อบต.เขาคันทรง ได้ส่งหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต่อ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (หนังสือที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 3.สำนันโยบายและแผนฯ มีหนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯของโครงการฯ ถึง นายก อบต.เขาคันทรง (หนังสือเลขที่ ทส ๑๐๑๐.๕๗๑๖๒๓๙ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 4.อบต.เขาคันทรง มีหนังสือถึงกรรมการ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง แจ้งผลการรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการของ สผ. (หนังสือเลขที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๑๑๓๙ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563) **** ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2564 มาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ จะเป็นมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบองค์การบริหารส่วนตำบลคันทรง และทางสำนันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง มาตรการดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะปรากฏใน ตาราง 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลง)	เอกสารแนบที่ 21 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ หัวข้อ " บ่อหนองน้ำ" ของโครงการฯ	
3.3.2 ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี	ปฏิบัติได้	ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 2 ครั้ง/ปี โดยในครั้งที่ 1 ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 2 ดำเนินการในเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังแสดงในรูปภาพที่ 65	-	
3.3.3 จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายสาธารณะของ อบต.เขาคันทรง	ปฏิบัติได้	จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอย แสดงดังรูปภาพที่ 23	-	

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3.4 ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ เป็นประจำทุกเดือน	-	ตารางที่ 2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการฯ
3.3.5 ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ขุดล้างทำความสะอาดขุดลอกตะกอนทันที	ปฏิบัติได้	โครงการให้พนักงานขุดล้างทำความสะอาดขุดลอกตะกอนทันที เมื่อท่อระบายน้ำอุดตัน	-	-
3.3.6 หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที	ปฏิบัติได้	ปัจจุบันโครงการยังไม่พบการชำรุดแตกหักของท่อระบายน้ำ แต่หากพบ ทางโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อใหม่ทันที	-	-
3.3.7 มีการเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัย ภายในโครงการทราบและประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	ปฏิบัติได้	มีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม จากหน่วยงานต่างๆ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	-	-
3.4 การจัดการมูลฝอย			-	-
3.4.1 โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นโดยจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีแดง) จำนวน 1 ถัง วางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 24	-	-
3.4.2 จัดให้มีพนักงาน เข้ามารวบรวมมูลฝอย และเก็บขนใส่ถุงดำ โดย รถเก็บมูลฝอยของ อบต เขาคันทรง จะเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยรีไซเคิลจากห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการไปกำจัดทุกวัน สำหรับมูลฝอยอันตรายใส่ถุงสีแดงและรัดปากถุงให้แน่น นำไปไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอการเก็บขนจากบริษัทเอกชนมารับไปกำจัดต่อไป	ปฏิบัติได้	โครงการมีแม่บ้าน ทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอย และเก็บขนใส่ถุงดำ แสดงดังแผนผัง บุคลากรประจำโครงการ และการรวบรวมมูลฝอย แสดงดังรูปภาพที่ 25	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4.3 จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่ภายนอกอาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน มีประตูเปิดอย่างมิดชิด	ปฏิบัติได้	โครงการมีห้องพักรวมมูลฝอย จำนวน 1 ห้อง แสดงดังรูปภาพที่ 26	-	-
3.4.4 โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกครั้งทำการเก็บขนในส่วนของน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย จะเข้าสู่บ่อเกรอะเพื่อบำบัดเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการมีแม่บ้าน ทำหน้าที่ล้างทำความสะอาด แสดงดังแผนผัง บุคลากร และการล้างทำความสะอาด แสดงดังรูปภาพที่ 27	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.4.5 ให้พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยของทุกชั้นหลังเวลา 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงานแล้ว ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักรวมมูลฝอยต้องรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย	ปฏิบัติได้	พนักงานแม่บ้าน ทำการเก็บรวบรวม ห้องพักรวมมูลฝอย แสดงดังรูปภาพที่ 25	-	
3.4.6 ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขยะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก	ปฏิบัติได้	พนักงานแม่บ้าน ทำการตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย ทุกครั้งเมื่อมีการจัดเตรียมและหลังการบรรจุมูลฝอย	-	เอกสารแนบที่ 22 การตรวจสอบการจัดการมูลฝอยประจำวันของโครงการ
3.4.8 จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค	ปฏิบัติได้	พนักงานแม่บ้าน ทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน แสดงดังรูปภาพที่ 26	-	-
3.4.9 จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักรวมมูลฝอยรวม รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักรวมมูลฝอยรวม รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	-
3.4.11 ให้พนักงานเก็บขนและคัดแยก มูลฝอยจากถังมูลฝอยในแต่ละชั้นทุกวัน และทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยรวมทุกครั้งทำการเก็บขน พร้อมทั้งตรวจตราฝ้าระวังในห้องพักรวมมูลฝอยทุกวัน เมื่อพบว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และหนู ให้ทำลายแหล่งที่อยู่และแหล่งเพาะพันธุ์ทันที เช่น พื้นที่อับชื้น พื้นที่ที่มีการสะสมของวัสดุเหลือใช้ จำพวกเศษผ้า เศษกระดาษ ขวด หรือ ภาชนะที่มีน้ำขังเป็นประจำทุกเดือน	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้พนักงานแม่บ้านเก็บขนและคัดแยก มูลฝอยจากถังมูลฝอยในแต่ละชั้นทุกวันและทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยรวมทุกครั้งทำการเก็บขน พร้อมทั้งตรวจตราฝ้าระวังในห้องพักรวมมูลฝอยทุกวัน ดังแสดงในรูปที่ 25 และ 27	-	เอกสารแนบที่ 22 การตรวจสอบการจัดการมูลฝอยประจำวันของโครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัคอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4.12 ติดตามประสานงาน อบต.เขาคันทรง ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้มีการตกค้าง	ปฏิบัติได้	เมื่อรถเก็บขนขยะจาก อบต.เข้ามาเก็บขน ทางแม่บ้านจะลำเลียงขยะจากห้องพักรวมมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร สาเหตุที่ต้องใช้ถังขนาดใหญ่นี้ เนื่องจาก โครงการ เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ทางอบต.จึงขอความร่วมมือจากทางโครงการให้ใช้ถังดังกล่าว เพื่อสามารถเก็บขนได้อย่างรวดเร็ว และใช้จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยลง ลดการสูญเสียเวลาในการรวบรวมขยะ ดังหนังสือขอความร่วมมือ ตามเอกสารแนบหมายเลข ทาง อบต.เขาคันทรง จะเข้ามาเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคาร และวันศุกร์	-	เอกสารแนบที่ 7 หนังสือแจ้งขอความร่วมมือ จาก อบต.เขาคันทรง เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการเข้ามาเก็บขยะของ อบต
3.4.13 ประสานงานกับรถเก็บขยะมูลฝอยโครงการให้เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินให้ชัดเจนส่วรอบด้านตลอดช่วงเวลากการเก็บขน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้าออก โครงการ	ปฏิบัติได้	รถเก็บขยะของ อบต. เป็นรถเกี่ยวถังขยะขนาดปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร การเก็บขนขยะ แสดงดังรูปที่ 28	-	-
3.4.14 ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้อีก	ปฏิบัติได้	โครงการได้ประสานกับร้านรับซื้อของเก่า ชื่อร้าน ที่ตั้ง เบอร์โทร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ให้มารับซื้อของเก่า เดือนละ 1 ครั้ง แสดงดังรูปภาพที่ 29	-	-
3.4.15 ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง แผ่นพับใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่าย ๆ ในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4Rs นั้น คือ Repair (ซ่อมแซม) reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)	ปฏิบัติได้	โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์โดยทำแผ่นพับ หลัก 4Rs และทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 18	-	-
3.4.16 โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	ปฏิบัติได้	โครงการได้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ที่เป็นไม้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เติงนอน โซฟาไม้ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน แสดงดังรูปภาพที่ 30	-	-
3.4.17 จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักรวมมูลฝอยทุกชั้นด้วยข้อความ " เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด"	ปฏิบัติได้	โครงการได้จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักรวมมูลฝอยทุกชั้นด้วยข้อความ " เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด" แสดงดังรูปภาพที่ 24	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4.18 ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้าง ทางโครงการต้องแจ้งให้ อบต. เขาคันทรง เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	ปฏิบัติได้	โครงการมีพนักงานแม่บ้านและคนสวน ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอย หากมีมูลฝอยตกค้าง ทางโครงการจะประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ของ อบต. เขาคันทรง ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอย	-	-
3.5 การใช้ไฟฟ้า				
3.5.1 ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	ปฏิบัติได้	โครงการมีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565	-	เอกสารแนบที่ 24 รายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2565
3.5.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โคนให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดดำเนินการ	ปฏิบัติได้	โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแล ดังแผนผังบุคลากร	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.5.3 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้อง เครื่องไฟฟ้าให้ใช้การได้อยู่เสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตหากพบว่าการชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที	ปฏิบัติได้	มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และตรวจสอบฯ ประจำปี โดยหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565	-	เอกสารแนบที่ 9 บันทึกการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยประจำปี
3.5.4 ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆให้เรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน	-	
3.5.5 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณที่พักอาศัย และหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่างสูงแต่ใช้วัตต์ต่ำ สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปิดไฟไว้ตลอดทั้งวัน	ปฏิบัติได้	ใช้ โคมไฟชนิด LED ที่บอัมยาม แสดงดังรูปภาพที่ 31 มีการใช้ระบบ Photo cell ควบคุมการเปิดปิดไฟ แสดงดังรูปภาพที่ 32	-	-
3.5.6 เลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น	ปฏิบัติได้	ปัจจุบันโครงการใช้บัลลาสต์ แบบขดลวด ซึ่งอนาคต หากหลอดไฟลักษณะนี้ชำรุด ทางโครงการจะเปลี่ยนเป็นบัลลาสต์ประหยัดไฟหรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น	-	-
3.5.7 จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน สำหรับไฟบริเวณทางเดินในแต่ละชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 33	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5.8 เลือกใช้คอมไฟท์ที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	โครงการมีใช้คอมไฟท์ที่มีแผ่นสะท้อนแสง บริเวณ ออฟฟิศ ทางเดิน และแสดงดังรูปภาพที่ 33	-	-
3.5.9 จัดทำโปรเจกเตอร์แรงค์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ	ปฏิบัติได้	จัดทำโปรเจกเตอร์แรงค์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แล้วปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 34	-	-
3.5.10 จัดทำคู่มือประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจกแก่ผู้พักอาศัย โดยอ้างอิงจาก คู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน	ปฏิบัติได้	โครงการโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมได้จัดทำคู่มือประหยัดพลังงาน แจกผู้พักอาศัย	-	เอกสารแนบที่ 10 คู่มือ108 ประหยัดพลังงาน
--> ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า				
1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	ปฏิบัติได้	โครงการมีการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 66	-	เอกสารแนบที่ 24 รายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2565
2. ทำรั้วหรือแผ่นกันเขตความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวป้องกันอันตรายต่อผู้พักอาศัย และอาคารข้างเคียงในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือไฟฟ้าลัดวงจร	ปฏิบัติได้	หม้อแปลงไฟฟ้าในโครงการเป็นชนิดที่ติดตั้งบนเสาน้ำรั้ว จึงไม่ได้ทำแผงกันแนวเขตความปลอดภัย แต่จะดำเนินการทำแนวกันพื้นที่ในตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยทำเป็นแนวเสาเขต แสดงดังรูปภาพที่ 71	-	-
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดดำเนินการ	ปฏิบัติได้	โครงการมีเจ้าหน้าที่ แสดงดังแผนผังบุคลากรประจำโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากร ของโครงการฯ
--> การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้				
1.ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติได้	- การปลูกต้นไม้ใหญ่ ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	
2.แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีสวิทช์ไฟแยกออกจากกัน สำหรับไฟบริเวณทางเดินในแต่ละชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 33	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก บางครั้งต้องการแสงสว่างน้อย	ปฏิบัติได้	เนื่องจากทางโครงการไม่มีห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ จึงไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) แต่หากมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ ทางโครงการจะติดตั้งติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง		-
5. คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้เลือกใช้สายไฟที่เป็นไปตามมาตรฐานของ วศท.	-	-
6.ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานแบบชนิดที่เรียกว่า compact Fluorescent light Bulb) เพราะจะกิน ไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิม และมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมาก ให้แสงสว่างสูงมีสีนุ่มนวล และมีความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่า เมื่อเทียบกับหลอดมีไส้	ปฏิบัติได้	โครงการใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า compact Fluorescent light Bulb บริเวณทางเดิน และห้องพักรับรอง	-	-
7.ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์ /หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา	ปฏิบัติได้	ปัจจุบันโครงการใช้บัลลาสต์ แบบซดลวด ซึ่งต่อไป หากหลอดไฟชำรุดทางโครงการจะเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มาทดแทน	-	-
8.ตั้งเวลาให้ประตู ลิฟต์ปิดเอง ใน ช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด - ปิด ประตู	ปฏิบัติได้	โครงการได้ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเอง ในช่วงเวลา 10 วินาที เพื่อช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้า แสดงดังรูปภาพที่ 35	-	-
9.ส่งเสริม อนุรักษ์กิจกรรม ให้มีการเดิน ขึ้น ลง แทนการใช้ลิฟต์ สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย	ปฏิบัติได้	โครงการมีการรณรงค์ โดยการติดสติ๊กเกอร์ บริเวณหน้าลิฟท์ทุกชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 34	-	-
10.แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้น และลดการใช้ลิฟท์ที่ไม่จำเป็น	ปฏิบัติได้	โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 36	-	-
11.ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ว รอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ	ปฏิบัติได้	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก (5.5 KW) และมีการทำงานเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ซึ่งไม่เหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดพลังงานเครื่องสูบน้ำต่อไป และปฏิบัติตามบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้เป็นไปตามแผนฯ	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคาสวัสดิการที่พักรักษาพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
12.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ประมาณ 25 องศาเซลเซียส	ปฏิบัติได้	จัดทำสติกเกอร์รณรงค์การตั้งอุณหภูมิ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส แสดง ดังรูปภาพที่ 34	-	-
13.ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อช่างซ่อมล้าง เครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการได้เป็นผู้ดำเนินการจัดหาช่างซ่อม/ล้างแอร์ อย่างความสะดวกให้กับพนักงาน	-	
14.โครงการเป็นตัวแทนการติดต่อบริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวันที่บริษัทล้างเครื่องปรับอากาศจะเข้ามาภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย	ปฏิบัติได้	โครงการเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ และเป็นผู้ ควบคุมการทำงานของบริษัทภายนอกนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ พนักงานที่พักรักษาในโครงการ	-	-
3.6 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย				
3.6.1 จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งตามที่กฎหมายกำหนด แสดงดังรูปภาพที่ 37	-	-
3.6.1 ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อม ใช้งานเป็นประจำ หากพบว่าเสียหายใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไข	ปฏิบัติได้	มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี โดยเจ้าหน้าที่ของ โครงการฯ และตรวจสอบฯ ประจำปี โดยหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565	-	เอกสารแนบที่ 9 ผลการ ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย ประจำปี (ตัวอย่าง) และ ผลการตรวจสอบประจำปี และเอกสารแนบที่ 1 แผนงานดำเนินการตาม มาตรการฯ

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6.2 จัดให้มีแผนที่หนีไฟ และโครงสร้างรับผิตชอบของที่มีฉุกเฉินด้านอัคคีภัย	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีแผนที่หนีไฟ และโครงสร้างรับผิตชอบของที่มีฉุกเฉินด้านอัคคีภัย มีการทบทวนรายชื่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		เอกสารแนบที่ 23 แผนที่หนีไฟและโครงสร้างหน้าที่รับผิตชอบ
3.6.3 .ซ้อมหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร	ปฏิบัติได้	โครงการดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แสดงดังรูปที่ 67	-	เอกสารแนบที่ 25 สรุปรายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
3.7 การจรรยา				
3.7.1.จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวก โดยจัดให้รถของผู้ที่มาก่อนจอดด้านในก่อนแลจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ	ปฏิบัติได้	จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยจัดระเบียบการจราจร ประจำกะละ 2 คน ดังแผนผังบุคลากร และปฏิบัติงานดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.7.2 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออก โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ	ปฏิบัติได้	จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยจัดระเบียบการจราจร ประจำกะละ 2 คน ดังแผนผังบุคลากร และปฏิบัติงานดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.7.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้ามจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออกของโครงการและบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจร ของผู้สัญจรไปมาบนถนน ดังกล่าว	ปฏิบัติได้	โครงการจัดทำป้าย ห้ามจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออกของโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบ แสดงดังรูปภาพที่ 39	-	-
3.7.4 จัดให้มีที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	ปฏิบัติได้	จัดให้มีช่องที่จอดรถยนต์ เพียงพอตามที่เสนอในรายงาน มีจำนวนที่จอดรถยนต์ 114 ช่อง และที่จอดรถจักรยานยนต์ 127 ช่อง แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7.5 จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัย เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการและจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถยนต์ภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัย เพื่อให้ทราบจำนวน รถที่มีอยู่ในโครงการ ดังเอกสารแนบที่ 11 และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถยนต์ แสดงดังรูปภาพที่ 41	-	ดังเอกสารแนบที่ 11 บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครงการ
3.7.6 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติได้	จัดเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
--> มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง				
1. จัดให้มีการแนะนำเส้นทางสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการมีการประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางให้พนักงาน และมีการจัดบริการรถรับส่งพนักงาน ไปทำงาน และไปในเขตอำเภอศรีราชา	-	-
2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ปฏิบัติได้	เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของโครงการ ไม่มีรถโดยสารระยะสั้นในการให้บริการทางโครงการจึงมีบริการรถบัสและรถตู้รับส่งพนักงาน ในการไปทำงานและเข้าไปทำภารกิจในเขตอำเภอศรีราชาในวันหยุดราชการ แสดงดังรูปภาพที่ 42	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
--> มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ				
1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านการอบรมด้านการจราจร บริเวณทางเข้าออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน เช้า- เย็น	ปฏิบัติได้	จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยจัดระเบียบการจราจร ประจำกะละ 2 คนดังแผนผังบุคลากร ปฏิบัติงานแสดงดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
2. จัดระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าออกของรถยนต์โครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการมีการจัดระบบแสงสว่างบริเวณทางเข้า ออก โครงการ และถนนในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 43	-	-
3. บริเวณทางเข้า - ออก โครงการ จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการจัดให้มีคนสวนในการดูแล ตัดหญ้า บริเวณทางเข้าออกโครงการ เพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น แสดงดังรูปภาพที่ 44	-	-
4. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของการจอดรถยนต์ ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีเส้นแบ่งจราจรอย่างชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 5	-	-
5. ระบบการจราจรภายในโครงการเป็นระบบหมุนเวียน ไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์ โดยผู้พักอาศัย สามารถนำรถยนต์เข้าจอดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่	ปฏิบัติได้	โครงการไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์ ซึ่งพนักงานผู้พักอาศัยสามารถนำรถยนต์เข้าจอดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่	-	-
3.8 การระบายอากาศ --> ไม่ส่งผลกระทบ (0)				
3.9 การสื่อสาร				
3.9.1 จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์จากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการโดยมีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบ ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรทัศน์ มีการติดตั้งกล่องรับสัญญาณนะะ ดังรูปภาพที่ 45	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9.2 ในกรณีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจา ตกลงร่วมกัน	ปฏิบัติได้	ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเข้มงวดวินัย และโทรศัพท์		
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน				
3.10.1 โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ - กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 - กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 - ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี (ร่าง)	ปฏิบัติได้	ดำเนินออกแบบอาคารตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตามเอกสารแนบที่ 12 และได้รับใบอนุญาตให้เข้าพักได้ ตามเอกสารแนบที่ 13	-	เอกสารแนบที่ 12 และ 13

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม				
4.1.1. พิจารณารับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น เจ้าหน้าที คนสวน แม่บ้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น	ปฏิบัติได้	โครงการพิจารณา รับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการ รวมไปถึงการรับนักศึกษาฝึกงาน เข้ามาฝึกปฏิบัติงานในโครงการ และบริษัท หากมีคนในพื้นที่เข้ามาสมัคร	-	
4.1.2. จัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่โครงการหรือ แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ปฏิบัติได้	จัดทำแผ่นพับและ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงานแสดงดังรูปภาพที่ 34	-	-
4.1.3 ให้กำหนดกฎระเบียบ ห้ามมิให้พักอาศัยเลี้ยงดัง ทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งหรือปาล้างของออกจากกระเบื้องหรือหน้าต่างเพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีการลงโทษตักเตือนและเสียค่าปรับ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้จัดทำกฎระเบียบการเข้าพัก สำหรับพนักงานที่เข้าพักในโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 14 ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการฯ
4.1.4 .โครงการจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ อบต.เขาคันทรง เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บมูลฝอย กิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญ	ปฏิบัติได้	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง อบต. เขาคันทรง ตามที่มีหนังสือแจ้งถึงทางโครงการ แต่ในรอบเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2565 ทางอบต. ยังไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ	-	
4.1.5 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV) ให้อยู่ในสภาพที่ดี อยู่เสมอ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติได้	โครงการจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV เป็นประจำทุกเดือน ผลการปฏิบัติ ดังเอกสารแนบที่ 16	-	เอกสารแนบที่ 16 แผนผังบุคลากรด้านไอที
---> ด้านทัศนียภาพโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป				
1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะปลูกภายในบริเวณโครงการ บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดสลายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากภายนอกภายในโครงการและจากภายนอกสูงภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกพืชคลุมดิน และการปลูกต้นไม้ใหญ่แสดงดังรูปภาพที่ 2 และทำการควบคุมดูแลรักษาต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
2.ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	มีการควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรม ตามที่ออกแบบไว้ เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	ปฏิบัติได้	มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของโครงการ มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีเดือนละ 1 ครั้ง ผลการปฏิบัติ ดังเอกสารแนบที่ 1	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
4.ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสูพื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร	ปฏิบัติได้	มีเจ้าหน้าที่โครงการ ตัดกิ่งไม้และกวาดใบไม้ เป็นประจำ แสดงดังรูปภาพที่ 46	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
5.ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	มีเจ้าหน้าที่โครงการในการดูแลรักษา พื้นที่สีเขียว ตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน ผลการปฏิบัติ ดังเอกสารแนบที่ 1	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
6. ออกแบบอาคารโดยใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา	ปฏิบัติได้	ลักษณะที่อาคารเป็นสีขาว แสดงดังรูปภาพที่ 47	-	-
7. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียง โดยติดตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะ ไว้ที่ บัอม ปรก. แสดง ดังรูปภาพที่ 45 และเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ซึ่ง ยังไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ	-	-
--> ด้านภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม				
1เมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบ และโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย	ปฏิบัติได้	- เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาดพื้นที่ -การปลูกต้นไม้ใหญ่ และควบคุมบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
2. ควบคุมสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้	ปฏิบัติได้	ดำเนินการควบคุมสภาพให้เป็นไปตามแบบที่ออกแบบไว้	-	-
3.จัดให้มีการดูแลต้นไม้ รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มี คนสวน ทำหน้าที่ ดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณสวนหย่อม	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อใช้ช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	ปฏิบัติได้	ปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน ซึ่งในพื้นที่แนวรั้ว จะเป็นพื้นที่ให้พนักงานปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถเก็บรับประทานได้ แสดงดังรูปภาพที่ 4	-	-
--> ด้านตัวอาคารบังคับทิศทางลม				
1. ออกแบบอาคารโครงการก่อนที่จะทำการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้ออกแบบออกแบบตัวอาคารให้มีลักษณะให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก	ปฏิบัติได้	โครงการมีที่ว่างด้านข้างระหว่างอาคาร มีระยะจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร แสดงดังรูปภาพที่ 48	-	-
2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมากโครงการในระยะดำเนินการ โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากอาคาร โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบ ไม่มีผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากอาคาร โครงการมีการติดตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะบริเวณบ่อม รมภ. แสดงดังรูปภาพที่ 45	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. ในกรณีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ปฏิบัติได้	ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ จากการบดบังลมจากอาคารโครงการ	-	-
--> ด้านจรรยาบรรณค้ำจุนชีวิต				
1.ห้ามระบายน้ำของช่องจอตรด โดยผู้พักอาศัยสามารถจอตรดย่นต์ได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอตรดย่นต์ นอกโครงการ พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการไม่มีการระบายน้ำของช่องจอตรดย่นต์ ซึ่งพนักงานผู้พักอาศัยสามารถนำรย่นต์เข้าจอตตามจำนวนที่จอตรดย่นต์ที่มีอยู่ แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-
2.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตอผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ	ปฏิบัติได้	โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 กะ ละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน)	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.โครงการจัดให้มีรถบัสรับส่งพนักงาน ในวันทำงาน เพื่อคอยให้บริการแก่พนักงานที่พัทอาศัยภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการมีรถบัสรับส่งพนักงาน ขนาด 45 ที่นั่ง รับส่งพนักงานในวันทำงานจำนวน 4 รอบ - รอบ 7.30 และ 19.30 รับจากโครงการไปทำงานที่บริษัท - รอบ 17.30 ,21.30 รับจากบริษัท ไปโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 42	-	-
4.จัดที่จอตรดย่นต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป	ปฏิบัติได้	จัดให้มีช่องที่จอตรดย่นต์ เพียงพอตามที่เสนอในรายงาน มีจำนวนที่จอตรดย่นต์ 114 ช่อง และที่จอตรดจักรยานย่นต์ 127 ช่อง แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-
5.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัทอาศัยภายในโครงการ ห้ามจอตรดขวางปากทางเข้าออกของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางทางจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนน	ปฏิบัติได้	โครงการจัดทำป้าย ห้ามจอตรดย่นต์ขวางทางเข้าออกของโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบ แสดงดังรูปภาพที่ 39	-	-
4.2 การศึกษา ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)				
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ(0)				

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย				
4.4.1 จัดให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยเป็นประจำวันสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรศัพท์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดสำคัญของอาคาร	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาลต่างๆ ตามที่ในรายงานได้กำหนด และมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตลอด 24 ชั่วโมง	-	-
4.4.2 ไม่อนุญาตให้นำสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องพัก และภายในอาคารโครงการโดยไม่มีข้อยกเว้น	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้มีจัดทำระเบียบสำหรับผู้เข้าพักอาศัย แสดงดังเอกสารแนบที่ 14	-	เอกสารแนบที่ 14 ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการฯ
4.4.3 ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยโดยใช้ถุงมือ และผ้าปิดจมูกทุกครั้ง วันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักมูลฝอย	ปฏิบัติได้	ผลการปฏิบัติแสดงดังรูปภาพที่ 27	-	-
4.4.4 รณรงค์ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการทุก 6 เดือน เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ	ปฏิบัติได้	การดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทั้ง 2 อาคาร ในเดือนตุลาคม 2565 โดยบริษัทรับเหมาจากภายนอก	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
4.4.5 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการซ่อมประปาครั้งใหญ่	ปฏิบัติได้	โครงการดำเนินการล้างถังเก็บน้ำสำรองได้ดิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 62 และล้างถังค้ำน้ำสำรองบนดาดฟ้า ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 63	-	

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัคอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
--> ความปลอดภัยบุคคลภายในอาคาร				
4.4.6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	ปฏิบัติได้	โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานงานออกเป็น 2 กะ ละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน)	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.4.7 ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากระเบียงหรือน้ำต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	ปฏิบัติได้	โครงการได้มีการออกแบบอาคารให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากระเบียง และช่องลมทุกชั้น แสดงดังรูปภาพที่ 49	-	-
4.4.8 จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆชั้นภายในอาคารโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ และบริเวณจุดอับในทุกๆชั้นภายในอาคารโครงการ โดยมีทั้งหมด 104 ตัว แบ่งเป็น อาคาร A จำนวน 52 ตัว และ อาคาร B จำนวน 52 ตัวแสดงดังรูปภาพที่ 50	-	เอกสารแนบที่ 16 แผนผังบุคลากรด้านไอที
4.4.9 จัดให้มีระบบคีย์การ์ด ผ่าน เข้าออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร	ปฏิบัติได้	โครงการมีการติดตั้ง ระบบ คีย์การ์ด ทั้งอาคาร A และ อาคาร B แสดงดังรูปภาพที่ 51	-	-
--> ความปลอดภัยบุคคลภายนอกอาคาร				
4.4.10 สำนักงานโครงการกำหนดกฎระเบียบห้ามทิ้งหรือปาล้างของออกจากระเบียงหรือออกนอกหน้าต่าง เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีมาตรการตักเตือน และเสียค่าปรับตามลำดับ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้มีจัดทำระเบียบการเข้าพัก สำหรับผู้เข้าพักอาศัย อาคารในโครงการ	-	เอกสารแนบที่ 14 ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการฯ
4.4.11 ให้โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	ปฏิบัติได้	ทางโครงการมีมาตรการป้องกันด้านอัคคีภัย ให้ยึดถือและปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ 2	-	เอกสารแนบที่ 2 คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
4.4.12 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ลดความเร็วของยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ชุมชน	ปฏิบัติได้	โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยลดความเร็วเมื่อเข้าสู่ชุมชน	-	-
4.4.13 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า ออกโครงการ เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ	ปฏิบัติได้	โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 กะ ละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน) ดังแผนผังบุคลากร และแสดงดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.4.14 จัดให้มีระบบคีย์การ์ด ผ่าน เข้าออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร	ปฏิบัติได้	โครงการมีการติดตั้ง ระบบ คีย์การ์ด ทั้งอาคาร A และ อาคาร B แสดงดังรูปภาพที่ 51	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ --> ผลกระทบระดับต่ำ (1)				
--> ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major impact)				
4.5.1 โรคที่มีสาเหตุจากมูลฝอยและน้ำเสีย				
4.5.1.1 ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอย ที่ก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก	ปฏิบัติได้	ทางโครงการจัดให้แม่บ้าน ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวม ทุกวัน พร้อมลงบันทึกการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานดังเอกสารแนบที่ 1	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
4.5.1.2 จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-
4.5.2 โรคระบบทางเดินอาหาร				
4.5.2.1 ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม	ปฏิบัติได้	โครงการทำแผนพับ ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และติดประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด แต่ละอาคาร แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
4.5.2.2 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	ปฏิบัติได้	โครงการทำแผนพับ ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และติดประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด แต่ละอาคาร แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.5.3 โรคผิวหนัง				
4.5.3.1 ซีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งเป็นประจำ	-	-
4.5.3.2 จัดระบบท่อระบายน้ำ รองรับน้ำหลากภายในโครงการ เพื่อมิให้น้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการ จัดระบบท่อระบายน้ำ รองรับน้ำหลากภายในโครงการ ตามแบบแผนผังการก่อสร้างโครงการฯ	-	-
4.5.4 โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค				
4.5.4.1 โรคไข้เลือดออก				
4.5.4.1.1 ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย	ปฏิบัติได้	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่โครงการ	-	-
4.5.4.1.2 จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย เดือนละ 1 ครั้ง	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้นำเจ้าหน้าที่จาก อบต.เขาคันทรง มาช่วยดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ให้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 53	-	-
4.5.4.1.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบภาชนะใส่น้ำ ให้มีฝาปิดมิดชิด และเปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่กลายเป็นยุง	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยทำแผ่นพับ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานผู้พักอาศัย และมีเจ้าหน้าที่โครงการในการดูแลตรวจสอบ ไม่ให้มีพื้นที่น้ำท่วมขัง เป็นประจำ	-	-
4.5.4.2 โรคพิษสุนัขบ้า				
4.5.4.2.1 จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มิดชิดเพื่อป้องกัน สุนัขและแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการมีรั้วรอบพื้นที่ที่มิดชิด ป้องกันสุนัขและแมว เข้ามาในพื้นที่แสดงดังรูปภาพที่ 54	-	-
4.5.4.2.2 ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้มีจัดทำระเบียบสำหรับผู้เข้าพักอาศัย ดังเอกสารแนบที่ 14	-	เอกสารแนบที่ 14 ระเบียบการเข้าพักอาคารสวัสดิการฯ
4.5.4.2.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในโรงงานและพนักงานที่พักอาศัยในโครงการ โดยจัดอบรมแนะนำในโรงงาน ช่วงเช้าแถวตอนเช้า	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.5.4.3 โรคอุจจาระร่วง				
4.5.4.3.1 จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการเพื่อป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวัน	ปฏิบัติได้	จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาด จำนวน 3 คน ตั้งแผนผังบุคลากร ตามเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.5.4.3.2 ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหาร และน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	มีการรณรงค์ให้ดูแลความสะอาดทั้งภาชนะและน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ	-	-
4.5.4.3.3 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนเป็นป้ายคำขวัญ	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยทำแผ่นพับ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานผู้พักอาศัย และมีเจ้าหน้าที่โครงการในการดูแลตรวจสอบ ไม่ให้มีพื้นที่น้ำท่วมขัง เป็นประจำ	-	-
-->ผลกระทบด้านสุขภาพรอง (Minor Impact)				
1.โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง				
1.1 ติดตั้งทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ปฏิบัติได้	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตั้งทำความสะอาดถนนและทางวิ่งเป็นประจำ แสดงผังรูปภาพที่ 1	-	-
1.2 ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	ปฏิบัติได้	โครงการได้ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ในบริเวณที่จอดรถภายในโครงการ แสดงผังรูปภาพที่ 7	-	-
1.3 ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในโครงการถ่ายเทได้สะดวก	ปฏิบัติได้	โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในโครงการถ่ายเทได้สะดวก แสดงผังรูปภาพที่ 55	-	-
1.4 ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	ปฏิบัติได้	ตรวจสอบไม่พบสิ่งกีดขวาง การระบายอากาศ อย่างสม่ำเสมอ	-	-
1.5 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ ให้ล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่าง ซ่อม/ล้าง แอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการมีป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ ให้ล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ	-	-
2.โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียง				
2.1 จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า ออก จากพื้นที่ โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม/ชม	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งในโครงการ และตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง แสดงผังรูปภาพที่ 5	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
2.2.ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ ติดตั้งในโครงการ แสดงผังรูปภาพที่ 7	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรตารี รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.3.กำหนดให้มีป้ายจำกัดความเร็วและเน้นชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการเพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากรถแล่น	ปฏิบัติได้	จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. ติดตั้งในโครงการ (แสดงดังรูปภาพที่ 5) และตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี เดือนละ 1 ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
2.4.ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 7	-	-
2.5.ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดทำเป็นรายชื่อเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ดำเนินการจัดทำแผนบำรุงรักษา และปฏิบัติตามแผนรักษา ผลปฏิบัติเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ดังเอกสารแนบที่ 4	-	เอกสารแนบที่ 4 ทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร แผนและตัวอย่างผลการบำรุงรักษา
3. โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค				
3.1 ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ ภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวก ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วย	ปฏิบัติได้	โครงการได้ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในโครงการถ่ายเทได้สะดวก แสดงดังรูปภาพที่ 55	-	-
3.2 ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการมีแม่บ้าน ทำความสะอาด ภายในอาคารเป็นประจำสม่ำเสมอ ดังแผนผังบุคลากร ตามเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
3.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะ หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ใช้ขี้ตา จมูก หรือปาก	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ล้างมือบ่อย มีแผ่นพับแจกจ่ายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
3.4 ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ผ้าปิดจมูก และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
3.5 รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเช็ดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีแผ่นพับแจกจ่ายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
4.โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค				
4.1 ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ ภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวก ลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วย	ปฏิบัติได้	โครงการมีการออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ ภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวก แสดงดังรูปภาพ 55	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการมีแม่บ้าน ทำความสะอาด ภายในอาคารเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะ หลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ใช้ขี้ตา จมูก หรือปาก	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ล้างมือบ่อย มีแผ่นพับแจกจ่ายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
4.4 ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ผ้าปิดจมูก และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
4.5 รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น	ปฏิบัติได้	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีแผ่นพับแจกจ่ายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงดังรูปภาพที่ 52	-	-
4.6 (เพิ่มเติม) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โครงการ	ปฏิบัติได้	จัดทำประกาศมาตรการป้องกันให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการทำความสะอาด จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาด ดังรูปภาพที่ 72		เอกสารแนบที่ 15 ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5.อุบัติเหตุจากการจราจร				
5.1 มีมาตรการห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถ โดยผู้พักอาศัยสามารถจอดรถยนต์ได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดรถยนต์ นอกโครงการ พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการได้จัดที่จอดรถยนต์ให้ผู้พักอาศัย โดยไม่ระบุเจ้าของช่องจอดรถ แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-
5.2 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้สะดวก โดยจัดให้รถของผู้ที่มาก่อนจอดด้านในก่อนและจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ	ปฏิบัติได้	โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานงานออกเป็น 2 กะ ละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน) ดังแผนผัง บุคลากร ตามเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
5.3 จัดที่จอดรถของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนด ตามที่เสนอในรายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์	ปฏิบัติได้	จัดให้มีช่องที่จอดรถยนต์ เพียงพอตามที่เสนอในรายงาน มีจำนวนที่จอดรถยนต์ 114 ช่อง และที่จอดรถจักรยานยนต์ 127 ช่อง แสดงดังรูปภาพที่ 40	-	-
5.4 จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการมีการจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ เป็นสติ๊กเกอร์ ชีบ่ง ตามเอกสารแนบหมายเลข 11 และทำสติ๊กเกอร์อนุญาตจอดรถภายในโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 41	-	เอกสารแนบที่ 11 บัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครงการ
6.อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ				
6.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณทางเข้า ออกโครงการ เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ	ปฏิบัติได้	โครงการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน แบ่งการทำงานงานออกเป็น 2 กะ ละ 2 คน (กลางวัน และกลางคืน) ดังแผนผังบุคลากร และแสดงดังรูปภาพที่ 38	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
6.2 จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย	ปฏิบัติได้	โครงการมีการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน แสดงดังรูปภาพที่ 5	-	-
6.3 จัดทำป้ายจำกัดความเร็ว และเน้นชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	ปฏิบัติได้	โครงการมีการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว และติดตั้งเน้นชะลอความเร็ว แสดงดังรูปภาพที่ 5	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6.4 จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการและบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ มีการวางสิ่งกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	ปฏิบัติได้	โครงการมีแม่บ้าน ทำความสะอาด ภายในอาคารเป็นประจำสม่ำเสมอ แสดงดังรูปภาพที่ 56		เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
6.5 จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือ ใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	ปฏิบัติได้	ทำการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และตรวจสอบประจำปีโดย หน่วยงานภายนอก ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 (ตามแผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565)		เอกสารแนบที่ 9 รายงานผลการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยประจำเดือน
6.6 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	ปฏิบัติได้	โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ แสดงดังรูปภาพที่ 57	-	-
6.7 จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟท์ทุกชั้นของอาคาร	ปฏิบัติได้	โครงการมีการจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟท์ทุกชั้นของอาคาร แสดงดังรูปภาพที่ 58	-	-
7. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย				
7.1 จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	ปฏิบัติได้	จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการตามกฎหมายแผนผังอุปกรณ์ และมีการตรวจสอบ ดังเอกสารแนบที่ 9 และแสดงดังรูปภาพที่ 37	-	เอกสารแนบที่ 9 รายงานผลการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
7.2 จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต. เขาคันทรง มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการฯ ดำเนินการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แสดงดังรูปภาพที่ 67	-	เอกสารแนบที่ 25 สรุปรายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.6.สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว				
4.6.1 ทัศนียภาพ				
4.6.1.1 โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะปลูกภายในบริเวณโครงการ บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากภายนอกภายในโครงการและจากภายนอกสูงภายในโครงการ	ปฏิบัติได้	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกพืชคลุมดิน การปลูกต้นไม้ใหญ่ แสดงดังรูปภาพที่ 2	-	ตารางที่ 1 แผนงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
4.6.1.2.ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	โครงการมีการควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ ผลการปฏิบัติแสดงดังเอกสารแนบที่ 3	-	เอกสารแนบที่ 3 แผนผังบุคลากรประจำโครงการ
4.6.1.3.ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	ปฏิบัติได้	มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของโครงการ มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีเดือนละ 1 ครั้ง ผลการปฏิบัติ ดังเอกสารแนบที่ 1	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
4.6.1.4.ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร	ปฏิบัติได้	มีเจ้าหน้าที่โครงการ ตัดแต่งกิ่งไม้และกวาดใบไม้ เป็นประจำ แสดงดังรูปภาพที่ 46	-	-
4.6.1.5.ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในพื้นที่โครงการ ให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ	ปฏิบัติได้	มีเจ้าหน้าที่โครงการในการดูแลรักษา พื้นที่สีเขียว ตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน	-	เอกสารแนบที่ 1 การตรวจสอบประจำเดือนของโครงการ
4.6.1.6. ออกแบบอาคารโดยใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา	ปฏิบัติได้	ลักษณะที่อาคารเป็นสีขาว แสดงดังรูปภาพที่ 47	-	-
4.6.1.7 จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีการร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียน บริเวณหน้าห้อง สำนักงานของแต่ละอาคาร แสดงดังรูปภาพที่ 45	-	-
4.6.2 ทิศทางของแสงแดด				
4.6.2.1 จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีการร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที	ปฏิบัติได้	ทางโครงการได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ แสดงดังรูปภาพที่ 45	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.6.2.2 จัดการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเจ้าของอาคารพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบดบังแสงแดดของโครงการ	-	-
4.6.2.3 ในกรณีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบดบังแสงแดดของโครงการ	-	-
4.6.3 ทิศทางลม				
4.6.3.1 ออกแบบอาคารโครงการให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก	ปฏิบัติได้	โครงการมีที่ว่างด้านข้างระหว่างอาคาร มีระยะจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร แสดงดังรูปภาพที่ 48	-	-
4.6.3.2 จัดการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาดังแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบดบังแสงแดดของโครงการ	-	-

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัทอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.6.3.3 ในกรณีทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ใช้ลักษณะใดภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน	ปฏิบัติได้	ติดตามตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน จากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบดบังแสงแดดของโครงการ	-	-
4.6.4 แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ --> ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)				
4.7.การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก --> ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)				
4.8.การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ				
4.8.1.ขุดลอกและซ่อมแซมที่ระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ โดยประสานงานความร่วมมือกับ อบต.เขาคันทรง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ ได้ทำหนังสือขออนุญาตดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ/ที่ระบายน้ำ ต่อหมวดทางหลวงเขาคันทรง และอบต.เขาคันทรง และนำผู้รับเหมาเข้าดำเนินการขุดลอกฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 จนแล้วเสร็จ		เอกสารแนบที่ 34 เอกสารการดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ และกำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะบริเวณที่ระบายน้ำ
4.8.2.ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดยประสานงานกับ อบต.เขาคันทรง เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	ปฏิบัติได้	โครงการเข้าร่วมโครงการ ของอบต.เขาคันทรง ในเรื่องปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ตามที่มีหนังสือแจ้งมายังบริษัท ซึ่งในรอบ เดือนกรกฎาคมถึง ธันวาคม 2565 ยังไม่มีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการ	-	
4.8.3.กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง หากมีการชำรุดต้องรีบแก้ไข เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	ปฏิบัติได้	โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบว่าการชำรุด โดยจะประสานงานกับ อบต เขาคันทรง เพื่อดำเนินการแสดงดังรูปภาพที่ 69, 70	-	
4.9 การชดเชยผู้สังคม				
1.มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ อบต.เขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 160,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้กับสถานที่ศึกษาครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้ว (พ.ศ. 2560,2561,2562,2563)		
2.มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลระยะเวลา 4ปี รวมเป็นเงิน 140,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐบาลครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้ว (พ.ศ. 2560,2561,2562,2563)	-	
3.โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานของ อบต.เขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการ ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟู ทำนุบำรุงศาสนสถาน ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้ว (พ.ศ. 2560,2561,2562,2563)	-	

ตารางที่ 3 (ต่อ) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัคอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.บริจาคเงินสาธารณสุขุ อบต. เขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	โครงการ ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขุ ครบถ้วนตามกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้ว (พ.ศ. 2560,2561,2562,2563)	-	
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	มาตรการที่ยังไม่ถึงกำหนดการให้ปฏิบัติ	โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา ทาง อบต.ยังไม่มีโครงการด้านนี้		
4.10 การมีส่วนร่วมของประชาชน				
4.10.1 การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 โดยแบบสอบถาม				
4.10.2 การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 โดยแบบสอบถาม				
ให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน ดังนี้ (1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	ปฏิบัติได้	โครงการมีการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติ ฯ ล่าสุด คือ ช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	-	เอกสารแนบที่ 27 จดหมายการส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรอบกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ "บ่อน้ำท่วมน้ำ")

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม เปลี่ยนแปลงมาตรการ จากเดิม จัดให้มีบ่อน้ำท่วมน้ำ เป็นไม่มีบ่อน้ำท่วมน้ำ มีผล 28 ธันวาคม 2563				
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 1.ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ	ปฏิบัติได้	ทางโครงการฯ ได้ทำหนังสือขออนุญาตดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ/ท่อระบายน้ำ ต่อหมวดทางหลวงเขาคันทรง และอบต.เขาคันทรง และนำผู้รับเหมาเข้าดำเนินการขุดลอกฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 จนแล้วเสร็จ		เอกสารแนบที่ 34 เอกสารการดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ และกำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 2.ตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการตรวจสอบการแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการฯ โดยเริ่มตรวจสอบครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2565 หลังจากที่มีการดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ/ท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ		เอกสารแนบที่ 35 เอกสารการตรวจตราดูแลทำความสะอาดคูคลองสาธารณะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 3.จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ	ปฏิบัติได้	ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	เอกสารแนบที่ 36 การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำสาธารณะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 4.การเตรียมแผนฉุกเฉิน และการช่วยเหลือชุมชน กรณีน้ำท่วม	ปฏิบัติได้	คู่มือ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน สำหรับอาคารหอพัก บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด	-	

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ "บ่อน้ำวน้ำ")

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การชดเชยสังคม (Community Social Respond)				
1.ฝึกอบรมการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตั้งแต่ปี 2564-2568 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	ดำเนินการแล้ว โดยสนับสนุนคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับ ร.ร.บ้านระเวิง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 มูลค่า 50,000 บาท	-	เอกสารแนบที่ 32 CSR ของ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัย ด้านการศึกษา
2.โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ปี 2564,2565,2566,2567 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	ดำเนินการแล้ว โดยถวายปัจจัยสมทบกุญแจสามัคคี ปี 2565 รวมจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับศาสนสถานจำนวน 3 แห่ง - วัดเขาคันทรง จำนวนเงิน 15,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 - วัดระเวิงรังสรรค์ จำนวนเงิน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 - วัดสุรศักดิ์ จำนวนเงิน 15,000 บาท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565		เอกสารแนบที่ 26 CSR ของ อาคารสวัสดิการที่พักออาศัย ด้านทำนุบำรุงศาสนสถาน
3.บริจาคเงินด้านสาธารณสุข ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ปี 2564,2565,2566,2567 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	ปฏิบัติได้	ดำเนินการแล้ว โดยการมอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท ให้กับ อบต.เขาคันทรง ในวันศุกร์ที่ 28 มี.ค.2565	-	เอกสารแนบที่ 37 CSR บริจาคเงินด้านสาธารณสุข ให้กับ อบต.เขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(เปลี่ยนแปลงมาตรการฯ หัวข้อ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม หัวข้อ "บ่อน้ำวน้ำ")

ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงามแข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (เริ่มดำเนินการหลังจากการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ขบ.3027 เชื่อม ทล. 3138 (3574) ของกรมทางหลวงชนบทแล้วเสร็จ)	ปฏิบัติได้	ประสานงานและติดตามข้อมูลการดำเนินการของ อบต.เขาคันทรงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2565 ทางอบต.ยังไม่มีแผนการดำเนินการ	-	-
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อน้ำวน้ำ				
1.จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพ 2.จัดทำสวนหย่อม ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงานและผู้พักอาศัยร่วม 3.มีพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว ที่สามารถให้พนักงานได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด	ปฏิบัติได้	ดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วเสร็จ และเปิดให้พนักงานใช้งานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังแสดงในรูปภาพที่ 73	-	เอกสารแนบที่ 33 การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง โดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัทไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ขอบเขต แผนการติดตามตรวจสอบ จุดเก็บตัวอย่างและพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4

5.2 ผลการตรวจวิเคราะห์การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการเทียบกับมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในแบบตด.๙ และกราฟเปรียบเทียบดังแสดงในหน้าที่ 86 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนและหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียดังแสดงในหน้าที่ 87-88 ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการตามเอกสารแนบที่ 19

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งผ่านมาตรฐานทุกเดือน

5.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของโครงการเทียบกับมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการตามเอกสารแนบที่ 20 และบันทึกการตรวจสอบประจำวันตามเอกสารแนบที่ 5

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้นเดือน พฤศจิกายน พบค่า Coliform Bacteria เกินค่ามาตรฐาน A เท่ากับ 13 MPN/100 mL ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน (Coliform Bacteria มาตรฐาน <2.2, มาตรฐาน = Not Detect) ทางโครงการจึงได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 92

5.3 แผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดและภาพถ่ายการเก็บตัวอย่าง

แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งก่อนและหลังบำบัดดังแสดงในหน้าที่ 89

แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำใช้บ่อเก็บน้ำใต้ดินดังแสดงในหน้าที่ 90

แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำใช้ถังเก็บน้ำสำรองคาดฟ้าดังแสดงในหน้าที่ 91

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งก่อนและหลังบำบัดดังแสดงรูปที่ 12

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำใช้ดังแสดงรูปที่ 17

5.4 การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงดังเฉลี่ย

24 ชั่วโมง ความสั่นสะเทือน

แผนการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงดังเฉลี่ย

24 ชั่วโมง ความสั่นสะเทือน ตามรายละเอียดในหน้า 93-100 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แสดงดังรูปที่ 59 และ ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและความสั่นสะเทือน แสดงดังรูปที่ 60

ตารางที่ 4 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการอาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน

บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ประจำปี 2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม														
	พารามิเตอร์	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	แผนการติดตามตรวจสอบ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป	-CO 24 ชั่วโมง -HC 24 ชั่วโมง -NO _x 24 ชั่วโมง -SO _x 24 ชั่วโมง -TSP 24 ชั่วโมง -PM ₁₀ 24 ชั่วโมง	-บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	1 ครั้ง/ปี											*	
2. ระดับเสียงในบรรยากาศ โดยทั่วไป	-เสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)	-บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	1 ครั้ง/ปี											*	
3.การตรวจวัดความสั่น สะเทือน	-ความสั่นสะเทือน	-บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A -บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B -บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	1 ครั้ง/ปี											*	
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	-ความเป็นกรดและด่าง (pH) -บีโอดี (BOD) -สารแขวนลอย (SS)	-น้ำก่อนบำบัดตึก A -น้ำก่อนบำบัดตึก B (L สั้น) -น้ำก่อนบำบัดตึก B (L ยาว)	ทุกเดือน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ตารางที่ 4 (ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน

บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ประจำปี 2565

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม														
	พารามิเตอร์	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	แผนการติดตามตรวจสอบ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)	-ซัลไฟด์ (Sulfide) -สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) -ตะกอนหนัก (Settable Solids) -น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) -ทีเคเอ็น (TKN)	-น้ำหลังบำบัด (DHS)													
5. คุณภาพน้ำใช้	-สี (Colour) - กลิ่น (Odour) -อีโคไล (E.coli)	-ถังเก็บน้ำใต้ดินตึก A -ถังเก็บน้ำใต้ดินตึก B	ทุกเดือน	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6. คุณภาพน้ำใช้	-สี (Colour) -รส (Test) - กลิ่น (Odour) -ความขุ่น Turbidity -ความเป็นกรดและด่าง (pH) -ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Iron) -ความกระด้างทั้งหมด (Hardness) -โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform) -อีโคไล (E.coli)	-ถังเก็บน้ำใต้ดินตึก A -ถังเก็บน้ำใต้ดินตึก B - ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าตึก A - ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าตึก B	1 ครั้ง/ปี											*	*

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง

จัดทำรายงานโดย สุคนธรส กระสังข์

ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่ตรวจวัด น้ำหลังบำบัด (DHS)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี -

ดัชนี คุณภาพน้ำ ทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด(๑)						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่ามาตรฐาน (๒)	เกณฑ์ กำหนดใน รายงานฯ ^(๓)
		21/07/2022	25/08/2022	29/09/2022	27/10/2022	24/11/2022	22/12/2022			
BOD	(mg/l)	16	30	7	13	4	29	30-เม.ย.	30	30
Oil&Grease	(mg/l)	<3	<3	<3	<3	<3	3	<3/<3	20	20
pH		6.7	7.1	7.5	7.5	8	7.2	8/6.7	5.0-9.0	5.0-9.0
SS	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1/<0.1	0.5	0.5
Sulfide	(mg/l)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5/<0.5	1	1
TDS	(mg/l)	360	356	388	336	380	336	388/336	500	500
TSS	(mg/l)	6.5	11.1	24.7	15.8	5.4	11.4	24.7/5.4	40	40
TKN	(mg/l)	8	6	<5	<5	<5	29	29/<5	35	35

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ข)

(๓) ระบุความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง Paramet Sattayakun, Mongkon Phalath, Chatchai Sukpia, Narunat thammasaro, Jakkarin Manwicha, Tanasit Wongsachai,

Panupong Mani, Chainusorn Lertnanthakunchai

ชื่อผู้บันทึก -

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ Dej Changchon

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ Narumon Banchongkit

เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์

จ-225-จ-5284

เบอร์โทรศัพท์

0 3368 4940

ตารางที่ 5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

ชื่อโครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

สถานที่ตั้ง 101/146 หมู่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 6-12

ประจำปี พ.ศ. 2565

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก A

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Colour	Test	Odour	Turbidity	pH	Iron	Hardness	Coliform	E.coli
21/07/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
25/08/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
29/09/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
27/10/2022	<5	ไม่มี	ไม่มี	2.1	7	0.04	54	22	2
24/11/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
22/12/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
มาตรฐาน*	5	ไม่มี	ไม่มี	5	7.0-8.5	0.5	300	<2.2	N/D

สถานที่เก็บตัวอย่าง บ่อเก็บน้ำใต้ดินตึก B

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Colour	Test	Odour	Turbidity	pH	Iron	Hardness	Coliform	E.coli
21/07/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
25/08/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
29/09/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
27/10/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
24/11/2022	<5	ไม่มี	ไม่มี	1	6.2	0.15	37	<1.8	Not Detect
22/12/2022	ใส	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	-	Not Detect
มาตรฐาน*	5	ไม่มี	ไม่มี	5	7.0-8.5	0.5	300	<2.2	N/D

สถานที่เก็บตัวอย่าง แท็งค์เก็บน้ำชั้นดาดฟ้าตึก A

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Colour	Test	Odour	Turbidity	pH	Iron	Hardness	Coliform	E.coli
24/11/2022	<5	ไม่มี	ไม่มี	0.9	6.5	0.07	40	13	<1.8
22/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	<1.8	-
มาตรฐาน*	5	ไม่มี	ไม่มี	5	6.5-9.2	0.5	300	<2.2	N/D









สถานที่เก็บตัวอย่าง แท็งค์เก็บน้ำชั้นดาดฟ้าตึก B

วันที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ตรวจวัด								
	Colour	Test	Odour	Turbidity	pH	Iron	Hardness	Coliform	E.coli
24/11/2022	<5	ไม่มี	ไม่มี	1	6.20	0.13	24	<1.8	<1.8
มาตรฐาน*	5	ไม่มี	ไม่มี	5	6.5-9.2	0.5	300	<2.2	N/D

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการปี

สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษพ.ศ. ๒๕๕๑

กราฟเปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณภาพก่อนบำบัด (ตึก A)

Month Unit	Date	บีโอดี (BOD) (mg/l)	น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) (mg/l)	pH	ตะกอนหนัก (SS) (mg/l)	Sulfide (mg/l)	ของแข็งละลายน้ำ (TDS) (mg/l)	ของแข็งแขวนลอย (TSS) (mg/l)	TKN (mg/l)
JUL	21/07/2022	82.00	14.00	7.10	<0.1	5.10	208.00	3.40	28.00
AUG	25/08/2022	103.00	21.00	7.00	<0.1	2.60	272.00	10.10	28.00
SEP	29/09/2022	91.00	23.00	7.00	<0.1	<0.5	214.00	9.20	34.00
OCT	27/10/2022	120.00	22.00	7.10	<0.1	2.00	228.00	7.50	27.00
NOV	24/11/2022	133.00	28.00	7.00	<0.1	6.30	262.00	12.10	34.00
DEC	22/12/2022	128.00	30.00	7.00	<0.1	2.30	256.00	12.60	37.00

คุณภาพก่อนบำบัด (ตึก B1)

Month Unit	Date	บีโอดี (BOD) (mg/l)	น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) (mg/l)	pH	ตะกอนหนัก (SS) (mg/l)	Sulfide (mg/l)	ของแข็งละลายน้ำ (TDS) (mg/l)	ของแข็งแขวนลอย (TSS) (mg/l)	TKN (mg/l)
JUL	21/07/2022	306.00	30.00	5.10	0.30	5.00	478.00	12.80	56.00
AUG	25/08/2022	381.00	137.00	4.80	0.10	2.70	376.00	16.40	129.00
SEP	29/09/2022	281.00	19.00	5.30	<0.1	<0.5	382.00	11.60	67.00
OCT	27/10/2022	319.00	34.00	5.00	0.10	3.50	314.00	7.70	67.00
NOV	24/11/2022	319.00	19.00	5.00	<0.1	3.10	368.00	8.10	67.00
DEC	22/12/2022	447.00	248.00	4.90	0.30	2.50	336.00	13.80	139.00


คุณภาพก่อนบำบัด (ตึก B2)

Month Unit	Date	บีโอดี (BOD) (mg/l)	น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) (mg/l)	pH	ตะกอนหนัก (SS) (mg/l)	Sulfide (mg/l)	ของแข็งละลายน้ำ (TDS) (mg/l)	ของแข็งแขวนลอย (TSS) (mg/l)	TKN (mg/l)
JUL	21/07/2022	224.00	39.00	5.30	0.10	5.20	348.00	13.60	93.00
AUG	25/08/2022	370.00	37.0	5.1	0.1	2.40	360.00	16.50	89.00
SEP	29/09/2022	437.00	83.0	5.2	3.5	0.70	388.00	17.80	165.00
OCT	27/10/2022	446.00	120.0	5	3.5	2.30	360.00	15.10	180.00
NOV	24/11/2022	287.00	43.00	5.30	<0.1	2.20	366.00	16.20	84.00
DEC	22/12/2022	263.00	55.00	5.60	2.50	2.00	334.00	22.30	118.00


คุณภาพหลังบำบัด

Month Unit	Date	บีโอดี (BOD) (mg/l)	น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) (mg/l)	pH	ตะกอนหนัก (SS) (mg/l)	Sulfide (mg/l)	ของแข็งละลายน้ำ (TDS) (mg/l)	ของแข็งแขวนลอย (TSS) (mg/l)	TKN (mg/l)
Standard		30.00	20	5.0-9	1	1.0	500.0	40.0	35.0
JUL	21/07/2022	16.00	<3	6.70	<0.1	<0.5	360.00	6.50	8.00
AUG	25/08/2022	30.00	<3	7.10	<0.1	0.60	356.00	11.10	6.00
SEP	29/09/2022	7.00	<3	7.50	<0.1	<0.5	388.00	24.70	<5
OCT	27/10/2022	13.00	<3	7.50	<0.1	<0.5	336.00	15.80	<5
NOV	24/11/2022	4.00	<3	8.00	<0.1	<0.5	380.00	5.40	<5
DEC	22/12/2022	29.00	3.00	7.20	<0.1	<0.5	336.00	11.40	29.00

แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งก่อนและหลังบำบัด โครงการอาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ประจำปี 2565



แผนผังจุดเก็บตัวอย่างน้ำใช้ บ่อเก็บน้ำใต้ดิน โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ประจำปี 2565





แบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน No. E-01

- Problem Description (รายละเอียดของปัญหา):

พบผลวิเคราะห์น้ำใช้ของหอพักเกินมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
มาตรฐานตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิชาการ เดือน ตุลาคม เก็บตัวอย่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พบค่า Coliform Bacteria น้ำใช้แห่งค์เก็บน้ำดาดฟ้าตึก A
ไม่ผ่านมาตรฐาน วัดค่าได้ 13 MPN/100ml
(Coliform Bacteria มาตรฐาน <2.2)

- Root Cause Analysis (สาเหตุของปัญหา) :

พบการปนเปื้อนของ Coliform Bacteria ใช้ทั้งน้ำบาดาลและน้ำประปา ซึ่งอาจมาจากฝาถังค้ปิดไม่สนิท ทำให้เกิดการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียลงในถังค้ได้

- INITIAL CORRECTION (การแก้ไขเบื้องต้น) :

- ทำความสะอาดถังค้เก็บน้ำใหม่ทุกแห่งค้และปิดฝาให้สนิท

Finished Date(กำหนดเสร็จ) (15 / 12 / 2022)

- Action to Prevent Recurrence (การป้องกันการเกิดซ้ำ) :

- ทำที่ล็อกฝาถังค้เพื่อป้องกันไม่ให้คนไปเปิด
- ติดต่อน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งจะเข้ามาในปี 2566

Finished Date(กำหนดเสร็จ) (15 / 12 / 2022)

5.4 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และความสั่นสะเทือน

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ในช่วงระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน พร้อมนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ราชการกำหนดไว้
- 1.2 เพื่อเฝ้าระวังปัญหามลพิษหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันที่

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

สำหรับการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ในช่วงระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สามารถสรุปรายละเอียดการตรวจวัดได้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดการตรวจวัด

สถานี	เลขที่ตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A	22136098-1	Nitrogen dioxide	17-18 พ.ย. 65
	22136107-1	Sulfur Dioxide	17-18 พ.ย. 65
	22136108-1	Carbon Monoxide, Particulate matter as PM 10, Total Hydrocarbon as Methane, Total Suspended Particulate	17-18 พ.ย. 65
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A	22136098-2	Nitrogen dioxide	17-18 พ.ย. 65
	22136107-2	Sulfur Dioxide	17-18 พ.ย. 65
	22136108-2	Carbon Monoxide, Particulate matter as PM 10, Total Hydrocarbon as Methane, Total Suspended Particulate	17-18 พ.ย. 65

ตารางที่ 1 (ต่อ) รายละเอียดการตรวจวัด

สถานี	เลขที่ตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B	22136098-3	Nitrogen dioxide	17-18 พ.ย. 65
	22136107-3	Sulfur Dioxide	17-18 พ.ย. 65
	22136108-3	Carbon Monoxide, Particulate matter as PM 10, Total Hydrocarbon as Methane, Total Suspended Particulate	17-18 พ.ย. 65
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	22136098-4	Nitrogen dioxide	17-18 พ.ย. 65
	22136107-4	Sulfur Dioxide	17-18 พ.ย. 65
	22136108-4	Carbon Monoxide, Particulate matter as PM 10, Total Hydrocarbon as Methane, Total Suspended Particulate	17-18 พ.ย. 65
<u>ระดับเสียงโดยทั่วไป</u>			
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A	22136119-1	Noise Level (Leq 24 hrs)	17-18 พ.ย. 65
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A	22136119-2	Noise Level (Leq 24 hrs)	17-18 พ.ย. 65
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B	22136119-3	Noise Level (Leq 24 hrs)	17-18 พ.ย. 65
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	22136119-4	Noise Level (Leq 24 hrs)	17-18 พ.ย. 65
<u>ความสั่นสะเทือน</u>			
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A	22136126-1	Vibration	17-18 พ.ย. 65
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A	22136126-2	Vibration	17-18 พ.ย. 65
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B	22136126-3	Vibration	17-18 พ.ย. 65
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	22136126-4	Vibration	17-18 พ.ย. 65

3. วิธีการเก็บและการตรวจวัด

ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยึดถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดหรือวิธีที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ โดยมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายละเอียดวิธีการเก็บและการตรวจวัด

พารามิเตอร์	อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด	วิธีการอ้างอิง
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป		
Nitrogen dioxide	Introduction Manual Chemiluminescent NO / NO _x / NO ₂ Analyzer Model 200A	US EPA Method Part 50 App. F (Chemiluminescence)
Total Hydrocarbon as Methane	Sorbent Tube / Air Sampling Pump	EPA 40 CFR Part 50, Appendix C
Sulfur Dioxide	UV-Fluorescent Method	US EPA Method Part 53 and 58
Carbon Monoxide	Air Sampling Bag / Air Sampling Pump	EPA 40 CFR Part 50, Appendix C
Particulate Matter as PM10	High-Volume Air Sample (Size Selective Inlet) / Gravimetric Method	EPA 40 CFR Part 50, Appendix J
Total Suspended Particulate	High-Volume Air Sample / Gravimetric Method	EPA 40 CFR Part 50, Appendix B
ระดับเสียงโดยทั่วไป		
Noise level (Leq 24 hrs)	Integrate Sound Level Meter	Based on ISO 1996/1 and 1996/2
ความสั่นสะเทือน		
Vibration	Vibration Meter	DIN 4150

4. บุคลากร

การดำเนินงานในครั้งนี้ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสรรบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) การเก็บตัวอย่าง

- นายภูวนาท พิมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

2)การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

- นายศรายุทธ จิตรานนท์ ตำแหน่ง ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 - นางสาวกนกกร เอนก ตำแหน่ง ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 - นายสุพจน์ สลามเต๊ะ ตำแหน่ง ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 - นางสาวศรัณยา เฉลิมธำรงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 - นางสาวธนิศา กุลสุวิวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

3) การจัดทำรายงาน

- นางสาวลลิตา จิตรสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

5. สรุปผลการตรวจวัด

5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

1) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวน 4 สถานี แสดงดังError! Reference source not found. และมีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3

2) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B และบริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B ได้ทำการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide), ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate), ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate matter as PM10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) และนำผลการตรวจวัดที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานดังต่อไปนี้

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ในเวลา 24 ชั่วโมง ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้
- ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (Total Suspended Particulate) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในเวลา 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวม (Total Hydrocarbon as Methane) ในเวลา 24 ชั่วโมง ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide) ในเวลา 1 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และในเวลา 24 ชั่วโมง ปัจจุบันยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) ในเวลา 1 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และในเวลา 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เมื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานดังกล่าวกำหนด พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

พารามิเตอร์		หน่วย	ผลการตรวจวัด				มาตรฐาน
			บริเวณด้านหน้า ของ หอพักพนักงาน A	บริเวณด้านหลังของ หอพักพนักงาน A	บริเวณด้านหน้าของ หอพักพนักงาน B	บริเวณด้านหลังของ หอพักพนักงาน B	
			17-18 พ.ย. 65	17-18 พ.ย. 65	17-18 พ.ย. 65	17-18 พ.ย. 65	
Carbon Monoxide		ppm	0.2	0.2	0.2	0.2	-
Particulate matter as PM10		mg/m ³	0.017	0.022	0.031	0.025	0.12 ^{1/}
Total Hydrocarbon as Methane		ppm	7.1	36.7	5.2	6.9	-
Total Suspended Particulate		mg/m ³	0.056	0.047	0.050	0.045	0.33 ^{1/}
Nitrogen Dioxide	ค่าเฉลี่ย 24 ชม.	ppm	0.009	0.014	0.005	0.008	-
	ค่าสูงสุด 1 ชม.	ppm	0.012	0.022	0.009	0.019	0.17 ^{3/}
Sulfur Dioxide	ค่าเฉลี่ย 24 ชม.	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.12 ^{2/}
	ค่าสูงสุด 1 ชม.	ppm	0.003	0.002	0.002	0.003	0.30 ^{4/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{3/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{4/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป

1) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวน 4 สถานี แสดงดังError! Reference source not found. และมีผลการตรวจวัดแสดงดังError! Not a valid bookmark self-reference.

2) สรุปผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีระดับเสียงโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวกำหนด

ตารางที่ 4 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A	17-18 พ.ย. 65	60.7	97.0	54.5
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A	17-18 พ.ย. 65	58.2	104.6	53.0
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B	17-18 พ.ย. 65	60.7	97.2	54.8
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B	17-18 พ.ย. 65	57.6	102.4	53.2
มาตรฐาน		70.0	115.0	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

5.3 ความสิ้นสะอาด

1) ผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดความสิ้นสะอาด ในช่วงระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จำนวน 4 สถานี แสดงดังError! Reference source not found.Error! Reference source not found. และมีผลการตรวจวัดตารางที่ 5

2) สรุปผลการตรวจวัด

จากผลการตรวจวัดความสิ้นสะอาด บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B และบริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B พบว่า ไม่พบค่าความสิ้นสะอาด และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสิ้นสะอาดเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กล่าวคือ กิจกรรมภายในหอพักพนักงานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านความสิ้นสะอาด

ตารางที่ 5 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

สถานที่ที่ตรวจวัด / เวลาที่ทำการตรวจวัด		แนวทแยงมุม			แนวดิ่ง			แนวนอน		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A										
17-18 พ.ย. 65	10.25 น.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน		< 5	< 10	-	< 5	< 10	-	< 5	< 10	-
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A										
17-18 พ.ย. 65	10.45 น.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน		< 5	< 10	-	< 5	< 10	-	< 5	< 10	-
บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B										
17-18 พ.ย. 65	10.45 น.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน		< 5	< 10	-	< 5	< 10	-	< 5	< 10	-
บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B										
17-18 พ.ย. 65	11.00 น.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
มาตรฐาน		< 5	< 10	-	< 5	< 10	-	< 5	< 10	-

มาตรฐาน : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 2)

หมายเหตุ : PPV = ความเร็วของอนุภาคสูงสุด PD = การขจัด ND = ตรวจไม่พบ

6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า

มาตรการฯส่วนใหญ่ ทางโครงการสามารถปฏิบัติได้

มีมาตรการที่ยังไม่ถึงกำหนดการให้ปฏิบัติ จำนวน 1 ข้อ (รายละเอียดดังตารางที่ 8 หน้า 103)

มีมาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ข้อ (รายละเอียดดังตารางที่ 9 หน้า 104)

มีมาตรการที่เปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ (รายละเอียดดังตารางที่ 11 หน้า 106)

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ในรอบเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2565 ทางโครงการได้มีการ

ตรวจสอบจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้ ยกเว้น

พบผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการเกินมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรฐานตามประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง วิชาการ เดือน พฤศจิกายน เก็บตัวอย่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พบค่า Coliform Bacteria แห่งเก็บดาดฟ้าตึก A เท่ากับ 13 MPN/100 mL ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน (Coliform Bacteria มาตรฐาน <2.2) โดยกำหนดมาตรการแก้ไขตาม แบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการ แก้ไข/ป้องกัน ในหน้าที่ 92

2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน

3. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ผ่านมาตรฐานทุกจุด

4. ระดับเสียงดังในบรรยากาศโดยทั่วไป ผ่านมาตรฐานทุกจุด

5. การตรวจวัดความสั่นสะเทือน ผ่านมาตรฐานทุกจุด

ผลการดำเนินการของโครงการฯ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ

ตารางที่ 7 สรุปมาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักรักษาพยาบาล บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ไม่มี				

ตารางที่ 8 สรุปมาตรการที่ยังไม่ถึงกำหนดการให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท	มาตรการที่ยังไม่ถึง กำหนดการให้ปฏิบัติ	โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา ทางอบต.ยังไม่มีโครงการด้านนี้		

ตารางที่ 9 สรุปมาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1.6ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถึง ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า ปีละ 1 ครั้ง ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ ได้แก่ สี (Colour),Pt-Co unit รส(taste) กลิ่น(Odour) ความขุ่น(Turbidity,NTU) ความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (total Coliform Bacteria) E-Coli ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง ให้ล้างทำความสะอาด โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน	ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	โครงการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ของถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้ง2 อาคาร เดือนละ 1 ครั้ง **จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ผ่านมาตรฐานทุกเดือน ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน เก็บตัวอย่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พบค่า Coliform Bacteria แห่งเก็บดาดฟ้าตึก A เท่ากับ 13 MPN/100 mL ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน (Coliform Bacteria มาตรฐาน <2.2) ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐาน ทางโครงการจึงได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันในหน้าที่ 92	ได้ดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดแบบฟอร์มร้องขอปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกันหน้าที่ 92	เอกสารแนบที่ 20 ผลวิเคราะห์น้ำใช้ของโครงการ (ถังน้ำสำรองใต้ดิน)จากห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 10 สรุปมาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ตามแผนที่กำหนด ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พัคอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ไม่มี				

ตารางที่ 11 สรุปมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ รอบ กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3.1 จัดให้มีบ่อน้ำจํานวน 2 บ่อ ความจุรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกิน และจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหนองไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ	เปลี่ยนแปลงมาตรการ	ทางโครงการฯได้มีดำริเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้ ในปี 2563 จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมด และดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จากเดิม ที่จัดให้มีบ่อหนองน้ำ เป็น ไม่มีบ่อหนองน้ำโดย โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 1.วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้จัดเอกสารและได้นำเสนอและชี้แจงข้อมูลให้กับ อบต.เขาคันทรง พิจารณา ซึ่งมีมติที่ประชุมมีความเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้ 2.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อบต.เขาคันทรง ได้ส่งหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ จำกัด ต่อ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (หนังสือที่ ชป ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 3.สำนักงานนโยบายและแผนฯ มีหนังสือรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯของโครงการฯ ถึง นายก อบต.เขาคันทรง (หนังสือเลขที่ ทส ๑๐๑๐.๕๗๑๒๓๙ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 4.อบต.เขาคันทรง มีหนังสือถึงกรรมการ บ.ไทยปาร์คเกอร์ไรซ์ชี้แจงแจ้งผลการรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการของ สผ. (หนังสือเลขที่ ชป ๗๑๒๐๔/๑๑๓๙ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563) **** ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2564 มาตรการที่โครงการต้องปฏิบัติ จะเป็นมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบของคํการบริหารส่วนตำบลคันทรง และทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะปรากฏใน ตาราง 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับเปลี่ยนแปลง)	เอกสารแนบที่ 21 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ หัวข้อ " บ่อหนองน้ำ" ของโครงการฯ	

7. ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 7.1

สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ พร้อมมาตรการ



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕ ๐ ๕ ๑ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย
พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ พบ ๑๓๑/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๓๓.๒/๙๓๑๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ของ
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท) มีจำนวนห้องพักรวม
๒๘๑ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงานฯ และจังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

ของ...

ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เจ้าของโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานโยบายฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานโยบายฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนันท์ โทกคณาภรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แดงไทย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖


บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2-25 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

POSSIBLE
CONSULTANT AND CONSTRUCTION

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
Possible Consultant and Construction Co., Ltd.
24/25 M.3 Sa-med Muang Chonburi 20000

โทรศัพท์ 0-3815-2156 9 โทรสาร 0-3815-2157 Email possiblecon@gmail.com possiblemail@yahoo.com


ที่ พบ ๑๓๑/๒๕๕๘



เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานหลัก	จำนวน ๑๘ ชุด
	๒. รายงานย่อ	จำนวน ๑๘ ชุด
	๓. ภาคผนวก	จำนวน ๑๘ ชุด




ตามที่ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอรายงานฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา ในขั้นตอนขออนุญาตโครงการ นั้น

ในการนี้ บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จจึงขอจัดส่งรายงานฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา วัชรนตร)
กรรมการบริษัท

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แทงไทย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๙๓๑ ๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 8472 วันที่ 16/11/2558
เวลา 16.11
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมณเฑียร ขบ ๒๐๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

อึ้งที่ส่งมาด้วย ๖

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัย
พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๑๓.๒/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.

ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำนวน ๗ ชุด

กลุ่มโครงการบริการ
เลขที่ 938 วันที่ 29/4/59
เวลา 10.42 ผู้รับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง มีขนาด
พื้นที่โครงการ ๑๑-๖-๘๓ ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท)
ประกอบด้วยอาคาร A ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวนห้องพัก ๑๔๔ ห้อง อาคาร B ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวน
ห้องพัก ๑๗๗ ห้อง และอาคารกิจกรรมสวัสดิการ จำนวน ๑ อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น ๒๔๑ ห้อง ตั้งอยู่ที่
ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดทำและเสนอรายงานโดยบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม ๒๑ ประเด็น และนำเสนอจังหวัดเพื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป นั้น

ขอเรียนว่า บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ฉบับชี้แจง
เพิ่มเติม และจังหวัดนำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยบริษัทชี้แจงผลการตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดินกับแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี
ว่าพื้นที่โครงการโอนที่ดินเลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓ และ ๑๕๖๕๖๔ อยู่ในเขตเวนคืนโครงการขยายทางหลวง
ชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ กับทางหลวงชนบท ขบ.๓๐๒๗ จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดังนี้ ขนาดพื้นที่โครงการลดลงเหลือ ๖-๓-๖๔.๓๐ ไร่ (๓๐,๖๙๙ ตารางเมตร) อาคารโครงการ
เหลือเพียง ๒ อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) ขนาดความสูง ๘ ชั้น มีจำนวนห้องพัก ๑๔๔ ห้อง
และอาคาร B ขนาดความสูง ๘ ชั้น จำนวนห้องพัก ๑๗๗ ห้อง รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น ๒๔๑ ห้อง และยกเลิก
อาคารกิจกรรมและสวัสดิการ จำนวน ๑ อาคาร ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงาน โดยให้ทำ

เอกสารแนบ.....
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1062 วันที่ 10/19/2559
เวลา 10.19 ผู้รับ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง
ของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 6-3-64.75 ไร่ หรือ 11,059 ตารางเมตร เป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 281 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดย บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ

นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๓

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO. LTD

ลงชื่อ

นาย ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๓

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (กรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และ แจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



นาย อดิสรณ์ อดิสรณ์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป



นาย อดิสรณ์ อดิสรณ์

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป

ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไป



ที่ ขบ ๗๑๒๐๔/ ๕๗/๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัต์หีบ - ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรชิง จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ของโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ และจังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มี มติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรชิง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรชิง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑/๑๔๖ หมู่ที่ ๘ ตำบล เขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรชิง จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอ ไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด นั้น

ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

๑. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ไว้แล้ว ให้หน่วยงานที่อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน กฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

๒. หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระ สำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรือ

อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรือ อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

เนื่องจาก โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ จาก (ข้อ ๓) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ข้อ ๓.๓) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ จากการประเมินอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการพบว่า ก่อนพัฒนาโครงการมีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ ๖๔๐.๑๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โครงการต้องจัดให้มีระบบหนองน้ำไว้ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๕๕ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการได้จัดเตรียมบ่อหนองน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อ รวมปริมาณบ่อหนอง ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบ่อหนองน้ำ จำนวน ๒ บ่อ ความจุรวม ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินและจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหนองไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อหนองน้ำ เนื่องจากได้มีการสังเกตพฤติกรรมของการระบายน้ำและปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนถึงปัจจุบันพบว่า ไม่เคยเกิดปัญหาด้านการระบายน้ำและน้ำท่วม แม้ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมาก ประกอบกับได้พิจารณาถึง สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ในด้านการระบายน้ำและแสดงรายการคำนวณการระบายน้ำของโครงการ พร้อมทั้งเสนอมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติมของโครงการ เพื่อมารองรับมาตรการระบายน้ำฝนของโครงการ และมีความประสงค์จะชี้แจงข้อมูลให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ ในโอกาสต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้พิจารณาเอกสารของ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ได้เชิญบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และลงตรวจพื้นที่โครงการพิจารณาแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ และในอนาคตหากพบว่าหากสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจกระทบต่อความสามารถในการระบายน้ำ หรือสภาพภูมิอากาศแปรปรวนมีปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากหรือมีปริมาณน้ำออกจากโครงการปริมาณมาก จนทำให้ระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้น ท่วมซ้ำซากบ่อยครั้งในบริเวณพื้นที่รอบโครงการ ทางโครงการยินดีที่จะสร้างบ่อหนองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับชุมชน ตามมาตรการเดิมที่ได้มีกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ในที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิงจำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมะลิ กลั่นดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑

โทรสาร ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒

www.khaokhansong.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๖ ๒ ๓ ๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ขบ ๗๑๒๐๔/๙๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด โดยบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ข้อ ๓.๓ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมบ่อน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อ รวมปริมาณ ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน้ำฝนส่วนเกิน โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อน้ำ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้พิจารณาเอกสาร และเชิญบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และลงตรวจพื้นที่โครงการแล้ว พบว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมของโครงการ เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ จึงมีมติเห็นชอบให้โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้ง การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ที่ ขบ ๗๑๒๐๔/จกตท

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัทธิบ - ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง มีมติเห็นชอบให้ โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดของบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓.๓ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมบ่อน้ำขนาด ๕๑๓ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ บ่อรวมปริมาณ ๑,๐๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อน้ำ และส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ขอแจ้งให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด รับทราบว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบการแจ้ง การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติที่ประชุมที่ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง และขอให้บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการ การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่แจ้งไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมะลิ กลั่นดวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑


โทรสาร ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒

www.khaokhansong.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่ตำบล เขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร โครงการได้ออกแบบ ทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูทันสมัยกลมกลืนกับ อาคารบริเวณโดยรอบของโครงการ นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นและ พืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการอย่างสวยงาม ต้นไม้ ที่เลือกใช้ในการจัดภูมิสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ต้นปาล์ม ต้นแคแสด และต้นอินทนิลน้ำ หย้ามาเลเซีย ต้นเข็ม ต้นดาตตะกั่ว และต้นชาฮกเกี้ยน ดังนั้น เมื่อ เปิดดำเนินการแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิประเทศไปบ้าง ส่งผลกระทบด้านลบใน ระดับต่ำ (-1)	1. เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการทำความสะอาด พื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบและ โครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดู สวยงามทันสมัย 2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไป ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ 3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้รอบอาคาร และบริเวณ สวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดี อยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 4. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิด การชะล้างพังทลาย	1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายยอชชอน โยธาชอน)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยวคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ			2. ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	เมื่อเปิดดำเนินการมีเพียงกิจกรรมเพื่ออยู่อาศัย และพักผ่อนเป็นหลักเท่านั้นไม่มีกิจกรรมเปิดหน้าดิน การขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการได้จัดทำมีการจัดภูมิสถาปัตยกรรม โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการบริเวณโดยรอบอาคาร	1. จัดสวน ปลูกต้นไม้ ให้เป็นพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย	- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณพื้นที่สีเขียว <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก

ลงชื่อ 
(นายอภยา โสโธภาณะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 101/207 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัทฉะนวิยงค์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนังงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย (ต่อ)	รวมไปถึงพื้นที่ว่างต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลายของดินได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีรั้วแนวเขตที่ดินโครงการ ดังนั้น ในระยะดำเนินการ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อดินและการ ชะล้างพังทลายด้านบวกในระดับต่ำ (+1)		<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว สำหรับพื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณเขต 1 มีระดับความรุนแรง III-IV เมอร์คัลลี คือสภาพของแผ่นดินไหว คือ คนที่อยู่กับที่รู้สึกว่เพิ่มสั่นถึงคนที่สัญจรไปมารู้สึกได้ คาดว่าระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว (0)	การดำเนินการของโครงการ ผู้ประกอบการเน้นให้ลักษณะของอาคาร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	1. โครงสร้างอาคารต้องดำเนินการออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎหมายกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่ดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหวทุกหน่วย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องพักอาศัย <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - คู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือเรื่องแผ่นดินไหว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงชื่อ 
(นายเอกวิทย์ โอโงกานะ)


ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	ฝุ่นละอองที่เกิดจากโครงการจะเกิดจากการจราจรเข้า-ออก ซึ่งไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตและบริเวณที่ว่างอื่นๆ ภายในโครงการจะมีการปลูกหญ้าปกคลุมทั้งหมด ไม่มีส่วนใดเป็นพื้นดินที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านฝุ่นละอองเล็กน้อยในระดับต่ำ (1)	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 2. ทำความสะอาดภายในบริเวณโครงการเป็นประจำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 4. จัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตามเกณฑ์กฎหมายกำหนด โดยปลูกพืชคลุมพื้นที่ว่างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง 5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของถนน โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 6. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 7. เครื่องปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบฟอกอากาศภายในระบบปรับอากาศทุกเครื่อง 8. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ	1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพนิเวศลดความเร็ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจสอบพรรณไม่ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณพื้นที่สีเขียว

นาย สุจินต์ ใจดี

(นายสถาปนา โสโษณานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอภัยพนังงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ 2) มลพิษทางอากาศ	<p>1. ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ในที่จอดรถยนต์</p> <p>1) CO</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0076 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.8016 มก./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 0.8092 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 34.20 มก./ลบ.ม. <p>2) HC</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0014 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 2.780 มก./ลบ.ม. - รวม HC ทั้งหมด = 2.7814 มก./ลบ.ม. - ไม่มีค่ามาตรฐาน <p>3) NO_x</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประเมินรวม = 0.0002 มก./ลบ.ม. - สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0621 มก./ลบ.ม. - รวม NO_x ทั้งหมด = 0.0623 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.32 มก./ลบ.ม. 	<p>9. ดูแลระบบอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>10. ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนกับพื้นที่ข้างเคียงและช่วยดูดซับมลพิษจากรถยนต์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p>	<p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ (CO, HC, NO_x, SO_x, TSP และ PM₁₀) และรายงานผลให้ สำนักรับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ อบต.เขาคันทรง</p> <p><u>ดัชนีคุณภาพอากาศที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CO 24 ชม. - HC 24 ชม. - NO_x 24 ชม. - SO_x 24 ชม. - TSP 24 ชม. - PM₁₀ 24 ชม.


ลงชื่อ

(นายอรรถาโธ โสภณณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 104/207 หน้า

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<p>4) SO₂</p> <p>ค่าประเมินรวม = 0.00001 มก./ลบ.ม.</p> <p>สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.0073 มก./ลบ.ม.</p> <p>รวม SO₂ ทั้งหมด = 0.0073 มก./ลบ.ม.</p> <p>ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มก./ลบ.ม.</p> <p>5) TSP</p> <p>ค่าประเมินรวม = 0.00001 มก./ลบ.ม.</p> <p>สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.260 มก./ลบ.ม.</p> <p>รวม TSP ทั้งหมด = 0.260 มก./ลบ.ม.</p> <p>ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.</p> <p>6) PM₁₀</p> <p>ค่าประเมินรวม = 0.00001 มก./ลบ.ม.</p> <p>สภาพอากาศปัจจุบัน = 0.107 มก./ลบ.ม.</p> <p>รวม PM₁₀ ทั้งหมด = 0.1070 มก./ลบ.ม.</p> <p>ค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.</p> <p>3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากไอเสียรถยนต์ ในขณะที่โครงการมีการปล่อยก๊าซ CO₂ ออกสู่ บรรยากาศ 0.0578 mol/วัน จะเห็นว่าอัตรา การดูดซับ CO₂ ของต้นไม้สามารถดูดซับได้มากกว่าอัตรา CO₂ ที่เกิดขึ้น โดย โครงการได้ออกแบบไว้คิดเป็น 139.57 mol/วัน ซึ่งสามารถ ดูดซับได้ทั้งหมด</p>		<p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ประมาณ 20,000 บาท/ปี</p> <p>4. ติดตามประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำควม สะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และแบคทีเรียต่างๆ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- ความสะอาดของเครื่องปรับอากาศ</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p>

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 105/207 หน้า


ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหังกรวิญญ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	4. ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ความร้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ชัดเจนว่าจะปล่อยความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอกอาคาร จากการประเมินอากาศภายนอกจะรับอากาศจากการใช้เครื่องปรับอากาศของโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 33.40 °C (อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี) เป็น 33.71 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงขึ้น 0.31 °C เท่านั้น ยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ร้อน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพของอากาศโดยรวมโครงการอย่างนัยสำคัญ คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)		
1.5 เสียง โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักอาศัย และพักผ่อนไม่มีกิจกรรมใดที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังจนก่อให้เกิดปัญหา	โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถยนต์	1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของป้ายจำกัดความเร็ว

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



ลงชื่อ

(นายอานาโตะ โยชิฮานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ไม่มีกิจกรรมใดเป็นแหล่งกำเนิดของเสียงดังจนก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียงต่ำลงในระดับต่ำ (- 1)	3. ติดตั้งป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถยนต์และทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ได้อยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจวัดเสียงและรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบต.เขาคันทรง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - Lmax, Leq 24 hr, Ldn <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ประมาณ 18,000 บาท/ปี

ลงชื่อ 
(นายอานันท์ โสโษณชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


บริษัท ไทยปาร์เคอไรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.
จำนวน 107/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ 
(ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยวคารสวัสดิการที่พิภพอัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ	<p>ด้านทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง ในช่วงระยะดำเนินการ น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค คือ น้ำบาดาล โดยจะมีปริมาณการใช้น้ำ 170.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>ด้านคุณภาพน้ำ ในช่วงระยะดำเนินการ เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 137.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น แบบเติมอากาศผ่านผิวดักกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) และระบบบำบัด ดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) โดยจะบำบัดน้ำเสียจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำลงสู่ ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ต่อไป ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวดักกลางแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) และระบบบำบัด ดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากบ่อทุกๆ 3-6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเริ่มเต็ม 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะดำเนินการ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและดักไขมันของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง <p><u>ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p><u>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง</p>

ลงชื่อ 
(นายธนาธิบ โสจานานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก</p> <p>สภาพปัจจุบันในพื้นที่โครงการเป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) โดยระบบ นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็น ระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพบนบกที่สำคัญทางเศรษฐกิจหรือควรรักษาแต่อย่างใด ดังนั้น กิจกรรมของการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>เนื่องจากสภาพปัจจุบันในรอบพื้นที่โครงการเป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) โดยระบบ นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็นระบบ นิเวศวิทยา สังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำที่สำคัญ และไม่มีแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการ ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>		
<p>2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่พบแหล่ง ชีวภาพในน้ำที่สำคัญแต่อย่างใด</p>	<p>เนื่องจากสภาพปัจจุบันในรอบพื้นที่โครงการเป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) และพื้นที่เกษตรกรรม โดยระบบ นิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการ จัดได้เป็นระบบ นิเวศวิทยา สังคมเมือง (Urban Ecology) จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำที่สำคัญ และไม่มีแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการ ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>		

นาย 
(นายศรายุทธ ไชยชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERING CO., LTD.
จำนวน 109/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>3.1 การใช้น้ำ</p> <p>โครงการใช้น้ำบาดาล โดยการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่โครงการ</p>	<p>ในระยะดำเนินการโครงการจะใช้น้ำบาดาลทั้งนี้ ในระยะดำเนินการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น ประมาณ 170.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการมี ปริมาณการสำรองน้ำใช้ในโครงการรวมทั้งสิ้น 494 ลูกบาศก์เมตร (247+247) ซึ่งเพียงพอต่อการสำรองน้ำภายในโครงการได้ 2.89 วัน ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง เพื่อสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ โดยถังน้ำใต้ดินจะใช้วัสดุแบบกันซึม "Cementitious waterproofing membrane" ทาผิวภายนอก และสำหรับผิวภายในทาด้วย "Liquid epoxy หรือ Acrylic non toxic" ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคกำหนด เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน โดยถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ สามารถสำรองน้ำใช้ได้ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอไว้ในรายงาน นอกจากนี้ กำหนดให้มีฝาบิการถังละ 2 ฝา (ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร)</p> <p>2. จัดให้มีถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 12 ถัง/อาคาร ปริมาตรรวมน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า 120 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>3. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้</p> <p>4. กรณีที่อาคารโครงการ มีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดยาจัดปลวก มด แมลงสาบ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วลงลงไปในถังเก็บน้ำประปา โดยจำกัดบริเวณมิให้ดำเนินการ</p>	<p>1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ การปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังของถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า โดยการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ E-Coli หากพบมีการปนเปื้อนต้องล้างทำความสะอาดพื้นที่ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า</p> <p><u>ดัชนีตรวจสอบการปนเปื้อน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สี (Colour), Pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความขุ่น (Turbidity), NTU - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH range) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกระด้างของน้ำ - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) - อีโคไล (E.coli) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ

ลงชื่อ 

(นายณฐาธร โยธกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 110/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		<p>5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำบาดาลเป็นประจำ ได้แก่ กลิ่น สี และเก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ <i>E.Coli</i> เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่</p> <p>6. ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาล้างทำความสะอาด โดยต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา และช่วงเวลาที่ล้างให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>7. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ของโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>8. ออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ฝักบัวประหยัดน้ำ ชักโครก ประหยัดน้ำ และหัวฉีดประหยัดน้ำ เป็นต้น</p> <p>9. ทำการล้างถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการล้างทีละ 1 ถัง ตามลำดับจนกว่าจะครบตามจำนวน ถังเก็บน้ำสำรอง จะไม่ล้างพร้อมกันทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำใช้</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 20,000 บาท/ปี <p>2. ตรวจสอบรูรั่วซึมของระบบท่อน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบให้รีบทำการแก้ไขโดยทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบท่อจ่ายน้ำ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 300 บาท/วัน

ลงชื่อ 
(นาย นตพงษ์ ไชยเกษม)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
ลงภาพันธุ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 111/207 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลงภาพันธุ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)		10. น้ำที่เกิดจากการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้รดพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ 11. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบมีการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 12. จัดให้มีฝาเก็บน้ำถังน้ำสำรอง จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง	3. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นดาดฟ้า <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ล้างทำความสะอาด <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ประมาณ 5,000 บาท/ปี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายอาทิตย์ ไชยพานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ภูมิกพันธ์ 2559

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ภูมิกพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>5.2 การบำบัดน้ำเสีย</p> <p>ปัจจุบันพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ จึงไม่สามารถให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับโครงการได้ ดังนั้นโครงการจึงจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าวแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) โดยจะสามารถบำบัดน้ำเสียภายในโครงการได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ</p>	<p>น้ำเสียที่เกิดจากโครงการมาจากห้องน้ำ-ห้องส้วมและกิจกรรมการอื่นๆ ภายในโครงการ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นน้ำใช้จากการล้างห้องพัก รวมมูลฝอย ซึ่งน้ำเสียจะเกิดขึ้น 100% ของปริมาณน้ำใช้ ดังนั้น เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียจากโครงการเท่ากับ 137.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะจัดทำให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการเป็นแบบเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าวแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD 20 มิลลิกรัม/ลิตร และสารแขวนลอย 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำเสียดังกล่าวโครงการจะรวบรวมเข้าบำบัดซ้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) ซึ่งเมื่อผ่านการบำบัดด้วยระบบดังกล่าวแล้วน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะมีค่า BOD ประมาณ 2-3 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 3 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ระบบบำบัดแบบเติมอากาศผ่านผิวดังกล่าวแบบยัดติดกับที่ (Contact Aeration Activated Sludge) เพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจนได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้ง ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และจะถูกรวบรวมบำบัดซ้ำด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ดีเอสเอส (Down-flow Hangings Sponge System) ให้มีค่า BOD ประมาณ 2-3 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนที่จะระบายเข้าสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ 2. จัดให้มีการสูบน้ำจากตะกอนออกจากส่วนเกรอะทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <p><u>ดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง</p>

ลงชื่อ 
(นายสมชาย โสภณานะ)
กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ณ วันที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 113/207 หน้า



CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ณ วันที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>5. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตักไขมันออกจากถังตักไขมันทุกวัน</p> <p>6. เจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจโดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำ ของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>7. ตรวจสอบฝาบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลและซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปกติมิติดชิดตลอดเวลา</p> <p>8. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย"</p> <p>9. จัดการอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเดินระบบและดูแลระบบได้อย่างถูกต้องและน้ำทิ้งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง</p>	<p>2. ตรวจสอบเศษมูลฝอยในระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อตกมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- เศษมูลฝอย</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>

ลงชื่อ




(นายสมชาย ใจดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด




THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 114/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอริงโรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		<p>10. มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน เพื่อตรงสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบจะได้สามารถป้องกันอุปกรณ์เสียหายหรือซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานและเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดมีเทนทุกวัน</p>	

บริษัท ไทยปาร์เคอริงโรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายสมชาย โสโษยานะ)

ประธาน บริษัท ไทยปาร์เคอริงโรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำของโครงการมีหน้าที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝนดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการ โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคารและบริเวณอาคาร และใช้ร่องระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำฝนจากบริเวณอาคารก่อนจะปล่อยเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการบริเวณถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	จากการประเมินอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการพบว่า ก่อนพัฒนาโครงการมีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ 640.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เมื่อมีการพัฒนาโครงการ โครงการต้องจัดให้มีระบบน้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 274.59 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดเตรียมบ่อน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาตรบ่อน้ำ 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการ	1. จัดให้มีบ่อน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินและจัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยรอบอาคาร 2 ครั้ง/ปี (ก่อน-หลังฤดูฝน) 3. จัดให้มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของ อบต.เขาคันทรง 4. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 5. ถ้าท่อระบายน้ำอุดตัน ให้ฉีดล้างทำความสะอาดและขุดลอกตะกอนออกทันที 6. หากพบว่าท่อระบายน้ำแตกหรือหักต้องดำเนินการซ่อมแซม/เปลี่ยนท่อใหม่ทันที 7. มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมหากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงโครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบและประชุมทีมพนักงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	1. ตรวจสอบการอุดตันและต้นเขิน บ่อน้ำหน้าท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดที่เชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำของถนนสาธารณะช่วงก่อน และหลังฤดูฝน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บ่อน้ำหน้าและท่อระบายน้ำรอบโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การอุดตันหรือต้นเขิน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจสอบการแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำของโครงการ หากพบว่าชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ท่อระบายน้ำของโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u>

ลงชื่อ

(นายสมชาย ใจดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 116/207 หน้า

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มั่งคั่งริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระดมทุนและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ประมาณ 1,000 บาท/ครั้ง
3.4 การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยโดยทั่วไปในเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 2.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งเป็น มูลฝอยย่อยสลายได้ 1.639 ลบ.ม./วัน มูลฝอยรีไซเคิล 0.769 ลบ.ม./วัน มูลฝอยทั่วไป 0.076 ลบ.ม./วัน มูลฝอยอันตราย 0.076 ลบ.ม./วัน ในส่วนของการจัดการมูลฝอยทั่วไป โครงการได้ติดต่อขอหนังสือยืนยันการให้บริการเก็บมูลฝอยทั่วไป โดยให้ อบต. เขาคันทรง เป็นผู้เข้ามาดำเนินการเก็บขนไปกำจัดต่อไป ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นโดยจัดให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง มูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยทั่วไป (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (สีส้ม) จำนวน 1 ถัง วางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น 2. จัดให้มีพนักงานเข้ามารวบรวมมูลฝอยและเก็บขนใส่ถุงดำโดยรถเก็บขนมูลฝอยของ อบต.เขาคันทรง จะเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยรีไซเคิลจากห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการไปกำจัดทุกวัน สำหรับมูลฝอยอันตรายใส่ถุงสีส้มแล้วรัดปากถุงให้แน่น นำไปไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการ เพื่อรอการเก็บขนจากบริษัทเอกชนมารับไปกำจัดต่อไป	1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักรวมมูลฝอย <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพทั่วไป (การชำรุด) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

นาย 
 (นายศศิชาติ สริสชาติ)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


 THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 117/207 หน้า

นาง 
 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหังกรวิวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอ้ายพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>3. จัดให้มีห้องพักรวมมูลฝอยอยู่นอกอาคาร บริเวณพื้นที่ด้านหลังของอาคาร จำนวน 1 ห้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ห้องพักรวมมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักรวมมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักรวมมูลฝอยทั่วไปและห้องพักรวมมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน มีประตูปิด-เปิดอย่างมิดชิด ส่วนการดูแลรักษาห้องพักรวมมูลฝอย</p> <p>4. โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกครั้งที่ทำ การเก็บขนในส่วนของการน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย จะเข้าสู่บ่อเกรอะเพื่อบำบัด เบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>5. ให้พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยของทุกชั้นหลังเวลา 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงานแล้ว ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักรวมมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักรวมมูลฝอยต้องรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย</p> <p>6. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยทั้งก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย รั่วไหลออกมาภายนอก</p> <p>7. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆก่อนรวมไปไว้ในห้องพักรวมมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป</p>	<p>2. ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักรวมมูลฝอยและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณห้องพักรวมมูลฝอย และภาชนะรองรับมูลฝอย <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยติดตั้ง <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายชยาไพระ โยโซกานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
ณ วันที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.
จำนวน 118/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ณ วันที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>8. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค</p> <p>9. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>10. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้ปริมาณหรือมีน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง</p> <p>11. ให้พนักงานเก็บขนและคัดแยก มูลฝอยจากถังมูลฝอยในแต่ละชั้นทุกวันและทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกครั้งที่ทำกรเก็บขน พร้อมทั้งตรวจตราเผาระวังในห้องพักมูลฝอยทุกวันเมื่อพบว่ามิแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแมลงวัน แมลงสาบ และหนู ให้ทำลายแหล่งที่อยู่และแหล่งเพาะพันธุ์ทันที เช่น พื้นที่ที่อับชื้น พื้นที่ที่มีการสะสมของวัสดุเหลือใช้ จำพวกเศษผ้า เศษกระดาษ ขวดหรือภาชนะที่มีน้ำขังเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>12. ติดตามประสานงาน อบต.เขาคันทรง ให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอไม่ให้เกิดการตกค้าง</p> <p>13. ประสานงานกับรถเก็บขนมูลฝอยโครงการให้เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินให้ชัดเจนสว่างรอบด้านตลอดช่วงเวลากการเก็บขน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ</p>	<p>3. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอยเป็นประจำ ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 300 บาท


ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ณ วันที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 119/207 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ณ วันที่ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)		<p>14. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้</p> <p>15. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง แผ่นพับ ใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณมูลฝอย เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>16. โครงการต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน</p> <p>17. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยทุกชั้นด้วยข้อความ “เปิดแล้วกรุณาปิดประตูให้มิดชิด”</p> <p>18. ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ หากมีมูลฝอยตกค้าง ทางโครงการต้องแจ้งให้ อบต.เขาคันทรง เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p>	

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(นายอาทิตย์ ไชยภานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


ก.ภ.พันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักดีพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า เมื่อเปิดดำเนินการ พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา	ความต้องการปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเปิดดำเนินการ ประมาณ 581.17 KVA ซึ่งทางโครงการได้เตรียมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 750 KVA 22 KV 400/230 V. จำนวน 1 ชุด/อาคาร โครงการให้บริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ศรีราชา เข้าสู่โครงการ ไปยังส่วนต่างๆภายในโครงการตามลำดับจากสายเมนไฟฟ้าแรงสูงที่รับบริการจากการไฟฟ้า คาดว่าการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันสามารถให้ผู้อยู่อาศัยไฟฟ้าได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ดังนั้นการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง (0)	1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเพื่ออยู่ประจำในการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดดำเนินการ 3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในห้องเครื่องไฟฟ้าให้ใช้การได้อยู่เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหากพบว่ามี การชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 4. ติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟ รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงาน (หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดตะเกียบหลอดผอมจอมประหยัด) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณที่พิภักดี และหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่างสูง แต่ใช้วัตต์ต่ำ สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปิดไฟไว้ตลอดทั้งวัน	1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายบุญไชย โยไชยชนะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 121/297 หน้า



ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>6. เลือกใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้น</p> <p>7. จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถ เปิด- ปิด ได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>8. เลือกใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>9. จัดทำโปรแกรมรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แล้วเปิดประกาศไว้ตามอาคารในโครงการ</p> <p>10. จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษแจกแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธีประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน</p>	<p>2. กำหนดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง โดยในกรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า ให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา เพื่อเข้ามาแก้ไขในทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายอรรถาธิโร ไชยเกษม)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ภูมิก่อตั้ง 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ภูมิก่อตั้ง 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาธารณสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอริงไริง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>ผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 2. ทำรั้วหรือแผงกันเขตความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวป้องกันอันตรายต่อผู้พักอาศัยและอาคารข้างเคียงในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือไฟฟ้าลัดวงจร 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการดูแลและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะดำเนินการ 	

ลงชื่อ 
(นายไพฑูริย์ ไพฑูริย์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์เคอริงไริง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์เคอริงไริง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	โครงการได้พิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานแล้วว่ามีความจำเป็น ดังนั้น จึงได้จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ ตั้งแต่ขั้นการออกแบบอาคารโครงการ การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง รวมทั้งแยกมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ต้องปฏิบัติและบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ปรารถนาให้ ผู้พักอาศัย ปฏิบัติให้ชัดเจน	การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้พัฒนาโครงการ/เจ้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ปลุกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุดบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 2. ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดค่าการใช้ระบบปรับอากาศลงได้ 1 ตัน ความเย็นต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร 3. แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 4. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานเอนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งต้องการน้อย 5. คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำทำได้โดยเพิ่มขนาดสายไฟให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้	

ลงชื่อ




(นายณัฏฐา โดโษกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<p>6. ใช้หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานแบบชนิดที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb ; CFL เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมาก ให้แสงสว่างสูงและมีสีนวลมีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด มีไส้ (Incandescent)</p> <p>7. ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา</p> <p>8. ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู</p> <p>9. ส่งเสริม วัฒนธรรมกิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย</p> <p>10. แสดงหมายเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น</p>	

ลงชื่อ 
(นายไพฑูริย์ โขจิต)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)		<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 องศาเซลเซียส ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่วงลดราคาในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย โครงการจะเป็นตัวแทนการติดต่อบริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวันที่บริษัทล้างเครื่องปรับอากาศ จะเข้ามาภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย 	


ลงชื่อ 
(นายไพฑูรย์ ไพฑูรย์กุล)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


จำนวน 126/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.6 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการ และเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของโครงการ พบว่าในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถขอความช่วยเหลือได้จากสถานีดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดมีความพร้อมทั้งในด้านของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีศักยภาพ</p>	<p>โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราดูแล ความปลอดภัยบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้า 06.00 - 18.00 น. และผลัดเย็น 18.00 - 06.00 น. ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ และคอยตรวจตราพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณส่วนต่างๆ ภายในอาคาร</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยตามกฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สามารถสรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการดังนี้ ผลกระทบด้านอัคคีภัยในระยะดำเนินการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามตามกฎหมายฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p>	<p>1. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำตลอดระยะดำเนินการ หากพบว่ามีเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ณ วันที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 127/207 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ณ วันที่ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอภัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.6 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)			<p>2. ซ้อมหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การซ้อมอพยพหนีไฟ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 3,000 บาท/ปี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายเอกวิทย์ โยโษกานนะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัทจรรย์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 การจราจร การจราจรจากรถยนต์ที่เข้าพักอาศัย จำนวนที่จอดรถยนต์รวม 114 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์รวม 127 คัน โดยพิจารณาจำนวนที่จอดรถยนต์ต่อแผนภูมิจากตาราง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2549	ช่วงเปิดดำเนินการจะมีรถยนต์จากผู้พักอาศัยจำนวน 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจรและทำให้มีค่า LOS (Level of Service) เพิ่มขึ้นดังนี้ 1. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4477 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.4911 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม 2. ถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการ ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.0384 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.1252 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม	1. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวก โดยจัดให้รถของผู้ที่มาจอดด้านในก่อนและจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ 2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนนสาธารณะ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการห้ามจอดรถยนต์ขวางปากทางเข้า-ออกของโครงการและบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจรของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว 4. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไป ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 5. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการและจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถยนต์ภายในโครงการ	1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ระบบส่องสว่างทางจราจร <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจร <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ

ลงชื่อ 
(นายทศพร โสโสมนัส)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อวศวรสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.7 การจราจร (ต่อ)	3. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 ก่อนมีการดำเนินการมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5103 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะมีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.5537 อยู่ในเกณฑ์ "A" เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรอยู่ในระดับ "A" ดังเดิม ดังนั้น ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อการจราจรในระยะดำเนินการจึงจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	<u>มาตรการด้านการป้องกันการจราจรติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้อง</u> 1. จัดให้มีการแนะนำเส้นทางการเดินทางสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่ เพื่อลดการใช้รถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการ 2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	<u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 3. ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ 114 คัน <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - จำนวนที่จอดรถ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี


ลงชื่อ 
(นายอานันท์ ไชยประสิทธิ์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


จำนวน 130/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 / การจราจร (ต่อ)		<p>มาตรการป้องกันด้านการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรมด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่จอดรถของพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น 2. จัดระบบแสงสว่างเพียงพอบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัยในการ เข้า-ออกของรถยนต์ 3. บริเวณทางเข้า-ออก โครงการจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ของผู้ขับขี่เพื่อลดการใช้รถยนต์ และลดการติดขัดบนถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 4. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจรรถยนต์ภายในที่จอดรถยนต์ของโครงการ 5. ระบบการจราจรภายในโครงการเป็นระบบหมุนเวียน ไม่มีการระบุเจ้าของช่องจอดรถยนต์ โดยผู้พักอาศัยสามารถนำรถยนต์เข้าจอดรถตามจำนวนที่จอดรถยนต์ที่มีอยู่ 	

ลงชื่อ 
(นายไชยาไพระ ไชยงามณะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


จำนวน 131/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพอัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.8 การระบายอากาศ	ในห้องพักอาศัยทุกห้องมีการระบายอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioning) โดยมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร ตามกำหนดไว้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนในห้องนอนของห้องพักแต่ละแบบมีประตูและหน้าต่างระบายอากาศได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ (0)		

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายสมชาย โยโยทาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>5.9 การสื่อสาร (สัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์)</p> <p>เนื่องจากโครงการมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับบริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ในการดำเนินโครงการซึ่งประกอบด้วย อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ความสูง 22.60 เมตร/อาคาร ซึ่งตัวอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ส่งผลให้มาตรฐานของเครื่องวิทยุและโทรศัพท์ที่ได้รับสัญญาณที่มีความเข้มลดลง ดังนั้น ในระยะดำเนินการโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)</p>	<p>1. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์จากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดทอนความเข้มสัญญาณวิทยุ และโทรศัพท์ของอาคารโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>2. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- จำนวนเรื่องร้องเรียน</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจดทะเบียนเจ้าของโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 133/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณรัศมีโดยรอบ 1.00 กิโลเมตร ของพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่ เกษตรกรรม)	การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ จากการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดินในปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า รัศมี โดยรอบ 1.00 กิโลเมตร ของ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) หากโครงการได้พัฒนา เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร จะทำให้ลักษณะการ ดำเนินโครงการมีความสอดคล้องต่อการ ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ดังนั้นคาดว่าจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบ (0)	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจะออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม จังหวัดชลบุรี (ร่าง) 	

บริษัท ไทยปาร์เคอไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายภยาโตะ โอโซกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนังงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1) สภาพโดยทั่วไป ในระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมกล่าวคือ การดำเนินงานของโครงการเป็นลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนของสำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาดคนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัยช่างเทคนิค ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนอันเป็นการช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้	1. พิจารณารับคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการก่อนเป็นอันดับแรก อาทิ เจ้าหน้าที่ คนสวน แม่บ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น 2. จัดให้มีการณรงค์ให้ผู้พักอาศัยร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการหรือแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3. สำนักงานกำหนดกฎระเบียบห้ามมิให้ผู้พักอาศัยเลี้ยงสัตว์ ทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งหรือปาสังของออกจากกระเบียงหรือออกนอกหน้าต่าง เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีการลงโทษตักเตือน และเสียค่าปรับ ตามลำดับ 4. โครงการจะดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ อบต. เขาคันทรง เช่น การจัดนิทรรศการ การร่วมกิจกรรมการเก็บมูลฝอย การร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันสำคัญๆ เป็นต้น	1. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพที่ดี อยู่เสมอเป็นประจำ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในแต่ละชั้น <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้อาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการและเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการทางโครงการจะต้องทำการแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย

ลงชื่อ 
(นายไพฑูริย์ ไพฑูริย์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.
จำนวน 135/207 หน้า

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	(1) การประกอบอาชีพและรายได้ ระยะดำเนินการก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กล่าวคือ การดำเนินงานของโครงการเป็นลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม ประเภทอาคารชุด ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานในส่วนของสำนักงานโครงการ พนักงานทำความสะอาด คนสวนและพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค ซึ่งคนในชุมชนสามารถสมัครเข้าเป็นพนักงานดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีร้านค้าย่อยที่เปิดให้บริการกับคนในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งเสมือนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอันเป็นการช่วยลดปัญหาคนว่างงานในปัจจุบันได้ ดังนั้น จึงคาดว่า การก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ (+1)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากข้อห่วงกังวลในระยะดำเนินการ - ด้านทัศนียภาพโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งโครงการ 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะปลูกภายในบริเวณโครงการ บริเวณเปิดโล่ง เพื่อช่วยเพิ่มความร่มรื่นลดสลายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการและจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 4. ตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร 5. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 6. ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา 7. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นที่	สถานที่ตรวจสอบ - พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - จำนวนเรื่องร้องเรียน ความถี่ในการตรวจสอบ - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังการจดทะเบียนเจ้าของโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ

(นายอภยา ไชยโกนาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(2) วิถีชีวิตประจำวัน</p> <p>สภาพสังคมในปัจจุบันของพื้นที่โครงการเป็นสังคมเมืองที่ยังไม่มีความหนาแน่น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานกันระหว่างที่พักอาศัยและการค้าขาย และพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อมีการดำเนินโครงการซึ่งเป็นโครงการพักอาศัยสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณข้างเคียง โดยวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนยังคงมีสภาพเป็น สังคมเมือง ดังนั้นการดำเนินโครงการ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ (0) ต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น</p> <p>(3) ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>เนื่องจากมีผู้พักอาศัย จำนวน 843 คน จำนวนพนักงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 853 คน เข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในโครงการ ทำให้มีคนแปลกหน้ามากขึ้นในชุมชน อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ต้องระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ลักษณะโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณภาพและราคาสูง สามารถคัดกรองผู้เข้ามาอาศัยได้ อีกทั้ง โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>- ด้านภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีการทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้โดยรอบ และโครงการได้ออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้ดูสวยงามทันสมัย 2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้ออกแบบไว้ 3. จัดให้มีการดูแลต้นไม้ และบริเวณสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการให้สภาพดีอยู่เสมอ ตามมาตรการในเรื่องของสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 4. จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างที่เป็นดิน เพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย <p>- ด้านตัวอาคารบดบังทิศทางลม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบอาคารโครงการก่อนที่จะทำการก่อสร้างโครงการ กำหนดให้ผู้ออกแบบออกแบบตัวอาคารให้มีลักษณะให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างอาคารกับพื้นที่ข้างเคียง 10 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก 	

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจดี)
นายกฯ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
เลขที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERING CO.,LTD.
จำนวน 137/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท POSSIBLE คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	<p>(4) การท่องเที่ยวในพื้นที่ ระยะดำเนินการ สามารถรองรับผู้พักอาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด และผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจการค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งในภาพรวมของในระดับชุมชนดีขึ้น ดังนั้น คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ในระดับปานกลาง (+2)</p> <p>(5) วัฒนธรรม ประเพณี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เป็นเมืองเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม สภาพชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมไม่มีแล้ว สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมือง การดำเนินโครงการได้สอดคล้องกับวิถีชุมชนเมือง และรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อด้านวัฒนธรรม ประเพณี แต่อย่างใด</p>	<p>2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมจากอาคารโครงการโดย ในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการโดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี</p> <p>3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	

ลงชื่อ 
(นกตพณ ปองคาร์ณ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	(6) ความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อห่วง กังวล กลุ่มตัวอย่างในรัศมี 0-300 เมตร ที่มีต่อ โครงการในระยะดำเนินการในประเด็นที่ อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน ในภาพรวมแล้วมี ความคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ปัญหา พบว่า จะเกิดปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ปัญหาลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม และปัญหาการ สิ้นสະเพื่อน	- ด้านตัวอาคารบดบังแสงแดด 1. ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนั้น 2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอัน เนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคาร โครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือ แจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเจ้าของ อาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากทิศทางแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ทิศทางแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรือ อาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไป ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนด ระยะเวลาในการดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ ลักษณะใดมาค้ เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน (ถึงแม้จะมี ชุมชนบางกัตาม)	

ลงชื่อ

(นายสมชาย ใจหาย)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

พฤษภาคม 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

พฤษภาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		<p>- ด้านการจราจรคับคั่ง/ติดขัด</p> <p>โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขมิให้ เกิดผลกระทบต่อนพื้นที่สาธารณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ห้ามระบุเจ้าของช่องจราจรยนต์ โดยผู้พิทักษ์ สามารถจราจรยนต์ได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติด ป้ายห้ามจราจรยนต์ นอกโครงการ พร้อมจัดให้มี พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสำรวจและ คอยอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้สัญจรไปมาบนถนน สาธารณะ 3. โครงการจัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงานในวันทำงาน เพื่อคอยให้บริการแก่พนักงานที่พิทักษ์ภายใน โครงการ 4. จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความ ต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอใน รายงานตลอดไป 5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิทักษ์ภายในโครงการห้าม จราจรยนต์ขวางปากทางเข้า-ออกของโครงการ และบริเวณริมถนนซึ่งเป็นการกีดขวางการจราจร ของผู้สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว 	

บริษัท ไทยปาร์เคอไรซิง จำกัด

ลงชื่อ

(นายเอกวิทย์ โยธาทน)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

จำนวน 140/207 หน้า

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การศึกษา ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาคันทรง มีสถานศึกษาที่นำครูอาสา และ เอกชนจำนวนรวม 6 แห่งเทียบเท่ากับจำนวน นักเรียนแล้วเกินกว่าเพียงพอ	ระยะดำเนินการโครงการจะมีผู้เข้าพัก อาศัยประมาณ 853 คน (843 + 10) ซึ่งเป็น พนักงานของบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด อาจจะมีบุตรหลานบางส่วน และเลือก ศึกษาในสถานศึกษาอื่นในเขต และนอกเขต พื้นที่ เนื่องจากความสะดวกด้านการเดินทาง อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานศึกษาในพื้นที่ ศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาคันทรง จะสามารถรองรับการบริการด้าน การศึกษาอย่างเพียงพอ ดังนั้น คาดว่าใน ระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)		
4.3 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาคันทรงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา และไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา	ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาคันทรง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ และไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยก ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนั้น คาด ว่าในระยะดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบ (0)		


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

 ลงชื่อ 
 (นายอลงกต โลโซกานะ)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559
 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

 ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์เคอริ่งโรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	เนื่องจากการดำเนินการโครงการมีลักษณะเป็นที่พิทักษ์ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะเกิดกับแม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการจัดการมูลฝอยและพนักงานที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเสี่ยงจากการทำงานมากที่สุด จากการสัมผัสทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้องหรือการสัมผัสน้ำเสีย ดังนั้นจึงคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)	1. จัดให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยพิทักษ์ในพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบโทรศัพท์วงจรปิดที่ติดตั้งไว้จุดต่างๆ ของอาคาร 2. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลานเข้ามาเลี้ยงภายในห้องพักและภายในบริเวณอาคารโครงการโดยไม่มีข้อยกเว้น 3. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยโดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง วันละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาด ลดกลิ่น และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค น้ำเสียที่เกิดจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยรวมจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักมูลฝอย 4. รณรงค์ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการทุก 6 เดือน เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ที่ตัวกรองของเครื่องปรับอากาศ	1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา การจัดการมูลฝอยเป็นประจำ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี 2. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย โดยใช้ถุงมือและผ้าปิดปากจมูกทุกครั้ง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ห้องพักรวมมูลฝอย

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 ลงชื่อ 
 (นายเอกชัย โสโงคานะ)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559
 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 ลงชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาธารณูปโภคที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4) ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (1) ความปลอดภัย (ต่อ)		5. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองจะทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง หรือมีการซ่อมท่อ ประปาครั้งใหญ่	<u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> ไม่มี
2) ความปลอดภัย	บุคคลภายในโครงการ โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ Key card ที่ประตูทางเข้าอาคารพักอาศัย จึงคาด ว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยได้ อย่างเพียงพอ คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านลบในระดับต่ำ (1) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล ความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 2. ออกแบบให้ป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกจาก ระเบียงหรือหน้าต่างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณจุดอัปในทุกระดับ ภายในอาคาร โครงการ 4. จัดให้มีระบบสัญญาณรูด ผ่านเข้า-ออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร	1. ตรวจสอบให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล ความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ประจำโครงการ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> ไม่มี

ลงชื่อ
(นายอรรถพร โสโชนาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
THAI PARKERIZING CO.,LTD.
(ฉบับที่ 2559)

จำนวน 143/207 หน้า

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ความปลอดภัย (ต่อ)	<p>บุคคลภายนอกโครงการ</p> <p>จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 300 เมตร และ 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ พบว่า ปัญหาที่ประชาชนยังมีข้อวิตกกังวล คือ ปัญหาอัคคีภัย ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ ดังนั้น โครงการจึงต้องเฝ้าคอยระมัดระวังป้องกันอย่างเข้มงวด และจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และหาวิธีป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีที่ อีกทั้งโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อบุคคลภายนอกโครงการ อันเกิดจากอัคคีภัย การจราจร ความประมาท และอุบัติเหตุจากผู้พักอาศัย จึงคาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานโครงการกำหนดกฎระเบียบห้ามทิ้งหรือปาสิ่งของออกจากกระเบื้องหรือออกนอกหน้าต่างเพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่น หากไม่ปฏิบัติตามให้มีมาตรการตักเตือน และเสียค่าปรับตามลำดับ 2. ให้โครงการยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการลดความเร็วของยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ 5. มีระบบ Key card ผ่านเข้า-ออก อาคารพักอาศัย ทั้ง 2 อาคาร 	<ol style="list-style-type: none"> 2. ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเป็นประจำ <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ลงชื่อ  (นายปองธนา มueangrueang)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยานพาหนะไฟฟ้าที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ</p> <p>สำหรับหน่วยงานราชการด้านสาธารณสุขของจังหวัดใกล้เคียงโครงการมากที่สุด คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 4.37 กิโลเมตร จากสถิติ เภสัชกรผู้เยี่ยมเยียนกลุ่มสุขภาพ (21 กลุ่มโรค) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถจัดอันดับกลุ่มโรคที่มีจำนวนมากใน 5 อันดับแรกพบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาการ, สามารถแสดงและสรุปสถิติที่พบได้จากผลการตรวจ ผลแล็บ และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคใหม่เมื่อเกินได้ รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบย่อยอาหาร รวมถึงโรคในช่องปากและโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคผิวหนัง และเมตาบอลิซึม ตามลำดับ</p>	<p>เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยในโครงการ 853 คน (843+10) เมื่อประกอบพิจารณาด้วยสุขภาพจากข้อมูลทุติยภูมิการเกิดโรคและความเจ็บป่วยร่วมร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในระยะดำเนินการแล้ว จะพบว่า แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง โรคประสาทรูเสื่อมจากเสียง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากอัคคีภัย คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>		

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 (นายอานาโตะ ไชยภานะ)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาธารณสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4.5 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการ จะพบมี แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และอาการแพ้ภูมิแพ้ที่กำเริบไม่ชัดเจน ตามลำดับ ซึ่งเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นและมีความชื้นสูงในเขตพื้นที่ดำเนินการแล้วจะพบมี แนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบประสาทหูเสื่อม โรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค อุบัติเหตุจากการจราจร อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากอัคคีภัยรายละเอียดดังนี้</p> <p>ผลกระทบสุขภาพหลัก (Major impact)</p> <p>1. โรคที่สืบเนื่องมาจากมลพิษและน้ำเสีย</p>	<p>ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากผู้พักอาศัยภายในโครงการและการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย/ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบาย ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากมูลฝอยและน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ</p>		

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงชื่อ  (นายณณนา โสโสภาณะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

กุมภาพันธ์ 2559



POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท POSSIBLE CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD. จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยานอวกาศวิถีการที่พัทยาศักดิ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรคที่ใกล้ แสงแดด มลพิษและน้ำเสีย (เพิ่ม)	ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคโดยเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการและประชาชนโดยรอบ	1. ตรวจสอบรอยรั่วของถังบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขังมูลฝอยก่อนและหลังบรรจุมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีน้ำขังมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 2. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยชั้นนั้นๆก่อนรวมไปไว้ในห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป 3. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 4. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุประมาณสามในสี่ของถุง	1. ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด ทุกวัน หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 2. ตรวจสอบให้มีพนักงานทำความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยติดค้าง - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย - การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ 

(นายอภัย ไชยพานิช)


ตำแหน่ง: บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ณ วันที่ 2559



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ณ วันที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ไร่นาของทางเดินอาหาร	<p>ขาดการสาธารณสุขที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำดื่ม น้ำใช้ และพฤติกรรมการบริโภค</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>โรคระบบย่อยอาหาร โรคติดเชื้อจากอาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ร่างกายอ่อนแอ โดยเฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินที่อาจเพิ่มขึ้นแต่ก็เพียงเล็กน้อย</p>	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหารหรือน้ำดื่ม ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ด้วยการเขียนป้ายคำขวัญเป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์ดีอยู่เสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

นาย (ชื่อ)
(นายสมชาย ใจดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท POSSIBLE คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรวมการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพชัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. วัฒนธรรม	สาเหตุเกิดจากการแผ่ฝุ่นละอองหรือสารเคมี การสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด มีการลักลอบเป็นเวลานาน ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรม การดำรงชีวิตประจำวัน อาจก่อให้เกิด เชื้อรา เป็นสิว เป็นต้น	1. จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดระบบท่อระบายน้ำรองรับน้ำหลากภายในโครงการ เพื่อมิให้น้ำท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคผิวหนังภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี



THAI PARKERING CO.,LTD.

ลงชื่อ (นาย) 金克人

(นาย) 金克人 (นาย) 金克人

ตำแหน่ง (นาย) ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

วันที่ 25/59

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) โรคไข้เลือดออก	ผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีระบบสาธารณสุขที่ดี ทำให้แหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะลดลง เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 1. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลาย 2. จัดให้มีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบภาชนะใส่น้ำ ให้มีฝาปิดมิดชิด และเปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่กลายเป็นยุง	1. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบประปา รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ลูกน้ำ ยุงลาย เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี
(2) โรคพิษสุนัขบ้า	ผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีการป้องกันที่ดี นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และ แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดทุกปี การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าก็จะไม่เกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 1. จัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มิดชิดเพื่อป้องกัน สุนัข และแมว เข้ามาในพื้นที่โครงการ 2. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยนำสุนัข และแมว เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ 3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ	

ลงชื่อ 
(นายอรรถ ไฉน ไฉนพานิช)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนควบคุมและแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพเตี้ยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง (ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด)</p> <p>ข. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด</p>	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>หากมีการป้องกันที่ดี มีสัญลักษณ์ที่ดี การปนเปื้อนอาหารที่สะอาด คัดน้ำที่สะอาด ก็สามารถลดการแพร่กระจายของโรคอุจจาระร่วงได้ เป็นต้น</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p> <p>1. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด ห้องพักรวมมูลฝอยของโครงการเพื่อป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวัน</p> <p>2. ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใส่อาหาร และน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. ตัดป่ายประชาสัมพันธ์ให้รับประทานอาหารเช้าที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารเช้า ด้วยการเขียนเป็นป้ายคำขวัญ</p>	<p>2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- ความสมบูรณ์ของรั้ว</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <p>- ไม่มี</p> <p>3. ตรวจสอบห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ</p> <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <p>- ห้องน้ำ ห้องส้วม</p> <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <p>- ความสะอาด</p> <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ</p>


ลายเซ็น 
(นายอานันท์ ใสภณนะ)
กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด




THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก. ไรศฟเกิดจากสัดวเปบพาหรวาไรศ (คค)			<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>4. ตรวจสอบบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สถิติการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

ลงชื่อ 
(นายสมชาย ใจเพชร)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาขาสวัสดิการที่พิภพอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบด้านสุขภาพ (Minor impact)			
1. ไม่พบผลกระทบโดยตรง (เป็นระยะ)	ผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านและรอง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มเกิดการป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน หายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	1. จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน โครงการอย่างสม่ำเสมอ 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ บริเวณที่จอด รถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและ ทั่วถึง 3. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศ ภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวก 4. ตรวจสอบข้อระบายนระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ ให้ล้างแอร์ เป็นประจำสม่ำเสมอพร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่าง ซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัย ภายในโครงการ	- ตรวจสอบสภาพป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้าย จำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็วให้อยู่ใน สภาพดี <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอ ความเร็ว <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 (นายณัฏฐา ใจดี)
 ผู้จัดการบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 เบอร์โทร 2559
 THAI PARKERING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักคัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ไรศประสาทเหตุเลื่อมจากเสียง	<p>เสียงจากการจราจรของรถยนต์</p> <p>เสียงจากการขุดของผูพักอาศัย เสียงจากการตักแต่งห้อง เสียงจากการทะเลาะวิวาทของผูพักอาศัย เสียงเครื่องจักรอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องใช้ไฟฟ้า</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>เสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มการเจ็บป่วย การเสื่อมของประสาทหูเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก โดยเฉพาะผูพักอาศัย ประชาชนโดยรอบ โดยเฉพาะกลุ่มเสียง เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ แนวโน้มเกิดการเจ็บป่วยจากระบบประสาทหูเสื่อม การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดคลอดของสตรีมีครรภ์ที่อาจเพิ่มขึ้นแต่น้อยมาก เพราะมีกฎระเบียบของอาคารชุดอยู่แล้ว</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ 3. กำหนดให้มีป้ายจำกัดความเร็วและเนินชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นรถ 4. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 5. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และเนินชะลอความเร็ว <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p><u>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p>


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงชื่อ 

(นายอนุชา โสโธกานะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด THAI PARKERIZING CO.,LTD.

กุมภาพันธ์ 2559



ไม่มี
POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ยานพาหนะสวัสดิการที่พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรตารีแก๊สจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อมาสู่อากาศจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อใดก็ตามหรือจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการกัด ต่อย หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทาง การแพร่เชื้อของเชื้อโรค ขุนและเห็บนั้นเป็นพาหะนำโรคที่เด่นชัดที่สุด ผลกระทบต่อสุขภาพ หากมีระบบการจัดการด้านการเก็บขนมูลฝอย รวมทั้งการดูแลความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย และห้องพักรวมมูลฝอยอยู่เสมอ จะทำให้แหล่งอาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคน้อยลง สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคจะลดลง เช่น สุนัข หนู และแมลงสาบ เป็นต้น	1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วย 2. ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ 3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูกไม่ใช้มือขยี้ตา จมูก หรือปาก 4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 5. รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเช็ดผ้าเช็ดมือ เป็นต้น	1. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยไม่ให้มีมูลฝอยล้นถัง หากพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - จุดวางถังรองรับมูลฝอย <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

นาย [Signature]
(กรรมการและโฆษกแผนก)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ฉบับที่ 155/2559



THAI PARKERING CO.,LTD.

จำนวน 155/207 หน้า

คำให้จ่ายใบการติดตามตรวจสอบ
POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ [Signature]
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหังกรวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สาธารณสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรค	<p>โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค และถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อนั้น ๆ ขึ้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>โครงการเป็นอาคารพักอาศัย ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกัน และใช้ของสาธารณะร่วมกันอาจมีแนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดการติดต่อจากคนที่เป็พาหะได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารให้ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือจามของผู้ป่วย 2. ทำความสะอาดภายในอาคารอยู่เสมอ 3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก ไม่ใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก 4. ใช้ผ้าปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 5. รณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยการเขียนป้ายคำขวัญ เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบบรรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการควบคุมดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขอนามัยเพื่อป้องกันปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดและสุขอนามัย - สถิติการประชาสัมพันธ์ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ไม่มี</p>


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(นายอานาโระ โปษานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ</p> <p>กิจกรรมระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การจราจรของผู้พักอาศัย แต่ก็เพียงเล็กน้อย</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจร อาจส่งผลทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ</p>	<p>กิจกรรมระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การจราจรของผู้พักอาศัย แต่ก็เพียงเล็กน้อย</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจราจร อาจส่งผลทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งภายในโครงการและภายนอกโครงการ</p>	<p>1. มีมาตรการห้ามระบุเจ้าของช่องจอดรถ โดยผู้พักอาศัยสามารถจอดรถได้ตามจำนวนที่มีอยู่และติดป้ายห้ามจอดนอกโครงการ พร้อมจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสำรวจและคอยอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ</p> <p>2. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวกโดยจัดให้รถของผู้ที่มาก่อนจอดด้านในก่อน และจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ</p> <p>3. จัดที่จอดรถยนต์ของโครงการเพียงพอต่อความต้องการตามกฎหมายกำหนดตามที่เสนอในรายงานตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์</p> <p>4. จัดให้มีการทำบัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ เพื่อให้ทราบจำนวนรถที่มีอยู่ในโครงการ และจัดทำป้ายอนุญาตจอดรถภายในโครงการ</p>	<p>1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และบริเวณทางเข้าออกโครงการ สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ ชั้นนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - ระบบส่องสว่างทางจราจร - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>2. ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการ ชั้นนี้ที่ใช้ตรวจสอบ - สัญญาณจราจร - ความถี่ในการตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด - เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มั่งคั่งริยวงศ์)

.....

(นายสมชาย ใจดี)

.....




THAI PARK RISING CO.,LTD.

จำนวน 157/20/ หน้า

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อุตสาหกรรมสกัดการสกัดน้ำมันจาก บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>อุบัติเหตุจากการเปิดดำเนินการ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพการบาดเจ็บอุบัติเหตุ การเสียชีวิตแนวโน้มของอัตราการป่วยอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>กิจกรรมระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การร่วงหล่นของวัสดุ จากห้องพัก เป็นต้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพการบาดเจ็บอุบัติเหตุ การเสียชีวิตแนวโน้มของอัตราการป่วยอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>1. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง</p> <p>2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางช่องจราจร การเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย</p> <p>3. จัดทำป้ายกำจัดการจราจร และเนินชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้</p> <p>4. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในโครงการและบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งกีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่าการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p>	<p>1. ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านการจราจรและการป้องกันอัคคีภัย</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>

นาย 
(นายแพทย์ โสภณ โสภณ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.


ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการเฝ้าระวังและแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อากาศบริสุทธิ์ที่พัฒนาศักยภาพโรงงาน บจก. ไทยปาร์เคอไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. สุขาภิบาลชุมชน (ต่อ)		6. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 7. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้ภายในบริเวณทางเดินและโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร	2. ตรวจสอบและบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี
7. สุขาภิบาลชุมชน (ต่อ)	ระยะดำเนินการอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่และไฟฟ้าลัดวงจรการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติของผู้อยู่อาศัย	1. จัดให้มีระบบป้องกันภัยและเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามตามกฎหมาย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)	1. ตรวจสอบให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - การซ้อมอพยพหนีไฟ <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ

นาย วิชาญ ใจดี
(นายวิชาญ ใจดี, วิศวกร)
นางสาว นภาพร ใจดี
บริษัท ไทย ปาร์เคอไรซิง จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

บริษัท ไทยปาร์เคอไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO.,LTD.
จำนวน 159/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหิธรวิวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภพชัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ (ญาติเหตุจากอค์คัย (ต่อ))	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากอค์คัย เช่น การบาดเจ็บจากการอพยพหนีไฟ มีแนวโน้มของอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น แต่โอกาสนี้น้อยมาก</p>	<p>ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</p> <p>2. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.เขาคันทรง มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอค์คัยให้กับโครงการ</p>	<p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ประมาณ 5,000 บาท ต่อครั้งต่อปี</p> <p>2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามี ความเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขในทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- พื้นที่โครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- อุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

ลงชื่อ  (น. น. น.)
 ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


 THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักดีพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1) ที่ดินและป่า</p>	<p>โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิภักดีพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง เป็นอาคารอยู่อาคารรวม มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านค้า หอพักและที่ว่าง (พื้นที่เกษตรกรรม) การดำเนินโครงการจึงมีความกลมกลืนและสอดคล้องกับสภาพโดยรอบ ดังนั้นในระยะดำเนินการจะเกิดผลกระทบต่อผืนดินเพียงด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว 2,078.80 ตารางเมตร โดยตำแหน่งที่ปลูกจะอยู่ตามแนวรั้วของโครงการโดยรอบ บริเวณ เปิดโล่งเพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายสายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข่งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการและจากภายนอกสู่ภายในโครงการ</p> <p>2. ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ</p> <p>3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น</p> <p>4. ทำการตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงอาคาร</p> <p>5. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ</p> <p>6. ออกแบบอาคารโดยเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้สีอ่อนเพื่อให้เกิดความสบายตา</p> <p>7. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่สำนักงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่ง</p>	<p>- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่าไม้ต้นไม้นี้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้ทำการบำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <p>- ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p> <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <p>- ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว</p> <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <p>- ไม่มี</p>

นาย 

(นายไพรัช โสภณธรรม)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ออกวันที่ 25/9


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO., LTD.

จำนวน 161/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กฎหมายที่ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ที่ดินทางแสงแดด</p> <p>โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม มี 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร</p>	<p>การบดบังแสงแดดของอาคารจะพิจารณาจากรูปร่างลักษณะของตัวอาคาร ลักษณะการวางตัวอาคาร ประกอบกับทิศทางและมุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โดยอาคารของโครงการประกอบด้วยอาคาร A (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B (อาคารพักอาศัย) สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร ซึ่งปกติลักษณะแนวการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศเหนือ ดังนั้นเงาตกกระทบสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาแต่ละช่วงมุมของแสงที่ตกกระทบอาคารจะมีมุมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เงาของตัวอาคารที่ตกทอดลงพื้นที่ใกล้เคียง จึงคาดว่าอาคารของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่ำ (-1)</p>	<p>1. จัดกลองรับฟังความคิดเห็นติดตั้งไว้อ้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>2. จัดการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่มีเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากอาคารโครงการโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การบดบังแสงแดดของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้กลไกคณะไตรภาคี เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาดังแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ ทางโครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ไตรภาคีเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย</p> <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด <p><u>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</u></p> <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

นายอรรถาธิส ไชยภักดิ์ (นายอรรถาธิส ไชยภักดิ์)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO., LTD.
จำนวน 162/207 หน้า


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO. LTD.
ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แผนบูรณาการแสดงผลกระทาต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สาธารณสวัสดิการที่พัฒนาเสียพลังงาน บขม. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2) ดิน/พืชนานา</p> <p>การประเมินผลกระทบในด้าน การบดบังทัศนียภาพ จะพิจารณาจากทิศทางที่ลมพัดผ่านของลมที่ถาวรและในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2528 - 2557) ของสถานีตรวจวัดอากาศ ชลบุรี</p> <p>(1) ช่วงเดือนเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม (ฤดูหนาว) พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง 4.00 - 4.50 นอต/ชั่วโมง โดยกระแสลมจะผ่านที่ดินบุคคลอื่นมายังพื้นที่โครงการ และพัดผ่านไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302/ ไปยังอาคารพาณิชย์</p> <p>(2) ช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน (ฤดูร้อนและฤดูฝน) พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดผ่านพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง 4.00 - 5.00 นอต/ชั่วโมง โดยกระแสลมจะพัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302/ และอาคารพาณิชย์ ไปยังพื้นที่โครงการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังทัศนียภาพต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านหน้าในระดับต่ำ (1)</p>	<p>การประเมินผลกระทบในด้าน การบดบังทัศนียภาพ จะพิจารณาจากทิศทางที่ลมพัดผ่านของลมที่ถาวรและในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2528 - 2557) ของสถานีตรวจวัดอากาศ ชลบุรี</p> <p>(1) ช่วงเดือนเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม (ฤดูหนาว) พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง 4.00 - 4.50 นอต/ชั่วโมง โดยกระแสลมจะผ่านที่ดินบุคคลอื่นมายังพื้นที่โครงการ และพัดผ่านไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302/ ไปยังอาคารพาณิชย์</p> <p>(2) ช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน (ฤดูร้อนและฤดูฝน) พื้นที่โครงการจะได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดผ่านพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็วลมสูงสุดอยู่ในช่วง 4.00 - 5.00 นอต/ชั่วโมง โดยกระแสลมจะพัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302/ และอาคารพาณิชย์ ไปยังพื้นที่โครงการคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบดบังทัศนียภาพต่อพื้นที่ข้างเคียงด้านหน้าในระดับต่ำ (1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ออกแบบอาคารโครงการให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อให้ลมจะสามารถพัดผ่านได้สะดวก 2. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอาคารโครงการในระยะดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังลมจากอาคารโครงการโดย ในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี 3. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะใดมาค้ำ เพื่อเจรจาตกลงร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที หากพบว่าเป็นการเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะต้องแก้ไขโดยทันที และหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ใดมาค้ำเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย <p><u>สถานที่ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน <p><u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ <p><u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <p><u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมาณ 300 บาท/วัน

บริษัท ไบโอมิเมติกส์ จำกัด

姓 名 謝金虎
 職 務 總經理兼董事長
 簽 名 日期 2009



จำนวน 163/207 หน้า 1


POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซีเบิล คอนซีลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
มกราคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิทักษ์พนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่อนุรักษ์	จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายทะเบียนกองโบราณคดี กรมศิลปากร ไม่พบว่า มีแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนอยู่ภายในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ดังนั้น คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)	-	-
4.8 การประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย	ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็น การประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทาง ความสูงของอาคาร/บ้านพักข้างเคียง โดยจากการประเมิน พบว่า อาคารข้างเคียงมีความสูง 1 ชั้น อยู่ห่างจากโครงการ 10 เมตร แต่เนื่องจากอาคารโครงการมีความสูงมากพอสมควรที่ทำให้การมองเห็นอาคารข้างเคียงไม่ชัดเจน ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยที่อาจเกิดจากการมองเห็น	-	-


ลงชื่อ 
(นายเอกอโศก โสโชนานะ)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

THAI PARKERING CO.,LTD.

จำนวน 164/207 หน้า



POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อุตสาหกรรมสีติกรที่พิภยาเคียพม้งงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจาก การพัฒนาโครงการ	โครงการ อุตสาหกรรมสีติกรที่พิภยาเคียพม้งงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง เป็น อาคารอยู่เดี่ยวมี 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร และอาคาร B สูง 8 ชั้น มีความสูง 22.60 เมตร จากการพัฒนาโครงการจะส่งผลให้ สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการชดเชย สิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนา โครงการ ดังนั้น จึงส่งผลกระทบด้านลบใน ระดับต่ำ (L)	1. ขุดลอกและซ่อมแซมที่ระบายน้ำสาธารณะบริเวณ ด้านหน้าโครงการ โดยประสานความร่วมมือกับ อบต. เขาคันทรง เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเจ้าของ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 2. ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ปลูก ทดแทนต้องมากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่โครงการ โดย ประสานความร่วมมือกับ อบต.เขาคันทรง เจ้าของ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 3. กำหนดให้โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับ อบต.เขาคันทรง หากมี การชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที โดยเจ้าของ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและ อธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วน ร่วมกับท้องถิ่น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน การพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็น ต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ 
นายสมชาย ประโยชน์ (ในฐานะ)
ประธานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
เบอร์โทร 2559

THAI PARKHERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.
ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เบอร์โทร 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 สังคมและสังคม (Community social respond)	จากการพัฒนาโครงการส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โครงการมีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 160,000 บาท 2. มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 140,000 บาท 3. โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศาสนสถานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 132,300 บาท 4. บริจาคเงินสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงเพื่อยช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 5. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และวางท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ ระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี


ลงชื่อ

(นายเอกชัย โสโสมนัส)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พยสซีบีล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559


ตารางที่ 2(ต่อ) แผนการเฝ้าระวังและแสดงผลการตรวจสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อากาศสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บมก. ไทยปาร์เคอริงโรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3.1.1. ผลเสียจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.1.1.1. ผลเสียจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม</p> <p>3.1.1.1.1. ผลเสียจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม</p>	<p>กลุ่มที่ 1 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 0-300 เมตร) พบว่า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชน เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในชุมชน ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด และทำให้เกิดปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก</p> <p>กลุ่มที่ 2 (ห่างจากพื้นที่โครงการ 300-1,000 เมตร) พบว่า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในเรื่องทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรก ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชน เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในชุมชน</p> <p>กลุ่มประชิดโครงการ พบว่า ในระยะดำเนินการส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่องทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ทำให้เกิดปัญหาปริมาณมูลฝอย/ความสกปรก ปัญหาทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด และปัญหาทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร</p>	<p>1. ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้านดังนี้</p> <p>(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน</p> <p>(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</p> <p>(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>บริษัท ไทย ปาร์เคอริงโรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p>

ลงชื่อ 
 (นายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล)
 กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์เคอริงโรซิง จำกัด
 ลงวันที่ 19/9/2559

บริษัท ไทยปาร์เคอริงโรซิง จำกัด

 THAI PARKERING CO., LTD.
 จำนวน 167/207 หน้า

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD

ลงชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4 สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบบ้างสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ บริเวณพื้นที่สีเขียว	ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2. ดัชนีและการชะล้างของดิน	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ชนิด จำนวน และ ความสมบูรณ์ของพรรณไม้ที่ปลูก	- ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ - ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
3. ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	ห้องพักอาศัย	คู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหว	- ตรวจสอบให้มีคู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่องแผ่นดินไหวทุกหน่วย	- 1 ปี/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายสมชาย โสโธภาชนะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สภาพการตรวจตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอท่าวาสุก จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพอากาศ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และ เนินชะลอความเร็ว	- ตรวจสอบ สภาพการใช้ งานป้ายจำกัดความเร็วและ เนินชะลอความเร็ว	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	บริเวณพื้นที่สีเขียว	ความสมบูรณ์ของต้นไม้ใน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ	- ตรวจสอบ สภาพของต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มี สภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	เครื่องปรับอากาศประจำห้องพัก อาศัย	ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ	จัดจ้างผู้ให้บริการใน การล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
5. เสียง	ถนนภายในโครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว และ เนินชะลอความเร็ว	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วและเนินชะลอ ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARK-RAISING CO.,LTD.

Signature of the representative of Thai Park Raising Co., Ltd.

(นายสมชาย ใจดี)

กรรมการ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

Signature of the representative of Possible Consultant & Construction Co., Ltd.

(ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรน้ำ และ คุณภาพน้ำ	ใกล้โรงงานบำบัดน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fibre filter disc) - ใช้วิธีการไทเตรท (Titrate) - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) - ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจสดาห์ล (Kjeldahl) 	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายสมชาย ใจดี)

กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) ส่วน ๖ แผนการตรวจวัดความเสี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ค. พริ้ว พลา กร บำ บั น สะ คุณภาพน้ำ (๒๐)	ระบบบำบัดน้ำเสีย	สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ พังทลาย	- ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.1)	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บสถิติข้อมูลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูล	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
		สภาพของระบบสุขาภิบาลต้องไม่ พังทลาย	- ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.2)	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

นาย ปิยะ ใจเย็น กรรมการผู้จัดการ



THAI PARK & RESORT CO.,LTD.

นาย ปิยะ ใจเย็น

(นายคณกร ใจเย็น)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE

CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ	ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นตาดฟ้า การปนเปื้อนของมลพิษจาก ภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่อ สุขภาพของผู้พักอาศัย	สี (Colour), Pt-Co unit รส (Taste) กลิ่น (Odour) ความขุ่น (Turbidity), NTU ความเป็นกรด-ด่าง (PH range) ปริมาณเหล็กทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ	สังเกตด้วยตา ชิมรส ดมกลิ่น ใช้ Secchi Disc ใช้เครื่องวัด pH meter ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตเมทรี ใช้น้ำยาตรวจสอบความ กระด้าง (Water hardness indicator) ชุดทดสอบ ว. 111	- ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ระบบท่อจ่ายน้ำ	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform bacteria) - อีโคไล (<i>E.coli</i>) ความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่วซึมหรือแตก)	ตรวจสอบโดยใช้วิธีเอ็มพีเอ็น (Most probable number) ตรวจสอบความสามารถด้าน วิศวกรรมประปา (การรั่วซึม หรือแตก) หากพบเหตุ บกพร่องต้องดำเนินการแก้ไข ทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERING CO.,LTD.

นาย เสกสรรค์

(นายเสกสรรค์ โสโณภณ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

พฤษภาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) : สรุปขั้นตอนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้น้ำ (ต่อ)	สำนักงานได้ตั้งและขึ้นตามฟ้า	สิ่งทำความสะดวก	- จัดจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
การบำบัดน้ำเสีย	บริเวณบ่อดำรงคุณภาพน้ำทั้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) ตะกอนหนัก (Settleable solids)	- ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - ใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide modification) ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fibre filter disc) ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) - ใช้วิธีการระเหยแห้ง - ใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARK ENGINEERING CO.,LTD.

ลงชื่อ นาย 金 通 人

(นายทองแดง โสภณานะ)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ นาย พุทธนา มหัจฉริยวงศ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	ระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำมันและไขมัน (Oil and grease) ทีเคเอ็น (TKN) สภาพการชำรุดของระบบ สุขาภิบาล	- ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำ ละลายแล้วแยกหาน้ำหนัก ของน้ำมันและไขมัน - ใช้วิธีการเจลดาทาล์ (Kjeldahl) - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.1)	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ ตามแบบ ทส. 1 และ จัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มี การเก็บสถิติและข้อมูล - ตรวจสอบ (ตามแบบ ทส.2) - ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อ อบต.เขาคันทรง ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	บ่อพักและท่อระบายน้ำจาก โครงการ และบ่อตก มูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบาย น้ำ	- เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำ เสีย	- ตรวจสอบเศษมูลฝอยในการ บำบัดน้ำเสีย	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ รายงานผล ต่อ สผ. และ อบต.เขาคันทรง เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

โดย 
(นายสมชาย ใจดี)
ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
เลขที่ 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERIZING CO.,LTD. จำนวน 194/207 หน้า

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ท่อระบายน้ำของโครงการ	การอุดตันหรือตันเขิน - การแตกรั่วหรือชำรุด หากพบว่ามีอาการแตกรั่วหรือชำรุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว	- ตรวจสอบการอุดตันและตันเขิน - ตรวจสอบการแตกรั่วหรือการชำรุด	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
10 การจัดการมูลฝอย	บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอย	ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสะอาด - ตรวจสอบการชำรุด - ตรวจสอบการตกค้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด




THAI PAPER MILLING CO., LTD.

ลงชื่อ 

(นายอรรถสิทธิ์ โสโขภักดิ์)

ตำแหน่ง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. การใช้ไฟฟ้า	โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายใน โครงการและส่วนบริการใน จุดต่างๆ	- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ ไฟฟ้า และสายไฟ	- ตรวจสอบตรวจสอบสภาพทั่วไป ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ ให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า	- สภาพการใช้งานของหม้อแปลง ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของหม้อ แปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
12. การป้องกันอัคคีภัย	ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละ ชั้นของอาคาร	- ความพร้อมของระบบป้องกัน อัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร	- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	- การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ/ประเมินการซ้อมอพยพ หนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายสมชาย ใจดี)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัทธนีวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการตัดทอนตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การจราจร	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนนทางเข้า ออกโครงการ สัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้ายแสดงทางเข้า-ออก ที่จอดรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน พื้นที่โครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถยนต์ถนนและบริเวณทางเข้า-ออก สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ จำนวนที่จอดรถยนต์ 114 คัน และรถจักรยานยนต์ 127 คัน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบจำนวนไฟส่องสว่าง - ตรวจสอบความชัดเจนของสัญญาณจราจรถ้าขาดให้รับซ่อมแซม - ตรวจสอบจำนวนรถที่จอดจริง - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
14. การสื่อสารและ โทรคมนาคม	ผู้פקาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

ลงชื่อ 
(นายไพฑูริย์ โป่งทอง)
ประธานกรรมการ บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


THAI PARKERING CO.,LTD.

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- สภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด - จำนวนเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ กล้องวงจรปิด (CCTV) - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณสำนักงานเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่ อาจ เกิดขึ้น หากมี ปัญหาเกิดขึ้นต้องหา แนวทางแก้ไขในทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้าง อาคารแล้วเสร็จจนถึง ภายหลังการจัดตั้งโครงการ แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ห้องพักรวมมูลฝอย	- สภาพการใช้งานของระบบ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลให้มี สภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบความสะอาดของ ห้องพักรวมมูลฝอย ให้มีความ สะอาดอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERIZING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายอภยาโตะ โสโงยามะ)

ประธาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) ความปลอดภัย	พื้นที่โครงการ	ระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	- ตรวจสอบ ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร	สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ต้องไม่ชำรุด	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV)	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARK & RESORTS CO., LTD.

นาย วิชาญ ใจดี
(นายวิชาญ ใจดี)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัทจรรย์วงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1/ สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบหลัก 1) มลพิษและน้ำเสีย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักรวมมูลฝอย	ความสามารถในการรองรับ มูลฝอย สภาพทั่วไป (การชำรุด) ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด หากชำรุดต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2) วัชระบนทางเดินอาคาร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	ตรวจสอบสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหารให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKERING CO., LTD.


ลงชื่อ 

(นายเอกนิติ โสภณานะ)

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO., LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)					
ข. โภชนาการ					
ข.1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สภาพปัยประชาชนสัมพันธ์	- ตรวจสอบสภาพปัยประชาชนสัมพันธ์ความรู้ด้านโรคผิวหนังให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
ข.2) โรคที่พบโดยคนในโครงการ					
ข.2.1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	สภาพการใช้มของระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ สุนัข และแมว	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย รวมถึงการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	บริเวณพื้นที่โครงการ	ความสมบูรณ์ของรั้ว	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้ว	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	สัถิการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย การอบรม การให้ความรู้	ตรวจสอบสัถิการเจ็บป่วยของผู้พักอาศัย ตรวจสอบสัถิการอบรมและการให้ความรู้	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600


 (นายไพฑูริย์ ปาร์ณหุง) :
 ผู้จัดการฝ่าย ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


 THAI PARK-ENGINEERING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.


ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กรุงเทพฯ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ(ต่อ) ผลกระทบรอง					
1) โรคระบบทางเดินหายใจ จากฝุ่นละออง					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2) โรคปอดเรื้อรังและผิวหนัง อักเสบ					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร	สภาพอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและ เครื่องจักร	ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKKIZING CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายเอกสิทธิ์ โสโณภาส)

บรรณกณ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลงนามวันที่ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการตรวจตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1/ สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) 1) โรคภัยไข้เจ็บ พืชและสัตว์ 2) โรคภัยไข้เจ็บสุขภาพ	จุดวางถังรองรับมูลฝอย	ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
1) โรคภัยไข้เจ็บ พืชรบกวน 2) โรคภัยไข้เจ็บสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	ความสะอาดและสุขอนามัย สถิติการประชาสัมพันธ์	ตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยสม่ำเสมอพร้อมสถิติการประชาสัมพันธ์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กรุงเทพฯ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

นางสาว
ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
17. สาธารณสุขและสุขภาพ(ต่อ)					
5) อุบัติเหตุจากการทำงาน					
(1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ	สัญญาณจราจร	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการ	สัญญาณจราจร	- ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	ที่จอดรถยนต์ที่จัดเตรียมไว้	จำนวนที่จอดรถ	- ตรวจสอบจำนวนที่จอดรถให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ คือ 114 คัน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบให้มีการจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERING CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(นายศุภชัย โสโสมนัส)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.7. สาธารณสุขและสุขภาพ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	การปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบร่วมกับ ด้านการจราจรและการ ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ด้านการจราจรและการป้องกัน อัคคีภัยอย่างเคร่งครัด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
2. อุบัติเหตุจากภัยพิบัติ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	พื้นที่โครงการ	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ตรวจสอบและบันทึกอุบัติเหตุ ภายในโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	การซ่อมอพยพหนีไฟ	- ตรวจสอบ/ประเมินการซ่อม อพยพหนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
	พื้นที่โครงการ	อุปกรณ์ป้องกันและ เตือนภัย	- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกัน และเตือนภัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600


 นายไพฑูริย์ ไชยรักษ์
 ผู้จัดการโครงการ ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด
 กรุงเทพฯ 10559

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

 THAI PARKEROZING CO.,LTD.

POSSIBLE
 CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2559


ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
18. คุณภาพและการท่องเที่ยว	ต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
19. ทิศทางแสงแดดและทิศทางลม	ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขในทันที	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งโครงการแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
20. การขุดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	พื้นที่โครงการ	กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ตรวจสอบบันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600
21. การมีส่วนร่วมของประชาชน	พื้นที่โครงการ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการจัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

: เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600


บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลงชื่อ 

(นายเอกชัย โสโชนา)

ประธานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600



THAI PARKER-RISING CO.,LTD.

จำนวน 206/207 หน้า

POSSIBLE
CONSULTANT & CONSTRUCTION CO.,LTD.

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มัจฉาริยวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กฎหมาย 2559

ตารางที่ 2 แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำของโครงการมีหน้าที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่และระบายน้ำฝนดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยระบายเข้าสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่โครงการฯ โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP) รองรับปริมาณน้ำฝนจากอาคารและบริเวณอาคารและใช้ร่องระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำฝนจากบริเวณอาคารก่อนจะปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ บริเวณถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	จากการคำนวณอัตราการระบายน้ำของพื้นที่โครงการฯ โดยใช้ข้อมูลความเข้มฝนจริง ในคาบพิณิจ 5 ปี (พ.ศ.2558- พ.ศ.2562) ก่อนพัฒนาโครงการฯ มีอัตราการไหลของน้ำฝนประมาณ 640.13 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หลังการพัฒนาโครงการฯ มีอัตราการไหลของน้ำฝน 907.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โครงการฯ มีอัตราการระบายน้ำเสีย 1.36 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โครงการฯ มีอัตราการระบายน้ำทั้งหมดรวม 908.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โครงการฯ มีระบบการหน่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำ 135 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น อัตราการระบายน้ำทั้งหมดหลังพัฒนาโครงการฯ และการหน่วงน้ำในเส้นท่อส่งผลให้โครงการฯ ระบายน้ำสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะเท่ากับ 773.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	1. ขุดลอกคูคลองสาธารณะ กำจัดซากวัชพืช ซากวัสดุและขยะ บริเวณท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ จนถึงจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ 2. ตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของแนวท่อระบายน้ำสาธารณะ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ และทีมงานในการดำเนินการช่วงที่มีปัญหาการระบายน้ำ 4. การเตรียมแผนฉุกเฉิน และการช่วยเหลือชุมชน กรณีน้ำท่วม การเตรียมการ 1) จัดเตรียมทีมงาน ดูแลและแก้ไขปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ 2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือได้แก่ เสื่อกันฝน รองเท้าบูท เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย เรือสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	1. ตรวจสอบการตื่นขึ้น ของคูคลองสาธารณะท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ <u>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</u> - การอุดตันหรือตื่นขึ้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 2 ครั้ง/ปี ก่อนและหลังฤดูฝน (เมษายนและพฤศจิกายน) ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ
(นายยูอิชิ โนะนะกะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤศจิกายน 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO., LTD.



ลงชื่อ
(นายมะลิ กลั่นดั่ง)
นายก อบต.การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤศจิกายน 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<p>ส่วนระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ มีอัตราการระบายน้ำได้สูงสุดที่ 1,965.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (น้ำเต็มท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร) และจากการคำนวณปริมาณน้ำฝนสูงสุด ในพื้นที่ที่ระบายสู่ระบบสาธารณะ จะอยู่ที่ 982.8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คิดเป็นครึ่งหนึ่งของท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร</p> <p>ดังนั้น ระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการฯ ยังมีความสามารถที่จะรองรับน้ำจากโครงการฯ ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่ 773.56 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้อีก</p>	<p>การปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จัดพื้นที่ของโครงการ ให้หน่วยงานราชการใช้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานราชการกรณีที่เกิดเหตุ พร้อมการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็น 2) ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ที่เข้ามาพักพิงภายในอาคาร เช่น ที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร น้ำอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเวชภัณฑ์ และยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 3) สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโดยรอบโครงการฯ 4) กรณีเกิดเหตุ น้ำเอ่อล้นท่วมถนนหน้าโครงการฯ จนเกิดผลกระทบกับผู้สัญจร ทางโครงการฯ ทำการประสานงานกับอบต.เขาคันทรง ในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร ดำเนินการเปิดทางน้ำให้ไหลได้เร็ว และจัดหาป้ายเตือน แฉกกันแจ้งเตือนให้กับผู้ที่สัญจรในเส้นทางนี้ 	<ol style="list-style-type: none"> 2. ตรวจสอบการอุดตัน การแตกรั่วหรือชำรุดของท่อระบายน้ำ หากพบการชำรุดให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบและร่วมกันดำเนินการแก้ไข <p>สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวท่อระบายน้ำสาธารณะ <p>ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชยะ/การแตกรั่วหรือชำรุด <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง / เดือน <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 - ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี

ลงชื่อ นายยูจิ โนะนะกะ
(นายยูจิ โนะนะกะ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO., LTD.

ลงชื่อ นายมะลิ กลั่นดวง
(นายมะลิ กลั่นดวง)
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤษภาคม 2563


ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์โรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)			<p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <p>- 1 ครั้ง/ปี ก่อนฤดูฝน (พฤศจิกายน)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</p> <p>- ไม่มี</p>

ลงชื่อ

นายยูจิ โนะนะกะ

(นายยูจิ โนะนะกะ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พฤศจิกายน 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.



ลงชื่อ

นายมะลิ กลั่นตัง

(นายมะลิ กลั่นตัง)

นายก อบต.การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

พฤศจิกายน 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบรายการแสดงผลกระทบล้างหนี้สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.10 การชดเชยสังคม (Community Social Respond)	จากการพัฒนาโครงการอาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงานฯ ส่งผลให้มีการขยายตัวของอาคารที่พิกาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการดำเนินการย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนโดยรอบโครงการฯ มีความตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณโดยรอบโครงการฯ ทางโครงการฯ ได้ขยายการทำกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2564-2568 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี	1. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตั้งแต่ปี 2564-2568 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 2. โครงการการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสถานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตั้งแต่ปี 2564-2568 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 3. บริจาคเงินด้านสาธารณสุข ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและคนชรา ตั้งแต่ปี 2564-2568 เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 200,000 บาท 4. สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) (เริ่มดำเนินการหลังจากการก่อสร้างสะพานข้ามแยกถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 (3574) ของกรมทางหลวงชนบทแล้วเสร็จ)	1. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น <u>สถานที่ตรวจสอบ</u> - พื้นที่โครงการฯ <u>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</u> - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น <u>ความถี่ในการตรวจสอบ</u> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 <u>ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ</u> - ไม่มี

ลงชื่อ

(นายยูจิ โนะนะกะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.



ลงชื่อ

(นายมะลิ กลั่นด้วง)

นายก อบต.การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

พฤษภาคม 2563

ภาคผนวกเพิ่มเติม เรื่องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อน้ำ

หัวข้อ	รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่	มาตรการติดตามตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพ จัดทำสวนหย่อม ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงานและผู้พักอาศัยร่วม มีพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว ที่สามารถให้พนักงานได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุด เช่น <ul style="list-style-type: none"> ใช้สำหรับกิจกรรมครอบครัว ใช้สำหรับจัดกีฬาภายใน จัดงานสังสรรค์ภายใน ใช้เป็นจุดรวมพล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใช้สำหรับเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีที่เกิดภัยพิบัติในชุมชน ตามที่หน่วยงานราชการร้องขอได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่จัดไว้สำหรับให้บริการพนักงาน สถานที่ตรวจสอบ - สนามหญ้าติก A และ B ในพื้นที่โครงการฯ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพพร้อมใช้งาน ความถี่ในการตรวจสอบ - 1 ครั้ง / เดือน ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี ตรวจสอบลานกิจกรรมสีเขียวให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ สถานที่ตรวจสอบ - สนามหญ้าติก A และ B ในพื้นที่โครงการฯ ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ - สภาพพร้อมใช้งาน ความถี่ในการตรวจสอบ - 2 ครั้ง / เดือน

ลงชื่อ
(นายยูอิชิ โนะนะกะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

THAI PARKERIZING CO., LTD.

ลงชื่อ
(นายมะลิ กลั่นดวง)
นายก อบจ. การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤษภาคม 2563



ภาคผนวก เพิ่มเติม เรื่องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อน้ำ

หัวข้อ	รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่	มาตรการติดตามตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างบ่อน้ำ (ต่อ)		<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี <p>3. บันทึกจำนวนครั้ง พร้อมรายงานเป็นรูปภาพและอธิบายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมสีเขียว สถานที่ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนามหญ้าตึก A และ B ในพื้นที่โครงการฯ <p>ดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ <p>ความถี่ในการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-3246600 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ - ไม่มี

ลงชื่อ นายยูอิชิ โนะนะกะ

(นายยูอิชิ โนะนะกะ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พฤษภาคม 2563

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

ลงชื่อ นายมะลิ กลั่นดั่ง



(นายมะลิ กลั่นดั่ง)
นายก อบจ.การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
พฤษภาคม 2563

ภาคผนวกที่ 7.2
สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ1.)



๓๕-๓๐-๐๑

แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ / ๒๕๖๐

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเอร์ริง จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๕๗๐ ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้าง
ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส. ๓ / ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓, ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕
เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเอร์ริง จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้เป็น นิคมยาน
พื้นที่/ความยาว ๔๑.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เพื่อใช้เป็น รั้ว
พื้นที่/ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๔) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั๊บลรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
เลขที่ / ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดย เป็นผู้ควบคุมงาน
เป็นผู้ออกแบบ
เป็นผู้คำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐ พ.ศ.
ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐ พ.ศ.



(ลายมือชื่อ)
()
นายอรรถกรบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การตัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

๑๖๖ ค.๕ ๐ ๗

๑๖๗ ค.๕ ๑ ๗





๓๕-๓๐-๐๑

แบบ อ. ๑

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ~~คดีปกครอง~~ ~~หรือข้อพิพาท~~เลขที่ MO / ๒๕๕๘

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เจ้าของอาคาร
 อยู่บ้านเลขที่ ๕๓๐ ตรอก/ซอย ๑๒ ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๕
 ตำบล/แขวง แพรรี อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
 ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร
 ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่
 ตำบล/แขวง เวกคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
 ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส.๓/ ส.ค.๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓, ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕
 เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คสล. ๘ ชั้น จำนวน ๒ อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัยรวม
 พื้นที่/ความยาว ๑๘.๒๗๘ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของร
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
 (๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของร
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
 (๓) ชนิด จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
 พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของร
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร
 (๔) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
 พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของร
 จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แลบบเลบ รำอกรประกอบแบบขบสน และรายการคำนวณ

เลขที่ MO / ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โคขมี เป็นผู้ควบคุมงาน
 เป็นผู้ออกแบบ
 เป็นผู้คำนวณ

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือ
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
 อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒

(๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมาตรการการตามที่เสนอไว้ใน
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖ เดือน พ.ค.
 ออกให้ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) ()ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวกคันทรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข.....

(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะขอลีกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกลีกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกลีกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้อง
ยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ





โกศล... อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แบบ อ. ๑
(นางสาวสิริวรรณ ป้อมถาวร)

ผู้ขออนุญาตทะเบียนอำเภอศรีราชา
6 พ.พ. 2555

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 56 / 2555

อนุญาตให้ บริษัท ไทยปาร์คเอร์โรอิง จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ 570 ตรอก/ซอย 12 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ 4
ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย 12 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ 4
ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ 156562, 156563, 156564, 156565
เป็นที่ดินของ บริษัท ไทยปาร์คเอร์โรอิง จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร คสล.

(๑) ชนิด คสล. 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารพักอาศัย
พื้นที่/ความยาว 18,688 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด พอร์ซเลน ราว จำนวน - เพื่อใช้เป็น
พื้นที่/ความยาว 1,364 เมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
พื้นที่/ความยาว ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 56 / 2555 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี [redacted] เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎหมาย
กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตของนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ เดือน 4 พ.ค. 2556 พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 5 พ.ค. 2555 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๒	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๓
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๙ เดือน ๓ ศกศ. พ.ศ. ๒๕๕๖	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ ๕ เดือน ๓ ศกศ. พ.ศ. ๒๕๕๖	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ เดือน พ.ศ.
โดยมีเงื่อนไข	โดยมีเงื่อนไข	โดยมีเงื่อนไข
(ลายมือชื่อ) <u>นายมะลิ กลั่นด้วง</u> นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดีหลวง	(ลายมือชื่อ) <u>นายมะลิ กลั่นด้วง</u> นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดีหลวง	(ลายมือชื่อ) ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต


คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตได้ออกเอกสารผู้ควบคุมงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานและออกเอกสารเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องตรวจ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงห้องตรวจ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต ครั้นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เพื่อได้พักการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



ภาคผนวกที่ 7.3

สำเนาใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)



แบบ อ. ๖

๐๐๐๒ A

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๐๑ / ๒๕๕๙

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๕๗๐.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่.....4.....
ตำบล/แขวง.....แพรรักษา.....อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....
ได้ทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....๓๐/ ๒๕๕๙.....ลงวันที่.....๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๕๙.....ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....อาคาร.คสล.๘ ชั้น.....จำนวน.....๑.....หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารพักอาศัยรวม....
โดยมีที่จอดรถ ที่กัลับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีที่จอดรถ ที่กัลับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีที่จอดรถ ที่กัลับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....101/146.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....8.....ตำบล/แขวง.....เขาคันทรง.....อำเภอ/เขต.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี.....
โดย.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร และ.....-.....เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....๑๕๖๕๖๒ ,๑๕๖๕๖๓ ๑๕๖๕๖๔,๑๕๖๕๖๕.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559



(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนี้



แบบ อ. ๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่.....๐๒...../.....๒๕๕๙.....

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่.....๕๗๐.....ตรอก/ซอย.....๑๒.....ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่.....๕.....
ตำบล/แขวง.....แพรรษา.....อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....
ได้ทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....๓๐./ ๒๕๕๙.....ลงวันที่.....๑.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๕๙.....ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด.....อาคารคสล.๘ ชั้น.....จำนวน.....๑.....หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....อาคารพักอาศัยรวม....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรต และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....๑๐๑/๑๕๖.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
หมู่ที่.....๘.....ตำบล/แขวง.....เขาคันทรง.....อำเภอ/เขต.....ศรีราชา.....จังหวัด.....ชลบุรี
.....โดย.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....เป็นเจ้าของอาคาร และ เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....๑๕๖๕๖๒ , ๑๕๖๕๖๓ ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด.....

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ออกให้ ณ วันที่.....๒๒.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.๒๕๕๙.....



(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนี้





อาคารว่าง ๕) ๒๕๐
DHS

แบบ อ.๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๐๑ / ๒๕๖๐

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๕๗๐ ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๔
ตำบล/แขวง แพร่พิชัย อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่ ๐๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด อาคารบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น บำบัดน้ำเสีย
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ ๘
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
โดย บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ - เป็นผู้ครอบครองอาคาร
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๖๕๖๒, ๑๕๖๕๖๓, ๑๕๖๕๖๔, ๑๕๖๕๖๕
เป็นที่ดินของ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐



ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กัลบรถ และทางเข้าออกรถตามที่กำหนดในกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กัลบรถ และทางเข้าออกรถนั้นเพื่อการใช้งานอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

