

## ภาคผนวก ข


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)


ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ 3 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 7 กฎระเบียบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



30 พ.ย. 2022 13:17:23  
ถนัด สุขุมวิท  
ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง  
ระยอง



27 ก.ย. 2565 13:01:57  
47P 744222 1403547

รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ



รูปที่ 10 สถานที่เก็บสารเคมี



12 ต.ค. 2022 13:16:58  
47P 744227 1403534  
ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง  
ระยอง

รูปที่ 11 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



12 ต.ค. 2022 13:08:04  
47P 744187 1403561  
ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง  
ระยอง

รูปที่ 12 ถังสำรองน้ำ



27 ก.ย. 2565 13:04:59  
47P 744169 1403532

รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 14 ทำความสะอาดถังสำรอง



รูปที่ 15 ไฟฟ้า



รูปที่ 16 ผลัดภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ



รูปที่ 17 สวิตช์ไฟแยกออกจากกัน



รูปที่ 18 ห้องพักรวม





รูปที่ 19 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 20 แม่บ้าน



รูปที่ 21 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 23 เครื่องหมายจราจร



รูปที่ 24 จุดแลกบัตร

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 25 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 26 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 27 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 28 รางระบายน้ำ



รูปที่ 29 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 30 จุดล้างตัว



รูปที่ 31 อ่างล้างมือ




รูปที่ 32 ระบบป้องกันอัคคีภัย


รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 34 บ้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 35 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 36 จุดรวมพล



รูปที่ 37 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ




รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 37 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ(ต่อ)



รูปที่ 38 ซ้อมอพยพหนีไฟ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่อบรมการใช้ไฟฟ้า



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า

รูปที่ 41 สติกเกอร์ติดรถ



รูปที่ 42 กฎระเบียบข้อบังคับ

รูปที่ 43 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด