

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ อาคารชุด เซชวัน (H1)

ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ห้าว หยาง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระยะก่อสร้าง

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565



จัดทำรายงานการตรวจวัดโดย

บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิก จำกัด

เลขที่ 80 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 3 แขวงทับช้าง

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250