

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

หนังสือเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนังสือ¹
แจ้งผลการขอแก้ไขมาตรการการปฏิบัติการบริหารจัดการที่จอด
รถอัตโนมัติของ โครงการเชียงล่า จรัญญา 13 สเตชั่น (ชื่อเดิม
UNITY24) และหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

หนังสือเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



ପ୍ରକାଶ ଦେତା ଓ ମାଲିକ ହିନ୍ଦୁ ପାତ୍ର

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลสงคราม ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ UNITY 24 (ยุนิตี้ 24)
ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกรุงเทพสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๘/๒๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ UNITY 24 (ยุนิตี้ 24) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต้องมีคือปฏิบัติต่อไปนี้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชญากรรมจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ล่าม โดยให้บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว
ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาไปยังสำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชิ ชุมพลพยี)

ราชบุรี เศรษฐกิจการฯ ปฏิปัต្រราชการแผ่นดิน

กองวิเคราะห์ผลกรุงไทยเริ่งเว่อร์ตามเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนทั่วประเทศมาติดตามดู

ໂກຮສພ໌ ອ ເມືອນ ນັບອຸປະກອດ-ນັບອຸປະກອດ

ໂທສາງ ອ ແກ້ວມະນີ ຂໍເຄີຍ

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ต้องมีดังนี้

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-3-93.6 ไร่ หรือ 3,174.40 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 20 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ระดับความสูง 69.95 เมตร (ความสูงด้านล่างที่สูงที่สุดของอาคาร) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย จำนวน 360 ห้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอ็น ไวนิล เมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องมีดังนี้
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับรองดังนี้
“.....” ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นด้านท้ายดังนี้
“.....” ให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในรายละเอียดและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



เดือนมกราคม 2562

ลงชื่อ กรรมการ
นายวิชช์ พัฒนาเชชุต แสงน้ำดี (นายก)

(นายวิชช์ พัฒนาเชชุต แสงน้ำดี)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ผู้จัดทำรายงานผลกระทบ เอกภัณฑ์ พากเพียร จำกัด

เดือนมกราคม 2562

รับรองจำนวน 1/145 หน้า

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบการรับทราบ
(นายอนงค์ แก้วกระจั่ง)
บริษัท เอ็น ไวนิล เมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด

3.2 หากหน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาต เที่ยงว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุนัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบความสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบดี หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



เดือนมกราคม 2562

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิชัย นพัคษาภูต และนายบัษกิต ม่วงสอนเจียว)

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอเชียไทร์ด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เดือนมกราคม 2562

รับรองจำนวน 2/145 หน้า

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายเออนก แก้วกระจาง)

บริษัท เอ็นไพร่อนเนนท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามด้านความร่วงซ่อนหลักของภัย ตามมาตราการตัดต่อภัยคุกคามที่ทางสถาบันประเมินภัยคุกคาม โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24)

หัวข้อการวิจัยศาสตร์	ผลลัพธ์ทางวิจัยศาสตร์	มาตรฐานศักยภาพทางวิจัยศาสตร์	มาตรฐานศักยภาพทางวิจัยศาสตร์
1. การพัฒนาภาษาไทย 1.1 ถกกรทบีประชุม ค่องสากลภูมิปะทะ	การดำเนินโครงการ "ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อภาษาภูมิปะทะ"	มาตรฐานปัจจุบันต้องมาก่อนก่อนจะสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จ	มาตรฐานศักยภาพทางวิจัยศาสตร์
1.2 การพัฒนาคนใหม่	โครงสร้างของออกไห้ กฎบทกฎหมาย ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภารกิจแผ่นดินใหม่ ในบริเวณที่มีมนวษยหลังการพัฒนาคนใหม่ อยู่ในแผนนวัตกรรมที่มีความรุนแรงของภารกิจแผ่นดินใหม่ที่ ระดับ V-VII เมอร์คัลต์ เบต 2A ซึ่งมีความรุนแรงในการ ภารกิจแผ่นดินใหม่ในระดับ V-VII เมอร์คัลต์ (เขตสีเขียว) เป็นระบบดับเพลิงที่ทุกคนจะเกิดความต้องการส่งก่อสร้างที่ ออกแบบไม่คุ้มราคากวามเสียหาย ระบบดับเพลิงที่ดี	มาตรฐานปัจจุบันต้องมาก่อนก่อนจะสามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จ ไม่รบกวนคนอื่นด้วยวิธีการที่ดี	มาตรฐานศักยภาพทางวิจัยศาสตร์

Etech

เรื่อง แม่ไก่ตุ้ยหัวใจ

1940 Census Bureau 2562

ପାତ୍ର

หน้า 51/145

(ນາງវິຫັນ ນັກຄະລາຍຊືດ ແກ່ນາມຫຍຸ້ນທີ່ມ່ວນຕອນເປົ້າ)



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและภัยคุกคามที่อาจสูญเสียด้วยการดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ยุนิตี้ 24) (๗๗)

หัวข้อการจัดแจงภัยคุกคาม	ผลกระทบของภัยคุกคาม	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม	มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภัยคุกคาม
1.2 การเกิดแผ่นดินไหว (ดอย)	ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับภัยหนัก ความด้านภัย ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารใน การด้านงานแปรรูปส่วนต่างๆ ที่อยู่อาศัยและผู้คนใน 2550 กำหนดให้เป็นศักยภาพของโครงสร้างในบริเวณที่ ๑ ซึ่งเป็นพื้นที่หรือวิถีที่ปัจจุบันอ่อนมาทิ่มๆ ได้รับ ผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรง ใกล้ชิด ก่อภัยทางไฟ อย่างมาก ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการ ย่างไรก็ ตามโครงการจะเป็นต้องมีแผนเผื่อเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเข้ม โดยโครงการ ให้ดูจากแบบ ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ย่างไรก็ ตามโครงการจะเป็นต้องมีแผนเผื่อเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเข้ม โดยโครงการ ให้ดูจากแบบ ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ย่างไรก็	3) หันน้ำรัชดา พัฒนา ใจดี คุณชาติ 4) ในการดูไฟใหม่ หรืออาคารห้อง ให้ทำความสะอาดห้องที่บ้านของที่ปรับเปลี่ยน ห้องดูไฟและห้องที่ดูดู 5) ลดภาระของผู้คน ลดภาระของโครงสร้าง ถ้าการตั้งแต่งจะทำให้บาน รูนกว่าเดิมอยู่ได้ดี ต้อง ได้รับอนุมัติของ หรืออนุบัน ให้วางบันประชุมที่เพิ่มแรง กรณีขั้นตอนอย่างไร 1) ให้ห้องห้ามจากอาคาร กำแพง ตราไฟฟ้า และสังกะส์ตู้รั้ว อีกน้ำที่ต้องห้ามเดิน 2) ย้ายรั้วไปตามถนน 3) ให้ห้องในที่ไม่ลงเรียง กรณีขั้นตอน 1) ให้ห้องห้ามในที่ไม่ลดลง ห้องที่ต้อง แตะอยู่ต่ำกว่าในรั้ว 2) เมื่อการตั้งไฟฟ้าหมดลง จึงต้องความร่วมมือร่วง 2. แผนการอพยพผู้พักอาศัยและนักงานภายในโครงการ หลังจากภัยคุกคามใหญ่ระดับนี้ - ประชาชนส่วนหนึ่ง ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ ทราบถึงการย้ายตัวหากเกิดเหตุการณ์ผ่านเดินไปทาง สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานอยู่ภายนอกโครงการ ให้ออก ทางออกทางเดียว ไปยังจุดรวมพลคนภายในโครงการ ซึ่งจะเป็น บริเวณด้านหน้าบ้านบุครุ่มพัฒนาและ "หมู่บ้าน" บริเวณด้านหน้าบ้านบุครุ่มพัฒนาและ "หมู่บ้าน"	มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภัยคุกคาม

เดือนมกราคม 2562

เดือนมกราคม 2562

ประจำเดือน มกราคม ๕๒/๑๔๕ หน้า

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานด้าน
(นายอุดม พากระชัย)
บริษัท เอ็นจิเนียริ่งคอมมูนิเคชัน จำกัด



ไฟล์เอกสารหมายเลข เที่ยงคืน ๙๘๖

๑



๑

๑

(นายอุดม พากระชัย และนายอุดม พากระชัย)
บริษัท เอ็นจิเนียริ่งคอมมูนิเคชัน จำกัด

(นายอุดม พากระชัย)
บริษัท เอ็นจิเนียริ่งคอมมูนิเคชัน จำกัด

ตารางที่ 3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจที่ตามธรรมดานะครับส่วนในระยะดำเนินการ โครงการ UNIT 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ต่อ)

หัวเรื่องการป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ	ผลกระทบต่อแนวราบทั้งหมด	มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติและภัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ	มาตรการตัดความร่วงลดผลกระทบต่อแนวราบทั้งหมด
1.2 การเก็บแฝนคืนไทร (ดอย)		- ช่วยให้อาชญากรรมนำผู้บ้าคลั่งเข้าไปในพื้นที่ สถานที่สาธารณะ ชาวบ้านบ้านเดียวเสียหาย การลักปลูกไม้คราม และส่งหน่วยซึ่งวิเศษในการป้องกันอาชญากรรม พัฒนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดการซื้อขาย	- สร้างกำแพงป้องกัน ไม่เข้า แต่หากถูกคนดิน บริเวณที่ต้องเข้าไปห้องน้ำ ต้องใช้ทางเดิน แม่น้ำเจดีย์เพื่อระดับต่ำกว่าพื้นที่สาธารณะ การรับน้ำลงด้วยไทร และลดความร้อนที่ดอย
1.3 ภัยภัยจากอาชญากรรมที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทางอาชญากรรม โดยโครงการต้องจัดให้มีที่ดูเ觑ดูทั้งทางบก 146 ศัลย์ ทางอากาศ สำหรับภาระที่ทางเดินดินให้ดีที่สุด - ประเมินภาระร้านค้าและบ้านเรือนของชุมชน (CO) ที่เกิดจาก ห้องโถงเชิงลึกที่ต้องใช้การบาร์บีคิว ประมาณ 0.0424 มก./ลบ.ม. โดยเมื่อนำมารวมกับบ้านแยกร้านค้าขนาดใหญ่ (CO) ห้องโถงที่ดินพื้นที่โครงการนี้มีปริมาณ 1.650 มก./ลบ.ม. จะทำให้ผู้บ้านร้านค้ารับภาระน้ำหนักตื้นๆ - ประเมินภาระร้านค้าทางบก 1 ชั่วโมง (กำหนดใช้เวลา 34.2 มก./ลบ.ม.)	ผลกระทบต่อแนวราบทั้งหมด ที่ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเดินทางบก ท่องเที่ยว - ประเมินภาระที่ดินที่ต้องจัดให้ดีที่สุด ให้ดีที่สุด - จัดทำป้ายและสัญลักษณ์แสดงที่ทางจราจรชั้นดีของโครงการ โครงการจราจรบนพื้นที่ทางให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนของผู้เดินทาง 4. จัดสร้างที่ดินเพื่อจัดสรรพื้นที่สำหรับบ้านใหม่ที่ต้องการ น้ำเสียทางบกและน้ำเสียทางบก ต้องดูดูแลอย่างดี ให้ดีที่สุด ห้องโถงน้ำหมักน้ำเสียไม่รั่วซึ่งความเสียหาย หรือดูดห้องประปา ห้องน้ำใหม่ที่ต้องเพื่อป้องกันการส่องสว่างการรักษาพื้นที่ที่รักษาและ ป้องกันรั่วซึ่งภาระทางภาษาราชที่ต้องรักษาสีฟ้า แต่ให้ ความสีฟ้าสูงกว่าภาระทางภาษาราชที่ต้องรักษาสีฟ้า แต่ให้ คงรากโครงการ	1. รายงานฉบับไม่มีข้อห้าม ไม่เข้า แต่หากถูกคนดิน บริเวณที่ต้องเข้าไปห้องน้ำ ต้องใช้ทางเดิน แม่น้ำเจดีย์เพื่อระดับต่ำกว่าพื้นที่สาธารณะ การรับน้ำลงด้วยไทร และลดความร้อนที่ดอย ตัวอย่าง 1. รายงานฉบับไม่มีข้อห้าม ไม่เข้า แต่หากถูกคนดิน บริเวณที่ต้องเข้าไปห้องน้ำ ต้องใช้ทางเดิน แม่น้ำเจดีย์เพื่อระดับต่ำกว่าพื้นที่สาธารณะ การรับน้ำลงด้วยไทร และลดความร้อนที่ดอย ตัวอย่าง	



ลงวันที่ ๒๖๖๘ ๐๗/๒๕๖๗

ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานเขตฯ

รับรองจำนวน ๕๓/๑๔๕ หน้า

ลงชื่อ.....

นายสมชาย แก้วกาญจน์ กรรมการ
(นายชัยชัย พหลศรีชัย แอลเอช น่วงนาคราชเจริญ)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย แก้วกาญจน์ กรรมการ
บริษัท เอช ไอ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย)

ทั่วไปการรับสิ่งแวดล้อม		มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ค่า)	<p>ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากห้องโดยสารของตัวแทนบริษัทฯ 0.00005 มก./ลบ.ม. โดยมีร่วมกับโครงการเพื่อศึกษาปริมาณฝุ่นละอองในโครงการที่อยู่ในบ้านเพื่อประเมินค่าฝุ่นละอองที่ซึ่งก่อให้เกิดพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ที่อยู่ในบ้านโครงการทั้งสิ้น 1.104.23 โลจิสติกส์เซ็นทรัลชัยภูมิ 0.060 มก./ลบ.ม. 0.060 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ที่กําหนดไว้ที่กําหนด 0.33 มก./ลบ.ม.) - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ติดเชื้อจากห้องโดยสารของตัวแทนบริษัทฯ โครงการประเมินค่า 0.00001 มก./ลบ.ม. โดยมีค่าไม่เกินขนาดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ 0.050 มก./ลบ.ม. 0.050 มก./ลบ.ม. ซึ่งทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ติดเชื้อจากห้องโดยสารของตัวแทนบริษัทฯ โครงการประเมินค่า 0.050 มก./ลบ.ม. 0.050 มก./ลบ.ม. ซึ่งทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ประเมินค่า 0.050 มก./ลบ.ม. ซึ่งค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ที่กําหนด 0.12 มก./ลบ.ม.) - ปริมาณสารประยุกต์ไฮดรอกซีรั่วน้ำ (HC) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการจะมีปริมาณ 0.0076 มก./ลบ.ม. โดยมีค่ารวมกับปริมาณสารประยุกต์ไฮดรอกซีรั่วน้ำ (HC) ในบรรดาการสำรวจที่บ้านพื้นที่โครงการนี้ประเมินค่า 1.117 มก./ลบ.ม. 0.06 ทำให้มีปริมาณสารประยุกต์ไฮดรอกซีรั่วน้ำ 1.1246 มก./ลบ.ม. ทั้งนี้ สามารถอนุมัติได้แล้ว 	<p>5. ดำเนินดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บ้านพักภายในโครงการที่อยู่ในบ้านเพื่อประเมินค่าฝุ่นละอองที่ซึ่งก่อให้เกิดพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ที่อยู่ในบ้านโครงการทั้งสิ้น 1.104.23 โลจิสติกส์เซ็นทรัลชัยภูมิ 0.060 มก./ลบ.ม. 0.060 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ที่กําหนด 0.33 มก./ลบ.ม.)</p> <p>6. ดำเนินการสำรวจคุณภาพแมลงที่บ้านพื้นที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านโครงการที่อยู่ในบ้านเพื่อประเมินค่าฝุ่นละอองที่ซึ่งก่อให้เกิดพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ที่อยู่ในบ้านโครงการทั้งสิ้น 1.104.23 โลจิสติกส์เซ็นทรัลชัยภูมิ 0.060 มก./ลบ.ม. 0.060 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ที่กําหนด 0.33 มก./ลบ.ม.)</p>	<p>5. ดำเนินดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บ้านพักภายในโครงการที่อยู่ในบ้านเพื่อประเมินค่าฝุ่นละอองที่ซึ่งก่อให้เกิดพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ที่อยู่ในบ้านโครงการทั้งสิ้น 1.104.23 โลจิสติกส์เซ็นทรัลชัยภูมิ 0.060 มก./ลบ.ม. 0.060 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ที่กําหนด 0.33 มก./ลบ.ม.)</p> <p>6. ดำเนินการสำรวจคุณภาพแมลงที่บ้านพื้นที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านโครงการที่อยู่ในบ้านเพื่อประเมินค่าฝุ่นละอองที่ซึ่งก่อให้เกิดพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ที่อยู่ในบ้านโครงการทั้งสิ้น 1.104.23 โลจิสติกส์เซ็นทรัลชัยภูมิ 0.060 มก./ลบ.ม. 0.060 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ (กำหนดไว้ที่กําหนด 0.33 มก./ลบ.ม.)</p>

หน้าที่ ๑๒ / ๑๒

IRAHUMANIA 2562

Digitized by srujanika@gmail.com

תְּמִימָנָה וְעַמְמָנָה


SUNGKU

សំគាល់នាមអ្នករាជសេដ្ឋកិច្ចបាន

ນີ້ເປັນເຫັນໄວ້ອານມານາຍຕີ ເກີໂກ ໂດຍເລື່ອມຫຼຸດແຕ່ເກີໂກ ທຳກິດ

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการตัดตามครัวเรือนเพื่อลดภาระทางสิ่งแวดล้อมในระบบดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ต่อ)

หัวข้อการตัดสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการตัดตามครัวเรือนเพื่อลดภาระทางสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณในโทรศัพท์มือถือ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากก่อไฟสิ่งของต่างๆ 造成的 ความกว้าง 0.0011 มก./ลบ.ม. โดยมีอัตราความกันปริมาณในโทรศัพท์มือถือ (NO₂) ที่ควรต้องได้รับเพื่อที่โทรศัพท์มือถือจะ 0.002 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณในโทรศัพท์มือถือ (NO₂) บริเวณ 0.0031 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานดูษภากาศ 1 ชั่วโมง (กำหนดไว้ท่าน 0.32 มก./ลบ.ม.) - ปริมาณซัลฟอโร่ไนโตริก (SO₂) ที่เกิดขึ้นจากก่อไฟสิ่งของต่างๆ 造成的 ความกว้าง 0.0002 มก./ลบ.ม. โดยเมื่อมีอัตราความกันปริมาณซัลฟอโร่ไนโตริก (SO₂) ที่ควรจะได้ บริเวณที่น้ำที่โทรศัพท์มือถือ 0.0002 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณซัลฟอโร่ไนโตริก (SO₂) บริเวณ 0.0082 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานดูษภากาศ 1 ชั่วโมง (กำหนดไว้ท่าน 0.78 มก./ลบ.ม.) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณในโทรศัพท์มือถือ (NO₂) ที่เกิดขึ้นจากก่อไฟสิ่งของต่างๆ 造成的 ความกว้าง 0.0011 มก./ลบ.ม. โดยมีอัตราความกันปริมาณในโทรศัพท์มือถือ (NO₂) ที่ควรต้องได้รับเพื่อที่โทรศัพท์มือถือจะ 0.002 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณในโทรศัพท์มือถือ (NO₂) บริเวณ 0.0031 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานดูษภากาศ 1 ชั่วโมง (กำหนดไว้ท่าน 0.32 มก./ลบ.ม.) - ปริมาณซัลฟอโร่ไนโตริก (SO₂) ที่เกิดขึ้นจากก่อไฟสิ่งของต่างๆ 造成的 ความกว้าง 0.0002 มก./ลบ.ม. โดยเมื่อมีอัตราความกันปริมาณซัลฟอโร่ไนโตริก (SO₂) ที่ควรจะได้ บริเวณที่น้ำที่โทรศัพท์มือถือ 0.0002 มก./ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณซัลฟอโร่ไนโตริก (SO₂) บริเวณ 0.0082 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานดูษภากาศ 1 ชั่วโมง (กำหนดไว้ท่าน 0.78 มก./ลบ.ม.) 	



เดือนมกราคม 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนกรกฎาคม 55/145 ที่นา

ลงชื่อ นาย อรุณรัตน์ ใจดี กรรมการ
ลงชื่อ นาย อรุณรัตน์ ใจดี กรรมการ

ลงชื่อ นาย อรุณรัตน์ ใจดี ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอ่อน พากลักษณ์ และนายบัญชาดี น่วงศรีษะนิชชา)
บริษัท เอ็นจีรอนนบุก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด

ลงชื่อ นาย อรุณรัตน์ ใจดี ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
(นายอ่อน พากลักษณ์)
บริษัท เอ็นจีรอนนบุก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด

การจัดทำแผนผังที่ดินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ต้องการจะดำเนินการตามโครงการ ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ดินและที่อยู่อาศัย

โดยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดดังนี้



ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆମଙ୍କୁ ଏହାରେ ଆଶିଷ ଦେଇଲାମା

เดือนกรกฎาคม 2562

May 2562

卷之三

วิรชัย มหาตมะชุด และนายบัณฑิต ม่วงสอนเพิชวา
นิรัช แวงแม่ทันต์ ลูกสาวสองคนนี้ กำกับ

សំណង់រាជការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

บริษัท เอ็นจีโอ จำกัด ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก สำหรับการดำเนินการนี้ ต้องมีผู้ดูแลในประเทศ ทำให้ต้องมีต้นทุนสูง ทำให้ต้องมีต้นทุนสูง

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทางการศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนในระยะคำนิวน์ โครงการ UNIFY 24 (ยุทธ์ 24) (ค.ศ. ๒๕๖๗)

Mémoires sur la 2562

การบูรณาการ



ເມືດທັງກວາງ 2562

ମାତ୍ରା

LHM 57/145 MCMLXIV

អំពីវានាមុកការនៃរដ្ឋបាលទេសចរណ៍

(ကျော်မြန်မာ၊ မန္တလေးမြန်မာ၊ အပ်မြန်မာ၊ စွဲမြန်မာ)

มาตรฐานที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยอุบัติเหตุทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการคุ้มครองชีวภาพสิ่งแวดล้อมในระบบทุกภาคส่วน โครงการ UNITY 24 (ยุทธ์ 24) (ท่อ)

หัวข้อการบริหารความเสี่ยง	ผลกระทบเชิงเวลล์ช้อยส์	ผลกระทบเชิงเวลล์ช้อยส์
1.6 ภัยพาน้ำ (ดรอ)		
	<p>ผลกระทบปัจจุบันและเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบเชิงเวลล์ช้อยส์</p>	<p>ผลกระทบเชิงเวลล์ช้อยส์</p> <p>ผลกระทบเชิงเวลล์ช้อยส์</p>

นิติบุคคล 2562

ເລີ້ມຕົກລາຄາ 2562

หน้าที่ 58/145



(ນາບທີ່ບໍ່ມ້າດຕະຫຼາດ ແລະນາຫຼັມທີ່ມ້າດຕະຫຼາດ) ມ້າດຕະຫຼາດເປົ້າ

ԲԱՐՁՐԻ ՍՊԵՇԱԼԻ

น้ำเสียที่มีสารเคมีต่างๆ จำนวนมาก ทำให้เกิดการฟอกฟู่และทำให้เกิดการตื้อตันในระบบน้ำ

โครงการฯ 3 ヶ月ระหว่างวันที่ก่อนและหลังการทดสอบเพื่อติดตามความต้องการของผู้ใช้งานและแนวทางด้านใหม่ๆ ในการพัฒนาโครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ต่อ)

พิเศษนักเรียน 2562

ໃຫຍ່ມູນຄະນຸ 2562

แบบทดสอบที่ 59/145 หน้า

การห้องเรียนแบบบูรณาการ



ក្រសួងសាធារណការនៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

သိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂန်များ၊ အမြတ်အမြတ် လျှပ်စီးများ

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะคำแนะนำ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ต่อ)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาความต้องการเดิมของเวลส์ซัม	มาตรการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ดูแลการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยว			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	จากการตรวจสอบที่ดินโครงการตามข้อกำหนดที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ดินประเภทที่ดิน ช.9-20 ถี่นาคาด ซึ่งดูเหมือนเป็นพื้นที่ดินที่ไม่ได้รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 "ให้กำกับดูแล" ที่ดินประเภทที่ดิน ช.9 เป็นที่ดินประเภทที่ดินอุดมดินที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้งเพื่อร่องรากของต้นไม้ต้องอาศัยในน้ำบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ซึ่งที่ดินประเภทที่ดินนี้ หัวน้ำใหญ่ประจำ 迤ชันที่ดินเพื่อ กิจกรรมที่ดินที่ดิน 29 ประภาก ซึ่งน้ำมีซื้อหัวน้ำสำหรับประภากอนกิจกรรมประเภทท่าเรือค้าห่วง จึงถูกต้องว่า ระบบขนส่งมวลชนของโครงการ โครงการรัฐสั่งเป็นอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม) สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดิน		



บริษัท เอทีชั่นจำกัด จำกัด

เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

ผู้ลงนาม

ลงชื่อ กานดา อนันดา กรรมการ
นายวิชัย มานะศรีพูน ประธานผู้ดูแล ผู้ดูแล

(นายวิชัย มนัสศรีพูน ประธานผู้ดูแล ผู้ดูแล)
บริษัท เอ็นไวนิวัฒนาจำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัด



ลงชื่อ สุรชัย แสงสุวรรณ ผู้ดูแล ผู้ดูแล

ผู้ดูแล

(นายสุรชัย แสงสุวรรณ)
บริษัท เอ็นไวนิวัฒนาจำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัด

ตารางที่ 3 มาตรฐานการบีของกันและแบ่งออกภารกิจตามมาตรฐานพัฒนาการบีของแต่ละฝ่ายตามมาตรฐานพัฒนาการ โครงการ UNITY 24 (ยุทธ์ 24) (ต่อ)

หัวข้อการวัดและติดตาม	ผลการประเมินความต้องการให้สำเร็จ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการให้สำเร็จ	มาตรฐานพัฒนาการที่ต้องการได้รับ
3.1 การใช้ประปะเบนท์คิน (ต่อ)	ห้องน้ำโครงการออกแบบให้มีอัตราถ่ายเท่านั้นที่ถูกต้องรวมทั้งห้องน้ำที่ไม่ถูกต้อง 5.76 ต่อ 1 ซึ่ง FAR ของพัฒนาที่ ย.9-20 ที่น้ำดัก ไม่เกิน 7 : 1 มีอัตราถ่ายเท่านั้นที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาที่ถูกต้องรวม (OSR) ร้อยละ 11.73 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5) และต้องให้มีพื้นที่น้ำที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 636.96 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 77.36 ของพื้นที่ที่ถูกต้องตามมาตรฐานห้องน้ำให้ได้รับค่าใช้สอยห้องน้ำตามมาตรฐานห้องน้ำ พ.ศ.2556 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ถูกต้อง) ตั้งน้ำในห้องน้ำให้ถูกต้องตามมาตรฐานห้องน้ำที่ถูกต้องตามห้องน้ำ (FAR) และอัตราส่วนห้องน้ำที่ถูกต้องต่อห้องน้ำที่ถูกต้อง (OSR) ลดลงต่อห้องน้ำที่ถูกต้องค่าการใช้ประปะเบนที่ถูกต้องตามมาตรฐานห้องน้ำที่ถูกต้องห้องน้ำ พ.ศ. 2556	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความต้องการให้สำเร็จ	มาตรฐานพัฒนาการที่ต้องการได้รับ



เดือนมกราคม 2562

วันที่ 28 มกราคม 2562

ลงชื่อ นายวิษัย นพสุดารัตน์ เผนาษฐ์พิเศษ นักกฎหมาย จ้าว

(นายวิษัย นพสุดารัตน์ แห่งนายเผนาษฐ์พิเศษ นักกฎหมาย จ้าว)

วันที่ 28 มกราคม 2562

ลงชื่อ นายวิษัย นพสุดารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนราชการ

(นายวิษัย นพสุดารัตน์ แห่งนายเผนาษฐ์พิเศษ นักกฎหมาย จ้าว)



บริษัท เอที จำกัด

จำกัด

บริษัท

จำกัด

บริษัท

จำกัด

บริษัท

จำกัด

บริษัท

จำกัด

บริษัท

จำกัด

บริษัท

จำกัด

ตารางที่ ๓ แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระบบดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ยูนิต ๒๔) (ต่อ)

หัวข้อการดัดแปลงด้วย	ผลกระทบด้วย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้วย	มาตรการด้านผลกระทบด้วย
3.1 การใช้ประปะ โซนที่ดิน (ชีว)	ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างพื้นที่ดินที่ดินที่ดิน ผลกระทบ ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ จัดเป็น เขตเมือง ซึ่งมีผู้พักอาศัย อาทิ ชั้นบ้านพักอาศัย อาคาร พาณิชย์ ร้านค้าและร้านอาหาร เริ่ดช่องทางคามเนน ถนน ถนนวงแหวนที่ ๑๓ (พานิชย์การชนบท) และถนน โครงการฯ ซึ่งมีผู้คนมาให้เช่า ให้เช่าความพร้อมของระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบครันและทั่วถึงใน กรุงเทพมหานคร การเดินทางสามารถเดินทางได้สะดวกโดย ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ไม่ได้รบกวนโครงการประจำ ทาง รวมถึงรากฐานเย็นต์รับส่ง สะพานร่วมบริการของกรุงเทพ ศูนย์กลางก่อสร้าง บริเวณที่ดัง โครงการ ซึ่งมีแนวท่อสู่แหล่งการ รถ ไฟฟ้าสายสั้น ไม่เงิน ส่วนต่อขยายช่วงนานาชาติ-ท่าราช ชั่งคาดว่าจะเปิดให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสถานที่ใกล้ โครงการมากที่สุด คือ สถานีจังรัชดา ๑๓ ซึ่งเป็นจุดทางเดินทางที่สำคัญ ที่ทำให้การเดินทางเข้า-ออก โครงการมีความสะดวกและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีเส้นทางที่เชื่อมต่อ กับกรุงเทพฯ เส้นทางอื่นๆ ได้หลายเส้นทางที่สำคัญ ทำให้สามารถเดินทางได้อย่าง สะดวกสบายและรวดเร็วในการเดินทาง ดังนั้นการ พัฒนาโครงการจึงสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่อย่าง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เป็นไปตามที่ตั้งที่ดินที่ดิน อาชญากรรม โครงการและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้วย	มาตรการด้านผลกระทบด้วย



บริษัท เมืองไทยจำกัด เอกชน จำกัด

เดือนมกราคม 2562

วันประจุงาน 6/1/45 หน้า

ผู้รับผิดชอบร่างแบบด้วย

ลงชื่อ **นายวิชัย น้ำดื่มดูด แม่น้ำแม่เผือก มูลนิธิฯ**
บริษัท เอนิวาวน์เพอร์ฟอร์มัنس จำกัด



ผู้รับผิดชอบร่างแบบด้วย

(นายอนุภาพ แก้วกระจาง)
บริษัท เอนิวาวน์เพอร์ฟอร์มัنس จำกัด

มาตรฐานที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางวิถีทางด้วยเทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาคร่าวจะสอนผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำเสีย โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) (ต่อ)



ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଫାର୍ମ୍ କାନ୍ତିକାଳେ

ເມນໂທນຸ້າລ່າຍ 2562

ZGSM 2015

ก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยม

הנְּצָרָה

10

(ນາບເວົ້ວຍພັນ ມັດຕະເຈກຖານ ແລະ ນາງຫົວໝື່ອ ມ່ວສຕອນເປົວ)

บริษัท เอ็น ไวรอนเมเนชัน จำกัด ในเครือชุนกุ้งแพตตาท จำกัด

ค่าคราเร่ที่ 3 น้ำทကารปั้งหันและแก่กีฬากองกระสิ่งแวดล้อม และน้ำทကารติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนินน้ำ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ต่อ)

ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ରଗାନ ମହାକାଵ୍ୟ

คู่มือการต่อสู้ 2532

ເລກທີ່ມະນາຄດ 2562

תורת ברנרדס

Environ Biol Fish

卷之四

ตารางที่ 3 นิยามการป้องกันและแก้ไขผลการเพิ่มเวลาสอนและการติดตามครรภ์ของผู้สอนในระยะดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปี 24) (ต่อ)

หัวข้อการบริหารด้านเอกสาร	ผลกระบวนการสืบสวนและแก้ไขผิดกฎหมาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่ดีด้วย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่ดีด้วย
3.3 การคุณน้ำตาม (ต่อ)			
		<p>12. เนื่องจากโครงการเป็นอนาคตของชาติ ขาดสภาพแวดล้อม กรรมสิทธิ์ที่ดี ทางด้านน้ำมีปัญหาทางด้านความไม่สงบเรียบร้อย ดังนั้น จึงปรับแนวทางการแก้ไข ดังนี้</p> <p>1) ทางโครงการ ผู้พัฒนาโครงการ มีภาระเสี่ยงให้ผู้ดูแลรักษาบ าระรักษากำลังที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการ ดูแลบำรุงรักษา ผู้ดูแลจะต้องอุด โฉนดติดตั้งแต่ด้าน เนื้อ ประภากองบารุงตัวเดียวในกรณีที่ห้องชุดขาดงา โครงการ</p> <p>2) การบริหารจัดการพื้นที่ด้วยระบบเบ็ด โนนตี้ ทางเดินทาง โครงการ ผู้พัฒนาโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน การดูแลและรักษาความเรียบง่ายที่ทำให้สัญญาแก้ไข ที่ทางเดินทางของครองเป็นระยะเวลา 10 ปีแรก ตาม กฎหมาย (ผู้พัฒนาโครงการ 5 ปีแรก และเจ้าของโครงการ ปีที่ 6-ปีที่ 10) โดยจะมีช่างผู้มาให้บริการซ่อมบำรุงเดือน ละ 1 เดือน โดยรวมถึงการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ และการมี มิหน้าที่กันเงินเมื่อ โครงการเดิมที่จัดตั้งก็จะเข้ามาดำเนิน คู่กับโครงการเดิม ทางของบริษัทจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ รับเหมาที่ได้รับการแก้ไข แต่ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการ ตาระเชิงค่าการทำลายของอุบัติเหตุ ไม่ต่อส่วนใดต่อส่วน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่ดีด้วย</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่ดีด้วย</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่ดีด้วย</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดกฎหมายที่ดีด้วย</p>

2950 ITALIANO

MULUNGWA 2562

หน้า ๖๕/๑๔๕

תְּבִיבָה בְּשֵׁם יְהוָה

ଦେଖିଲା

ព្រៃក្រុងរាជរដ្ឋបាល

บ้านที่รับ บ้านที่ส่ง บ้านที่อยู่ บ้านที่เดินทาง บ้านที่เดินทาง



พัฒนาการที่ 3 น้ำดื่มการป้องกันและแก้ไขภัยอุบัติเหตุ รวมถึงการศึกษาความต่างระหว่างเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในระดับดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ที่ ๑)

หัวข้อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาล	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเพื่อแก้ไขความเสี่ยง
3.4 การมนามาน (ค่า)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง	<p>3) ทางเข้าของโครงการผู้พักอาศัยโครงการ ๑๙ ประมีน ค่าใช้จ่ายในการบ่มเพาะรักษา ที่รวมซึ่นส่วนของ ให้สักษา หลังจากหมาประบกน เพื่อยืดเยื้อช่วงเวลาการใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลาอย่างน้อย ๑๑-๑๕ เดือน ให้มีบุคลากรดูแล ป้องกันในกระบวนการบริหารจัดการระบบฯ ของบินดูคุณ อาทิตย์สุก ในอนาคต โดยมีค่าใช้จ่ายปีต่อปีจำนวนเงิน ๕,๑๓๘,๘๓๗.๐๖ บาท (ห้าล้านหนึ่งแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และรืออย่างต่อเนื่อง</p> <p>4) จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร แก่ผู้ใช้งาน โครงการในเรื่องของขั้นตอนการใช้งานระบบจดหมาย อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบบฯ และอื่นๆ เพื่อให้ได้ทราบที่หรือ ผู้ใดผู้哪 สามารถ ให้รู้และเข้าใจในมาลัยการทำงานของระบบมาก ยิ่งขึ้น สามารถใช้งานระบบจดหมายได้โดยย่าง ประกอบด้วยค่าน้ำประปาที่ใช้บริการ</p>

Etech

ပြည်ထောင်စုရန်

માનુષનાજી 2562

รายงานการสอน

1996-01-27 14:55:45

พิชัย วัฒนา

卷之三

(၁၃၅၈)၊ မန္တလေးရွာ၊ အနုပြည်ရွေ့ကျော်၊ မန္တလေးရွာ၊ မန္တလေးရွာ၊

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขมาตรการภาษีค่าตามควรจะสอนให้บุคลากรในระบบดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (เริ่มต้น 24) (ที่ ๑)

เดือนกรกฎาคม 2562

..... សារិយក្រោម សារិយក្រោម

(บุนนาคบริษัท น้ำตกชากู เกาะนางยวนชักดิล ม่วงงามเจียว)

ເລື່ອມການພັນ 2562

६४३

四
卷之三

รัฐธรรมนูญ 67/145 หนึ่ง

ជ្រើសរើសការងារពេលវេលាដែល

ก้าวแรกที่น่า



ប្រចាំថាអង់គ្លេស និងអាមេរិក ត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើង



ตารางที่ ๓ แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ยุทธ์ 24) (ต่อ)

หัวข้อการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.3 การจัดการวัสดุอุบัติ (ต่อ)	หากโครงการไม่มีการพิจารณาที่ดีอาจก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาเวอร์ชูงอย่างรุนแรงและเกิดผลกระทบต่อคนในครอบครัว ซึ่งต้องมีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบค่าก่อการสร้างที่สูงของบ้านและอุบัติภัยทางการ ไม่มีผลกระทบในด้านนี้เนื่องจากโครงการจัดให้มีห้องพักนุดฝาห้องห้องน้ำซึ่งริเวอร์ฟัลล์สามารถพักน้ำได้ แต่ต้องมีการจัดการแหล่งน้ำอย่างดีเพื่อลดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในฤดูฝนและอุบัติภัยทางอากาศ เช่น ฟ้าผ่า ชั่วโมงที่นานๆ หลังจากฝนตกประมาณ ๒๔ ชั่วโมง	จัดตั้งมาตรฐานการรับเริ่มภัยต่อไปที่เกิดขึ้น “ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ปริมาณ ๖.๕๗ ลูกบาศก์เมตร” (2.๓) ห้องพักนุดเหลือทิวท่ำ ไม่ใช้ในการรองรับภัยต่อไปที่ “ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ” ที่มีขนาดพื้นที่ ๓.๓๐ ตารางเมตร ความสูง ๓.๙๖ ลูกบาศก์เมตร (ติดความถูงของภัยต่อ ๑.๒ เมตร) จึงสามารถรองรับภัยธรรมชาติเหลือทิวท่ำไปที่เกิดขึ้น “ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ปริมาณ ๓.๗๒ ลูกบาศก์เมตร” (2.๔) ห้องพักนุดเหลืออันตราย ใช้ในการรองรับภัยต่อไปที่ “ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ” ที่มีขนาดพื้นที่ ๒.๙๖ ตารางเมตร ความสูง ๓.๕๕ ลูกบาศก์เมตร (ติดความถูงของภัยต่อ ๑.๒ เมตร) จึงสามารถรองรับภัยธรรมชาติเหลืออันตรายที่เกิดขึ้น “ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ปริมาณ ๓.๒๙ ลูกบาศก์เมตร” ทั้งนี้ ห้องพักนุดเหลือทิวท่ำที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ รวมทั้งระบบบันทึกภาพและติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถติดต่อผู้ดูแลได้โดยตรง	จัดตั้งมาตรฐานการรับเริ่มภัยต่อไปที่เกิดขึ้น “ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ปริมาณ ๖.๕๗ ลูกบาศก์เมตร” (2.๓) ห้องพักนุดเหลือทิวท่ำ ไม่ใช้ในการรองรับภัยต่อไปที่ “ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ” ที่มีขนาดพื้นที่ ๓.๓๐ ตารางเมตร ความสูง ๓.๙๖ ลูกบาศก์เมตร (ติดความถูงของภัยต่อ ๑.๒ เมตร) จึงสามารถรองรับภัยธรรมชาติเหลือทิวท่ำไปที่เกิดขึ้น “ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ปริมาณ ๓.๗๒ ลูกบาศก์เมตร” (2.๔) ห้องพักนุดเหลืออันตราย ใช้ในการรองรับภัยต่อไปที่ “ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ” ที่มีขนาดพื้นที่ ๒.๙๖ ตารางเมตร ความสูง ๓.๕๕ ลูกบาศก์เมตร (ติดความถูงของภัยต่อ ๑.๒ เมตร) จึงสามารถรองรับภัยธรรมชาติเหลืออันตรายที่เกิดขึ้น “ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ปริมาณ ๓.๒๙ ลูกบาศก์เมตร” ทั้งนี้ ห้องพักนุดเหลือทิวท่ำที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ รวมทั้งระบบบันทึกภาพและติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถติดต่อผู้ดูแลได้โดยตรง	จัดตั้งมาตรฐานการรับเริ่มภัยต่อไปที่ “ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ปริมาณ ๖.๕๗ ลูกบาศก์เมตร” (2.๓) ห้องพักนุดเหลือทิวท่ำ ไม่ใช้ในการรองรับภัยต่อไปที่ “ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ” ที่มีขนาดพื้นที่ ๓.๓๐ ตารางเมตร ความสูง ๓.๙๖ ลูกบาศก์เมตร (ติดความถูงของภัยต่อ ๑.๒ เมตร) จึงสามารถรองรับภัยธรรมชาติเหลือทิวท่ำไปที่เกิดขึ้น “ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ปริมาณ ๓.๗๒ ลูกบาศก์เมตร” (2.๔) ห้องพักนุดเหลืออันตราย ใช้ในการรองรับภัยต่อไปที่ “ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ” ที่มีขนาดพื้นที่ ๒.๙๖ ตารางเมตร ความสูง ๓.๕๕ ลูกบาศก์เมตร (ติดความถูงของภัยต่อ ๑.๒ เมตร) จึงสามารถรองรับภัยธรรมชาติเหลืออันตรายที่เกิดขึ้น “ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ปริมาณ ๓.๒๙ ลูกบาศก์เมตร” ทั้งนี้ ห้องพักนุดเหลือทิวท่ำที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ รวมทั้งระบบบันทึกภาพและติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถติดต่อผู้ดูแลได้โดยตรง



เดือนมกราคม ๒๕๖๒

เดือนมกราคม ๒๕๖๒

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ นายวิชัย พนักประดับ และนายอับดุล กะรอกันเชิง
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด คือผู้ขอใบอนุญาตฯ

ลงชื่อ นายวิชัย พนักประดับ กรรมการ

ลงชื่อ นายสมชาย แก้ววงศ์
(นายสมชาย แก้ววงศ์)

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)



หน้า ๑ จาก ๑

นายสมชาย แก้ววงศ์
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด คือผู้ขอใบอนุญาตฯ

جیاں ۲۶۶

ມີກຳລົງ ດັບຕຸລະ ແລ້ວ ດັບຕຸລະ ເພື່ອ ດັບຕຸລະ ເພື່ອ ດັບຕຸລະ ເພື່ອ ດັບຕຸລະ



หน้าที่ 2562

TURKISH JOURNAL OF

អ្នកចាប់ផ្តើមសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួន

(ԱՆՁՆԱԿԱՐԱՎՈՐԻ)

บารีญ่า เอ็น ไวโองเมนนาوخ เทเล โน่โล่ ก่อนซื้อแลกน้ำ “เจ้าก็

มาตราที่ ๓ นามาตรการป้องกันและกำจัดภัยพิษทางชีวภาพในราชอาณาจักร แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาและวิชาชีววิทยา พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นกฎหมายโดยที่ได้รับความเห็นชอบตามที่ได้เสนอไว้แล้ว และได้รับการตีความคราวเดียวของคณะกรรมการตีความกฎหมายดังกล่าวแล้ว อาศัยอำนาจตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้

หัวข้อการสัมมนา	ผู้จัดการสัมมนา	มาตรฐานสัมมนาและตัวอย่างการดำเนินการ	มาตรฐานผลลัพธ์ที่คาดหวัง
3.3 การจัดการภัยคุกคาม (๑๐)	ผู้จัดการสัมมนาและตัวอย่างการดำเนินการ	<p>มาตรฐานสัมมนาและตัวอย่างการดำเนินการ</p> <p>9. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บขยะอย่างไร้ที่หลงเหลือในโครงการ โดยกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณของโครงการ ตามเวลา 13.00 - 14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รับภาระผู้คนมากที่สุด</p> <p>10. การขันดินบุกดูดซากห้องพักนักผ่อนประท居ที่ไม่ใช่ห้องพักนักผ่อนอย่างรวมโดยใช้รถโคตรถาร ให้พนักงานของโครงการจะทำการขันดินที่ร่องรัตนบุกดูดซักดูดทำความสะอาดให้แน่น เพื่อป้องกันลิ่นและการรั่วไหลความสะอาด หากการล้างรัตนบุกดูดซักดูดไม่สามารถกำจัดให้หมดให้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง</p>	มาตรฐานสัมมนาและตัวอย่างการดำเนินการ
3.4 การใช้ไฟฟ้า	ผู้จัดการสัมมนาและตัวอย่างการดำเนินการ	<p>มาตรฐานสัมมนาและตัวอย่างการดำเนินการ</p> <p>ไฟฟ้าในห้องนอนและห้องน้ำ ซึ่งมีความต้องการไฟฟ้าสูง ให้บริการไฟฟ้าแบบชั้นตอน โครงการได้ออกแบบเพียงพอ ให้ดูดแสงหน้างามแบบไฟฟ้า ดูดซอกบุญภายในห้อง เครื่องไฟฟ้าหลัก บริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการต้องการให้มีมาตรการป้องกันและตรวจสอบไฟฟ้าที่จะดำเนินการ</p>	<p>มาตรฐานสัมมนาและตัวอย่างการดำเนินการ</p> <p>1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าร้อนที่ห้องเปล่องไฟสำหรับเตาเผาในห้องน้ำ</p> <p>2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าต่อส่วนที่ห้องพักอาศัย โดยใช้หลอด LED และพื้นที่ล้วนกันไฟ ใช้หลอดไฟฟ้า LED เพื่อห้ามการประทับบนห้องน้ำรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</p> <p>3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ส่วนไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำรักษาความสะอาดในห้องน้ำ</p> <p>4. รับประกันไฟฟ้าคงทนและปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย</p>

กฤษดา 2562

หนุนน์กรรม 2562

51536390145 MTH

אלו הרים

卷之三

សេចក្តីថ្លែងក្នុងសាសនា

1. วิธีพัฒนาชุมชนที่ดี คือ ชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางสังคม

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม ผลกระทบทางสังคมของภาระที่ได้รับในระบบค่าตอบแทน โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ที่ 10)

186

MARCH 2011 VOL 38 / NO 3

7932 RHEINHOLD

ผู้รับผิดชอบการตั้งแต่แรกตั้ง
ลงชื่อ นายวิชิต ใจดี

(ນາມខេណក ហើរទ្រង់ន)

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପିଲାଇମାର୍ଗ ପରିଚୟ

Institutu 2562



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทางด้านความปลอดภัยของระบบ ตามมาตรฐาน ISO 27001 แห่งประเทศไทย สำหรับโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ UNITY 24 (ผังผื้นที่ 24) (ต่อ)

เดือนกรกฎาคม 2562

หนังสือที่ 2562

Digitized by srujanika@gmail.com

“(นาเชวารีย์ มหาเพลศชากุ แหลมนากราชชักดิ น่วงตอกนี่
บุรีรัชต์ แกรนด์ ภูมิคุ้ม” ติดใจสุดในเมืองที่ จ้าวศักดิ์

(ԲՈՅԱԿԱՆ ՄԹՈՒԹԻՒՆ)

บวชรักษา เชื่อมโยงความสุข เทคโนโลยี ศิลปะชั้นเยี่ยมที่ จำกัด
(น้อยใจ หล่อกรอบ)

UNIT 24 (Page 24) (a)

ເທືອນນາກສາມ 2562

การรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๒



หน้าที่ 2562

၁၂၅

LITERATURE

માધુરીનું રસબાળ પત્ર

(นายช่วง นพดลธรรมกุล) และนายพงษ์พาณิช ภิรัตน์ (นายช่วง) ที่ได้รับเชิญไปบันทึกการดำเนินคดี

3. ภาคภาษาไทยที่มีความต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนะแนวการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรในระบบค่าfinan โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ทศ)

כטב עטב גוונט

Digitized by srujanika@gmail.com

ຂໍ້ມູນການຄ່າ 74/145 ພັນ

การบูรณะ ๒๖๖ องศาฯ

૧૫૪૦


ပန်မြတ်စွာ

ក្រសួងពិសេសនីមួយៗ និង ក្រសួងពិសេសនីមួយៗ និង

บริษัท เอ็นไซร์ฟอร์મานจำกัด เอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ



ପ୍ରକାଶକ ମେଲିଗାନା



ក្រសាន្តរបស់ខ្លួន និងក្រសាន្តរបស់អ្នក ក្នុងក្រសាន្តរបស់ពួកគេ ទាំងអស់

หัวข้อการประเมินเวลาระดับ	ผลการประเมินเวลาระดับที่สำคัญ	มาตรฐานที่ใช้ประเมินมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเวลาระดับ	
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	เมื่อวิจารณ์ในโครงการ จะไม่ก่อให้เกิด ผลผลกระทบด้านอาชีวอนามัยต่อผู้พักอาศัยภายใน โครงการ เนื่องจากโครงการได้จัดให้มีระบบ สาธารณูปโภคและระบบสื่อสารที่คงทึบ ระบบ รักษาความปลอดภัยครบครัน ทั้งนี้การก่อตั้งที่อยาจจะมาหากิจกรรม และพัฒนาระบบดูแลพักอาศัยภายในโครงการ เท่านั้น การท่องเที่ยวน้ำทรัพยากริมแม่น้ำเจ้าพระยา	มาตรฐานที่ใช้ประเมินเวลาระดับที่สำคัญ 1. ติดตั้งเตือนภัยบนบึงคูบาเรซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการให้ก่อภัยทางน้ำได้ทันท่วงที 2. ติดตั้งเตือนภัยบนบึงคูบาเรซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการให้ก่อภัยทางน้ำได้ทันท่วงที 3. จัดให้มีแผนฉุกเฉิน แผนอพยพผู้พักอาศัย รวมถึง มาตรการประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมศูนย์บังคับการฯ ระยะ อพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง แบบ 2 ทาง จำนวน 1 หัว ใกล้กับถนนภายนอกในโครงการ 5. จัดให้มีสำราญเพื่อการค้าและบริษัท 108.00 ลูกบ้านที่อยู่อาศัย ให้มีการจัดทำห้องน้ำ และห้องน้ำดับเพลิง ให้กับบ้านที่อยู่อาศัย ใหม่ 6. ติดตั้งเตือนภัยอุบัติเหตุทางน้ำ ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ป้องกันอัคคีภัย ที่บีริเวย์ โอลิฟฟ์พาร์คชั้นใน 以防 รวมทั้งติดตั้งเตือนภัยและเตือนทางน้ำในพื้นที่ให้ด้วยเหตุ บริเวณที่อยู่อาศัยและด้านท่าเรือ ให้ติดตั้งเข็มแสดง สถานที่ติดตั้ง หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีที่เกิด อุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุทางน้ำ	มาตรฐานที่ใช้ประเมินเวลาระดับที่สำคัญ 1. ติดตั้งเตือนภัยบนบึงคูบาเรซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการให้ก่อภัยทางน้ำได้ทันท่วงที 2. ติดตั้งเตือนภัยบนบึงคูบาเรซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการให้ก่อภัยทางน้ำได้ทันท่วงที 3. จัดให้มีแผนฉุกเฉิน แผนอพยพผู้พักอาศัย รวมถึง มาตรการประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมศูนย์บังคับการฯ ระยะ อพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง แบบ 2 ทาง จำนวน 1 หัว ใกล้กับถนนภายนอกในโครงการ 5. จัดให้มีสำราญเพื่อการค้าและบริษัท 108.00 ลูกบ้านที่อยู่อาศัย ให้มีการจัดทำห้องน้ำ และห้องน้ำดับเพลิง ให้กับบ้านที่อยู่อาศัย ใหม่ 6. ติดตั้งเตือนภัยอุบัติเหตุทางน้ำ ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ป้องกันอัคคีภัย ที่บีริเวย์ โอลิฟฟ์พาร์คชั้นใน 以防 รวมทั้งติดตั้งเตือนภัยและเตือนทางน้ำในพื้นที่ให้ด้วยเหตุ บริเวณที่อยู่อาศัยและด้านท่าเรือ ให้ติดตั้งเข็มแสดง สถานที่ติดตั้ง หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีที่เกิด อุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุทางน้ำ

e+tech

१५८ राजेश्वरी अमरावती । असोन्नी लगुन्हेच्यात रुक्कमी

LAURENTIUS 2562

7927

การบริหารจัดการ..... ๒๖๖ ภาษาไทย

*U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 1914 545

..... ผู้ดูแลน้ำยาการดูแลงานการดูแลห้อง
ลงชื่อ

บริษัท เอ็นจิเนียริ่งเน็ตเวิร์ก โน้ต คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ເຫັນວ່າ ພັດທະນາ ໂຮງງານທີ່ມີກຳນົດໃຈໝາຍເປົ້າ (ນ່ວຍຈາກອນເພິ່ງ)

ตารางที่ 3 มาตรการรักษาภัยกันและแก้ไขภัยภัยทางด้านความต้องการของผู้คนที่ต้องการเข้ามายังพื้นที่ในระยะต่อไป โครงการ UNITY 24 (ยุบตัว 24) (ต่อ)

หัวข้อภัยแล้วด้วย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาภัยและแก้ไขภัยแล้วด้วย	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>8. กำกับดูแลให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สักบริเวณที่ใช้เป็นห้องน้ำสาธารณะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีหมู่รกร่ม และไม่มีสิ่งปลูกสร้างเข้าไปบังพื้นที่สักบริเวณ</p> <p>9. ติดป้าย “ห้ามรวมตัว” บนพื้นที่สักบริเวณที่กำหนดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างร่วมกันสักครั้งเดียวและไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น</p> <p>10. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มีจุดให้นอนหานช่วงเวลาทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางาน指引ที่มองเห็นชัดเจนทั่วทั้งพื้นที่</p> <p>11. เสนอตัวมาร่วมทัศนิยมทางด้านความต้องการของบุคคลเป็นประจำทุกครั้ง</p> <p>12. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ดูปกรณ์เบื้องต้นอัคคีภัย และซ้อมการอพยพหนีไฟและการหนีไฟทางออกหากสถานะฉุกเฉิน</p> <p>13. จัดตั้งศูนย์ประสานงานกับสถาบันดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง ให้คำแนะนำและชี้แจงแผนหนีไฟให้ทราบ</p> <p>14. จัดให้มีประชุมบุคคลภายในพื้นที่ทุกสามเดือน Re-entry ให้ทุกบุคคลที่อยู่อาศัยทราบในการอพยพหนีไฟ หากวันไหน 1 ช่องทางการรุปแบบหลักของอุบัติเหตุทางเดินที่ควรป้องกันอย่างผู้ที่อยู่อาศัยในภาวะปกติ</p>	



เดือนมกราคม 2562

ลงชื่อ..... กรรมการ
นายวิชัย มากกุลชัย แวงวนิษฐ์พัฒนา (นางสาวอนันดา ใจดี)

(นายอุดม แท้วงศ์ชัย นางสาวอนันดา ใจดี)
บริษัท เอ็นจิเนียริ่งคอมมูนิตี้ เทคโนโลยี จำกัด จ.กาญจนบุรี

เดือนมกราคม 2562

รับรองจากผู้ร่วม 7/1/25 ผู้ร่วม

ลงชื่อ..... ผู้ร่วมภารกิจ
นายอุดม แท้วงศ์ชัย (นายอุดม แท้วงศ์ชัย)
บริษัท เอ็นจิเนียริ่งคอมมูนิตี้ เทคโนโลยี จำกัด จ.กาญจนบุรี

(นายอุดม แท้วงศ์ชัย นางสาวอนันดา ใจดี)
บริษัท เอ็นจิเนียริ่งคอมมูนิตี้ เทคโนโลยี จำกัด จ.กาญจนบุรี

Etech

รับ เสื้อการเดินทาง เอกไน์ จดหมายไปรษณีย์ ต่างๆ

ฉบับที่ 2562

ISBN 978-94-014-2562-1

למיון מס' 80/145 מכרז מס' 145

תורת הנבואה

ELONKEU

ຕະຫຼາດ សັງຄານສູງການສົ່ງແກຣມ

ตามเงื่อนไข 3 แนวทางการดำเนินการดังนี้ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมกับแบบฟอร์มใบอนุญาตฯ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมกับแบบฟอร์มใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการโดยใช้เวลาไม่นานกว่า ๕๐๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐๐ วัน

รายงานการติดตามและประเมินผลกระบวนการสืบสานวัฒนธรรม					
หัวข้อการติดตามและประเมินผล	ผลการติดตามและประเมินผลที่ดำเนินริบุญ	มาตรฐานการติดตามและประเมินผลกระบวนการสืบสานวัฒนธรรม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น	ตรวจสอบร่องรอยของมาตรการที่ได้ดำเนินการ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการสืบสานวัฒนธรรม
4.3 ผลกรุงเทพฯ ในการรับน้ำทุ่นๆ ก้าว (ด้วย)	- ผลกรุงเทพฯ ในการรับน้ำทุ่นๆ ก้าว โครงการ โครงการจะใช้ระบบปั๊มน้ำมาแทนแบบหยอด ต่อน (Air Cooled Sprit Type) ซึ่งเป็นระบบปั๊มน้ำทุ่นๆ ก้าว อาทิตย์น้ำเพื่อเติมเต็ม โครงการใช้น้ำในการ ผลิตเพื่อทดแทนน้ำทุ่นและใช้พัดลมระบายความ ร้อนออก หากไม่มีการสูดด้วยสายยางทำให้เก็บ แหล่งเพื่อโครงการได้ซึ่งโดยทั่วไปโครงการที่ทำ โครงการให้เก็บเพื่อรับน้ำอากาศ คือ “โรคภัยเมือง” และการให้เก็บเพื่อรับน้ำอากาศ คือ “โรคภัยเมือง”	1. ตรวจสอบร่องรอยของมาตรการที่ต้องรับ การประเมินผล 2. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ที่วนกล้างของอาคารที่ต้องรับ ไฟฟ้าสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องปรับอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง และสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบเพิ่มระดับ เป็น ประจำเดือนละ 1 ครั้ง 6 เดือนเพื่อจัดการปั่นแหล่ง สะสมริบุญ 3. ประชารัตน์ให้ผู้ที่ก่อเศษข้าวในโครงการถือแม่น้ำร่อง อาทิตย์น้ำที่รับน้ำอากาศอย่างอ้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ น้ำสักแรงกว่าเดิมเพื่อให้ผู้คนลดลงแต่ละเดือนต่อเดือน หลังจากแต่ละเดือน ควรถือแม่น้ำร่องรับน้ำอากาศเพิ่ม ระดับ ซึ่งจะช่วยลดผู้คนลดลงและเรื่องโรคที่เกิดติดต่อ กับ ส่วนต่างๆ ของร่องริบุญ	1. ตรวจสอบร่องรอยของมาตรการที่ต้องรับ การประเมินผล 2. ไฟฟ้าสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องปรับอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง และสำหรับเครื่องปรับอากาศเพิ่มระดับ เป็น ประจำเดือนละ 1 ครั้ง 6 เดือนเพื่อจัดการปั่นแหล่ง สะสมริบุญ	1. จัดทำรายงานผลดำเนินตัวตามมาตรการที่ร้องกัน และแบ่งกิจผลลัพธ์ตามที่วางแผนทุก 6 เดือน และจัดสรุปรายงานให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพม.) ดำเนินงานเชิงริบุญและประเมินที่มี	1. จัดทำรายงานผลดำเนินตัวตามมาตรการที่ร้องกัน และแบ่งกิจผลลัพธ์ตามที่วางแผนทุก 6 เดือน และจัดสรุปรายงานให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพม.) ดำเนินงานเชิงริบุญและประเมินที่มี
1.2 โรคผิวหนัง	- การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากผิวหนัง น้ำทิ้ง	1. กำหนดให้มีการดำเนินการดูแลและดำเนินการรักษาผิวหนัง เพื่อให้ได้ที่เหลือสามารถสำหรับผู้ที่ขาดของการได้โดย กำหนดให้สักใจเชื่อมั่นที่น้ำทิ้ง บริสุทธิ์ เวลาประมาณ 10.00- 15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อไม่ให้ต่อผล การรักษาต่อการใช้น้ำของผู้ที่ก่อเศษข้าวในโครงการ โดยมี ความถี่ในการดำเนินการต่อวันละครั้ง 2 ครั้ง (6 เดือนต่อครั้ง) เพื่อสูงข้างต้นน้ำที่มีการหมุนเวียน อาจส่งผล ให้ร่องริบุญและร่องน้ำที่มีการหมุนเวียนในโครงการ	1. จัดทำรายงานผลดำเนินตัวตามมาตรการที่ร้องกัน และแบ่งกิจผลลัพธ์ตามที่วางแผนทุก 6 เดือน และจัดสรุปรายงานให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพม.) ดำเนินงานเชิงริบุญและประเมินที่มี	1. จัดทำรายงานผลดำเนินตัวตามมาตรการที่ร้องกัน และแบ่งกิจผลลัพธ์ตามที่วางแผนทุก 6 เดือน และจัดสรุปรายงานให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพม.) ดำเนินงานเชิงริบุญและประเมินที่มี	

ເລື່ອງນມກຣາກນ 2562

IAO/UNIS/MLU 2562

THE JOURNAL OF

กิตติมศักดิ์ กิตติภัณฑ์ The Disney Store

សំគាល់នាមទូរការនៃ សាខាដែនមុខ

ตารางที่ 3 คาดการณ์ตัวแปรต่างๆ ของมนุษย์ในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิศาสตร์ เช่น การอนุรักษ์ป่าดิบเขียว น้ำตก แม่น้ำ และสัตว์ป่าหายาก เช่น ช้างป่า ลิงป่า นกหายาก เป็นต้น



พ.ศ. ๒๕๖๑

Inveniu 17711 2562

הנִרְאָה בְּעֵדָה

卷之三

กิจกรรมการสอนภาษาไทย

ผู้รักษาพยาบาลต้องการดูแลอย่างดีที่สุด

บิรัช ธรรม ใจวนวนหล่อ เทคนิคในแล็บ ก่อนรุ่งแต่เช้า พี่จ้าว



Etech

ବିଜ୍ଞାନ ପରେକ୍ଷା

ເລີ້ມຕົກຕາມ 2562

ZUSAMMENFASSUNG

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀ

การบัญชีและการเงิน

ผู้รับอนุญาตฯ ที่ได้รับอนุญาตฯ

卷之三

卷之三

ค่าใช้จ่ายที่ 3 น้ำดื่ม การเมืองกันและกันเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ต้องคำนึงถึงความต้องปรับเปลี่ยนในระบบดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ต่อ)

Etech

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

Wadsworth 2562

תורת הרים ותורת נחלים



អាជីវកម្ម ទៅរាយ 2562

ל' ינואר 1984

(นายวีรบุรุษ มหัตตาชาติกา และนานาทั้งหลายที่ม่วงงามน่าทึ่ง)

มาตราการปรับปรุงที่ 3 มาตราการปรับปรุงที่ 3 แก้ไขผลการประเมิน แม่บ้านทารกแรกเกิดที่ต้องไม่ระบุชื่อมาตราการ โครงการ UNITY 24 (ญัตติ 24) (ที่ 7)

ପ୍ରେସ୍ ନିମ୍ନଗତାକାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅବଧିକାରରେ ଉପରେ

ט'ז

卷之三

The logo consists of two concentric circles. The outer circle contains the text "GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD." in a stylized font. The inner circle contains the word "GRAND" above the word "UNITY".

Arabian 2562

卷之三

การวิธีบ นพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ มีส่วนร่วม

คณานุการฯ 2562

४६३

(ນາມເຫດນົກ ແກ້ວກະຈ່າ) ກົດລັບສິນທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ

ตารางที่ 3 น้ำดื่มการรับประทานและนำไปผลิตอาหารเพื่อแปรรูปส้อม 暨 แนวทางการติดตามตรวจสอบความเสี่ยงทางสุขภาพในระยะต้นที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ต่อ)

หัวเรื่องการรับประทานส้อม	ผลกระทบสัมภัยที่ก่อให้เกิด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสัมภัย	มาตรการติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในระยะต่อไป
4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ (ค่อ)	1.4 ถูกติดเชื้อ (ต่อ)	<p>5. จัดให้มีหนักงานคงอยู่และลดความต้องหากแต่ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยไว้ด้วยทางศิรินภัยในการและบันไดแต่ละแห่งฯ ไม่ให้เด็กน้ำหนักเดินปีบกัน หรือมีภาระสัมภาระมากเดินขึ้นบันได</p> <p>6. ติดเชื้อยาเมเนะน้ำยา ใช้อุปกรณ์แต่ละตัว "ไว้บันภาระที่อยู่ประจำติด ตัวอยู่ เพื่อให้สูญเสียตัวที่ติดเหลือตามภาระให้ได้ทันที</p> <p>7. ติดเชื้อไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ ให้มีแสงเพื่อช่วยทางเดินได้ และจุด ไฟมีวิชาทางน้ำไฟที่มีองค์เป็นหินหัวคละเงิน ตัวอั้นยังรดสูง 15 เมตรติดเคียง รับน้ำดึงติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน</p> <p>8. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบบันทึกติดตามอัคคีภัยให้ได้ ตามรถให้เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเตือนหายหรือใช้การ บันทึกประจำวันการแก้ไขทันที</p> <p>9. จัดอบรมและซ้อมการฉีดพ่นกรดเมล็ดไข่มุ้ง ให้บุคคลที่ ประจำอยู่กับเด็กน้ำหนักเดินปีบไว้ให้มีจัดอบรม และซ้อม แผนพบทหนี้ไฟและหนีไฟทางออกทางไฟฟ้า กองบิน โครงสร้าง</p> <p>10. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของกำแพงกันตกให้มีสภาพดี หากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งาน ได้ดังเดิม</p>	<p>มาตราการติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในระยะต่อไป</p> <p>จัดให้มีหนักงานคงอยู่และลดความต้องหากแต่ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยไว้ด้วยทางศิรินภัยในการและบันไดแต่ละแห่งฯ ไม่ให้เด็กน้ำหนักเดินปีบกัน หรือมีภาระสัมภาระมากเดินขึ้นบันได</p> <p>ติดเชื้อยาเมเนะน้ำยา ใช้อุปกรณ์แต่ละตัว "ไว้บันภาระที่อยู่ประจำติด ตัวอยู่ เพื่อให้สูญเสียตัวที่ติดเหลือตามภาระให้ได้ทันที</p> <p>ติดเชื้อไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อ ให้มีแสงเพื่อช่วยทางเดินได้ และจุด ไฟมีวิชาทางน้ำไฟที่มีองค์เป็นหินหัวคละเงิน ตัวอั้นยังรดสูง 15 เมตรติดเคียง รับน้ำดึงติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน</p> <p>จัดให้มีมาตรการตรวจสอบบันทึกติดตามอัคคีภัยให้ได้ ตามรถให้เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเตือนหายหรือใช้การ บันทึกประจำวันการแก้ไขทันที</p> <p>จัดอบรมและซ้อมการฉีดพ่นกรดเมล็ดไข่มุ้ง ให้บุคคลที่ ประจำอยู่กับเด็กน้ำหนักเดินปีบไว้ให้มีจัดอบรม และซ้อม แผนพบทหนี้ไฟและหนีไฟทางออกทางไฟฟ้า กองบิน โครงสร้าง</p> <p>จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของกำแพงกันตกให้มีสภาพดี หากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งาน ได้ดังเดิม</p>



เดือนมกราคม 2562

ลงชื่อ.....

นายวิวัฒน์ พากเพียรชัย กรรมการ

(นายวิวัฒน์ พากเพียรชัย กรรมการผู้จัดการ ผู้ดูแลโครงการ)

บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการ



นางสาวอรอนงค์ พร้อมใจ กรรมการผู้จัดการ

เดือนมกราคม 2562

ลงชื่อ.....

นายวิวัฒน์ พากเพียรชัย กรรมการ

(นายวิวัฒน์ พากเพียรชัย กรรมการผู้จัดการ ผู้ดูแลโครงการ)

บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการ

เดือนมกราคม 2562

ลงชื่อ.....

นายวิวัฒน์ พากเพียรชัย กรรมการ

(นายวิวัฒน์ พากเพียรชัย กรรมการผู้จัดการ ผู้ดูแลโครงการ)

บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการบริหารจัดการด้านความต้องการของผู้ผลิตเพื่อแก้ไขภาระด้านการบริหารจัดการด้านความต้องการของผู้ผลิตตามครัวเรือนของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558



พิชัย พิมพ์เขียวและภารกิจที่ต้องการ

หน้า 2562

慈濟文化

卷之三

(ນາທີ່ສັບ ມຳເຕົມຮູກ ແລະນາຫຼັງຈິກ ບ່ວງຕອນຈຸດ)



785 *On the*

(น้ำแข็งนก แห๊ววะระด๊ะ)

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำเพื่อความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สืบทอดกันมา การศึกษาในครั้งนี้จะเน้นไปที่การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจัดการน้ำในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการน้ำในระยะยาว

A circular logo for "GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD." The outer ring contains the words "GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD." in a stylized font. The inner circle contains the words "GRAND UNITY" vertically.

~~76~~ 76e January

ALUNICAU

ເລກທີ່ມີໃຫຍ່ 2562

2952 Hals und Kopf

卷之三

(ມະນາຄາດອັນດາຕະຫຼາດ ມະນາຄາດອັນດາຕະຫຼາດ ມະນາຄາດອັນດາຕະຫຼາດ)

การจัดการภัยคุกคามที่ดีสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เราต้องมีความตระหนักรู้ว่าไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกอย่างได้ ดังนั้น การวางแผนและฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ଉପରେ

СУММАРИ

LHM 54/98 HERALDIK

การบูรณะและการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมไทย

274

The logo consists of two concentric circles. The inner circle contains the word "GRAND" at the top and "UNITY" at the bottom, both in bold, sans-serif capital letters. The outer circle contains the words "DEVELOPMENT CO., LTD." at the top and "• CHINA" at the bottom, also in bold, sans-serif capital letters.

ภาษาวิธีปัจจุบัน มาก่อนประชุม แต่ในปัจจุบันนี้เรียกชื่อ บ่วงถอกน้ำเสื้า)

ตารางที่ ๓ มาตรการเพื่อกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ครั้ง)

หัวข้อการสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ผลการระบบทดลองฐานข้อมูล (ค)	1.5 การจัดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ค)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.9) จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ใช่บนถนน แหล่งทางเดิน ของสาธารณะ ดิน ตลอดจนพืชไม้ให้มีริมทางสะอาด</p> <p>2.10) ตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายนอกให้อยู่ในสภาพดี ไม่เกะกะ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3) ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</p> <p>3.1) เตือนระบบกรองอิฐอันดับ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ คุณภาพความชุ่มของน้ำในต่อว่าหน้า กรณีที่น้ำในคันน้ำการ เตือนจะบันทันที่จะกวนว่าหน้าในต่อว่าหน้าจะไม่สามารถเข้า ได้ในการเตือนระบบอันดับ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง ในช่วงที่ ต่อว่าหน้าเปิดบริการ</p> <p>3.2) ดำเนินการดูดซักก่อน สำ้างไประคร แต่ต้องดูด สับๆ กัน ๑ ครั้ง</p> <p>3.3) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดอุบลฯ ทำความสะอาดด้วยน้ำอุบลฯ ไม่ใช้ยาเคมี ไม่ต้องสูตรร่วงว่าหน้า เมื่อจะทำให้ น้ำในต่อว่าหน้าติดกรองบนรีดอน โดยต้องทำความสะอาดด้วยวัสดุ ต่อว่าหน้าทุกครั้ง หลังจากนั้นใช้ต่อว่าหน้าต่อ</p> <p>3.4) จัดให้มีป้ายเตือนภัยปืนต่อสายรั้วผู้ใช้ถนนว่าหน้า ไฟฟ้าห้ามอยู่ชั่วขณะ ตั้งไว้ที่ต่อสายรั้วผู้ใช้ถนนว่าหน้า ไฟฟ้าห้ามอยู่ชั่วขณะ ตั้งไว้ที่ต่อสายรั้วผู้ใช้ถนนว่าหน้า ไฟฟ้าห้ามอยู่ชั่วขณะ ตั้งไว้ที่ต่อสายรั้วผู้ใช้ถนนว่าหน้า</p> <p>- ต่อสายรัมย์ค่าหน้าที่ต่อสายไฟฟ้าห้ามอยู่ชั่วขณะ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บริษัท เอ็กซ์โซ จำกัด ประจำวันที่ ๙๐/๑๔๕ พ.ศ. (นายอุดม แท้วงศ์ชัย) ผู้รับผิดชอบการติดตาม</p> <p>บริษัท เอ็กซ์โซ จำกัด ประจำวันที่ ๙๐/๑๔๕ พ.ศ. (นายอุดม แท้วงศ์ชัย) ผู้รับผิดชอบการติดตาม</p>



บริษัท เอ็กซ์โซ จำกัด ประจำวันที่ ๙๐/๑๔๕ พ.ศ.
(นายอุดม แท้วงศ์ชัย) ผู้รับผิดชอบการติดตาม



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

(นายอุดม แท้วงศ์ชัย) ผู้รับผิดชอบการติดตาม
บริษัท เอ็กซ์โซ จำกัด ประจำวันที่ ๙๐/๑๔๕ พ.ศ.

(นายอุดม แท้วงศ์ชัย) ผู้รับผิดชอบการติดตาม
บริษัท เอ็กซ์โซ จำกัด ประจำวันที่ ๙๐/๑๔๕ พ.ศ.

โครงการนี้จะดำเนินการในระยะเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา 3 เดือน

หัวข้อการเรียน授業題	ผลกรอบการเรียน授業題	มาตรฐานที่ต้องบรรลุ	มาตรฐานที่ต้องบรรลุเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง
4.3 ผลกรอบหัวข้อ 4.3 ความต้องการของมนุษย์ (คุณ) (คุณ)	1.5 การจัดการสาระว่ายาน่า (คุณ)	มาตรฐานที่ต้องบรรลุเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ต้องบรรลุเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง	มาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานผลลัพธ์ทางการเรียนที่ต้องการให้บรรลุ มาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานผลลัพธ์ทางการเรียนที่ต้องการให้บรรลุ

Digitized by srujanika@gmail.com

หน้าที่ 2562

卷之三十一

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ស្ថិតិសាស្ត្រក្នុងប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍របស់ខ្លួន

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ

โครงการที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย โครงการที่ ๓ เวลาเดือนในระยะดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ต่อ)

หัวข้อการสืบสวนตรวจสอบ	ผลกระบวนการดีไซน์เว็ปไซต์ที่ทำคัญ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางระบบสารสนเทศ
4.3 ผลกระบวนการดำเนินธุรการ (ต่อ)	<p>2. ดำเนินสูงกារพิจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น</p> <p>โครงการเป็นมาตรการชุดที่ถูกตัดสินใจ จำนวน 1 รายการ เมื่อยield ค่าไม่นักในการประเมินผู้ผู้ดูแลระบบ ซึ่งการที่คนดำเนินงานมีความตื่นตัวมาก การอบรมครัว ซึ่งการที่คนดำเนินงานมีความตื่นตัวมาก ซึ่งกันกันภายในอาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงซึ่งกันและกัน หรืออาจมีผลกระทบร่วมกันซึ่งกันและกัน ให้เกิดตัวเสียหายร้ายแรงกัน หรือเกิดความเสียหายร้ายแรงร่วมกันของผู้คนภายนอก ในโครงการ ดังนั้น โครงการต้องดำเนินการให้มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางระบบสารสนเทศ</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงการต้องพิจารณาดำเนินการร่วมกับผู้ดูแลระบบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ไขความตึงเครียด ความพยายามว่า มีเรื่องร้องเรียนดังต่อไปนี้ คุณลักษณะที่ต้องเพิ่มเข้ามาในโครงการ ให้สามารถแก้ไขความตึงเครียดของผู้คนที่ใช้งาน

262 *Philosophical*

גַּתְּהָנָמָן

หน้าที่ ๑๘๙

សេចក្តីថ្ងៃទី ៩២/១៤៥ នាក់

The logo is circular with a double-line border. The outer ring contains the text "GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD." in a stylized font, with a small dot at the end of the word "LTD.". The inner circle contains the word "GRAND" above the word "UNITY", with "GRAND" oriented vertically.

e-tech

สังค์ฆานาภิการที่ไม่ควรต้อง

(น้ำยาปรับปรุงสี น้ำยาเคลือบชุบ และน้ำยาขัดเชิง ม่วงสอนเป็นๆ)

The logo consists of a circular border containing the text "GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD." in a stylized font. The word "GRAND" is at the top, "UNITY" is in the center, and "DEVELOPMENT CO., LTD." is at the bottom. A small circular emblem with a dot is located to the right of the main text.

เพิ่มเติมรายราก 2562

רשות השידור

หน้าที่ 2562

พิจิตร พากเพียร 2562

e-tech

ପରିମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାତିଲା

LITERATUR

ପ୍ରକାଶନକାରୀ ପରିମାଣରେ

ນົມສັກເອີ້ນໄວ້ອານຸມານທອງການໃນໄດ້ ກອນຫຼັກພາບມີຈຳຕື່ມ

มาตรฐานที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคมจากการติดตามตราสารของสถาบันในระบบดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (พ.ศ.

Digitized by srujanika@gmail.com

LITERATUR 2562

5/145 Mün

תורת רוחנית

๑๗๔๓ ผู้รับผิดชอบการตั้งและเบิกจ่าย

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ติดอาล็อกปะเนนท์ จำกัด
(บก.รับ มหาสารคาม ๐๒๕๖๗๘๙๙๙๙๙)

ตามมาตราที่ 3 มาตราการป้องกันและแก้ไขบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางการศึกษาตามที่ระบุไว้ในระดับภูมิภาคต้องดำเนินการ โครงการ BNPAY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ด้วย)

พิมพ์ครั้งที่ 2552

บริษัทฯ ประจำปี 2562

หน้า ๑๔๕ ของ ๑๔๖

ผู้รับผิดชอบการตั้งแต่แรกตั้งขึ้น

卷之三

‘ก้าวเดินต่อไป’ คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรา



มาตราที่ 3 มาตราการนี้ยังกำหนดให้ผู้ประกอบการสิ่งแวดล้อม และมาตรการต้านทานทางด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไปที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ไว้ในราชบก្អ坦 ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่ 24 (กรณีที่ 24) (พ.ศ.

અનુભૂતિ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

卷之三

ก็จะมีการ
จัดตั้งห้องเรียน

३८६३



(ນາງຫວັງ ນໍາເຫັນຫຍຸກ ແກສະນາຫຍ່ອງທີ່ມ່ວນດອນເຈົ້າ)

(ນາຍພົມທາ ແກ້ວກະຊາງ) ອັດຕະລາດ ດີເລີນ ເປົ້າ ດີເລີນ ດີເລີນ ດີເລີນ

มาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001:2015 ของบริษัทฯ ได้รับการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

e-tech

ପ୍ରକାଶକ ପିଲାମଣିଜେଟ୍ସ୍

Armenia 2562

Journalism 2562

תְּמִימָנָה..... תְּמִימָנָה..... תְּמִימָנָה.....



(๑) หมายไว้ทั้ง บันทึกเดินทาง และน้ำหนักภัณฑ์ ม่วงถ่องเที่ยว

卷之三

บริษัท เอ็นไพร่อนโนมานาชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจ สำหรับ

โครงการที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยภัยทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานของประเทศไทยเพื่อรองรับภัยภัยทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป โครงการ UNIARY 24 (ยุทธ์ 24) (ที่ ๗)

แนวทางการจัดการความเสี่ยงและควบคุม		ผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและกระบวนการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติและกระบวนการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
4.7 การป้องกันภัยธรรมชาติและควบคุม	โครงการดูแลรักษาพืชพรรณตามโครงสร้างที่มีระดับค่าสิ่งแวดล้อมสูงตามวิธีทางน้ำที่ห้ามบริการที่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและควบคุม	โครงการดูแลรักษาพืชพรรณตามโครงสร้างที่มีระดับค่าสิ่งแวดล้อมสูงตามวิธีทางน้ำที่ห้ามบริการที่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและควบคุม	โครงการดูแลรักษาพืชพรรณตามวิธีทางน้ำที่ห้ามบริการที่มีระดับค่าสิ่งแวดล้อมสูงตามวิธีทางน้ำที่ห้ามบริการที่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและควบคุม
โครงการที่ 4.7.1 โครงการดูแลรักษาพืชพรรณตามวิธีทางน้ำที่ห้ามบริการที่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและควบคุม	โครงการดูแลรักษาพืชพรรณตามวิธีทางน้ำที่ห้ามบริการที่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและควบคุม	โครงการดูแลรักษาพืชพรรณตามวิธีทางน้ำที่ห้ามบริการที่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและควบคุม	โครงการดูแลรักษาพืชพรรณตามวิธีทางน้ำที่ห้ามบริการที่มีผลกระทบต่อภัยธรรมชาติและควบคุม

ပရိတ်များ၊ အခြေခံသုတေသနများ၊ အဆင့်မြင့် အထူးအကူးအစွမ်းများ

卷之三

27

MEMOIR 2562

กิตติมศักดิ์ ๑๖๔

ນາຄົວຫົ່ງ ມໍາຕະຫຼາດ ແລະ ນາຫຼອກສົກ ມ້ວຍຕອນເຖິງ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របាយ

卷之三

3 U.S. 441 (1803)

Etech



3. ไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ ให้ดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ที่ก๊อก 24) (ที่)

เจ้าของรถ	นายวิชัย พานิช
ที่อยู่	บ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-๒๔๖๗๕๙๘๘
วันที่ขอรับใบอนุญาต	๒๕๖๒
วันที่ออกใบอนุญาต	๑๐/๐๑/๒๕๖๒
ประเภท	บุคคล
จำนวนคน	๑
อายุ	๓๕
เพศ	ชาย
สีผิว	ขาว
ลักษณะทางกายภาพ	สูง ๑๗๕ ซม. น้ำหนัก ๗๐ กก. ตาสีฟ้า หูสีน้ำเงิน ฟัน整齐 ไม่มีรอยสัก ไม่ใช้ยาเสพติด
ประวัติอาชญากรรม	ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ประวัติยาเสพติด	ไม่มีประวัติยาเสพติด
ประวัติสุขภาพ	ดี
หมายเหตุ	ไม่มี
ลงนาม	
วันที่ลงนาม	๑๐/๐๑/๒๕๖๒
ผู้รับอนุญาต	นายวิชัย พานิช
ลงนาม	
วันที่ลงนาม	๑๐/๐๑/๒๕๖๒
ผู้รับอนุญาต	นายวิชัย พานิช

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผู้รับผิดชอบในรายละเอียดของโครงการ UNITY 24 (ยุบเนื้อ 24)

ลำดับ ผู้มีผลกระทำที่มีแนวโน้ม	จุดเด่นที่ว่าอย่าง/ถูกดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความเชิงของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สถาบันประมงฯ	- บริเวณที่ได้ทำการ	- ตรวจสอบ ถ้าเห็นที่ต้องเข้ามาภายในโครงการพากเพียรเมื่อเดือน มีนาคมให้รับปลูกต้นใหม่ทั้งหมด	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	นิติบุคคลสาธารณะ หรือ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิวอเตอร์ปัมน์ จำกัด (ในการซื้อที่ซึ่งไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลสาธารณะ)
2. การบริโภคและจำหน่าย	- ราชการของโครงการ	- ศึกษาครรภะต้องมาตรวจสอบภาระทางกำหนดประเพาตภาระที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบปี 2548	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	นิติบุคคลสาธารณะ หรือ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิวอเตอร์ปัมน์ จำกัด (ในการซื้อที่ซึ่งไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลสาธารณะ)
3. สถาบันวิจัยศาสตร์ ศุลกากรอาชีวศึกษา	- พื้นที่ที่รับปูน	- ตรวจสอบไม่มีสิ่ง "ไม่พูน และหักห้าม" ดินบนเว็บพื้นที่ที่เข้าให้ญี่ปุ่นรถลากตามกฎข้อเบี้ยเรัง เพื่อประสงค์ที่ก้าพินการสูตรน้ำยาครัวร่วบบอนมองอกไชค์ และติดควันร้อนชาต์ด้วยอาหาร	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	นิติบุคคลสาธารณะ หรือ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิวอเตอร์ปัมน์ จำกัด (ในการซื้อที่ซึ่งไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลสาธารณะ)
4. เสียง	- ผู้รักษาพื้นที่ภายในโครงการ และผู้พักอาศัยใกล้เคียง	- ติดตามปัญหาเรื่องร่องเรียนจากบุนชนน์ ใกล้เคียง	ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	นิติบุคคลสาธารณะ หรือ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิวอเตอร์ปัมน์ จำกัด (ในการซื้อที่ซึ่งไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลสาธารณะ)



ลงวันที่ ๒๖๖๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

ลงชื่อ.....
นายวิรบด มหาศรีทอง และนายปริญศักดิ์ น่วมสอนเจริญ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิวอเตอร์ปัมน์ จำกัด

ลงชื่อ.....
นายอนันดา แกร้วรัชช์
บริษัท อีทีช จำกัด



ลงวันที่ ๒๖๖๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๖๖๘ ๐๗/๐๗/๒๕๖๒

ลงชื่อ.....
ผู้รายงานการซ่อมแซม
(นายอนันดา แกร้วรัชช์)
บริษัท อีทีช จำกัด

ตารางที่ ๖ มาตรฐานการติดตามตรวจสอบและคุณภาพเชิงเวชกรรมในระบบคุณภาพของโครงการ UNI-TAY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24)(๗๐)

ดัชนีผลลัพธ์ทางเคมีสิ่งแวดล้อม	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๕. คุณภาพน้ำ	- จุดเก็บตัวอย่างทั้งหมดที่มี ๓ จุด คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) บุศรวนรวมน้ำเสียเข้าระบบน้ำบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนโดยมีผู้คนในการตรวจสอบว่าค่าน้ำ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Total Coliform Bacteria 2) โครงการประเมินค่าทางชลประทานที่บ้าน้ำเสียให้สามารถตรวจสอบน้ำทั้งจากอาคารระบบทั่วไปได้โดยทั่วไปค่า BOD ในน้ำที่ไม่มีนิ่น ๓๐ มก./ล. 3) จุดเก็บตัวอย่างทดสอบการท่างานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พ.ศ. ๑๔๒๙ ที่มีสถานที่ตั้งแห่งที่ดำเนินกิจกรรมที่ต้องมีน้ำเสีย เช่น ก่อสร้าง หรือการซึมซึบลงในดิน ตามกิจกรรมที่ร่วมเรื่อง กำกับดูแลกิจการ รักษา และแนะนำการเก็บตัวอย่างและการตรวจสอบเชิงคัดและรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบที่มีอำนาจหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหมดของชาวยะน้ำบำบัดน้ำเสียที่มีผู้คนในการตรวจสอบว่าค่าน้ำ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Total Coliform Bacteria 2. โครงการประเมินค่าทางชลประทานที่บ้าน้ำเสียให้สามารถตรวจสอบน้ำทั้งจากอาคารระบบทั่วไปได้โดยทั่วไปค่า BOD ในน้ำที่ไม่มีนิ่น ๓๐ มก./ล. 3. จุดเก็บตัวอย่างทดสอบการท่างานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พ.ศ. ๑๔๒๙ ที่มีสถานที่ตั้งแห่งที่ดำเนินกิจกรรมที่ต้องมีน้ำเสีย เช่น ก่อสร้าง หรือการซึมซึบลงในดิน ตามกิจกรรมที่ร่วมเรื่อง กำกับดูแลกิจการ รักษา และแนะนำการเก็บตัวอย่างและการตรวจสอบเชิงคัดและรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบที่มีอำนาจหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 	<p>เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ</p> <p>บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับผิดชอบทั้งหมด (ในการที่ต้องไม่ได้ก่อขึ้นด้วยสาเหตุภายนอก)</p>	



หมายเหตุ ลงวันที่ ๒๕๖๒

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ผู้ตรวจสอบ พ.ย. ๑๐๘/๑๔ หน้า

ลงวันที่ ๒๕๖๒
นายวิชัย มัตต์ธรรม ประธานผู้ดูแล ผู้อำนวยการ

(นายวิชัย มัตต์ธรรม ประธานผู้ดูแล ผู้อำนวยการ)
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ลงวันที่ ๒๕๖๒
(นายออมน ก. แห่งวาระที่ ๑๔)

บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับผิดชอบทั้งหมด
บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับผิดชอบทั้งหมด

มาตรฐานที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบและกำกับสิ่งแวดล้อมในระบบดำเนินการของโครงการ UNITY 24 (ญี่ปุ่นที่ 24) (ท่อ)

พิเศษพารามิว 2562

145/901 MULGEGEEN

นิทานชาดก ๗๖๘ เชิงเมือง

นารถวัฒน์ ภานุสินธุ์

ଲକ୍ଷ୍ମୀ

ผู้ร่วมงานฯการสืบสานประเพณี

“ເຮືອນກຳ ດອງຈະ ໂກງວ່າ ເວັບໄດ້ ອີງວາສົ່ງໃນນາໜ້າ ກໍາຕິ

บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ลำปาง พะอู แม่ฮ่องสอน เชียงราย ไชยา ศรีสะเกษ หนองคาย ขอนแก่น

ตารางที่ 6 น้ำดื่มที่ติดตามตรวจสอบเบื้องต้นในระยะดำเนินการของโครงการ UNITY 24 (บุตตี้ 24)(ต่อ)

ลักษณะภาระทางเดินถนน	บุตตี้เก็บตัวอย่าง/บุคคลดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. น้ำดื่ม	- เก็บตัวอย่างประจำปี ณ น้ำดื่ม และน้ำดื่มร้านขายของชำ	- ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำแต่เดือนที่อ ประปาเป็นประจำ หาภาพนเหตุข้อเท็จจร ริงดำเนินการแก้ไขโดยทันที	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิตบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท แกรนด์ บูติ๊ก ลิเวอรี่ส์บูรพาฯ จำกัด (ในการผู้ที่ซื้อน้ำดื่มนิตบุคคลอาคารชุด)
8. ระบบระบายน้ำ	- ห้องน้ำที่ต้องใช้แรงงาน	- ตรวจสอบส่วนที่สูดดันกักขวางทางไปทางของ น้ำ ภายในห้องน้ำบ้านน้ำ แต่หากว่าม ถูกอุดตันประจำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิตบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท แกรนด์ บูติ๊ก ลิเวอรี่ส์บูรพาฯ จำกัด (ในการผู้ที่ซื้อน้ำดื่มนิตบุคคลอาคารชุด)
9. การจัดการภูมิภาค	- ห้องพักน้ำดื่มห้องประปาประจำชั้น และห้องน้ำบ้านพัฒนาชุมชน - ลังร่องรับน้ำดื่มห้องประปาประจำชั้น	1. ตรวจสอบปริมาณน้ำหยอดหลักสำรอง แหล่งน้ำ ของห้องน้ำบ้านพัฒนาชุมชน 2. ตรวจสอบลังร่องรับน้ำดื่มห้องประปาติดอยู่ เสมอห้องพนักงานว่ามีร่องแตกร้าวให้เปลี่ยนใหม่ โดยทันที	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิตบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท แกรนด์ บูติ๊ก ลิเวอรี่ส์บูรพาฯ จำกัด (ในการผู้ที่ซื้อน้ำดื่มนิตบุคคลอาคารชุด)
10. ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าบ้านเรือนที่ โครงการ	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟต่อตัวงา กภายในโครงการและต่อวัสดุบริการ ในชุด ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน หาก พบชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที 2. พื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิตบุคคลอาคารชุด หรือ บริษัท แกรนด์ บูติ๊ก ลิเวอรี่ส์บูรพาฯ จำกัด (ในการผู้ที่ซื้อน้ำดื่มนิตบุคคลอาคารชุด)



ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

พิเชษฐ์ ภานุวงศ์
พิเชษฐ์ ภานุวงศ์

ผู้จัดการงาน 2562
ผู้จัดการงาน 2562

นายพิเชษฐ์ ภานุวงศ์
นายพิเชษฐ์ ภานุวงศ์

ผู้จัดการงาน 2562
ผู้จัดการงาน 2562

นพ.พิเชษฐ์ ภานุวงศ์
นพ.พิเชษฐ์ ภานุวงศ์

บริษัท นพ.พิเชษฐ์ ภานุวงศ์ จำกัด
บริษัท นพ.พิเชษฐ์ ภานุวงศ์ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามครัวเรือนของบ้านเดี่ยวในพระยะดำเนินกារของโครงการ UNIT Y 24 (ยูนิต 24)(ต่อ)

ตัวชี้วัดกระบวนการด้านความปลอดภัย	จุดเก็บตัวอย่าง/สุ่มตัวเฝ้าระวัง	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
12. การเอนเนาดูม	- ปีกแบบเครื่องหมาย ตราจาร	- ศึกษาโครงสร้างเพื่อยกฐานะของ ถูกออกแบบให้หล่อ ทางการเดินรถภายในโครงการ อยู่ในสภาพดี ของหินซึ่งคงไม่ล้มเสื่อม	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ	นิติบุคคลโครงการชุดที่ ๑ บริษัท แกรนด์ บูนี คิวเตอร์อ่อนเม้นท์ จำกัด (ในกรณีที่ซื้อไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลโครงการชุด)
	- ตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และกระชากนูน บริเวณชั้น ล่าง ของโครงการ	- ตรวจสอบตั้งกล้องวงจรปิด CCTV กระชากนูน บริเวณชั้นที่ ๑ ของโครงการ หาก พบว่าชำรุดหรือชำรุดเสื่อมทรุดหักที่	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ	นิติบุคคลโครงการชุดที่ ๑ บริษัท แกรนด์ บูนี คิวเตอร์อ่อนเม้นท์ จำกัด (ในกรณีที่ซื้อไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลโครงการชุด)
13. ห้องน้ำสาธารณะ	- พื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ	- ตรวจสอบการเรียกใช้เดินทางเดินทาง ถนนข้อมูล และหันผู้มาพักผ่อนที่ยว สถานที่สาธารณะให้บ่งบานอย่างพอเพียง เพื่อการใช้ให้บ่งบานอย่างพอเพียงเพิ่มเติมทันที	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ	นิติบุคคลโครงการชุดที่ ๑ บริษัท แกรนด์ บูนี คิวเตอร์อ่อนเม้นท์ จำกัด (ในกรณีที่ซื้อไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลโครงการชุด)
14. การบันบังพิภากานาม และการบันบังสีห้อง แมลงครด	- ผู้พักอาศัยที่บ้านที่อยู่ ในราษฎร ๑๐๐.๐๐ เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่รับผลกระทบ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากที่ประเมินมาโครงการชุด แมลงครด	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ ภายในระยะเวลา ๑ ปี	นิติบุคคลโครงการชุดที่ ๑ บริษัท แกรนด์ บูนี คิวเตอร์อ่อนเม้นท์ จำกัด (ในกรณีที่ซื้อไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลโครงการชุด)
15. การบันบังสีห้อง โทรศัพท์	- ผู้พักอาศัยที่บ้านที่อยู่ ในราษฎร ๑๐๐.๐๐ เมตร จากโครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่รับผลกระทบ ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังจากที่ประเมินมาโครงการชุด แมลงครด	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ ภายในระยะเวลา ๑ ปี	นิติบุคคลโครงการชุดที่ ๑ บริษัท แกรนด์ บูนี คิวเตอร์อ่อนเม้นท์ จำกัด (ในกรณีที่ซื้อไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลโครงการชุด)



เดือนกรกฎาคม 2562

ลงชื่อ.....
นายชัย มหาดไทย แฉะนัยพันธุ์ นั่งสอนเชิงชา

(นายชัย มหาดไทย แฉะนัยพันธุ์ นั่งสอนเชิงชา)
บริษัท แกรนด์ บูนี คิวเตอร์อ่อนเม้นท์ จำกัด

เดือนกันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....
นายอนันต์ แก้วรัตน์
(นายอนันต์ แก้วรัตน์ ผู้รับผิดชอบ)

บริษัท บีที จำกัด จำกัด จำกัด

เดือนกันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....
นายชัย มหาดไทย แฉะนัยพันธุ์ นั่งสอนเชิงชา
บริษัท แกรนด์ บูนี คิวเตอร์อ่อนเม้นท์ จำกัด



บริษัท บีที จำกัด จำกัด

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานต้องดูแลการเรียนรู้ของเด็กอย่างดีและให้ความสำคัญในเรื่องของการสอนในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก



ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

卷之三

3052

..... ដើម្បីរាយការពេទ្យរាជធានី


(ນາຄាតិរឹង នាក់តារទក្យ ពេនមួយផុក ម៉ាវភាពអីទៅ)



คู่มือการพัฒนาฯ 2562

กิจกรรมการเรียนรู้ ๗๖๘ ภาษาไทย

หนังสือแจ้งผลการขอแก้ไขมาตรฐานการบริหาร
จัดการที่จอดรถอัตโนมัติของโครงการเชียงล่า จรัญฯ 13
สเตชั่น (ซีอเดิม UNITY24)



เลขที่ 900 อาคารต้นสนกาวเวอร์ ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงอุบมีน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแก้ไขรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เชียงล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น (UNITY 24 / ยูนิต 24)
เรียน ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอาชีวะและสังคมนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนกรัฐยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ กส 1010.5/1490 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนกรัฐยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ กส 1010.5/1490 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 (ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ยูนิต 24) หน้า 65/145 ถึงหน้า
66/145)
2) รายงานฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหา) หน้า 4-182 ถึง หน้า 4-183
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) ภาคผนวก ภ-3
4) ตารางเปรียบเทียบมาตรการการบริหารจัดการที่จ่อผลกระทบโดยมีตัวอย่างโครงการ ยูนิต 24
ก่อไปแก้ไขและที่ขอพิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรการฯ ที่ได้รับมติเห็นชอบฯ
5) หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ ที่ กก 1104/1498 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตามที่โครงการเชียงล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น (ชื่อเดิม UNITY 24 / ยูนิต 24) ของบริษัท แกร็บด์ ยูนิตี้ ดิเวลลิอปเม้นท์
จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดก้าวพระฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการกึ่งหนด 1-3-93.6
ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 20 ชั้น จำนวน 1
อาคาร ความสูงของอาคาร 69.95 เมตร (วัดความสูงถึงระดับสูงสุดของอาคาร) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย จำนวน 360 ห้อง
ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ UNITY 24 (ยูนิต 24) ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ UNITY 24 (ยูนิต 24) ของสำนักงานนโยบายและแผนกรัฐยการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ กส.1010.5/1490 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด ดังนี้

เนื่องจากโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะมีบุคคลอพาร์ทเม้นท์เข้ามาบริหารจัดการ
ซึ่งบริษัท แกร็บด์ ยูนิตี้ ดิเวลลิอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องจัดให้มีมาตรการการบริหารจัดการที่จ่อผลกระทบโดยมีตัว
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ UNITY 24 (ยูนิต 24)
หน้า 65/145 ถึงหน้า 66/145 แบบหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการตามหนังสือ
สำนักงานฉบับสมบูรณ์ เนื้อหา บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (หน้า 4-182 ถึง หน้า 4-183) และรายงานฉบับสมบูรณ์
(ภาคผนวก) ในภาคผนวก ภ-3 มาตรการการบริหารจัดการที่จ่อผลกระทบโดยมีตัวอย่างโครงการ ยูนิต 24 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1), 2)
และ 3) พ布ว่าในรายงานฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหา) หน้า 4-182 ข้อ 3. และข้อ 4. เป็นข้อความที่ซ้ำกับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ซึ่งข้อ 4 มีความสอดคล้องกับตารางที่ 4.3.6-19 ประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ (ไม่วรอนอะไหล่) เพื่อเป็นข้อมูล
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณภายในระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากหมดประกัน ในหน้า 4-183 และสอดคล้องกับตารางที่ 3 มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการ

ได้รับเรื่องแล้ว
ธีราบูรณ์ *

UNITY 24 (ยูนิต 24) หน้า 65/145 ถึงหน้า 66/145 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และรายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) หน้า ภ-3/2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ทางโครงการจะยื่นต่อปีบัตรตามที่ระบุในข้อ 4 ในรายงานฉบับสมบูรณ์ (เนื้อหา) หน้า 4-182 ซึ่ง สอดคล้องตลอดเล่มรายงานและตรงกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายการประเป็นผลกระ胺ลังเวดล้อนโครงการUNITY 24 (ยูนิต 24) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ กส 1010.5/1490 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) กล่าวคือ “ทางเจ้าของโครงการผู้พัฒนาโครงการ จะประเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างจากเหตุประกำพ เพื่อเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภายในปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบฯ ของนิติบุคคลอาคารชุดในอนาคต ดังแสดงในตารางที่ 4.3.6-19” ดังแสดงตารางประเมินรายได้เบ็ดเตล็ดที่ได้รับจากการขายห้องชุดที่อยู่ในโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติเชิงชอบด้วยคะแนนเสียง 4) ดังนี้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวชัย มหัตเดชกุล และ นายบันทัด ม่วงสอนเจียง)

กรรมการ

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
คุณวิศรุต 081-9262052



ที่ กท ๑๑๐๔/ ๑๕๙๙

คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรงบประมาณและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๑๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการขอแก้ไขมาตรการการปฏิบัติการบริหารจัดการที่จ่อครอบตัวในมติของโครงการเขียวล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น (ชื่อเดิม UNITY24)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ GUD/GA/CLCN/2021/051
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการเขียวล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น (ชื่อเดิม UNITY 24) ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส.๑๑๐.๕/๑๔๙๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัดและเมื่อโครงการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะมีนิติบุคคลอาคารชุดเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการที่จ่อครอบตัวในมติโครงการดังที่ นำเสนอในรายงานฉบับหลัก ภาคผนวก ภ-๓ นั่นเอง จากการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบและให้แก้ไขรายงานฯ ด้านการจราจร “ให้บทวนมาตรการจัดการที่จ่อครอบตัวในมติ ให้ระบุว่าผู้พัฒนาโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและบำรุงรักษาระบบจ่อครอบตัวในมติปีแรกและแก้ไขกำหนดความรับผิดชอบให้ชัดเจน” ต่อมาบริษัท เอ็นไพร่อน เมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแทนท์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดมาตรการ บริหารจัดการที่จ่อครอบตัวในมติโครงการดังรายละเอียดของมาตรการในรายงานนี้ลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ “ข้อ ๓) ทางเข้าของโครงการบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด รับผิดชอบเพิ่มเติม ๕ ปี ค่าบำรุงรักษาระบบในปีที่ ๖ ถึงปีที่ ๑๐ (รวมอยู่ในเบ็ดโดยจ่ายตามความเป็นจริงที่เปลี่ยน) ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด เพื่อช่วยด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ ภายหลังจากปีที่ ๕ เป็นต้นไป ตั้งแสดงในตารางที่ ๑.๕-๑ ข้อ ๔) ทางเข้าของโครงการจะประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาภายในห้องน้ำด้วยกัน เพื่อเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภายใต้เงื่อนไขที่ ๑.๕-๑ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบฯ ของนิติบุคคลอาคารชุดในอนาคต ตั้งแสดงในตารางที่ ๑.๕-๑” และคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ ได้มี

มติเห็น...

มติเห็นชอบในการพิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ แต่เนื่องจากในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์มีการพิมพ์ข้อความขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นความผิดพลาดในการนำเสนอมาตราการเดิมในรายงานฉบับหลักมาจัดพิมพ์ลงในรายงานฉบับสมบูรณ์ ทางบริษัทเจ้าของโครงการจึงขออีกแก้ไขมาตรการการปฏิบัติต้านการบริหารจัดการที่จ่อต่อไปนี้มติของโครงการตั้งกล่าวเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเชียล่า จรัญฯ ๑๓ สเตชั่น นั้น

กองจัดการคุณภาพอาคารและเสียง ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรงบประมาณและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามรายงานฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และตามหนังสือข้อบังคับที่จดทะเบียนอาคารชุดเชียล่า จรัญฯ ๑๓ สเตชั่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ว่าที่ร้อยตรี วิรชัย ตันชนะประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอาคารและเสียง

สำนักสิ่งแวดล้อม

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐๒๑๒๖๖๙๐๖

โทรสาร ๐๒๑๒๖๖๙๐๖

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ



ที่ กท ๑๐๔/๑๕๗๔

คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อาคารสถานีพรัตน์ชั้น ๑๑
๑๙๘ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือที่ ทส ๑๐๑.๕/๖๔๐๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ โดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยขอเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24)” เป็น “โครงการ เชียงล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น” ของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำเสนองค์คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รับทราบและอนุญาตเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24)” เป็น “โครงการ เชียงล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น” โดยให้บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการ เชียงล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(รักษ์ พันธ์ะประดิษฐ์)

หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองจัดการคุณภาพอาคารและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
โทร./ โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๘๐๖

ภาคผนวก 2

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ตามมาตรา 39 ตรี

ด่วนมาก

โดยไม่มีคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทว.

แบบ ยพ. ๔

ตามแบบ ยพ.๔ เลขรับที่ ๒๗
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตว.

เลขที่ ๖๖/ ๒๕๖๒

ได้รับแจ้งจาก บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล์อปเม้นท์ โดย นายปิยะวัฒ คงศala (ผู้รับมอบอำนาจ)
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๘๐๐ อาคารตันสนทาวาร์ช ชั้น ๗
ตรอก/ซอย.....ถนน..... เพลินจิต..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... ลุมพินี..... อำเภอ/เขต..... ปทุมวัน..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ก่อสร้างอาคาร
- ตัดแปลงอาคาร
- รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... จังหวัด..... จังหวัด..... จังหวัด..... จังหวัด.....
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... วัดท่าพระ..... อำเภอ/เขต..... บางกอกใหญ่.....
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ ส.ค.๑ เลขที่.....
[REDACTED] (จำนวน ๑๕ แปลง)

เป็นที่ดินของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล์อปเม้นท์ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด..... ตึก ๒๐ ชั้น..... จำนวน ๑ หลัง..... เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๓๖๐ ห้อง).
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว..... ๑๙,๘๗๗.๐๐..... ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน ๑๙..... คัน มีพื้นที่ ๑,๕๑๐.๐๐..... ตารางเมตร

๒.๒ ชนิด..... หอระบายอากาศ..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น ระบบไนโตรเจนการ.....
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว..... ๕๕๓.๐๐..... ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน มีพื้นที่ ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว..... ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน มีพื้นที่ ตารางเมตร

โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24)

ข้อ ๓ โดยมี

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| <input type="checkbox"/> | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบน้ำเสีย
และการระบายน้ำทิ้ง |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย
และการระบายน้ำทิ้ง |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบไฟฟ้า |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |
| <input type="checkbox"/> | เป็นวิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบรับรอง
ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน.....๗๓๐.....วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
วันที่.....๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒และจะแล้วเสร็จวันที่.....๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / ดัดแปลง

(๑) อาคาร จำนวนเงิน.....	๗๕,๕๐๙.๐๐	บาท
(๒) ห้องน้ำ จำนวน.....	๕๕๓.๐๐	บาท
(๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน.....	๗๕๕.๐๐	บาท
(๔) บ้าย จำนวนเงิน.....	๒๐.๐๐	บาท
(๕) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวนเงิน.....	๗๖,๘๘๗.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน.....		

ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑) มาตรา ๕ หรือ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้ง อีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวี หรือนับแต่วันที่เริ่ม การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบเหตุไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรืออื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวี ไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อหักหัวใจให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ภายใต้สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวน ของอาคารที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวี ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี หนังสือแจ้ง ข้อหักหัวใจให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวน ให้ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อหักหัวใจให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน อาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องมีน้อยกว่า สามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อหักหัวใจให้ผู้แจ้งรับ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็น การกระทำ เพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อหักหัวใจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อหักหัวใจถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้นั้นอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้ง ที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อหักหัวใจให้ผู้แจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวี ทราบ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวี หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากเจ้า พนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อหักหัวใจได้ตลอดเวลา

(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรุกล้ำที่สาธารณะ

(๔.๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือ ที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ

(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ประ公示 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเข้าอาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้แจ้งต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่ง ความลึก และขนาด ของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ห้องปา สายเคเบิล เป็นต้น และ วางแผนการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยต่อบุตรราษฎร์ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ ๑๒ เมื่อมีการบุกเดินในบริเวณที่โกลหรือขุดอาคาร ถนนหรือกำแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือกำแพงนั้น ผู้แจ้งต้องจัดให้มีด้วยกัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย และ ต้องตรวจสอบแก้ไขค้างยัน เข็มพืดและฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ กท ๑๑๐๔/๗๘ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๔ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างตามกฎหมาย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นภัยต่อราย ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการเชิดพันลดลงของน้ำบนอาคารและ บริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝนละอองในอากาศ

ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒


(นายศักดิ์ชัย บุญมา)
ผู้อำนวยการสำนักการใช้ช่า
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทำบลึงสิทธิและหน้าที่ทางเพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้แจ้งจะต้องรับการดำเนินการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถินแล้ว

๒. เมื่อผู้แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถินกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั้น และห้ามมิให้เข้าอาคารนั้น เพื่อกิจกรรมตั้งที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถินได้รับแจ้ง เว้นแต่จะได้ปรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงจากเจ้าพนักงานท้องถินแล้ว

ภาคผนวก 3

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)



ในรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่	๔๗๗/๒๕๖๓	โดย นายวิศรุต อุนศาสนนันทน์ (ผู้รับมอบอำนาจ)
บริษัท	แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
ในรับร่องฉบับนี้แสดงว่า	เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร	
อาคารตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๘๐๐ ถนน เพลินจิต หมู่ที่ -	ซอยบ้านเลขที่ ๘๐๐ ตรอก/ซอย	
เดือน/ปี/แขวง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร	
ได้ทำการ	ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่	
เลขที่	๔๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓	
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานห้องถังถีบออกในรับร่องให้ดังต่อไปนี้		

<p>ข้อ ๑ เป็นอาคาร (๑) ชนิด ตึก ๒๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอาชีวศึกษา (๓๖๐ ห้อง)</p> <p>โดยมีที่จอดรถ ที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๕๙ คัน</p> <p>(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น</p> <p>โดยมีที่จอดรถ ที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน</p> <p>(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น</p> <p>โดยมีที่จอดรถ ที่ก่อสร้าง และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑ คัน</p>	<p>และจอดรถยนต์</p>
<p>ที่บ้านเลขที่ ๗๘๗/๔ แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร</p> <p>บrixton แกรนด์ ยูนิต์ ดิวเวลล์อปเม้นท์ จำกัด ปั้นเจ้าของอาคาร และ Brixton แกรนด์ ยูนิต์ ดิวเวลล์อปเม้นท์ จำกัด</p> <p>เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ก.๓/๑ เลขที่ ๑๖๗/๑ เลขที่ ๑๖๗/๒</p> <p>บrixton แกรนด์ ยูนิต์ ดิวเวลล์อปเม้นท์ จำกัด</p>	

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบปรับลงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมใบปรับลงการตัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท
(๑) ผู้ได้รับใบปรับลงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อนัยยุติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
- ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ (๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหน้าใบปรับลงฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่ เดือน - พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....
 (นายไห้วดี ขันแก้ว)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
 ตัวแทน....ปัจจัยทางการแพทย์ผู้ร่วมงานการกุศลทุกคน
 เจ้าพนักงานห้องถินผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้ส่าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส่าหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือลิ้งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไป ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อกิจการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเท็นได้จ่าย ณ อาคารนั้น

เงื่อนไขท้ายใบรับรองการก่อสร้างอาคาร เลขที่.....
ราย บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ ทส.๑๐๑.๕/๑๙๘๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับ

อนุมัติ

✓

ภาคผนวก 4

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) และ
รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)



(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาชลบุรี

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๗ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารซึ่งอยู่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลิปเม้นท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด เชียงล่า จัรัญฯ ๓๓ สเตชั่น

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ [REDACTED]

[REDACTED] ตำบลสวัดท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๓๖๐ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์ส่วนกลาง เอกพำทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕),
(๖), (๗) รายละเอียดปรากฏตามแบบท้าย (อ.ช.๑๐)

๖. ทรัพย์ส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน ๓๖๐ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้าและการพาณิชยกรรม จำนวน - ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน - คัน

อื่น ๆ ...



พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายปฏิมา มูลิกพันธ์)

เจ้าหน้าที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาชลบุรี

รายละเอียดทรัพย์ส่วนกลาง โครงการ เชียงล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น

ทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่

1. ที่ดินที่ตั้งโครงการอาคารชุด เรียลล่า จรัญฯ 13 สเตชั่น ตั้งอยู่ในเขตที่

ตำบลลวัดท่าพระ(เก้าท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 1 ไร่ 3 งาน 93.6 ตารางวา

2. โครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารชุด

- เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น

3. อาคารชุดโครงการ เนียล่า รัฐฯ 13 สเตชั่น ชั้งประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 20 ชั้น 1 อาคาร

4. สำนักงานนิติบุคคล ตั้งอยู่เลขที่ 77 ชั้น 1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

5. ส่วนของอาคาร ระบบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ทรัพย์ส่วนกลางบริเวณชั้น 1 ประกอบด้วย

- ห้องรอบโครงการ
 - ห้องสำนักงานนิติบุคคล ชั้น 1
 - สวนพื้นที่สีเขียวชั้น 1
 - โถงต้อนรับ ชั้น 1
 - ห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น 1
 - ห้องเครื่อง GENERATOR ชั้น 1
 - ที่จอดรถขยะ ชั้น 1
 - ห้องเก็บขยะเปียก, ขยะแห้ง ชั้น 1
 - ห้องน้ำส่วนกลาง (ชาย) ชั้น 1
 - ห้องน้ำส่วนกลาง (หญิง) ชั้น 1
 - ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 1
 - ห้องจดหมาย ชั้น 1
 - ทางเดินรถ
 - ห้องเก็บของ ชั้น 1
 - ที่พักคตอย(รับรอง) ชั้น 1

ทรัพย์ส่วนกลางบริเวณ ชั้นลอย ประกอบด้วย

- ห้องซ่าง
 - ห้องชั้นกรีด
 - ห้องประชุม
 - ห้องแม่บ้าน
 - ห้องเตรียมอาหาร
 - ห้องน้ำส่วนกลาง จำนวน 1 ห้อง

(นางสาวอรพันท์ วงศ์สุวรรณ)

พัฒนาภาคต้อง

2013

หนังสือเรียนภาษาไทย ปีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทรัพย์ส่วนกลางบิวตี้ชั้น 20 ประกอบด้วย

- สร้างว่าไน์ชั้น 20
- สร้างว่าไน์(เด็ก) ชั้น 20
- ห้องทำงานส่วนรวม (Co-Working) ชั้น 20
- ห้องออกกำลังกาย(พร้อมอุปกรณ์) ชั้น 20
- สวนพื้นที่สีเขียว ชั้น 20
- ห้องน้ำส่วนกลาง (ชาย) ชั้น 20
- ห้องน้ำส่วนกลาง (หญิง) ชั้น 20
- ห้องซาวน่า (ชาย) ชั้น 20
- ห้องซาวน่า (หญิง) ชั้น 20
- ห้องน้ำคนพิการ ชั้น 20
- ถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ถัง ชั้น 20

ทรัพย์ส่วนกลางบิวตี้ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย

- พื้นที่หน้าไฟทางอากาศ
- สวนพื้นที่สีเขียว ชั้นดาดฟ้า
- ทางเดินหน้าไฟ ชั้นดาดฟ้า

ทรัพย์ส่วนกลางชั้นๆ

- ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว
- ลิฟท์ดับเพลิง 1 ตัว
- ลิฟท์ที่จอดรถยกต่อบริเวณตู้โนมตี้ จำนวน 2 ตัว
- ที่จอดรถยกโนมตี้ จำนวน 140 คัน ที่จอดรถยกต่ออาคาร จำนวน 6 คัน
- ที่จอดรถจักรยานยนต์
- โถงลิฟท์
- โถงลิฟท์ดับเพลิง
- บันไดหน้าไฟ 2 จุด
- ห้องเก็บขยะ ประจำชั้น 2-19
- ห้องเครื่องสุขาภิบาล(ห้องเครื่องสูบน้ำ) ชั้นใต้ดิน
- ถังเก็บน้ำใต้ดิน
- สายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์บนชั้นดาดฟ้า
- ระบบไฟฟ้าส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์
- ระบบสุขาภิบาลส่วนกลางพร้อมอุปกรณ์
- ระบบเตือนป้องกันอัคคีภัยของอาคารพร้อมอุปกรณ์, ตู้ดับเพลิง, ถังดับเพลิงทุกชั้น
- ระบบสายอากาศโทรศัพท์, งานรับสัญญาณดาวเทียม
- ระบบรักษาความปลอดภัยส่วนกลางของอาคารพร้อมอุปกรณ์ เช่น ประตูคีย์การ์ด, ระบบไฟฟ้าหกหนัน, วงจรปิด

(นางสาวอรพันธ์ นาคราชธรรม) ผู้อำนวยการดูแลต่อไป

พ.น.ช. ก. พ.ร.บ. พ.ร.บ. พ.ร.บ.

6. ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

๕๘๗๔๖๔๗๐

(นายสุวอรพินทร์ นาครสุวรรณ)

นางสาวสุวารดี พันธ์ทอง

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

၁၃၂

រាយការប្រចាំខែក្នុងរដ្ឋបាលរាជរាជ្យ

ภาคผนวก 5

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)



(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๑๒ ทະเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “ เชียล่า จารุฯ ๑๓ สเตชั่น ”
๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
๓. ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ ๗๗ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๖๐๐

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายปภิมา มุสิกพันธ์)
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี

ภาคผนวก 6

ประกาศจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.14)

(ว.ช.๑๔)



ประกาศ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาชัชนาบุรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ด้วยผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดชื่อ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และผู้ซื้อห้องชุดรายแรกซึ่งนางสาวรินทร์ลิตตา ไชยพุฒิวิทย์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ของอาคารชุด ชื่อ “เชียงล่า จรัญฯ ๑๓ สเตชั่น”

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดชื่อ “เชียงล่า จรัญฯ ๑๓ สเตชั่น” ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามวรรคแรก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปฏิมา มุสิกพันธ์)
พนักงานเจ้าหน้าที่

ภาคผนวก 7

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก 7-1

เอกสารตรางชื่อมบำรุงเชิงป้องกันของหน่วยงาน
ประจำเดือน

ลำดับ	พัฒนา	รายการ	รายการของงานซ่อมบำรุง	สถานที่	ผู้ดำเนินการ																														หมายเหตุ
					ชั้น1-ห้องIDB	M																													
1	PHU, TRADE, EMD, CAP	การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า		ชั้น2-DUCT																															ผู้งานตรวจสอบ
2	DB	การบำรุงรักษาบอร์ด Distribution Board		ชั้นM 2.11, DUCT																														ผู้งานตรวจสอบ	
3	LC	การบำรุงรักษาบอร์ด LOAD CENTER		ชั้น1																														ผู้งานตรวจสอบ	
4	GS	การบำรุงรักษาระบบงานกลางภายใน		ชั้นDUCT																														ผู้งานตรวจสอบ	
5	OLP	การบำรุงรักษาระบบ Obstruction Light		ชั้นDUCT	M																												ผู้งานตรวจสอบ		
7	GEN	การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟในเก็บกล่อง		ชั้น1																													ผู้งานตรวจสอบ		
8	FPP	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เตอร์ Pump		ชั้น1B																													ผู้งานตรวจสอบ		
9	JPP	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้น1B																													ผู้งานตรวจสอบ		
10	CCTV	การบำรุงรักษาระบบวงจรปิด CCTV		ชั้นM-Control																													ผู้งานตรวจสอบ		
11	CWP	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์ Transfer Pump / เครื่องซูบบูเตอร์ Pump / เครื่องซูบบูเตอร์แม่น้ำ		ชั้น1B																												ผู้งานตรวจสอบ			
12	BP	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้นDUCT																												ผู้งานตรวจสอบ			
13	SDP,WWP	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้น1																												ผู้งานตรวจสอบ			
14	SVF	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้นDUCT																											ผู้งานตรวจสอบ				
15	FTP	การบำรุงรักษาบ่อน้ำ Fountain Pond หน้างาน		ชั้น1																											ผู้งานตรวจสอบ				
16	STFP	การบำรุงรักษา Surge Tank		ชั้นDUCT																											ผู้งานตรวจสอบ				
17	EF	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้นB,1,M,20																											ผู้งานตรวจสอบ				
18	AF	การบำรุงรักษาหัวติดตามติดยอด กาก		ชั้นB																											ผู้งานตรวจสอบ				
19	TWR	การบำรุงรักษา TWO WIRE รีเลย์		ชั้นM-Control																											ผู้งานตรวจสอบ				
20	NO1,2,3	การบำรุงรักษาเส้นไฟ		ชั้น1																											ผู้งานตรวจสอบ				
21	SN	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้น20																											ผู้งานตรวจสอบ				
22	AP	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้น1																											ผู้งานตรวจสอบ				
23	BU/FC	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้น1,M,20	M	M																								ผู้งานตรวจสอบ					
24	EML	การบำรุงรักษาไฟฟ้าห้องล็อกเกอร์		ชั้นB-20																										ผู้งานตรวจสอบ					
25	FE	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้น1,1,M,20																										ผู้งานตรวจสอบ					
26	FEX, FHC	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้น1-20																										ผู้งานตรวจสอบ					
27	FCP	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้นM-Control																										ผู้งานตรวจสอบ					
28	GB, DMA, ACC	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้น1,20																										ผู้งานตรวจสอบ					
29	PABX, MDF	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้นM-Control	M																									ผู้งานตรวจสอบ					
30	SCC	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้นDUCT																										ผู้งานตรวจสอบ					
31	MATV	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้นM-Control	M																									ผู้งานตรวจสอบ					
32	PRV	การบำรุงรักษาบอร์ดไฟล์เบนซินเบรก		ชั้นM-Control	M																									ผู้งานตรวจสอบ					
33		บันไดทางลาดและบันไดเลื่อน		ชั้น1-20																										ผู้งานตรวจสอบ					
34		บันไดไม้และบันไดเลื่อน																													ผู้งานตรวจสอบ				

REMARK

W = Weekly -รายสัปดาห์
 M = Monthly -รายเดือน
 Q = Quarterly -รายไตรมาส
 B = Biannual -รายครึ่งปี
 A = Annually -รายปี
 S = Subcontractor -ผู้รับเหมา

จังหวะ

1/18/16

ตรวจสอบและลงนามต่อไป

วันที่

ผู้จัดการโครงการ
 ผู้จัดการบริการด้านความปลอดภัย
 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

วันที่

REMARK
 W = Weekly - รายสัปดาห์
 M = Monthly - รายเดือน
 Q = Quarterly - รายไตรมาส
 B = Biannual - รายครึ่งปี
 A = Annually - รายปี

17/10/16

110105
2011-01-05

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจกรรม
วันที่

ภาคผนวก 7-2


เอกสารแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. 2)

แบบ พส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสิ่ติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ราชสีวิทย์ แขวง/ตำบล ท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
 จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
 มี คุณนายเปญ ภารวธรรมพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประมง ค่อนโตรมีเนียม
 ในอนุญาตเลขที่ (ก้ามี) -
 ออกให้โดย หมาย

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปราการตามตาราง ดังนี้

ສະກິດຕີແລະຂອມຫ່າງຈາກແຫ່ງດຳເນີດມືພົງ

17/7/65	37109	♂8	22.4	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
18/7/65	37912	1	0.8	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
19/7/65	38914	♀5	3.6	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
20/7/65	39513	4	3.2	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
21/7/65	40322	♂9	37.6	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	runo
22/7/65	41121	7	2.4	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
23/7/65	41927	♀2	22.6	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
24/7/65	42236	7	5.6	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
25/7/65	43526	29	23.2	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
26/7/65	44325	18	12.2	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	runo
27/7/65	45131	31	16.8	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	runo
28/7/65	45241	26	20.8	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	runo
29/7/65	46336	1	0.8	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
30/7/65	47540	49	37.6	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr
31/7/65	48353	3	2.4	runo	-	Unr	Unr	-	-	-	Unr

2463 Unr

- หมายเหตุ
๑. ให้การอกรถกิจและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีรถกิจและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบนำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ่งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึ่งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตราชวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบนำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ.....

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการนำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ.....

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง/ตำบล วัดท่าพระ เขต/อำเภอ นางกอกใหญ่
 จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
 มี คุณเจันทร์เพ็ญ ภาวนะเรียมพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท คุณโดมิเนียม
 ในอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมอดอย -
 在此處填写
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ แหล่งกำเนิด มลพิษ
 สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ในอนุญาตเลขที่ หมอดอย
 ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ในอนุญาตเลขที่ หมอดอย
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอคติเวเตสดัคต์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 185 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกรองผสานน้ำเสีย
 เครื่องกรองผสานสารเคมี เครื่องสูบดักกอน อื่นๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) . ท่อระบายน้ำทิ้งกอก.
 (๕) วิธีจัดการดักกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,483 หน่วย
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกวิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 716 ลบ.ม
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 550 ลบ.ม
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 550 ลบ.ม
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกดซีวิภพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกรองผสานน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกรองผสานสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบดักกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณเด็กกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสกปรก ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดเมืองล่า จังหวัดเชียงใหม่ ถนนฯ 13 สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 77

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : จรัญสนิทวงศ์

แขวง/ตำบล : วัดท่าแพ

เขต/ตำบล : เขตบางกอกใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021174178

โทรสาร :

มี : นางจันทร์เพ็ญ ภาระเจริญพนธ์

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด

ประเภทอยู่ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 360

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมวดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ภาระเจริญพนธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมวดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมวดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ก้ามูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตากอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งของกทม.

(5) วิธีจัดการตະกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,483.000	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	716.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	550.000	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายน้ำทุกวัน	
	[] ระบายน้ำบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายน้ำเลย	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย	
1. -	0.000 กิโลกรัม	

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตະกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตະกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลชี้ส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง/ตำบล ทำพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
มี คุณจันทร์เพ็ญ ภารเจริญพันธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประเภท คุณโถมเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -
ออกให้โดย - หมายเหตุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำตามตาราง ดังนี้

ສະກິດແລະປ່ອມສໍທີ່ເກີບຈາກແຫ່ງກໍາເນີນຕົມລົພິພະ

17/8/65	13802	28	39.4	39.4	-	39.4	39.4	39.4	39.4	-	39.4	-	-	39.4	-	39.4
18/8/65	14620	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	-	0
19/8/65	15433	38	50.4	50.4	-	50.4	50.4	50.4	50.4	-	50.4	-	-	50.4	-	50.4
20/8/65	16252	10	8	8	-	8	8	8	8	-	8	-	-	8	-	8
21/8/65	17057	21	16.8	16.8	-	16.8	16.8	16.8	16.8	-	16.8	-	-	16.8	-	16.8
22/8/65	17887	26	20.8	20.8	-	20.8	20.8	20.8	20.8	-	20.8	-	-	20.8	-	20.8
23/8/65	18703	1.	0.8	0.8	-	0.8	0.8	0.8	0.8	-	0.8	-	-	0.8	-	0.8
24/8/65	19151	46	76.8	76.8	-	76.8	76.8	76.8	76.8	-	76.8	-	-	76.8	-	76.8
25/8/65	20384	2	1.6	1.6	-	1.6	1.6	1.6	1.6	-	1.6	-	-	1.6	-	1.6
26/8/65	21191	31	24.8	24.8	-	24.8	24.8	24.8	24.8	-	24.8	-	-	24.8	-	24.8
27/8/65	21081	17	17.6	17.6	-	17.6	17.6	17.6	17.6	-	17.6	-	-	17.6	-	17.6
28/8/65	22802	28	22.9	22.9	-	22.9	22.9	22.9	22.9	-	22.9	-	-	22.9	-	22.9
29/8/65	23626	79	75.2	75.2	-	75.2	75.2	75.2	75.2	-	75.2	-	-	75.2	-	75.2
30/8/65	24150	1	5.6	5.6	-	5.6	5.6	5.6	5.6	-	5.6	-	-	5.6	-	5.6
31/8/65	25267	10	32	32	-	32	32	32	32	-	32	-	-	32	-	32

544.4

25262

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสกิดิและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสกิดิและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบันบัดจำเสียงที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับคุณภาพน้ำทึบแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจจับคุณภาพน้ำทึบทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจจับ และทำการสรุปผลเป็นสกิดิและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสกิดิและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองเหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบันบัดจำเสียง

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอายุ.....

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบันบัดจำเสียง

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมวดอายุ.....

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบ้านด้หน้าเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ _____ ซอย _____
 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง/ตำบล วัดท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
 จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
 มี คุณเจนทร์เพ็ญ ภารวนะริยพันธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ค้อนโดมีเนียม
 ในบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) _____ ออกให้โดย _____ หมอดอย _____
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบ้านด้หน้าเสียของ แหล่งกำเนิด มลพิษ
 สำหรับเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ผู้ควบคุมระบบบ้านด้หน้าเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมอด.

ออกให้โดย _____

ผู้รับจ้างให้บริการบ้านด้หน้าเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมอด.

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ้านด้หน้าเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบ้านด้หน้าเสีย แอคตีเวทสลัตช์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบ้านด้หน้าเสีย 185 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบ้านด้หน้าเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบ้านด้หน้าเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกรอง/ผสานน้ำเสีย
- เครื่องกรองผสานสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ห้องน้ำ/ห้องน้ำทึบกากม.
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบ้านด้หน้าเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบ้านด้หน้าเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ้านด้หน้าเสีย (หน่วย) 2,526.70 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 668 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบ้านด้หน้าเสีย (ลบ.ม.) 534.40 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบ้านด้หน้าเสีย 534.40 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดซึ่งภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบ้านด้หน้าเสียและอุปกรณ์
- ระบบบ้านด้หน้าเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกรองผสานน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกรองตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบ้านด้หน้าเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสกัติ ข้อมูล หรือไม่ดำเนินทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระหว่างโถงจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระหว่างโถงจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ค่อนโตเขียวล่า จังหวัด 13 สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 77

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : จังหวัดสันทิวงศ์

แขวง/ตำบล : วัดท้าพระ

เขต/ตำบล : เขตบางกอกใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021174178

โทรสาร :

มี : นางจันทร์เพ็ญ ภารเจริญพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทอยู่ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 360

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ภารเจริญพนธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. คุณลักษณะของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

185.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกรวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกรวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตากอน

[] อินๆ

[] อินๆ

[] อินๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,526.700	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	668.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	534.400	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบบใหญ่ [] ระบายน้ำวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายน้ำเลย	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดซึ่งภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย	
1. -	0.000 กิโลกรัม	

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจำนำ

ให้บริการทำได้น้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บเสียด้วยกฎหมาย หรือไม่ดำเนินทักษิรรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจำนำให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบ้านทักษิรรายงาน


โดยแสดงขอความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน จันทน์ทวาร์ แขวง/ตำบล ท่าพะรุ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
แขวง/เขต กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
มี คุณจันทร์เพ็ญ ภารเจริญพันธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประเภท ค้อนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -
ออกให้โดย หมาย -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



*ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำตามตาราง ดังนี้

ສົດໃຕແລະຂໍ້ມູນທີ່ກົບຈາກແຫ່ງດຳເນີດມືພິ້ນ

ປັບປຸງ	ການໃຫ້	ປັບປຸງ		ປັບປຸງ		ການຮະນາຍ		ປັບປຸງ		ການທ່າງໝາຍອຽນຮັງນິກຳນຳໃຫ້ເສີຍ				ປັບປຸງ			
		ນໍາໄກ	ໃນທຸກໃຈກວມ	ເສຍທີ່ເກົາ	ຈະນະ	ນໍາເປົ້າຕົ້ນໄສຍ	(ຮະນາຍ/ໄມ່ຮະນາຍ)	ສາງເຄີ່ມຫຼືບ	ສາງສັດ	ຮະນຳປຳປັດ	ຮ່າສີບ	ຄ່າຮົມຫຼືມ	ຄ່າຮົມການ/ຄ່າຮົມການ	ຄ່າຮົມຫຼືບ	ຕະກາຍ	ນໍາໃຫ້	ວຸດສຽກ
ວັນ ເດືອນ ປີ	ໄຟທີ່	ໄຟທີ່	ໄຟທີ່	ຈະນະ	ຈະນະ	ນໍາເປົ້າຕົ້ນໄສຍ	(ຮະນາຍ/ໄມ່ຮະນາຍ)	ສ້າງເຄີ່ມຫຼືບ	ສ້າງສັດ	ຮະນຳປຳປັດ	ຮ່າສີບ	ຄ່າຮົມຫຼືມ	ຄ່າຮົມການ/ຄ່າຮົມການ	ຄ່າຮົມຫຼືບ	ຕະກາຍ	ນໍາໃຫ້	ວຸດສຽກ
ວັນ ເດືອນ ປີ	ໄຟທີ່	ໄຟທີ່	ໄຟທີ່	ຈະນະ	ຈະນະ	ນໍາເປົ້າຕົ້ນໄສຍ	(ຮະນາຍ/ໄມ່ຮະນາຍ)	ສ້າງເຄີ່ມຫຼືບ	ສ້າງສັດ	ຮະນຳປຳປັດ	ຮ່າສີບ	ຄ່າຮົມຫຼືມ	ຄ່າຮົມການ/ຄ່າຮົມການ	ຄ່າຮົມຫຼືບ	ຕະກາຍ	ນໍາໃຫ້	ວຸດສຽກ
1/9/65	៩០៥៦	1	0.៨	ទី២៤	-	ទី២៤	-	ទី២៤	ទី២៤	ទី២៤	ទី២៤	៩០៥៦	៩០៥៦	៩០៥៦	-	-	៩០៥៦
2/9/65	១៦២.៣២	៤០	៣២	៥២៧២	-	៥២៧២	-	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	១៦២.៣២	១៦២.៣២	១៦២.៣២	-	-	១៦២.៣២
3/9/65	២៤៤.៨៤	៧	៥.៦	៥.៦	៥.៦	៥.៦	-	៥.៦	៥.៦	៥.៦	៥.៦	២៤៤.៨៤	២៤៤.៨៤	២៤៤.៨៤	-	-	២៤៤.៨៤
4/9/65	៣២៧.៦៨	៣៦	២៨.៨	២៨.៨	២៨.៨	២៨.៨	-	២៨.៨	២៨.៨	២៨.៨	២៨.៨	៣២៧.៦៨	៣២៧.៦៨	៣២៧.៦៨	-	-	៣២៧.៦៨
5/9/65	៤០៩.៦៨	៧២	៩.៦	៩.៦	៩.៦	៩.៦	-	៩.៦	៩.៦	៩.៦	៩.៦	៤០៩.៦៨	៤០៩.៦៨	៤០៩.៦៨	-	-	៤០៩.៦៨
6/9/65	៤៩២៩២	២៨	២២.៤	២២.៤	២២.៤	២២.៤	-	២២.៤	២២.៤	២២.៤	២២.៤	៤៩២៩២	៤៩២៩២	៤៩២៩២	-	-	៤៩២៩២
7/9/65	៥៤៥.២៩	១៨	១៤.៤	១៤.៤	១៤.៤	១៤.៤	-	១៤.៤	១៤.៤	១៤.៤	១៤.៤	៥៤៥.២៩	៥៤៥.២៩	៥៤៥.២៩	-	-	៥៤៥.២៩
8/9/65	៦៥៨.២៩	១៧	៦.៦	៦.៦	៦.៦	៦.៦	-	៦.៦	៦.៦	៦.៦	៦.៦	៦៥៨.២៩	៦៥៨.២៩	៦៥៨.២៩	-	-	៦៥៨.២៩
9/9/65	៧៤០.២១	៣២	២៥.៦	២៥.៦	២៥.៦	២៥.៦	-	២៥.៦	២៥.៦	២៥.៦	២៥.៦	៧៤០.២១	៧៤០.២១	៧៤០.២១	-	-	៧៤០.២១
10/9/65	៨២៣.០១	០	០	៥២៧២	-	៥២៧២	-	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៨២៣.០១	៨២៣.០១	៨២៣.០១	-	-	៨២៣.០១
11/9/65	៩០៦.១១	៤០	៣២	៥២៧២	-	៥២៧២	-	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៩០៦.១១	៩០៦.១១	៩០៦.១១	-	-	៩០៦.១១
12/9/65	៩៨៩.៧៦	៨	៦.៤	៥២៧២	-	៥២៧២	-	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៩៨៩.៧៦	៩៨៩.៧៦	៩៨៩.៧៦	-	-	៩៨៩.៧៦
13/9/65	១០៥២.២	៩៦	៤៦.៨	៥២៧២	-	៥២៧២	-	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	១០៥២.២	១០៥២.២	១០៥២.២	-	-	១០៥២.២
14/9/65	១១៥.១	១	០.៨	៥២៧២	-	៥២៧២	-	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	១១៥.១	១១៥.១	១១៥.១	-	-	១១៥.១
15/9/65	១២៣៩៥	៣៥	២៨	៥២៧២	-	៥២៧២	-	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	១២៣៩៥	១២៣៩៥	១២៣៩៥	-	-	១២៣៩៥
16/9/65	១៣១៩.៧	១៣	១០.៤	៥២៧២	-	៥២៧២	-	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	៥២៧២	១៣១៩.៧	១៣១៩.៧	១៣១៩.៧	-	-	១៣១៩.៧

17/9/65	1401.8	27	21.6	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
18/9/65	1485.4	20	16	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
19/9/65	1548.9	16	12.8	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
20/9/65	165.11	32	25.6	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
21/9/65	1422.1	0	0.9	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
22/9/65	1816.3	18	38.4	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
23/9/65	1849.2	2	1.6	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
24/9/65	19813	33	26.4	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
25/9/65	2064.3	14	11.2	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
26/9/65	2146.7	12	9.6	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
27/9/65	2250.5	36	28.8	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
28/9/65	2314.1	1	0.8	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
29/9/65	2496.6	29	39.2	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																
30/9/65	24988	3	22	5200	-	✓/nī	✓/nī	✓/nī	-																

Q²

$$= 626$$

$$= 500 \cdot g \cdot G^2$$

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบนำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจอัตโนมัติ ทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบนำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการนำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน จันทน์ทิวงศ์ แขวง/ตำบล วัดท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
 จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
 มี คุณจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ค้อนโอดมิเนียม
 ในอนุญาตเลขที่(ก้าม) ออกรหัสโดย หมดอายุ -
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ แหล่งกำเนิด มลพิษ
 สำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ หมด

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ หมด

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ หมด

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอคติเวตสลัดเจร์ ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 185 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย
- เครื่องกรองผสมสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งทิ้ง
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,476.80 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 626 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 500.90 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 500.90 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกรองผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสกัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดเชียงล่า จังหวัดเชียงใหม่ ถนน : 77

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : จังหวัดเชียงใหม่

แขวง/ตำบล : วัดท่าพระ

เขต/ตำบล : เชียงกอกใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021174178

โทรสาร :

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ภาวรรณรัตน์

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมทางการค้า : อาคารชุด

ประเภทอยู่ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 360

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ภาวรรณรัตน์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตากอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งของกทม.

(5) วิธีจัดการตະกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,478.800 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 626.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 500.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายนทุกวัน

[] ระบายนบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน) วัน

[] ไม่ระบายนเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบตະกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตະกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พศ. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดมลพิช ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน จรยสันติทวงศ์ แขวง/ตำบล ท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
 มี คุณจันทร์เพ็ญ ภารวิริยพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิช ประกอบกิจการประเภท ค้อนโดยมิใช่ym
 ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -
 ออกให้โดย หมาย -
 ที่ลงนามดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย pragmatism ดังนี้

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบบบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบบบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบบบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ສະຄິຕີແລະຂໍ້ອມລົທຶກເນື່ອມພັນ

ວັນ ເດືອນ ປີ	ປະຈຸບັນ ກາງໃຫ້	ປະຈຸບັນ ນຳໃຫ້	ປະຈຸບັນ ເສຍທີ່ເງົາ	ປະຈຸບັນ ນຳຕົ້ນໄສຍ້	ກາງຮະນາຍ ນຳທີ່ຈະກະບານ	ປະຈຸບັນ ສາວັດເຫຼົ້ວຍ	ກາງກຳນານຂອງຮະບຽນກຳນົດທີ່ເສີ				ປະຈຸບັນ ຄ່ານິ້ນ	ປະຈຸບັນ ຄ່ານິ້ນ
							ຮະບຽນກຳນົດ ນຳເສຍ	ຮະບຽນ (ຄົມ.ນ.)	ຮະບຽນ (ຄົມ.ນ.)	ຮະບຽນ (ຄົມ.ນ.)		
1/10/65	82. 460	29	23.2	23.2	23.2	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
2/10/65	166. 02	17	13.6	13.6	13.6	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
3/10/65	250. 25	25	20.	20.	20.	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
4/10/65	337.13	22	17.6	17.6	17.6	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
5/10/65	417. 14	21	8.8	8.8	8.8	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
6/10/65	500.89	37	29.6	29.6	29.6	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
7/10/65	586. 44	2	1.6	1.6	1.6	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
8/10/65	665.22	35	28	28	28	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
9/10/65	749. 11	12	9.6	9.6	9.6	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
10/10/65	810. 82	20	16	16	16	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
11/10/65	913. 62	27	52	52	52	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
12/10/65	996.50	1	0.8	0.8	0.8	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
13/10/65	10789	41	352	352	352	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
14/10/65	11624	5	4	4	4	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
15/10/65	12444	21	16.8	16.8	16.8	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-
16/10/65	13268	28	22.4	22.4	22.4	-	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	ຫົກ	-	-

17/10/65	144023	8	6.4	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
18/10/65	144025	39	91.2	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
19/10/65	144027	9	7.2	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
20/10/65	144028	38	30.1	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
21/10/65	144031	30	24	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
22/10/65	144030	1	0.8	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
23/10/65	144039	29	23.2	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
24/10/65	144040	24	19.2	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
25/10/65	144046	26	19.2	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
26/10/65	144021	1	0.8	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
27/10/65	144047	46	36.8	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
28/10/65	144028	2	1.6	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
29/10/65	144026	30	22	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
30/10/65	144025	18	14.4	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other
31/10/65	144022	28	22.4	8260	-	VnT	VnT	-	VnT	-	-	Other

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน จังหวัด แขวง/ตำบล วัดท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
 มี คุณจันทร์เพ็ญ ภาระเจริญพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ค้อนโถมในบ่อ
 ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย หมอดอย หมอดอย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ แหล่งกำเนิด มลพิษ
 สำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอคติเตตสัลต์
 ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 185 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย
 เครื่องกวนผสมสารเคมี เครื่องสูดตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งกทม.
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการทำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,578.20 หน่วย
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 663 ลบ.ม.
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 530.40 ลบ.ม
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย 530.40 ลบ.ม
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดซึ่งวิเคราะห์ที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูดตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปั้นหา อุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสกัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดเมืองล่า ชั้น 13 สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 77

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : จรัญสนิทวงศ์

แขวง/ตำบล : วัดท่าพระ

เขต/ตำบล : เขตบางกอกใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021174178

โทรสาร :

มี : นางจันทร์เพ็ญ ภาวนะริยพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด

ประเภทที่อยู่ : ประเภท ช ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 360

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรฐาน 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ภาวนะริยพนธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

185.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งของกม.
 (5) วิธีจัดการตากอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,578.200	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	663.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	530.400	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X]	ระบายน้ำทุกวัน
	[]	ระบายน้ำบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน้ำ)
	[]	ไม่ระบายน้ำเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ	หน่วย
1. -	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X]	ปกติ	[]	ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X]	ปกติ	[]	ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X]	ปกติ	[]	ผิดปกติ
เครื่องสูบตากอน	[X]	ปกติ	[]	ผิดปกติ

(7) ปริมาณตากอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรฐาน ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน จังหวัด กรุงเทพฯ แขวง/ตำบล ท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
มี คุณจันทร์พญ ถาวรเจริญพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ค้อนโดยมีเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -
อายุ - หมายเหตุ -
ออกให้โดย - หมายเหตุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดตามลักษณะ											
การทำงา�新ของระบบบำบัดน้ำเสีย											
ประมวล	การใช้	ปริมาณ	ปริมาณที่นำ	การระบายน้ำ	น้ำทึบคงระดับ	สารเคมีที่รักษา	ปริมาณ	กระบวนการ	เครื่องเติม	กระบวนการ	เครื่องกำจัด
วัน	ไฟฟ้า	น้ำใช้	เสียงที่รบกวน	ระบายน้ำ	นำตัวน้ำเสีย	สารออกซิเจน	ระบายน้ำ	เครื่องกำจัด	เครื่องเติม	กระบวนการ	เครื่องกำจัด
เดือน	ไฟฟ้า	น้ำทุกภาคเรียน	นำตัวน้ำเสีย	ระบายน้ำ	นำตัวน้ำเสีย	สารออกซิเจน	ระบายน้ำ	อากาศ	น้ำ	เครื่องกำจัด	เครื่องกำจัด
ปี	ไฟฟ้า	น้ำใช้	เสียงที่รบกวน	ระบายน้ำ	นำตัวน้ำเสีย	สารออกซิเจน	ระบายน้ำ	อากาศ	น้ำ	เครื่องกำจัด	เครื่องกำจัด
				(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)	(ลบ.ม.)
1/1/65	2,669.3	20	16	920.4	-	2,669.3	2,669.3	อากาศ	อากาศ	-	-
2/1/65	2,675.0	25	18	920.4	-	2,675.0	2,675.0	อากาศ	อากาศ	-	-
3/1/65	2,827.5	22	16.6	920.4	-	2,827.5	2,827.5	อากาศ	อากาศ	-	-
4/1/65	2,911.04	27	19.6	920.4	-	2,911.04	2,911.04	อากาศ	อากาศ	-	-
5/1/65	2,992.0	22	17.6	920.4	-	2,992.0	2,992.0	อากาศ	อากาศ	-	-
6/1/65	30,257	29	23.2	920.4	-	30,257	30,257	อากาศ	อากาศ	-	-
7/1/65	31,584	18	14.4	920.4	-	31,584	31,584	อากาศ	อากาศ	-	-
8/1/65	32,402	22	17.6	920.4	-	32,402	32,402	อากาศ	อากาศ	-	-
9/1/65	33,288	26	20.8	920.4	-	33,288	33,288	อากาศ	อากาศ	-	-
10/1/65	33,084	26	20.8	920.4	-	33,084	33,084	อากาศ	อากาศ	-	-
11/1/65	34,905	21	16.8	920.4	-	34,905	34,905	อากาศ	อากาศ	-	-
12/1/65	35,724	20	24	920.4	-	35,724	35,724	อากาศ	อากาศ	-	-
13/1/65	36,777	18	14.4	920.4	-	36,777	36,777	อากาศ	อากาศ	-	-
14/1/65	37,191	28	22.4	920.4	-	37,191	37,191	อากาศ	อากาศ	-	-
15/1/65	37,822	29	23.4	920.4	-	37,822	37,822	อากาศ	อากาศ	-	-
16/1/65	39,081	6	4.8	920.4	-	39,081	39,081	อากาศ	อากาศ	-	-

17/11/65	୨୭୭୬୮	୪୧	୩୫.୬	୨୨୭୦	-	୨୯୮୮	-	୨୮୮୮	-	୨୮୮୮	-	୨୮୮୮	-
18/11/65	୬୦୬୭୪	୦	୦	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
19/11/65	୬୧୫୨୭	୩୭	୨୬.୪	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
20/11/65	୨୨୫୭	୨୧	୧୬	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
21/11/65	୫୩୧୨୨.	୩୦	୨୪	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
22/11/65	୫୫୦୧୫	୫	୫	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
23/11/65	୬୬୮୪୧	୨୧	୧୦୨	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
24/11/65	୮୮୬୮୩	୨୨	୧୨୬	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
25/11/65	୫୫୨୨୨	୧୮	୨୦.୮	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
26/11/65	୫୨୩୨୨	୫	୪.୪	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
27/11/65	୫୭୫୦୫	୫୦	୩୨	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
28/11/65	୫୮୭୬୨	୧୪	୧୧.୨୦	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
29/11/65	୫୭୮୮୩	୩୫	୫୭	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-
30/11/65	୬୦୬୨୧	୧	୦.୮	୮୮୮	-	୨୮୮	୨୮୮	୨୮୮	-	୨୮୮	-	୨୮୮	-

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบันทึกน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบันทึกน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบันทึกน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ ซอย
 ถนน จันทนิทวงศ์ แขวง/ตำบล วัดท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
 จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
 มี คุณจันทร์พันธุ์ ภาระเจริญพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประเภท ค้อนโดมิเนียม
 ในอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในกรณีข้อรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ แหล่งกำเนิด มลพิษ
 สำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) ใบอนุญาตเลขที่ หมด

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....) ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แยกตัวอักษรลง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 185 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย

เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี เครื่องสูบตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งกากม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2480 ๗๐ พนวย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 696 ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 556.86 ลบ.ม

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 556.86 ลบ.ม

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คุณโดเชียล่า จรัญา 13 สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 77

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : จังหวัดสันทิภาร

แขวง/ตำบล : วัดท่าพระ

เขต/ตำบล : เขตบางกอกใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021174178

โทรสาร :

มี : นางจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทอยู่ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 360

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ต่อไปนี้เป็นการดำเนินมาตฐานานะ 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพนธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย¹
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย²
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตากอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งของกทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,480.700	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	696.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	556.800	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายนทุกวัน	
	[] ระบายนบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายนเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดขี้ภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน


ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสกัดและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ราชดำเนินทิศ แขวง/ตำบล ท่าพระ เขต/อำเภอ บางกอกใหญ่
จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
ม.คุณเจนทร์พญ ภาระจริยพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประเภท คุณได้มีเงิน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -
ออกให้โดย - หมายเหตุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสกัดและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

๑. ให้การอภิสคิดและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสกิดและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ให้การนีระบบนำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสกิดและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสกิดและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบนำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการนำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ສົກລິແລະຂໍອມສຸກທີ່ເກີບຈາກແຫ່ງການໃຫ້ຄມລັພ

ລ/ດ ວັນ ເຕືອນ ປີ	ປົກມານ ກາງໃຫ້	ປົກມານ ນໍ້າ	ປົກມານ ເສີ່ມໃຈ	ກາງຮວານໄຍ ນ້າພຶກຈາກຮວານ ຮະບາງ ນໍ້າ	ສາງຄົນນີ້ຫຼືວ ນໍ້າພຶກຈາກຮວານ ນໍ້າຕົ້ນນຳສີຍ (ລບ.ມ.)	ປົກມານ ເກີບກຳນົດ ນໍ້າ ເສຍ (ກົມ)	ປົກມານ ກາງໃຫ້	ກາງກຳງານຂອງຮະນູນນຳດ້າເສຍ			ປົກມານ ວິຊາ	ປົກມານ ວິຊາ	
								ຮະບາງປັບປຸດ ນໍ້າສີຍ (ປົກມານ/ ໜໍາຮະບາງ)	ຮະບາງສູງ ນໍ້າ (ປົກມານ/ ໜໍາຮະບາງ)	ຮະບາງສູງ ນໍ້າ (ປົກມານ/ ປົກມານ)			
1/12/65	52067	47.	376	400	400	400	400	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
2/12/65	82555	3	40	72	72	72	72	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
3/12/65	167.07	40	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
4/12/65	205.62	7	36.8	36.8	36.8	36.8	36.8	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
5/12/65	329.72	76	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
6/12/65	41465	3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
7/12/65	409.75	33	16	12.8	12.8	12.8	12.8	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
8/12/65	526.29	50	40	30	30	30	30	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
9/12/65	659.04	50	40	30	30	30	30	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
10/12/65	740.94	6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
11/12/65	823.64	41	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
12/12/65	916.77	1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
13/12/65	1.0071	46	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
14/12/65	1.0704	13	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
15/12/65	1.1530	39	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ
16/12/65	1.2316	26	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	ມາດີ	-	ມາດີ

17/12/65	13904	20	16	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	10များပါး
18/12/65	14019	47	37.6	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
19/12/65	1.4969	7	5.6	7:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
20/12/65	1.5316	51	40.8	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
21/12/65	1.6466	6	4.8	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
22/12/65	1.7259	41	32.8	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
23/12/65	1.8081	10	8	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
24/12/65	1.8958	38	30.4	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
25/12/65	1975.8	24	18.9	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
26/12/65	2057.4	25	20	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
27/12/65	211.09	18	9	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
28/12/65	21231	31	24.8	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
29/12/65	24042	70	24	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
30/12/65	24865	20	16	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်
31/12/65	24686	36	28.8	5:916	-	ပုဂ္ဂန်	ပုဂ္ဂန်	-	ပုဂ္ဂန်	-	-	ပုဂ္ဂန်

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ ซอย
 ถนน จังหวัด จังหวัด แขวง/ตำบล วัดท่าพระ เขต/อำเภอ นางอกไหย
 กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-1174178 โทรสาร -
 มี คุณจันทร์เพ็ญ ภารเจริญพนธ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประมง คุณโถมิเนียม
 ในอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) ออกให้โดย หมอดอย
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ แหล่งกำเนิด มลพิษ
 สำหรับเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ

(.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอด
 ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดอย
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอคติเวตสลัตช์

ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 185 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่องสูดตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งกิ่งกม.

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2477.10 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 824 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 659.20 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย 659.20 ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี- เครื่องสูดตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปั้นหยา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองเหล่งกำเนิดมลพิช ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสกัด ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำมันพิกรหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโดเมืองล่า จังหวัดเชียงใหม่ ถนน 13 สายที่ 77

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : จังหวัดเชียงใหม่

แขวง/ตำบล : วัดท่าพระ

เขต/ตำบล : เขตบางกอกใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 021174178

โทรสาร :

มี : นางจันทร์เพ็ญ ภาวรรณรัตน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจกรรมประเภท : อาคารชุด

ประเภทอยู่ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 360

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ภาวรรณรัตน์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทิวเต็ตสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

185.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกรอง/ฟลเทล์น้ำเสีย

[] เครื่องกรอง/ฟลเทล์เคมี

[X] เครื่องสูบตากอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งของกทม.

(5) วิธีจัดการตากอนที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,477.100	หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	824.000	ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	659.200	ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายนทุกวัน	
	[] ระบายนบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบายน)	วัน
	[] ไม่ระบายนเลย	
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย	
1. -	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตากอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 7-3

เอกสารการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : CIELA charan 13 Station

เดือน / ปี : ๗, ๖๕

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
		(Total KWH) Code 010	"A" KWH Code 011	"B" KWH Code 012	"A" KW Code 031	"B" KW Code 032	"A" KVAR Code 071	"B" KVAR Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		732	315	417	0.112	0.114	0.032	0.028	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
1 07:00		734	316	418	0.000	0.068	0.000	0.006	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
2 07:00		736	317	418	0.112	0.088	0.032	0.018	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
3 07:00		737	317	419	0.112	0.096	0.032	0.018	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
4 7:00		739	317	422	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
5 7:00		741	318	422	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
6 7:00		742	319	423	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
7 7:00		744	320	424	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
8 7:00		746	321	424	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
9 7:00		747	322	425	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
10 7:00		749	322	426	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
11 7:00		750	322	428	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
12 7:00		751	323	429	0.112	0.104	0.032	0.020	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
13 7:00		753	324	429	0.112	0.104	0.032	0.020	สำโรงฯ	ดีบุน
14 7:00		755	324	431	0.112	0.104	0.032	0.020	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
15 7:00		756	324	432	0.112	0.104	0.032	0.020	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
16 7:00		758	325	433	0.112	0.104	0.032	0.020	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
17 7:00		759	325	434	0.112	0.104	0.032	0.024	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
18 7:00		761	325	436	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
19 7:00		763	326	437	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
20 7:00		765	327	437	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
21 7:00		766	324	438	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
22 7:00		768	328	439	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
23 7:00		769	329	439	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
24 7:00		771	329	441	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
25 7:00		772	329	442	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
26 7:00		774	330	443	0.112	0.104	0.032	0.024	สำโรงฯ	ดีบุน
27 7:00		775	331	444	0.112	0.104	0.032	0.024	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
28 7:00		777	332	444	0.112	0.104	0.032	0.024	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
29 7:00		778	332	446	0.112	0.106	0.032	0.024	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
30 7:00		780	333	446	0.112	0.106	0.032	0.024	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
31 7:00		782	333	447	0.112	0.106	0.032	0.024	10Mไฟฟ้า	ดีบุน
รวม		50	18	31						
ทบทวนคราบจดบันทึกโดยผู้ดูแลอาคาร :		50	21	30	ผู้รับ:		วันที่: 1			

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : CIELA charan 13 Station

เดือน / ปี : 8, 65

วันที่	เวลา	พลังงาน ไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		"A" KWH Code 010	"B" KWH Code 011	Code 012	"A" KW Code 031	"B" KW Code 032	"A" KVAR Code 032	"B" KVAR Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		782	333	448	0.112	0.106	0.032	0.026		ดำเนิน	ดำเนิน
1	7:00	781	333	450	0.000	0.061	0.000	0.001		ตรวจสอบ	ดำเนิน
2	7:00	785	331	450	0.080	0.072	0.016	0.012		ตรวจสอบ	ดำเนิน
3	7:00	786	335	451	0.084	0.072	0.022	0.019	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
4	7:00	788	336	452	0.088	0.048	0.022	0.016	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
5	7:00	790	334	452	0.098	0.088	0.022	0.016	ตรวจสอบ	ดำเนิน	ดำเนิน
6	7:00	791	338	453	0.098	0.088	0.021	0.016	ตรวจสอบ	ดำเนิน	ดำเนิน
7	7:00	793	338	455	0.098	0.100	0.021	0.028	ตรวจสอบ	ดำเนิน	ดำเนิน
8	7:00	795	338	456	0.098	0.100	0.021	0.028	ตรวจสอบ	ดำเนิน	ดำเนิน
9	7:00	796	339	457	0.099	0.100	0.024	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
10	7:00	798	340	458	0.098	0.100	0.024	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
11	7:00	799	341	458	0.098	0.100	0.024	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
12	7:00	801	342	459	0.098	0.100	0.024	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
13	7:00	802	342	460	0.098	0.100	0.024	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
14	7:00	804	342	461	0.098	0.100	0.024	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
15	7:00	806	342	461	0.098	0.101	0.024	0.028	ตรวจสอบ	ดำเนิน	ดำเนิน
16	7:00	808	343	464	0.108	0.104	0.030	0.024	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
17	7:00	809	344	465	0.108	0.104	0.030	0.028	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
18	7:00	811	345	466	0.108	0.104	0.030	0.028	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
19	7:00	812	345	466	0.108	0.104	0.030	0.028	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
20	7:00	814	346	467	0.108	0.104	0.030	0.028	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
21	7:00	815	346	469	0.108	0.106	0.030	0.028	ตรวจสอบ	ดำเนิน	ดำเนิน
22	7:00	817	346	470	0.108	0.108	0.030	0.028	ตรวจสอบ	ดำเนิน	ดำเนิน
23	7:00	819	347	471	0.108	0.108	0.030	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
24	7:00	820	348	472	0.108	0.108	0.030	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
25	7:00	822	349	472	0.108	0.108	0.030	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
26	7:00	824	350	473	0.108	0.108	0.032	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
27	7:00	825	351	474	0.108	0.108	0.032	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
28	7:00	827	351	475	0.108	0.108	0.032	0.028	10MW/10MVA	ดำเนิน	ดำเนิน
29	7:00	829	351	477	0.108	0.108	0.032	0.028	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
30	7:00	830	359	478	0.108	0.108	0.032	0.028	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
31	7:00	832	353	478	0.108	0.108	0.032	0.028	ดำเนิน	ดำเนิน	ดำเนิน
รวม		50	20	30.							

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้ดูแลรายการ :

18

31

กันยายน

กันยายน

กันยายน 8, 65

กันยายน

กันยายน

กันยายน

กันยายน

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ປະເກດ TOU)

อาคาร : CIELA charan 13 Station

เดือน / ปี : กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		432	353	478	0.108	0.108	0.032	0.028	ลิขส.	ดีบ.
1	7:00	854	354	479	0.108	0.108	0.032	0.028	บริษัท	ดีบ.
2	7:00	855	355	480	0.108	0.108	0.032	0.028	ลิขส.	ดีบ.
3	7:00	857	356	481	0.108	0.108	0.032	0.028	บริษัท	ลิขส.
4	7:00	859	356	482	0.108	0.108	0.032	0.028	บริษัท	ลิขส.
5	7:00	861	356	482	0.108	0.108	0.032	0.028	บริษัท	ลิขส.
6	7:00	862	357	485	0.108	0.108	0.032	0.028	10 กวัก	ลิขส.
7	7:00	864	358	486	0.108	0.108	0.032	0.028	10 กวัก	ลิขส.
8	7:00	865	359	486	0.108	0.108	0.032	0.028	บริษัท	ดีบ.
9	7:00	867	360	487	0.108	0.108	0.032	0.028	10 กวัก	ดีบ.
10	7:00	868	361	487	0.108	0.108	0.032	0.028	10 กวัก	ดีบ.
11	7:00	850	361	487	0.108	0.108	0.032	0.028	10 กวัก	ดีบ.
12	7:00	859	361	491	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
13	7:00	853	362	491	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
14	7:00	855	362	492	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
15	7:00	856	363	493	0.108	0.112	0.036	0.034	บริษัท	ดีบ.
16	7:00	854	364	493	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
17	7:00	860	365	494	0.108	0.112	0.036	0.034	บริษัท	ดีบ.
18	7:00	861	365	496	0.108	0.112	0.036	0.034	บริษัท	ดีบ.
19	7:00	863	365	497	0.108	0.112	0.036	0.034	บริษัท	ดีบ.
20	7:00	865	366	498	0.108	0.112	0.036	0.034	10 กวัก	ดีบ.
21	7:00	866	367	499	0.108	0.112	0.036	0.034	10 กวัก	ดีบ.
22	7:00	868	368	501	0.108	0.112	0.036	0.034	10 กวัก	ดีบ.
23	7:00	869	369	500	0.108	0.112	0.036	0.034	10 กวัก	ดีบ.
24	7:00	871	370	500	0.108	0.112	0.036	0.034	10 กวัก	ดีบ.
25	7:00	872	370	502	0.108	0.112	0.036	0.034	10 กวัก	ดีบ.
26	7:00	874	376	503	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
27	7:00	875	371	504	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
28	7:00	876	371	504	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
29	7:00	878	372	505	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
30	7:00	879	373	506	0.108	0.112	0.036	0.034	สำนัก	ดีบ.
31										
รวมครั้งนี้		47	10	28						
รวมครั้งก่อน		56	20	30						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

BR

วันที่: 30 / 9 / 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : CIELA charan 13 Station

เดือน / ปี : 10, 65

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH) Code 010	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตราจดหมาย หัวหน้าช่าง
			"A" KWH Code 011	"B" KWH Code 012	"A" KW Code 031	"B" KW Code 032	"A" KVAR Code 071	"B" KVAR Code 072		
เดือนที่ผ่านมา	879	373	506	0.104	0.112	0.028	0.024	0.024	0.024	0.024
1 7:00	881	374	506	0.000	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2 7:00	882	374	508	0.000	0.096	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3 7:00	884	374	510	0.000	0.096	0.000	0.026	0.026	0.026	0.026
4 7:00	885	375	510	0.084	0.096	0.016	0.026	0.026	0.026	0.026
5 7:00	887	375	511	0.084	0.096	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026
6 7:00	888	376	511	0.084	0.096	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026
7 7:00	889	377	512	0.084	0.096	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026
8 7:00	891	378	513	0.084	0.096	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026
9 7:00	892	378	514	0.084	0.096	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026
10 7:00	894	378	516	0.084	0.096	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026
11 7:00	895	379	516	0.084	0.096	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026
12 7:00	897	379	517	0.084	0.096	0.020	0.026	0.026	0.026	0.026
13 7:00	898	380	518	0.088	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
14 7:00	900	380	519	0.088	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
15 7:00	902	381	520	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
16 7:00	903	381	521	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
17 7:00	904	381	522	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
18 7:00	906	382	523	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
19 7:00	907	383	524	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
20 7:00	909	384	524	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
21 7:00	910	385	525	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
22 7:00	912	386	525	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
23 7:00	913	386	527	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
24 7:00	915	386	529	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
25 7:00	916	387	529	0.098	0.096	0.022	0.026	0.026	0.026	0.026
26 7:00	918	388	530	0.098	0.096	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026
27 7:00	920	389	531	0.098	0.096	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026
28 7:00	921	390	531	0.098	0.096	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026
29 7:00	923	391	532	0.098	0.096	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026
30 7:00	925	391	534	0.098	0.100	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026
31 7:00	927	391	536	0.098	0.100	0.024	0.026	0.026	0.026	0.026
รวมครั้งนี้	48	18	30							
รวมครั้งก่อน	47	19	28							

ทบทวนตราจดหมายผู้ดูแลอาคาร :

ผู้ดูแล

วันที่: 31, 10, 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : CIELA charan 13 Station

เดือน / ปี : 11, 65

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH) Code 010	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH) "A" KWH Code 011		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW) "A" KW Code 012		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR) "A" KVAR Code 032		บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตราจดสอบโดย หัวหน้าช่าง
			"B" KWH Code 011	Code 012	"A" KW Code 031	"B" KW Code 032	"A" KVAR Code 071	"B" KVAR Code 072		
เดือนที่ผ่านมา	929	391	536	0.098	0.100	0.024	0.026	0.	0.	0.
1	6.15	929	392	534	0.090	0.066	0.000	0.000	0.	0.
2	6.17	930	392	537	0.096	0.078	0.026	0.012	0.	0.
3	6.17	932	393	538	0.096	0.084	0.026	0.012	0.	0.
4	7:00	933	394	538	0.096	0.086	0.026	0.012	10 กวัตต้าว	0.
5	7:00	935	395	539	0.096	0.086	0.026	0.012	10 กวัตต้าว	0.
6	7:00	936	395	541	0.096	0.086	0.026	0.018	10 กวัตต้าว	0.
7	7:00	938	395	542	0.096	0.088	0.026	0.014	สำโรง	0.
8	7:00	940	396	543	0.096	0.088	0.026	0.014	สำโรง	0.
9	7:00	941	397	544	0.096	0.088	0.026	0.018	สำโรง	0.
10	7:00	943	398	544	0.096	0.088	0.026	0.014	สำโรง	0.
11	7:00	945	399	545	0.096	0.088	0.026	0.014	สำโรง	0.
12	7:00	946	400	546	0.096	0.088	0.026	0.018	สำโรง	0.
13	7:00	948	400	547	0.096	0.101	0.026	0.021	สำโรง	0.
14	7:00	950	400	549	0.096	0.101	0.026	0.026	สำโรง	0.
15	7:00	951	401	550	0.096	0.104	0.026	0.026	10 กวัตต้าว	0.
16	7:00	953	402	550	0.096	0.104	0.026	0.026	10 กวัตต้าว	0.
17	7:00	955	403	551	0.096	0.104	0.026	0.026	10 กวัตต้าว	0.
18	7:00	956	404	552	0.096	0.104	0.026	0.026	10 กวัตต้าว	0.
19	7:00	958	405	552	0.100	0.104	0.026	0.026	10 กวัตต้าว	0.
20	7:00	960	405	554	0.100	0.104	0.026	0.026	สำโรง	0.
21	7:00	961	405	556	0.100	0.104	0.026	0.026	สำโรง	0.
22	7:00	963	406	557	0.100	0.104	0.026	0.026	สำโรง	0.
23	7:00	965	407	557	0.100	0.104	0.026	0.026	สำโรง	0.
24	7:00	966	408	558	0.100	0.104	0.026	0.026	10 กวัตต้าว	0.
25	7:00	968	409	559	0.100	0.104	0.026	0.026	สำโรง	0.
26	7:00	969	410	559	0.100	0.104	0.026	0.026	สำโรง	0.
27	7:00	971	410	561	0.100	0.104	0.026	0.026	สำโรง	0.
28	7:00	973	410	562	0.100	0.104	0.026	0.026	สำโรง	0.
29	7:00	974	411	563	0.100	0.104	0.026	0.026	10 กวัตต้าว	0.
30	7:00	976	411	564	0.100	0.104	0.026	0.026	10 กวัตต้าว	0.
31										
รวมครั้งนี้		47	20	28						
รวมครั้งก่อน		48	18	30						

ทบทวนตราจดสอบโดยผู้จัดการอาคาร:

ผู้จัดการ

วันที่: 30, 11, 65

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท TOU)

อาคาร : CIELA charan 13 Station

เดือน / ปี : 12, 65

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
			"A" KWH	"B" KWH	"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		976	411	564	0.100	0.104	0.026	0.026	100% ปกติ	ดี
1	7:00	977	412	565	0.000	0.070	0.000	0.000	100% ปกติ	ดี
2	7:00	979	413	565	0.094	0.080	0.020	0.004	100% ปกติ	ดี
3	7:00	981	414	566	0.094	0.088	0.020	0.010	100% ปกติ	ดี
4	7:00	983	414	568	0.094	0.094	0.020	0.016	100% ปกติ	ดี
5	7:00	984	414	569	0.094	0.096	0.020	0.016	100% ปกติ	ดี
6	7:00	986	414	571	0.094	0.108	0.020	0.024	ศักดิ์สิทธิ์	ดี
7	7:00	988	415	572	0.094	0.108	0.020	0.024	ศักดิ์สิทธิ์	ดี
8	7:00	989	416	572	0.094	0.108	0.020	0.024	ศักดิ์สิทธิ์	ดี
9	7:00	990	417	574	0.091	0.108	0.020	0.021	ศักดิ์สิทธิ์	ดี
10	7:00	993	418	574	0.091	0.108	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
11	7:00	994	418	575	0.091	0.108	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
12	7:00	996	418	577	0.091	0.108	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
13	7:00	998	419	578	0.091	0.108	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
14	7:00	999	420	578	0.091	0.109	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
15	7:00	1000	421	579	0.094	0.108	0.024	0.024	ดี	ดี
16	7:00	1002	422	580	0.094	0.108	0.024	0.024	ดี	ดี
17	7:00	1003	423	580	0.094	0.108	0.024	0.024	ดี	ดี
18	7:00	1005	423	582	0.094	0.108	0.024	0.024	ดี	ดี
19	7:00	1006	423	583	0.094	0.108	0.024	0.024	ดี	ดี
20	7:00	1007	423	583	0.094	0.108	0.024	0.024	ดี	ดี
21	7:00	1008	424	584	0.091	0.108	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
22	7:00	1010	428	584	0.094	0.108	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
23	7:00	1011	428	585	0.094	0.108	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
24	7:00	1012	428	586	0.094	0.108	0.021	0.020	100% ปกติ	ดี
25	7:00	1013	426	587	0.094	0.108	0.021	0.021	100% ปกติ	ดี
26	7:00	1015	426	588	0.094	0.108	0.024	0.021	100% ปกติ	ดี
27	7:00	1016	427	589	0.094	0.108	0.024	0.024	ศักดิ์สิทธิ์	ดี
28	7:00	1018	428	589	0.094	0.108	0.024	0.024	ศักดิ์สิทธิ์	ดี
29	7:00	1019	429	590	0.094	0.108	0.024	0.024	ดี	ดี
30	7:00	1020	429	590	0.094	0.108	0.024	0.024	ดี	ดี
31	7:00	1022	430	591	0.094	0.108	0.024	0.024	ศักดิ์สิทธิ์	ดี
รวมครั้งนี้		46,449	2,019	5,827						
รวมครั้งก่อน		47	20	20						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้ดูแลอาคาร :

วันที่ : 31, 12, 65

B friend

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง(Carparking)

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : CIELA Charan 13 (AutoParking)

เดือน / ปี : ๗, ๘๕

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ —		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		10442	23	สำรวจ	ดูร.	
1	9:00	10906	24	สำรวจ	ดูร.	
2	9.00	10931	25	ดูร.	ดูร.	
3	9.00	10955	24	ดูร.	ดูร.	
4	9.00	10979	24	ดูร.	ดูร.	
5	9.00	11001	22	ดูร.	ดูร.	
6	9:00	11021	ปั๊.	ตรวจสอบ'	ดูร.	
7	9.00	11063545	21	ตรวจสอบ'	ดูร.	
8	9.00	11069	24	ดูร.	ดูร.	
9	9.00	11093	24	ดูร.	ดูร.	
10	9.00	11115	22	ดูร.	ดูร.	
11	9.00	11139	24	ดูร.	ดูร.	
12	9.00	11163	24	ดูร.	ดูร.	
13	9.00	11186	23	ดูร.	ดูร.	
14	9:00	11209	23	ตรวจสอบ'	ดูร.	
15	9:00	11232	23	ตรวจสอบ'	ดูร.	
16	9.00	11255	23	ดูร.	ดูร.	
17	9.00	11278	23	ดูร.	ดูร.	
18	9.00	11303	25	ดูร.	ดูร.	
19	9.00	11328	25	ดูร.	ดูร.	
20	9:00	11349	21	ตรวจสอบ'	ดูร.	
21	9:00	11372	23	ตรวจสอบ'	ดูร.	
22	9.00	11395	23	ดูร.	ดูร.	
23	9.00	11417	22	ดูร.	ดูร.	
24	9.30	11442.	25	ดูร.	ดูร.	
25	9.00	11462	20	ดูร.	ดูร.	
26	9:00	11483	21	ตรวจสอบ'	ดูร.	
27	9:00	11504	21.	ตรวจสอบ'	ดูร.	
28	9.00	11526	22	ดูร.	ดูร.	
29	9.00	11549	234	ดูร.	ดูร.	
30	9.00	11570	21	ดูร.	ดูร.	
31	9.00	11595	25	ดูร.	ดูร.	
จำนวนรวม		736.				

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

ผู้จัดการ

วันที่ : ๑, ๘, ๐๕

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง(Carparking)

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประจำเดือน/ปี)

อาคาร : CIELA Charan 13 (AutoParking)

เดือน / ปี : ๘ / ๖๕

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ ~		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		11595				
1	9:00	11620	25	ดีบุรี	ดีบุรี	
2	9.๐	11639	19	ดีบ.	ดีบ.	
3	9:00	11660	21	100000	ดีบุรี	
4	9.๐	11687	23	ดีบ.	ดี.	
5	9.๐	11706	23	ดีบุรี	ดีบุรี	
6	9.๗	11728	22	ดีบุรี	ดีบุรี	
7	9.๐	11753	25	ดีบุรี	ดีบุรี	
8	9.๓๐	11780	27	ดีบุรี	ดีบุรี.	
9	9.๐	11804	24	ดีบุรี	ดีบ.	
10	9:00	11827	23.	100000	ดีบุรี.	
11	9.๐	11849	22	ดีบุรี	ดี.	
12	9.๐	11870	21	ดีบุรี	ดี.	
13	9.๗	11892	22	ดีบุรี	ดี	
14	9.๙	11914	23 22	ดีบ	ด.	
15	9.๐	11939	25	ดีบ	ด.	
16	9:00	11965	26	100000	ดีบุรี	
17	9:00	11990	25	100000	ดีบุรี	
18	9:00	12010	23	100000	ดีบ	
19	9:00	12033	23	100000	ด.	
20	9.๒๐	12075	22	ดีบ	ดี.	
21	9.๐	12080	15	ดีบุรี	ดีบ.	
22	9.๐	12104	24	ดีบุรี	ดี	
23	9:00	12126	22	100000	ดีบุรี	
24	9.๐	12146	20	ดีบ	ดี	
25	9:00	12168	22 22	100000	ดีบุรี	
26	9:00	12190	22	100000	ดีบ	
27	9.๐	12215	25	ดีบ	ดีบ	
28	9.๐	12238	23	ดีบ	ดี.	
29	9.๐	12262	24	ดีบุรี	ดี.	
30	9:00	12281	22	100000	ดี	
31	9:00	12305	21	100000	ด	
จำนวนรวม		783		730		
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :				ที่ : 31 , ๘ , ๖๕		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง(Carparking)

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเกหอัตราปกติ)

SENSES
PROPERTY
MANAGEMENT

อาคาร : CIELA Charan 13 (AutoParking)

เดือน / ปี :

9 / 65

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 30 / 9 / 65

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง(Carparking)

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประจำเดือน/ปี)

อาคาร : CIELA Charan 13 (AutoParking)

เดือน / ปี : 10 , 65

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kwh) ตัวคูณ _____		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา		13009				
1	9.08	13033	24	อนุ	อนุ	
2	9.09	13055	22	อนุ	อนุ	
3	9.10	13081	26	อนุ	อนุ	
4	9.10	13107	26	อนุ	อนุ	
5	9.10	13133	26	อนุ	อนุ	
6	9.00	13157	24	อนุ	อนุ	
7	9.00	13180	23	อนุ	อนุ	
8	9.00	13203	23	อนุ	อนุ	
9	9.00	13228	25	อนุ	อนุ	
10	9.10	13252	24	อนุ	อนุ	
11	9.00	13275	23	อนุ	อนุ	
12	9.00	13300	25	อนุ	อนุ	
13	9.00	13325	25	อนุ	อนุ	
14	9.00	13348	23	อนุ	อนุ	
15	9.00	13370	22	อนุ	อนุ	
16	9.00	13395	25	อนุ	อนุ	
17	9.00	14123/3423	28	อนุ	อนุ	
18	9.00	13445	22	อนุ	อนุ	
19	9.00	13468	23.	อนุ	อนุ	
20	9.00	13493	25	อนุ	อนุ	
21	9.00	13513	20	อนุ	อนุ	
22	9.00	13538	25	อนุ	อนุ	
23	9.00	13564	25*	อนุ	อนุ	
24	9.00	13587	23	อนุ	อนุ	
25	9.00	13611	21	อนุ	อนุ	
26	9.00	13633	22	อนุ	อนุ	
27	9.00	13656	23	อนุ	อนุ	
28	9.00	13677	21	อนุ	อนุ	
29	9.00	13699	22	อนุ	อนุ	
30	9.00	13723	24	อนุ	อนุ	
31	9.00	13748	25	อนุ	อนุ	
จำนวนรวมครั้งนี้		738				
จำนวนรวมครั้งก่อน		704				
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :		อนุ		วันที่ : 31 , 10 , 66		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง(Carparking)

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประจำเดือน/ปี)

อาคาร : CIELA Charan 13 (AutoParking)

เดือน / ปี :

พ.ค. 65

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kwh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ตัวคูณ	การอ่านปัจจุบัน			
เลขไม้เดือร์ของเดือนที่ผ่านมา			14748			
1	6.38	12665	13710	22	✓	
2	9:00	13493		23	✓	
3	9:00	13815		22	✓	
4	9:00	13839		21	✓	
5	9.00	13862		23	✓	
6	9.00	13885		23	✓	
7	9.00	13910		25	✓	
8	9:00	13934		24	10 กวัช	
9	9:00	13958		24	10 กวัช	
10	9:00	13979		21	✓	
11	9.00	14002		21	✓	
12	9.00	14024		22	✓	
13	9.00	14047		23	✓	
14	9.30	14072		24	✓	
15	9.00	14098		24	✓	
16	9:00	14123		25	✓	
17	9:00	14145		22	✓	
18	9.10	14199		26	✓	
19	9.10	14199		28	✓	
20	9.20	14221		22	✓	
21	9.24	14246		25	✓	
22	9.25	14271		25	✓	
23	9:00	14295		20	✓	
24	9:00	14319		20	✓	
25	9:00	14363	1440	21	✓	
26	9:00	14363		23	✓	
27	9.70	14488		25	✓	
28	9.00	14413		25	✓	
29	9:00	14434		24	✓	
30	9:00	14461		24	✓	
31						
จำนวนรวมครั้งนี้			708			
จำนวนรวมครั้งก่อน			738			
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :				กานต์		
					วันที่ :	30, 11, 65

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง(Carparking)

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภทอัตราปกติ)

อาคาร : CIELA Charan 13 (AutoParking)

เดือน / ปี : 12 / 65

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh)		บันทึกโดยช่าง อาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		ตัวคูณ	การอ่านปัจจุบัน			
เลขมิเตอร์ของเดือนที่ผ่านมา			14461			
1	9:00		14485	28	dmr	
2	9:00		14510	25	dmr	
3	9:00		14533	23	dmr	
4	9:00		14561	28	dmr	
5	9:00		14586	25	dmr	
6	9:00		14612	26	dmr	
7	9:00		14637	23	dmr	
8	9:00		14658	23	dmr	
9	9:00		14683	25	dmr	
10	9:00		14705	22	dmr	
11	9:00		14727	25	dmr	
12	9:00		14749	22	dmr	
13	9:00		14777	28	10pm กทม	
14	9:00		14801	24	10pm กทม	
15	9:00		14824	23	10pm กทม	
16	9:00		14850	26	10pm กทม	
17	9:00		14899 14894	44 24	10pm กทม	
18	9:00		14899	44 25 X	dmr	
19	9:00		14923	24	ส.ร.ก.m	
20	9:00		14948	25	ส.ร.ก.m.	
21	9:00		14971	23	ส.ร.ก.m	
22	9:00		14994	23	ส.ร.ก.m	
23	9:00		15.017	23	10pm กทม	
24	9:00		15043	26	dmr	
25	9:00		15068	25	dmr	
26	9:00		15094	26	dmr	
27	9:00		15119	25	dmr	
28	9:00		15144	25	dmr	
29	9:00		15167	23	dmr	
30	9:00		15191	24	dmr	
31	9:00		152414	23	dmr	
จำนวนรวมครั้งนี้		756				
จำนวนรวมครั้งก่อน		708				
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :					วันที่ : 31 / 12 / 65	

ภาคผนวก 7-4

เอกสารการจดบันทึกมิเตอร์ประจำส่วนกลาง

แบบฟอร์มการจดบันทึกเมเตอร์น้ำประจำส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

SENSES
 PROPERTY
 MANAGEMENT

อาคาร :	CIELA Charan 13 Station	เลขที่เมเตอร์	D19UE304057	เดือน/ปี	7 / 65			
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง			
เลขเมเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		10000	-29	10คนทัน				
1	07:00	10018	18	10คนทัน	กี่ว.			
2	07:00	10051	33	10คนทัน	กี่ว.			
3	07:00	10069	18	10คนทัน	กี่ว.			
4	07:00	10080	11	ก้าร์จัน	กี่ว.			
5	07:00	10118	38	ก้าร์จัน	กี่ว.			
6	07:00	10129	11	ก้าร์จัน	กี่ว.			
7	07:00	10165	36	ก้าร์จัน	กี่ว.			
8	07:00	10194	29	ก้าร์จัน	กี่ว.			
9	07:00	10213	19	ก้าร์จัน	กี่ว.			
10	07:00	10242	29	ก้าร์จัน	กี่ว.			
11	07:00	10262	20	ก้าร์จัน	กี่ว.			
12	07:00	10279	17	10คนทัน	กี่ว.			
13	07:00	10309	30	กี่ว.	กี่ว.			
14	07:00	10310	1	10คนทัน	กี่ว.			
15	07:00	10358	48	10คนทัน	กี่ว.			
16	07:00	10365	4 394	10คนทัน	กี่ว.			
17	07:00	10393	28	10คนทัน	กี่ว.			
18	07:00	10394	1	ก้าร์จัน	กี่ว.			
19	07:00	10439	45	ก้าร์จัน	กี่ว.			
20	07:00	10443	1	ก้าร์จัน	กี่ว.			
21	07:00	10490	47	ก้าร์จัน	กี่ว.			
22	07:00	10493	3	ก้าร์จัน	กี่ว.			
23	07:00	10535	12	ก้าร์จัน	กี่ว.			
24	07:00	10542	7	ก้าร์จัน	กี่ว.			
25	07:00	10571	29	ก้าร์จัน	กี่ว.			
26	07:00	10589	18	10คนทัน	กี่ว.			
27	07:00	10610	21	10คนทัน	กี่ว.			
28	07:00	10636	26	10คนทัน	กี่ว.			
29	07:00	10637	1	10คนทัน	กี่ว.			
30	07:00	10684	44	10คนทัน	กี่ว.			
31	07:00	10687	3	10คนทัน				
จำนวนการใช้น้ำประจำรวม		716 640	ลูกนาฬิกาเมตร					
จำนวนการใช้น้ำประจำของเดือนที่ผ่านมา		669	ลูกนาฬิกาเมตร					
ตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : <i>Ram</i>								
วันที่ : 1 / 8								

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

SENSES
 PROPERTY
 MANAGEMENT

อาคาร :	CIELA Charan 13 Station	เลขที่มิเตอร์	D19UE304057	เดือน/ปี	ก. 1 65				
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ			
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		10687							
1	07:00	10715	28	10715	07.0.				
2	07:00	10733	18	10733	07.0.				
3	07:00	10733	0	10733	07.0.				
4	07:00	10742	49	10742	07.0.				
5	07:00	10782	0	10782	07.0.				
6	07:00	10829	17	10829	07.0.				
7	07:00	10832	3	10832	07.0.				
8	07:00	10855	23	10855	07.0.				
9	07:00	10878	23	10878	07.0.				
10	07:00	10888	10	10888	07.0.				
11	07:00	10915	57	10915	07.0.				
12	07:00	10942	17	10942	07.0.				
13	07:00	10944	32	10944	07.0.				
14	07:00	10974	0	10974	07.0.				
15	07:00	110186	41	110186	07.0.				
16	07:00	11021	9	11021	07.0.				
17	07:00	11069	48	11069	07.0.				
18	07:00	11069	0	11069	07.0.				
19	07:00	11107	38	11107	07.0.				
20	07:00	11147	10	11147	07.0.				
21	07:00	11188	21	11188	07.0.				
22	07:00	11161	26	11161	07.0.				
23	07:00	11165	1	11165	07.0.				
24	07:00	11211	16	11211	07.0.				
25	07:00	11213	2	11213	07.0.				
26	07:00	11244	31	11244	07.0.				
27	07:00	11261	17	11261	07.0.				
28	07:00	11289	28	11289	07.0.				
29	07:00	11306	19	11306	07.0.				
30	07:00	11315	7	11315	07.0.				
31	07:00	11355	40	11355	07.0.				
จำนวนการใช้น้ำประจำรวม			668	ลูกบาศก์เมตร					
จำนวนการใช้น้ำประจำของเดือนที่ผ่านมา			690	ลูกบาศก์เมตร					
ตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :									
รับที่ : 91 / 8 166									

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

SENSES
 PROPERTY
 MANAGEMENT

อาคาร : CIELA Charan 13 Station			เลขที่มิเตอร์	D19UE304057	เดือน/ปี	พ.ย. 65
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		11611355		ฯลฯ.		
1	04:00	11356	1	สำเร็จ	สำเร็จ	
2	7:00	11396	40	ฯลฯ.	ฯลฯ.	
3	7:00	11403	7	100000'	ฯลฯ.	
4	7:00	11439	36	100000'	ฯลฯ.	
5	7:00	11451	12	100000'	ฯลฯ.	
6	7:00	11479	28	1000000'	ฯลฯ.	
7	7:00	11497	18	1000000'	ฯลฯ.	
8	7:00	11514	17	1000000'	ฯลฯ.	
	7:00	11546	32	1000000'	ฯลฯ.	
10	7:00	11546	0	1000000'	ฯลฯ.	
11	7:00	11586	40	1000000'	ฯลฯ.	
12	07:00	11594	8	สำเร็จ	สำเร็จ.	
13	07:00	11640	46	สำเร็จ	ฯลฯ.	
14	07:00	11641	1	สำเร็จ	ฯลฯ.	
15	07:00	11676	35	สำเร็จ	ฯลฯ.	
16	07:00	11689	13	สำเร็จ	ฯลฯ.	
17	7:00	11716	27	100000'	ฯลฯ.	
18	7:00	11736	20	100000'	ฯลฯ.	
19	7:00	11752	16	1000000'	ฯลฯ.	
20	07:00	11784	32	1000000'	ฯลฯ.	
	07:00	11784	0	1000000'	ฯลฯ.	
22	07:00	11832	48	1000000'	ฯลฯ.	
23	07:00	11834	1	1000000'	ฯลฯ.	
24	07:00	11867	33	1000000'	ฯลฯ.	
25	07:00	11881	14	1000000'	ฯลฯ.	
26	07:00	11893	12	สำเร็จ	ฯลฯ.	
27	07:00	11929	36	สำเร็จ	ฯลฯ.	
28	07:00	11930	1	สำเร็จ	ฯลฯ.	
29	07:00	11979	49	สำเร็จ	ฯลฯ.	
30	07:00	11982	3	สำเร็จ	ฯลฯ.	
31						
	จำนวนการใช้น้ำประมาณ		626	ลูกนาฬิกเมตร		
	จำนวนการใช้น้ำประจำของเดือนที่ผ่านมา		668	ลูกนาฬิกเมตร		
ตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :			กม	วันที่ : 30 , 9 , 65		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

SENSES
PROPERTY
MANAGEMENT

อาคาร :	CIELA Charan 13 Station	เลขที่มิเตอร์	D19UE304057	เดือน/ปี	10, 65	
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		11982				
1	07:00	12011	29	สร้างรู	ดีบุก	
2	07:00	12028	17	100201	ดีบุก	
3	07:00	12053	25	600201	ดีบุก	
4	07:00	12075	22	100000	ดีบุก	
5	07:00	12086	11	100000	ดีบุก	
6	07:00	12123	37	100000	ดีบุก	
7	07:00	12125	2	100000	ดีบุก	
8	07:00	12160	35	100000	ดีบุก	
	07:00	12172	12	100000	ดีบุก	
10	07:00	12192	20	สร้างรู	ดีบุก	
11	07:00	12219	27	สร้างรู	ดีบุก	
12	07:00	12220	1	สร้างรู	ดีบุก	
13	07:00	12264	44	สร้างรู	ดีบุก	
14	07:00	12269	5	สร้างรู	ดีบุก	
15	07:00	12290	21	600201	ดีบุก	
16	07:00	12318	28	รวมมิ.	ดีบุก	
17	07:00	12326	8	รวมมิ.	ดีบุก	
18	07:00	12365	39	100000	ดีบุก	
19	07:00	12374	9	100000	ดีบุก	
20	07:00	12412	38	100000	ดีบุก	
	07:00	12442	30	100000	ดีบุก	
22	07:00	12443	1	100000	ดีบุก	
23	07:00	12472	29	สร้างรู	ดีบุก	
24	07:00	12496	24	สร้างรู	ดีบุก	
25	07:00	12520	24	สร้างรู	ดีบุก	
26	07:00	12521	1	สร้างรู	ดีบุก	
27	07:00	12567	46	สร้างรู	ดีบุก	
28	07:00	12569	2	600201	ดีบุก	
29	07:00	12599	30	100000	ดีบุก	
30	07:00	12617	17	100000	ดีบุก	
31	07:00	12645	28	รวมมิ.	ดีบุก	
จำนวนการใช้น้ำประมาณ			667	ลูกบาศก์เมตร		
จำนวนการใช้น้ำประจำของเดือนที่ผ่านมา			626	ลูกบาศก์เมตร		
ตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : <i>พญร.</i> วันที่ : 31 / 10 , 66						

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

SENSES
 PROPERTY
 MANAGEMENT

อาคาร :	CIELA Charan 13 Station	เลขที่มิเตอร์	D19UE304057	เดือน/ปี	๔๙/๖๕	
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		12645.		อน.		
1	6.38	12665	20	๑๒๖๖๕	อน.	
2	6.41	12690	35	๑๒๖๙๐	อน.	
3	6.41	12712	22	๑๒๗๑๒	อน.	
4	7:00	12739	27	๑๒๗๓๙	๑๐๘๖๗๙	อน.
5	7:00	12761	22	๑๒๗๖๑	๑๐๘๖๗๑	อน.
6	7:00	12790	19	๑๒๗๙๐	๑๐๘๖๙๐	อน.
7	07:00	12808	18	๑๒๘๐๘	๑๐๘๖๘	อน.
8	07:00	12830	22	๑๒๘๓๐	๑๐๘๖๓๐	อน.
9	07:00	12856	26	๑๒๘๕๖	๑๐๘๖๕๖	อน.
10	07:00	12884	28	๑๒๘๘๔	๑๐๘๖๘๔	อน.
11	07:00	12905	21	๑๒๙๐๕	๑๐๘๖๙๕	อน.
12	07:00	12935	30	๑๒๙๓๕	๑๐๘๖๙๓๕	อน.
13	07:00	12953	18	๑๒๙๕๓	๑๐๘๖๙๕๓	อน.
14	07:00	12981	28	๑๒๙๘๑	๑๐๘๖๙๘๑	อน.
15	07:00	13010	29	๑๓๐๑๐	๑๐๘๖๑๐	อน.
16	07:00	13016	6	๑๓๐๑๖	๑๐๘๖๑๖	อน.
17	07:00	13058	42	๑๓๐๕๘	๑๐๘๖๕๘	อน.
18	07:00	13058	0	๑๓๐๕๘	๑๐๘๖๕๘	อน.
19	07:00	13091	51	๑๓๐๙๑	๑๐๘๖๙๑	อน.
20	07:00	13111	20	๑๓๑๑๑	๑๐๘๖๑๑	อน.
21	07:00	13141	30	๑๓๑๔๑	๑๐๘๖๑๔๑	อน.
22	07:00	13146	5	๑๓๑๔๖	๑๐๘๖๑๔๖	อน.
23	07:00	13187	41	๑๓๑๘๗	๑๐๘๖๑๘๗	อน.
24	07:00	13209	22	๑๓๒๐๙	๑๐๘๖๒๐๙	อน.
25	07:00	13235	26	๑๓๒๓๕	๑๐๘๖๒๓๕	อน.
26	07:00	13241	6	๑๓๒๔๑	๑๐๘๖๒๔๑	อน.
27	07:00	13281	40	๑๓๒๘๑	๑๐๘๖๒๘๑	อน.
28	07:00	13295	14	๑๓๒๙๕	๑๐๘๖๒๙๕	อน.
29	07:00	13330	55	๑๓๓๓๐	๑๐๘๖๓๓๐	อน.
30	07:00	13331	1	๑๓๓๓๑	๑๐๘๖๓๓๑	อน.
		จำนวนการใช้น้ำประมาณ	696	ลูกบาศก์เมตร		
		จำนวนการใช้น้ำประจำเดือนที่ผ่านมา	๖๖๗	ลูกบาศก์เมตร		
ตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :					วันที่ : ๓๐ / ๑ / ๖๖	

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

SENSES
 PROPERTY
 MANAGEMENT

อาคาร : CIELA Charan 13 Station

เลขที่มิเตอร์

D19UE304057

เดือน/ปี

ก. 1 65

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ			
เลขมิเตอร์รันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		13331		10ມັງກນ					
1	07:00	13378	47	10ມັງກນ	ດ້ວຍ				
2	07:00	13381	3	10ມັງກນ	ດ້ວຍ				
3	07:00	13421	40	10ມັງກນ	ດ້ວຍ				
4	07:00	13428	7	10ມັງກນ	ດ້ວຍ				
5	07:00	13474	46	ສາງຈົນ	ດ້ວຍ.				
6	07:00	13474	3	ສາງຈົນ	ດ້ວຍ				
7	07:00	13510	33	ສາງຈົນ	ດ້ວຍ				
8	07:00	13526	16	ສາງຈົນ	ດ້ວຍ				
9	07:00	13576	50	ສາງຈົນ	ດ້ວຍ				
10	07:00	13589	6	ມາຕະ	ດ້ວຍ.				
11	07:00	13623	41	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
12	07:00	13624	1	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
13	07:00	13642	18	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
14	07:00	13685	13.	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
15	07:00	13724	39	ດ້ວຍ	ດ້ວຍ.				
16	07:00	13792	28	ດ້ວຍ	ດ້ວຍ				
17	07:00	13772	20	ດ້ວຍ	ດ້ວຍ.				
18	07:00	13819	47	ດ້ວຍ	ດ້ວຍ.				
19	07:00	13826	7	ດ້ວຍ	ດ້ວຍ				
20	07:00	13877	51	ດ້ວຍ	ດ້ວຍ.				
21	07:00	13883	6	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
22	07:00	13924	41	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
23	07:00	13984	10	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
24	07:00	13942	38	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
25	07:00	13995	23	ລວມມາ	ດ້ວຍ				
26	07:00	14020	25	ລວມມາ	ດ້ວຍ.				
27	07:00	14038	18	ສາງຈົນ	ດ້ວຍ				
28	07:00	14069	31	ສາງຈົນ	ດ້ວຍ.				
29	07:00	14099	30	ດ້ວຍ	ດ້ວຍ				
30	07:00	14119	20	ດ້ວຍ	ດ້ວຍ				
31	07:00	14155	36	ສາງຈົນ					
จำนวนการใช้น้ำประมาณ			824	ลูกบาศก์เมตร					
จำนวนการใช้น้ำประจำของเดือนที่ผ่านมา			696	ลูกบาศก์เมตร					
ตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :									
วันที่ : 31 / 12 / 66									

ภาคผนวก 7-5

เอกสารการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ประจำวัน

ແນບພອດົກການຕ່າງປະເທດໃຫຍ່ເຫັນວ່າພົບປະເທດໄຫຼວງປະເທດໄຫຼວງ

Fire Alarm System Daily Check List

ອ່ານັສ : CIELA Charan 13

ເງກມ:

SENSES
MANAGEMENT

Digitized by srujanika@gmail.com

Fire Alarm System Daily Check List

CIRLA Charn 13

รายการตรวจสอบเชิงສາມານ	ติดอุบ												คงเหลือ			ปี		หาย	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Alarm ก๊อกวันคุณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.I/Wและสถานะหน้าตู้กราฟฟิก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.ทดสอบไฟ/สัญญาณหน้าตู้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.สถานะตู้ FCP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Trouble	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระบบ/สายหด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Disable	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระบบ/สายหด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้บังคับ	ช่างօาการ	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																		
รัฐกราบดิล	ผู้จัดการอาคาร																		
หมายเหตุ :													ข้อเสนอแนะ :						
ขอการตรวจสอบเชิง	<input type="checkbox"/>	รอบเข้า	<input type="checkbox"/>	รอบบ่าย	<input type="checkbox"/>	รอบดึก													
โปรดระบุครึ่งของราย	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ปกติ															

แบบพิมพ์รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไฟประจำวัน

Fire Alarm System Daily Check List

อาคาร : CIELA Charan 13

รายการตรวจสอบสถานะ:	เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๕												หมายเหตุ :				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Alarm ที่ตั้งควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1. ไม่แสดงสถานะหน้าตู้ kontroler/FPC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2. กดสอบไฟสัญญาณหน้าตู้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3. สถานะตู้ FCP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Trouble	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ระบุชื่อ/สถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Disable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ระบุชื่อ/สถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผู้บังคับ	ช่างօากา	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.		
ผู้ตรวจสอบ	ห้องหน้างาน	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.		
รักษาบันทึก	ผู้จัดการอาคาร	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.		
หมายเหตุ :													ผู้สนับสนุน :				
ขอรายการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	ขอเช็ค	<input type="checkbox"/>	ขอเปรียบ	<input type="checkbox"/>	โปรดระบุครึ่งหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ								

မြန်မာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာန်းစာရင်းမှာ

Fire Alarm System Daily Check List

เอกสาร : CIRHA Charn 13

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน

ไฟอัลาร์ม เซิร์ฟเวอร์รายวัน

อาคาร : CIELA Charan 13

รายการตรวจสอบสถานะ	เตือน	กันยายน												ปี ๒๕๖๓		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alarm ที่ตู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1.ไฟแสดงสถานะหน้าตู้กราฟฟิค	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.เกดล้อไฟ/ล้อญวนานหน้าตู้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.สถานะตู้ FCP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Trouble	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบชุด/สายหด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบชุด/สายหด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้บังคับ	ช่างօาการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ
หมายเหตุ :													ข้อสอบประจำวัน			
รอบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	รอบเช้า	<input type="checkbox"/>	รอบบ่าย	<input type="checkbox"/>	รอบดึก	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	รอบเช้า	<input type="checkbox"/>	รอบบ่าย	<input type="checkbox"/>
โปรดระบุครึ่งของราย	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ปกติ

ଓଡ଼ିଆ-ବାନ୍ଦରାଜ୍ୟରେ ପରିବହଣ ଓ ଯୋଗତା

Fire Alarm System Daily Check List

: សាខ់

CIRLA Charn 13

ပုဂ္ဂန်မြတ်သွေးစွာပျော်ဆောင်ရွက်မှု

Fire Alarm System Daily Check List

CIELA Charan 13

รายการตรวจสอบ																
	เดือน															
	รวม															
Alarm ที่ต้องควบคุม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.I/W/แสดงสถานะหน้าตู้ krauf/FCD	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.กดสองปุ่มสั่งหยุดงานหน้าตู้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.สถานะตู้ FCP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Trouble	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จะบุใชบ/สถานะตู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จะบุใชบ/สถานะตู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้บังคับ	ช่างօาการ	ก.														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร															
หมายเหตุ :																ข้อเสนอแนะ :
ขอบเขตการตรวจสอบ																<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
โปรดระบุครึ่งปีของหมายเหตุ																<input type="checkbox"/> รอบปี <input type="checkbox"/> รอบเดือน <input type="checkbox"/> รอบเดือน

การรับน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Fire Alarm System Daily Check List

CRIA Charn 13

แบบพ่อรับการตรวจส่องระบบเพื่อจัดหาสาเหตุเพลิงไหม้

SENSES PROPERTY MANAGEMENT

Fire Alarm System Daily Check List

เอกสาร : CIELA Charan 13

ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

Fire Alarm System Daily Check List

CIRLA Charn 13

ມະນາຄາລາວ ສະໝັກສົດ ສະຫະລຸງ

Fire Alarm System Daily Check List

CIELA Charan 13

:: ก้าวสู่

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไฟประจำวัน

火警系统 Daily Check List

วันที่:

CIRLA Charn 13

รายการตรวจสอบคือ:

		เดือน												ปี						
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Alarm ที่ตู้ควบคุม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1. ไฟเสียงสiren บนบ้าน้ำทึบไฟ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2. กดสองปุ่มไฟสัญญาณหน้าบ้าน้ำ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. สานาบตู้ FCP		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Trouble		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระบบชุด/สายหลัก		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Disable		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ระบบชุด/สายหลัก		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผู้บังคับ	ช่างอากาศ	<i>ทดสอบแล้ว</i>												<i>ทดสอบแล้ว</i>						
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่าย	<i>ทดสอบแล้ว</i>												<i>ทดสอบแล้ว</i>						
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	<i>ทดสอบแล้ว</i>												<i>ทดสอบแล้ว</i>						
หมายเหตุ:														ข้อสอบ杳:						
ผู้อภิการตรวจสอบ	รองผู้อภิการ	<input type="checkbox"/> รองผู้อภิการ												<input type="checkbox"/> รองผู้อภิการ						
โปรดระบุครื่องหมาย	ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ												<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ภาคผนวก 7-6

เอกสารการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

SENSES

บริษัท เซนเซส อินโนเวชั่น จำกัด

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน ก.ค. ๖๕																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟฟ้างานผู้ติดตามคอม ตัวแทนงงานสวัสดิ์ (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	หากส่วนลดเก็บร่อง การสั่นสะเทือน เสียง咬合เดลต์	SWP-1 SWP-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Booster Pump ปั๊มน้ำรักษาแรงดัน	ไฟฟ้างานผู้ติดตามคอม ตัวแทนงงานสวัสดิ์ (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ปั๊มน้ำรักษาแรงดัน	BP1 BP2 BP3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำทิ้งชั้น B (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟฟ้างานผู้ติดตามคอม ตัวแทนงงานสวัสดิ์ (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ห้องดูดซึ่งน้ำ	SDP1 SDP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำทิ้งชั้น 1 (ห้องAuto Parking)	ไฟฟ้างานผู้ติดตามคอม ตัวแทนงงานสวัสดิ์ (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ห้องดูดซึ่งน้ำ	SDP3 SDP4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ผู้ดูแลห้อง	ช่างอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ผู้ดูแลห้อง	หัวแม่ข่าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ผู้ดูแลห้องบิล	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
หมายเหตุ :																																				
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																			
โปรดระบุครึ่งของราย	R ปกติ																																			
โปรดระบุครึ่งของราย	S ไม่ปกติ																																			

ພົບຕະຫຼາດຖານທີ່ມະນຸຍາດຕະຫຼາດ

Daily Pumping Equipment Check List

ຄ່າຕົກລາງ : CIELA Charan 13 station

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		เดือน	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ар.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.พ.	ก.พ.	ก.พ.													
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะติดความต่ำ ต่ำหนาแน่นท์ (ปกติ Auto) หดส่วนเตินเครื่อง การลับสีฟอก เสียงของเครื่อง	SWP-1 SWP-2																														
Booster Pump ปั๊มน้ำรักษาระดับน้ำ	ไฟสถานะติดความต่ำ ต่ำหนาแน่นท์ (ปกติ Auto) หดส่วนเตินเครื่อง การลับสีฟอก เสียงของเครื่อง	BP1 BP2 BP3																														
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำทิ้งชั้นB (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟสถานะติดความต่ำ ต่ำหนาแน่นท์ (ปกติ Auto) หดส่วนเตินเครื่อง การลับสีฟอก	SDP1 SDP2																														
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำทิ้งชั้น1 (ห้องAuto Parking)	ไฟสถานะติดความต่ำ ต่ำหนาแน่นท์ (ปกติ Auto) หดส่วนเตินเครื่อง การลับสีฟอก	SDP3 SDP4																														
ผู้ดูแลห้อง ห้องตรวจสอบ	ช่างอาชาร หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร																														
หมายเหตุ :																																
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า	<input type="checkbox"/> ระบบเข้า			
โปรดระบุเครื่องหมาย	R ปกติ	R ไม่ปกติ																														
วันที่ : 15/06/2022	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1	จำนวนครั้งที่ : 1		

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIEA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน	ก.ศ.	ปี	คร.																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Transfer Pump น้ำสำรอง	ไฟสถานะคุณภาพ ติดไฟแจ้งสัทห์ (ปกติ Auto)																																
	ทดสอบเติมเครื่อง การสั่นสะเทือน เสียงของเครื่อง	SWP-1 SWP-2																															
Booster Pump ปั๊มน้ำดูดแรงดัน	ไฟสถานะคุณภาพ ติดไฟแจ้งสัทห์ (ปกติ Auto) แสงสีเหลือง	BP1 BP2 BP3																															
Drain Pump No.3,4 น้ำเสียที่พื้นที่ชั้น 1 (บ่อ ห้องน้ำรีบวนน้ำเสีย)	ไฟสถานะคุณภาพ ติดไฟแจ้งสัทห์ (ปกติ Auto)	SDP3 SDP4																															
ปั๊มน้ำดูดแรงดัน (ปั๊มรี ไซเคิล)	ไฟสถานะคุณภาพ ติดไฟแจ้งสัทห์ (ปกติ Auto)	IRP1																															
ผู้ดูแลน้ำ	ข่าวสาร	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240		
ผู้ตรวจสอบ	ผู้จัดการอาคาร	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :																																
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> รวมเข้า <input type="checkbox"/> รวมหน่วย <input type="checkbox"/> รวมตึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย	R ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																																

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		ต่อไปนี้																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟส่องสว่าง (ปกติ Auto) ชุดสูบน้ำเติมน้ำร้อน ¹ การสั่นสะเทือน ² เสียงนกหวีดอัตโนมัติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Booster Pump ปั๊มน้ำแรงดัน	ไฟส่องสว่าง (ปกติ Auto) ชุดสูบเติมน้ำร้อน ¹ การสั่นสะเทือน ² เสียงนกหวีดอัตโนมัติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำทิ้งชั้น B (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟส่องสว่าง (ปกติ Auto) การสั่นสะเทือน ¹	SDP1	SDP2																															
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำทิ้งชั้น A (ห้อง Auto Parking)	ไฟส่องสว่าง (ปกติ Auto) การสั่นสะเทือน ¹	SDP3	SDP4																															
ผู้ดูแลน้ำพัก	ห้องของน้ำ																																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าห้อง																																	
ผู้บริหารงานโดย	ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :																																	
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบเข้า <input type="checkbox"/> ระบบบาย <input type="checkbox"/> ระบบตัด																																	
โปรดระบุเครื่องหมาย	R ปกติ S ไม่ปกติ																																	

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

SENSES

บริษัทฯ
MANAGEMENT

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๓																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump น้ำมันดีเซล	ไฟส่องฉุกเฉินดูด ติดไฟบานสวิทช์ (ปกติ Auto) หัวสูบน้ำดินดึงร่อง การล้วนระบบทิ่งหิน เสียงมอเตอร์	SWP-1 SWP-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Booster Pump น้ำมันดีเซล	ไฟส่องฉุกเฉินดูด ติดไฟบานสวิทช์ (ปกติ Auto) หัวสูบน้ำดินดึงร่อง การล้วนระบบทิ่งหิน เสียงมอเตอร์	BPI BPI2 BPI3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No.1,2 น้ำมันสำหรับซื้นบ (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟส่องฉุกเฉินดูด ติดไฟบานสวิทช์ (ปกติ Auto) การล้วนระบบทิ่งหิน	SDP1 SDP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No.5,6 น้ำมันสำหรับซื้นบ (ห้องAuto Parking)	ไฟส่องฉุกเฉินดูด ติดไฟบานสวิทช์ (ปกติ Auto) การล้วนระบบทิ่งหิน	SDP3 SDP4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ดูแลบันทึก	ช่างอ水电工	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ตรวจสอบ	พนักงานช่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ทราบผล	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :																															
รวมการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																															
โปรดตรวจสอบเครื่องหมาย	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ																															

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน	ปี	รายละเอียด																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Transfer Pump ปั๊มน้ำ	ไฟฟ้ากระแสตรงความดัน ต่ำแบบสัมภาระทั้งชั้น (ปกติ Auto)																																		
	หัวสูบน้ำเตินเครื่อง การล้างเส้นทางท่อน สัญญาณอัตโนมัติ	SWP-1 SWP-2																																	
Booster Pump ปั๊มน้ำขยายแรงดัน	ไฟฟ้ากระแสตรงความดัน ต่ำแบบสัมภาระทั้งชั้น (ปกติ Auto) ถังแม่เหล็กดูด																																		
	หัวสูบน้ำเตินเครื่อง การล้างเส้นทางท่อน สัญญาณอัตโนมัติ	BP1 BP2 BP3																																	
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำพั้นทิ้งชั้น B (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟฟ้ากระแสตรงความดัน ต่ำแบบสัมภาระทั้งชั้น (ปกติ Auto)	A SDP1 SDP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำพั้นทิ้งชั้น A (ห้องAuto Parking)	ไฟฟ้ากระแสตรงความดัน ต่ำแบบสัมภาระทั้งชั้น (ปกติ Auto)	A SDP3 SDP4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ผู้ดูแลบันทึก	ข่าวของอาคาร	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.				
ผู้ดูแลรักษา	หัวน้ำหนาข้าง	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.	ก.				
รับทราบโดย	ผู้ดูแลอาคาร																																		
หมายเหตุ :	รายงานตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	รับทราบ	<input type="checkbox"/>	ขอบเขต	<input type="checkbox"/>	ขอตกลง																												
โปรดระบุเครื่องหมาย	R ปกติ																																		
ไม่ปกติ																																			

ข้อเสนอแนะ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

SENSES

บริษัท เซนเซส อินโนเวชั่น จำกัด
No. A 40 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน	ปี	ราย																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Transfer Pump น้ำมันดีเซล	ไฟส่องสว่าง (ปกติ Auto) ติดลมบนติดน้ำดึง ¹ การสั่นสะเทือน ¹ เสียงนกอกรือร์ ¹	SWP.1 SWP.2																																
Booster Pump ปั๊มน้ำรักษาแรงดัน	ไฟส่องสว่าง (ปกติ Auto) ติดลมบนติดน้ำดึง ¹ การสั่นสะเทือน ¹ เสียงนกอกรือร์ ¹	BPP1 BPP2 BPP3																																
Drain Pump No.3,4 น้ำมันม้าหัวช้อน 1 (น้ำ หน่วงม้ารัตนหนานเฉลี่ย)	ไฟส่องสว่าง (ปกติ Auto) ติดลมบนติดน้ำดึง ¹ การสั่นสะเทือน ¹	SDP3 SDP4																																
น้ำมันม้าหัวช้อน 1 (น้ำร ไชเดล)	ไฟส่องสว่าง (ปกติ Auto) ติดลมบนติดน้ำดึง ¹ การสั่นสะเทือน ¹	IRP1																																
ผู้ดูแลบ้านพัก	ช่างยานพาณิช																																	
ผู้ดูแลตรวจสอบ	หัวหน้าม้าช้าง																																	
ผู้ดูแลงานบิ๊ด	ผู้จัดการโครงการ																																	
หมายเหตุ :																																		
รวมการตรวจสอบที่ใช้	<input checked="" type="checkbox"/> รวมเข้า <input type="checkbox"/> รวมอย่างเดียว <input type="checkbox"/> รวมเด็ก																																	
โปรดระบุครื่อนหมาย	R ปกติ S ไม่ปกติ																																	

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

SENSES
บริษัท เอส เน็ต

Daily Pumping Equipment Check List

สถานที่ : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เตือน	ภัยพิบัติ	ภัย	ผู้ดูแล
Transfer Pump ปั๊มน้ำดึง	ไฟสถานะติดความดัน ต่างหางน้ำสูบทัชช์ (ปกติ Auto)	/	/	/	/
	ทดสอบเดินเครื่อง การลับสั่นสะเทือน เสียงไม้อಡอ้าร์	SWP-1 SWP-2	/	/	/
Booster Pump ปั๊มน้ำเข้มข้น	ไฟสถานะติดความดัน ต่างหางน้ำสูบทัชช์ (ปกติ Auto) ปั๊มน้ำร้อน	/	/	/	/
	ทดสอบเดินเครื่อง การลับสั่นสะเทือน เสียงไม้อಡอ้าร์	BP1 BP2 BP3	/	/	/
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำทิ้งชั้น B (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟสถานะติดความดัน ต่างหางน้ำสูบทัชช์ (ปกติ Auto)	SDP1 SDP2	/	/	/
	ทดสอบเดินเครื่อง การลับสั่นสะเทือน	/	/	/	/
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำทิ้งชั้น A (ห้องAuto Parking)	ไฟสถานะติดความดัน ต่างหางน้ำสูบทัชช์ (ปกติ Auto)	SDP3 SDP4	/	/	/
	ทดสอบเดินเครื่อง การลับสั่นสะเทือน	/	/	/	/
ผู้ดูแลทึก	ช่างอัตโนมัติ	/	/	/	อนุรักษ์
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	/	/	/	อนุรักษ์
ผู้ทราบผล	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	อนุรักษ์
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ : _____				
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> ระบบเข้า <input type="checkbox"/> ระบบழาย <input type="checkbox"/> ระบบติด				
โปรดระบุครื่องหมาย	R ปกติ				

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

SENSES

บริษัท พี.พี.พี. อินดัสตรีส์ จำกัด
มหาสารคาม ๗๐๑๕๐

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ	เดือน กันยายน ปี พ.ศ.๒๕๖๘																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Transfer Pump ปั๊มน้ำ	ไฟส่องสว่างด้านในตัวถัง ติดตั้งบนตัวถัง (ปกติ Auto)																																
	หัวสูบน้ำเติมเครื่อง การล็อคและท่อว่อน สีเงินของตัวร้อน	SWP-1 SWP-2																															
Booster Pump ปั๊มน้ำรักษาแรงดัน	ไฟส่องสว่างด้านนอก ติดตั้งบนตัวถัง (ปกติ Auto)																																
	หัวสูบเติมเครื่อง การล็อคและท่อว่อน สีเงินของตัวร้อน	BP1 BP2 BP3																															
Drain Pump No.1/2 ปั๊มน้ำท่อชั่วคราว (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟส่องสว่างด้านในตัวถัง ติดตั้งบนตัวถัง (ปกติ Auto)																																
	หัวสูบเติมเครื่อง การล็อคและท่อว่อน	SDP1 SDP2																															
Drain Pump No.5/6 ปั๊มน้ำท่อชั่วคราว (ห้อง Auto Parking)	ไฟส่องสว่างด้านนอก ติดตั้งบนตัวถัง (ปกติ Auto)																																
	หัวสูบเติมเครื่อง การล็อคและท่อว่อน	SDP3 SDP4																															
ผู้ดูแลน้ำทึบ	ห้องอุตสาหกรรม																																
ผู้ดูแลระบบท่อสูบ	หัวหัวน้ำห้าง																																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :																																
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบ深夜																																
โปรดตรวจสอบเครื่องสูบ	R ปกติ	R ไม่ปกติ																															

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน	กันยายน	ปี	จำนวน																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Transfer Pump ปั๊มน้ำ	ไฟฟาระบบดูดความดัน ติดแมลงสวัฟท์ (ปกติ Auto) หัวสูบน้ำแบบเติมเครื่อง การสั่นสะเทือนท่อน เสียงนกเห่า	SWP-1 SWP-2																															
Booster Pump ปั๊มน้ำกระเจรจ์ตัน	ไฟฟาระบบดูดความดัน ติดแมลงสวัฟท์ (ปกติ Auto) หัวสูบน้ำแบบเติมเครื่อง การสั่นสะเทือนท่อน เสียงนกเห่า	BPP1 BPP2 BPP3																															
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำทั้งชั้น B (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟฟาระบบดูดความดัน ติดแมลงสวัฟท์ (ปกติ Auto) หัวสูบน้ำแบบเติมเครื่อง การสั่นสะเทือนท่อน	SDP1 SDP2																															
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำทั้งชั้น A (ห้องAuto Parking)	ไฟฟาระบบดูดความดัน ติดแมลงสวัฟท์ (ปกติ Auto) หัวสูบน้ำแบบเติมเครื่อง การสั่นสะเทือนท่อน	SDP3 SDP4																															
ผู้ดูแลน้ำพัก ผู้ดูแลระบบทดลอง	ช่างอุตสาหกรรม หัวหน้าช่าง	ผู้ดูแลการอาคาร																															
หมายเหตุ :	ข้อสังเกตแนะนำ : _____																																
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย	R ปกติ S ไม่ปกติ																																

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

SENSES
SUSTAINABILITY
IN INVESTMENT

รายการตรวจสอบ		เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Transfer Pump ปั๊มน้ำดึง	ไฟสถานะติดต่อความดัน ตัวแทนแปลงรัฐ (ปกติ Auto) ทดสอบติดต่อร่อง การสั่นสะเทือนท่อน เสียงคอมเพรสชัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Booster Pump ปั๊มรักษาแรงดัน	ไฟสถานะติดต่อความดัน ตัวแทนแปลงรัฐ (ปกติ Auto) ตัวแรงดัน ทดสอบติดต่อร่อง การสั่นสะเทือนท่อน เสียงคอมเพรสชัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No.3,4 ปั๊มน้ำหัวพื้นที่ชั้น1 (ปั๊ม หน่วงน้ำห้องแม่ฟันส์)	ไฟสถานะติดต่อความดัน ตัวแทนแปลงรัฐ (ปกติ Auto) ทดสอบติดต่อร่อง การสั่นสะเทือนท่อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ปั๊มน้ำหัวพื้นที่ชั้น1 (ปั๊มร าชบุรี)	ไฟสถานะติดต่อความดัน ตัวแทนแปลงรัฐ (ปกติ Auto) ทดสอบติดต่อร่อง การสั่นสะเทือนท่อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ดูแลน้ำหัก	ช่างอาชาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ดูแลตรวจสอบ	หัวหัวน้ำหัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ดูแลระบบ	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ : _____																																
รองบกการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> รองเหม้า <input type="checkbox"/> รองบานยน <input type="checkbox"/> รองตึก																																
โปรดระบุเครื่องหมาย _____	R ปกติ D ไม่ปกติ																																

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน	กันยายน	ปี ๒๕๖๗																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำดี	ไฟสถานะติดความดูด ต่ำแบบสวิทช์ (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Booster Pump ปั๊มน้ำแรงดัน	ไฟสถานะติดความดูด ต่ำแบบสวิทช์ (ปกติ Auto) ปั๊มน้ำดัน	SWP-1 SWP-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำดันชั่ว時 (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟสถานะติดความดูด ต่ำแบบสวิทช์ (ปกติ Auto) ห้องดูด	SDP1 SDP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำดันชั่ว時 (ห้องAuto Parking)	ไฟสถานะติดความดูด ต่ำแบบสวิทช์ (ปกติ Auto) ห้องดูด	SDP3 SDP4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ดูแลน้ำดัก	ช่างอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ห้ามงานโดย	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ : _____																															
รองบกการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	รองบชร.	<input type="checkbox"/>	รองบภ.	<input type="checkbox"/>	รองบกศ.																									
โปรดระบุครึ่งของราย	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.	8 ปีกต.			

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

SENSES
บริษัท เซนเซส ออโต้ เทคโนโลยี จำกัด

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๘																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Transfer Pump ชั้นบันได	ไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินดับเพลิง ตัวแทนส่งสัญญาณ (ปกติ Auto) หดส่องเตือนเครื่อง การสั่นสะเทือน เสียง警報เตือน	SWP-1 SWP-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Booster Pump ชั้นรักษาและดับเพลิง	ไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินดับเพลิง ตัวแทนส่งสัญญาณ (ปกติ Auto) หดส่องเตือนเครื่อง การสั่นสะเทือน เสียง警報เตือน	BP1 BP2 BP3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Drain Pump No.1/2 ล้างสูบน้ำเพิ่มชั้นบันได (หลังบ้าน)	ไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินดับเพลิง ตัวแทนส่งสัญญาณ (ปกติ Auto) หดส่องเตือนเครื่อง การสั่นสะเทือน	SDP1 SDP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No.5/6 ล้างสูบน้ำพื้นที่ชั้นบันได (Auto Parking)	ไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินดับเพลิง ตัวแทนส่งสัญญาณ (ปกติ Auto) หดส่องเตือนเครื่อง การสั่นสะเทือน	SDP3 SDP4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ดูแลบันได	ข่างอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ดูแลรั้วและ柵	หัวน้ำหัวน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้ดูแลงานโดย	ผู้ดูแลอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
หมายเหตุ :	ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	ร้อนช้ำ	<input type="checkbox"/>	ร้อนหนา	<input type="checkbox"/>	ร้อนตื้อ	<input type="checkbox"/>	ร้อนมาก																									
โปรดระบุชื่อผู้ดูแล	R. บุญศักดิ์	ชื่อผู้ดูแลแบบ :																																

Daily Pumping Equipment Check List

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน	กันยายน	ปี	มหาราษฎร์																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump น้ำหน้าตู้	ไฟสถานะติดต่ำบันดูม ตัวแทนส่งทิชชู (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ทดสอบเดินเครื่อง การลับน้ำสูบน้ำทิชชู เสียงคอมเตอร์	SWP-1 SWP-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Booster Pump ปั๊มน้ำห้องใต้ดิน	ไฟสถานะติดต่ำบันดูม ตัวแทนส่งทิชชู (ปกติ Auto) กังหันดัน	ทดสอบเดินเครื่อง การลับน้ำสูบน้ำทิชชู เสียงคอมเตอร์	BP1 BP2 BP3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำห้องใต้ดินB (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟสถานะติดต่ำบันดูม ตัวแทนส่งทิชชู (ปกติ Auto)	ทดสอบเดินเครื่อง การลับน้ำสูบน้ำทิชชู	SDP1 SDP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำห้องใต้ดินA (ห้องAuto Parking)	ไฟสถานะติดต่ำบันดูม ตัวแทนส่งทิชชู (ปกติ Auto)	ทดสอบเดินเครื่อง การลับน้ำสูบน้ำทิชชู	SDP3 SDP4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ดูแลห้อง ผู้ตรวจสอบ	ช่างօาการ หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
หมายเหตุ :	ข้อบ่งบอกเม็ด :																															
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบเข้า	<input type="checkbox"/>	ระบบภายนอก	<input type="checkbox"/>	ระบบติดต่อ																										
โปรดระบุครึ่งของหมายเลข ประจำอาคาร	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								

ព្រៃតែន្ទូរបានដឹងទិន្នន័យនៅក្នុងសាស្ត្រពីរាជរដ្ឋបាល

Daily Pumping Equipment Check List

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

SENSES

PROPERTY
MANAGEMENT

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน มกราคม ปี พ.ศ.																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Transfer Pump ปั๊มน้ำ	ไฟฟ้างานซึ่งควบคุม ^{ต่ำ} ต่ำแรงสูบหัว (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	หอดลล์เต็นเดร่อง การสั่นสะเทือน เสียงของเครื่อง	SWP.1	SWP.2																																
Booster Pump ปั๊มน้ำคงระดับ	ไฟฟ้างานซึ่งควบคุม ^{ต่ำ} ต่ำแรงสูบหัว (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	หอดลล์เต็นเดร่อง การสั่นสะเทือน เสียงของเครื่อง	BPP1	BPP2	BPP3																															
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำเพิ่มที่ชั้น B (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟฟ้างานซึ่งควบคุม ^{ต่ำ} ต่ำแรงสูบหัว (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	หอดลล์เต็นเดร่อง การสั่นสะเทือน	SDP1	SDP2																																
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำเพิ่มที่ชั้น 5 (ห้อง Auto Parking)	ไฟฟ้างานซึ่งควบคุม ^{ต่ำ} ต่ำแรงสูบหัว (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	หอดลล์เต็นเดร่อง การสั่นสะเทือน	SDP3	SDP4																																
ผู้ดูแลน้ำหอก	ช่างอ่างคราฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ผู้ดูแลระบบ	หัวน้ำห้าม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
รับทราบโดย	ผู้ดูแลการօคลาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :																																		
รอบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก																																		
โปรดระบุเครื่องซึ่งมาย	ปั๊มดี																																		

แบบพิมพ์รายการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

อาคาร : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ	เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Transfer Pump ปั๊มน้ำดึง	ไฟสถานะติดตามดู ด้านหน้าที่ตั้ง (ปกติ Auto)																																	
	ห้องลอกเก็บน้ำร่อง การสั่นสะเทือน เสียงของเครื่อง	SWP-1 SWP-2																																
Booster Pump ปั๊มน้ำรักษาแรงดัน	ไฟสถานะติดตามดู ด้านหน้าที่ตั้ง (ปกติ Auto)																																	
	ห้องลอกเก็บน้ำร่อง การสั่นสะเทือน เสียงของเครื่อง	BPI BP2 BP3																																
Drain Pump No.3,4 ปั๊มน้ำทิ้งขี้น้ำ1 (บ่อ แห่งน้ำรับน้ำเสีย)	ไฟสถานะติดตามดู ด้านหน้าที่ตั้ง (ปกติ Auto)	A SDP3 SDP4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ห้องลอกเก็บน้ำร่อง การสั่นสะเทือน	IRP1																																
ผู้ดูแลน้ำทึบ	ช่างอุตสาหกรรม																																	
ผู้ดูแลระบบ	ผู้ดูแลน้ำทึบ																																	
หมายเหตุ :	<input checked="" type="checkbox"/> รอบการตรวจสอบ	<input type="checkbox"/> รอบเช้า	<input type="checkbox"/> รอบบ่าย	<input type="checkbox"/> รอบลึก	ข้อเสนอแนะ :																													
ไม่ตรวจพบความชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ																																

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

สถานที่ : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Transfer Pump ปั๊มน้ำ	ไฟสถานะติดตามดู ดำเนินการสั่งวิทยุ (ปกติ Auto)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	หัวติดรวมเติมเครื่อง การสั่งและติดตาม เรียบง่ายมือเดียว	SWP-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ไฟสถานะติดตามดู ดำเนินการสั่งวิทยุ (ปกติ Auto)	SWP-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Booster Pump ปั๊มน้ำแรงดัน	ไฟสถานะติดตามดู ดำเนินการสั่งและติดตาม เรียบง่ายมือเดียว	BP1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ไฟสถานะติดตามดู ดำเนินการสั่งและติดตาม เรียบง่ายมือเดียว	BP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ไฟสถานะติดตามดู ดำเนินการสั่งและติดตาม เรียบง่ายมือเดียว	BP3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Drain Pump No.1,2 ปั๊มน้ำทิ้งชั้นนำ (ห้องแม่ข่าย)	ไฟสถานะติดตามดู ดำเนินการสั่งและติดตาม เรียบง่ายมือเดียว	SDP1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	หัวติดรวมเติมเครื่อง การสั่งและติดตาม	SDP2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Drain Pump No.5,6 ปั๊มน้ำทิ้งชั้นนำ (ห้องAuto Parking)	ไฟสถานะติดตามดู ดำเนินการสั่งและติดตาม เรียบง่ายมือเดียว	SDP3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	หัวติดรวมเติมเครื่อง การสั่งและติดตาม	SDP4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลเบนทึก	ช่างօาการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้บริหารโดย	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :																															
รอบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	รอบเช้า	<input type="checkbox"/>	รอบบ่าย	<input type="checkbox"/>	รอบค่ำ	<input type="checkbox"/>	รอบเด็ก																								
การตรวจสอบเชิงเนียน	ปกติ	ไม่ปกติ																														

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

Daily Pumping Equipment Check List

สถานที่ : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๓																																
อุปกรณ์	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Transfer Pump น้ำเสีย	ไฟฟ้าและคุณภาพ ตามงบประมาณ (ปกติ Auto) ทดสอบเติมเครื่อง การสั่นสะเทือน เสียงของเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Booster Pump น้ำรักษาแรงดัน	ไฟฟ้าและคุณภาพ (ปกติ Auto) รังสรรค์น้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Drain Pump No.1,2 น้ำฝนเพลิงไหม้ (ห้องซึ่งเป็นท่า)	ไฟฟ้าและคุณภาพ (ปกติ Auto) ทดสอบเติมเครื่อง การสั่นสะเทือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Drain Pump No.5,6 น้ำฝนเพลิงไหม้ (ห้อง Auto Parking)	ไฟฟ้าและคุณภาพ (ปกติ Auto) ทดสอบเติมเครื่อง การสั่นสะเทือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ผู้ดูแลบันทึก	รายงานการตรวจสอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ผู้ดูแลตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผู้ดูแลงานโดย	ผู้จัดการอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
หมายเหตุ :	หมายเหตุ :	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
อุปกรณ์ตรวจสอบ	ระบบไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบเชื้อ	<input type="checkbox"/>	ระบบบำบัด	<input type="checkbox"/>	ระบบดัก																											
ประดับน้ำเครื่องหมาย	ระบบ	<input checked="" type="checkbox"/>	ระบบท่อดัก	<input type="checkbox"/>																														

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประจำวัน

SENSES

PROPERTY
MANAGEMENT

Daily Pumping Equipment Check List

สถานที่ : CIELA Charan 13 station

รายการตรวจสอบ		เดือน กันยายน ปี ๒๕๖๑																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Transfer Pump ปั๊มน้ำ	ไฟสถานะติดตาม ตัวแทนสิ่วทราย (ปกติ Auto) หดส่วนเตินเครื่อง การล็อกและท่อน เสียงน้ำเครื่อง	SWP-1 SWP-2																														
Booster Pump ปั๊มอัตราเร่งดัน	ไฟสถานะติดตาม ตัวแทนสิ่วทราย (ปกติ Auto) หดส่วนเตินเครื่อง การล็อกและท่อน เสียงน้ำเครื่อง	BP1 BP2 BP3																														
Drain Pump No.1.2 ปั๊มสูบน้ำทิ้งชั้นบก (ห้องปั๊มน้ำ)	ไฟสถานะติดตาม ตัวแทนสิ่วทราย (ปกติ Auto) หดส่วนเตินเครื่อง การล็อกและท่อน	SDP1 SDP2																														
Drain Pump No.5.6 ปั๊มสูบน้ำทิ้งชั้นบก (ห้อง Auto Parking)	ไฟสถานะติดตาม ตัวแทนสิ่วทราย (ปกติ Auto) หดส่วนเตินเครื่อง การล็อกและท่อน	SDP3 SDP4																														
ผู้รับดูแลทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ดูแลตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																															
รับทราบเบ็ด	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :																																
อุปกรณ์ตรวจสอบ	รอมช้า <input type="checkbox"/> รอบนาที <input type="checkbox"/> รอบตึก																															
ประมวลผลของหมาย	R ปลด <input type="checkbox"/> รูบปัก <input type="checkbox"/>																															

ព្រៃនេយ្យរបាយកម្មុជានូវរដ្ឋបាលនៃសាសនា

Daily Pumping Equipment Check List

CIELA Charan 13 station

ภาคผนวก 7-7

เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

แบบฟอร์มการตรวจนรภบ้านเพ้าสัญประจวบ

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร CIELA Charan 13 Station

SENSES
SUSTAINABILITY
IN INSTITUTE

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตรวจสอบสถานะดูกรุ่นคอมพิวเตอร์บานเด้นเก่าเสีย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
กล่องด่วนสำหรับควบคุมหน้าตู้ (Auto)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบปั๊มน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อถังไนโตรเจน	Grease tank																															
บ่อปั๊มน้ำเสีย	Submersible Pump (SSP-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Submersible Pump (SSP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อเต้มอากาศ	Submersible EJPump (SE-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Submersible EJPump (SE-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อส้วมรัฐอุดร	Submersible Pump (SRP-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Submersible Pump (SRP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลบันทึก	ช่างอากาศ																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าผู้ช่วย																															
ผู้บริหารงานโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		ข้อเสนอแนะ :																														
รวมการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	รวมเข้า	<input type="checkbox"/>	รวมภายใน	<input type="checkbox"/>	รวมเด็ก																										
โปรดระบุครื่องหมาย	R ปกติ	R ไม่ปกติ																														

แบบพื้นฐานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร CIELA Charan 13 Station

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำเสีย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบไฟและอุปกรณ์งานไฟฟ้า		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
อุปกรณ์งานส้วมที่ควบคุมหัวเข้า (Auto)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบปืนพ่นน้ำบนห้องน้ำบ้าน้ำเสีย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อตัดไขมัน	Grease tank																																
บ่อรับเบสิก	Submersible Pump (SSP-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Submersible Pump (SSP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Submersible EJPump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อเติตอากาศ	Submersible EJPump (SE-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Submersible EJPump (SE-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อสัลต์หรือ	Submersible Pump (SRP-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Submersible Pump (SRP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลน้ำ	ช่างอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลส้วม	ช่างแม่ข่าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลระบบ	ผู้ดูแลการอาจ化																																
หมายเหตุ:	ข้อเสนอแนะ:																																
ระบบการกรองน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ครอบคลุม	<input type="checkbox"/> ครอบคลุมบาง	<input type="checkbox"/> ครอบคลุมทั้งหมด																														
โปรดระบุเครื่องหมาย	ปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ทราบ																														

แบบฟอร์มการตรวจสอบบำรุงรักษาสำหรับประจำวัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร CIEA Charan 13 Station

รายละเอียด		เดือน	ปี	จำนวน																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และระบบงานทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะหน้าตู้ อุณหภูมิของสิ่งของในห้องน้ำตู้ (Auto)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ปั๊วไขมัน Grease tank		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ปั๊วเตาเผารถ	Submersible Pump (SSP-1) Submersible Pump (SSP-2) Submersible EJPump Submersible EJPump (SE-1) Submersible EJPump (SE-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ปั๊วเตาเผา	Submersible Pump (SRP-1) Submersible Pump (SRP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ดูแลห้อง	ผู้ดูแลอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ตรวจสอบ	ผู้หนานาช่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ผู้ห่วงใย	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :																															
รายงานตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานเข้า <input type="checkbox"/> รายงาน出去	<input type="checkbox"/> รายงานดีมาก																														
ประชุมครึ่งชั่วโมง	8 นาที	ประเมิน																														

แบบฟอร์มการตรวจสอบรบกวนนำ้มน้าวเสียงประจำวัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร CIELA Charan 13 Station

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ผู้ตรวจสอบ
ตรวจสอบสถานะตัวควบคุมระบบนำ้มน้าวเสียง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบไฟและสัญญาณหน้าตู้		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
อุปกรณ์ทำความสะอาดตู้ (Auto)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบเป็นปีในระบบนำ้มน้าวเสียง		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อถังไขมัน	Grease tank	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ปะปาแบบสีดำ	Submersible Pump (SSP-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ปะปาแบบสีขาว	Submersible Pump (SSP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อเดมออกาต	Submersible EiPump (SE-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อเดมออกาต	Submersible EiPump (SE-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อสัลซาร์ทอร์	Submersible Pump (SRP-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
บ่อสัลซาร์ทอร์	Submersible Pump (SRP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลบ้าน	ช่างอิเลคทรอนิกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลบ้าน	ช่างแม่ค้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลบ้าน	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ผู้ดูแลบ้าน	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ :	ข้อเสนอแนะ :																																
รวมการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/>	รวมเข้า	<input type="checkbox"/>	รวมอย่าง	<input type="checkbox"/>	รวมปกติ	<input type="checkbox"/>																										
ประเมินค่าใช้จ่าย	ประมาณ 10,000 บาท																																

แบบฟอร์มการตรวจสอบบำรุงดูแลเครื่องจักรสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำงาน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร CIELA Charan 13 Station

รายละเอียด		เดือน	กันยายน	ปี																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ชุดรวมของระบบบำบัดน้ำเสีย																																		
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนห้องแม่ข่าย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนห้องแม่ข่าย	อยู่ต่อมาแห่งสิ่งของควบคุมหน้างาน (AUTO)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
ตรวจสอบปืนในครอบของบ้าน้ำเสีย		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
บ่อถังไห้ไขมัน	Grease tank																																	
บ่อรับแบบสี่เหลี่ยม	Submersible Pump (SSP-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Submersible Pump (SSP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Submersible EJPump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
บ่อเติมน้ำยาตัว	Submersible EJPump (SE-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Submersible EJPump (SE-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Submersible EJPump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
บ่อสัลซาร์เฟอร์	Submersible Pump (SRP-1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Submersible Pump (SRP-2)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ผู้จัดบ้านพัก	ซ่างอาการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ผู้ดูแลตรวจสอบ	ห้องหนังซ่า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
หมายเหตุ :																																		
ระบบการตรวจสอบ	<input checked="" type="checkbox"/> คอมเมช่า <input type="checkbox"/> ระบบบำบัด																																	
โปรดตรวจสอบเรื่องหมาย	R ปกติ																																	

ព្រៃនក្រង់រាជ្យបុរាណរាប់រាប់និងព្រៃនក្រង់រាជ្យបុរាណរាប់រាប់

Preventive Maintenance Checklist

CIELA Charan 13 Station

หน้า ๑๔

ร่องสำราญ ร่องน้ำท่า ร่องบ่อ

3

- 1 -

153

114

卷之三

140

— 1 —

卷之三

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

卷之三

卷之三

卷之三

THE SOCIETY