

ภาคผนวกที่ 6

แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

- เอกสาร 6-1 แบบสอบถามเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
- เอกสาร 6-2 ตารางผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

เอกสารที่ 6-1

แบบสอบถามเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

**แบบสำรวจความคิดเห็นและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33
 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

- คำชี้แจง**
- ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
 - เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านในฐานะสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ทราบ ดังนี้
 - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัทฯ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำการสำรวจ
 - คำถามหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูล ท่านสามารถระบุ “ไม่ระบุ”
 - ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ อีเมล i.monitor@spsccon.com
 - โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงบนคำตอบที่ท่านเลือก และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้

| ส่วนที่ 1 : สำหรับเจ้าหน้าที่ | |
|-------------------------------|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | <input type="checkbox"/> บ้าน/อาคารในระยะประชิดโครงการ <input type="checkbox"/> บ้าน/อาคารในระยะ 100 เมตร |
| | <input type="checkbox"/> พื้นที่อ่อนไหว <input type="checkbox"/> พื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง |

| ส่วนที่ 2 : สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจฯ | |
|---|--|
| <p>ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม</p> <p>1.1 เพศ <input type="checkbox"/> ชาย <input type="checkbox"/> หญิง</p> <p>1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสำรวจ) <input type="checkbox"/> 18-20 ปี <input type="checkbox"/> 21-30 ปี <input type="checkbox"/> 31-40 ปี <input type="checkbox"/> 41-50 ปี <input type="checkbox"/> 51-60 ปี <input type="checkbox"/> มากกว่า 60 ปี</p> <p>1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด <input type="checkbox"/> ไม่ได้เรียนหนังสือ <input type="checkbox"/> ประถมศึกษา <input type="checkbox"/> มัธยมศึกษาตอนต้น <input type="checkbox"/> มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. <input type="checkbox"/> อนุปริญญา/ปวส. <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี <input type="checkbox"/> สูงกว่าปริญญาตรี <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการระบุ</p> <p>1.4 สถานภาพในครัวเรือน <input type="checkbox"/> หัวหน้าครอบครัว <input type="checkbox"/> อยู่อาศัย (คู่สมรส) <input type="checkbox"/> อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา) <input type="checkbox"/> อยู่อาศัย (บุพการี) <input type="checkbox"/> อยู่อาศัย (ญาติ) <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>1.5 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน <input type="checkbox"/> 1-3 คน <input type="checkbox"/> 4-6 คน <input type="checkbox"/> มากกว่า 6 คน <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการระบุ</p> | <p>1.6 ภูมิลำเนา <input type="checkbox"/> เป็นคนพื้นที่ (ข้ามไป 1.8) <input type="checkbox"/> ย้ายมาจากจังหวัดอื่น (ระบุ).....</p> <p>1.7 จากข้อ 1.6 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 1 ปี <input type="checkbox"/> 1-5 ปี <input type="checkbox"/> 6-10 ปี <input type="checkbox"/> 11-15 ปี <input type="checkbox"/> 16-20 ปี <input type="checkbox"/> มากกว่า 20 ปี</p> <p>1.8 ลักษณะที่อยู่อาศัย <input type="checkbox"/> บ้านเดี่ยว <input type="checkbox"/> ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ <input type="checkbox"/> ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ <input type="checkbox"/> คอนโดมิเนียม <input type="checkbox"/> หอพัก/อพาร์ทเมนต์ <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>1.9 อาชีพ <input type="checkbox"/> ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว <input type="checkbox"/> รับจ้างทั่วไป <input type="checkbox"/> ลูกจ้างเอกชน <input type="checkbox"/> ข้าราชการ <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม <input type="checkbox"/> เกษตรกรรม <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการระบุ</p> |
| <p>ตอนที่ 2 การรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การรู้จักโครงการ</p> <p>2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการก่อสร้างโครงการ พัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน <input type="checkbox"/> ไม่ทราบ <input type="checkbox"/> ทราบ (ระบุ) (1) เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (2) ป้ายประกาศ (3) เจ้าหน้าที่ของโครงการ (4) การจัดประชุม (5) อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>2.2 ท่านต้องการทราบข้อมูลโครงการหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการ (ข้ามไปตอนที่ 3) <input type="checkbox"/> ต้องการ</p> | <p>2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (1) รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง (2) กำหนด/ระยะเวลาก่อสร้าง (3) รายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (4) ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (5) อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>2.4 ท่านต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในรูปแบบใด ? (1) เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ (2) ป้ายประกาศ (4) การจัดประชุม (3) เจ้าหน้าที่ของโครงการ (5) อื่นๆ (ระบุ).....</p> |

ตอนที่ 3 ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการในรอบปีปัจจุบัน

| ผลกระทบที่ได้รับ | ไม่ได้รับผลกระทบ | ได้รับผลกระทบ | | | | | สาเหตุ/แหล่งที่มา |
|------------------------------|------------------|---------------|------|---------|-----|-----------|-------------------|
| | | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | มาก | มากที่สุด | |
| 3.1 ฝุ่นละออง | | | | | | | |
| 3.2 เขม่า/ควัน/อากาศเสีย | | | | | | | |
| 3.3 เสียงดัง/เสียงรบกวน | | | | | | | |
| 3.4 ความสั่นสะเทือน | | | | | | | |
| 3.5 การจราจรติดขัด | | | | | | | |
| 3.6 ขยะมูลฝอย | | | | | | | |
| 3.7 น้ำเสีย/น้ำทิ้ง | | | | | | | |
| 3.8 การระบายน้ำ | | | | | | | |
| 3.9 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ | | | | | | | |
| 3.10 อุบัติเหตุ/ความปลอดภัย | | | | | | | |
| 3.11 การบดบัง (ระบุ)..... | | | | | | | |
| 3.12 อื่นๆ (ระบุ)..... | | | | | | | |

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างในรอบปีปัจจุบัน

| การดำเนินการ | ไม่แสดงความเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินการ | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| | | ดำเนินการได้ไม่ดีเลย | ดำเนินการได้ไม่ดี | ดำเนินการได้ดี | ดำเนินการได้ดีมาก | ดำเนินการได้ดีมากที่สุด |
| 4.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ | | | | | | |
| 4.2 การติดป้าย/สัญญาณเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง | | | | | | |
| 4.3 การติดตั้งวัสดุป้องกันฝุ่นละออง | | | | | | |
| 4.4 การทำความสะอาดผิวจราจร/พื้นที่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง | | | | | | |
| 4.5 การติดตั้งวัสดุลดเสียงจากการก่อสร้าง | | | | | | |
| 4.6 การปฏิบัติตามกฎจราจรของพนักงานขับรถบรรทุก | | | | | | |
| 4.7 การใช้ความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| 4.8 การปิดคลุมท้ายกระบะรถบรรทุก | | | | | | |
| 4.9 การอำนวยความสะดวกด้านจราจร | | | | | | |
| 4.10 การเข้าพบเพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างล่วงหน้า | | | | | | |
| 4.11 การควบคุมความประพฤติคนงาน | | | | | | |
| 4.12 การรับเรื่องร้องเรียน/ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| 4.13 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| 4.14 ระยะเวลาที่มีการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง | | | | | | |

ตอนที่ 5 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล/ข้อร้องเรียน

[] ไม่มี

[] มี (ระบุ)

.....

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

เอกสารที่ 6-2

ตารางผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น

ตารางที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| ข้อมูลทั่วไป | ผลการสำรวจ | |
|----------------------------|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.1 เพศ | | |
| - ชาย | 7 | 50.0 |
| - หญิง | 7 | 50.0 |
| รวม | 14 | 100.0 |
| 1.2 อายุ | | |
| - 18-20 ปี | 0 | 0.0 |
| - 21-30 ปี | 1 | 7.1 |
| - 31-40 ปี | 3 | 21.4 |
| - 41-50 ปี | 4 | 28.6 |
| - 51-60 ปี | 5 | 35.7 |
| - มากกว่า 60 ปี | 1 | 7.1 |
| - ไม่ระบุ | 0 | 0.0 |
| รวม | 14 | 100.0 |
| 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด | | |
| - ประถมศึกษา | 2 | 14.3 |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | 2 | 14.3 |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | 0 | 0.0 |
| - อนุปริญญา/ป.ส. | 4 | 28.6 |
| - ปริญญาตรี | 3 | 21.4 |
| - สูงกว่าปริญญาตรี | 3 | 21.4 |
| - ไม่ระบุ | 0 | 0.0 |
| รวม | 14 | 100.0 |
| 1.4 สถานภาพในครัวเรือน | | |
| - หัวหน้าครอบครัว | 9 | 64.3 |
| - ผู้ดูแล | 5 | 35.7 |
| รวม | 14 | 100.0 |
| 1.5 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน | | |
| - 1-3 คน | 9 | 64.3 |
| - 4-6 คน | 3 | 21.4 |
| - มากกว่า 6 คน | 2 | 14.3 |
| - ไม่ระบุ | 0 | 0.0 |
| รวม | 14 | 100.0 |
| 1.6 บุชี้นำ | | |
| - เป็นคนพื้นที่ | 10 | 71.4 |
| - ชัยมาจากพื้นที่ | 4 | 28.6 |
| รวม | 14 | 100.0 |

ตารางที่ 1 (ต่อ) : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| ข้อมูลทั่วไป | ผลการสำรวจ | |
|---|------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.7 ชัยมาจากพื้นที่ ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ - น้อยกว่า 1 ปี | 0 | 0.0 |
| - 1-5 ปี | 1 | 25.0 |
| - 6-10 ปี | 2 | 50.0 |
| - 11-15 ปี | 1 | 25.0 |
| - 16-20 ปี | 0 | 0.0 |
| - มากกว่า 20 ปี | 0 | 0.0 |
| - ไม่ระบุ | 0 | 0.0 |
| รวม | 4 | 100.0 |
| 1.8 ลักษณะที่อยู่อาศัย | | |
| - บ้านเดี่ยว | 2 | 14.3 |
| - ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ | 0 | 0.0 |
| - ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ | 7 | 50.0 |
| - คอนโดมิเนียม | 0 | 0.0 |
| - หอพัก/อพาร์ตเมนต์ | 3 | 21.4 |
| - อื่น ๆ | 2 | 14.3 |
| - ไม่ระบุ | 0 | 0.0 |
| รวม | 14 | 100.0 |
| 1.9 อาชีพ | | |
| - ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 10 | 71.4 |
| - รับจ้างทั่วไป | 0 | 0.0 |
| - ลูกจ้างบริษัทเอกชน | 1 | 7.1 |
| - ข้าราชการ | 3 | 21.4 |
| - พนักงานรัฐวิสาหกิจ | 0 | 0.0 |
| - รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม | 0 | 0.0 |
| - เกษตรกร | 0 | 0.0 |
| - อื่น ๆ | 0 | 0.0 |
| - ไม่ระบุ | 0 | 0.0 |
| รวม | 14 | 100.0 |

ตารางที่ 2 : การรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การรู้จักโครงการ

| ข้อมูลทั่วไป | ผลการสำรวจ | | |
|--|------------|--------------|--------|
| | รวม | | ร้อยละ |
| | จำนวน | | |
| 2.1 การทราบข้อมูลโครงการ | | | |
| - ไม่ทราบ | 2 | 14.3 | |
| - ทราบ | 12 | 85.7 | |
| รวม | 14 | 100.0 | |
| ช่องทางที่ทราบข้อมูลโครงการ | | | |
| - เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ | 2 | 13.3 | |
| - ป้ายประกาศ | 6 | 40.0 | |
| - เจ้าหน้าที่โครงการ | 2 | 13.3 | |
| - การจัดประชุม | 0 | 0.0 | |
| - อื่นๆ (เห็นการก่อสร้าง) | 5 | 33.3 | |
| รวม | 15 | 100.0 | |
| 2.2 ความต้องการทราบข้อมูลโครงการ | | | |
| - ไม่ต้องการ | 7 | 50.0 | |
| - ต้องการ | 7 | 50.0 | |
| รวม | 14 | 100.0 | |
| 2.3 ข้อมูลโครงการที่ต้องการทราบ | | | |
| - รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง | 2 | 14.3 | |
| - กำหนด/ระยะเวลาก่อสร้าง | 3 | 21.4 | |
| - รายละเอียดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 6 | 42.9 | |
| - ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม | 3 | 21.4 | |
| - อื่นๆ | 0 | 0.0 | |
| รวม | 14 | 100.0 | |
| 2.4 ช่องทางที่ต้องการหาข้อมูลโครงการ | | | |
| - เอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ | 6 | 66.7 | |
| - ป้ายประกาศ | 1 | 11.1 | |
| - เจ้าหน้าที่โครงการ | 2 | 22.2 | |
| - การจัดประชุม | 0 | 0.0 | |
| - อื่นๆ | 0 | 0.0 | |
| รวม | 9 | 100.0 | |

ตอนที่ 3 : ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

| ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ | ผลการสำรวจ | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|--------|
| | รวม | | ร้อยละ |
| | จำนวน | | |
| 3.1 ผู้ละออง | | | |
| - ไม่ได้รับผลกระทบ | 3 | 21.4 | |
| - ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 2 | 14.3 | |
| - ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 4 | 28.6 | |
| - ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 2 | 14.3 | |
| - ได้รับผลกระทบ (มาก) | 2 | 14.3 | |
| - ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 1 | 7.1 | |
| รวม | 14 | 100.0 | |
| 3.2 ฝุ่น/ควัน/อากาศเสีย | | | |
| - ไม่ได้รับผลกระทบ | 6 | 42.9 | |
| - ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 3 | 21.4 | |
| - ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 2 | 14.3 | |
| - ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 1 | 7.1 | |
| - ได้รับผลกระทบ (มาก) | 2 | 14.3 | |
| - ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 0 | 0.0 | |
| รวม | 14 | 100.0 | |
| 3.3 เสียงดัง/เสียงรบกวน | | | |
| - ไม่ได้รับผลกระทบ | 3 | 21.4 | |
| - ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 0 | 0.0 | |
| - ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 5 | 35.7 | |
| - ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 6 | 42.9 | |
| - ได้รับผลกระทบ (มาก) | 0 | 0.0 | |
| - ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 0 | 0.0 | |
| รวม | 14 | 100.0 | |
| 3.4 ความสั่นสะเทือน | | | |
| - ไม่ได้รับผลกระทบ | 6 | 42.9 | |
| - ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 0 | 0.0 | |
| - ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 6 | 42.9 | |
| - ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 1 | 7.1 | |
| - ได้รับผลกระทบ (มาก) | 1 | 7.1 | |
| - ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 0 | 0.0 | |
| รวม | 14 | 100.0 | |

ตอนที่ 3 (ต่อ) : ผลกระทบที่รับจากการก่อสร้างโครงการ

| ผลกระทบที่รับจากการก่อสร้างโครงการ | ผลการสำรวจ | | |
|---|------------|--|--------|
| | รวม | | ร้อยละ |
| | จำนวน | | |
| 3.5 การวางผังจัด ไม่ได้รับผลกระทบ | 8 | | 57.1 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 2 | | 14.3 |
| ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 2 | | 14.3 |
| ได้รับผลกระทบ (มาก) | 0 | | 0.0 |
| ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 1 | | 7.1 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 3.6 ขยะมูลฝอย ไม่ได้รับผลกระทบ | 8 | | 57.1 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 3 | | 21.4 |
| ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (มาก) | 0 | | 0.0 |
| ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 1 | | 7.1 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 3.7 น้ำเสีย/น้ำทิ้ง ไม่ได้รับผลกระทบ | 6 | | 42.9 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 5 | | 35.7 |
| ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (มาก) | 0 | | 0.0 |
| ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 1 | | 7.1 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 3.8 การระบายน้ำ ไม่ได้รับผลกระทบ | 6 | | 42.9 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 2 | | 14.3 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 3 | | 21.4 |
| ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (มาก) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 1 | | 7.1 |
| รวม | 14 | | 100.0 |

ตอนที่ 3 (ต่อ) : ผลกระทบที่รับจากการก่อสร้างโครงการ

| ผลกระทบที่รับจากการก่อสร้างโครงการ | ผลการสำรวจ | | |
|---|------------|--|--------|
| | รวม | | ร้อยละ |
| | จำนวน | | |
| 3.9 สุนัขรบกวน/ทัศนียภาพ ไม่ได้รับผลกระทบ | 7 | | 50.0 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 4 | | 28.6 |
| ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 2 | | 14.3 |
| ได้รับผลกระทบ (มาก) | 0 | | 0.0 |
| ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 3.10 อุบัติเหตุและความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบ | 9 | | 64.3 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 2 | | 14.3 |
| ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 2 | | 14.3 |
| ได้รับผลกระทบ (มาก) | 0 | | 0.0 |
| ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 3.11 การบดบัง ไม่ได้รับผลกระทบ | 9 | | 64.3 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อยมาก) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (น้อย) | 3 | | 21.4 |
| ได้รับผลกระทบ (ปานกลาง) | 0 | | 0.0 |
| ได้รับผลกระทบ (มาก) | 1 | | 7.1 |
| ได้รับผลกระทบ (มากที่สุด) | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |

ตอนที่ 4 : ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

| ความพึงพอใจต่อการดำเนินการ | ผลการสำรวจ | | |
|--|------------|--|--------|
| | รวม | | ร้อยละ |
| | จำนวน | | |
| 4.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 5 | | 35.7 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ดี | 8 | | 57.1 |
| ดำเนินการดีมาก | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.2 การติดป้าย/สัญญาณเตือนเขตอันตราย ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 3 | | 21.4 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการได้ดี | 7 | | 50.0 |
| ดำเนินการดีมาก | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.3 การติดตัวลวดป้องกันผู้และอง ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการได้ดี | 7 | | 50.0 |
| ดำเนินการดีมาก | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 1 | | 7.1 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.4 การทำความสะอาดผิวจราจร/พื้นที่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 3 | | 21.4 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 3 | | 21.4 |
| ดำเนินการได้ดี | 6 | | 42.9 |
| ดำเนินการดีมาก | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |

ตอนที่ 4 (ต่อ) : ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

| ความพึงพอใจต่อการดำเนินการ | ผลการสำรวจ | | |
|---|------------|--|--------|
| | รวม | | ร้อยละ |
| | จำนวน | | |
| 4.5 การติดตัวลวดเสียงจากากก่อสร้าง ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 4 | | 28.6 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ดี | 7 | | 50.0 |
| ดำเนินการดีมาก | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.6 การปฏิบัติตามกฎจราจรของพนักงานขับรถบรรทุก ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 3 | | 21.4 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 3 | | 21.4 |
| ดำเนินการได้ดี | 7 | | 50.0 |
| ดำเนินการดีมาก | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.7 การใช้ความเร็วรอบบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 4 | | 28.6 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 3 | | 21.4 |
| ดำเนินการได้ดี | 5 | | 35.7 |
| ดำเนินการดีมาก | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.8 การปิดกั้นกั้นกระเบื้องบรรทุก ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 4 | | 28.6 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ดี | 7 | | 50.0 |
| ดำเนินการดีมาก | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |

ตอนที่ 4 (ต่อ) : ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

| ความพึงพอใจต่อการดำเนินการ | ผลการสำรวจ | | |
|--|------------|--------|--------|
| | จำนวน | รวม | |
| | | ร้อยละ | ร้อยละ |
| 4.9 การอำนวยความสะดวกด้านจราจร ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 5 | | 35.7 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ดี | 6 | | 42.9 |
| ดำเนินการดีมาก | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.10 การเข้าเพื่อแจ้งแผนการก่อสร้างล่วงหน้า ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 3 | | 21.4 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 3 | | 21.4 |
| ดำเนินการได้ดี | 7 | | 50.0 |
| ดำเนินการดีมาก | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.11 การควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 4 | | 28.6 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการได้ดี | 7 | | 50.0 |
| ดำเนินการดีมาก | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.12 การรับเรื่องเรียน/ข้อทวงรับเรื่องเรียน ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 5 | | 35.7 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการได้ดี | 5 | | 35.7 |
| ดำเนินการดีมาก | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |

ตอนที่ 4 (ต่อ) : ความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง

| ความพึงพอใจต่อการดำเนินการ | ผลการสำรวจ | | |
|--|------------|--------|--------|
| | จำนวน | รวม | |
| | | ร้อยละ | ร้อยละ |
| 4.13 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 5 | | 35.7 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ดี | 6 | | 42.9 |
| ดำเนินการดีมาก | 2 | | 14.3 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |
| 4.14 ระยะเวลาที่ทำการดำเนินการกรมก่อสร้าง ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่สามารถระบุได้ | 5 | | 35.7 |
| ดำเนินการได้ไม่เสีย | 0 | | 0.0 |
| ดำเนินการได้ไม่ถี่ | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการได้ดี | 7 | | 50.0 |
| ดำเนินการดีมาก | 1 | | 7.1 |
| ดำเนินการดีมากที่สุด | 0 | | 0.0 |
| รวม | 14 | | 100.0 |