

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 วัตถุประสงค์	1-6
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-6
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-7
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-32
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-1
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ตรวจวัดผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-3

## สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซัน และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
ตารางที่ 2.1-2	สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
ตารางที่ 3.2-1	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ตารางที่ 3.2-2	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนสิงหาคม 2565
ตารางที่ 3.2-3	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนกันยายน 2565
ตารางที่ 3.2-4	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนตุลาคม 2565
ตารางที่ 3.2-5	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ตารางที่ 3.2-6	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนธันวาคม 2565

### สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
รูปที่ 1.2-2	ผังบริเวณโครงการ
รูปที่ 2.2-1	ป้ายเตือนอันตรายห้ามเข้า
รูปที่ 2.2-2	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
รูปที่ 2.2-3	ถังขยะภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-4	ที่พักคนงานก่อสร้าง
รูปที่ 2.2-5	ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ
รูปที่ 2.2-6	ป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตราย
รูปที่ 2.2-7	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน
รูปที่ 2.2-8	ป้ายห้ามจอดรถ
รูปที่ 2.2-9	ถนนภายในโครงการ
รูปที่ 2.2-10	ห้องน้ำคนงานก่อสร้าง
รูปที่ 3.2-1	จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รูปที่ 3.2-2	จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนสิงหาคม 2565
รูปที่ 3.2-3	จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนกันยายน 2565
รูปที่ 3.2-4	จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนตุลาคม 2565
รูปที่ 3.2-5	จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รูปที่ 3.2-6	จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนธันวาคม 2565