

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 วัตถุประสงค์	1-6
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-6
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-6
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-32
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-1
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-2

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซัน และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	2-2
ตารางที่ 2.1-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)	2-29
ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนกรกฎาคม 2565	3-5
ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนสิงหาคม 2565	3-5
ตารางที่ 3.2-3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนกันยายน 2565	3-6
ตารางที่ 3.2-4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนตุลาคม 2565	3-7
ตารางที่ 3.2-5 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	3-8
ตารางที่ 3.2-6 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนธันวาคม 2565	3-9

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-4
รูปที่ 1.2-2 ผังบริเวณโครงการ	1-5
รูปที่ 2.2-1 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน	2-32
รูปที่ 2.2-2 รื้อถอนขอบเขตพื้นที่โครงการ	2-32
รูปที่ 2.2-3 รางระบายน้ำชั่วคราว	2-32
รูปที่ 2.2-4 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์	2-32
รูปที่ 2.2-5 ป้ายประชาสัมพันธ์	2-32
รูปที่ 2.2-6 ที่พักคนงาน	2-32
รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2565	3-1
รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนสิงหาคม 2565	3-2
รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนกันยายน 2565	3-2
รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนตุลาคม 2565	3-2
รูปที่ 3.2-5 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	3-3
รูปที่ 3.2-6 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการประจำเดือนธันวาคม 2565	3-3