



ภาคผนวก ข-1


ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 หน้าโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 จุลรวมพล





รูปที่ 4 ที่จอดรถ




รูปที่ 5 ลูกกระนวด


รูปที่ 6 กระแฉก




รูปที่ 7 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร



รูปที่ 8 ระบบอัคคีภัย



รูปที่ 8 ระบบอัคคีภัย (ต่อ)



รูปที่ 9 การตรวจระบบอัคคีภัยและป้ายการอุปกรณ์ดับเพลิง




รูปที่ 10.ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 12.ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 13 สวิตช์ไฟฟ้าและแผงควบคุม



รูปที่ 14 สระว่ายน้ำโครงการ



รูปที่ 15 หม้อแปลงไฟ



รูปที่ 16 ระบบปั้มน้ำใต้ดิน



รูปที่ 17 ระบบปั้มน้ำดาดฟ้า



รูปที่ 18 ห้องพักขยะแต่ละชั้น




รูปที่ 19 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 20 แผนผังการหนีไฟ

รูปที่ 21 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 22 หมายเลขชั้น



รูปที่ 23 แนวรั้วโครงการ



รูปที่ 24 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 25 พนักงานรักษาความปลอดภัย



รูปที่ 26 ไฟส่องสว่างรอบโครงการ



รูปที่ 27 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 28 ห้องสุขภัณฑ์




รูปที่ 29 ห้องตัวอย่าง




รูปที่ 30 พื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ 31 ไม้ยืนต้น



รูปที่ 32 ไม้พุ่ม




รูปที่ 33 บันไดหนี



รูปที่ 34 ไฟฟ้าฉุกเฉิน



รูปที่ 35 รางระบายน้ำในห้องพักขยะรวม




รูปที่ 36 ระบบป้องกันน้ำท่วม



รูปที่ 37 สีของตัวอาคาร



รูปที่ 38 การทำความสะอาดห้องพัสดุ



รูปที่ 39 การทำความสะอาดรอบโครงการ



รูปที่ 40 ห้องระบบ

