

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมพักอาศัยซอยสุขุมวิท 13 (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่ แต่ยังมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	x	○	⊙	●	x	○	⊙	●
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 65	-	-	-	-	-	-	3	-

ซึ่งทางบริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้ทำการสรุปข้อมูลเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
2 ระบบบำบัดน้ำเสีย		
2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, SS, TKN, Fat Oil & Grease, Sulfide, TDS และSettleable Solid ทุก 1 เดือน โดยเก็บตัวอย่างจากบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้าย ส่วนโรงแรม	<p>การดำเนินการในปัจจุบัน</p> <p>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จากบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้าย ของส่วนโรงแรม ทุก 1 เดือน ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ในเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ มีค่า BOD TDS TKN และ Settleable Solid สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) เนื่องจากมีผู้เข้าพักในโครงการจำนวนมาก</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>ปัจจุบันทางโครงการกำลังดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้นต่อไป</p>

ตารางที่ 4-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. การสาธารณสุข		
3.1 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ทุก 1 เดือน โดยเก็บตัวอย่าง 2 จุด จากส่วนลึกและส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ โดยดำเนินการขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด	<p><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></p> <p>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เพียง 1 จุด เท่านั้น ซึ่งจำนวนตัวอย่างไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ ฯ</p> <p><u>แนวทางการดำเนินการ</u></p> <p>ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการให้ครบถ้วนในครั้งต่อไป</p>
	จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ pH, Free Chlorine, Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, E.coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ทุก 1 เดือน โดยเก็บตัวอย่าง 2 จุด จากส่วนลึกและส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ โดยดำเนินการขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด	<p><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></p> <p>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เพียง 1 จุด เท่านั้น ซึ่งจำนวนตัวอย่างไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ ฯ และจากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ พบว่า พารามิเตอร์ส่วนหนึ่งที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน และมีพารามิเตอร์บางส่วนที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p>

ตารางที่ 4-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
		<u>แนวทางการดำเนินการ</u> ทางโครงการจะปรับปรุงและแก้ไขให้คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเป็นไปตามที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนด และจะปฏิบัติตามมาตรการให้ครบถ้วนในครั้งต่อไป