

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เจแอลเค ทาวเวอร์ (ชื่อเดิม โครงการ
อาคารสำนักงาน สุขุมวิท ซอย 7 รายละเอียดการเปลี่ยนชื่อโครงการแสดงตั้ง ภาคผนวก ค22) ของบริษัท เจแอลเค
โฮลดิ้ง จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เสนอในบทที่ 3 (ตารางที่ 3-1) สามารถสรุปได้
จำนวนทั้งหมด 19 ข้อ

1. สภาพภูมิประเทศ
2. คุณภาพอากาศ
3. ระดับเสียง
4. ความสั่นสะเทือน
5. การพังทลายของดิน
6. คุณภาพน้ำ
7. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
8. น้ำใช้
9. น้ำเสีย
10. การระบายน้ำและ ในช่วงก่อสร้างโครงการ
11. การจัดการมูลฝอย
12. การใช้ไฟฟ้า
13. การป้องกันอัคคีภัย
14. การจราจร
15. การมีส่วนร่วมของประชาชน
16. ผลกระทบทางสังคม
17. ผลกระทบด้านสาธารณสุข
18. การดำเนินการเกิดแผ่นดินไหว
19. การรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

โครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่
หน่วยงานราชการกำหนด



5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ เจแอลเค ทาวเวอร์ (ชื่อเดิม โครงการ อาคารสำนักงาน สุขุมวิท ซอย 7 รายละเอียดการเปลี่ยนชื่อโครงการแสดงดัง ภาคผนวก ค22) ของบริษัท เจแอลเค โฮลดิ้ง จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปได้จำนวน ทั้งหมด 14 ข้อ

1. คุณภาพอากาศ
2. เสียง
3. ความสั่นสะเทือน
4. การพังทลายของดิน
5. น้ำใช้
6. น้ำเสีย
7. การระบายน้ำ
8. การจัดการมูลฝอย
9. ระบบไฟฟ้า
10. การป้องกันอัคคีภัย
11. การจราจร
12. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. การรื้อรื้อเรียน
14. สภาพเศรษฐกิจและสังคม

โครงการสามารถปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่ หน่วยงานราชการกำหนด

