

บทที่ 4

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างฐานราก โครงการ Project RB ของบริษัท คลาวด์ อีเลฟเวน จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สุขุมวิท ดิจิทัล พาร์คส์ จำกัด) ดำเนินการเจาะเสาเข็มโดยบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และก่อสร้างโดยบริษัท นันทวัน จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า โครงการอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง โดยโครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

- สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Project RB ของบริษัท คลาวด์ อีเลฟเวน จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สุขุมวิท ดิจิทัล พาร์คส์ จำกัด) ดำเนินการเจาะเสาเข็มโดยบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และก่อสร้างโดยบริษัท นันทวัน จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 จะเห็นว่า การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x), ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด, ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq(24hr)}$), ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) และระดับเสียงรบกวน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด, ความสั่นสะเทือน จะเห็นว่า ค่าความสั่นสะเทือนทั้ง 3 แกน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด