

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว






รูปที่ 2 รื้อรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 4 คั่นชะลอความเร็ว



รูปที่ 5 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 6 สัญลักษณ์บนผิวถนน





รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 8 มิเตอร์ไฟสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 10 ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวรั้วโครงการ



รูปที่ 11 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 12 ไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 13 ไฟภายในอาคาร



รูปที่ 14 ป้ายณรงค์ประหยัดไฟ





รูปที่ 15 ตู้กึ่งน้ำดื่ม




รูปที่ 16 ห้องพักขยะ



รูปที่ 17 ท่อรวบรวมน้ำภายในห้องพักมูลฝอย



รูปที่ 18 จุดเก็บขยะรีไซเคิล



รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ



รูปที่ 20 เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน

รูปที่ 21 ตะแกรงดักมูลฝอย





รูปที่ 22 บ่อหนองน้ำ



รูปที่ 23 จุดรับ-ส่งสำหรับรถรับจ้าง




รูปที่ 24 ป้ายห้ามจอด



รูปที่ 25 บัตรผ่านเข้า - ออกรถยนต์บุคคลภายนอก




รูปที่ 26 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน







รูปที่ 29 ตู้ดับเพลิง



รูปที่ 30 ป้ายและประตูหนีไฟ



รูปที่ 31 แผนผังการหนีไฟ

รูปที่ 32 กล้องวงจรปิดและไม้กั้นบริเวณทางเข้า-ออก




รูปที่ 33 สภาพโครงการปัจจุบัน



รูปที่ 34 ติดม่าน



รูปที่ 35 หน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 36 บ้ายแสดงค่าพารามิเตอร์สระว่ายน้ำ



รูปที่ 37 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ





รูปที่ 38 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 39 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 40 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำระเหยน้ำ



รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะ



รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง