

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ Chiangmai One



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว (Metal Sheet) รอบโครงการ



รูปที่ 2 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 4 สตอร์



รูปที่ 5 พื้นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์



รูปที่ 6 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 7 ป้ายควบคุมความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 9 รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 10 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 11 สภาพหน้างาน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2565



รูปที่ 12 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 14 ห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 15 การแต่งตัวของคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 16 กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 18 รางระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 19 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 20 ป้ายระบุเวลาทำงาน




รูปที่ 21 ถังดับเพลิง



รูปที่ 22 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 23 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัว
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ 24 ใบอนุญาตทำงานต่างๆ



รูปที่ 25 สัญญาณไฟเตือน



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 27 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 28 บ้านพักคนงาน





รูปที่ 28 บ้านพักคนงาน (ต่อ)




รูปที่ 29 เบอร์โทรติดต่อบุคลากรภายในโครงการ



รูปที่ 30 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 31 ป้ายกำกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 32 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย
ประจำโครงการ



รูปที่ 33 การตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 34 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 35 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าความ
สั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 36 ป้ายห้ามจอดรถ



รูปที่ 37 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 38 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 39 คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 40 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 41 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 42 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 43 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 44 ล้อมต้นไม้ที่อยู่ภายในโครงการ



รูปที่ 45 รถปูน



รูปที่ 46 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำและไฟ



รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียง