

### รายงานเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารหอเวสต์

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร					บ่อบำบัดน้ำเสียอาคาร				
ชนิดของเครื่องจักร	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ	ชนิดของเครื่องจักร	สภาพเครื่องจักรสำคัญ/ประจำใช้ปกติ			หมายเหตุ
	สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส			สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส	
1. บ่อบำบัดน้ำเสีย					1. บ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารหอเวสต์				
1.1 SSP-1	/	/	2.4		1.1 SP-1	/	/	2.2	
1.2 SSP-2	/	/	2.5		1.2 SP-2	/	/	2.1	
2. เครื่องเติมอากาศ					1.3 SP-3	/	/	2.4	
2.1 AT-1	/	/	4.1		1.4 SP-4	/	/	2.4	
2.2 AT-2	/	/	4.1		2. Drain Pump อาคารหอเวสต์				
2.3 AT-3	/	/	4.5		2.1 DP-1	/	/	2.4	
2.4 AT-4	/	/	4.3		2.2 DP-2	/	/	2.4	
2.5 AT-5	/	/	4.1		2.3 DP-3	/	/	2.4	
2.6 AT-6	/	/	4.1		2.4 DP-4	/	/	2.4	
3. เครื่องสูบลม					2.5 DP-5	/	/	2.4	
3.1 SLP1	/	/	2.1		2.6 DP-6	/	/	2.4	
3.2 SLP2	/	/	2.1						
4. ระบบคลอรีน	/	/	-						
5. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	/	/	-						

ข้อมูลเพิ่มเติม::

#### WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....  
วันที่ 22 JUL 2022

FI-4100-MAIN-26-01

### รายงานเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารหอเวสต์

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร					บ่อสูบน้ำอาคาร				
ชนิดของเครื่องจักร	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ	ชนิดของเครื่องจักร	สภาพเครื่องจักรสำคัญ/ประจำสัปดาห์			หมายเหตุ
	สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส			สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส	
1. บิ๊มสูบน้ำสูบน้ำเสีย					1. บิ๊มสูบน้ำเสีย อาคารหอเวสต์				
1.1 SSP-1	/	/	2.4		1.1 SP-1	/	/	2.2	
1.2 SSP-2	/	/	2.5		1.2 SP-2	/	/	2.1	
2. เครื่องเติมอากาศ					1.3 SP-3	/	/	2.4	
2.1 AT-1	/	/	4.1		1.4 SP-4	/	/	2.4	
2.2 AT-2	/	/	4.1		2. Drain Pump อาคารหอเวสต์				
2.3 AT-3	/	/	4.5		2.1 DP-1	/	/	2.4	
2.4 AT-4	/	/	4.3		2.2 DP-2	/	/	2.4	
2.5 AT-5	/	/	4.1		2.3 DP-3	/	/	2.4	
2.6 AT-6	/	/	4.1		2.4 DP-4	/	/	2.0	
3. เครื่องสูบน้ำตะกอน					2.5 DP-5	/	/	2.4	
3.1 SLP1	/	/	2.1		2.6 DP-6	/	/	2.2	
3.2 SLP2	/	/	2.1						
4. ระบบคลอรีน	/	/	-						
5. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	/	/	-						

ข้อมูลเพิ่มเติม::

#### WORKING REMARK :

☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ

☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย

☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.ล.ก.ร.

วันที่ 19 AUG 2022

FI-4100-MAIN-26-01

### รายงานเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารหมอแลดส์

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร					บ่อสูบน้ำอาคาร				
ชนิดของเครื่องจักร	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ	ชนิดของเครื่องจักร	สภาพเครื่องจักรสำคัญ/ประจำสัปดาห์			หมายเหตุ
	สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส			สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส	
1. บั้มสูบน้ำ/ป้อนน้ำเสีย					1. บั้มสูบน้ำเสีย อาคารหมอแลดส์				
1.1 SSP-1	/	/	2.4		1.1 SP-1	/	/	2.2	
1.2 SSP-2	/	/	2.5		1.2 SP-2	/	/	2.1	
2. เครื่องเติมอากาศ					1.3 SP-3	/	/	2.1	
2.1 AT-1	/	/	4.1		1.4 SP-4	/	/	2.2	
2.2 AT-2	/	/	4.1		2. Drain Pump อาคารหมอแลดส์				
2.3 AT-3	/	/	4.2		2.1 DP-1	/	/	2.4	
2.4 AT-4	/	/	4.5		2.2 DP-2	/	/	2.2	
2.5 AT-5	/	/	4.1		2.3 DP-3	/	/	2.4	
2.6 AT-6	/	/	4.1		2.4 DP-4	/	/	2.4	
3. เครื่องสูบลบตะกอน					2.5 DP-5	/	/	2.4	
3.1 SLP1	/	/	2.1		2.6 DP-6	/	/	2.4	
3.2 SLP2	/	/	2.1						
4. ระบบคลอรีน	/	/	-						
5. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	/	/	-						

ข้อมูลเพิ่มเติม::

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....  
วันที่ 16 SEP 2022

FI-4100-MAIN-26-01



### รายงานเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารหอเวสต์

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร					บ่อสูบน้ำอาคาร				
ชนิดของเครื่องจักร	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ	ชนิดของเครื่องจักร	สภาพเครื่องจักรสำคัญ/ประจำสัปดาห์			หมายเหตุ
	สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส			สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส	
1. บั๊บบ่อสูบน้ำ/บ่อรับน้ำเสีย					1. บั๊บบ่อสูบน้ำเสีย อาคารหอเวสต์				
1.1 SSP-1	/	/	2.4		1.1 SP-1	/	/	2.2	
1.2 SSP-2	/	/	2.5		1.2 SP-2	/	/	2.1	
2. เครื่องเติมอากาศ					1.3 SP-3	/	/	2.1	
2.1 AT-1	/	/	4.1		1.4 SP-4	/	/	2.2	
2.2 AT-2	/	/	4.1		2. Drain Pump อาคารหอเวสต์				
2.3 AT-3	/	/	4.2		2.1 DP-1	/	/	2.4	
2.4 AT-4	/	/	4.5		2.2 DP-2	/	/	2.2	
2.5 AT-5	/	/	4.1		2.3 DP-3	/	/	2.4	
2.6 AT-6	/	/	4.1		2.4 DP-4	/	/	2.4	
3. เครื่องสูบลำตะกอน					2.5 DP-5	/	/	2.4	
3.1 SLP1	/	/	2.1		2.6 DP-6	/	/	2.4	
3.2 SLP2	/	/	2.1						
4. ระบบคลอรีน	/	/	-						
5. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	/	/	-						

ข้อมูลเพิ่มเติม:

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ท.ส. 14  
วันที่ 14 OCT 2022

FI-4100-MAIN-26-01

### รายงานเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารหมอแวล์

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร				บ่อบำบัดน้ำเสียอาคาร					
ชนิดของเครื่องจักร	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ	ชนิดของเครื่องจักร	สภาพเครื่องจักรสำคัญ/ประจำสัปดาห์			หมายเหตุ
	สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส			สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส	
1. บั้มบ่อบำบัดน้ำเสีย					1. บั้มบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารหมอนวด				
1.1 SSP-1	/	/	2.4		1.1 SP-1	/	/	2.2	
1.2 SSP-2	/	/	2.5		1.2 SP-2	/	/	2.1	
2. เครื่องเติมอากาศ					1.3 SP-3	/	/	2.1	
2.1 AT-1	/	/	4.1		1.4 SP-4	/	/	2.2	
2.2 AT-2	/	/	4.1		2. Drain Pump อาคารหมอนวด				
2.3 AT-3	/	/	4.2		2.1 DP-1	/	/	2.4	
2.4 AT-4	/	/	4.5		2.2 DP-2	/	/	2.4	
2.5 AT-5	/	/	4.1		2.3 DP-3	/	/	2.4	
2.6 AT-6	/	/	4.1		2.4 DP-4	/	/	2.2	
3. เครื่องสูบลำโพง					2.5 DP-5	/	/	2.4	
3.1 SLP1	/	/	2.1		2.6 DP-6	/	/	2.4	
3.2 SLP2	/	/	2.1						
4. ระบบคลอรีน	/	/	-						
5. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	/	/	-						

ข้อมูลเพิ่มเติม:

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันที่ 10 NOV 2022

FI-4100-MAIN-26-01

### รายงานเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารหอแวลล์

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร				บ่อสูบน้ำอาคาร					
ชนิดของเครื่องจักร	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ	ชนิดของเครื่องจักร	สภาพเครื่องจักรสำคัญ/ประจำสัปดาห์			หมายเหตุ
	สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส			สภาพทั่วไป	การทำงาน	ค่ากระแส	
1. บิ๊มสูบ/บิ๊มรับน้ำเสีย					1. บิ๊มสูบน้ำเสีย อาคารหมอดแลตส์				
1.1 SSP-1	/	/	2.1		1.1 SP-1	/	/	2.2	
1.2 SSP-2	/	/	2.2		1.2 SP-2	/	/	2.1	
2. เครื่องเติมอากาศ					1.3 SP-3	/	/	2.1	
2.1 AT-1	/	/	4.2		1.4 SP-4	/	/	2.2	
2.2 AT-2	/	/	4.2		2. Drain Pump อาคารหมอดแลตส์				
2.3 AT-3	/	/	4.5		2.1 DP-1	/	/	2.4	
2.4 AT-4	/	/	4.2		2.2 DP-2	/	/	2.4	
2.5 AT-5	/	/	4.1		2.3 DP-3	/	/	2.4	
2.6 AT-6	/	/	4.2		2.4 DP-4	/	/	2.4	
3. เครื่องสูบตะกอน					2.5 DP-5	/	/	2.4	
3.1 SLP1	/	/	2.1		2.6 DP-6	/	/	2.4	
3.2 SLP2	/	/	2.1						
4. ระบบคลอรีน	/	/	-						
5. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน	/	/	-						

ข้อมูลเพิ่มเติม:

#### WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ  
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย  
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน พว.ก.ส.  
วันที่ 22 DEC 2022

FI-4100-MAIN-26-01