

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์


ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม ผังบันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	/	/	/	/	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ผังบันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	/	/	/	/	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	/	/	/	/	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	/	/	/	/	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	/	/	/	/	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	/	/	/	/	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD. สุทธิฯ	/	/	/	/	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	/	/	/	/	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	/	/	/	/	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	/	/	/	/	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	/	/	/	/	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 13 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อริสเดช
วันที่ 13 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	/	/	/	/	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	/	/	/	/	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	/	/	/	/	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	/	/	/	/	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	/	/	/	/	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	/	/	/	/	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	/	/	/	/	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	/	/	/	/	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	/	/	/	/	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	/	/	/	/	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	/	/	/	/	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	/	/	/	/	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	/	/	/	/	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	/	/	/	/	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	/	/	/	/	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. วิชาญ
วันที่ 13 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบังคับ	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	/	/	/	/	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	/	/	/	/	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	/	/	/	/	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	/	/	/	/	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	/	/	/	/	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	/	/	/	/	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	/	/	/	/	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	/	/	/	/	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นคาตฟ้า	/	/	/	/	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นคาตฟ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 13 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม มังบันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	/	/	/	/	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ มังบันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	/	/	/	/	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารัดดาวัลย์	/	/	/	/	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	/	/	/	/	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	/	/	/	/	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	/	/	/	/	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	/	/	/	/	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD. สุติฯ	/	/	/	/	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	/	/	/	/	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	/	/	/	/	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	/	/	/	/	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	/	/	/	/	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อานันท์
วันที่ 19 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	/	/	/	/	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	/	/	/	/	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	/	/	/	/	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	/	/	/	/	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	/	/	/	/	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	/	/	/	/	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	/	/	/	/	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	/	/	/	/	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	/	/	/	/	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	/	/	/	/	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	/	/	/	/	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	/	/	/	/	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	/	/	/	/	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	/	/	/	/	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	/	/	/	/	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่..... 19 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปฐพี	สายน้ำ	വാട്	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	/	/	/	/	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	/	/	/	/	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	/	/	/	/	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	/	/	/	/	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	/	/	/	/	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	/	/	/	/	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	/	/	/	/	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	/	/	/	/	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	/	/	/	/	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	/	/	/	/	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	/	/	/	/	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	/	/	/	/	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	/	/	/	/	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	/	/	/	/	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	/	/	/	/	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน อ. ธีรวิทย์
วันที่ 19 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	/	/	/	/	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	/	/	/	/	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	/	/	/	/	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	/	/	/	/	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	/	/	/	/	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	/	/	/	/	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	/	/	/	/	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	/	/	/	/	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นคาตฟ้า	/	/	/	/	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นคาตฟ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน จิรา เอี่ยม
วันที่ 19 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม ฟังบันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	/	/	/	/	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ฟังบันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	/	/	/	/	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	/	/	/	/	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	/	/	/	/	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	/	/	/	/	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	/	/	/	/	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD. สุทธิ	/	/	/	/	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	/	/	/	/	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	/	/	/	/	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	/	/	/	/	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	/	/	/	/	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 16 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	/	/	/	/	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	/	/	/	/	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	/	/	/	/	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	/	/	/	/	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	/	/	/	/	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	/	/	/	/	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	/	/	/	/	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	/	/	/	/	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	/	/	/	/	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	/	/	/	/	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	/	/	/	/	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	/	/	/	/	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	/	/	/	/	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	/	/	/	/	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	/	/	/	/	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน... ศิริเดช
วันที่ 16 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	/	/	/	/	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	/	/	/	/	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	/	/	/	/	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	/	/	/	/	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	/	/	/	/	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	/	/	/	/	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	/	/	/	/	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	/	/	/	/	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	/	/	/	/	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	/	/	/	/	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	/	/	/	/	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	/	/	/	/	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	/	/	/	/	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	/	/	/	/	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	/	/	/	/	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก งาม
วันที่ 16 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปิงซ์	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	✓	✓	✓	✓	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	✓	✓	✓	✓	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นตาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่..... 16 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายปิงซี	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม ฟังบันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	/	/	/	/	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ฟังบันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	/	/	/	/	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	/	/	/	/	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	/	/	/	/	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	/	/	/	/	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	/	/	/	/	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องฟักพยาบาล OPD. สุติฯ	/	/	/	/	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	/	/	/	/	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	/	/	/	/	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	/	/	/	/	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	/	/	/	/	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์ใด

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ดิเรก งาม
วันที่ 14 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	✓	✓	✓	✓	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	✓	✓	✓	✓	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	✓	✓	✓	✓	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	✓	✓	✓	✓	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 14 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	✓	✓	✓	✓	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	✓	✓	✓	✓	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	✓	✓	✓	✓	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	✓	✓	✓	✓	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	✓	✓	✓	✓	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีอะไหล่อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. ช่าง
วันที่ 14 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอเวลล์


ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	/	/	/	/	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	/	/	/	/	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	/	/	/	/	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	/	/	/	/	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	/	/	/	/	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	/	/	/	/	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	/	/	/	/	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	/	/	/	/	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นคาตฟ้า	/	/	/	/	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นคาตฟ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 14 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์


ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องส้วม ฟังบันไดหนีไฟ 2	✓	✓	✓	✓	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	✓	✓	✓	✓	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ฟังบันไดหนีไฟ 3	✓	✓	✓	✓	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	✓	✓	✓	✓	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	✓	✓	✓	✓	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	✓	✓	✓	✓	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD. สูติฯ	✓	✓	✓	✓	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	✓	✓	✓	✓	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 18 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งซี	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	/	/	/	/	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	/	/	/	/	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	/	/	/	/	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	/	/	/	/	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	/	/	/	/	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	/	/	/	/	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	/	/	/	/	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	/	/	/	/	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	/	/	/	/	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	/	/	/	/	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	/	/	/	/	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	/	/	/	/	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	/	/	/	/	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	/	/	/	/	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	/	/	/	/	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 18 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	/	/	/	/	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	/	/	/	/	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	/	/	/	/	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	/	/	/	/	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	/	/	/	/	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	/	/	/	/	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	/	/	/	/	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	/	/	/	/	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	/	/	/	/	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	/	/	/	/	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	/	/	/	/	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	/	/	/	/	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	/	/	/	/	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	/	/	/	/	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	/	/	/	/	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ. ชัยสิทธิ์
วันที่ 18 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลสส์


ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	/	/	/	/	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	/	/	/	/	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	/	/	/	/	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	/	/	/	/	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	/	/	/	/	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	/	/	/	/	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	/	/	/	/	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	/	/	/	/	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้นคาตฟ้า	/	/	/	/	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้นคาตฟ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 18 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
1	FH-WE1B-001	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	FH-WE1B-002	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินไปห้องสตูดิโอ มังบันไดหนีไฟ 2	/	/	/	/	
3	FH-WE1B-003	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ ข้างทางรถลง	/	/	/	/	
4	FH-WE1B-004	MACRON FIRE / 55RS-A	ลานจอดรถ มังบันไดหนีไฟ 3	/	/	/	/	
5	FH-WE01-005	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 1	/	/	/	/	
6	FH-WE01-006	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าห้องอาหารแพทย์ ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์	/	/	/	/	
7	FH-WE01-007	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้อง X-RAY 4	/	/	/	/	
8	FH-WE02-008	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 2	/	/	/	/	
9	FH-WE02-009	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 2	/	/	/	/	
10	FH-WE02-010	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 2	/	/	/	/	
11	FH-WE02-011	MACRON FIRE / 55RS-A	ทางเดินหน้าห้องพักรักษา OPD.สตูดิโอ	/	/	/	/	
12	FH-WE03-012	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 3	/	/	/	/	
13	FH-WE03-013	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 3	/	/	/	/	
14	FH-WE03-014	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 3	/	/	/	/	
15	FH-WE04-015	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 4	/	/	/	/	
16	FH-WE04-016	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 16 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายป่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
17	FH-WE04-017	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4	/	/	/	/	
18	FH-WE05-018	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 5	/	/	/	/	
19	FH-WE05-019	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5	/	/	/	/	
20	FH-WE05-020	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5	/	/	/	/	
21	FH-WE06-021	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 6	/	/	/	/	
22	FH-WE06-022	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6	/	/	/	/	
23	FH-WE06-023	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6	/	/	/	/	
24	FH-WE07-024	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 7	/	/	/	/	
25	FH-WE07-025	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7	/	/	/	/	
26	FH-WE07-026	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7	/	/	/	/	
27	FH-WE08-027	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 8	/	/	/	/	
28	FH-WE08-028	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8	/	/	/	/	
29	FH-WE08-029	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8	/	/	/	/	
30	FH-WE09-030	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 9	/	/	/	/	
31	FH-WE09-031	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 9	/	/	/	/	
32	FH-WE09-032	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 9	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 16 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบ่งชี้	สายน้ำ	วาล์ว	
33	FH-WE10-033	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 10	/	/	/	/	
34	FH-WE10-034	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 10	/	/	/	/	
35	FH-WE10-035	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 10	/	/	/	/	
36	FH-WE11-036	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 11	/	/	/	/	
37	FH-WE11-037	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 11	/	/	/	/	
38	FH-WE11-038	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 11	/	/	/	/	
39	FH-WE12-039	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 12	/	/	/	/	
40	FH-WE12-040	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 12	/	/	/	/	
41	FH-WE12-041	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 12	/	/	/	/	
42	FH-WE13-042	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 13	/	/	/	/	
43	FH-WE13-043	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 13	/	/	/	/	
44	FH-WE13-044	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 13	/	/	/	/	
45	FH-WE14-045	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 14	/	/	/	/	
46	FH-WE14-046	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 14	/	/	/	/	
47	FH-WE14-047	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 14	/	/	/	/	
48	FH-WE15-048	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 15	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน อ.ว.ท.ท.
วันที่ 16 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คตู้ดับเพลิง อาคารหอเวลล์


ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพตู้	ป้ายบังคับ	สายน้ำ	วาล์ว	
49	FH-WE15-049	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
50	FH-WE15-050	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 15	✓	✓	✓	✓	
51	FH-WE16-051	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
52	FH-WE16-052	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
53	FH-WE16-053	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 16	✓	✓	✓	✓	
54	FH-WE17-054	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าลิฟต์ L.1 ชั้น 17	✓	✓	✓	✓	
55	FH-WE17-055	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น 17 NICU.	✓	✓	✓	✓	
56	FH-WE17-056	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น 17 PICU.	✓	✓	✓	✓	
57	FH-WERF-057	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 2 ชั้น ดาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	
58	FH-WERF-058	MACRON FIRE / 55RS-A	หน้าบันไดหนีไฟ 3 ชั้น ดาดฟ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ผู้ปฏิบัติงาน 
วันที่ 16 DEC 2022