

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวสส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	/	/	/	/	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	/	/	/	/	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	/	/	/	/	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไคเลื่อนชั้น 1	/	/	/	/	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....จ.ก้อง วรณพงษ์ ภัทท์
วันที่ 29 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	/	/	/	/	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	/	/	/	/	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	/	/	/	/	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	/	/	/	/	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	/	/	/	/	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ญ.ช. วรรณพงษ์
วันที่... 29 JUL 2022

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหนีไฟ	/	/	/	/	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหนีไฟเพอร์เรเตอร์	/	/	/	/	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	/	/	/	/	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	/	/	/	/	
41	ES-WE04-001		โถงหนีไฟ	/	/	/	/	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	/	/	/	/	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	/	/	/	/	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	/	/	/	/	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	/	/	/	/	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	/	/	/	/	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	/	/	/	/	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จุฑาภา อรรถปัทมกุล
วันที่... 29 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	/	/	/	/	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	/	/	/	/	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	/	/	/	/	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	/	/	/	/	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	/	/	/	/	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	/	/	/	/	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	/	/	/	/	
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแสง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จกัณ ภรณ์ประสิทธิ์
วันที่... 29 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
70	ES-WE07-004		หน้าต่างเข้า Ward 7	/	/	/	/	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	/	/	/	/	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
76	ES-WE08-004		หน้าต่างเข้า Ward 8	/	/	/	/	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	/	/	/	/	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
82	ES-WE09-004		หน้าต่างเข้า Ward 9	/	/	/	/	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	/	/	/	/	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	/	/	/	/	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ฐิติกร อนุพงษ์กิจ
วันที่... 29 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	/	/	/	/	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	/	/	/	/	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	/	/	/	/	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	/	/	/	/	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	/	/	/	/	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	/	/	/	/	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	/	/	/	/	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	/	/	/	/	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	/	/	/	/	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	/	/	/	/	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พญ. อารณภัสร์
วันที่... 29 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าต่างเข้า Ward 13	/	/	/	/	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าต่างเข้า Ward 14	/	/	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าต่างเข้า Ward 15	/	/	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าต่างเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พกษ ภูมิพงษ์กิจ
วันที่... 29 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	/	/	/	/	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	/	/	/	/	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	/	/	/	/	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	/	/	/	/	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พิชญ์ วรณภักดิ์
วันที่... 29 JUL 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	/	/	/	/	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	/	/	/	/	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	/	/	/	/	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	/	/	/	/	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จ.รัช ก.น.ค.ป.จ.ค.ค.
วันที่ 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	/	/	/	/	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	/	/	/	/	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	/	/	/	/	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	/	/	/	/	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	/	/	/	/	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ชัชกร อนุพงษ์ศิริ
วันที่... 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดส่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	/	/	/	/	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	/	/	/	/	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	/	/	/	/	
41	ES-WE04-001		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	/	/	/	/	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	/	/	/	/	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	/	/	/	/	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	/	/	/	/	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	/	/	/	/	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	/	/	/	/	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย ภาณุ ภาณุประสิทธิ์
วันที่ 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	✓	✓	✓	✓	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	✓	✓	✓	✓	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	✓	✓	✓	✓	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	✓	✓	✓	✓	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	✓	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	✓	✓	✓	✓	
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... วัชรินทร์ ปัทม
วันที่... 26 AUG 2022...

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
70	ES-WE07-004		หน้าต่างเข้า Ward 7	/	/	/	/	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	/	/	/	/	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
76	ES-WE08-004		หน้าต่างเข้า Ward 8	/	/	/	/	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	/	/	/	/	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
82	ES-WE09-004		หน้าต่างเข้า Ward 9	/	/	/	/	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	/	/	/	/	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	/	/	/	/	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน จ.ส. วรรณพงษ์
วันที่ 2.6.AUG.2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	/	/	/	/	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	/	/	/	/	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	/	/	/	/	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	/	/	/	/	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	/	/	/	/	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	/	/	/	/	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	/	/	/	/	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	/	/	/	/	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	/	/	/	/	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	/	/	/	/	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.กิตติ
วันที่..... 26 AUG 2022.....

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	/	/	/	/	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	/	/	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	/	/	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับตั้ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.ท. ๗
วันที่..... 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวสต์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	/	/	/	/	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	/	/	/	/	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	/	/	/	/	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	/	/	/	/	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ 26 AUG 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	/	/	/	/	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนจ่ายกลาง	/	/	/	/	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	/	/	/	/	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	/	/	/	/	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	/	/	/	/	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.อ.ก.ก.
วันที่ 30 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	/	/	/	/	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	/	/	/	/	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	/	/	/	/	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	/	/	/	/	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	/	/	/	/	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.จ.ก. 5
วันที่ 30 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001		โถงหนีไฟ	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.อ.อ.
วันที่ 30 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	/	/	/	/	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	/	/	/	/	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	/	/	/	/	
62	ES-WE06-002		โถงน้ำลิฟต์	/	/	/	/	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	/	/	/	/	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	/	/	/	/	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	/	/	/	/	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	/	/	/	/	
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 30 SEP 2022.....

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
70	ES-WE07-004		หน้าต่างเข้า Ward 7	/	/	/	/	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	/	/	/	/	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
76	ES-WE08-004		หน้าต่างเข้า Ward 8	/	/	/	/	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	/	/	/	/	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
82	ES-WE09-004		หน้าต่างเข้า Ward 9	/	/	/	/	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	/	/	/	/	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	/	/	/	/	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.ว.ก.ค.
วันที่..... 30 SEP 2022.....

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	/	/	/	/	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	/	/	/	/	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	/	/	/	/	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	/	/	/	/	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	/	/	/	/	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	/	/	/	/	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	/	/	/	/	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	/	/	/	/	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	/	/	/	/	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	/	/	/	/	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 30 SEP 2022.

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าต่างเข้า Ward 13	/	/	/	/	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าต่างเข้า Ward 14	/	/	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าต่างเข้า Ward 15	/	/	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าต่างเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแสง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 30 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	/	/	/	/	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	/	/	/	/	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	/	/	/	/	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	/	/	/	/	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.ส.ค.
วันที่..... 30 SEP 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	/	/	/	/	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนจ่ายกลาง	/	/	/	/	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	/	/	/	/	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	/	/	/	/	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	/	/	/	/	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.อ.ดร. พงษ์ศักดิ์
วันที่ 20 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	/	/	/	/	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	/	/	/	/	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	/	/	/	/	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	/	/	/	/	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	/	/	/	/	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่..... 28 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	/	/	/	/	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	/	/	/	/	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	/	/	/	/	
41	ES-WE04-001		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	/	/	/	/	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	/	/	/	/	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	/	/	/	/	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	/	/	/	/	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	/	/	/	/	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	/	/	/	/	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน พ.ก.ก.
วันที่ 28 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	/	/	/	/	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	/	/	/	/	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	/	/	/	/	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	/	/	/	/	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	/	/	/	/	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	/	/	/	/	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	/	/	/	/	
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 28 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
70	ES-WE07-004		หน้าทางเข้า Ward 7	/	/	/	/	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	/	/	/	/	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
76	ES-WE08-004		หน้าทางเข้า Ward 8	/	/	/	/	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	/	/	/	/	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
82	ES-WE09-004		หน้าทางเข้า Ward 9	/	/	/	/	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	/	/	/	/	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	/	/	/	/	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.ส.ก.
วันที่..... 28 OCT 2022

FI-4100-MAIN-34-01

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	/	/	/	/	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	/	/	/	/	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	/	/	/	/	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	/	/	/	/	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	/	/	/	/	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	/	/	/	/	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	/	/	/	/	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	/	/	/	/	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	/	/	/	/	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	/	/	/	/	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่งซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... นรศักดิ์
วันที่... 28 OCT 2022...

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	/	/	/	/	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	/	/	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	/	/	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.ส.ค.ค.
วันที่..... '28 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	/	/	/	/	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	/	/	/	/	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	/	/	/	/	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	/	/	/	/	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... พงศ์ศักดิ์
วันที่... 28 OCT 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	✓	✓	✓	✓	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
8	ES-WE1B-008		ห้องนั่ง แผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	✓	✓	✓	✓	
11	ES-WE1B-011		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
12	ES-WE1B-012		หน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินหน้าลิฟต์ส่งผ้า	✓	✓	✓	✓	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	✓	✓	✓	✓	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	✓	✓	✓	✓	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแสง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 25 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	/	/	/	/	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	/	/	/	/	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	/	/	/	/	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	/	X	/	/	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	/	/	/	/	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... พ.อ. กอ
วันที่..... 25 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเปอเรเตอร์	✓	✓	✓	✓	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	✓	✓	✓	✓	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	✓	✓	✓	✓	
41	ES-WE04-001		โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	✓	✓	✓	✓	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	✓	✓	✓	✓	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	✓	✓	✓	✓	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	✓	✓	✓	✓	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	✓	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	✓	✓	✓	✓	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน..... วิรัตน์
วันที่..... 25 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอเวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	/	/	/	/	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	/	/	/	/	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	/	/	/	/	
62	ES-WE06-002		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	/	/	/	/	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	/	/	/	/	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	/	/	/	/	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	/	/	/	/	
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อมเปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 25 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
70	ES-WE07-004		หน้าทางเข้า Ward 7	/	/	/	/	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	/	/	/	/	
74	ES-WE08-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
76	ES-WE08-004		หน้าทางเข้า Ward 8	/	/	/	/	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	/	/	/	/	
80	ES-WE09-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
82	ES-WE09-004		หน้าทางเข้า Ward 9	/	/	/	/	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	/	/	/	/	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	/	/	/	/	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 25 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	/	/	/	/	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	/	/	/	/	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	/	/	/	/	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	/	/	/	/	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	/	/	/	/	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	/	/	/	/	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	/	/	/	/	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	/	/	/	/	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	/	/	/	/	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	/	/	/	/	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 25 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	/	/	/	/	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	0	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	/	0	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	0	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	/	0	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่..... 5 NOV 2022.....

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลค

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	/	๐	/	/	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	/	๐	/	/	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	/	/	/	/	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	/	/	/	/	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน.....
วันที่ 25 NOV 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
1	ES-WE1B-001		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
2	ES-WE1B-002		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
3	ES-WE1B-003		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
4	ES-WE1B-004		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
5	ES-WE1B-005		ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
6	ES-WE1B-006		ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	
7	ES-WE1B-007		ข้างห้องสำนักงานจ่ายกลาง	/	/	/	/	
8	ES-WE1B-008		ห้องนี้ แผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
9	ES-WE1B-009		หน้าห้องน้ำหญิงจ่ายกลาง	/	/	/	/	
10	ES-WE1B-010		หน้าแผนกจ่ายกลาง	/	/	/	/	
11	ES-WE1B-011		น้ำลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
12	ES-WE1B-012		น้ำลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
13	ES-WE1B-013		ทางเดินน้ำลิฟต์ส่งผ้า	/	/	/	/	
14	ES-WE1B-014		ประตูทางออกด้านหลังห้องสันติสุข	/	/	/	/	
15	ES-WE01-001		หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน	/	/	/	/	
16	ES-WE01-002		หน้าบันไดเลื่อนชั้น 1	/	/	/	/	
17	ES-WE01-003		หน้าเคาน์เตอร์ X-Ray	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ชัชวาล วรรณประสิทธิ์
วันที่ 22 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแลคส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
18	ES-WE01-004		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
19	ES-WE01-005		หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ช-ญ	/	/	/	/	
20	ES-WE01-006		หน้าห้องอัลตราซาวด์ 5	/	/	/	/	
21	ES-WE01-007		หน้าห้อง X-Ray 1	/	/	/	/	
22	ES-WE01-008		หน้าร้านค้า 7-11	/	/	/	/	
23	ES-WE02-001		หน้าทางเข้าแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
24	ES-WE02-002		ทางเดินในแผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
25	ES-WE02-003		หน้าห้องตรวจ 6 แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
26	ES-WE02-004		หน้าห้องน้ำหญิง แผนกสูติ-นรีเวช	/	/	/	/	
27	ES-WE02-005		ข้างลิฟต์	/	/	/	/	
28	ES-WE02-006		หน้าห้องน้ำสาธารณะ	/	/	/	/	
29	ES-WE02-007		ข้างเคาน์เตอร์แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
30	ES-WE02-008		ทางเดินหน้าห้อง 11 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
31	ES-WE02-009		ทางเดินหน้าห้อง 7 แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
32	ES-WE02-010		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
33	ES-WE02-011		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	
34	ES-WE02-012		บันไดหนีไฟด้านหลัง แผนกตรวจสุขภาพ	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ชัชชัย งามนาคศิริ
วันที่ 22 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
35	ES-WE03-001		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
36	ES-WE03-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
37	ES-WE03-003		ทางเดินหน้าโอเพอร์เรเตอร์	/	/	/	/	
38	ES-WE03-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
39	ES-WE03-005		หน้าห้อง UPS	/	/	/	/	
40	ES-WE03-006		บันไดหนีไฟ ST3	/	/	/	/	
41	ES-WE04-001		โถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
42	ES-WE04-002		หน้าทางเข้า Ward 4	/	/	/	/	
43	ES-WE04-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
44	ES-WE04-004		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
45	ES-WE04-005		ทางเดินแผนกเด็กแรกเกิด	/	/	/	/	
46	ES-WE04-006		หน้าเคาน์เตอร์ Ward 4	/	/	/	/	
47	ES-WE04-007		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 410	/	/	/	/	
48	ES-WE04-008		ทางเดิน Ward 4	/	/	/	/	
49	ES-WE04-009		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 416	/	/	/	/	
50	ES-WE04-010		ทางเดิน Ward 4 หน้าห้อง 417	/	/	/	/	
51	ES-WE04-011		ทางเดินหน้าห้องคลอด	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน จ.ก. วรรณประทีป
วันที่ 22 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
52	ES-WE04-012		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
53	ES-WE04-013		หน้าประตูห้องคลอด	/	/	/	/	
54	ES-WE04-014		ทางเดินห้องคลอด	/	/	/	/	
55	ES-WE05-001		หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	
56	ES-WE05-002		หน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	
57	ES-WE05-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
58	ES-WE05-004		บันไดหนีไฟ ST2	/	/	/	/	
59	ES-WE05-005		หน้าห้อง AHU	/	/	/	/	
60	ES-WE05-006		หน้าแผนกสนับสนุนคอมพิวเตอร์	/	/	/	/	
61	ES-WE06-001		ทางเชื่อมอาคาร B6	/	/	/	/	
62	ES-WE06-002		โถงหนีไฟ	/	/	/	/	
63	ES-WE06-003		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
64	ES-WE06-004		หน้าทางเข้า Ward 6	/	/	/	/	
65	ES-WE06-005		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 610	/	/	/	/	
66	ES-WE06-006		ทางเดิน Ward 6 หน้าห้อง 617	/	/	/	/	
67	ES-WE07-001		ทางเชื่อมอาคาร B7	/	/	/	/	
68	ES-WE07-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☐ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จ.ก. ภาณุประทีป
วันที่... 22 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอเวลล์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
69	ES-WE07-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
70	ES-WE07-004		หน้าต่างเข้า Ward 7	/	/	/	/	
71	ES-WE07-005		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 710	/	/	/	/	
72	ES-WE07-006		ทางเดิน Ward 7 หน้าห้อง 717	/	/	/	/	
73	ES-WE08-001		ทางเชื่อมอาคาร B8	/	/	/	/	
74	ES-WE08-002		หน้าต่างเก็บผ้า	/	/	/	/	
75	ES-WE08-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
76	ES-WE08-004		หน้าต่างเข้า Ward 8	/	/	/	/	
77	ES-WE08-005		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 810	/	/	/	/	
78	ES-WE08-006		ทางเดิน Ward 8 หน้าห้อง 817	/	/	/	/	
79	ES-WE09-001		ทางเชื่อมอาคาร B9	/	/	/	/	
80	ES-WE09-002		หน้าต่างเก็บผ้า	/	/	/	/	
81	ES-WE09-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
82	ES-WE09-004		หน้าต่างเข้า Ward 9	/	/	/	/	
83	ES-WE09-005		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 910	/	/	/	/	
84	ES-WE09-006		ทางเดิน Ward 9 หน้าห้อง 917	/	/	/	/	
85	ES-WE10-001		ทางเชื่อมอาคาร B10	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุ/อุปกรณ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... วิทย์ นิลประเสริฐ
วันที่... 22 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
86	ES-WE10-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
87	ES-WE10-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
88	ES-WE10-004		หน้าทางเข้า Ward 10	/	/	/	/	
89	ES-WE10-005		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1010	/	/	/	/	
90	ES-WE10-006		ทางเดิน Ward 10 หน้าห้อง 1017	/	/	/	/	
91	ES-WE11-001		ทางเชื่อมอาคาร B11	/	/	/	/	
92	ES-WE11-002		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
93	ES-WE11-003		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
94	ES-WE11-004		หน้าทางเข้า Ward 11	/	/	/	/	
95	ES-WE11-005		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1110	/	/	/	/	
96	ES-WE11-006		ทางเดิน Ward 11 หน้าห้อง 1117	/	/	/	/	
97	ES-WE12-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
98	ES-WE12-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
99	ES-WE12-003		หน้าทางเข้า Ward 12	/	/	/	/	
100	ES-WE12-004		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1210	/	/	/	/	
101	ES-WE12-005		ทางเดิน Ward 12 หน้าห้อง 1217	/	/	/	/	
102	ES-WE13-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์นี้

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... ศ.ดร. วรรณวิภา
วันที่... ๒๒ DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
103	ES-WE13-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
104	ES-WE13-003		หน้าทางเข้า Ward 13	/	/	/	/	
105	ES-WE13-004		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1310	/	/	/	/	
106	ES-WE13-005		ทางเดิน Ward 13 หน้าห้อง 1317	/	/	/	/	
107	ES-WE14-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
108	ES-WE14-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
109	ES-WE14-003		หน้าทางเข้า Ward 14	/	/	/	/	
110	ES-WE14-004		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1410	/	/	/	/	
111	ES-WE14-005		ทางเดิน Ward 14 หน้าห้อง 1417	/	/	/	/	
112	ES-WE15-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
113	ES-WE15-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
114	ES-WE15-003		หน้าทางเข้า Ward 15	/	/	/	/	
115	ES-WE15-004		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1510	/	/	/	/	
116	ES-WE15-005		ทางเดิน Ward 15 หน้าห้อง 1517	/	/	/	/	
117	ES-WE16-001		หน้าห้องเก็บผ้า	/	/	/	/	
118	ES-WE16-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
119	ES-WE16-003		หน้าทางเข้า Ward 16	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาพะการใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์

งชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จ.ก. วนพงษ์กิจ
วันที่... 21 DEC 2022

รายงานการตรวจเช็คป้ายไฟทางหนีไฟ อาคารหมอแวลส์

ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	ยี่ห้อ / รุ่น	สถานที่ติดตั้ง	ผลการตรวจเช็ค / แก้ไข				หมายเหตุ
				สภาพเครื่อง	หลอดไฟ	จุดต่อไฟ AC	แบตเตอรี่	
120	ES-WE16-004		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1610	/	/	/	/	
121	ES-WE16-005		ทางเดิน Ward 16 หน้าห้อง 1617	/	/	/	/	
122	ES-WE17-001		ทางเดินหน้าลิฟต์	/	/	/	/	
123	ES-WE17-002		บันไดหนีไฟ ST1	/	/	/	/	
124	ES-WE17-003		หน้าทางเข้า PICU	/	/	/	/	
125	ES-WE17-004		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
126	ES-WE17-005		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
127	ES-WE17-006		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
128	ES-WE17-007		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
129	ES-WE17-008		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
130	ES-WE17-009		ทางเดิน PICU	/	/	/	/	
131	ES-WE17-010		หน้าทางเข้า NICU	/	/	/	/	
132	ES-WE17-011		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	
133	ES-WE17-012		ทางเดินด้านใน NICU	/	/	/	/	

ข้อมูลเพิ่มเติม :

WORKING REMARK :

- ☒ สภาวะ/การใช้งาน ปกติ
☒ พบสภาพที่ต้องทำการซ่อม/เปลี่ยน

- ☒ ทำการปรับแต่ง/ซ่อมแก้ไข เรียบร้อย
☐ ไม่มีระบุอุปกรณ์ใด

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน... จ.อ. นวพล ธีรภักดิ์
วันที่... 22 DEC 2022