

ภาคผนวก ค

ภาพแสดงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สวนหย่อม 1 เปลี่ยนเป็นที่ตั้งศาลพระภูมิ

สวนหย่อม 2 เปลี่ยนเป็นป้อมยามและจุดพักมูลฝอย

รูปที่ ค-1

แสดงสภาพพื้นที่โครงการ ถนนภายในโครงการ พื้นที่สวนสาธารณะของโครงการ และพื้นที่สวนหย่อม 1 และ 2 (มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์)

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด



รูปที่ ค-2

แสดงถึงเก็บน้ำใช้ ตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า และตำแหน่งไฟส่องสว่าง

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด



รูปที่ ค-3	แสดงแนวท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และจุดเชื่อมต่อกับสาธารณูปโภค
ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565	บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด



รูปที่ ค-4

แสดงการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด



รูปที่ ค-5

แสดงถึงมูลฝอยของบ้านแต่ละหลัง และจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด



รูปที่ ค-6

แสดงป้ายชื่อโครงการ ทางเข้าโครงการ ไม่กั้นทางเข้าออก และป้ายเตือนเกี่ยวกับการจราจรต่างๆ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดอร์น 79 จำกัด



รูปที่ ค-7

แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ถังดับเพลิงมือถือ หัวจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการ กล้อง CCTV และจุดรวมพล

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด