


ภาคผนวก จ

ภาพแสดงรายการผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ จ-1

แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด





ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด






รูปที่ จ-3

แสดงถึงมูลฝอยของบ้านแต่ละหลัง และจุดพักมูลฝอยรวมของโครงการ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด





รูปที่ จ-4

แสดงกล้อง CCTV ถังดับเพลิงมือถือ หัวจ่ายน้ำดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จุฑารวมพล และป้อมยามก่อนเข้าโครงการ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด





สวนหย่อม 1 เปลี่ยนเป็นที่ตั้งศาลพระภูมิ



สวนหย่อม 2 เปลี่ยนเป็นป้อมยามและจุดพักมูลฝอย

รูปที่ จ-5

แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด