

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ โครงการจัดสรรที่ดินวรารมย์-ประชาอุทิศ



รูปที่ 1 ปัมระบบบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ





รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียประจำโครงการ

รูปที่ 3 บ่อหนองน้ำ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบ้อมยามทางเข้า-ออกโครงการ

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการจัดสรรที่ดินวรารมย์-ประชาอุทิศ

 <p>12 ธ.ค. 2022 12:07:57 47P 663673 1504595 5 ซอย หมู่บ้านวรารมย์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>12 ธ.ค. 2022 12:00:14 47P 663676 1504227 5 ซอย หมู่บ้านประชาอุทิศ 98 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>
<p>รูปที่ 5 โคมไฟตามถนนสาธารณะ</p>	
 <p>12 ธ.ค. 2022 11:53:45</p>	
<p>รูปที่ 6 ป้ายสัญลักษณ์บริเวณทางแยกสาธารณะ</p>	<p>รูปที่ 7 จัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำโครงการ</p>
	 <p>12 ธ.ค. 2022 12:02:48 47P 663696 1504610 5 ซอย หมู่บ้านวรารมย์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>
<p>รูปที่ 8 สันนูนลดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 9 ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ</p>

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการจัดสรรที่ดินวรารมย์-ประชาอุทิศ

 <p>12 ธ.ค. 2022 12:05:25 47P 663704 1504602 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>12 ธ.ค. 2022 11:54:30 47P 663574 1504070 47/270 ซอย ประชาอุทิศ 98 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>
<p>รูปที่ 10 ถังรองรับขยะมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 11 อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอัคคีภัย</p>
 <p>12 ธ.ค. 2022 11:55:28 47P 663576 1504132 47/262 ซอย ประชาอุทิศ 98 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>12 ธ.ค. 2022 12:04:24 47P 663696 1504617 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร</p>
<p>รูปที่ 12 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ 13 เบอร์โทรแจ้งเหตุ</p>