

## โครงการ

# เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower)



ของบริษัท มณียา เรียวตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระยะดำเนินการ

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower)

26 มกราคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท 프리서ช จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower) ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ของบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ฉบับประจำเดือน

- ( ) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565  
( ✓ ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565  
( ) อื่นๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวเบญจพร อินทรเพชร	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชนิดา ไพลดำ	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุขสายชล จงสุขเกษม	.....	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเบญจพร อินทรเพชร)

ผู้จัดการฝ่ายติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท 프리서ช จำกัด

บริษัท 프리서ช จำกัด  
**PRESEARCH**  
PRESEARCH CO., LTD.

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565**

**ชื่อโครงการ** เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower)

**ที่ตั้งโครงการ** ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เจ้าของโครงการ** บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด

**สถานที่ติดต่อ** อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**ผู้จัดทำรายงาน** บริษัท พีริสส์ จำกัด  
เลขที่ 30 ซอยปทุมวันวิถิ 24 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

**โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือที่ ทส 1009/5866 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547

**การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย** ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

**รายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ** แสดงในบทที่ 1

**การเสนอรายงานฯ** ( ) เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้ ..... เป็นผู้ดำเนินการ  
เสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ  
( ✓ ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญรูป	II
สารบัญตาราง	II
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการ	1-2
1.3 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	1-9
1.4 สถานะการดำเนินโครงการ	1-9
<b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
<b>บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ</b>	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
<b>ภาคผนวกที่ 1</b>	<b>หนังสือเห็นชอบรายงานฯ และใบอนุญาตโครงการ</b>
<b>ภาคผนวกที่ 2</b>	<b>เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ</b>
<b>ภาคผนวกที่ 3</b>	<b>ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</b>
<b>ภาคผนวกที่ 4</b>	<b>เอกสารสอบเทียบเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ</b>
<b>ภาคผนวกที่ 5</b>	<b>ใบรับรอง/หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน</b>

## สารบัญรูป

รูปที่	ชื่อรูป	หน้า
1-1	ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-2
1-2	สภาพการดำเนินโครงการ	1-10
3-1	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-7

## สารบัญตาราง

ตารางที่	ชื่อตาราง	หน้า
1-1	สรุปรายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา	1-9
2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565	2-2
3-1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565	3-2
3-2	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-4
3-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-5
3-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา	3-6

# บทที่ 1 บทนำ

---

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (รูป 1-1) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เนื่องจากการพัฒนาโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตจากกองควบคุมอาคาร สำนักโยธากรุงเทพมหานคร กำหนดโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

โครงการรอยัล มณียา ทาวเวอร์ ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักผ่อนอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ตามหนังสือที่ ทส 1009/5866 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547 (ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-1) และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-2)

บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ได้จัดให้มีการก่อสร้างโครงการเป็นอาคารสูง 35 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม (333 ห้อง) สำนักงาน-ภัตตาคาร-อยู่อาศัยรวม (71 ห้อง) และที่จอดรถยนต์ 433 คัน โดยได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) จากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 (ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-3)

โครงการเดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower) เป็นอาคารที่มีรูปแบบการใช้สอยพื้นที่แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนโรงแรม ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อ “เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel)” ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม (แบบ ร.ร.2) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ตามใบอนุญาตเลขที่ 203/2563 (ภาคผนวก 1 เอกสาร 1-4) และส่วนอยู่อาศัยรวม มีการดำเนินการภายใต้ชื่อ “รอยัล มณียา เอ็กsekคิวทีฟเรสซิเดนส์เซส (Royal Maneeya Executive Residences)”

บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาและผู้ดำเนินโครงการในระยะดำเนินการ ได้มอบหมายให้บริษัท ฟรีเสิร์ช จำกัด เป็นบุคคลที่ 3 (Third Party) ผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขอ



อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564



ที่มาของแผนที่ : Google Earth, 2020.

รูป 1-1 ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

## 1.2 รายละเอียดของโครงการ

- 1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ เป็นโครงการที่มีการใช้สอยพื้นที่แบบผสมผสาน ความสูง 35 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น การจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในอาคาร ประกอบด้วย
  - พื้นที่จอดรถ ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน ชั้นล่าง และชั้นที่ 2
  - พื้นที่โรงแรม ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 3-22
  - พื้นที่อยู่อาศัยรวม ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 23-32
- 2) ขนาดโครงการ 3-3-42.85 ไร่ หรือประมาณ 6,171.4 ตารางเมตร



### 3) อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ	ติดอาคารมณียา เซ็นเตอร์ และที่ดินของบริษัท มณียา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถัดออกไปเป็นถนนเพลินจิต และสถานีรถไฟฟ้าชิดลม
ทิศใต้	ติดกับโครงการรอยัลราชดำริ ถัดออกไปเป็นอาคาร รีเจนซีวัน และมิตรกรแมนชั่น
ทิศตะวันออก	ติดกับโรงเรียนมาร์แตร์ เดอี วิทยาลัย
ทิศตะวันตก	ติดกับศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า และโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

### 3) กิจกรรมในโครงการ

#### ▪ น้ำใช้

แหล่งน้ำใช้

การประปานครหลวง สูบผ่านระบบท่อน้ำหลักของโครงการซึ่งเชื่อมต่อกับระบบท่อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคบริเวณริมถนนเพลินจิต และเข้าสู่ถังเก็บกักน้ำบริเวณชั้นใต้ดิน (LLO) ของอาคาร

การกักเก็บน้ำ

น้ำจะถูกสูบจากถังเก็บกักน้ำบริเวณชั้นใต้ดิน LLO ผ่านท่อน้ำขึ้นไปพักไว้ยังถังเก็บน้ำชั้นบนของแต่ละพื้นที่ใช้ประโยชน์ ก่อนจ่ายน้ำเข้าสู่ชั้นต่างๆ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-1)

#### ▪ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ระบบรวบรวมน้ำเสีย

รวบรวมผ่านท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe, S) ซึ่งรับน้ำจากสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe, W) ซึ่งรับน้ำจากการอาบและซักล้าง (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-2)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมระบบตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ (Conventional Activated Sludge) ขนาดประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งอยู่ใต้ถนนด้านนอกของอาคารทางด้านทิศตะวันตก มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ บ่อปรับสมดุล (Equalization Tank) บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) บ่อตกตะกอน (Sedimentation Tank) บ่อเติมคลอรีน (Chlorination Tank) บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank) บ่อพักตะกอน (Sludge Holding Tank) และเครื่องรีดน้ำออกจากตะกอน (Sludge Filter Press) (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-2)

#### ▪ การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำเสีย

น้ำเสียที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ใช้น้ำอื่นๆ ภายในอาคาร จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ผ่านระบบท่อ ได้แก่ ท่อระบายสิ่งปฏิกูล

(Soil Pipe) : ใช้สำหรับรับสิ่งปฏิกูลที่ระบายจากเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อน้ำเสีย (Waste Pipe) : ใช้สำหรับรับน้ำเสียจากการอาบน้ำและชักล้าง ท่อน้ำเสียจากห้องครัว (Kitchen Waste Pipe) : ใช้สำหรับรับน้ำเสียจากห้องครัวผ่านเข้าบ่อดักไขมัน ก่อนที่จะเข้าสู่ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ (Vent Pipe) : ใช้สำหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบายน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด และทำให้อากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน้ำเพื่อรักษาที่ดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์ ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย จะถูกสูบเข้าสู่ท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณริมถนนเพลินจิต

### (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-3)

ระบบระบายน้ำฝน

น้ำฝนที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่รางน้ำฝนซึ่งเชื่อมต่อกับระบบท่อตามแนวดิ่งและระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร สูบเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำ จากนั้นน้ำฝนจากบ่อบำบัดน้ำจะถูกระบายผ่านระบบท่อระบายน้ำตามแนวถนนทางเข้า-ออกโครงการ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-3)

การป้องกันน้ำท่วม

มีบ่อบำบัดน้ำของโครงการตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกใกล้รั้วด้านที่ติดกับโรงเรียนมาแตร์เดอี ได้ถูกออกแบบให้สามารถเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินได้นานประมาณ 3 ชั่วโมง (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-3)

### ▪ การจัดการมูลฝอย

ห้องพักมูลฝอยรวม

มีห้องพักขยะส่วนกลางตั้งอยู่บริเวณชั้นล่าง แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง สำหรับพักขยะที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆ ภายในโครงการ ทั้งนี้ ภายในห้องพักขยะส่วนกลางได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส เพื่อลดอัตราการย่อยสลายของขยะและควบคุมกลิ่นขยะ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-4)

การรวบรวมมูลฝอย

ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากห้องภาชนะรองรับขยะตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ วันละ 1-2 ครั้ง โดยใช้รถเข็นบรรทุกถังขยะลำเลียงเข้าสู่ห้องพักขยะส่วนกลางบริเวณชั้นล่าง โดยใช้ลิฟต์ขนของ ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของห้องเก็บขยะส่วนกลางซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคาร ติดกับบริเวณจอดรถขนถ่ายสินค้าและวัสดุเป็นจุดที่รถเก็บขนขยะ

การจัดการน้ำชะขยะ	น้ำชะขยะที่เกิดขึ้นภายในห้องพักขยะส่วนกลางและน้ำล้างพื้นจากบริเวณจอดรถเก็บขนขยะ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
การเก็บขนมูลฝอย	ดำเนินการโดยสำนักงานเขตปทุมวันสามารถจอดรถเก็บขนขยะได้โดยสะดวกในช่วงเช้า (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-4)
<div> <div>■ ระบบไฟฟ้าและพลังงาน</div> <div>ระบบไฟฟ้าหลัก</div> </div>	<p>ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าเฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่ใช้ประโยชน์ (Substation) เพื่อให้สามารถควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้ามีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage System) ซึ่งทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยผ่าน Ring Main Systems และระบบจ่ายไฟฟ้า (Low Voltage Distribution System) ซึ่งทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-5)</p>
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	<p>มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับจ่ายไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งการไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถจ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าหลักของโครงการ 2 ระบบ ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 1000kVA จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อระบบจ่ายไฟหลักหยุดทำงาน โดยจะมีการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 8 ชั่วโมงให้กับระบบต่างๆ ได้แก่ ไฟฉุกเฉิน ป้ายแสดงตำแหน่งทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ พัดลมระบายอากาศบริเวณชั้นใต้ดิน และห้องน้ำ รวมทั้งพัดลมระบายควัน และพัดลมอัดอากาศ ลิฟต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำของระบบน้ำใช้น้ำดับเพลิง และระบบระบายน้ำ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ระบบประกาศสาธารณะ และระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบควบคุมการจราจรภายในพื้นที่จอดรถ และระบบฉุกเฉิน ซึ่งอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ (Ni-Cd battery) สามารถให้แสงสว่างบริเวณป้ายเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟได้ประมาณ 2 ชั่วโมง (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-5)</p>

▪ ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

มีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ ประกอบด้วย ระบบควบคุมการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) อุปกรณ์แจ้งเหตุ และ ตรวจจับสัญญาณ (Detecting Devices and Signaling Devices) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detectors) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detectors) และระบบเตือนภัย (Emergency Warning System) (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-6)

ระบบดับเพลิง

ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe System) ทำหน้าที่จ่ายน้ำเข้าสู่ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่อยืนโซนต่ำ และระบบท่อยืนโซนสูง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งได้มีการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ไว้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคาร เริ่มทำงานทันทีเมื่อพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งมีความร้อนสูงขึ้นจนถึงระบบอุณหภูมิที่กำหนดไว้ และมีการติดตั้งดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ไว้ในแต่ละชั้นของอาคาร ภายในตู้ดับเพลิงจะมีหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิงบรรจุอยู่ สายฉีดน้ำดับเพลิงที่ใช้มี 2 แบบ คือ สายฉีดน้ำชนิดยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร ซึ่งมีหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (Adjustable fog nozzle) สำหรับผู้ที่อยู่ภายในอาคาร และสายฉีดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ซึ่งมีหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว สำหรับพนักงานดับเพลิง (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-6)

น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง

มีการสำรองน้ำเพื่อใช้สำหรับการดับเพลิงไว้ที่ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน LL4 การจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนต่ำ (ชั้นใต้ดิน LL4 ถึงชั้นที่ 17) และโซนสูง (ชั้นที่ 18 ถึงดาดฟ้า) ซึ่งถังสำรองน้ำดับเพลิงดังกล่าวมีปริมาณเก็บกัก 240 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงได้นาน 1 ชั่วโมง โดยการจ่ายน้ำจะอาศัยการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสูบน้ำเข้าสู่ระบบท่อยืนของโซนต่ำและโซนสูง นอกจากนี้ ในส่วนของภายนอกอาคาร ได้มีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connector) จำนวน 5 ชุด ไว้

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารสำหรับใช้รับน้ำ  
จากกรดดับเพลิงด้วย (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-1)

ลิฟต์ดับเพลิง

มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด Dry Chemical Fire Extinguisher ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร ในระยะ  
ประมาณ 1 ถังต่อพื้นที่ 550 ตารางเมตร สำหรับห้อง  
คอมพิวเตอร์และห้องควบคุมระบบไฟฟ้า จะมีการติดตั้งถัง  
ดับเพลิงแบบ CO<sub>2</sub> Extinguisher เพื่อใช้สำหรับการดับเพลิง  
กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงจ่ายไฟ  
(ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-1)

ทางหนีไฟและจุดรวมพล

มีลิฟต์ขนส่ง (2 ตัว) ของโครงการมีระบบอัดอากาศ  
(Pressurization System) สามารถทำหน้าที่เป็นลิฟต์ดับเพลิง  
ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยโครงการได้จัดให้มีระบบสวิตช์  
ควบคุมพิเศษไว้สำหรับพนักงานดับเพลิงโดยเฉพาะติดตั้งไว้ที่  
ศูนย์สั่งการดับเพลิง (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-6)

มีบันไดหนีไฟ 2 บันได เชื่อมต่อกันทุกชั้นตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าจนถึง  
ชั้นล่าง ตำแหน่งที่ตั้งของบันไดหนีไฟอยู่บริเวณตอนกลางของ  
อาคาร ในส่วนของชั้นใต้ดิน LL4 จะมีบันไดหนีไฟ 2 บันได และ  
ชั้นใต้ดิน LL1-LL3 จะมีบันไดหนีไฟ 4 บันได ตามลำดับ ผู้ที่อยู่  
ภายในอาคารสามารถใช้บันไดหนีไฟเพื่อเป็นทางออกไปยังจุด  
รวมพลซึ่งตั้งอยู่นอกอาคารด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ  
พื้นที่หนีไฟทางอากาศบริเวณชั้นดาดฟ้าได้ (ภาคผนวก 2  
เอกสาร 2-6)

▪ การจราจร

ทางเข้า-ออกโครงการ

ถนนโครงการตั้งอยู่บนแปลงที่ดินเลขที่ 43 เป็นทางเข้า-ออก  
จากถนนเพลินจิต (ด้านทิศเหนือของโครงการ) โดยที่ดินดังกล่าว  
เป็นของบริษัท มณียาติเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีหนังสือยินยอม  
ให้โครงการใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นทางเข้า-ออกโครงการ  
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เช่าและผู้มาใช้  
บริการ ทางโครงการได้มีข้อตกลงกับโครงการรอยัลราชดำริ  
เพื่อให้ทั้ง 2 โครงการสามารถใช้ทางเข้า-ออกสู่ถนนราชดำริและ  
ถนนภายในโครงการร่วมกันได้ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-7)

## ระบบการจราจร

ถนนสายหลักภายในพื้นที่โครงการเป็นแบบสวนทางกัน มีการแบ่งช่องจราจรออกเป็น 2 ช่อง ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างทางเข้า-ออกสู่ถนนเพลินจิต โดยผ่านแปลงที่ดินที่ 43 และทางเข้า-ออกสู่ถนนราชดำริ ผ่านถนนภายในโครงการรอยัลราชดำริ เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่รับ-ส่งบริเวณด้านหน้าอาคาร พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ขนถ่ายสินค้าและวัสดุภายในโครงการ (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-7)

## พื้นที่จอดรถยนต์

โครงการได้ออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์จำนวน 540 คัน ตั้งอยู่ระหว่างชั้นใต้ดิน LL4-LL0 ชั้นล่าง และชั้นที่ 2 ของอาคาร ในจำนวนนี้บริเวณชั้น LL1 เป็นที่จอดรถของโครงการรอยัลราชดำริ จำนวน 30 คัน

## ▪ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

### ระบบปรับอากาศ

มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและอุณหภูมิภายในอาคาร ติดตั้งบริเวณห้องชุดพักอาศัย พื้นที่สำนักงาน ร้านค้า และโถงทางเดิน โดยมีการระบายความร้อนผ่านระบบ Cooling Tower ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-8)

### ระบบระบายอากาศ

เป็นระบบระบายอากาศโดยวิธีกล ซึ่งใช้พัดลมระบายอากาศเป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ ติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ บริเวณพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน ห้องเก็บขยะแห้ง ห้องน้ำสาธารณะ ห้องเครื่อง ห้องครัว และห้องน้ำของส่วนห้องพัก และห้องตู้เก็บของ (Locker Room) เป็นต้น (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-8)

## ▪ ระบบความปลอดภัย

### ระบบความปลอดภัย

มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television; CCTV) ระบบ Colour pan/tilt/zoom and fixed camera เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร ทางเข้า-ออกพื้นที่จอดรถ ภายในลิฟต์ และโถงทางเข้า (ภาคผนวก 2 เอกสาร 2-11)

### 1.3 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท มณียา เรือลตี้ จำกัด ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 สรุปรายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา



ฉบับที่	เดือน	วันที่ส่งรายงานฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต	วันที่ยื่นรายงานฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์
2/2563	ก.ค. - ธ.ค. 63	26 มกราคม 2564	28 กุมภาพันธ์ 64
1/2564	ม.ค. - มิ.ย. 64	20 กันยายน 2564	22 กันยายน 64
2/2564	ก.ค. - ธ.ค. 64	12 มกราคม 2565	20 มกราคม 65
1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 65	1 สิงหาคม 2565	24 กันยายน 65

### 1.4 สถานะการดำเนินโครงการ

โครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal ManeeYa Tower) ได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2553 มีรูปแบบการใช้สอยพื้นที่แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนโรงแรมดำเนินการภายในชื่อ “เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Rachaprasong Hotel)” และส่วนอยู่อาศัยรวม ดำเนินการในชื่อ “รอยัล มณียา เอ็กsekคิวทีฟเรสซิเดนส์เซส (Roya ManeeYa Executive Residence)” มีสภาพการดำเนินโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 แสดงดัง รูปที่

1-2





รูปที่ 1-2 สภาพการดำเนินโครงการ

## บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

## ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower) ของบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 แสดงดังตารางที่ 2-1 และเอกสารในภาคผนวกที่ 2

### 2.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower) พบว่า ในระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ได้มีการดูแลโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และมีการกำหนดมาตรการ/ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ EIA กำหนด สำหรับพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาติดต่อ เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังเอกสาร 2-13 ในภาคผนวกที่ 2

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรกายภาพ</b> <b>1.1 คุณภาพอากาศ</b> <b>มลภาวะทางอากาศ</b> 1. ควบคุมไม่ให้เกิดการติดตั้งเครื่องย่นต์เป็นเวลานานในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากเครื่องย่นต์	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรคอยควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการติดเครื่องย่นต์เป็นเวลานานภายในโครงการ	-	เอกสาร 2-7
<b>กลิ่น</b> 1. ติดตั้งท่ออากาศของระบบระบายน้ำเสีย บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร โดยให้ความสูงกว่าอาคารอย่างน้อย 0.5 เมตร เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนเข้ามายังบริเวณชั้นพักอาศัยและอาคารข้างเคียง	- โครงการมีการติดตั้งท่ออากาศของระบบระบายน้ำเสีย ให้มีความสูงกว่าอาคารอย่างน้อย 0.5 เมตร เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนเข้ามายังบริเวณชั้นพักอาศัยและอาคารข้างเคียง	-	เอกสาร 2-8
2. ติดตั้งช่องระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องเก็บขยะ และห้องครัวไว้ทางด้านตะวันตกของโครงการ ซึ่งอยู่ติดกับอาคารศูนย์การค้าอิมรินทร์พลาซ่า ซึ่งตัวอาคารไม่มีพื้นที่เปิดรับลม และมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วบริเวณพื้นที่อาคาร	- โครงการมีการติดตั้งช่องระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องเก็บขยะ และห้องครัวไว้ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ และมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณพื้นที่อาคารทั่วไป	-	เอกสาร 2-7

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพดี และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพดี และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	เอกสาร 2-7
1.2 น้ำผิวดิน			
1. จัดหามาตรการลดปริมาณน้ำใช้ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำและลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องทำการบำบัด และปริมาณน้ำทิ้ง โดยเลือกใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ	- โครงการได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ เพื่อประหยัดทรัพยากรน้ำและลดปริมาณน้ำเสียที่ต้องงบบำบัด	-	เอกสาร 2-1
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ (Extended Aeration) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ประมาณ 280 ลบ.ม./วัน และลดปริมาณบีโอดีลงเหลือประมาณ 20 มก./ล. ปริมาณสารแขวนลอยเหลือประมาณ 30 มก./ล.	- โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอากาศ (Extended Aeration) ซึ่งสามารถรองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ภายในอาคารได้อย่างเพียงพอ	-	เอกสาร 2-2
3. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อให้ระบบฯ มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย	-	เอกสาร 2-2
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
2.1 การใช้น้ำ			
1. พิจารณาเลือกใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้น้ำ	- โครงการได้พิจารณาเลือกใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ	-	เอกสาร 2-1
2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการได้มีการรณรงค์ให้พนักงานและผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	-	เอกสาร 2-1

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>2.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นระบบตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ โดยระบบดังกล่าวจะต้องสามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม./วัน และลดค่าบีโอดีและของแข็งแขวนลอยในน้ำเสียให้เหลือค่าบีโอดี 20 มก./ล. และของแข็งแขวนลอย 30 มก./ล. ตามลำดับ</li> <li>ติดตั้งตะแกรงดักเศษอาหาร และวัสดุที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>ติดตั้งบ่อดักไขมันปริมาตร 350 ลบ.ม. เพื่อกำจัดไขมันในน้ำเสีย ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความชำนาญควบคุม ดูแลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียระบบตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ติดตั้งอยู่ได้ถนนด้านนอกของอาคารทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งได้มีการออกให้มีความสามารถในการรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร/วัน</li> <li>- โครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักเศษอาหารและวัสดุที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- โครงการมีบ่อดักไขมันสำหรับกำจัดไขมันในน้ำเสีย ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ และยังได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน</li> </ol>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>เอกสาร 2-2</p> <p>เอกสาร 2-2</p> <p>-</p> <p>เอกสาร 2-2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4 ภาคผนวก 5</p>

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>5. จัดให้มีแผนการตรวจสอบและการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นประจำอยู่เสมอ โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ที่อาจเกิดการชำรุดได้ง่าย เช่น เครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมระบบบำบัดจะต้องจัดวางโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• วางระบบการจัดเก็บข้อมูล เช่น บันทึกการซ่อม</li> <li>• การดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า พวกมอเตอร์ สวิตช์ Starter จะต้องรักษาให้สะอาดไม่ให้เปียกชื้นและไม่ขาดการหล่อลื่นจนเกิดการผิติด</li> <li>• ในการใช้งานเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศจะต้องมีการบำรุงรักษาและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของบริษัทฯ ผู้ผลิต และหากมีปัญหาจะต้องแจ้งทางบริษัท ผู้ผลิตหรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบแก้ไข</li> </ul>	<p>รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัทฯ ผู้ผลิต ซึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาจะมีการบริษัทผู้ผลิตหรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบแก้ไข เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้</p>	-	เอกสาร 2-2



ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด และจัดทำรายงานบันทึกผลและสภาพปัญหา รวมทั้งการปรับปรุงและซ่อมบำรุง เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ	- โครงการมีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดอย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการบันทึกผลและสภาพปัญหา รวมถึงการปรับปรุง/ซ่อมบำรุงโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด โดยต้องปฏิบัติตามวิธีวิเคราะห์เอกชน	-	เอกสาร 2-2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4 ภาคผนวก 5
7. จัดให้มีมาตรการสำรอง กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดหรือไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้คุณภาพน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานฯ ตลอดจนจะต้องดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโดยเร็ว	- โครงการได้มีจัดเตรียมอุปกรณ์/ชิ้นส่วนสำรอง (Spare Part) สำหรับใช้ได้ในกรณีที่กรณีระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดหรือไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้คุณภาพน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐาน	-	-
2.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีป้องกันน้ำฝนขนาด 6x24x4 เมตร โดยมีปริมาตรรวม 432 ลบ.ม. สามารถรองรับน้ำฝนสูงสุดที่คาบอุบัติ 5 ปี ซึ่งตกติดต่อกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมง	-	เอกสาร 2-3
2. ระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อหน้าของโครงการ ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการได้มีการออกแบบให้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วถูกรวบรวมลงสู่ท่อหน้าของโครงการ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเพลินจิต	-	เอกสาร 2-3

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. ควบคุมอัตราการสูบน้ำออกจากบ่อให้ไม่เกิน 0.066 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นอัตราการระบายน้ำจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการพัฒนาพื้นที่	- โครงการได้การควบคุมอัตราการสูบน้ำออกจากบ่อให้น้ำไม่เกิน 0.066 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (อัตราการระบายน้ำจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการพัฒนาพื้นที่)	-	เอกสาร 2-3
4. ตรวจสอบบ่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าบ่อน้ำซึ่งต้องทำการสูบน้ำออก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา คือสามารถรองรับน้ำฝนและน้ำทิ้งจากโครงการได้ตามความจุสูงสุดของบ่อ	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพบ่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำฝนและน้ำทิ้งจากโครงการได้ตามความจุสูงสุดของบ่อ	-	-
5. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	- โครงการมีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	-	-
6. ติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณจุดที่ระบายน้ำออกภายนอกโครงการทุกจุด พร้อมทั้งดูแลให้มีการกำจัดขยะออกเป็นประจำ	- โครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณจุดที่ระบายน้ำออกภายนอกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและกำจัดขยะออกอย่างสม่ำเสมอ	-	-
7. มีการตรวจสอบสภาพของระบบระบายน้ำภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำในบริเวณโครงการเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำในบริเวณโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2565	-	-

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>2.4 การจัดการขยะมูลฝอย</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีห้องเก็บขยะอย่างเพียงพอ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อรวบรวมขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณห้องเก็บขยะบริเวณชั้นพักอาศัย และพื้นที่บริการของชั้นสำนักงาน</li> <li>จัดให้มีถังขยะไว้ที่ส่วนกลาง (ห้องโถง โถงทางเดิน ร้านค้า และพื้นที่นันทนาการ)</li> <li>จัดให้มีห้องเก็บขยะปริมาตร 5.25 ลบ.ม. บริเวณชั้นพักอาศัย เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากห้องพักอาศัยแต่ละชั้น</li> <li>จัดให้มีห้องเก็บขยะส่วนกลาง ซึ่งมีปริมาตรรวม 154 ลบ.ม. โดยแยกเป็นห้องเก็บขยะเปียกปริมาตร 57 ลบ.ม. และห้องเก็บขยะแห้งปริมาตร 97 ลบ.ม. ซึ่งสามารถเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดได้มากกว่า 3 วัน</li> </ul> </li> <li>รณรงค์ให้มีการแยกขยะมูลฝอย</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการได้มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตั้งไว้ภายในห้องเก็บขยะบริเวณชั้นพักอาศัย และพื้นที่บริการของชั้นสำนักงาน</li> <li>โครงการได้มีการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ที่ส่วนกลาง เช่น ห้องโถง โถงทางเดิน ร้านค้า และพื้นที่นันทนาการ เป็นต้น</li> <li>โครงการได้จัดให้มีห้องเก็บขยะบริเวณชั้นพักอาศัยสำหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากห้องพักอาศัยแต่ละชั้น</li> <li>โครงการมีห้องพักขยะมูลฝอยส่วนกลาง แยกเป็นห้องพักขยะเปียกและห้องพักขยะแห้ง ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ภายในโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน</li> <li>โครงการได้มีการรณรงค์ให้ภายในโครงการมีการแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดความสะอาดในการจัดเก็บและกำจัด</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>เอกสาร 2-4</p> <p>เอกสาร 2-4</p> <p>-</p> <p>เอกสาร 2-4</p> <p>เอกสาร 2-4</p>

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากห้องเก็บขยะวันละ 1-2 ครั้ง และลำเลียงลงสู่ห้องเก็บขยะส่วนกลางบริเวณชั้นล่าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และส่งกลืนเหม็น	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ลำเลียงลงสู่ห้องพักขยะส่วนกลางบริเวณชั้นล่าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และส่งกลืนเหม็น	-	เอกสาร 2-4
4. จัดให้มีภาชนะที่ใช้ในการขนถ่ายขยะซึ่งมีฝาปิดมิดชิด ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเกิดการหก ตกหล่นของขยะ และการฟุ้งกระจายของกลิ่นในขณะที่มีลำเลียงขยะลงมายังห้องเก็บขยะส่วนกลาง	- โครงการได้จัดให้มีการเก็บขนขยะจากส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยใช้รถเข็นบรรทุกถังขยะลำเลียงเข้าสู่ลิฟต์ขนของเข้าสู่ห้องพักขยะส่วนกลางบริเวณชั้นล่าง เพื่อป้องกันการหก/ตกหล่นของขยะ และการฟุ้งกระจายของกลิ่นในขณะที่มีลำเลียงขยะ	-	-
5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณห้องเก็บขยะส่วนกลาง เพื่อรักษากุณภูมิไว้ที่ 18-20 องศาเซลเซียส เพื่อลดอัตราการย่อยสลายของขยะและการฟุ้งกระจายของกลิ่น	- โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณห้องเก็บขยะส่วนกลาง และรักษากุณภูมิไว้ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียส เพื่อลดอัตราการย่อยสลายของขยะและการฟุ้งกระจายของกลิ่น	-	เอกสาร 2-4
6. จัดให้มีการติดตั้งพัดลมภายในห้องเก็บขยะในแต่ละชั้นเพื่อระบายอากาศภายในห้องดังกล่าว	- โครงการมีการติดตั้งพัดลมภายในห้องเก็บขยะแต่ละชั้นเพื่อระบายอากาศภายในห้องดังกล่าว	-	-
7. จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำขยะจากห้องเก็บขยะไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- โครงการมีการรวบรวมน้ำขยะจากห้องพักขยะไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-	-
8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของความสะอาดของห้องเก็บขยะแต่ละชั้น และห้องเก็บขยะส่วนกลาง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของห้องพักขยะแต่ละชั้นและห้องเก็บขยะส่วนกลาง	-	-

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาดักกักไขมันจากถังดักไขมันใต้อ่างล้างจาน และรวบรวมไว้ในถังขยะขนาด 200 ลิตร ภายในห้องเก็บขยะเปียกส่วนกลาง เพื่อนำไปกำจัดรวมกับขยะมูลฝอยของโครงการเป็นประจำทุกวันต่อไป	- โครงการจัดให้มีการดักกักไขมันจากถังดักไขมัน และนำไปเก็บรวบรวมไว้ในถังขยะส่วนกลาง เพื่อรอการนำไปกำจัดรวมกับขยะมูลฝอยของโครงการ	-	-
10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มารวบรวมกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียใต้อ่างล้างจาน และรวบรวมไว้ในถังขยะขนาด 200 ลิตร ภายในห้องเก็บขยะเปียกส่วนกลาง เพื่อนำไปกำจัดรวมกับขยะมูลฝอยของโครงการเป็นประจำทุกวันต่อไป	- โครงการได้จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	-	เอกสาร 2-2
11. จัดให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขตฯ มารับขยะมูลฝอยได้โดยสะดวก	- โครงการมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีการแยกประเภท และมีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของห้องเก็บขยะส่วนกลางไว้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคาร ติดกับบริเวณจอดรถขนถ่ายสินค้าและวัสดุ ซึ่งเป็นจุดที่รถเก็บขยะของสำนักงานเขตฯ สามารถจอดรอเก็บขยะได้โดยสะดวก	-	เอกสาร 2-4
12. ทำความสะอาดห้องเก็บขยะและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ หลังจกที่มีการจัดเก็บขยะโดยสำนักงานเขตฯ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องเก็บขยะและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำหลังจกที่มีการจัดเก็บขยะ	-	-

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p><b>2.5 ระบบระบายอากาศ</b></p> <p>1. ดัดตั้งพัดลมระบายอากาศให้มีอัตราการระบายอากาศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544</p> <p>2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะถูควบคุมโดย Chiller plant และ Air Handling Unit ซึ่งได้รับการออกแบบตามหลักเกณฑ์ของ ASHRAE</p> <p>3. ดัดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณชั้นใต้ดิน LL-0-LL.4 ของอาคาร ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จอดรถและห้องเครื่อง เพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศและความร้อนออกจากบริเวณชั้นใต้ดินดังกล่าว โดยออกแบบให้มีอัตราการระบายอากาศ 6 เท่าของปริมาตรห้องใน 1 ชั่วโมง</p>	<p>- โครงการมีการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในพื้นที่โครงการให้มีอัตราการระบายอากาศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะถูควบคุมโดย Chiller Plant และ Air Handling Unit</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งระบบระบายอากาศบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จอดรถและห้องเครื่อง เพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศและความร้อนออกจากบริเวณชั้นใต้ดิน</p>	-	เอกสาร 2-8
<p><b>2.6 การใช้ไฟฟ้า</b></p> <p>1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p>	<p>- โครงการได้จัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ</p>	-	เอกสาร 2-5

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารไม่เกิน 45 วัตต์ต่อ ตร.ม. ของผนังด้านนอก	- เลือกใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารไม่เกิน 45 วัตต์ต่อ ตร.ม. ของผนังด้านนอก	-	-
3. พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ส่องสว่างบริเวณชั้นพักอาศัย และสำนักงาน ที่มีกำลังไฟไม่เกิน 16 วัตต์ต่อ ตร.ม. ของพื้นที่ใช้งาน สำหรับพื้นที่ร้านค้าจะเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟไม่เกิน 23 วัตต์ต่อ ตร.ม. ของพื้นที่ใช้งาน	- พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ส่องสว่างบริเวณชั้นพักอาศัย และสำนักงาน ที่มีกำลังไฟไม่เกิน 16 วัตต์ต่อ ตร.ม. ของพื้นที่ใช้งาน สำหรับพื้นที่ร้านค้าจะเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟไม่เกิน 23 วัตต์ต่อ ตร.ม. ของพื้นที่ใช้งาน	-	เอกสาร 2-5
4. พิจารณาเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าพลังงานไฟฟ้าต่อด้านความเย็นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	- พิจารณาเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าพลังงานไฟฟ้าต่อด้านความเย็นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	-	เอกสาร 2-5 เอกสาร 2-8
5. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (แอร์เบอร์ 5) และหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ เป็นต้น	- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (แอร์เบอร์ 5) และหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ เป็นต้น	-	เอกสาร 2-5
6. เลือกใช้กระจกเป็นองค์ประกอบของตัวอาคารประมาณร้อยละ 64 ของพื้นที่ผิวด้านนอก รวมทั้ง 4 ด้านของอาคาร เพื่อให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติในช่วงเวลากลางวัน	- เลือกใช้กระจกเป็นองค์ประกอบของตัวอาคารประมาณร้อยละ 64 ของพื้นที่ผิวด้านนอก รวมทั้ง 4 ด้านของอาคาร เพื่อให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติในช่วงเวลากลางวัน	-	เอกสาร 2-12



ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>2.7 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างเพียงพอ และครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถทำหน้าที่ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุและตรวจจับสัญญาณ และระบบเตือนภัย</p> <p>3. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจำนวน 2 ชุด ขนาด 750 และ 1500 GPM ซึ่งจะสูบน้ำเข้าสู่ระบบท่อเย็นของโครงการ</p> <p>4. ติดตั้งหัวกระจายน้ำทุกชั้น ซึ่งจะทำงานทันทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>5. จัดให้มีถนนโดยรอบพื้นที่อาคารกว้างอย่างน้อย 6 เมตร สำหรับให้รถดับเพลิงเข้าออกโครงการ</p> <p>6. กำหนดจุดรวมพลภายนอกอาคารไว้ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ</p>	<p>- โครงการได้มีการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ และมีการตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบทำหน้าที่ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ซึ่งประกอบด้วย ระบบควบคุมการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุและตรวจจับสัญญาณ และระบบเตือนภัย</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสำหรับสูบน้ำเข้าสู่ระบบท่อเย็นของโครงการ</p> <p>- โครงการมีการติดตั้งหัวกระจายน้ำซึ่งจะทำงานทันทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>- โครงการมีถนนโดยรอบพื้นที่อาคาร กว้างอย่างน้อย 6 เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับให้รถดับเพลิง เข้า-ออกโครงการ</p> <p>- โครงการมีการกำหนดจุดรวมพลภายนอกอาคารไว้ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>เอกสาร 2-6</p> <p>เอกสาร 2-6</p> <p>-</p> <p>เอกสาร 2-6</p> <p>เอกสาร 2-7</p> <p>เอกสาร 2-6</p>

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. จัดเตรียมป้ายแสดงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แผนผังแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ เส้นทางอพยพ และจุดรวมพลในแต่ละชั้น และนำไปติดตั้งไว้ตามชั้นต่างๆ ของอาคาร บริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และชัดเจน	- โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนผังแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง บันไดหนีไฟ เส้นทางอพยพ และจุดรวมพลไว้ตามชั้นต่างๆ ของอาคาร บริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและชัดเจน	-	เอกสาร 2-6
8. จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง ให้กับพนักงานของอาคารและผู้พักอาศัยภายในอาคาร ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจะมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเหตุการณ์ไฟ การแยกประเภทของเพลิง การดับไฟโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมทั้งข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	- โครงการได้จัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง ให้กับพนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565	-	-
9. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพคน ปีละ 1 ครั้ง โดยมีการชี้แจงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อให้พนักงานและผู้พักอาศัยมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้	- โครงการได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพคน ปีละ 1 ครั้ง ให้กับพนักงานและผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565	-	-

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. จัดให้มีแผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้	จัดให้มีทีมปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการดับเพลิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง ทีมเผชิญเพลิง ทีมอพยพเคลื่อนย้าย ทีมรักษาความปลอดภัย และทีมปฐมพยาบาล โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมปฏิบัติการดังกล่าวอย่างชัดเจนและเหมาะสม	-	-
11. จัดให้มีทีมปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการดับเพลิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง ทีมเผชิญเพลิง ทีมอพยพเคลื่อนย้าย ทีมรักษาความปลอดภัย และทีมปฐมพยาบาล โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมปฏิบัติการดังกล่าวอย่างชัดเจนและเหมาะสม	จัดให้มีทีมปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมปฏิบัติการอย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	-	-
12. จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะสามารถใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ให้จัดทำหรือมีการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบทุกครั้ง	โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะสามารถใช้งานได้ทันที	-	เอกสาร 2-6
13. จัดให้มีแผนอพยพคนออกอาคารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยมีกลุ่มอพยพเคลื่อนย้ายทำหน้าที่ในการอพยพผู้พักอาศัยออกจากอาคาร	โครงการได้จัดให้มีแผนอพยพคนออกอาคารขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยจะมีกลุ่มอพยพเคลื่อนย้ายทำหน้าที่ในการอพยพผู้พักอาศัยออกจากอาคาร	-	-

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>2.8 การจรรยาบรรณและค่านิยมขนส่ง</p> <p>1. จัดให้มีการบริหารการจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยควบคุมให้ยานพาหนะที่ต้องการใช้บริการสามารถเข้าสู่โครงการได้โดยสะดวกตลอดเวลา และควบคุมให้ยานพาหนะออกจากพื้นที่โครงการตามจังหวะของสัญญาณไฟบริเวณทางแยกราชประสงค์ ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าของการจราจรภายในโครงการบ้าง แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อด้านการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>2. จัดให้มีจัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในบริเวณต่างๆ ให้ชัดเจน</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจราจรบริเวณที่จอดรถและทางเข้า-ออกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>4. จัดให้มีที่จอดรถสำหรับจอดรถจำนวน 540 คัน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณรถจากการดำเนินการโครงการได้อย่างเพียงพอ ในจำนวนนี้เป็นที่จอดรถของโครงการร้อยละ 30 คัน</p>	<p>โครงการได้มีการบริหารการจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยควบคุมให้ยานพาหนะที่ต้องการใช้บริการสามารถเข้าสู่โครงการได้โดยสะดวกตลอดเวลา และควบคุมให้ยานพาหนะออกจากพื้นที่โครงการตามจังหวะของสัญญาณไฟบริเวณทางแยกราชประสงค์</p> <p>- โครงการมีการจัดระบบการจราจรภายในโครงการ พร้อมทั้งมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในบริเวณต่างๆ ให้เห็นได้ชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจราจรบริเวณที่จอดรถและทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถสำหรับรองรับปริมาณรถยนต์ของผู้มาใช้บริการและผู้อยู่อาศัยของโครงการ ในบริเวณชั้นใต้ดิน LL4-LLO บริเวณชั้นล่าง และบริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร</p>	-	เอกสาร 2-7
		-	เอกสาร 2-7
		-	เอกสาร 2-7
		-	เอกสาร 2-7



ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<p>3.2 ทัศนียภาพ</p> <p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>บริเวณชั้นล่างของอาคาร จะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารรวม 755.92 ตร.ม. และพื้นที่สีเขียวที่ภายนอกอาคารรวม 487.86 ตร.ม. ประกอบด้วยการปลูกไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาบริเวณถนนสายหลัก พื้นที่รับ-ส่งบริเวณด้านหน้าอาคาร และทางขึ้น-ลงพื้นที่จอดรถ และการปลูกหญ้าแซมระหว่างอิฐบล็อกบริเวณทางเดิน (Pedestrian Walkway) และพื้นที่จอดรถภายนอกอาคาร</li><li>บริเวณพื้นที่รับ-ส่งชั้นที่ 2 จะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารรวม 191.53 ตร.ม. โดยปลูกไม้ใหญ่สลับกับไม้พุ่มตามแนวถนน</li><li>บริเวณริมสระว่ายน้ำ ชั้นที่ 21 ของอาคาร จะจัดให้มีสวนหย่อม เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้พักอาศัย โดยมีพื้นที่รวม 122 ตร.ม.</li></ul>	<p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโครงการ ประกอบด้วยการปลูกไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม การปลูกหญ้า และการจัดสวนหย่อม</p>	-	เอกสาร 2-9
<p>2. เลือกใช้กระจกที่ทำจากวัสดุที่มีปริมาณการสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ</p>	<p>- โครงการมีการเลือกใช้กระจกที่ทำจากวัสดุที่มีปริมาณการสะท้อนแสง เพื่อลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ</p>	-	เอกสาร 2-12

# บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



## ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower) ของบริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 แสดงดังตารางที่ 3-1

### 3.2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower) ได้กำหนดให้ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการป้องกันอัคคีภัย จากการติดตามตรวจสอบมาตรการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบแนวโน้มของผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ตารางที่ 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล			
<u>สถานที่ที่ตรวจสอบ</u> - บ่อเก็บกักน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จำนวน 1 ตัวอย่าง <u>ดัชนีสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ</u> - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณสารแขวนลอย (SS) - ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) - น้ำมัน และไขมัน (Oil and Grease) <u>ความถี่ของการตรวจสอบ</u> - ทุกๆ 4 เดือน ในระยะดำเนินการ	 - โครงการได้จัดให้ทีมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ยกเว้นค่า BOD และ TDS ซึ่งโครงการได้นำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวไปประกอบการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.1	-	ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4 ภาคผนวก 5

ตารางที่ 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
การป้องกันอัคคีภัย			
- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ปีละ 2 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ ผลการติดตามตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการมีสภาพการใช้งานที่ดี	-	เอกสาร 2-6
- ซ้อมอพยพปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565	-	เอกสาร 2-6
- ตรวจสอบน้ำดับเพลิงแบบถังเคมีแห้ง ปีละ 2 ครั้ง	- โครงการมีการตรวจสอบน้ำยาดับเพลิงแบบถังเคมีแห้งสม่ำเสมอ ผลการติดตามตรวจสอบพบว่าถังเคมีแห้งภายในโครงการมีสภาพการใช้งานที่ดี	-	เอกสาร 2-6

### 3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

#### 1) การดำเนินการ

ผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้ตรวจวิเคราะห์	บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-001)
จุดเก็บตัวอย่าง	จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อเก็บกักน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	ความเป็นกรดและด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) บีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) น้ำมัน และไขมัน (Oil and Grease) มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3-2
มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก)

ตารางที่ 3-2 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์/มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1. pH	Grab	APHA / Electrometric (SM 2017:4500-H+B.)
2. BOD <sub>5</sub>	Grab	APHA / 5 Days BOD Test, Azide Modification (SM 2017:5210 B.)
3. Total Suspended Solid	Grab	APHA / Dried at 103-105 OC (SM 2017:2540 C.)
4. Total Dissolved Solid	Grab	APHA / Dried at 180 OC (SM 2017:2540 C.)
5. Oil & Grease	Grab	APHA / Soxhlet Extraction (SM 2017:5520 D.)
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Grab	APHA / Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2017: 4500-N(ORG)B.)
7. Sulfide	Grab	APHA / ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2017:4500-S 2-F.)
8. Settleable Solids	Grab	APHA / Imhoff Cone, Volumetric (SM 2017:2540 F.)

หมายเหตุ : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23<sup>rd</sup> Edition 2017

## 2) ผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อเก็บกักน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 แสดงดังตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-1 เมื่อนำมาเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พบว่า น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ยกเว้นค่า BOD และ TDS ซึ่งโครงการได้นำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว

ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ปี	วันที่ตรวจวัด	pH	BOD (mg/L)	Total Suspended Solid (mg/L)	Total Dissolved Solid (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L as N)	Sulfide (mg/L as S <sup>2-</sup> )	Settleable Solid
1/2565	19/01/65	7.8	17	11	367	<5.0	11.05	ND	<0.5
2/2565	26/05/65	7.6	17	18	383	<5.0	3.54	ND	<0.5
3/2565	29/09/65	6.8	56	78	293	<5.0	30.94	0.86	<0.5
ค่ามาตรฐาน		5.0-9.0	≤20	≤30	≤500	≤20	≤35	≤1.0	≤0.5

## 3) ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านมา (ปี 2562-2565) ดังตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-1 เมื่อนำมาเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พบว่า น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ยกเว้น ค่า BOD ในเดือนเมษายน 2562 และธันวาคม 2563 ซึ่งโครงการได้นำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา

ปี	วันที่ตรวจวัด	pH	BOD (mg/L)	Total Suspended Solid (mg/L)	Total Dissolved Solid (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L as N)	Sulfide (mg/L as S <sup>2-</sup> )	Settleable Solid
1/2562	25/04/62	7.5	63	59	344	1.2	20.14	ND	<0.5
2/2562	16/08/62	7.2	18	12	296	1.0	8.21	ND	<0.5
3/2562	13/12/64	7.1	15	19	285	1.0	11.58	ND	<0.5
1/2563	03/02/63	7.4	16	16	300	1.0	8.87	ND	<0.5
2/2563	--/06/63	ปิดดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019							
3/2563	14/10/63	7.0	47	23	457	1.2	17.50	ND	<0.5
1/2564	16/02/64	7.9	12	16	465	1.0	10.39	ND	<0.5
2/2562	08/06/64	7.7	9	10	360	1.0	1.01	ND	<0.5
3/2564	05/10/64	6.9	5	<10	316	1.0	9.10	ND	<0.5
1/2565	19/01/65	7.8	17	11	367	<5.0	11.05	ND	<0.5
2/2565	26/05/65	7.6	17	18	383	<5.0	3.54	ND	<0.5
3/2565	29/09/65	6.8	56	78	293	<5.0	30.94	0.86	<0.5
ค่ามาตรฐาน		5.0-9.0	≤20	≤30	≤500	≤20	≤35	≤1.0	≤0.5



รูปที่ 3-1 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง




รูปที่ 3-1 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)



# บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ



## บทสรุปและข้อเสนอแนะ

### 4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower) พบว่า ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด ได้มีการดูแลโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และมีการกำหนดมาตรการ/ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ EIA กำหนด สำหรับพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาติดต่อ เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

### 4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ เดอะ รอยัล มณียา ทาวเวอร์ (The Royal Maneeya Tower) ได้กำหนดให้ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการป้องกันอัคคีภัย จากการติดตามตรวจสอบมาตรการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบแนวโน้มของผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

# ภาคผนวก 1

## หนังสือเห็นชอบรายงานฯ และใบอนุญาตโครงการ

- |            |  |
|------------|--|
| เอกสาร 1-1 | หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          |
| เอกสาร 1-2 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| เอกสาร 1-3 | ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)               |
| เอกสาร 1-4 | ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)   |

## เอกสาร 1-1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทศ 1009/ 5866

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

9 มิถุนายน 2547

เรื่อง การพิจารณาขออนุญาตและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มณียา ทาวเวอร์

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทศ 1009/15199  
ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท มณียา เรียดตี้ จำกัด ลงวันที่ 12 มีนาคม 2547

2. แผนที่โครงการมณียา ทาวเวอร์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มณียา ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ที่  
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 3 - 3 - 42.85 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 312-314 เลขที่ดิน  
ที่ 39-41 ประกอบด้วยอาคารสูง 35 ชั้น (141.60 เมตร) ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก  
175 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท อีอาร์เอ็มสยาม จำกัด โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนและ  
ครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาขออนุญาตและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน  
โครงการที่ทศอภัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2546 วันที่ 15 ธันวาคม  
2546 ต่อมาบริษัท อีอาร์เอ็มสยาม จำกัด ได้เสนอรายงานฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณาขออนุญาตและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 1 นั้น

2/ สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาขออนุญาตและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่ทศอภัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2547  
วันที่ 30 มีนาคม 2547 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  
รอยัล มณียา ทาวเวอร์ โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้โครงการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ  
แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ อนึ่ง  
ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาโตหรือต่อไปอนุญาต นำมาตรวจการที่  
เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตหรือต่อไป  
อนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท มณียา  
เรียดตี้ จำกัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด อีอาร์เอ็มสยาม จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิภากร ไชยศิริรัตน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469, 0-2279-2792

## เอกสาร 1-2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

## เอกสาร 1-3

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)

---

## เอกสาร 1-4

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)



## ภาคผนวก 2

### เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

---

เอกสาร 2-1	ระบบน้ำใช้
เอกสาร 2-2	ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
เอกสาร 2-3	การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
เอกสาร 2-4	การจัดการมูลฝอย
เอกสาร 2-5	ระบบไฟฟ้าและพลังงาน
เอกสาร 2-6	ระบบป้องกันอัคคีภัย
เอกสาร 2-7	การจราจร
เอกสาร 2-8	ระบบปรับและระบายอากาศ
เอกสาร 2-9	การจัดภูมิสถาปัตยกรรม
เอกสาร 2-10	สิ่งอำนวยความสะดวก
เอกสาร 2-11	การบริหารความปลอดภัย
เอกสาร 2-12	สภาพทั่วไปโครงการ
เอกสาร 2-13	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

## เอกสาร 2-1

### ระบบน้ำใช้



ปั๊มสูบน้ำ




ตู้ควบคุมระบบประปา



ท่อน้ำดี (Cold Water; CW) และท่อน้ำ  
ดับเพลิง (F)



สุขภัณฑ์ชนิดประหยัดน้ำ



อุปกรณ์ชนิดประหยัดน้ำ



การรณรงค์ให้พนักงานและผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด

## เอกสาร 2-2


ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล



ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย




ระบบบำบัดน้ำเสีย



ท่ออากาศระบบบำบัดน้ำเสีย




ระบบกำจัดก๊าซจากระบบบำบัดน้ำเสีย



การสูบน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย  
เดือนกันยายน 2565

## เอกสาร 2-2

ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)




เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

## เอกสาร 2-3

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม



รางระบายน้ำ




บ่อเก็บกักน้ำฝน



## เอกสาร 2-4

การจัดการมูลฝอย



ห้องพักขยะเปียกและขยะแห้ง



ห้องพักขยะรีไซเคิล




การคัดแยกขยะรีไซเคิล



เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักขยะ




ป้ายประชาสัมพันธ์การประเภทขยะ



ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

## เอกสาร 2-4

การจัดการมูลฝอย (ต่อ)



ใบเสร็จการเก็บขยะมูลฝอย

## เอกสาร 2-5

ระบบไฟฟ้าและพลังงาน



ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโถงทางเดิน



ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ



ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร



## เอกสาร 2-5

ระบบไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)



การประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้า/การอนุรักษ์พลังงาน

## เอกสาร 2-6

ระบบป้องกันอัคคีภัย



Manual Pull Station



Smoke Detector




Heat Detector



Springer



Fire House Cabinet; FHC



Fire Alarm Bell

## เอกสาร 2-6

ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)




Emergency Light



Fire Exit Light




ประตูหนีไฟ (Fire Exit)



บันไดหนีไฟ



จุดรวมพล




ถังดับเพลิงเคมีและป้ายแสดงวิธีการใช้งาน

## เอกสาร 2-6

ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)



วาล์วเปิดน้ำดับเพลิงภายในสถานีก๊าซ




การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



ผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ



หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร




ระบบท่อน้ำดับเพลิง



หัวรับน้ำดับเพลิง

## เอกสาร 2-6

ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)




เอกสารข้อมูลอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565




## เอกสาร 2-7

การจราจร



ที่จอดรถยนต์



Speed Bump



เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง



ป้ายจำกัดความสูง



ป้ายสัญญาณจราจร

## เอกสาร 2-7


การจราจร (ต่อ)



กระจกนูน



ทางเข้า-ออกอาคารจอดรถ




ที่จอดรถผู้พิการ




ป้ายเตือนให้ดับเครื่องยนต์

## เอกสาร 2-7

การจราจร (ต่อ)



เอกสารยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในอาคารและที่ดิน



การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ใช้บริการ  
ระบบขนส่งมวลชน



## เอกสาร 2-8


ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ




ตู้ควบคุม Chiller Plant




Chiller Plant




การตรวจสอบ Chiller Plant



Heat Exchanger



ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน  
(Split Type)



ปล่องระบายอากาศภายในอาคาร

## เอกสาร 2-8






ระบบปรับและระบายอากาศ (ต่อ)



เอกสารการตรวจสอบระบบระบายอากาศ

## เอกสาร 2-9


การจัดภูมิสถาปัตยกรรม






## เอกสาร 2-10


สิ่งอำนวยความสะดวก




สภาพทั่วไปบริเวณสระว่ายน้ำ



พื้นผิวสระว่ายน้ำ



ลิฟท์โดยสาร



ลิฟท์โดยสาร



โถงพักคอย (Lobby)



## เอกสาร 2-11

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารความปลอดภัย



กล้อง CCTV



ห้องควบคุมระบบ CCTV



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

## เอกสาร 2-12

สภาพโดยทั่วไปโครงการ



## เอกสาร 2-13

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ด้านการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ



จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร

บันทึกการทำความสะอาด



จุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

## ภาคผนวก 3

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ





บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

No. 2326/65

### WASTE WATER ANALYSIS REPORT

Date : 28/9/65

Analysis Date : 22/9/65-27/9/65

Customer : บริษัท มณียา เรียลตี้ จำกัด (RENAISSANCE)

Sampling Date : 21/9/65

Address : 518/8 อาคารรอยัลมณียาทาวเวอร์ ถนนพหลินจิต แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน

Sampling Time : -

กรุงเทพฯ 10330

Received Date : 22/9/65

Tel : 02-125-5000-3

Reference Number	WP/NM 4730/65			Method of Analysis
Parameter	Unit	Effluent	Standard	
Parameter		น้ำคาลก่อนข้างหุ่น มีตะกอนเล็กน้อย		
pH		@ 23.2 °C = 6.8	5-9	Electrometric (SM 2017:4500-H+B.)
Biochemical Oxygen Demand	(mg/l)	56	≤ 20	5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2017:5210 B.)
Total Suspended Solids	(mg/l)	78	≤ 30	Dried at 103-105°C (SM 2017:2540 D.)
Total Dissolved Solids	(mg/l)	293	≤ 500	Dried at 180°C (SM 2017:2540 C.)
Oil & Grease	(mg/l)	< 5.00	≤ 20	Soxhlet Extraction (SM 2017:5520 D.)
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/l)	30.94	≤ 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2017:4500-Norg B.)
Sulfide	(mg/l)	0.86	≤ 1.0	ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2017:4500-S2- F.)
Settleable Solids	(ml/l)	< 0.5	≤ 0.5	Imhoff Cone, Volumetric (SM 2017:2540 F.)

SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd Edition, 2017.

❖ The results relate only to the samples tested and apply to customer's self-drawn samples only.

❖ This analysis report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the technical manager.

Approved by

ศุภณัฐ วัฒนวิทย์กุล  
( ๙ ธัญญารัตน์ พลอยกระจำจ )

## ภาคผนวก 4

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

## ภาคผนวก 5

ใบรับรอง/หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน