

บทที่ 4

บทสรุป

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังนี้ ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

| รายงานฉบับที่/ระยะเวลา | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------|--|---|
| 2/2565 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 | 5 | - |

ทางบริษัทคอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด ได้ทำการสรุปตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ | แนวทางปฏิบัติ |
|----------------------------------|---|---|
| 1.ทรัพยากรกายภาพ | | |
| 1.5 ทรัพยากรน้ำ | 1. จัดหาสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้งของ | -ยังไม่ได้จัดหาชิ้นส่วนสำรองสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย |
| 3.5 การคมนาคม และการขนส่ง | 7. จัดทำสัญญาณคอนกรีตบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อชะลอความเร็วรถขนาดความกว้าง 80 ซม. สูงประมาณ 10 ซม. | -ยังไม่ได้ทำสัญญาณบริเวณทางเข้า-ออก |
| | 2.จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทประจำในแต่ละชั้น โดยจัดวางไว้บริเวณหน้าบล็อกรั้วขยะเปียก พร้อมจัดทำประตูปิดกันแบบลูกบิดเพื่อความสะดวกในการให้ผู้พักอาศัยนำไปทิ้ง และป้องกันกลิ่นรบกวนขณะเปิดช่องทิ้งขยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ภาชนะรองรับขยะแห้ง จัดให้มีถังขยะขนาด 200ลิตร มีฝาปิดมิดชิดจำนวน 1 ถัง มีถุงดำรองรับอีกชั้น และพ่นสีข้างถัง “ ขยะแห้ง “ ให้เห็นชัดเจน 2) ภาชนะรองรับขยะ Recycle จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิดจำนวน 1 ถัง มีถุงดำรองรับอีกชั้น และพ่นสีข้างถัง “ ขยะพิษ “ ให้เห็นชัดเจน | -มีห้องพักขยะประจำชั้นแต่ไม่มีถังรองรับขยะแบบแยกประเภท |
| | 8. จัดให้มีป้ายห้ามจอดบริเวณที่จอดสำหรับรถเก็บขนขยะในช่วงเวลาเก็บขนขยะเพื่อป้องกันไม่ให้รถคันอื่นเข้ามาจอดในช่วงเวลาที่ทางสำนักงานเขตเข้ามาเก็บขยะในโครงการ | -ยังไม่ได้ได้จัดทำป้ายห้ามจอดบริเวณที่จอดสำหรับรถเก็บขนขยะในช่วงเวลาเก็บขนขยะ |
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย | 5. จัดให้มีการอบรมวิธีใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้พักอาศัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางเขน | -ยังไม่ได้อบรมซ้อมอพยพหนีไฟ |

