




หนังสือรับรอง
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุดพักอาศัย นีรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2

วันที่ ...กรกฎาคม 2565

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ ดำเนินการ โครงการอาคารชุดพักอาศัย นีรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 ตั้งอยู่เลขที่ 165/129 ซอยช่างอากาศ อุทิศ 8 แยก 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด นีรันดร์ คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 ฉบับประจำเดือน

- ☒ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565
☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565
☐ อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้




ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายสิทธิสิริชัย วิจักขณพงษ์		หัวหน้าทีม
นางสาวเบญญาภา สุวรรณ		ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
นางสาวกรชนก บุญขำ		เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน

ขอแสดงความนับถือ




 (นายสิทธิสิริชัย วิจักขณพงษ์)
 ผู้จัดการ

บัญชีรายชื่อรับรองและคุณสมบัติของผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2

ชื่อ-สกุล	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ ของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
1.นางสาวกรรชนก บุญเข้า	-บทที่ 1 บทนำ -ภาคผนวก	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ.สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	20	
2.นางสาวเบญญาภา สุวรรณ	-บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข -บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบ	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ.สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	60	
4.นายสิขิรัฐ วิจักขณ์พงษ์	-บทที่ 4 บทสรุป	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ.สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	20	

รายละเอียดโครงการแบบสังเขป

1.2.1 ชื่อโครงการ	โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2
1.2.2 สถานที่ตั้งโครงการ	165/129 ซอยช่างอากาศอุทิศ 8 แขวง 1 ถนนช่างอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 1.2-1) มีอาณาเขตติดกับพื้นที่โดยรอบ ดังนี้
ทิศเหนือ	ติดกับ พื้นที่อยู่อาศัย บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
ทิศใต้	ติดกับ อาคารชุดพักอาศัย แอร์บอน เฟส
ทิศตะวันออก	ติดกับ ที่ดินรกร้าง
ทิศตะวันตก	ติดกับ พื้นที่อยู่อาศัย บ้านพักอาศัย และอาคารชุด
1.2.3 เจ้าของโครงการ	: นิติบุคคลอาคารชุดนิรันดร์คอนโดเทล 6 เฟส 2 เลขที่ 165/129 ซอยช่างอุทิศ 8 แขวง 1 ถนนช่างอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
1.2.4 จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด
1.2.5 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	: เลขที่ วว 0804/924 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545
1.2.6 โครงการได้นำเสนอรายงานการปฏิบัติการตามมาตรการครั้งสุดท้าย	: ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ระยะดำเนินการ) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ข-3)
1.2.7 ประเภทโครงการ	: อาคารอยู่อาศัยรวม
1.2.8 สภาพโครงการปัจจุบัน	: โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด (ภาพที่ 1.2-2 และ ภาพผนวก ข-2)
1.2.9 ขนาดพื้นที่โครงการ	: โครงการมีขนาด 0-3-87 ไร่