

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)

โครงการนิซ ไอดี เสรีไทยวง-แหวน ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่าทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯอย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยการตรวจ

วัดคุณภาพน้ำทั้งบางส่วน พบว่าการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายนํ้ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการดำเนินการแก้ไขคุณภาพน้ำที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-1 มาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

รายงานฉบับที่/ระยะเวลา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2/2565 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565	4	1

ทางบริษัทคอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้ทำการสรุปตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ดังตารางที่ 4-2 และดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	แนวทางการปฏิบัติ
1. คุณภาพน้ำผิวดิน	ตักไขมันในถังดักไขมันทุกวันนำไปตากแห้งรวบรวมใส่ถุง และประสานงานให้ สنج.เขตฯเก็บขนต่อไป	-ไม่มีการตักไขมัน แต่ได้ทำการดูดไขมันไปพร้อมกับการดูดกากตะกอน
2. การบำบัดน้ำเสีย	นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยรดน้ำต้นไม้บริเวณชั้นล่างของพื้นที่โครงการ	-ทางโครงการกำลังดำเนินการเสนอขออนุญาต
3. การบำบัดน้ำเสีย	ปิดป้ายประกาศที่บริเวณก๊อกรับน้ำว่าเป็น “น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้เท่านั้น” และจะติดตั้งก๊อกรับน้ำสนามล้อยกยู่แจสำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อควบคุมมิให้ผู้พักอาศัยเข้าถึงหรือสัมผัสน้ำทิ้งโดยขาดความเข้าใจ	-ทางโครงการกำลังดำเนินการเสนอขออนุญาต
4.ผลกระทบจากส้วม	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำส้วมส้วมตลอดเวลาที่เปิดให้บริการเพื่อควบคุมดูแลและให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	-มีเจ้าหน้าที่ประจำส้วมส้วมเฉพาะเวลาที่มีผู้ใช้ส้วม

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน/อยู่ระหว่างดำเนินการ	แนวทางการปฏิบัติ
1.การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	-มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาใหญ่ 1 ครั้ง บำรุงทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง

