

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย**

สารบัญ

บทที่ 1	บทนำ	หน้า
1.1	ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ	1-1
บทที่ 2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน้า
2.1	การดำเนินการ	2-1
2.2	ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ	2-2
2.3	ภาพอ้างอิง	2-34
2.4	เอกสารอ้างอิง	2-42
2.5	บันทึกอ้างอิง	2-42
บทที่ 3	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หน้า
3.1	การดำเนินการ	3-1
3.2	ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบฯ	3-2
3.3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-11
3.4	รูปอ้างอิง	3-11
3.5	เอกสารอ้างอิง	3-24
3.5-1	ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	3-24
3.5-2	ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำส้วม	3-49
3.6	บันทึกอ้างอิง	3-24
บทที่ 4	บทสรุป	หน้า
4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
ภาคผนวกที่ 1	หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวกที่ 2	หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
ภาคผนวกที่ 3	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ภาคผนวกที่ 4	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ	
ภาคผนวกที่ 5	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
รูปที่ 1.2-1	ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-3
รูปที่ 2.3-1	การดูแลพื้นที่สีเขียว	2-34
รูปที่ 2.3-2	การจัดการจราจร	2-35
รูปที่ 2.3-3	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-36
รูปที่ 2.3-4	บอร์ดประชาสัมพันธ์	2-36
รูปที่ 2.3-5	ระบบน้ำใช้	2-36
รูปที่ 2.3-6	การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	2-37
รูปที่ 2.3-7	การจัดการขยะมูลฝอย	2-38
รูปที่ 2.3-8	ระบบระบายน้ำ	2-38
รูปที่ 2.3-9	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-39
รูปที่ 2.3-10	ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-40
รูปที่ 2.3-11	การดูแลความสะอาดภายในโครงการ	2-40
รูปที่ 2.3-12	การจัดการสระว่ายน้ำ	2-41
รูปที่ 3.4-1	การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	3-11

สารบัญกราฟ

กราฟที่		หน้า
กราฟที่ 3.3.1-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง pH (ตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน)	3-20
กราฟที่ 3.3.1-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (ตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน)	3-20
กราฟที่ 3.3.1-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) (ตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน)	3-21
กราฟที่ 3.3.1-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) (ตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน)	3-21
กราฟที่ 3.3.1-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) (ตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน)	3-22
กราฟที่ 3.3.1-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) (ตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน)	3-22
กราฟที่ 3.3.1-7	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) (ตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน)	3-23
กราฟที่ 3.3.1-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (ตรวจวัดเดือนกรกฎาคม 2565-ปัจจุบัน)	3-23

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 1.4.1	แผนดำเนินการติดตามตรวจสอบฯ ระยะดำเนินการ	1-11
ตารางที่ 2-1	ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมช่วงระยะดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565	2-2
ตารางที่ 3.2-1	สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565	3-2
ตารางที่ 3.3.1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเข้าอาคารซี (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2565)	3-12
ตารางที่ 3.3.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเข้าอาคารดี (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2565)	3-13
ตารางที่ 3.3.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเข้าอาคารซี ดี (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2565)	3-14
ตารางที่ 3.3.1-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2565)	3-15
ตารางที่ 3.3.2-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2565)	3-16
ตารางที่ 3.3-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2565)	3-19