




หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ “วิซ ชิเคเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม”

วันที่ 19 มกราคม 2566

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ “วิซ ชิเคเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม” ตั้งอยู่เลขที่ 512 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด วิซ ชิเคเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม ฉบับประจำเดือน

- ☐ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565
☒ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565
☐ อื่นๆ(ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายสิทธิสิริชัย วิจักขณพงษ์		หัวหน้าทีม
นายชนสิทธิ์ เพ็งปาน		ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
นางสาวกรวิกา ทองจ้อย		เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด
CONSTRUCTION SERVICE PLUS CO.,LTD.



(นายสิทธิสิริชัย วิจักขณพงษ์)

ผู้จัดการ

รายละเอียดโครงการแบบสังเขป

ชื่อโครงการ :	“วิช ชิกเนเจอร์ มิททาวน์ สยาม”
สถานที่ตั้งโครงการ :	512 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการก่อนการโอนสิทธิ :	บริษัท สยามนิวٹر จำกัด 99/8 อาคารเอเค หมู่ที่ 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โครงการได้รับความเห็นชอบรายงาน :	เลขที่ ทส 1009.5/10731 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม :	บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ประเภทโครงการ :	เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 45 ชั้น กับ 4 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร บนที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 61.6 ตารางวา หรือ 4,646.4 ตารางเมตร
เจ้าของโครงการปัจจุบัน :	นิติบุคคลอาคารชุด วิช ชิกเนเจอร์ มิททาวน์ สยาม 512 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์ติดต่อ 02-126-7953
สภาพโครงการปัจจุบัน :	เปิดใช้อาคารจำนวน 1 อาคาร ห้องชุดพักทั้งหมด 623 ห้อง ห้องชุดพาณิชย์(ร้านค้า) 2 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 321 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และสวนหย่อม เป็นต้น จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
โครงการได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ครั้งสุดท้ายเมื่อ :	วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
จัดทำรายงานโดย :	บริษัท คอนสรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด 21/41 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท-พญา 53 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
รายละเอียดโครงการ :	แสดงไว้ในบทที่ 1 ของรายงานฉบับนี้

บัญชีรายชื่อรับรองและคุณสมบัติของผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ “วิซ ชิเคเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม” ของนิติบุคคลอาคารชุด วิซ ชิเคเนเจอร์ มิดทาวน์ สยาม
ฉบับที่ 2/2565 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ)

ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ ของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ	ลายมือชื่อ
1.นางสาวกรวิกา ทองจ้อย	-บทที่ 1 บทนำ -ภาคผนวก	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ. สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	20	
2.นายชนสิทธิ์ เพ็งปาน	-บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข -บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ. สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	60	
3. นายสิทธิสิทธิ์ วิจิษณาพงษ์	- บทที่ 4 บทสรุป	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ. สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	20	