




VISA VAPAT



โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ

No GEN-NBH / 13

โครงการ : Blue105 ซอยลาซาน57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง เลขที่845 (ฉบับรวมงาน)

BY ฤทธิชัย

เลขที่ :

VP/ST/BLUE105/GEN-NBH/007/65

อ้างถึง :

10 / 9 / 65

วันที่ :

9 กุมภาพันธ์ 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย

☐ SAMPLE

☐ BROCHURE

☐ SHOP DRAWING

☒ PROPOSAL

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ

() ดูบันทึก

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงค์ชัย ประทุมมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ

() ดูบันทึก

บันทึก

เพื่อแจ้งถึงผู้บริหาร

ลงชื่อ.....

(ทวีศักดิ์พงษ์กร ไพบุญ)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

10 ก.พ. 2565

เรียน ผู้ออกแบบ ()

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ

() เพื่อขออนุมัติ

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(ทวีศักดิ์พงษ์กร ไพบุญ)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

23 ก.พ. 65

ต้นฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา (✓) ผู้บริหารการก่อสร้าง

(✓) ผู้รับจ้าง

() ผู้ออกแบบ

(✓) เจ้าของโครงการ

รายการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนจากการเยี่ยมเพื่อนบ้าน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้อร้องเรียนเลขที่ GU-BSK105-PJ-R-23-007

โครงการ BLUE SUKHUMVIT 105

ช่วงเวลาการร้องเรียน 25 ธันวาคม 2564

ปัญหาที่พบ

ภาพถ่ายจากการสำรวจบ้านเลขที่ 845 จำนวน 83 ภาพถ่าย ก่อการก่อสร้าง

ผู้ร้องเรียน คุณ ธนธรณ์ สุขวัฒน์ (คุณตุ้ย)

บ้านเลขที่ 845 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วิธีการแก้ไข

แก้ไขตามลักษณะงานที่ได้รับความเสียหายและที่เกิดผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง

*** แนบเอกสารภาพถ่ายก่อนและหลังการแก้ไข ***

ผู้รับผิดชอบ บ.วิศวภัทร์

กำหนดแล้วเสร็จ

การติดตามผล

☐ แล้วเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

รับทราบผลการแก้ไข

(.....ชื่อเพื่อนบ้าน.....)

ผู้รับผิดชอบ

Sr. Mgr.(Construction)

AVP (Construction)

บันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง

วันที่12..... เดือนมกราคม..... พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการBLUE 105.....

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคารบ้านเลขที่ 845 ซอยลาซาล ถนนสุขุมวิท105 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ตามที่ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น
ทางบริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ของส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้



ไม่มีความเสียหาย



มีความเสียหาย ดังนี้

2. ภาพถ่ายจากการสำรวจบ้านเลขที่ 845 จำนวน 83 ภาพถ่าย

ทั้งนี้ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้
อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รับทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศิริ ชะอุ่มใส)

(.....)

ผู้จัดการโครงการ VP

ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทร.....

●หมายเหตุ


เข้าสำรวจ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 (ภาพถ่ายตามเอกสารแนบ)


.....



.....

.....

.....







30




33



36




29



32



35



28



31




34




39




42




45



38



41



44



37




43



46





57



60




63



56



59



62



55



58



61



66



65



64



69



68



67



72



71



70



75



78



81



74



77



80



73



76



79



29



30





บ้าน 621

โรงเรียนวัดบางเตย

ตลาด

บ้านเช่า


บ้าน 845

บ้าน 847

บ้าน 843

หน่วยงาน BLUE 105

ICONDO



โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ
By 15/11/64 No. GL-NBH/13

โครงการ : Blue105 ซอยลาซาน57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง เลขที่621 (ก่อนเริ่มงาน) 11/64

เลขที่ : VP/STI/GL-NBH/015 REV.0

อ้างถึง :

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

☐ SAMPLE

☐ BROCHURE

☐ SHOP DRAWING

☒ PROPOSAL

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ

() ดูบันทึก

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงค์ชัย ประทุมมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ

() ดูบันทึก

บันทึก

บันทึกการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบุญย์

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

13/11/64

เรียน ผู้ออกแบบ ()

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ

() เพื่อขออนุมัติ

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการผู้ออกแบบ

วันที่ :

13-11-64

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบุญย์

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

13/11/64


ต้นฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา () ผู้บริหารการก่อสร้าง

() ผู้รับจ้าง

() ผู้ออกแบบ

() เจ้าของโครงการ



โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ

No. GL-NBH 13

BY 10.00

โครงการ : Blue105 ซอยลาซาน57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง เลขที่ 621 (ก่อนเริ่มงาน)

เลขที่ : 64 VP/STI/GL-NBH/015 REV.0

อ้างถึง :

วันที่ : 8 เมษายน 2565

สิ่งที่มาด้วย

☐ SAMPLE

☐ BROCHURE

☐ SHOP DRAWING

☒ PROPOSAL

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

☐ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

☒ เพื่อรับทราบ

☐ เพื่อขออนุมัติ

☐ ดูบันทึก

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงค์ชัย ประทุมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

☐ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

☒ เพื่อรับทราบ

☐ เพื่อขออนุมัติ

☐ ดูบันทึก

บันทึก :

"เลขที่ 621" มีพิกัด 13/11/64
เป็นแบบ ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน 10 สิงหาคม

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบุญย์

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

08/04/65

เรียน ผู้ออกแบบ ()

☐ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ เพื่อขออนุมัติ

☐ ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ อนุมัติตามบันทึก

☐ ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ อนุมัติตามบันทึก

☐ ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ อนุมัติตามบันทึก

☐ ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบุญย์

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

08/04/65

ต้นฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา () ผู้บริหารการก่อสร้าง

☐ ผู้รับจ้าง

☐ ผู้ออกแบบ

☐ เจ้าของโครงการ



รายการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนจากการเยี่ยมเพื่อนบ้าน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้อร้องเรียนเลขที่ GU-BSK105-PJ-R-23-015

โครงการ BLUE SUKHUMVIT 105

ช่วงเวลาการร้องเรียน

ปัญหาที่พบ

หมายเหตุการตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มการทำงาน บ้านเลขที่ 621 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
บันทึกภาพวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ผู้ร้องเรียน

บ้านเลขที่

วิธีการแก้ไข

*** แนบเอกสารภาพถ่ายก่อนและหลังการแก้ไข ***

ผู้รับผิดชอบ บ.วิศวกัณฑ์

กำหนดแล้วเสร็จ

การติดตามผล

☐ แล้วเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

รับทราบผลการแก้ไข

(.....ชื่อเพื่อนบ้าน.....)

ผู้รับผิดชอบ

Sr. Mgr.(Construction)

AVP (Construction)

บันทึกก่อนเริ่มงาน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการBLUE 105....

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร บ้านเลขที่ 621 (ถ. ลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260)

ตามที่ บริษัท วิศวกรรม จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิศวกรรม จำกัด ขอส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิศวกรรม จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้ อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ



(.....)

ผู้จัดการ โครงการ

.....

(.....)

ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทษ.....

● **หมายเหตุ**

ทางโครงการจะเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแตกร้าว รวมถึงกำแพงที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม โดยจะเข้าไปซ่อมแซมหลังจากได้ผ่านการทดสอบเสาเข็ม Pilot test แล้วเสร็จ เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนตัวของดิน เพราะต้องทดสอบเสาเข็ม Pilot test ให้เสร็จก่อน ถึงจะเข้าซ่อมแซมรอยร้าวความเสียหาย ได้ (ใช้เวลาในการซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน)

บันทึกก่อนเริ่มงาน

13 พ.ย 64
วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการBLUE 105....

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร บ้านเลขที่ 621 ถ. ลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ตามที่ บริษัท วิศวกรรม จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน - หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิศวกรรม จำกัด ของส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิศวกรรม จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้ อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน - หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ



(.....)

ผู้จัดการโครงการ

.....

(.....)


ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทษ.....

● หมายเหตุ

ทางโครงการจะเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแตกร้าว รวมถึงกำแพงที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม โดยจะเข้าไปซ่อมแซมหลังจากได้ผ่านการทดสอบเสาเข็ม Pilot test แล้วเสร็จ เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนตัวของดิน เพราะต้องทดสอบเสาเข็ม Pilot test ให้เสร็จก่อน ถึงจะเข้าซ่อมแซมรอยร้าวความเสียหาย ได้ (ใช้เวลาในการซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน)














ICONDO

บ้าน 621

หน่วยงาน BLUE 105

บ้าน 845

บ้าน 843

บ้าน 847

บ้าน 845

บ้าน 843

บ้าน 847



โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ

โครงการ : Blue105 ซอยลาซ่าน57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง (ที่ดินคุณณัฐวิภา รับแก๊ส) ก่อนเริ่มงาน

เลขที่ : VP/STI/GL-NBH/016 REV.0

อ้างถึง :

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

☐ SAMPLE

☐ BROCHURE

☐ SHOP DRAWING

☒ PROPOSAL

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ

() ดูบันทึก

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงค์ชัย ประทุมมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ

() ดูบันทึก

บันทึก

บันทึก no. down room doo 1/10 -

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบุญย์

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

13/11/64

เรียน ผู้ออกแบบ ()

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ

() เพื่อขออนุมัติ

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

Sum

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ

วันที่ :

12-11-64

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบุญย์

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

13/11/64


ต้นฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา () ผู้บริหารการก่อสร้าง

() ผู้รับจ้าง

() ผู้ออกแบบ

() เจ้าของโครงการ



โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ

No GL-NBH / 13

BY ผู้จัดการ 10.00

โครงการ : Blue105 ซอยลาซาน57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง (ที่ดินคุณรัฐดี ร้านแก๊ส) ก่อนเริ่มงาน

เลขที่ : VP/STI/GL-NBH/016 REV.0

อ้างถึง :

วันที่ : 8 เมษายน 2565 18 พ.ย. 64 13

สิ่งส่งมาด้วย

☐ SAMPLE

☐ BROCHURE

☐ SHOP DRAWING

☒ PROPOSAL

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

☐ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

☒ เพื่อรับทราบ

☐ เพื่อขออนุมัติ

☐ ด่วนทันที

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงค์ชัย ประทุมมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

☐ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

☒ เพื่อรับทราบ

☐ เพื่อขออนุมัติ

☐ ด่วนทันที

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(ทวีศักดิ์พงษ์กร ไพบูลย์)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

08/04/65

งานตรวจสอบข้างเคียง "ร้านแก๊ส" โดยบริษัท

เรียน ผู้ออกแบบ ()

☐ เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ เพื่อขออนุมัติ

☐ ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ อนุมัติตามบันทึก

☐ ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ อนุมัติตามบันทึก

☐ ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ อนุมัติตามบันทึก

☐ ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(ทวีศักดิ์พงษ์กร ไพบูลย์)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

08/04/65

13 11 64


ด่วนฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา () ผู้บริหารการก่อสร้าง

☐ ผู้รับจ้าง

☐ ผู้ออกแบบ

☐ เจ้าของโครงการ

	รายการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนจากการเยี่ยมเพื่อนบ้าน	
	วันที่ 153 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	ข้อร้องเรียนเลขที่ GU-BSK105-PJ-R-23-016
โครงการ BLUE SUKHUMVIT 105 ช่วงเวลาการร้องเรียน 07 เมษายน 2565		
ปัญหาที่พบ หมายเหตุการตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มการทำงาน ร้านขายแก๊ส (ที่ดิน คุณ ณัฐวดี) ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บันทึกภาพวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 		
ผู้ร้องเรียน บ้านเลขที่		
วิธีการแก้ไข 		
*** แนบเอกสารภาพถ่ายก่อนและหลังการแก้ไข ***		
ผู้รับผิดชอบ บ.วิศวกัณฑ์ กำหนดแล้วเสร็จ		
การติดตามผล <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จตามกำหนด <input type="checkbox"/> ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด </div>		
รับทราบผลการแก้ไข <div style="text-align: center;"> (.....ชื่อเพื่อนบ้าน.....) </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> ผู้รับผิดชอบ </div> <div style="text-align: center;"> Sr. Mgr.(Construction) </div> <div style="text-align: center;"> AVP (Construction) </div> </div>		

บันทึกก่อนเริ่มงาน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการBLUE 105....

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคารที่ดินคุณ ณัฐวุฒิ (ร้านแก๊ส ถ. ลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260).....

ตามที่ บริษัท วิศวกรรม จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน - หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น
ทางบริษัท วิศวกรรม จำกัด ของส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิศวกรรม จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้
อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน - หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ



(.....)

ผู้จัดการโครงการ

.....

(.....)

ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทษ.....

● หมายเหตุ

ทางโครงการจะเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแตกร้าว รวมถึงกำแพงที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม
โดยจะเข้าไปซ่อมแซมหลังจากได้ผ่านการทดสอบเสาเข็ม Pilot test แล้วเสร็จ เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
เคลื่อนตัวของดิน เพราะต้องทดสอบเสาเข็ม Pilot test ให้เสร็จก่อน ถึงจะเข้าซ่อมแซมรอยร้าวความเสียหาย ได้ (ใช้เวลา
ในการซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน)

บันทึกก่อนเริ่มงาน

13 พ.ช. 64.
วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการBLUE 105....

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ที่ดินคุณ ญัฐภูมิ (ร้านแก๊ส ถ. ลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260)

ตามที่ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น
ทางบริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ขอส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้
อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ



(.....)

ผู้จัดการ โครงการ

.....



(.....)



ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทร.....


● หมายเหตุ

ทางโครงการจะเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแตกร้าว รวมถึงกำแพงที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม
โดยจะเข้าไปซ่อมแซมหลังจากได้ผ่านการทดสอบเสาเข็ม Pilot test แล้วเสร็จ เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
เคลื่อนตัวของดิน เพราะต้องทดสอบเสาเข็ม Pilot test ให้เสร็จก่อน ถึงจะเข้าซ่อมแซมรอยร้าวความเสียหาย ได้ (ใช้เวลา
ในการซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน)











โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ

No GL-NBH / 13

BY یشیت 09.00

โครงการ : Blue105 ซอยลาซาน 57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง (ที่ดินคุณณัฐภูมิ บ้านเช่า) ก่อนเริ่มงาน เลขที่ : VP/STI/GL-NBH/017 REV.0

อ้างถึง : วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย ☐ SAMPLE ☐ BROCHURE ☐ SHOP DRAWING ☒ PROPOSAL

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ (✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ () ดูบันทึก

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงค์ชัย ประทุมมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ (✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ () ดูบันทึก

บันทึก :

บันทึกแนบมาพร้อมเอกสาร

ลงชื่อ.....

(ทวีศพงษ์กร ไพบุญ)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

13/11/64

เรียน ผู้ออกแบบ ()

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ () ไม่อนุมัติ

() เพื่อขออนุมัติ () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ

วันที่ :

17-11-64

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(ทวีศพงษ์กร ไพบุญ)


ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

13/11/64

ต้นฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา () ผู้บริหารการก่อสร้าง () ผู้รับจ้าง () ผู้ออกแบบ () เจ้าของโครงการ



No. GL - NBH / 13 โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ INTER BY วันที่ 10.00 โครงการ : Blue105 ซอยลาซาน 57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง (ที่ดินคุณรัฐคุณ บ้านเช่า) ก่อนเริ่มงาน เลขที่ : VP/STI/GL-NBH/017 REV.0

อ้างถึง : วันที่ : 8 เมษายน 2565 13 พ.ย. 64

สิ่งที่ส่งมาด้วย ☐ SAMPLE ☐ BROCHURE ☐ SHOP DRAWING ☒ PROPOSAL 13

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ (✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ () ดูบันทึก

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงค์ชัย ประทุมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ (✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ () ดูบันทึก

บันทึก :

กท.ตรา ป.ลอมจก.เคียะ 6 * บ้านเช่า * ก่อนเริ่มงาน

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบูลย์

(.....)

วันที่ :

08/04/65

เรียน ผู้ออกแบบ ()

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ () ไม่อนุมัติ

() เพื่อขออนุมัติ () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบูลย์

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

08/04/65

ต้นฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา () ผู้บริหารการก่อสร้าง () ผู้รับจ้าง () ผู้ออกแบบ () เจ้าของโครงการ



รายการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนจากการเยี่ยมเพื่อนบ้าน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ข้อร้องเรียนเลขที่ GU-BSK105-PJ-R-23-017

โครงการ BLUE SUKHUMVIT 105

ช่วงเวลาการร้องเรียน

ปัญหาที่พบ

หมายเหตุการตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มการทำงาน บ้านเช่า (ที่ดิน คุณ ณัฐวดี)

ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บันทึกภาพวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ผู้ร้องเรียน

บ้านเลขที่

วิธีการแก้ไข

*** แนบเอกสารภาพถ่ายก่อนและหลังการแก้ไข ***

ผู้รับผิดชอบ บ.วิศวกรรม

กำหนดแล้วเสร็จ

การติดตามผล

☐ แล้วเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

รับทราบผลการแก้ไข

(.....ชื่อเพื่อนบ้าน.....)

ผู้รับผิดชอบ

Sr. Mgr.(Construction)

AVP (Construction)

บันทึกก่อนเริ่มงาน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการ BLUE 105

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ที่ดินคุณ ณัฐวุฒิ (บ้านเช่า ถ. ลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260)

ตามที่ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ของส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้ อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ



(.....)

ผู้จัดการ โครงการ

.....

(.....)

ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทษ.....

● **หมายเหตุ**

ทางโครงการจะเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแตกร้าว รวมถึงกำแพงที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม โดยจะเข้าไปซ่อมแซมหลังจากได้ผ่านการกวดเสาะเข็ม Pilot test แล้วเสร็จ เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนตัวของดิน เพราะต้องกวดเสาะเข็ม Pilot test ให้เสร็จก่อน ถึงจะเข้าซ่อมแซมรอยร้าวความเสียหาย ได้ (ใช้เวลาในการซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน)

บันทึกก่อนเริ่มงาน

13 พ.ย 64
วันที่ 13 เดือน ~~พฤษภาคม~~ พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการBLUE 105....

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ที่ดินคุณ ญัฐวดี (บ้านเช่า ถ. ลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260)

ตามที่ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น
ทางบริษัท วิสวภัทร์ จำกัด ของส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิสวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้
อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ



(.....)

ผู้จัดการ โครงการ

.....

(.....)

ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทษ.....

● หมายเหตุ


ทางโครงการจะเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแตกร้าว รวมถึงกำแพงที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม
โดยจะเข้าไปซ่อมแซมหลังจากได้ผ่านการทดสอบเสาเข็ม Pilot test แล้วเสร็จ เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
เคลื่อนตัวของดิน เพราะต้องทดสอบเสาเข็ม Pilot test ให้เสร็จก่อน ถึงจะเข้าซ่อมแซมรอยร้าวความเสียหาย ได้ (ใช้เวลา
ในการซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน)











โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ

โครงการ : Blue105 ซอยสาขาน57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง (ที่ดินคุณณัฐวุฒิ รักษ์ก้วยเดียว) ก่อนเริ่มงาน

เลขที่ : VP/STI/GL-NBH/018 REV.0

อ้างถึง :

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

☐ SAMPLE

☐ BROCHURE

☐ SHOP DRAWING

☒ PROPOSAL

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ

() ดูบันทึก

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงศ์ชัย ประทุมมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(✓) เพื่อรับทราบ

() เพื่อขออนุมัติ

() ดูบันทึก

บันทึก

บันทึกมอบหมายให้ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบุญ

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

13/11/64

เรียน ผู้ออกแบบ ()

() เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

() ไม่อนุมัติ

() เพื่อขออนุมัติ

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

() อนุมัติตามบันทึก

() ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก

ลงชื่อ.....

ทวิศพงษ์กร ไพบุญ

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

13/11/64


ต้นฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา () ผู้บริหารการก่อสร้าง

() ผู้รับจ้าง

() ผู้ออกแบบ

() เจ้าของโครงการ



โครงการ : Blue สุขุมวิท 105

หนังสือขอความเห็นชอบและอนุมัติ

No 01-NBH / 13

BY จิรัชิต 10.00

โครงการ Blue105 ซอยลาซาน 57 บางนา บางนา กทม.

เรื่อง : ขอนำส่งบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียง (ที่ดินคุณรุติ ร้านก๋วยเตี๋ยว) ก่อนเริ่มงาน เลขที่ : VP/STI/GL-NBH/018 REV.0

อ้างถึง : 13/11/64 วันที่ : 8 เมษายน 2565 13 พ.ย. 64

 สิ่งที่จะส่งมาด้วย ☐ SAMPLE ☐ BROCHURE ☐ SHOP DRAWING ☒ PROPOSAL

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

- () เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ (✓) เพื่อรับทราบ
() เพื่อขออนุมัติ () ดูบันทึก

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(คุณณรงค์ชัย ประทุมณี)

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

- () เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ (✓) เพื่อรับทราบ
() เพื่อขออนุมัติ () ดูบันทึก

บันทึก :

ภาย ภาย รับช่วยแล้ว 10.00 น.

ลงชื่อ.....

ทวีศพงษ์กร ไพบุญย์

(.....)

วันที่ :

 08/04/65
13/11/65

เรียน ผู้ออกแบบ ()

- () เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ () ไม่อนุมัติ
() เพื่อขออนุมัติ () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

เรียน เจ้าของโครงการ GRAND UNITY DEVELOPMENT CO., LTD

- () อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้บริหารการก่อสร้าง STONEHENGE INTER CO.,LTD

- () อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ

วันที่ :

เรียน ผู้รับจ้างงาน VISA VAPAT CO.,LTD

- (✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
() อนุมัติตามบันทึก () ส่งคืนเพื่อเสนอใหม่

บันทึก :

ลงชื่อ.....

ทวีศพงษ์กร ไพบุญย์

(.....)

ผู้บริหารการก่อสร้าง

วันที่ :

 08/04/65
13/11/64

ต้นฉบับ (✓) ส่งคืนผู้รับจ้าง

สำเนา () ผู้บริหารการก่อสร้าง () ผู้รับจ้าง () ผู้ออกแบบ () เจ้าของโครงการ



รายการติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนจากการเยี่ยมเพื่อนบ้าน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้อร้องเรียนเลขที่ GU-BSK105-PJ-R-23-018

โครงการ BLUE SUKHUMVIT 105

ช่วงเวลาการร้องเรียน

ปัญหาที่พบ

หมายเหตุการตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียงก่อนเริ่มการทำงาน ร้านก๋วยเตี๋ยว (ที่ดิน คุณ ณัฐวดี)

ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บันทึกภาพวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ผู้ร้องเรียน

บ้านเลขที่

วิธีการแก้ไข

*** แนบเอกสารภาพถ่ายก่อนและหลังการแก้ไข ***

ผู้รับผิดชอบ บ.วิศวกัณฑ์

กำหนดแล้วเสร็จ

การติดตามผล

☐ แล้วเสร็จตามกำหนด

☐ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

รับทราบผลการแก้ไข

(.....ชื่อเพื่อนบ้าน.....)

ผู้รับผิดชอบ

Sr. Mgr. (Construction)

AVP (Construction)

บันทึกก่อนเริ่มงาน

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการBLUE 105....

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ที่ดินคุณ ณัฐวุฒิ (ร้านก๋วยเตี๋ยว ถ. ลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260)

ตามที่ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น ทางบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ขอส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้ อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ



(.....)

ผู้จัดการ โครงการ

.....

(.....)

ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทร.....

● **หมายเหตุ**

ทางโครงการจะเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแตกร้าว รวมถึงกำแพงที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม โดยจะเข้าไปซ่อมแซมหลังจากได้ผ่านการกดเสาเข็ม Pilot test แล้วเสร็จ เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนตัวของดิน เพราะต้องกดเสาเข็ม Pilot test ให้เสร็จก่อน ถึงจะเข้าซ่อมแซมรอยร้าวความเสียหาย ได้ (ใช้เวลาในการซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน)

บันทึกก่อนเริ่มงาน

วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง การตรวจสอบสภาพของอาคารข้างเคียง



ก่อนเริ่มงาน



กำลังก่อสร้าง



ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการ BLUE 105

เรียนท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ที่ดินคุณ ณัฐวุฒิ (ร้านก๋วยเตี๋ยว ถ. ลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260)


ตามที่ บริษัท วิสวัตร์ จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่และอาคารข้างเคียงต่างๆ ก่อน – หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น
ทางบริษัท วิสวัตร์ จำกัด ขอส่งข้อมูลการสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ บริษัท วิสวัตร์ จำกัด จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามข้อมูลรูปถ่ายที่ใช้
อ้างอิงในการเปรียบเทียบก่อน – หลัง- การสำรวจ โดยจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับทราบ


(.....)

ผู้จัดการโครงการ



(.....)


ท่านเจ้าของบ้าน / อาคาร ยืนยันการเข้าสำรวจ

วันที่ โทษ.....


● หมายเหตุ

ทางโครงการจะเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแตกร้าว รวมถึงกำแพงที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับสู่สภาพเดิม
โดยจะเข้าไปซ่อมแซมหลังจากได้ผ่านการทดสอบเสาเข็ม Pilot test แล้วเสร็จ เนื่องจาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
เคลื่อนตัวของดิน เพราะต้องทดสอบเสาเข็ม Pilot test ให้เสร็จก่อน ถึงจะเข้าซ่อมแซมรอยร้าวความเสียหาย ได้ (ใช้เวลา
ในการซ่อมแซมไม่เกิน 7 วัน)









ภาคผนวก ค15

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน



ประกาศ

ที่ 009/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ

โครงการก่อสร้าง BLUE สุขุมวิท 105


บริษัท วิศวกัณฑ์ จำกัด จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการนั้น เพื่อให้การบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโครงการ Blue สุขุมวิท 105 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความสะดวกรวดเร็วในการบริการชุมชน รวมทั้งบรรเทาทุกข์หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ทางโครงการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ดังนี้

นายณรงค์ชัย ประทุมมณี	ประธานกรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ เต็งกิตติไพศาล	กรรมการปฏิบัติงาน
นายธนพงษ์ ไสสะอาด	กรรมการปฏิบัติงาน
นายธนกฤต พัทธกร	กรรมการปฏิบัติงาน
นายชัชวาลย์ คำเวียง	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
นางสาวสุภารักษ์ ยศรุ่งเรือง	เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานและประเมินเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนและประสานงานพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหการแก้ไขเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและรายงานปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

สั่ง ณ. วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

ลงชื่อ.....



(คุณณรงค์ชัย ประทุมมณี)

ผู้จัดการโครงการ

ภาคผนวก ค16

ใบเสร็จการเก็บขนมูลฝอย





บริษัท วิศวกรรม จำกัด

9 ถนนสุขุมวิท 5 ซอย 24 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ (66-2) 119-5599 แฟกซ์ (66-2) 119-5500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105528010381

ใบขอซื้อ

Purchase Request

เลขที่ใบขอซื้อ PR621465-1484

วันที่ 14/12/2565

Cost Center : 6214:งาน BLUE สุขุมวิท 105 (ลาซาล)

ผู้ขอซื้อ : 56070:คุณเนติมา นิลเถื่อน

วันที่ส่งของ : 14/12/2565

ลำดับ	WBS	รหัส	รายการ	หน่วย	จำนวน	หมายเหตุ
1	3.22	OR.07.08.01.008	ค่าบริการรถขนขยะ (นึ่งก้อนบริการ) ค่าบริการขนขยะ 8 คิว (ร้านค้าขั้นรถ) ขนขยะ ภายในหน่วยงาน - รอบวันที่ 2,7-13/11/65 จำนวน 29 เที่ยว - รอบวันที่ 5,8,14-20/65 จำนวน 22 เที่ยว - รอบวันที่ 21-27/65 จำนวน 14 เที่ยว - รอบวันที่ 28/11/65 - 7/12/65 จำนวน 12 เที่ยว	เที่ยว	77.0000	
2	01.1.1	OR.07.01.01.004	เช่ารถบรรทุก ขนาด 6 ล้อคัม - รอบวันที่ 5/11/2565 - รอบวันที่ 8/11/2565 - รอบวันที่ 9/11/2565 - รอบวันที่ 11/11/2565 - รอบวันที่ 14/11/2565 - รอบวันที่ 17/11/2565 - รอบวันที่ 19/11/2565 - รอบวันที่ 21/11/2565 - รอบวันที่ 22/11/2565 - รอบวันที่ 24/11/2565 - รอบวันที่ 29/11/2565 - รอบวันที่ 4/12/2565 - รอบวันที่ 5/12/2565 อ้างอิงใบแจ้งหนี้เลขที่ 862 วันที่ 12/12/65	วัน	13.0000	

หมายเหตุ : ค่าบริการรถขนขยะ (นึ่งก้อนบริการ) - อ้างอิงใบแจ้งหนี้เลขที่ 862

ผู้ขอซื้อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

หน้า 1 / 1

ใบสั่งทำงาน

วันที่ 2, 7-13 พ.ย. 2565

ผู้รับเหมา นก. นื่องกิ่งอภิศร 99

ลักษณะงาน.....

ทาสีภายในห้องงาน BLUE 105

เนื้อผิว 900 บาท จำนวน 29 เทีย

รวมเป็นเงิน 26100 บาท

จำนวนแรงงานชาย.....คน

เวลาทำงาน.....วัน

จำนวนแรงงานหญิง.....คน

จำนวนแรงงานรวม.....คน

1. วันที่ 2/11/65 = 4 เทีย

2. วันที่ 8/11/65 = 1 เทีย

3. วันที่ 10/11/65 = 9 เทีย

4. วันที่ 12/11/65 = 9 เทีย

5. วันที่ 13/11/65 = 6 เทีย





สรุปสั่งจ้างเป็นเงิน 26100 บาท




รูปภาพ








ผู้สั่งงาน.....ผู้ตรวจ.....ผู้อนุมัติ.....


บันทึก รถขนขยะ เข้า - ออก หน่วยงาน BLUE 105


วันที่	ลำดับ	ทะเบียนรถ	ชื่อพนักงานขับรถ	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
2 พ.ช. 65	1.	81- 2409	นางจักรกริช ไกษสั่น	1459900226041	6.00	9.10	015 - 0112
	2.	81- 2409	"	"	11.00	11.16	015 - 0113
	3.	81- 2408	"	"	12.58	13.15	015 - 0114
	4.	81- 2409	"	"	14.05	14.18	015 - 0115
8 พ.ช. 65	5.	81 - 2115	นายศุภกมล ทดแทน	1365600010112	17.18	17.56	039 - 1943
10 พ.ช. 65	6.	81- 2147	นายชณนดล แก้วกลม	1620100234049	8.30	8.45	010 - 0451
	7.	81-2147	"	"	9.12	9.30	010 - 0452
	8.	81- 2147	"	"	9.40	9.50	010 - 0453
	9.	81-2147	"	"	10.00	10.12	010 - 0454
	10.	81-2147	"	"	10.20	10.35	010 - 0455
	11.	81-2147	"	"	10.45	10.55	010 - 0456
	12.	81- 2147	"	"	13.00	13.30	010 - 0457
	13.	81- 2147	"	"	14.26	14.40	010 - 0458
	14.	81-2147	"	"	15.20	15.50	010 - 0459
12 พ.ช. 65	15.	81- 2147	นายชณนดล แก้วกลม	1620100234049	8.30	9.41	010 - 0463
	16.	81- 2147	"	"	10.01	10.15	010 - 0464
	17.	81- 2147	"	"	10.30	10.40	010 - 0465
	18.	81- 2147	"	"	11.10	11.21	010 - 0466
	19.	81- 2147	"	"	11.30	11.45	010 - 0467
	20.	81- 2147	"	"	13.11	13.20	010 - 0468
	21.	81-2147	"	"	13.40	14.12	010 - 0469
	22.	81- 2147	"	"	15.20	16.00	010 - 0470
	23.	81-2147	"	"	16.30	17.00	010 - 0471
13 พ.ช. 65	24.	81- 2147	"	"	8.00	8.12	010 - 0472
	25.	81- 2147	"	"	8.25	8.45	010 - 0473
	26.	81- 2147	"	"	9.12	9.30	010 - 0474
	27.	81- 2147	"	"	11.12	11.40	010 - 0475
	28.	81- 2147	"	"	14.10	14.25	010 - 0476
	29.	81- 2147	"	"	15.15	15.30	010 - 0477





















ใบสั่งทำงาน

วันที่ 14-20 พ.ย. ๒๕๖๕ *เพิ่มเติมวันที่ 5,8 /11/๖5 ผู้รับเหมา พจก. ห้างก้องบริพัตร ๙๙

ลักษณะงาน.....

งานขุดเจาะ ทบในหน้างาน BLUE 105

ที่ขุดล. ๙๐๐ บาท ทำถนน ๒๒ เที้ยว

รวมเป็นเงิน 1๙,๘๐๐ บาท

จำนวนแรงงานชาย คน เวลาทำงาน วัน

จำนวนแรงงานหญิง คน จำนวนแรงงานรวม คน

1. รอบวันที่ 1๕/11/๖5 = 6 เที้ยว

2. รอบวันที่ 16/11/๖5 = 4 เที้ยว

3. รอบวันที่ 18/11/๖5 = 5 เที้ยว

4. รอบวันที่ 20/11/๖5 = 5 เที้ยว

5. รอบวันที่ 5/11/๖5 = 1 เที้ยว

6. รอบวันที่ 8/11/๖5 = 1 เที้ยว

24/11/65


สรุปสั่งจ้างเป็นเงิน 1๙,๘๐๐ บาท

รูปภาพ





ผู้สั่งงาน ผู้ตรวจ ผู้อนุมัติ.....

บันทึก รถขนขยะ เข้า - ออก หน่วยงาน BLUE 105

[illegible]













ใบสั่งทำงาน

วันที่ 21-24 พ.ย. 65

ผู้รับเหมา นงน. วัฒนวิทย์ ๙๙

ลักษณะงาน.....

งานรับจ้างฯ ภายในหน่วยงาน BLUE 105

หัวข้อ: 900 บาท จำนวน 14 หัว

รวมเป็นเงิน 12,600 บาท

จำนวนแรงงานชาย.....คน

เวลาทำงาน.....วัน

จำนวนแรงงานหญิง.....คน

จำนวนแรงงานรวม.....คน

1. รอบวันที่ 23/11/65 - 5 หัว

2. รอบวันที่ 25/11/65 - 4 หัว

3. รอบวันที่ 27/11/65 - 5 หัว

สรุปสั่งจ้างเป็นเงิน 12,600 บาท




รูปภาพ

ผู้สั่งงาน.....ผู้ตรวจ.....ผู้อนุมัติ.....

42
14/12/65

บันทึก รถขนขยะ เข้า - ออก หน่วยงาน BLUE 105

[illegible]



ใบสั่งทำงาน

วันที่ ๒๙ พ.ย. - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

ผู้รับเหมา นก. ไชยกิจบวร ๑๑

ลักษณะงาน.....

งานทาสีภายในห้องนอน BLUE 105

เนื้อสี ๑๐๐ บาท จำนวน 12 เที่ยว

รวมเป็นเงิน 10,800 บาท

จำนวนแรงงานชาย.....คน

เวลาทำงาน.....วัน

จำนวนแรงงานหญิง.....คน

จำนวนแรงงานรวม.....คน

1. ระบายสี 2/12/65 . 4 เที่ยว

2. ระบายสี 3/12/65 . 4 เที่ยว

3. ระบายสี 4/12/65 . 4 เที่ยว






สรุปสั่งจ้างเป็นเงิน 10,800 บาท





รูปภาพ

ผู้สั่งงาน ผู้ตรวจ  ผู้อนุมัติ 42 14/12/65

บันทึก รถขนขยะ เข้า - ออก หน่วยงาน BLUE 105

[illegible]





ภาคผนวก ค17

ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล



087-7220057

เลขที่.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.

ขอขอบคุณท่านที่อุดหนุน



บัตรประชาชน
นาย มนต์รี ศรีจันทร์โท

เจ้าหน้าต
นาย