

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ Blue 105 (บลู 105)



รูปที่ 1 รั้วถาวร



รูปที่ 2 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 3 คนงานทำความสะอาดภายในโครงการและภายนอกโครงการ



รูปที่ 4 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 5 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ/สเปรย์น้ำบริเวณแนวรั้วชั่วคราว



รูปที่ 6 ตู้ไฟฟ้า



รูปที่ 7 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (เดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2565)



รูปที่ 8 ห้องส้วม



รูปที่ 9 ห้องน้ำ/ห้องส้วม



รูปที่ 10 ถังรองรับมูลฝอย



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Blue 105 (บลู 105)
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 11 ป้ายเตือนความปลอดภัย



รูปที่ 12 ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ



รูปที่ 13 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

ดัชนีตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ 100 μm (เฉลี่ย 24 hr.)	0421 mg/m^3	0.33 mg/m^3
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 100 μm (เฉลี่ย 24 hr.)	0.0198 mg/m^3	0.120 mg/m^3
ระดับเสียง (เฉลี่ย 24 hr.)	0.69.8 db(A)	70 db(A)
ระดับเสียงสูงสุดใบ 24 hr.	103.0 db(A)	115 db(A)




รูปที่ 19 พื้นที่สำหรับนั่งพักของพนักงาน
(ปัจจุบันรื้อถอนออกแล้ว)



รูปที่ 20 ทางเดินปลอดภัยภายในโครงการ
(ปัจจุบันรื้อถอนออกแล้ว)



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ (รปภ.)



รูปที่ 23 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 24 จุดล้างล้อรถ



รูปที่ 25 พื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 26 ป้ายไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน



รูปที่ 26 หัวหน้าคนงาน



รูปที่ 27 การเจาะเสาเข็มแบบ Jack in Pile



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบปะบ้านข้างเคียง



รูปที่ 29 การทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม



รูปที่ 30 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ



รูปที่ 31 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 32 ป้ายกำกับการทิ้งขยะ



รูปที่ 33 ตรวจสอบสุขภาพคนงาน



รูปที่ 34 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 35 ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะที่รองด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือน



รูปที่ 36 น้ำดื่มสะอาดป้ายกำกับการทิ้งขยะ



รูปที่ 37 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น




รูปที่ 38 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 39 บ้านพักคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 40 ป้ายจำกัดความเร็ว (ปัจจุบันรื้อถอนออกแล้ว)



รูปที่ 41 ผ้าใบคลุมอาคาร (ปัจจุบันรื้อถอนออกแล้ว)

รูปที่ 42 ไฟฟ้าส่องสว่าง