



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ระยะดำเนินการ

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

โครงการวรารมย์-เพชรเกษม 81/2 (17 ไร่)

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง



บริหารงานโดย

นิติบุคคลหมู่บ้านวรารมย์ เพชรเกษม 81 เฟส 2

เลขที่ 199 ถนนบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2424-2565

จัดทำโดย

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการวรารมย์-เพชรเกษม 81/2 (17 ไร่)

วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวรารมย์-เพชรเกษม 81/2 (17 ไร่) (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10310 ของ นิติบุคคลหมู่บ้านวรารมย์ เพชรเกษม 81 เฟส 2 ฉบับประจำเดือน

[ ] มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565

[✓] กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

[ ] อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีผู้จัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวประภาพร เจาะผล		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวสุภัทษา นาคพุ่ม		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นางสาวอารดี ชมพั่งเทียม		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

  
(นายจรัส จ้านงบุตร)  
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ระยะดำเนินการ  
โครงการวรารมย์-เพชรเกษม 81/2 (17 ไร่)

1. ชื่อโครงการ วรารมย์-เพชรเกษม 81/2 (17 ไร่)
2. สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 4 ถนนบางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10310
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริหารงานโดย นิติบุคคลหมู่บ้านวรารมย์-เพชรเกษม 81 เฟส 2
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 199 ถนนบางบอน 4 ซอย 7 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 02-814-9455
5. จัดทำโดย บริษัท เอ็ม.อี.ที. จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547  
ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/2385
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในบทที่ 1 บทนำ

สารบัญ		หน้า
สารบัญ		I
สารบัญรูป		II
สารบัญภาพ		II
สารบัญตาราง		III
บทที่ 1	บทนำ	1-1
1.1	ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการ	1-1
1.2.1	ลักษณะประเภทโครงการ	1-1
1.2.2	ที่ตั้งโครงการ	1-1
1.2.3	ขนาดพื้นที่โครงการ	1-2
1.2.4	ระบบสาธารณูปโภค	1-6
1.3	ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1-8
1.4	สถานภาพปัจจุบัน	1-8
1.5	แผนการดำเนินงาน	1-8
บทที่ 2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1	การดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2	วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์	3-5
3.3	คุณภาพน้ำทิ้ง	3-6
	1. การดำเนินการ	3-6
	2. ผลการตรวจวิเคราะห์	3-6
	3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์	3-6
บทที่ 4	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
ภาคผนวกที่ 1	เอกสารแนบ	
ภาคผนวกที่ 2	สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	
ภาคผนวกที่ 3	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวกที่ 4	สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	แสดงที่ตั้งโครงการ	1-3
1.2-2	แสดงพื้นที่โครงการส่วนเดิม และพื้นที่โครงการส่วนขยาย	1-4
1.2-3	แสดงผังต่อโฉนดที่ดิน	1-5
3.1-1	แสดงตำแหน่งการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ	3-2
3.3-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-19

## สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.4-1	สถานภาพโครงการในปัจจุบัน	1-10
2.2-1	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-10
2.2-2	จุดระบายน้ำทิ้งลงแหล่งรองรับน้ำทิ้ง	2-10
2.2-3	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า-ออก	2-11
2.2-4	กล้อง CCTV	2-11
2.2-5	ป้ายสัญลักษณ์จราจร	2-11
2.2-6	กระจกโค้ง	2-11
2.2-7	ไฟส่องสว่าง	2-11
2.2-8	กฎระเบียบการผ่านเข้า-ออก	2-12
2.2-9	ห้องพักขยะมูลฝอย	2-12
2.2-10	ช่องรองรับขยะ	2-12
2.2-11	บ่อหน่วงน้ำ	2-12
2.2-12	ตะแกรงดักขยะบริเวณท่อระบายน้ำ	2-13
2.2-13	เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด	2-13
2.2-14	อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	2-13
2.2-15	พื้นที่สีเขียว	2-14
3.1-1	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ	3-3

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.5-1	รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-9
1.5-2	แผนดำเนินการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	1-24
2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการวรารมย์-เพชรเกษม 81/2 (17 ไร่)	2-2
3.1-1	วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์	3-1
3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-8
3.3-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-17

-----