

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 สรุปรายละเอียดโครงการและผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการได้ปฏิบัติในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไว้ในตารางที่ 2.2-1

#### 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทำเทียบเรือ (ส่วนขยาย) ของบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังจากการดำเนินโครงการ และตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งจากระบบน้ำเสีย มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

##### 1) เสียงดังจากการดำเนินโครงการ

ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังจากการดำเนินโครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณแพปลาข้างเคียงโครงการ และบริเวณอาคารซ่อมบำรุง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกวันที่ทำการตรวจวัด

##### 2) น้ำทิ้งจากระบบน้ำเสีย

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งจากระบบน้ำเสีย จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อพักน้ำอาคารซ่อมบำรุง บริเวณบ่อพักน้ำอาคารห้องน้ำ บ่อพักน้ำสุดท้ายบริเวณหน้าท่าเรือก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำตาปี 1 และบ่อพักสุดท้ายบริเวณหน้าท่าเรือก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำตาปี 2 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด