



ภาคผนวก ข-18

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนมกราคม 2566

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุดเวิร์ทค		ใบตรวจเช็คไฟใบตรวจเช็ค Emergency Light						วันที่ตรวจสอบ 19/1/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Lastest	สภาพชุดควบคุม	สภาพชุดหลอดไฟ	Hours			
		แรงเคลื่อนไฟ กระแสตรง ( .... Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( .....mA)	Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด				จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ		
B4	ลานจอดรถ B4B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B4A	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
B3	ลานจอดรถ B3B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B3A-2	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B3A-1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
B2	ลานจอดรถ B2B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B2A-2	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B2A-1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
B1	ลานจอดรถ B1B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B1A-2	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B1A-1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
1	ลานจอดรถ 1B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ 1A	N/A	N/A		/		/			
	ประตูทางออกด้านหลัง	N/A	N/A		/		/			
	ประตูทางออกบันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
2	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ 2 B	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
3	ลานจอดรถ	N/A	N/A		/		/			
	Fire man Lift	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
4	Fire man Lift	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
5	Fire man Lift	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
6	Fire man Lift	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนมกราคม 2566

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุดเวิร์ทค		ใบตรวจเช็คไฟใบตรวจเช็ค Emergency Light						วันที่ตรวจสอบ 19/1/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Lastest	สภาพชุดควบคุม		สภาพหลอดไฟ		Hours	
		แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ( .... Volt)	กระแสไฟฟ้ากระแสตรง ( .....mA)	วันที่เปลี่ยนล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ	
7	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
8	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
9	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
10	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
11	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
12	ประตูทางออก ST4	N/A	N/A		-	-	-	-	-	9.28
	ห้องออกกำลังกาย	N/A	N/A		-	-	-	-	-	9.28
	Fire man Lift	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
13	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
14	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
15	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
16	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
17	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
18	Fire man Lift	N/A	N/A			/		/		
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
19	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	Fire man Lift				/		/			



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนมกราคม 2566

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุดเวิร์ทค			ใบตรวจเช็คไฟใบตรวจเช็ค Emergency Light					วันที่ตรวจสอบ 19/1/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of		Condition of		Discharge Hours	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Lastest	Control System	Light Bulbs				
		แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	Change			สภาพชุดควบคุม	สภาพชุดหลอดไฟ		
		กระแสตรง	กระแสตรง	วันที่เปลี่ยน	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	จำนวน	
		( ... Volt)	( .....mA)	ล่าสุด					ชั่วโมงที่	
									จ่ายไฟ	

20	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
21	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
22	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
23	ประตูลิฟต์ชั้นของ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			

Remark / หมายเหตุ

Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ) , ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ

( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) ( 6 ) , ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



Floor	ลิฟต์				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B3	Fire man	N/A	N/A		/		/			
B2	Fire man	N/A	N/A		/		/			
B1	Fire man	N/A	N/A		/		/			
1	Fire man	N/A	N/A		/		/			
2	Fire man	N/A	N/A		/		/			
20	Fire man	N/A	N/A		/		/			
21	Fire man	N/A	N/A		/		/			
22	Fire man	N/A	N/A		/		/			
B4	Fire man	N/A	N/A		/		/			



### เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สถานะการเปลี่ยน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ:Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งมี			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				✓		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				✓		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				✓		
6	หม้อลิฟต์โดยสาร	1	B4				✓		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				✓		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				✓		
9	หม้อลิฟต์ขนส่ง	1	B4				✓		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				✓		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				✓		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				✓		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				✓		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				✓		
15	หม้อลิฟต์โดยสาร	1	B3				✓		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				✓		
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				✓		
18	หม้อลิฟต์ขนส่ง	1	B3				✓		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				✓		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				✓		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				✓		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				✓		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				✓		
24	หม้อลิฟต์โดยสาร	1	B2				✓		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				✓		
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				✓		
27	หม้อลิฟต์ขนส่ง	1	B2				✓		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				✓		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				✓		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				✓		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				✓		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				✓		
33	หม้อลิฟต์โดยสาร	1	B1				✓		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				✓		
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				✓		
36	หม้อลิฟต์ขนส่ง	1	B1				✓		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1				✓		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1				✓		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				✓		
40	ห้อง Generator	1	1				✓		
41	หม้อลิฟต์ขนส่ง	1	1				✓		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่1	1	1				✓		
43	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่2	1	1				✓		
44	ห้องน้ำราย	1	1				✓		
45	ห้องMDB	1	1				✓		
46	หม้อลิฟต์ขนส่ง	1	2				✓		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				✓		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				✓		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				✓		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				✓		

### เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สถานการณ์เปลี่ยน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ/Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งใหม่			
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				✓		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				✓		
53	ห้องพัสดุและวัสดุอาคาร 2	1	2				✓		
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				✓		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				✓		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				✓		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				✓		
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3				✓		
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	3				✓		
60	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	3				✓	✓	
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				✓		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				✓		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				✓		
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4				✓		
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				✓		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				✓		
67	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	5				✓		
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5				✓		
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				✓		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				✓		
71	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	6				✓	✓	
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6				✓		
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				✓		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				✓		
75	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	7				✓	✓	
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				✓		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				✓		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				✓		
79	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	8				✓	✓	
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				✓		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				✓		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				✓		
83	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	9				✓	✓	
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				✓		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				✓		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				✓		
87	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	10				✓	✓	
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				✓		
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				✓		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				✓		
91	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	11				✓		
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				✓		
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				✓		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				✓		
95	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	12				✓	✓	
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12				✓		
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				✓		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				✓	✓	
99	ห้องชาร์จไฟฟ้า	1	12A				✓		
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A				✓		
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				✓		



### เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สถานการณ์เปลี่ยน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ/Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งนี			
102	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	12A						
103	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	14						
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14						
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14						
106	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	14						
107	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	15						
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15						
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15						
110	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	15						
111	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	16						
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16						
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16						
114	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	16						
115	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	17						
116	บันไดหนีไฟ ST1	1	17						
117	บันไดหนีไฟ ST2	1	17						
118	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	17						
119	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	18						
120	บันไดหนีไฟ ST1	1	18						
121	บันไดหนีไฟ ST2	1	18						
122	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	18						
123	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	19						
124	บันไดหนีไฟ ST1	1	19						
125	บันไดหนีไฟ ST2	1	19						
126	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	19						
127	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	20						
128	บันไดหนีไฟ ST1	1	20						
129	บันไดหนีไฟ ST2	1	20						
130	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	20						
131	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	21						
132	บันไดหนีไฟ ST1	1	21						
133	บันไดหนีไฟ ST2	1	21						
134	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	21						
135	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	22						
136	บันไดหนีไฟ ST1	1	22						
137	บันไดหนีไฟ ST2	1	22						
138	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	22						
139	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	23						
140	บันไดหนีไฟ ST1	1	23						
141	บันไดหนีไฟ ST2	1	23						
142	น้ำลิฟท์ชั้นของ	1	23						
143	ทางเดินส่วนกลาง	1	M1						
144	ห้อง MATV	1	M1						
145	บันไดหนีไฟ ST1	1	M1						
146	บันไดหนีไฟ ST2	1	M1						
147	ห้อง Booster Pump	1	M1						
148	ห้องพัดลมอัดอากาศ 1	1	M1						
149	บันไดหนีไฟ ST1	1	M2						
150	ห้องลิฟต์ตัวที่1	1	M2						
151	ห้องลิฟต์ตัวที่2	1	M2						

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนมีนาคม 2566

หน้า ๓๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ตรวจสอบใกล้ถึงนี้			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				✓		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				✓		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				✓		
6	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B4				✓		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				✓		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				✓		
9	น้ำลิฟท์ขนส่ง	1	B4				✓		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				✓		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				✓		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				✓		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				✓		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				✓		
15	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B3				✓		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				✓		
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				✓		
18	น้ำลิฟท์ขนส่ง	1	B3				✓		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				✓		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				✓		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				✓		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				✓		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				✓		
24	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B2				✓		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				✓		
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				✓		
27	น้ำลิฟท์ขนส่ง	1	B2				✓		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				✓		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				✓		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				✓		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				✓		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				✓		
33	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B1				✓		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				✓		
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				✓		
36	น้ำลิฟท์ขนส่ง	1	B1				✓		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1				✓		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1				✓		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				✓		
40	ห้อง Generator	1	1				✓		
41	น้ำลิฟท์ขนส่ง	1	1				✓		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่1	1	1				✓		
43	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่2	1	1				✓		
44	ห้องน้ำชาย	1	1				✓		
45	ห้องMDB	1	1				✓		
46	น้ำลิฟท์ขนส่ง	1	2				✓		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				✓		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				✓		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				✓		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				✓		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				✓		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				✓		
53	ห้องพักรับแขกอาคาร 2	1	2				✓		
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				✓		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				✓		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				✓		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				✓		



### เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนมีนาคม 2566

สถานการณ์เปลี่ยน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะStatus			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงเดิม			
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3				✓		
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	3				✓		
60	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	3					✓	
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				✓		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				✓		
63	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	3				✓		
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4				✓		
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				✓		
66	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	4				✓		
67	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	5				✓		
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5				✓		
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				✓		
70	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	5				✓		
71	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	6					✓	
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6				✓		
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				✓		
74	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	6				✓		
75	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	7					✓	
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				✓		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				✓		
78	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	7				✓		
79	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	8					✓	
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				✓		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				✓		
82	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	8				✓		
83	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	9					✓	
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				✓		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				✓		
86	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	9				✓		
87	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	10					✓	
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				✓		
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				✓		
90	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	10				✓		
91	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	11					✓	
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				✓		
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				✓		
94	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	11				✓		
95	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	12					✓	
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12				✓		
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				✓		
98	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	12					✓	
99	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	12A				✓		
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A				✓		
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				✓		
102	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	12A					✓	
103	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	14				✓		
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				✓		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				✓		
106	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	14				✓		
107	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	15					✓	
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				✓		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				✓		
110	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	15				✓		
111	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	16					✓	
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				✓		
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				✓		
114	น้ำลิฟท์ขึ้นของ	1	16				✓		
115	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	17				✓		

### เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนมีนาคม 2566

สถานการณ์เปลี่ยน Emergency light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ/Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมแซม/ติดตั้ง			
116	บันไดหนีไฟ ST1	1	17						
117	บันไดหนีไฟ ST2	1	17						
118	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	1	17				///	///	
119	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	18				///		
120	บันไดหนีไฟ ST1	1	18					///	
121	บันไดหนีไฟ ST2	1	18				///		
122	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	1	18				///		
123	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	19					///	
124	บันไดหนีไฟ ST1	1	19				///		
125	บันไดหนีไฟ ST2	1	19				///		
126	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	1	19				///		
127	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	20				///		
128	บันไดหนีไฟ ST1	1	20					///	
129	บันไดหนีไฟ ST2	1	20				///		
130	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	1	20				///		
131	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	21				///		
132	บันไดหนีไฟ ST1	1	21					///	
133	บันไดหนีไฟ ST2	1	21				///		
134	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	1	21				///		
135	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	22				///		
136	บันไดหนีไฟ ST1	1	22					///	
137	บันไดหนีไฟ ST2	1	22				///		
138	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	1	22				///		
139	ห้องควบคุมไฟฟ้า	1	23				///		
140	บันไดหนีไฟ ST1	1	23					///	
141	บันไดหนีไฟ ST2	1	23				///		
142	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	1	23				///		
143	ทางเดินส่วนกลาง	1	M1				///		
144	ห้อง MATV	1	M1				///		
145	บันไดหนีไฟ ST1	1	M1				///		
146	บันไดหนีไฟ ST2	1	M1					///	
147	ห้อง Booster Pump	1	M1					///	
148	ห้องพัดลมเยือกอากาศ 1	1	M1				///		
149	บันไดหนีไฟ ST1	1	M2				///		
150	ห้องลิฟท์ตัวที่1	1	M2				///		
151	ห้องลิฟท์ตัวที่2	1	M2				///		



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนเมษายน 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน						วันที่ตรวจสอบ 25/4/66		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Voh)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	ถ่านจอตลอดตัวที่ 4	B4	12	5			X		X		
2	ถ่านจอตลอดตัวที่ 3	B4	12	5			X		X		
3	ถ่านจอตลอดตัวที่ 2	B4	12	5			X		X		
4	ถ่านจอตลอดตัวที่ 1	B4	12	5		/		/			
5	ห้อง Fire Pump	B4	12	5		/		/			
6	หม้อลิฟท์โดยสาร	B4	12	5		/		/			
7	บันไดหนีไฟ ST1	B4	12	5	10.มี.ค 64	/		/			
8	บันไดหนีไฟ ST2	B4	12	5		/		/			
9	หม้อลิฟท์ขนของ	B4	12	5		/		/			
10	ถ่านจอตลอดตัวที่ 5	B3	12	5			X		X		
11	ถ่านจอตลอดตัวที่ 4	B3	12	5		/		/			
12	ถ่านจอตลอดตัวที่ 3	B3	12	5			X		X		
13	ถ่านจอตลอดตัวที่ 2	B3	12	5			X		X		
14	ถ่านจอตลอดตัวที่ 1	B3	12	5		/		/			
15	หม้อลิฟท์โดยสาร	B3	12	5			X		X		
16	บันไดหนีไฟ ST1	B3	12	5	10.มี.ค 64	/		/			
17	บันไดหนีไฟ ST2	B3	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
18	หม้อลิฟท์ขนของ	B3	12	5			X		X		
19	ถ่านจอตลอดตัวที่ 5	B2	12	5		/		/			
20	ถ่านจอตลอดตัวที่ 4	B2	12	5			X		X		
21	ถ่านจอตลอดตัวที่ 3	B2	12	5		/		/			
22	ถ่านจอตลอดตัวที่ 2	B2	12	5		/		/			
23	ถ่านจอตลอดตัวที่ 1	B2	12	5			X		X		
24	หม้อลิฟท์โดยสาร	B2	12	5			X		X		
25	บันไดหนีไฟ ST1	B2	12	5	10.มี.ค 64	/		/			
26	บันไดหนีไฟ ST2	B2	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
27	หม้อลิฟท์ขนของ	B2	12	5		/		/			
28	ถ่านจอตลอดตัวที่ 5	B1	12	5			X		X		
29	ถ่านจอตลอดตัวที่ 4	B1	12	5		/		/			
30	ถ่านจอตลอดตัวที่ 3	B1	12	5		/		/			
31	ถ่านจอตลอดตัวที่ 2	B1	12	5		/		/			
32	ถ่านจอตลอดตัวที่ 1	B1	12	5		/		/			
33	หม้อลิฟท์โดยสาร	B1	12	5		/		/			
34	บันไดหนีไฟ ST1	B1	12	5	10.มี.ค 64		X		X		
35	บันไดหนีไฟ ST2	B1	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
36	หม้อลิฟท์ขนของ	B1	12	5			X		X		
37	ถ่านจอตลอดตัวที่ 3	1	12	5		/		/			
38	ถ่านจอตลอดตัวที่ 2	1	12	5		/		/			
39	ถ่านจอตลอดตัวที่ 1	1	12	5		/		/			
40	ห้อง Generator	1	12	5		/		/			
41	หม้อลิฟท์ขนของ	1	12	5		/		/			

หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนเมษายน 2566

หน่วยงาน _____ เวิร์ทค _____			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน						วันที่ตรวจสอบ 25/0/66		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพพบผิดปกติ	ไฟสว่างตามปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
42	บันไดหนีไฟ ST1	1	12	5	10.มิ.ค 64	/		/			
43	บันไดหนีไฟ ST1	1	12	5	17.ก.พ. 64		X		X		
44	ห้องน้ำชาย	1	12	5			X		X		
45	ห้องMDB	1	12	5		/		/			
46	หน้าลิฟท์ชั้นของ	2	12	5		/		/			
47	บันไดหนีไฟ ST1	2	12	5			X		X		
48	บันไดหนีไฟ ST2	2	12	5		/		/			
49	ทางเดินส่วนกลาง	2	12	5		/		/			
50	ทางเข้าประตู ST1	2	12	5			X		X		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	2	12	5		/		/			
52	ห้องช่างตัวที่ 2	2	12	5	10.มิ.ค 64	/	X		X		
53	ห้องพัสดุ	2	12	5	17.ก.พ. 64		X		X		
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	2	12	5		/		/			
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	2	12	5		/		/			
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	2	12	5		/		/			
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	2	12	5		/		/			
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	3	12	5		/		/			
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	3	12	5		/		/			
60	ห้องชาร์จไฟฟ้า	3	12	5			X		X		
61	บันไดหนีไฟ ST1	3	12	5	10.มิ.ค 64		X		X		
62	บันไดหนีไฟ ST2	3	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	3	12	5			X		X		
64	บันไดหนีไฟ ST1	4	12	5			X		X		
65	บันไดหนีไฟ ST2	4	12	5		/		/			
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	4	12	5		/		/			
67	ห้องชาร์จไฟฟ้า	4	12	5			X		X		
68	ห้องชาร์จไฟฟ้า	5	12	5			X		X		
69	บันไดหนีไฟ ST1	5	12	5	10.มิ.ค 64		X		X		
70	บันไดหนีไฟ ST2	5	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
71	หน้าลิฟท์ชั้นของ	5	12	5		/		/			
72	ห้องชาร์จไฟฟ้า	6	12	5			X		X		
73	บันไดหนีไฟ ST1	6	12	5	10.มิ.ค 64		X		X		
74	บันไดหนีไฟ ST2	6	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
75	หน้าลิฟท์ชั้นของ	6	12	5		/		/			
76	ห้องชาร์จไฟฟ้า	7	12	5			X		X		
77	บันไดหนีไฟ ST1	7	12	5	10.มิ.ค 64		X		X		
78	บันไดหนีไฟ ST2	7	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
79	หน้าลิฟท์ชั้นของ	7	12	5		/		/			
80	ห้องชาร์จไฟฟ้า	8	12	5			X		X		
81	บันไดหนีไฟ ST1	8	12	5	10.มิ.ค 64		X		X		
82	บันไดหนีไฟ ST2	8	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
83	หน้าลิฟท์ชั้นของ	8	12	5		/		/			

หมายเหตุ

Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ), ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) ( 6 ), ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนเมษายน 2566

หน่วยงาน _____ เวอร์ทีก _____			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน					วันที่ตรวจสอบ 25/4/66			
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage	DC. Amperes	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
			แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)		สภาวะแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
83	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	9	12	5			X		X		
84	บันไดหนีไฟ ST 1	9	12	5			X		X		
85	บันไดหนีไฟ ST 2	9	12	5		/		/			
86	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	9	12	5		/		/			
87	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	10	12	5			X		X		
88	บันไดหนีไฟ ST 1	10	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
89	บันไดหนีไฟ ST 2	10	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
90	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	10	12	5		/		/			
91	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	11	12	5			X		X		
92	บันไดหนีไฟ ST 1	11	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
93	บันไดหนีไฟ ST 2	11	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
94	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	11	12	5		/		/			
95	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	12	12	5			X		X		
96	บันไดหนีไฟ ST 1	12	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
97	บันไดหนีไฟ ST 2	12	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
98	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	12	12	5		/		/			
99	ทางออกสวน	12	12	5		/		/			
100	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	12A	12	5			X		X		
101	บันไดหนีไฟ ST 1	12A	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
102	บันไดหนีไฟ ST 2	12A	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
103	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	12A	12	5		/		/			
104	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	12A	12	5		/		/			
105	ทางเข้าห้องปั๊มสระ	12A	12	5			X		X		
106	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	14	12	5			X		X		
107	บันไดหนีไฟ ST 1	14	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
108	บันไดหนีไฟ ST 2	14	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
109	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	14	12	5		/		/			
110	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	15	12	5			X		X		
111	บันไดหนีไฟ ST 1	15	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
112	บันไดหนีไฟ ST 2	15	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
113	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	15	12	5		/		/			
114	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	16	12	5			X		X		
115	บันไดหนีไฟ ST 1	16	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
116	บันไดหนีไฟ ST 2	16	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
117	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	16	12	5			X		X		
118	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	17	12	5			X		X		
119	บันไดหนีไฟ ST 1	17	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
120	บันไดหนีไฟ ST 2	17	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
121	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	17	12	5			X		X		
122	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	18	12	5			X		X		
123	บันไดหนีไฟ ST 1	18	12	5	10 มี.ค 64		X		X		
124	บันไดหนีไฟ ST 2	18	12	5	17.ก.พ. 64	/		/			
125	หน้าลิฟท์ชั้นรอง	18	12	5		/		/			
126	ทางออกสวน	18	12	5		/		/			

หมายเหตุ

Note: (1) Please Mark N/A if not applicable/ กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงาน _____ เวิร์ทค _____			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน							วันที่ตรวจสอบ.....	
อันดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟฟ้านัดแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 4	B4	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
2	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 3	B4	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
3	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 2	B4	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
4	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 1	B4	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
5	ห้อง Fire Pump	B4	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
6	หม้อลิฟท์โดยสาร	B4	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
7	บันไดหนีไฟ ST1	B4	12	5	10.มี.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนส์
8	บันไดหนีไฟ ST2	B4	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
9	หม้อลิฟท์ขนของ	B4	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
10	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 5	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
11	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 4	B3	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
12	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 3	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
13	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 2	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
14	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 1	B3	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
15	หม้อลิฟท์โดยสาร	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
16	บันไดหนีไฟ ST1	B3	12	5	10.มี.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนส์
17	บันไดหนีไฟ ST2	B3	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
18	หม้อลิฟท์ขนของ	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
19	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 5	B2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
20	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 4	B2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
21	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 3	B2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
22	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 2	B2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
23	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 1	B2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
24	หม้อลิฟท์โดยสาร	B2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
25	บันไดหนีไฟ ST1	B2	12	5	10.มี.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนส์
26	บันไดหนีไฟ ST2	B2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
27	หม้อลิฟท์ขนของ	B2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
28	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 5	B1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
29	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 4	B1	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
30	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 3	B1	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
31	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 2	B1	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
32	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 1	B1	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
33	หม้อลิฟท์โดยสาร	B1	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
34	บันไดหนีไฟ ST1	B1	12	5	10.มี.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนส์
35	บันไดหนีไฟ ST2	B1	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
36	หม้อลิฟท์ขนของ	B1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
37	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 3	I	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
38	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 2	I	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
39	ถ่านจอตอร์คตัวที่ 1	I	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
40	ห้อง Generator	I	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
41	หม้อลิฟท์ขนของ	I	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
 ( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ), ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ  
 ( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) ( 6 ), ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงาน _____ เวอร์ทีก _____			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน							วันที่ตรวจสอบ.....	
ลำดับ	รายการ/วัตถุเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
84	ห้องชาร์จไฟฟ้า	9	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
85	บันไดหนีไฟ ST1	9	12	5	10.มี.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนด์
86	บันไดหนีไฟ ST2	9	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
87	หน้าลิฟท์ชั้นของ	9	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
88	ห้องชาร์จไฟฟ้า	10	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
89	บันไดหนีไฟ ST1	10	12	5	10.มี.ค 64			✓		✓	รุ่นไฟรอนด์
90	บันไดหนีไฟ ST2	10	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
91	หน้าลิฟท์ชั้นของ	10	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
92	ห้องชาร์จไฟฟ้า	11	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
93	บันไดหนีไฟ ST1	11	12	5	10.มี.ค 64			✓		✓	รุ่นไฟรอนด์
94	บันไดหนีไฟ ST2	11	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
95	หน้าลิฟท์ชั้นของ	11	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
96	ห้องชาร์จไฟฟ้า	12	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
97	บันไดหนีไฟ ST1	12	12	5	10.มี.ค 64			✓		✓	รุ่นไฟรอนด์
98	บันไดหนีไฟ ST2	12	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
99	หน้าลิฟท์ชั้นของ	12	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
100	ทางออกสวน	12	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
101	ห้องชาร์จไฟฟ้า	12A	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
102	บันไดหนีไฟ ST1	12A	12	5	10.มี.ค 64			✓		✓	รุ่นไฟรอนด์
103	บันไดหนีไฟ ST2	12A	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
104	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	12A	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
105	หน้าลิฟท์ชั้นของ	12A	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
106	ทางเข้าห้องปั๊มสระ	12A	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
107	ห้องชาร์จไฟฟ้า	14	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
108	บันไดหนีไฟ ST1	14	12	5	10.มี.ค 64	✓			✓		รุ่นไฟรอนด์
109	บันไดหนีไฟ ST2	14	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	14	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
111	ห้องชาร์จไฟฟ้า	15	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
112	บันไดหนีไฟ ST1	15	12	5	10.มี.ค 64			✓		✓	รุ่นไฟรอนด์
113	บันไดหนีไฟ ST2	15	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	15	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
115	ห้องชาร์จไฟฟ้า	16	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
116	บันไดหนีไฟ ST1	16	12	5	10.มี.ค 64				✓	✓	รุ่นไฟรอนด์
117	บันไดหนีไฟ ST2	16	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
118	หน้าลิฟท์ชั้นของ	16	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
119	ห้องชาร์จไฟฟ้า	17	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
120	บันไดหนีไฟ ST1	17	12	5	10.มี.ค 64			✓		✓	รุ่นไฟรอนด์
121	บันไดหนีไฟ ST2	17	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
122	หน้าลิฟท์ชั้นของ	17	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
123	ห้องชาร์จไฟฟ้า	18	12	5				✓		✓	BRIGHTER IMPACT
124	บันไดหนีไฟ ST1	18	12	5	10.มี.ค 64			✓		✓	รุ่นไฟรอนด์
125	บันไดหนีไฟ ST2	18	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
126	หน้าลิฟท์ชั้นของ	18	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
127	ทางออกสวน	18	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT

หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงาน _____ เวอร์ทีก _____			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน							วันที่ตรวจสอบ.....	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage	DC. Amperes	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
			แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า		สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์ตแบตเตอรี่			
			กระแสตรง (12Volt)	กระแสตรง (5Amp)		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
128	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	19	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
129	บันไดหนีไฟ ST1	19	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
130	บันไดหนีไฟ ST2	19	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
131	หน่วยลิฟท์ขนของ	19	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
132	ทางออกสวน	19	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
133	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	20	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
134	บันไดหนีไฟ ST1	20	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
135	บันไดหนีไฟ ST2	20	12	5	17.ก.พ. 64	✓			✓		DeNa
136	หน่วยลิฟท์ขนของ	20	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
137	ทางออกสวน	20	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
138	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	21	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
139	บันไดหนีไฟ ST1	21	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
140	บันไดหนีไฟ ST2	21	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
141	หน่วยลิฟท์ขนของ	21	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
142	ทางออกสวน	21	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
143	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	22	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
144	บันไดหนีไฟ ST1	22	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
145	บันไดหนีไฟ ST2	22	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
146	หน่วยลิฟท์ขนของ	22	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
147	ทางออกสวน	22	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
148	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	23	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
149	บันไดหนีไฟ ST1	23	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
150	บันไดหนีไฟ ST2	23	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
151	หน่วยลิฟท์ขนของ	23	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
152	ทางเดินส่วนกลาง	M1	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
153	ห้อง MATV	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
154	บันไดหนีไฟ ST1	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
155	บันไดหนีไฟ ST2	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
156	ห้อง Booster Pump	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
157	ห้องพัสดุอาคาร	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
158	บันไดหนีไฟ ST2	M2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
159	ห้องลิฟท์ตัวที่1	M2	12	5		✓			✓		BRIGHTER IMPACT
160	ห้องลิฟท์ตัวที่2	M2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT

หมายเหตุ

Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
 ( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ), ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
 ( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) ( 6 ), ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/4)

เดือนมิถุนายน 2566

หน่วยงาน _____ เวิร์ทค			ใบตรวจสอบเช็คไฟฉุกเฉิน							วันที่ตรวจสอบ. 25/6/66	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่		ไฟชาร์จแบตเตอรี่			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	B4	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	B4	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	B4	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	B4	12	5		✓		✓			DeNa
5	ห้อง Fire Pump	B4	12	5		✓		✓			DeNa
6	หน่วยลิฟต์โดยสาร	B4	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
7	บันไดหนีไฟ ST1	B4	12	5	17.มี.ค 64	✓		✓			รุ่นไฟรอนส์
8	บันไดหนีไฟ ST2	B4	12	5		✓		✓			DeNa
9	หน่วยลิฟต์ขนของ	B4	12	5		✓		✓			DeNa
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	B3	12	5		✓		✓			DeNa
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	B3	12	5		✓		✓			DeNa
15	หน่วยลิฟต์โดยสาร	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
16	บันไดหนีไฟ ST1	B3	12	5	10.มี.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนส์
17	บันไดหนีไฟ ST2	B3	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
18	หน่วยลิฟต์ขนของ	B3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	B2	12	5		✓		✓			DeNa
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	B2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	B2	12	5		✓		✓			DeNa
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	B2	12	5		✓		✓			DeNa
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	B2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
24	หน่วยลิฟต์โดยสาร	B2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
25	บันไดหนีไฟ ST1	B2	12	5	10.มี.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนส์
26	บันไดหนีไฟ ST2	B2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
27	หน่วยลิฟต์ขนของ	B2	12	5		✓		✓			DeNa
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	B1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	B1	12	5		✓		✓			DeNa
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	B1	12	5		✓		✓			DeNa
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	B1	12	5		✓		✓			DeNa
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	B1	12	5		✓		✓			DeNa
33	หน่วยลิฟต์โดยสาร	B1	12	5		✓		✓			DeNa
34	บันไดหนีไฟ ST1	B1	12	5	10.มี.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนส์
35	บันไดหนีไฟ ST2	B1	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
36	หน่วยลิฟต์ขนของ	B1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	I	12	5		✓		✓			DeNa
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	I	12	5		✓		✓			DeNa
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	I	12	5		✓		✓			DeNa
40	ห้อง Generator	I	12	5		✓		✓			DeNa
41	หน่วยลิฟต์ขนของ	I	12	5				✓			BRIGHTER IMPACT

หมายเหตุ

Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ) , ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ  
( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) ( 6 ) , ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/4)

เดือนมิถุนายน 2566

หน่วยงาน _____ เวิร์ทค _____			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน						วันที่ตรวจสอบ 25/6/11		
ลำดับ	รายการ/วัตถุสิ่ง	สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ	แก้ไข		
42	บันไดหนีไฟ ST1	1	12	5	10.มิ.ค 64	✓		✓			รุ่นไฟรอนต์
43	บันไดหนีไฟ ST1	1	12	5	17.ก.พ. 64		✓		✓		DeNa
44	ห้องน้ำชาย	1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
45	ห้องMDB	1	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
46	หน้าลิฟท์ชั้นของ	2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
47	บันไดหนีไฟ ST1	2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
48	บันไดหนีไฟ ST2	2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
49	ทางเดินส่วนกลาง	2	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
50	ทางเข้าประตู ST1	2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
51	ห้องช่างตัวที่ 1	2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
52	ห้องช่างตัวที่ 2	2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
53	ห้องพัสดุอาคาร	2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	2	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	2	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	3	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	3	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
60	ห้องชาร์จไฟฟ้า	3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
61	บันไดหนีไฟ ST1	3	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
62	บันไดหนีไฟ ST2	3	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	3	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
64	บันไดหนีไฟ ST1	4	12	5			✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
65	บันไดหนีไฟ ST2	4	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	4	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
67	ห้องชาร์จไฟฟ้า	4	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
68	ห้องชาร์จไฟฟ้า	5	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
69	บันไดหนีไฟ ST1	5	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
70	บันไดหนีไฟ ST2	5	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
71	หน้าลิฟท์ชั้นของ	5	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
72	ห้องชาร์จไฟฟ้า	6	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
73	บันไดหนีไฟ ST1	6	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
74	บันไดหนีไฟ ST2	6	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
75	หน้าลิฟท์ชั้นของ	6	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
76	ห้องชาร์จไฟฟ้า	7	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
77	บันไดหนีไฟ ST1	7	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
78	บันไดหนีไฟ ST2	7	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
79	หน้าลิฟท์ชั้นของ	7	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
80	ห้องชาร์จไฟฟ้า	8	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
81	บันไดหนีไฟ ST1	8	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
82	บันไดหนีไฟ ST2	8	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
83	หน้าลิฟท์ชั้นของ	8	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
 ( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ) , ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ  
 ( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) ( 6 ) , ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/4)

เดือนมิถุนายน 2566

หน่วยงาน _____ เวิร์ทค _____			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน							วันที่ตรวจสอบ 25/6/66	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สวิตช์เบรกเกอร์		ไฟสำรองเบรกเกอร์			
						ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
84	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	9	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
85	บันไดหนีไฟ ST1	9	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
86	บันไดหนีไฟ ST2	9	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
87	หน้าลิฟท์ชั้นของ	9	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
88	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	10	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
89	บันไดหนีไฟ ST1	10	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
90	บันไดหนีไฟ ST2	10	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
91	หน้าลิฟท์ชั้นของ	10	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
92	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	11	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
93	บันไดหนีไฟ ST1	11	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
94	บันไดหนีไฟ ST2	11	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
95	หน้าลิฟท์ชั้นของ	11	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
96	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	12	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
97	บันไดหนีไฟ ST1	12	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
98	บันไดหนีไฟ ST2	12	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
99	หน้าลิฟท์ชั้นของ	12	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
100	ทางออกสวน	12	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
101	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	12A	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
102	บันไดหนีไฟ ST1	12A	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
103	บันไดหนีไฟ ST2	12A	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
104	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	12A	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
105	หน้าลิฟท์ชั้นของ	12A	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
106	ทางเข้าห้องปั๊มสระ	12A	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
107	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	14	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
108	บันไดหนีไฟ ST1	14	12	5	10.มิ.ค 64	✓		✓			รุ่นไฟรอนต์
109	บันไดหนีไฟ ST2	14	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	14	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
111	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	15	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
112	บันไดหนีไฟ ST1	15	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
113	บันไดหนีไฟ ST2	15	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	15	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
115	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	16	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
116	บันไดหนีไฟ ST1	16	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
117	บันไดหนีไฟ ST2	16	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
118	หน้าลิฟท์ชั้นของ	16	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
119	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	17	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
120	บันไดหนีไฟ ST1	17	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
121	บันไดหนีไฟ ST2	17	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
122	หน้าลิฟท์ชั้นของ	17	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
123	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	18	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
124	บันไดหนีไฟ ST1	18	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
125	บันไดหนีไฟ ST2	18	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
126	หน้าลิฟท์ชั้นของ	18	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
127	ทางออกสวน	18	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT

หมายเหตุ

Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
 ( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ) , ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ  
 ( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) ( 6 ) , ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (4/4)

เดือนมิถุนายน 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค			ใบตรวจเช็คไฟฟ้าฉุกเฉิน						วันที่ตรวจสอบ 25/6/66		
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	สถานที่ติดตั้ง	DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (5Amp)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ผลการตรวจสอบ				ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
						สภาพขั้วต่อ	ไฟชาร์ตแบตเตอรี่	ปกติ	แก้ไข		
128	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	19	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
129	บันไดหนีไฟ ST1	19	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
130	บันไดหนีไฟ ST2	19	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
131	หน้าลิฟท์ชั้นของ	19	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
132	ทางออกสวน	19	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
133	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	20	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
134	บันไดหนีไฟ ST1	20	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
135	บันไดหนีไฟ ST2	20	12	5	17.ก.พ. 64	✓		✓			DeNa
136	หน้าลิฟท์ชั้นของ	20	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
137	ทางออกสวน	20	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
138	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	21	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
139	บันไดหนีไฟ ST1	21	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
140	บันไดหนีไฟ ST2	21	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
141	หน้าลิฟท์ชั้นของ	21	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
142	ทางออกสวน	21	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
143	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	22	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
144	บันไดหนีไฟ ST1	22	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
145	บันไดหนีไฟ ST2	22	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
146	หน้าลิฟท์ชั้นของ	22	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
147	ทางออกสวน	22	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
148	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	23	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
149	บันไดหนีไฟ ST1	23	12	5	10.มิ.ค 64		✓		✓		รุ่นไฟรอนต์
150	บันไดหนีไฟ ST2	23	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
151	หน้าลิฟท์ชั้นของ	23	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
152	ทางเดินส่วนกลาง	M1	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
153	ห้อง MATV	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
154	บันไดหนีไฟ ST1	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
155	บันไดหนีไฟ ST2	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
156	ห้อง Booster Pump	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
157	ห้องพัสดุอัดอากาศ	M1	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
158	บันไดหนีไฟ ST2	M2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
159	ห้องลิฟท์ตัวที่1	M2	12	5		✓		✓			BRIGHTER IMPACT
160	ห้องลิฟท์ตัวที่2	M2	12	5			✓		✓		BRIGHTER IMPACT
หมายเหตุ ชาร์ปไฟชั้น 19,20,21,22,23 , บันไดหนีไฟ ST1 ชั้น M1,บันไดหนีไฟ ST2ชั้น M1,M2 ทางออกสวนชั้น 19 ชั่วครู่											
รวมทั้งจำนวน 22 ตัว											
Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ) , ( 5 ) Please Mark , ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ ( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) ( 6 ) , ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล											



เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนมกราคม 2566

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุดเวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ(Exit Light)							วันที่ตรวจสอบ 28/1/66	
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
		กระแสค้อ้นไฟฟ้า กระแสตรง ( .... Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( .....mA)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B4	ลานจอดรถ B4B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B4A	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
B3	ลานจอดรถ B3B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B3A-2	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B3A-1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
B2	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B2B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B2A-2	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B2A-1	N/A	N/A		/		/			
B1	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B1B	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ B1A-2	N/A	N/A		/		/			
1	ลานจอดรถ B1A-1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ 1B	N/A	N/A		/		/			
2	ลานจอดรถ 1A	N/A	N/A		/		/			
	ประตูทางออกด้านหลัง	N/A	N/A		/		/			
	ประตูทางออกบันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
3	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	ลานจอดรถ 2 B	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
4	ลานจอดรถ	N/A	N/A		/		/			
	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
5	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
6	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			



เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนมกราคม 2566

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุดเวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ(Exit Light)							วันที่ตรวจสอบ ๑๘/1/๖๖	
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
		กระแสตรง ( .... Volt)	กระแสตรง ( .....mA)		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
7	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
8	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
9	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
10	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
11	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
12	ประตูทางออก ST4	N/A	N/A		/		/			
	ห้องออกกำลังกาย	N/A	N/A		/		/			
	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
13	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
14	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
15	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
16	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
17	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			
18	โถงกระจกวงลิ	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST2	N/A	N/A		/		/			
	บันได ST1	N/A	N/A		/		/			

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนมกราคม 2566

หน่วยงาน นิติบุคคลอาคารชุดเวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ(Exit Light)						วันที่ตรวจสอบ ๒๔/1/๖๐		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง ( .... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง ( .....mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ			
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
19	บันได ST2	N/A	N/A		✓		✓			
	บันได ST1	N/A	N/A		✓		✓			
20	บันได ST2	N/A	N/A		✓		✓			
	บันได ST1	N/A	N/A		✓		✓			
21	บันได ST2	N/A	N/A		✓		✓			
	บันได ST1	N/A	N/A		✓		✓			
22	บันได ST2	N/A	N/A		✓		✓			
	บันได ST1	N/A	N/A		✓		✓			
23	ประตูลิฟต์ชั้นของ	N/A	N/A		✓		✓			
	บันได ST2	N/A	N/A		✓		✓			
	บันได ST1	N/A	N/A		✓		✓			
M1	บันได ST2	N/A	N/A		✓		✓			
	บันได ST1	N/A	N/A		✓		✓			

**Remark / หมายเหตุ**

  

**Note :** ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
 ( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ) , ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ  
 ( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) ( 6 ) , ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สถานะการเปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะStatus					หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมมัลติฟังก์ชั่น	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ประตุนีไฟ ST1	1	B4				✓		
2	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	B4				✓		
3	ลานจอดรถ B4A	1	B4				✓		
4	ลานจอดรถ B4B	1	B4				✓		
5	ประตุนีไฟ ST1	1	B3				✓		
6	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	B3				✓		
7	ลานจอดรถ B3A-1	1	B3				✓		
8	ลานจอดรถ B3A-2	1	B3				✓		
9	ลานจอดรถ B3B	1	B3				✓		
10	ประตุนีไฟ ST1	1	B2				✓		
11	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	B2				✓		
12	ลานจอดรถ B2A-1	1	B2				✓		
13	ลานจอดรถ B2A-2	1	B2				✓		
14	ลานจอดรถ B2B	1	B2				✓		
15	ประตุนีไฟ ST1	1	B1				✓		
16	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	B1				✓		
17	ลานจอดรถ B1A-1	1	B1				✓		
18	ลานจอดรถ B1A-2	1	B1				✓		
19	ลานจอดรถ B1B	1	B1				✓		
20	ประตุนีไฟ ST1	1	1				✓		
21	ประตูทางออก ST2	1	1				✓		
22	ประตูทางออกด้านหลัง	1	1				✓		
23	ลานจอดรถ 1A	1	1				✓		
24	ลานจอดรถ 1B	1	1				✓		
25	หน้าประตุนีไฟ ST1	1	2				✓		
26	หน้าประตุนีไฟ ST1	1	2				✓		
27	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	2				✓		
28	ลานจอดรถ 2B	1	2				✓		
29	หน้าประตุนีไฟ ST1	1	3				✓		
30	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	3				✓		
31	โถงกระจกวงรี	1	3				✓		
32	ลานจอดรถ	1	3				✓		
33	หน้าประตุนีไฟ ST1	1	4				✓		
34	หน้าประตุนีไฟ ST2	1	4				✓		
35	โถงกระจกวงรี	1	4				✓		



เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สถานการณ์เปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะStatus					หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมมัลติคัท	ปกติ	ไม่ปกติ	
36	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	5				✓		
37	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	5				✓		
38	โถงกระจกวงรี	1	5				✓		
39	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	6				✓		
40	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	6				✓		
41	โถงกระจกวงรี	1	6				✓		
42	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	7				✓		
43	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	7				✓		
44	โถงกระจกวงรี	1	7				✓		
45	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	8				✓		
46	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	8				✓		
47	โถงกระจกวงรี	1	8				✓		
48	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	9				✓		
49	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	9				✓		
50	โถงกระจกวงรี	1	9				✓		
51	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	10				✓		
52	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	10				✓		
53	โถงกระจกวงรี	1	10				✓		
54	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	11				✓		
55	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	11				✓		
56	โถงกระจกวงรี	1	11				✓		
57	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	12				✓		
58	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	12				✓		
59	โถงกระจกวงรี	1	12				✓		
60	ห้องฟิตเนส	1	12				✓		
61	ประตูทางออก ST4	1	12				✓		
62	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	12A				✓		
63	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	12A				✓		
64	โถงกระจกวงรี	1	12A				✓		
65	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	14				✓		
66	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	14				✓		
67	โถงกระจกวงรี	1	14				✓		
68	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	15				✓		
69	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	15				✓		
70	โถงกระจกวงรี	1	15				✓		
71	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	16				✓		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สถานการณ์เปลี่ยน Exit light

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status					หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมมอดิตครั้งนี้	ปกติ	ไม่ปกติ	
72	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	16				✓		
73	โถงกระจกวงรี	1	16				✓		
74	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	17				✓		
75	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	17				✓		
76	โถงกระจกวงรี	1	17				✓		
77	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	18				✓		
78	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	18				✓		
79	โถงกระจกวงรี	1	18				✓		
80	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	19				✓		
81	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	19				✓		
82	โถงกระจกวงรี	1	19				✓		
83	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	20				✓		
84	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	20				✓		
85	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	21				✓		
86	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	21				✓		
87	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	22				✓		
88	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	22				✓		
89	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	23				✓		
90	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	23				✓		
91	ประตูลิฟท์ชั้นของ	1	23				✓		
92	หน้าประตูหนีไฟ ST1	1	M1				✓		
93	หน้าประตูหนีไฟ ST2	1	M1				✓		

YOURS จัดทำโดย บริษัท ฮิวส์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด



เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนมีนาคม 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ							วันที่ตรวจสอบ.....	
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Vdc)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ			
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B4	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4	*	✓		✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	4.ก.พ.2564	✓		✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B3	ลานจอดรถ B3A-1	12	2.4	26.ก.พ 2564	✓		✓			
B3	ลานจอดรถ B3A-2	12	2.4		✓		✓			
B3	ลานจอดรถ B3B	12	2.4		✓		✓			
B2	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
B2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B2	ลานจอดรถ B2A-1	12	2.4		✓		✓			
B2	ลานจอดรถ B2A-2	12	2.4	26.ม.ก.2566	✓		✓			
B2	ลานจอดรถ B2B	12	2.4		✓		✓			
B1	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
B1	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B1	ลานจอดรถ B1A-1	12	2.4		✓		✓			
B1	ลานจอดรถ B1A-2	12	2.4	26.ก.พ 2564	✓		✓			
B1	ลานจอดรถ B1B	12	2.4		✓		✓			
1	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
1	ประตูทางออก ST2	12	2.4		✓		✓			
1	ประตูทางออกด้านหลัง	12	2.4	17.ก.พ. 2564	✓		✓			
1	ลานจอดรถ 1A	12	2.4		✓		✓			
2	ลานจอดรถ 1B	12	2.4		✓		✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
3	ลานจอดรถ 2B	12	2.4	26.ม.ก.2566	✓		✓			
3	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
3	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
4	ลานจอดรถ	12	2.4		✓		✓			
4	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
5	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
5	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
5	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			

หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3), (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนมีนาคม 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ							วันที่ตรวจสอบ.....	
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม ปกติ	ไม่ปกติ	สภาพชุดหลอดไฟ ปกติ	ไม่ปกติ		
6	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
6	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
6	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
7	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
7	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
7	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
8	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
8	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
8	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
9	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
9	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
9	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
10	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
10	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
10	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
11	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
11	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
11	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
12	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
12	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
12	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
12	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
12	ห้องฟิตเนส	12	2.4		✓		✓			
12A	ประตูทางออก ST4	12	2.4		✓		✓			
12A	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
12A	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
14	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
14	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
14	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
15	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
15	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
15	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
16	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
16	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
16	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
หมายเหตุ										
Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล										
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ										
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล										



เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนมีนาคม 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ							วันที่ตรวจสอบ.....	
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of		Condition of		Discharge	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage	DC. Amperes	Lastest	Control System	Light Bulbs				
		แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด			สภาพชุดควบคุม	สภาพชุดหลอดไฟ		
				Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
17	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
17	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
17	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
18	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
18	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
18	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
19	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
19	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
19	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
20	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
20	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
21	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
21	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
22	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
22	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
23	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
23	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
23	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
M1	ประตูลิฟท์ของ	12	2.4		/		/			
M1	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4	26.พ.ค.2564	/		/			
M1	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
หมายเหตุ หน้าประตูหนีไฟ ST1,หน้าประตูหนีไฟ ST1										
รวมเสียทั้งหมด 6 ตัว										

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนเมษายน 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ 15/4/66	
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC, Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC, Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด		ปกติ	ไม่ปกติ		
B4	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	4.ก.พ.2564	✓	✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
B3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
B3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
B3	ลานจอดรถ B3A-1	12	2.4	26.ก.พ 2564	✓	✓			
B3	ลานจอดรถ B3A-2	12	2.4		✓	✓			
B3	ลานจอดรถ B3B	12	2.4		✓	✓			
B2	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
B2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
B2	ลานจอดรถ B2A-1	12	2.4		✓	✓			
B2	ลานจอดรถ B2A-2	12	2.4	26.ม.ค.2566	✓	✓			
B2	ลานจอดรถ B2B	12	2.4		✓	✓			
B1	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
B1	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
B1	ลานจอดรถ B1A-1	12	2.4		✓	✓			
B1	ลานจอดรถ B1A-2	12	2.4	26.ก.พ 2564	✓	✓			
B1	ลานจอดรถ B1B	12	2.4		✓	✓			
1	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
1	ประตูทางออก ST2	12	2.4		✓	✓			
1	ประตูทางออกด้านหลัง	12	2.4	17.ก.พ. 2564	✓	✓			
1	ลานจอดรถ 1A	12	2.4		✓	✓			
2	ลานจอดรถ 1B	12	2.4		✓	✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
3	ลานจอดรถ 2B	12	2.4	26.ม.ค.2566	✓	✓			
3	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
3	โถงกระจกวารี	12	2.4		✓	✓			
4	ลานจอดรถ	12	2.4		✓	✓			
4	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			
5	โถงกระจกวารี	12	2.4		✓	✓			
5	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓			
5	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓	✓			

หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนเมษายน 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ 16/4/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ			
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
6	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
7	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
7	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
7	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
8	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
8	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
8	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4			/		/		
9	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
9	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
9	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
10	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
10	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
10	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
11	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
11	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
11	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
12	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
12	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
12	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
12	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
12	ห้องฟิตเนส	12	2.4		/		/			
12A	ประตูทางออก ST4	12	2.4		/		/			
12A	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
12A	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
14	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
14	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
14	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
15	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
15	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
15	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
16	โถงกระจกวงรี	12	2.4		/		/			
16	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
16	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			

หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล





เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ 26/5/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Balbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม ปกติ	ไม่ปกติ	สภาพชุดหลอดไฟ ปกติ	ไม่ปกติ		
B4	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	4.ก.พ.2564	/		/			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
B3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
B3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
B3	ถาดจอครด B3A-1	12	2.4	26.ก.พ. 2564	/		/			
B3	ถาดจอครด B3A-2	12	2.4		/		/			
B3	ถาดจอครด B3B	12	2.4		/		/			
B2	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4			/	/			
B2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
B2	ถาดจอครด B2A-1	12	2.4		/		/			
B2	ถาดจอครด B2A-2	12	2.4	26.ก.พ.2566	/		/			
B2	ถาดจอครด B2B	12	2.4		/		/			
B1	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
B1	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
B1	ถาดจอครด B1A-1	12	2.4		/		/			
B1	ถาดจอครด B1A-2	12	2.4	26.ก.พ. 2564	/		/			
B1	ถาดจอครด B1B	12	2.4		/		/			
1	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
1	ประตูทางออก ST2	12	2.4		/		/			
1	ประตูทางออกด้านหลัง	12	2.4	17.ก.พ. 2564	/		/			
1	ถาดจอครด 1A	12	2.4		/		/			
2	ถาดจอครด 1B	12	2.4		/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
3	ถาดจอครด 2B	12	2.4	26.ก.พ.2566	/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
3	โถงกระจกวร	12	2.4		/		/			
4	ถาดจอครด	12	2.4		/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
5	โถงกระจกวร	12	2.4		/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
5	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			

หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
 (2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
 (3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ 20/5/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกไฟแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Vdc)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
6	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
6	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
7	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
7	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
7	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
8	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
8	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
8	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
9	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
9	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
9	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
10	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
10	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
10	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
11	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
11	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
11	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
12	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
12	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
12	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
12	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
12	ห้องพิเศษ	12	2.4		/		/			
12A	ประตูทางออก ST4	12	2.4		/		/			
12A	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
12A	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
14	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
14	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
14	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
15	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
15	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
15	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
16	โถงกระจกเวที	12	2.4		/		/			
16	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
16	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			

หมายเหตุ

Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล



เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนพฤษภาคม 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ 20/5/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
17	โถงกระจกแก้ว	12	2.4		/		/			
17	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
17	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
18	โถงกระจกแก้ว	12	2.4		/		/			
18	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
18	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
19	โถงกระจกแก้ว	12	2.4		/		/			
19	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
19	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
20	โถงกระจกแก้ว	12	2.4		/		/			
20	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
21	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
21	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
22	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
22	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
23	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
23	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		/		/			
23	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		/		/			
MI	ประตูลิฟต์ของ	12	2.4		/		/			
MI	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4	26.ม.ค.2564	/		/			
MI	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	/		/			
หมายเหตุ หน้าประตูหนีไฟ ST1, หน้าประตูหนีไฟ ST1										
รวมเสียทั้งหมด 6 ตัว										
Note : (1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล (2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ (3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล										

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/3)

เดือนมิถุนายน 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ 20/6/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Vdc)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ			
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B4	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	4.ก.พ.2564	✓		✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B3	ลานจอดรถ B3A-1	12	2.4	26.ก.พ.2564	✓		✓			
B3	ลานจอดรถ B3A-2	12	2.4		✓		✓			
B3	ลานจอดรถ B3B	12	2.4		✓		✓			
B2	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓	✓		✓		
B2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B2	ลานจอดรถ B2A-1	12	2.4		✓		✓			
B2	ลานจอดรถ B2A-2	12	2.4	26.ก.พ.2566	✓		✓			
B2	ลานจอดรถ B2B	12	2.4		✓		✓			
B1	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
B1	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
B1	ลานจอดรถ B1A-1	12	2.4		✓		✓			
B1	ลานจอดรถ B1A-2	12	2.4	26.ก.พ.2564	✓		✓			
B1	ลานจอดรถ B1B	12	2.4		✓		✓			
1	ประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
1	ประตูทางออก ST2	12	2.4		✓		✓			
1	ประตูทางออกคั่นหลัง	12	2.4	17.ก.พ. 2564	✓		✓			
1	ลานจอดรถ 1A	12	2.4		✓		✓			
2	ลานจอดรถ 1B	12	2.4		✓		✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
2	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
3	ลานจอดรถ 2B	12	2.4	26.ก.พ.2566	✓		✓			
3	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
3	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
3	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
4	ลานจอดรถ	12	2.4		✓	✓		✓		
4	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
4	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
5	โถงกระจกวางรี	12	2.4		✓		✓			
5	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
5	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			

หมายเหตุ

Note :

(1) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(2) Item / รายการที่ (4), (5) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ

(3) Item / รายการที่ (1), (2), (3) (6), (7) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล



เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/3)

เดือนมิถุนายน 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ 20/6/66		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System สภาพชุดควบคุม		Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (12Voh)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
6	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
6	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
6	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
7	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
7	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
7	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
8	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
8	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
8	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
9	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
9	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
9	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
10	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
10	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
10	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
11	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
11	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
11	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
12	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
12	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
12	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
12	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
12	ห้องฟิตเนส	12	2.4		✓		✓			
12A	ประตูทางออก ST4	12	2.4		✓		✓			
12A	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
12A	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
14	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
14	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
14	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
15	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
15	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
15	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
16	โถงกระจกวงรี	12	2.4		✓		✓			
16	หน้าประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
16	หน้าประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
หมายเหตุ										
Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล										
( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ) , ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ										
( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) ( 6 ) , ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล										

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (3/3)

เดือนมิถุนายน 2566

หน่วยงาน เวิร์ทค		ใบตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ						วันที่ตรวจสอบ 20.6/6		
Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่			Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	Remark หมายเหตุ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (2.4mA)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ			
					ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
17	โถงกระจกเงา	12	2.4		✓		✓			
17	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	12	2.4	26.ม.ค.2566	✓		✓			
17	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
18	โถงกระจกเงา	12	2.4		✓		✓			
18	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
18	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
19	โถงกระจกเงา	12	2.4		✓		✓			
19	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
19	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	✓		✓			
20	โถงกระจกเงา	12	2.4		✓		✓			
20	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
21	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	✓		✓			
21	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
22	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	✓		✓			
22	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
23	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
23	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	12	2.4		✓		✓			
23	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	12	2.4		✓		✓			
MI	ประตูลิฟท์ของ	12	2.4		✓		✓			
MI	หนีไฟประตูหนีไฟ ST1	12	2.4	26.พ.ค 2564	✓		✓			
MI	หนีไฟประตูหนีไฟ ST2	12	2.4	26.ม.ค.2566	✓		✓			
หมายเหตุ หนีไฟประตูหนีไฟ ST1,หนีไฟประตูหนีไฟ ST1										
รวมสถิติทั้งหมด 6 ตัว										

หมายเหตุ หนีไฟประตูหนีไฟ ST1, หนีไฟประตูหนีไฟ ST1

รวมเสียทั้งหมด 6 ตัว

Note : ( 1 ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล  
( 2 ) Item / รายการที่ ( 4 ) , ( 5 ) Please Mark, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ  
( 3 ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) ( 6 ) , ( 7 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล