



ภาคผนวก ข-6  
เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร  
เดือนมกราคม 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ  
Month / เดือน...มกราคม...66...

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบไม่พบขยะ เศษใบไม้ไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		ตรวจสอบพบการทรุดตัวของดินและจุดออกตะกอนจากท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Redacted Signature Area]

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร  
เดือนกุมภาพันธ์ 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ  
Month / เดือน ก.พ. 66

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดเนียม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	รายละเอียด
	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี	บ่อน้ำดี		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
29														
30														
31														

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง, ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล) : \_\_\_\_\_  
Signature/ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล) : \_\_\_\_\_  
Signature/ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล) : \_\_\_\_\_



เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร  
เดือนมีนาคม 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ  
Month / เดือน..... ๒๕๖๖

BUILDING / เวิร์ทค กองโคกนิคม

No.	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีที่มีลักษณะผิดปกติ		ตรวจสอบบ่อน้ำดีที่มีลักษณะปกติ		ตรวจสอบบ่อน้ำดีที่มีลักษณะผิดปกติ		ตรวจสอบบ่อน้ำดีที่มีลักษณะปกติ		ตรวจสอบบ่อน้ำดีที่มีลักษณะผิดปกติ		ตรวจสอบบ่อน้ำดีที่มีลักษณะปกติ			
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / หมายเหตุ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ผู้ดำเนินการ

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / สบตรวจตรวจสอบโดย

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร  
เดือนเมษายน 2566

การตรวจสอบน้ำดีและระบายน้ำ  
Month / เดือน ..... ๖๖.๓.๖๖

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดเนียม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและระบายน้ำ										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบบ่อน้ำดี		การตรวจสอบท่อระบายน้ำ		การตรวจสอบระบบน้ำดี		การตรวจสอบระบบน้ำดี		การตรวจสอบระบบน้ำดี			
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/			
31												

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ผู้ดำเนินการ

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบการตรวจสอบโดย



เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร  
เดือนพฤษภาคม 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำ  
Month / เดือน..... ๑.ค. ๖๖

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม


วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีให้เฉพาะ เสาในบ่อน้ำดี ไปจุดรับน้ำเพื่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ		ตรวจสอบแผนการทำความสะอาด และจุดออกเศษตะกอนจากท่อ ระบายน้ำและบ่อน้ำดีของ โครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		วางระบายน้ำอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย



เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร  
เดือนมิถุนายน 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ  
Month / เดือน ๖.๖.๖๖

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีให้สะอาด เติมน้ำได้ ไปจุดค้นในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ		ตรวจสอบการไหลการไหลและระดับน้ำ และจุดออกนอกเขตของอาคาร ระบายน้ำและบ่อน้ำดีของ โครงการ		Roof tank		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31														

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย