

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- แบบ ตต.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่	1
- แบบ ตต. 3 ตารางที่1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์	25
- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	66

ภาคผนวก

- ก มาตรฐานคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ำ และแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด
- ข สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ข สำเนาประทานบัตรโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 33142/16229 ของ บริษัท สินหลวง จำกัด
- ค ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 33142/16229 แทนชุดเดิมที่หมดวาระ สั้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อจัดการและบริหาร 3 กองทุน คือ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน โดยรอบพื้นที่เหมือง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำงาน
- ค บัญชีธนาคารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่, กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำงาน
- ฆ รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2565
- ง แบบสอบถามผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 33142/16229
- จ เอกสารอ้างอิงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์
- ฉ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ำ และแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ช รายงานผลตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทสินหลวง วันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยบริษัท โปรอินเตอร์ แลป จำกัด
- ช รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ บริษัท สินหลวง จำกัด ประทานบัตรที่ 33142/16229 ปี 2565
- ณ แสดงผลเปรียบเทียบการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3ปีย้อนหลัง