

## ภาคผนวกที่ 5

### เอกสารตรวจสอบอาคาร

เลขที่ ๕๓๔/๒๕๖๕

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔  
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓  
เลขที่ ๕๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๑๕๓๐/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

### ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร...อาคารชุด ไอดีโอ โมบี บางซื่อ แกรนด์ อินเตอร์เนชั่น จำนวน ๑ หลัง โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ โมบี บางซื่อ แกรนด์ อินเตอร์เนชั่น...  
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๔ ตรอก/ซอย ถนน ประชาชื่น หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร...

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ นิวอิงค์ เซลล์วิซ จำกัด...  
เลขทะเบียน น.๑๑๔๑/๒๕๕๑ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

#### คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี ระยะเวลาครบ ๑ ปี

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๕

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจิระเดช กรณฤตกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง วิศวกรรมการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

