



ภาคผนวก ข-4
การตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้

การตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ เดือนมกราคม 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26

Month / เดือน มกราคม 2566

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะเศษใบไม้ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, /ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการ โดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Redacted Signature Area]

การตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26

Month / เดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะ เศษใบไม้ ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28														
29														
30														
31														

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, /ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการ โดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

[Redacted Signature Area]

การตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ เดือนมีนาคม 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26

Month / เดือน มี.ค. 66

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบไม่ให้เกิดขยะ เศษ ใบไม้ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบาย น้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

การตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ เดือนเมษายน 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26

Month / เดือน เมษายน 66

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะ เศษใบไม้ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31														

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Date / วันที่
Time / เวลา

Date / วันที่
Time / เวลา

Date / วันที่
Time / เวลา

การตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ เดือนพฤษภาคม 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

Month / เดือน พฤษภาคม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีให้เศษขยะ เศษใบไม้ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable ,/ Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

การตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้ เดือนมิถุนายน 2566

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

Month / เดือน มิถุนายน 2566

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะ ใบไม้ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบาย น้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		<div></div>	
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31														

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย