

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อน้ำประปา อาคาร A เดือนมกราคม 2566


การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26

Month / เดือน 24/1/2566 2566

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร A											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในครัวน้ำ		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ



การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร B เดือนมกราคม 2566


การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

Month / เดือน มกราคม 2566

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร B											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำของลูกค้า		ท่อที่ดินภายในทรัพย์สิน		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B1	/		/		/		/		/			
1	/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ , X ไม่ปกติ



Time / วันที่ Time / วันที่ Time / วันที่

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร A เดือนกุมภาพันธ์ 2566

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26

Month / เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร A											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องชุด		ท่อที่เดินภายในครัวน้ำ		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร B เดือนกุมภาพันธ์ 2566

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

Month / เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร B											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในอาคาร		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B1	✓		✓		✓		✓		✓			
1	✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบก./ปกติ , X ไม่ปกติ

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร A เดือนมีนาคม 2566

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26

Month / เดือน ๒๑.๐๖.๖๖

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร A											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในชาร์ฟน้ำ		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อบกพร่อง / ปกติ , X ไม่ปกติ

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร B เดือนมีนาคม 2566

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

Month / เดือน มี.ค. 66

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร B											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในอาคารหน้า		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B1	/		/		/		/		/			
1	/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/	/	/		/		/			ท่อ/3ตัว (193)
8	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable ,/ Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ,/ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / อนุมัติโดย

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร A เดือนเมษายน 2566

การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน เมษายน 66

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู อาคาร A				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ประตูและหน้าต่าง ST1		ประตูและหน้าต่าง ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร B เดือนเมษายน 2566

การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน เมษายน 66

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู อาคาร B				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ประตูและหน้าต่าง ST1		ประตูและหน้าต่าง ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B1	/		/			
1	/		/			
2	/		/			
3	/		/			
4	/		/			
5	/		/			
6	/		/			
7	/		/			
8	/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ควบคุมตรวจสอบโดย

Time / เวลา

Time / เวลา


















Time / เวลา

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร A เดือนพฤษภาคม 2566

การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู อาคาร A				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ประตูและหน้าต่าง ST1		ประตูและหน้าต่าง ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

[Redacted Signature Area]

[Redacted Content Area]

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร B เดือนพฤษภาคม 2566

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

Month / เดือน พฤษภาคม

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร B											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในอาคารหน้า		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B1	✓		✓		✓		✓		✓			
1	✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

[Redacted Signature Area]

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร A เดือนมิถุนายน 2566

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท26

Month / เดือน มิถุนายน ๕๖

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร A											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในชาร์พน้ำ		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล)

Signature / ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล)

Signature / ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล)

การตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา อาคาร B เดือนมิถุนายน 2566

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26

Month / เดือน มิถุนายน 66

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	อาคาร B											
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในอาคารน้ำ		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B1	/		/		/		/		/			
1	/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา