
จุดเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อบำบัด
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
แนวท่อน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติกา
LAY-OUT (แสดงอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี)
SCALE 1:200
ผังแสดงแนวท่อระบายน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
BANGKOK CHANTHABURI HOSPITAL
โครงการ
ปรับปรุงส่วน OPD ส่วนที่ 4
DESIGN & BUILT
ดุษฎาเมธุ นิมมานเกียรติกุล ก-สถ.1886