



ป้ายโรงพยาบาล



ป้ายทางเข้าโรงพยาบาล



อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี



สูบลากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย



บ่อน้ำบาดน้ำเสีย



บ่อหนองน้ำ



เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ




ระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนในน้ำทิ้งสุดท้าย



ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี



ตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ / บำรุงรักษาอุปกรณ์-สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง



หัวรับน้ำดับเพลิง



ประตูหนีไฟ



เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



เครื่องตรวจจับควัน / ความร้อน
และหัวกระจายน้ำดับเพลิง



MN เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ม่านตัดอากาศ



Solar Rooftop



ลานจอดรถยนต์



ลานจอดรถจักรยานยนต์



ป้ายจำกัดความเร็วภายในโรงพยาบาล



ติดตั้งยางชะลอความเร็ว



MSDS ทะเบียนสารเคมี ประจำปี 2566

Not secure | 10.123.10.81/bch/index.php/knowledge-management/msds

why working pl... Limble CMMS | Ass... ไม่สามารถดาวน์โหลด... igitare (ดาวน์โหลด...

ER-ฉุกเฉิน Update 31.03.2566

1. Alcohol
2. Acetone
3. Ammonia
4. Betadine Solution
5. Cidex (Glutaric Dialdehyde)
6. Tincture Benzoin
7. Hibitane (Chlorhexidine)
8. Oxygen
9. Mercury (Quicksilver)

OPD-ORT Update 31.03.2566

1. Alcohol

สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บสารเคมีและวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง



พื้นที่สีเขียว



โรงพักขยะ



ห้องพักขยะ



การขนส่งขยะติดเชื้อ



การขนส่งขยะอันตราย



ขณะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม ถังกระดาน กระดานที่ไม่ใช้ข้อมูลเก่าใช้และข้อมูลของโรงพยาบาล เสนโถะแบบตลอดชีวิต เป็นต้น